FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROCESO PENAL
CARÁTULA DEL CASO

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

NOTICIA CRIMINAL No.

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	2	3	0	3	8	0	3

FECHA HECHOS DD MM AAAA

FECHA DENUNCIA DD MM AAAA

FECHA PRIMERA ASIGNACIÓN 21 (DD) 11 (MM) 2023 (AAAA)

FISCALÍA : DIRECCIÓN SECCIONAL DE BOGOTÁ - VIDA - HOMICIDIO CULPOSO - FISCALIA 33

CONTRA :

DENUCIANTE (s) :

VÍCTIMA (s) :

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA SI [ ] CUÁL ? NO [X]

DELITO (s) : HOMICIDIO CULPOSO ART. 109 C.P.

FECHA FORMULACIÓN IMPUTACIÓN DD MM AAAA

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
IDENTIFICACIÓN CUADERNO No.____
IDENTIFICACIÓN CAJA No.____
RADICADO 110016000028202303803
ORIGINAL [ ] COPIA No. [ ]
ANEXO No. [ ] ELEMENTOS No. [ ]

Powered by CamScanner

Entidad	Radicado Interno	Número Único de Noticia Criminal					
		Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo
		11	001	60	00028	2023	03803

INFORME EJECUTIVO – FPJ - 3

Este formato será diligenciado por servidores en ejercicio de funciones de Policía Judicial para reportar actos urgentes

Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	BOGOTÁ	Fecha	2023	11	17	Hora:	13;00

1. DESTINO DEL INFORME

FISCALÍA 33 SECCIONAL UNIDAD DE VIDA PALOQUEMAO

2. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE INICIACIÓN/

Fecha D 17 M 11 A 2023 Hora 0830 Servidor contactado FISCALÍA 33 SECCIONAL UNIDAD DE VIDA PALOQUEMAO

Ministerio Público enterado _____

3. PRESUNTA CONDUCTA PUNIBLE

1. HOMICIDIO ACCIDENTE DE TRANSITO
2.
3.
4.

4. LUGAR DE LOS HECHOS

Lugar de comisión de los hechos:

Departamento 11 _____ Municipio 001 _____

Zona Urbana X Zona Rural _____ Coordenadas _____

Vereda _____ Corregimiento _____

Resguardo indígena/ Asentamiento _____

Consejo comunitario[1] _____ Kumpania[2] _____

Asentamiento de reincorporación[3] _____

Localidad /Comuna KENNEDY Barrio ANDA LUCIA

Dirección Avenida ciudad de cali con 15A

Características VIA PUBLICA CALZADA VIAL

5. NARRACIÓN DE LOS HECHOS (En forma cronológica, y concreta)

Fecha y hora de los hechos: **17/11/2023 A LAS 07:40 HORAS SEGÚN INFORME AUTORIDAD DE PRIMER RESPONSABLE.**

Me permito informar al señor Fiscal que siendo las 08:30 horas del día 17 de noviembre de 2023, la central de radio de la estación de Policía de Tránsito de Bogotá, me informa el fallecimiento de una persona sexo MASCULINO, en vía pública en calidad de Conductor de motocicleta, procedo a trasladarme de inmediato

1 Territorios colectivos de comunidades negras y/o afrodescendientes
2 Territorios de la comunidad Rrom
3 Territorios identificados por los excombatientes: Puntos Transitorios de Normalización de excombatientes de FARC (PTN); Zona Veredal Transitoria de Normalización de excombatientes de FARC (ZVTN); Espacio Territorial de Capacitación y reincorporación de excombatientes de FARC (ETCR); Áreas de Reincorporación Grupal (ARG)

Powered by CamScanner

como unidad móvil de criminalística Omega dos, integrado por la señora patrullero CLAUDIA LORENA GUIO, quien funge como fotógrafo y como responsable de la unidad móvil el abajo firmante.

Al llegar al lugar de los hechos siendo las 08:42 horas se observa la vía con acordonamiento en cinta de color amarillo, Avenida ciudad de Cali con 15A, tratándose de un tramo de vía, recta, plano, superficie de rodadura asfalto, estado bueno, entre las unidades Policiales se ubicó, **al señor Subintendente FABIO HERNANEZ LAVERDE , identificado con Cedula de ciudadanía número 3110141, celular número 3206423217,** adscrito a la estación de policía tránsito de Bogotá, quien actúa como autoridad primer responsable y me hace entrega de formato FPJ04, en 02 folios, De igual manera actúa Como autoridad de transito quien diligencia informe accidente de tránsito A001605019, registrando como clase de accidente **"CHOQUE"** donde se relaciona una persona fallecida en vía pública de sexo masculino de aproximadamente 30 años en calidad de peatón, quien portaba documento de identidad a nombre de RUBEN DARIO CARILLO ARIZA, CC 88231127, quien conducía la motocicleta de placas DQG05, marca Suzuki, línea AX100, modelo 1995, quien choca con un vehículo volqueta de placas SVM169, Marca internacional, , color blanco, modelo 2012, conducida por el señor ALFREDO NAVAS PARAMO, CC 80275845, resulta ileso y es conducido al instituto de medicina legal donde se le practica prueba de embriaguez con resultado negativo se realiza la codificación 121, no mantener la distancia de seguridad para el conductor de la volqueta

posteriormente de haber observado el lugar de los hechos se ingresa dentro del acordonamiento con los demás integrantes del laboratorio, por el costado sur de la avenida ciudad de cali con 15 A, se inicia la búsqueda y enumeración de los EMP Y EF hallados consecutivamente, utilizando el método de búsqueda por franjas de la siguiente manera.

Como evidencia N° 1 (Uno) se halló, una huella de arrastre metálico, la cual se encuentra ubicada en el carril izquierdo de la avenida ciudad de Cali, proyectada de sur a norte a la altura de la calle 154A

Como evidencia N° 2 (Dos) se halló, una huella de frenado doble la cual marca sobre la carpeta asfáltica y termina en la posición del conjunto de llantas traseras del vehículo volqueta de placas SVM169

Como evidencia N° 3 (Tres) se halló, una zona de fragmentos de pasta color negro y rojo, pertenecientes a la motocicleta de placas DQG05, ubicadas sobre el carril izquierdo de la avenida ciudad de Cali.

Como evidencia N° 4 (cuatro) se halló, un vehículo, tipo volqueta de placas svm169, marca internacional, línea 7600, modelo 2012, el cual tenía su parte anterior direccionada hacia el norte sobre la Cali a la altura de la calle 15 A, sobre el carril derecho. se le evidencia al vehículo en el parachoques anterior costado lateral izquierdo doblado, llanta anterior costado lateral izquierdo y conjunto de llantas posterior izquierdo presenta adherencia de fluido biológicos en la banda de rodadura.

Como evidencia N° 5 (cinco) se halló, un vehículo motocicleta de placas DQG05, color azul, línea AX100, ubicada en el carril izquierdo de la avenida ciudad de Cali, a la altura de la calle 15 A, en posición de volcamiento lateral izquierdo, presentaba desalojo parcial de sillín y parilla, abolladura de tanque, destrucción de guardafangos posterior, desalojo total de espejo derecho e izquierdo, destrucción de tacómetro y farola y ausencia total de luces direccionales y placa, ausencia parcial de carenaje.

Como evidencia N° 6 (seis) se halló, un cuerpo sin vida de sexo masculino quien portaba los documentos a nombre del señor RUBEN DARIO CARILLO ARIZA, CC 88231127, el cual vestía jean de color azul, camiseta de color azul, chaqueta de color azul, casco de motocicleta color negro, signos de violencia exposición de órganos por la región abdominal, calcetines de color blanco y negro, cuerpo ubicado en el carril izquierdo de la avenida ciudad de Cali, a la altura de la calle 15 A, en posición de cubito dorsal.

Es de anotar que los vehículos involucrados fueron inmovilizados en el patio de álamos de la fiscalía como soporta en la cadena de custodia.

Seguidamente de realizar la fijación, se rotulan, se embala el cuerpo del occiso en bolsa plástica de color blanco, se continua el registro de cadena de custodia, para posteriormente trasladarlo al INML y CF, para practicarles su estudio de necropsia.

Todo lo anterior se fijó topográfico, fotográfico y descriptivamente, la ubicación, la orientación del occiso, y de los demás EMP Y EF, se hace teniendo en cuenta el norte arbitrario del sector, esto con el fin de dar un poco más de claridad y entendimiento al presente escrito, pero la ubicación cardinal de acuerdo al norte magnético se especifica más exactamente en el plano topográfico, esto con el fin de dar una georreferenciación más exacta del sitio del incidente.

Powered by CamScanner

Las diligencias realizadas por la unidad móvil de criminalística, las unidades de primer responsable y autoridad de transito son entregadas al investigador, Señor Subintendente, OSCAR SOTELO, para que continúe desarrollando sus labores y radique el caso ante el señor fiscal 33 de la unidad de vida.

6. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL INDICIADO.CONDUCTOR VOLQUETA DE PLACAS SVM169,

¿Capturado? SI [ ] NO [x] Fecha D [ ][ ] M [ ][ ] A [ ][ ][ ][ ] Hora: _____

Lugar de Reclusión: _____

Fecha en que es puesto a disposición del Fiscal D [ ][ ] M [ ][ ] A [ ][ ][ ][ ] Hora: [ ][ ][ ][ ]

NOMBRE IDENTITARIO (Para personas Trans)[4]

Nombre _____

NOMBRE LEGAL

Primer nombre ALFREDO Segundo nombre _____

Primer apellido NAVAS Segundo apellido PARAMO

Documento de Identidad C.C. X_ Otra _____ No. 80275845 De VILLETA

Lugar de nacimiento País COLOMBIA Departamento CUNDINAMARCA Municipio QUEBRADANEGRA

Edad: [6][0] Años. Sexo: Hombre [X] Mujer [ ] Trans[5] [ ] No Binario[6] [ ]

Fecha de nacimiento: D [1][8] M [0][8] A [1][9][6][3]

¿Usted se identifica como una persona LGBTI? Si [ ] NO [ ]

En caso afirmativo, ¿cuál? Gay [ ] Lesbiana [ ] Bisexual [ ] Mujer transgénero[7] [ ] Hombre transgénero[8] [ ]

No Binario[9] [ ] Intersexual[10] [ ] Otro? _____

Grupo Etario

0 a 13 años – Niña/o	[ ]
14 a 17 años – Adolescente	[ ]
18 a 26 años – Joven	[ ]
27 a 59 años – Adulto	[ ]
60 o más años – Adulto mayor	[X]

Pertenencia étnica: Indígena [ ] Negro/a [ ] Afrocolombiano [ ] Raizal [ ] Palenquero/a [ ] Rrom [ ]

Pueblo indígena (si se sabe) _____ Otro: _____

¿Tiene usted tiene alguna discapacidad? SI [ ] NO [ ]

En caso afirmativo, ¿Cuál? Visual [ ] Auditiva o del lenguaje [ ] Sordoceguera [ ] FIsica [ ]

Cognitiva [ ] Mental/psicosocial [ ] Múltiple [ ] Otro [ ] Cual? _____

Profesión u oficio CONDUCTOR Estado civil UNION LIBRE

[4] Nombre con el que se auto identifican las personas trans, independiente de su nombre legal.
[5] Se refiere a las personas que no se identifican con el sexo asignado al nacer y hacen tránsito al sexo opuesto
[6] Persona de identidad no binaria, es decir, no se adscribe como hombre o mujer.
[7] Persona que le fue asignado el sexo hombre al nacer, pero cuya vivencia identitaria actual es femenina.
[8] Persona que le fue asignado el sexo mujer al nacer, pero cuya vivencia identitaria actual es Masculina.
[9] Persona de identidad no binaria, es decir, no se adscribe como hombre o mujer.
[10] Persona que posee características biológicas tanto masculinas como femeninas.

Versión: 03
Aprobación: 2022-07-26 - CNPJ
Publicación: 2022-08-19

Powered by CamScanner

Dirección CARERA 4 N 22 A 80 MANZ 1 CASA 34 TELEFONO 3142483571

Lugar de trabajo

Dirección lugar de trabajo

Teléfono

Señales particulares:

Correo electrónico y redes sociales SIN INFORMACION

7. DATOS DE LA VÍCTIMA O CNI, (OCCISO) CONDUCTOR DE MOTOCICLETA

NOMBRE IDENTITARIO (Para personas Trans)

Nombre

NOMBRE LEGAL

Primer nombre RUBEN Segundo nombre DARIO

Primer apellido CARRILO Segundo apellido ARIZA

Documento de Identidad C.C. X Otra 88231127 No. 88231127 De CUCUTA

Lugar de nacimiento País COLOMBIA Departamento ATLANTICO Municipio BARRANQUILLA

Edad: 4 6 Años. Sexo: Hombre [X] Mujer [ ] Trans [ ] No Binario [ ]

Fecha de nacimiento: D 2 5 M 0 9 A 1 9 7 7

¿Usted se identifica como una persona LGBTI? Si [ ] NO [ ]

En caso afirmativo, ¿cuál? Gay [ ] Lesbiana [ ] Bisexual [ ] Mujer transgénero [ ] Hombre transgénero [ ]

No Binario [ ] Intersexual [ ] Otro? ____

Grupo Etario

0 a 13 años – Niña/o [ ]
14 a 17 años – Adolescente [ ]
18 a 26 años – Joven [ ]
27 a 59 años – Adulto [ ]
60 o más años – Adulto mayor [ ]

Pertenencia étnica: Indígena [ ] Negro/a [ ] Afrocolombiano [ ] Raizal [ ] Palenquero/a [ ] Rrom [ ]

Pueblo indígena (si se sabe) ____ Otro: ____

¿Tiene usted tiene alguna discapacidad? SI [ ] NO [ ]

En caso afirmativo, ¿Cuál? Visual [ ] Auditiva o del lenguaje [ ] Sordoceguera [ ] Física [ ]

Cognitiva [ ] Mental/psicosocial [ ] Múltiple [ ] Otro [ ] Cual? ____

¿Es persona defensora de Derechos Humanos?: SI [ ] NO [ ]

¿Qué actividad desarrolla/ba en la defensa de Derechos Humanos o en función de su liderazgo?

Otras: Poblaciones. Especifique. ____

Powered by CamScanner

(En caso de tratarse de sometimiento según la ley 1908/18; víctimas del conflicto armado Ley 1448/11; servidores públicos, entre otros)

¿Es reincorporado? ☐ SI ☐ NO ¿Es familiar de reincorporado? ☐ SI ☐ NO

Estado civil _____ Nombre del cónyuge o compañero/a permanente _____

Profesión _____ Nivel educativo _____

Dirección residencia _____ Barrio _____ Teléfono _____

País _____ Departamento _____ Municipio _____ Teléfono oficina _____

Correo Electrónico y redes sociales SIN INFORMACION

Relación con el denunciante SIN INFORMACION

Características morfocromáticas SIN INFORMACION

En el evento de existir más victimas se puede reproducir la tabla cuantas veces sea necesario.

8. DATOS DE LOS TESTIGOS

NOMBRE IDENTITARIO (Para personas Trans)

Nombre _____

NOMBRE LEGAL

Primer nombre _____ Segundo nombre _____

Primer apellido _____ Segundo apellido _____

Documento de Identidad C.C Otra _____ No.

Lugar de nacimiento País _____ Departamento _____ Municipio _____

Edad: ☐☐ Años. Sexo: Hombre ☐ Mujer ☐ Trans ☐ No Binario ☐

Fecha de nacimiento: D ☐☐ M ☐☐ A ☐☐☐☐

¿Usted se identifica como una persona LGBTI? SI ☐ NO ☐

En caso afirmativo, ¿cuál? Gay ☐ Lesbiana ☐ Bisexual ☐ Mujer transgénero ☐ Hombre transgénero ☐

No Binario ☐ Intersexual ☐ Otro? _____

Grupo Etario

0 a 13 años – Niña/o	☐
14 a 17 años – Adolescente	☐
18 a 26 años – Joven	☐
27 a 59 años – Adulto	☐
60 o más años – Adulto mayor	☐

Pertenencia étnica: Indígena ☐ Negro/a ☐ Afrocolombiano ☐ Raizal ☐ Palenquero/a ☐ Rrom ☐

Pueblo indígena (si se sabe) _____ Otro: _____

¿Tiene usted tiene alguna discapacidad? SI ☐ NO ☐

En caso afirmativo, ¿Cuál? Visual ☐ Auditiva o del lenguaje ☐ Sordoceguera ☐ Física ☐

Cognitiva ☐ Mental/psicosocial ☐ Múltiple ☐ Otro ☐ ¿Cuál? _____

Powered by CamScanner

¿Es persona defensora de Derechos Humanos?: SI ☐ NO ☐

¿Qué actividad desarrolla/ba en la defensa de Derechos Humanos o en función de su liderazgo?

Otras: Poblaciones. Especifique. _____
*(En caso de tratarse de sometimiento según la ley 1908/18; víctimas del conflicto armado Ley 1448/11; servidores públicos, entre otros)

¿Es reincorporado? SI ☐ NO ☐ ¿Es familiar de reincorporado? SI ☐ NO ☐

Estado civil _____ Nivel educativo _____

Profesión _____ Oficio _____

Dirección residencia _____ Barrio _____ Teléfono _____

País _____ Departamento _____ Municipio _____ Teléfono oficina _____

Dirección notificación _____ Barrio _____ Teléfono _____

Correo Electrónico y redes sociales _____

Relación con el indiciado desconocido

En el evento de existir más testigos se puede reproducir la tabla cuantas veces sea necesario

9. DILIGENCIAS ADELANTADAS

*Nota: Para ampliar información consultar SPOA y otros sistemas de información (víctimas e indiciados)

- RECEPCION FORMATOS PRIMER RESPONSABLE
- RECEPCION 02 CADENA DE CUSTODIA VEHICULOS INVOLUCRADOS
- INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER INSPECCIÓN A LUGAR DE LOS HECHOS
- ÁLBUM FOTOGRÁFICO DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y LAS EVIDENCIAS HALLADAS
- BOSQUEJO TOPOGRÁFICO.
- TRASLADO DEL CUERPO A MEDICINA LEGAL.
- ENTREGA DE LAS DILIGENCIAS AL INVESTIGADOR ASIGNADO.
- RECEPCIÓN IPAT **A001605019**

En el evento de requerir más espacio se puede ampliar el número de filas cuantas veces sea necesario.

10. DESCRIPCIÓN DE LOS EMP Y EF RECOLECTADOS (Indique sitio de remisión bajo Cadena de Custodia)

En el evento de requerir más espacio se puede ampliar el número de filas cuantas veces sea necesario

01 CUERPO SIN VIDA, SEXO MASCULINO, TRASLADADO MEDICINA LEGAL.
02 VEHICULOS INVOLUCRADO TRASLADADO AL PATIO DE LA FISCALIA.

11. DATOS GENERALES RELACIONADOS CON BIENES DEL PRESUNTO INDICIADO

Tipo de bien	Identificación del bien	Dirección

Entidad Financiera	Tipo de Cuenta	Número de cuenta	Sede de la cuenta

Vehículo-Marca	Clase	Color	Propietario	Placas
INTERNATIONAL LINEA 7600	**VOLQUETA SERVICIO PUBLICO**	**BALNCO**	**TRANSPORTES AGUDELO SAS**	**SVM169 MODELO 2012.**
SUZUKI, LINEA AX100	**DQG05**	**AZUL**	**NOVOA PERILLA**	**DQG05 MODELO 1995**

Powered by CamScanner

			ROSA MARIA	

12. ANEXOS

- 01 FORMATO PRIMER RESPONSABLE EN 02 FOLIOS
- 02 CADENA DE CUSTODIA VEHÍCULOS INVOLUCRADOS.
- 01 CADENA DE CUSTODIA DEL OCCISO.
- INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER.
- ÁLBUM FOTOGRÁFICO LUGAR DE LOS HECHOS Y EVIDENCIAS HALLADAS.
- PLANO TOPOGRÁFICO
- IPAT N° **A001605019**
- SOLICITUD ANÁLISIS (NECROPSIA)

13. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
IT. JOHAN JAIR CARO HERRERA		80858079	PONAL
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	Firma
COORDINADOR OMEGA 2	3648130 EXT 5220	Johan.caro@correo.policia.gov.co	

Powered by CamScanner

Radicado Interno	Número único de Noticia Criminal																					
	1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	2	3	0	3	8	0	3	
	Departamento		Municipio		Entidad		Unidad Receptora										Consecutivo					

ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER – FPJ - 10

Este formato será diligenciado por Policía Judicial

No. Consecutivo del cadáver _____ EMP y EF No. 05

Este ítem se diligencia en caso de haber más de un cadáver con el mismo NUNC (Ej.: 1, 2,...)

En Bogotá D.C. siendo las 08:30 horas del día 17 del mes de noviembre del año Dos mil veinte tres (2023), de conformidad con la normatividad vigente que aplique, los suscritos servidores de Policía Judicial: PT CLAUDIA LORENA GUIO bajo la coordinación del, IT. JOHAN JAIR CARO HERRERA, identificados como aparece al pie de sus firmas, se trasladaron al lugar ubicado en la Avenida ciudad de Cali con 15A , con el fin de efectuar Inspección Técnica a Cadáver SI [X] NO [○] y al Lugar de los Hechos SI [X] NO [○].

Fiscal/Autoridad asignada al caso: FISCALIA 33 UNIDAD DE VIDA/ UNIDAD MOVIL CRIMINALISTICA OMEGA 3.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Lugar de los hechos: Urbana [X] Rural [○]		Nombre o número de comuna / localidad: kennedy
Barrio/vereda: andalucia		Otros: N/A
Resguardo:	Consejo Comunitario:	Kumpania:
Dirección y/o georreferenciación: AVENIDA CIUDAD DE CALI CON 15A		
Fecha probable de los hechos: 17/11/2023 a las 07:40 horas		
Sitio probable de los hechos: Residencia [○] Sitio de Recreación [○] Vía Pública [X] Sitio de trabajo [○]		
Vehículo [○] Despoblado [○] Desconocido [○] Otro [○] Cuál?:		

LUGAR DE INSPECCIÓN A CADÁVER

Dirección y/o georreferenciación: AVENIDA CIUDAD DE CALI CON 15A		
Vía Pública [X] Recinto Cerrado [○] Objeto Movible [○] Residencia [○] Despoblado [○] Sitio de recreación [○]		
Sitio de trabajo [○] Campo abierto [○] Vehículo [○] desconocido [○]		
Otro [○] Cuál?:		

NOMBRE DE LA PERSONA FALLECIDA: CNI/O *RUBEN DARIO CARILLO ARIZA*		Sexo: MASCULINO
Edad: 46 años	Identificación *88231127*	Ocupación Sin informacion
Profesión: Sin informacion	Escolaridad: Sin informacion	Estado Civil: Sin informacion
Lugar y fecha de nacimiento: barranquilla, 25 de septiembre de 1977		
Nombres de los padres: Sin informacion		
Dirección y teléfono: Sin informacion	Correo electrónico: Sin informacion	

Se recuperó documento de identificación de la persona fallecida dentro de la diligencia?	SI [X]	NO [○]
C.C. TI. PP. CE. DE. RC. Otros.	Número:	
Cómo se obtuvo?: Inspección a cadaver		
Se anexa copia del documento de identificación al INMLCF?	SI [X]	NO [○]

En el evento de existir más cadáveres se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario.

Identidad de Genero

Mujer cisgénero [○]	Hombre cisgénero [X]	Mujer transgénero [○]	Hombre transgénero	Intersexual [○]

Pertenencia étnica

Indígena [○]	Negro/a [○]	Afrocolombiano [○]	Raizal [○]	Palanquero/a [○]	ROM [○]
Pueblo Indígena (si se sabe):			Ningún grupo étnico:		

*Cisgénero se refiere a las personas que se identifican con el sexo que les fue asignado al nacer.
*Transgénero se refiere a las personas que no se identifican con el sexo asignado al nacer y hacen tránsito hacia el sexo opuesto.
*Intersexual persona que posee características biológicas tanto masculinas como femeninas.
*Kumpania: conjunto de patrigrupos familiares pertenecientes a un mismo linaje Rom, o linajes diferentes, que comparten espacios para vivir cerca o para itinerar de manera conjunta.
*Consejo Comunitario. Territorios colectivos de comunidades negras y/o afrodescendientes

Condición de discapacidad

Powered by CamScanner

Radicado Interno	Número único de Noticia Criminal																							
	Departamento		Municipio		Entidad		Unidad Receptora														Consecutivo			
	1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	2	3	0	3	8	0	3			

ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER – FPJ - 10

Este formato será diligenciado por Policía Judicial

No. Consecutivo del cadáver ____ **EMP y EF No.** 05

Este ítem se diligencia en caso de haber más de un cadáver con el mismo NUNC (Ej.: 1, 2,...)

Física[○] Visual[○] Auditiva/del lenguaje[○] Sordoceguera[○] Cognitiva[○] Mental/Psicosocial[ ] Múltiple[ ] Ninguna[ ]

Especifique (si es posible): Otra:

Hubo otros cadáveres: SI [○] NO [X] Cuántos?:

Relación de otras actas de inspección a cadáver: Identificación:

Nombres y apellidos:

Hubo heridos en el mismo hecho: SI [○] NO [X] Cuántos?: Identificación:

Nombres y apellidos:

Lugar donde se encuentra:

En el evento de existir más lesionados se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario.

Indiciado: SI [X] NO [○] Capturado: SI [○] NO [X] Edad: 60 AÑOS

Nombres y apellidos: *ALFREDO NAVAS PARAMO*

Sexo: M [X] F [○] T [○] NB[1] [○]

Relación con la víctima: Familiar [○] Conocido [○] Desconocido [X] Sin Información [○]

En el evento de existir más indiciados se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario.

En el evento de existir más indiciados se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario

Se recibe protegido el lugar de los hechos: SI [X] NO [○] Fecha: 17/11/2023 Hora: 08:30

Actuación Primer Responsable: SI [X] NO [○] No. folios: 2 Responsable: **señor Subintendente *FABIO HERNANEZ LAVERDE***

Datos de contacto del Primer Responsable: **celular número *3206423217,***

Se recibe EMP y EF del Primer Responsable: SI [X] NO [○] ¿Cuantos? 06

Nombre de quien suscribe el informe ejecutivo:
IT. JOHAN JAIR CARO HERRERA

Correo electrónico: Johan.caro@correo.policia.gov.co teléfono: 3142642585

2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS INCLUYENDO, LOS HALLAZGOS Y PROCEDIMIENTOS REALIZADOS (Recuerde incluir la línea de tiempo, el método de búsqueda y las condiciones medioambientales)

Fecha y hora de los hechos: **17/11/2023 A LAS 07:40 HORAS SEGÚN INFORME AUTORIDAD DE PRIMER RESPONSABLE.**

Me permito informar al señor Fiscal que siendo las 08:30 horas del dia 17 de noviembre de 2023, la central de radio de la estación de Policía de Tránsito de Bogotá, me informa el fallecimiento de una persona sexo MASCULINO, en vía pública en calidad de Conductor de motocicleta, procedo a trasladarme de inmediato como unidad móvil de criminalistica Omega dos, integrado por la señora patrullero CLAUDIA LORENA GUIO, quien funge como fotógrafo y como responsable de la unidad móvil el abajo firmante.

Al llegar al lugar de los hechos siendo las 08:42 horas se observa la via con acordonamiento en cinta de color amarillo, Avenida ciudad de Cali con 15A, tratándose de un tramo de vía, recta, plano, superficie de rodadura asfalto, estado bueno, entre las unidades Policiales se ubicó, **al señor Subintendente FABIO HERNANEZ LAVERDE , identificado con Cedula de ciudadanía número 3110141, celular número 3206423217,** adscrito a la estación de policia tránsito de Bogotá, quien actúa como autoridad primer responsable y me hace entrega de formato FPJ04, en 02 folios, De igual manera actúa Como autoridad de transito quien diligencia informe accidente de tránsito A001605019, registrando como clase de accidente "**CHOQUE**" donde se relaciona una persona

[1] Persona de identidad no binaria, es decir, no se adscribe como hombre o mujer.

Powered by CamScanner

[redacted]

Como evidencia N° 2 (Dos) se halló una huella de frenado doble la cual marca sobre la carpeta asfaltica y [illegible] en la posición del conjunto de llantas traseras del vehículo volqueta de placas SVM169

Como evidencia N° 3 (Tres) se halló, una zona de fragmentos de pasta color negro y rojo, pertenecientes a la motocicleta de placas DQG05, ubicadas sobre el carril izquierdo de la avenida ciudad de Cali

Como evidencia N° 4 (cuatro) se halló, un vehículo, tipo volqueta de placas svm169, marca internacional, linea 7600, modelo 2012, el cual tenía su parte anterior direccionada hacia el norte sobre la Calzada a la altura de la calle 15 A, sobre el carril derecho, se le evidencia al vehículo en el parachoques anterior costado lateral izquierdo doblado, llanta anterior costado lateral izquierdo y conjunto de llantas posterior izquierdo presenta adherencia de [illegible] biológicos en la banda de rodadura

Como evidencia N° 5 (Cinco) se halló, un vehículo tipo motocicleta de placas DQG05, color azul, linea AX150, [illegible]

Como evidencia N° 6 (seis) se halló, un cuerpo sin vida de sexo masculino quien portaba los documentos a nombre del señor RUBEN DARIO CARILLO ARIZA, CC 8829 1127, el cual vestía jean de color azul, camiseta de color azul, chaqueta de color azul, casco de motocicleta color negro, signos de violencia exposición de órganos por la región abdominal, calcetines de color blanco y negro, cuerpo ubicado en el carril izquierdo de la avenida ciudad de Cali, a la altura de la calle 15 A, en posición de cubito dorsal.

Es de anotar que los vehículos involucrados fueron inmovilizados en el patio de álamos de la fiscalía como soporta en la cadena de custodia.

Seguidamente de realizar la fijación, se rotulan, se embala el cuerpo del occiso en bolsa plástica de color blanco, se continua el registro de cadena de custodia, para posteriormente trasladarlo al INML y CF, para practicar es su estudio de necropsia.

Todo lo anterior se fijo topográfico, fotográfico y descriptivamente, la ubicación, la orientación del occiso y de los demas EMP Y EF, se hace teniendo en cuenta el norte arbitrario del sector, esto con el fin de dar un poco mas de claridad y entendimiento al presente escrito, pero la ubicación cardinal de acuerdo a, norte magnético se especifica más exactamente en el plano topográfico, esto con el fin de dar una georreferenciación mas exacta del sitio de encidente.

Las diligencias realizadas por la unidad móvil de criminalistica, las unidades de primer responsable y autoridad de transito son entregadas al investigador Señor Subintendente, OSCAR SOTELO, para que continue desarrollando sus labores y radique el caso ante el señor fiscal 83 de la unidad de vida.

Powered by CamScanner

Radicado Interno	Número único de Noticia Criminal																							
	Departamento		Municipio		Entidad		Unidad Receptora															Consecutivo		
	1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	2	3	0	3	8	0	3			

ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER – FPJ - 10

Este formato será diligenciado por Policía Judicial

No. Consecutivo del cadáver _____ **EMP y EF No.** 05

Este ítem se diligencia en caso de haber más de un cadáver con el mismo NUNC (Ej.: 1, 2,...)

3. EXAMEN EXTERNO DEL CUERPO

Posición: Natural [X] Artificial [O]

Orientación cabeza:	Norte [O] Sur [O] Este [X] Oeste [O] Noreste [O] Sureste [O] Noroeste [O] Suroeste [O] Cenit [O] Nadir [O]
Orientación pies:	Norte [O] Sur [O] Este [O] Oeste [X] Noreste [O] Sureste [O] Noroeste [O] Suroeste [O] Cenit [O] Nadir [O]

Cuerpo decúbito: Dorsal [O] Abdominal [X] **Lateral:** Derecho [O] Izquierdo [O]

Fetal [O] Genupectoral [O] Sedente [O] Semisedente [O]

Suspendido: Totalmente [O] Parcialmente [O] **Sumergido:** Totalmente [O] Parcialmente [O]

Otros:

cuerpo sin vida de sexo masculino quien portaba los documentos a nombre del señor RUBEN DARIO CARILLO ARIZA, CC 88231127

Cabeza Posición:	Conserva su eje	SI [X] NO [X]	**Inclinada**	Adelante [O] Atrás [O]	Derecha [O] Izquierda [O]	**Rotación**	Derecha [O] Izquierda [O]
Miembro Superior Derecho	Abducción [O]	Aducción [X]	Flexión [X]	Extensión [O]			
	Mano: Abierta [O]	Cerrada [O]	Supinación [O]	Pronación [O]			
	Otro [O] Cuál?: CUBIERTA POR LE CUERPO						
Miembro Superior Izquierdo	Abducción [X]	Aducción [O]	Flexión [X]	Extensión [O]			
	Mano: Abierta [O]	Cerrada [O]	Supinación [O]	Pronación [X]			
	Otro [O] Cuál?:						
Miembro Inferior Derecho	Abducción [X]	Aducción [O]	Flexión [O]	Extensión [X]			
	Pie:	Conserva su eje [O]	Rotación Interna [X]	Rotación Externa [O]			
	Otro [O] Cuál?:						
Miembro Inferior Izquierdo	Abducción [O]	Aducción [X]	Flexión [X]	Extensión [O]			
	Pie:	Conserva su eje [O]	Rotación Interna [O]	Rotación Externa [X]			
	Otro [O] Cuál?:						

Cadáver: Desnudo [O] Semidesnudo [O] Vestido [X]

Descripción de prendas: vestía jean de color azul, camiseta de color azul, chaqueta de color azul, casco de motocicleta color negro

Descripción morfológica del cadáver:

Color de piel:	Blanca [O] Negra [O] Trigueña [X] Albina [O]
Contextura:	Obesa [O] Robusta [O] Atlética [O] Mediana [X] Delgada [O]
Aspecto:	Cuidado [O] Descuidado [X]
Observaciones:	

Señales particulares:

Signos de violencia: *signos de violencia exposición de órganos por la región abdominal.*

Describa las lesiones en su apariencia externa e indique la región corporal donde se encuentran.

Nota: Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

Inspección en entidad de salud:

Powered by CamScanner

Radicado Interno	Número único de Noticia Criminal					
	Departamento: 11	Municipio: 001	Entidad: 60	Unidad Receptora: 00028	2023	Consecutivo: 03803

ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER – FPJ - 10

Este formato será diligenciado por Policía Judicial

No. Consecutivo del cadáver _____ EMP y EF No. 05

Este ítem se diligencia en caso de haber más de un cadáver con el mismo NUNC (Ej.: 1, 2,...)

¿Se recibe formato de inventario de pertenencias? SI [○] NO [X] ¿Cuántas?

Nombres y Apellidos	Identificación	Institución	Contacto

Se reciben EMP y EF con el registro de Cadena de Custodia?

SI [X] NO [○] ¿Cuántos EMP y EF?:06

Nombres y Apellidos de quien entrega el EMP	Identificación	Institución	Contacto

Pertenencias:

Descripción de joyas: **NINGUNA**

Descripción de documentos: **NINGUNA**

Descripción de títulos valores y/o dinero: **NINGUNA**

Otros: **NINGUNA**

Persona a quien se le entregan las pertenencias:

Nombres y Apellidos	Identificación	Parentesco	Contacto

Cuando no se encuentre familiar en el lugar de los hechos o se trate de cadáver no identificado, las pertenencias serán enviadas al INMLCF, con fines de individualización y serán entregadas una vez el familiar se acerque a reclamar el cuerpo.

4. TANATOCRONODIAGNÓSTICO

Fenómenos cadavéricos

Tempranos	Flacidez [X]	Rigidez Parcial [○] Rigidez Total [○]
	Livideces:	NO [X] SI [○] Fijas [○] Desaparecen [○] No valorables [○]
		Color: Violáceas Ubicación: Posterior
Tardíos	Cromático [○]	Enfisematoso [○] Reducción Esquelética [○]
	Momificación [○]	Adipocira / Saponificación [○] Corificación [○]
Otros:	Fauna cadavérica NO [X]	SI [○] Huevos [○] Larvas [○] Pupas [○] Adultos [○]
	Antropofagia NO [○]	SI [○]
Observaciones:		

Posible fecha y hora de muerte: 17/11/2023 Hora: 07:40

Cómo la determina?: SEGÚN PRIMER RESPONSABLE

Causa hipotética de la muerte: ACCIDENTE DE TRANSITO

Manera hipotética de la muerte: VIOLENTA

5. ACTIVIDAD EN EL LUGAR DE LOS HECHOS

Dactiloscopia de campo:

Se realiza exploración lofoscópica dentro de la diligencia?	SI [○]	NO [X]
Anexa informe investigador de campo?	SI [○]	NO [X]
Se practicaron registros lofoscópicos para descarte?	SI [○]	NO [X]

Nombres y Apellidos	Identificación	Dirección de residencia

En el evento de existir más registros se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario.

Fotografía / Videografía:

Powered by CamScanner

Radicado Interno	Número único de Noticia Criminal																							
	1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	2	3	0	3	8	0	3			
	Departamento		Municipio		Entidad		Unidad Receptora						Consecutivo											

ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER – FPJ - 10

Este formato será diligenciado por Policía Judicial

No. Consecutivo del cadáver _____ **EMP y EF No.** 05

Este ítem se diligencia en caso de haber más de un cadáver con el mismo NUNC (Ej.: 1, 2,...)

¿Se documenta el Lugar de los Hechos mediante fotografía?	SI [X]	NO [ ]
Se realiza documentación video gráfica al lugar de los hechos?	SI [ ]	NO [X]
Anexa informe investigador de campo?	SI [X]	NO [ ]
Nombre del Servidor: PT CLAUDIA LORENA GUIO REYES		

Topografía:

Se documenta el Lugar de los Hechos?	Bosquejo [X] Plano [ ] Otro [ ] Cual?		
Anexa informe investigador de campo?		SI [ ]	NO [X]
Nombre del Servidor:			

Se utilizaron Fuentes Alternas de Luz?	SI [ ]	NO [X]
Anexa informe investigador de campo?	SI [ ]	NO [X]
Nombre del Servidor:		

Se realiza toma de muestra para prueba de residuos de disparo?	SI [ ]	NO [X]
Nombres y Apellidos del muestreado	Identificación	Kit número

En el evento de existir más registros se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario.

Nombres y Apellidos del servidor que toma la muestra	Identificación	Firma

Participaron otros peritos?:	SI [ ]	NO [ ]
Nombres y Apellidos	Identificación	Especialidad

En el evento de existir más registros se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario.

6. INFORMACIÓN DERECHOS DE LA VÍCTIMA

Se dan a conocer los derechos y deberes en su calidad de víctima a:

Nombres y Apellidos:

Teléfono:

Correo electrónico:

Anexe el acta de derechos y deberes de las víctimas.

7. DESTINO DE LOS EMP Y EF

Se envían los Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física a:

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses:	SI [X]	NO [ ]	Cuáles?: 01 CUERPO
Laboratorio Policía Judicial: Cuál?	SI [ ]	NO [X]	Cuáles?:
Otro laboratorio: Cuál?	SI [ ]	NO [X]	Cuáles?:
Almacén de evidencias:	SI [ ]	NO [X]	Cuáles?:

En el ítem "cuáles" se relaciona el número del EMP, Ejemplo: 2, 6 Y 7.

Se solicita al INMLCF realizar al cadáver los siguientes exámenes:

- ✓ NECROPSIA, ALCOHOLEMIA, TOXICOLOGÍA, NECRODACTLIA PARA PLENA IDENTIDAD.
- ✓ LOS QUE DETERMINE EL INML Y CF.

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada / Los demás EMP y EF se solicitarán mediante el formato establecido para la solicitud de análisis.

8. OBSERVACIONES

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada

9. ANEXOS

- ✓ INFORME EJECUTIVO.
- ✓ FPJ-12 SOLICITUD DE ANALISIS AL CUERPO SIN VIDA.
- ✓ CADENA DE CUSTODIA DEL CUERPO SIN VIDA DE SEXO MASCULINO

Powered by CamScanner

Radicado Interno	Número único de Noticia Criminal																							
	Departamento		Municipio		Entidad		Unidad Receptora														Consecutivo			
	1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	2	3	0	3	8	0	3			

ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER – FPJ - 10

Este formato será diligenciado por Policía Judicial

No. Consecutivo del cadáver _____ **EMP y EF No.** 05

Este ítem se diligencia en caso de haber más de un cadáver con el mismo NUNC (Ej.: 1, 2,...)

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada

10. SERVIDORES DE POLICIA JUDICIAL

Nombres y Apellidos	Identificación	Entidad
IT. JOHAN JAIR CARO HERRERA	80.816.276	PONAL

Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	Firma
COORDINADOR OMEGA 2	3142642585	Johan.caro@correo.policia.gov.co	

Nombres y Apellidos	Identificación	Entidad
PT CLAUDIA LORENA GUIO REYES	1013635028	PONAL

Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	Firma
FOTOGRAFO JUDICIAL	3123696502	Claudi.guior@correo.policia.gov.co	

Powered by CamScanner

INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRANSITO. No A001605019

1. ORGANISMO DE TRÁNSITO

2. GRAVEDAD: CON MUERTOS [X] | CON HERIDOS [ ] | SOLO DAÑOS [ ]

3. LUGAR O COORDENADAS GEOGRÁFICAS — CÓDIGO DE RUTA: — VÍA Y KILÓMETRO O SITIO, DIRECCIÓN Y CIUDAD: Avenida ciudad cali Cra 15A — Lat. — Long.

3.1 LOCALIDAD O COMUNA: Kennedy

4. FECHA Y HORA
FECHA Y HORA DE OCURRENCIA: D D M M A A A A 0 7 : 5 0
FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO

5. CLASE DE ACCIDENTE: CHOQUE [X] | CAÍDA OCUPANTE [4] | ATROPELLO [2] | INCENDIO [5] | VOLCAMIENTO [3] | OTRO [6]

5.1 CHOQUE CON: VEHÍCULO [X] | TREN [2] | SEMOVIENTE [3] | OBJETO FIJO [4]

5.2 OBJETO FIJO: MURO [1] | POSTE [2] | ÁRBOL [3] | BARANDA [4] | SEMÁFORO [5] | INMUEBLE [6] | HIDRANTE [7] | VALLA SEÑAL [8] | TARIMA CASETA [9] | VEHÍCULO ESTACIONADO [10] | OTRO [11]

6. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR

6.1 ÁREA: RURAL [ ] | NACIONAL [ ] | DEPARTAMENTAL [ ] | MUNICIPAL [ ] | URBANA [X]

6.2 SECTOR: RESIDENCIAL [ ] | INDUSTRIAL [ ] | COMERCIAL [X]

6.3 ZONA: ESCOLAR [ ] | DEPORTIVA [ ] | TURISTICA [ ] | PRIVADA [ ] | MILITAR [ ] | HOSPITALARIA [ ]

6.4 DISEÑO: GLORIETA [ ] | PASO A NIVEL [ ] | PASO ELEVADO [ ] | PUENTE [ ] | INTERSECCIÓN [ ] | PONTON [ ] | PASO INFERIOR [ ] | PEATONAL [ ] | LOTE O PROPIEDAD [ ] | CICLO RUTA [ ] | TRAMO DE VÍA [X] | TÚNEL [ ]

6.5 CONDICIÓN CLIMÁTICA: GRANIZO [ ] | VIENTO [ ] | LLUVIA [ ] | NORMAL [X] | NIEBLA [ ]

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS

7.1 GEOMÉTRICAS: A RECTA [X] CURVA [ ] | B PLANO [X] PENDIENTE [ ] | C BAHÍA DE EST. [ ] CON ANDEN [X] CON BERMA [ ]

7.2 UTLIZACIÓN: UN SENTIDO [ ] | DOBLE SENTIDO [X] | REVERSIBLE [ ] | CONTRAFLUJO [ ] | CICLO VÍA [ ]

7.3 CALZADAS: UNA [ ] | DOS [ ] | TRES O MÁS [X] | VARIABLE [ ]

7.4 CARRILES: UNO [ ] | DOS [ ] | TRE O MÁS [X] | VARIABLE [ ]

7.5 SUPERFICIE DE RODADURA: ASFALTO [X] | AFIRMADO [ ] | ADOQUÍN [ ] | EMPEDRADO [ ] | CONCRETO [ ] | TIERRA [ ] | OTRO [ ]

7.6 ESTADO: BUENO [X] | CON HUECOS [ ] | DERRUMBES [ ] | EN REPARACIÓN [ ] | HUNDIMIENTO [ ] | INUNDADA [ ] | PARCHADA [ ] | RIZADA [ ] | FISURADA [ ]

7.7 CONDICIONES: ACEITE [ ] | HÚMEDA [ ] | LODO [ ] | ALCANTARILLA DESTAPADA [ ] | MATERIAL ORGÁNICO [ ] | MATERIAL SUELTO [ ] | SECA [X] | OTRA [ ]

7.8 ILUMINACIÓN ARTIFICIAL: A. CON — BUENA [X] | MALA [ ] | B. SIN [ ]

7.9 CONTROLES DE TRÁNSITO: A. AGENTE DE TRÁSITO [ ] | B. SEMÁFORO — OPERANDO [X] | INTERMINTENTE [ ] | CON DAÑOS [ ] | APAGADO [ ] | OCULTO [ ] | C. SEÑALES VERTICALES — PARE [ ] | CEDA EL PASO [ ] | NO GIRE [ ] | SENTIDO VIAL [ ] | NO ADELANTAR [ ] | VELOCIDAD MÁXIMA [ ] | OTRA [ ] | NINGUNA [ ]

D. SEÑALES HORIZONTALES: ZONA PEATONAL [ ] | LÍNEA DE PARE [ ] | LÍNEA CENTRAL AMARILLA — CONTÍNUA [ ] SEGMENTADA [ ] | LÍNEA DE CARRIL BLANCA — CONTÍNUA [ ] SEGMENTADA [ ] | LÍNEA DE BORDE BLANCA [ ] | LÍNEA DE BORDE AMARILLA [ ] | LÍNEA ANTIBLOQUEO [ ] | FLECHAS [ ] | LEYENDAS [ ] | SÍMBOLOS [ ] | OTRA [ ]

E. REDUCTOR DE VELOCIDAD: BANDAS SONORAS [ ] | RESALTO — MÓVIL [ ] FIJO [ ] | SONORIZADOR [ ] | ESTOPEROL [ ] | OTRO [ ]

F. DELINEADOR DE PISO: TACHA [ ] | ESTOPEROLES [ ] | TACHONES [ ] | BOYAS [ ] | BORDILLOS [ ] | TUBULAR [ ] | BARRERAS PLÁSTICAS [ ] | HITOS TUBULARES [ ] | CONOS [ ] | OTRO [ ]

7.10 VISIBILIDAD: A. NORMAL [X] | B. DISMINUIDA POR — CASETAS [ ] | CONSTRUCCIÓN [ ] | VALLAS [ ] | ARBOL / VEGETACIÓN [ ] | VEHÍCULO ESTACIONADO [ ] | ENCANDILAMIENTO [ ] | POSTE | OTROS [ ]

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS — VEHÍCULO 1

8.1 CONDUCTOR — APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO (DÍA MES AÑO)	SEXO	GRAVEDAD
Nauas Ramo Alfredo	CC	80275845	Colombiano	1 1 0 8 1 6 3	M [X] F	MUERTO [ ] HERIDO [ ]

DIRECCIÓN DE DOMICILIO	CIUDAD	TELÉFONO	SE PRACTICÓ EXAMEN SI [X] NO [ ]			
			AUTORIZO	EMBRIAGUEZ	GRADO	SPSICOACTIVAS
Carrera 4 # 22A - 80 Manzana 1 Casa 34	Bosconia Cesar.	3142483571	SI [X] NO [ ]	POS [ ] NED [X]		SI [ ] NO [ ]

PORTA LICENCIA	LICENCIA DE CODUCCIÓN No.	CATEGORÍA	RESTRICCIÓN	EXP [ ] VEN [X]	CÓDIGO OF TRÁNSITO	CHALECO	CASCO	CINTURON
SI [X] NO [ ]	80275845	C3	—	DÍA 1 1 MES 0 5 AÑO 2 4	Cesar	SI [ ] NO [ ]	SI [ ] NO [ ]	SI [ ] NO [ ]

HOSPITAL CLINICA O SITIO DE ATENCION	DESCRIPCIÓN DE LESIONES
Medicina legal	Prueba Embriaguez

8.2 VEHÍCULO

PLACA	PLACA REMOLQUE /SEM	NACIONALIDAD	MARCA	LÍNEA	COLOR	MODELO	CARROCERÍA	TON	PASAJEROS	LICENCIA DE TRANS No.
SVM169	—	COLOMBIANO [X] EXTRANJERO [ ]	International	7600	Blanco	2012	Platon	16850	—	10008566052

EMPRESA	MATRICULADO EN:	INMOVILIZADO EN:	TARJETAS DE REGISTRO No.
NIT	Villeta	A DISPOSICIÓN DE: Fiscal. 33 Seccional	

REV TEC MEC SI [X] NO [ ] No. 167276190 — CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE: 0

PORTA SOAT	POLIZA No.	ASEGURADORA	VENCIMIENTO (DÍA MES AÑO)
SI [X] NO [ ]	4000025580	Aseguradora Solidaria	0 1 9 0 7 2 1 4

PORTA SEG. RESP CIVIL CONTRACTUAL	VENCIMIENTO	PORTA SEG. RESP EXTRACONTRACTUAL	VENCIMIENTO
SI [ ] NO [X] N/A	DÍA MES AÑO	SI [ ] NO [X] N/A.	DÍA MES AÑO
No. / ASEGURADORA		No. / ASEGURADORA	

PROPIETARIO

MISMO CONDUCTOR	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.
SI [ ] NO [X]	Transportes Agudelo Lopez S.A.S	Nit	900507853

8.3 CLASE DE VEHÍCULO: AUTOMOVIL [ ] | BUS [ ] | BUSETA [ ] | CAMIÓN [ ] | CAMIONETA [ ] | CAMPERO [ ] | MICROBÚS [ ] | TRACTOCAMIÓN [ ] | VOLQUETA [X] | MOTOCICLETA [ ] | M AGRICOLA [ ] | M INDUSTRIAL [ ] | BICICLETA [ ] | MOTOCARRO [ ] | MOTOTRICICLO [ ] | TRACCIÓN ANIMAL [ ] | MOTOCICLO [ ] | CUATRIMOTO [ ] | REMOLQUE [ ] | SEMI REMOLQUE [ ]

8.4 CLASE DE SERVICIO: OFICIAL [ ] | PÚBLICO [ ] | PARTICULAR [ ] | DIPLOMÁTICO [ ]

8.5 MODALIDAD DE TRANSP.: MIXTO [ ] | CARGA [X] | * EXTRADIMENSIONADA [ ] | * EXTRAPESADA [ ] | * MERCANCÍA PELIGROSA [ ]

CLASE DE MERCANCIA

PASAJEROS: COLECTIVO [ ] | INDIVIDUAL [X] | MASIVO [ ] | ESPECIAL TURÍSMO [ ] | ESPECIAL ESCOLAR [ ] | ESPECIAL ASALARIADO [ ] | ESPECIAL OCASIONAL [ ]

8.6 RADIO DE ACCIÓN: NACIONAL [X] | MUNICIPAL [ ]

8.8 DESCRIPCION DAÑOS MATERIALES DEL VEHÍCULO: Por establecer en experticio tecnico

8.7 FALLAS EN: FRENOS [ ] DIRECCIÓN [ ] LUCES [ ] BOCINA [ ] LLANTAS [ ] SUSPENSIÓN [ ] OTRA

8.9 LUGAR DE IMPACTO: FRONTAL [X] LATERAL [X] POSTERIOR [ ] Otro

FIRMA CONFORMIDAD CON EL INFORME. CONDUCTORES INVOLUCRADOS

FIRMA CONDUCTOR, VICTIMA O TESTIGO C.C.

FIRMA CONDUCTOR VICTIMA O TESTIGO C.C.

TODA PERSONA RETENIDA SE NOTIFICA DE LOS DERECHOS CONFORME AL CODIGO DE PROCESAL

Powered by CamScanner

INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° No A00 1605019

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS — VEHÍCULO (2)

8.1 CONDUCTOR APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO DÍA MES AÑO	SEXO	GRAVEDAD
Cutrillo Ariza Ruben Darid	CC	88231127	Colombiano	21/01/97	M F	MUERTO HERIDO

DIRECCIÓN DE DOMICILIO	CIUDAD	TELÉFONO	SE PRACTICÓ EXAMEN SI NO			
			AUTORIZO	EMBRIAGUEZ	GRADO	S PSICOACTIVAS
N/A	N/A	N/A	SI NO	POS NEG		SI NO

PORTA LICENCIA	LICENCIA DE CODUCCIÓN No.	CATEGORÍA	RESTRICCIÓN	EXP VEN	CÓDIGO OF TRÁNSITO	CHALECO	CASCO	CINTURON
SI NO	88231127	A2	—	DÍA 23 MES 06 AÑO 23	Bogota	SI NO	SI NO	SI NO

HOSPITAL CLINICA O SITIO DE ATENCION: Fallece en via publica

DESCRIPCIÓN DE LESIONES: Multiples politraumatismos

8.2 VEHÍCULO

PLACA	PLACA REMOLQUE /SEM	NACIONALIDAD	MARCA	LÍNEA	COLOR	MODELO	CARROCERÍA	TON	PASAJEROS	LICENCIA DE TRANS No.
DQG05	—	COLOMBIANO SI / EXTRANJERO NO	SUZUKI	AX-100	AZUL	1995	—	—	02	95-006660

EMPRESA	MATRICULADO EN:	INMOVILIZADO EN:	TARJETAS DE REGISTRO No.
NIT	Guateque	A DISPOSICIÓN DE: Fiscal 33	

REV TEC MEC SI NO No. 167089804 — CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE: 0

PORTA SOAT	POLIZA No.	ASEGURADORA	VENCIMIENTO DÍA MES AÑO
SI NO	150800548490400O	La Previsora	02/11/24

PORTA SEG. RESP. CIVIL CONTRACTUAL SI NO N/A — VENCIMIENTO DÍA MES AÑO — No. — ASEGURADORA

PORTA SEG. RESP EXTRACONTRACTUAL SI NO N/A — VENCIMIENTO DÍA MES AÑO — No. — ASEGURADORA

PROPIETARIO

MISMO CONDUCTOR	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.
SI NO	Novoa Peralta Rosa Maria	CC	24119594

8.3 CLASE DE VEHÍCULO: AUTOMOVIL, BUS, BUSETA, CAMIÓN, CAMIONETA, CAMPERO, MICROBUS, TRACTOCAMIÓN, VOLQUETA, MOTOCICLETA (X); M AGRICOLA, M INDUSTRIAL, BICICLETA, MOTOCARRO, MOTOTRICICLO, TRACCIÓN ANIMAL, MOTOCICLO, CUATRIMOTO, REMOLQUE, SEMI REMOLQUE

8.4 CLASE DE SERVICIO: OFICIAL, PÚBLICO, PARTICULAR, DIPLOMÁTICO

8.5 MODALIDAD DE TRÁNSP.: MIXTO, CARGA, • EXTRADIMENSIONADA, • EXTRAPESADA, • MERCANCÍA PELIGROSA

CLASE DE MERCANCIA:

PASAJEROS: COLECTIVO, INDIVIDUAL, MASIVO (X), ESPECIAL TURÍSMO, ESPECIAL ESCOLAR, ESPECIAL ASALARIADO, ESPECIAL OCASIONAL

8.6 RADIO DE ACCIÓN: NACIONAL (X), MUNICIPAL

8.8 DESCRIPCION DAÑOS MATERIALES DEL VEHÍCULO: Por establecer en experticio tecnico

8.7 FALLAS EN: FRENOS, DIRECCIÓN, LUCES, BOCINA, LLANTAS, SUSPENSIÓN, OTRA

8.9 LUGAR DE IMPACTO — FRONTAL (X) LATERAL (X) POSTERIOR (X) — Otro



9. VÍCTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTES O PEATONES No. 1 — DEL VEHÍCULO No.

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO DÍA MES AÑO	SEXO
					M F

DIRECCION DE DOMICILIO	CIUDAD	TELÉFONO

HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCION

SE PRACTICÓ EXAMEN SI NO — AUTORIZO SI NO — EMBRIAGUEZ POS NEG — GRADO — S. PSICOACTIVAS SI NO

DESCRIPCIÓN DE LESIONES

CINTURÓN SI NO — CASCOS SI NO — CHALECO SI NO

9.1 DETALLES DE LA VICTIMA

CONDICIÓN: PEATÓN, PASAJERO, ACOMPAÑANTE

GRAVEDAD: MUERTO, HERIDO

10. TOTAL VÍCTIMAS PEATON	ACOMPAÑANTE	PASAJERO	CONDUCTOR	TOTAL HERIDOS	MUERTOS
0	0	0	01	0	01

11. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO

DEL CONDUCTOR: Vda No. 1 — DEL VEHÍCULO — DEL PEATÓN

DE LA VÍA — DEL PASAJERO

OTRA — ESPECIFICAR ¿CUAL?

12. TESTIGOS

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO

13. OBSERVACIONES

14. ANEXOS

ANEXO 1 (conductores, vehículos) — ANEXO 2 (Victimas, peatones o pasajeros) — OTROS ANEXOS (Fotos y videos)

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	CIUDAD	FIRMA
SI	Hernandez Nicolas Tito	CC	3176141	DBTA	[illegible]	

Powered by CamScanner

17. CROQUIS (BOSQUEJO TOPOGRÁFICO)
INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N°

No. A00 1605019



PUNTO DE REFERENCIA P/R

TABLA DE MEDIDAS

	"A"	"B"	IDENTIFICACIÓN DEL PU
1	14.60	1.20	Ndl. Del Veh 1
2	19.68	0.68	Pies Opuso
3	20.02	0.00	Ndl del Veh 2
4	21.64	0.80	Ndl Trac. Veh 2
5	22.16	1.15	Ndl Trac. Veh 1
6	23.0	1.25	Fin Ndl Frena
7	24.96	1.30	Inic Ndl Frena
8	25.10	1.28	Parte Stop
9	28.65	1.23	Ndl Arrastre
10			
11	Pto R/O. 15.2 mts		
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

LONG. HUELLAS

N°	METROS	CM	TIPO DE HUELLA
		196	Huella Frenado

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No	PLACA	ENTIDAD	FIRMA
SI	Hernando Tovar Forero	CC	3110141	095719	Rm	

16. CORRESPONDIÓ
NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN: 1 | 1 | 0 0 1 | 6 0 0 | 0 0 2 8 | 2 0 2 3 | 0 3 8 0 3

Dto | Municipio | Ent | U. receptora | Año | Consecutivo

Long ° ' "
Lat ° ' "
ESCALA
PLANO
FECHA

	VÍA 1	VÍA 2
RADIO		
PERALTE		
PENDIENTE		

ORIGINAL: AUTORIDAD JURÍDICA DE TRÁNSITO

Powered by CamScanner

USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL

Nº CASO 110016000000

Entidad | Radicado Interno

Número Único de Noticia Criminal: 110016000028 2023 03863

Dpto. | Municipio | Entidad | Unidad Receptora | Año | Consecutivo

INFORME EJECUTIVO – FPJ - 3

Este formato será diligenciado por servidores en ejercicio de funciones de Policía Judicial para reportar actos urgentes

Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	BOGOTÁ D.C	Fecha	2023 MM DD	Hora:	08:08

1. DESTINO DEL INFORME

URI ENGATIVA

2. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE INICIACIÓN

Fecha D 17 M 11 A 2023 Hora 0808 Servidor contactado

Ministerio Público enterado

3. PRESUNTA CONDUCTA PUNIBLE

1 LESIONES PERSONALES EN ACCIDENTE DE TRANSITO

4. LUGAR DE LOS HECHOS

Dirección Avenida ciudad de cali, con ISA

Barrio Andalucia Zona

Localidad Kennedy Vereda

Caracteristicas VIA PUBLICA

5. NARRACIÓN DE LOS HECHOS (En forma cronológica, y concreta)

Fecha de los hechos 17-11-2023 Aproximadamente 07:40 horas

El dia de hoy 17-11-2023 siendo aproximadamente las 07:50 horas la central de radio me informa de un accidente de transito en la Avenida ciudad de cali con ISA al cual me dirijo al llegar al lugar de los hechos sentido Sur-Norte carril izquierdo se encuentra una volqueta de placa SVM169 marca international modelo 2012 Color blanco servicio publico se presenta Conductor el señor Alfredo Novoa Paramo cc 80275845 de 60 años ileso y al motocicleta de placa DBG05 marca SUZUKI. Color Azul Servicio particular modelo 1995 Conducida por el señor Ruben Dario Carrillo Ariza cc 88231127 de 46 años el cual fallece en via procedo a realizar el acordonamiento de la escena se realiza actos urgente informe de transito A001605019 con una hipotesis 121 para la volqueta procedo a realizar la inmovilizacion de los vehiculos para dejarlos a disposicion de Fiscalia 93 de vida, posteriormente translado al Conductor de la volqueta a medicina legal para la realizacion de la prueba de embriaguez Posteriormente nos trasladamos a la seccional de transito y transporte para entregar los Actos urgente. Aproximadamente a las 11:55 horas entregando cadenas

Powered by CamScanner

de custodia, informe hasta inventario, resultado prueba Embriaguez Solicitud de expedición Acta de compromiso. entregando a el amigo de Turno. mi intendente Caro Herrera yair. para dejar a disposición a la unidad de vida Fiscal 33 palogueman.
Al lugar de los hechos llega los amigos a realizar la inspección en el lugar de los hechos. realizando lo correspondiente.

6. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL INDICIADO N° 1

¿Capturado? SI [ ] NO [ ] Fecha D [ ][ ] M [ ][ ] A [ ][ ][ ][ ] Hora: _____

Lugar de Reclusión: _____

Fecha en que es puesto a disposición del Fiscal D [ ][ ] M [ ][ ] A [ ][ ][ ][ ] Hora: [ ][ ][ ][ ]

Primer nombre: Alfredo Segundo nombre: _____

Primer apellido: Navas Segundo apellido: Paramo

Documento de Identidad C.C [Y] Otra [ ] No. 80275845 de villeta

Edad: 60 años: Género: M Y F __ Fecha de nacimiento: D 18 M 08 A 1963

Lugar de nacimiento: Quebradanegra - Cundinamarca Grado Escolaridad 3° Bachiller

Profesión u oficio Conductor Estado civil Union libre

Dirección Carrera 4 # 22A-80 Manzana 1 casa 34 Teléfono 3142483571

6.1 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL INDICIADO N° 2

Primer nombre: _____ Segundo nombre: _____

Primer apellido: _____ Segundo apellido: _____

Documento de Identidad C.C [ ] Otra [ ] No. _____ de _____

Edad: [ ][ ] años: Género: M __ F __ Fecha de nacimiento: D [ ][ ] M [ ][ ] A [ ][ ][ ][ ]

Lugar de nacimiento: _____ Grado Escolaridad _____

Profesión u oficio _____ Estado civil _____

Dirección _____ Teléfono _____

Powered by CamScanner

USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL

N° CASO 1 1 0 0 1 6 0 0 0 0 -

6.3 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL INDICIADO N°3

Primer nombre: _____ Segundo nombre: _____

Primer apellido: _____ Segundo apellido: _____

Documento de Identidad C.C. ☐ Otra _____ No. _____ de _____

Edad: ☐☐ años: Género: M ___ F ___ Fecha de nacimiento: D ☐☐ M ☐☐ A ☐☐☐☐

Lugar de nacimiento: _____ Grado Escolaridad _____

Profesión u oficio _____ Estado civil _____

Dirección _____ Teléfono _____

7. DATOS DE LA VÍCTIMA N° 1

Primer nombre Ruben Segundo nombre Dario

Primer apellido Camilo Segundo apellido Anaya

Documento de Identidad C.C ☑ Otra _____ No. 88231127 De Cucuta

Edad: 46 años. Género: M X F ___ Fecha de nacimiento: D 25 M 09 A 1971

Lugar de nacimiento País Colombia Departamento Atlantico Municipio Barranquilla

Profesión u oficio N/A Estado civil N/A

Dirección N/A Teléfono N/A

7.1. DATOS DE LA VÍCTIMA N° 2

Primer nombre _____ Segundo nombre _____

Primer apellido _____ Segundo apellido _____

Documento de Identidad C.C ☐ Otra _____ No. _____ De _____

Edad: ☐☐ años. Género: M ___ F ___ Fecha de nacimiento: D ☐☐ M ☐☐ A ☐☐☐☐

Lugar de nacimiento País _____ Departamento _____ Municipio _____

Profesión u oficio _____ Estado civil _____

Dirección _____ Teléfono _____

7.2. DATOS DE LA VÍCTIMA N° 3

Primer nombre _____ Segundo nombre _____

Primer apellido _____ Segundo apellido _____

Documento de Identidad C.C ☐ Otra _____ No. _____ De _____

Edad: ☐☐ años. Género: M ___ F ___ Fecha de nacimiento: D ☐☐ M ☐☐ A ☐☐☐☐

Lugar de nacimiento País _____ Departamento _____ Municipio _____

Profesión u oficio _____ Estado civil _____

Dirección _____ Teléfono _____

Powered by CamScanner

7.9. DATOS DE LA VÍCTIMA N° 4

Primer nombre _____ Segundo nombre _____

Primer apellido _____ Segundo apellido _____

Documento de Identidad C.C ☐ Otra _____ No. _____ De _____

Edad: ___ años. Género: M ___ F ___ Fecha de nacimiento: D ___ M ___ A _____

Lugar de nacimiento País _____ Departamento _____ Municipio _____

Profesión u oficio _____ Estado civil _____

Dirección _____ Teléfono _____

8. DILIGENCIAS ADELANTADAS

VEHÍCULO(S) INMOVILIZADO(S) EN PATIOS DE FISCALÍA DE ÁLAMOS SE ENTREGA OFICIO DE SOLICITUD EXPERTICIO TÉCNICO A LOS CONDUCTORES SI-NO SE REALIZA ACTA DE COMPROMISO AL CONDUCTOR INDICIADO SI-NO SE REALIZA PRUEBA DE EMBRIAGUEZ SI-NO SE NOTIFICA DERECHOS DE VICTIMAS AL LESIONADO O SUS FAMILIARES SI-NO SE REALIZA ENTREVISTA A TESTIGOS SI-NO SE SOLICITA COPIA DE LA HISTORIA MEDICA DEL LESIONADO SI-NO

9. DESCRIPCIÓN DE LOS EMP Y EF RECOLECTADOS (Indique sitio de remisión bajo Cadena de Custodia)

01 volqueta + 01 motocicleta

10. VEHÍCULOS

Vehículo-Marca	Clase	Color	Propietario	Placas
Internacional	Volqueta	Blanco	Transporte Agudelo	SVM169
SUZUKI	Motocicleta	Azul	Novoa Peralta Rosa	DGG05

11. ANEXOS

INFORME DE PRIMER RESPONSABLE SI-NO, INFORME DE ACCIDENTE N° A001605019 ANEXO VICTIMAS NO ANEXO VEHÍCULOS NO ACTAS DE COMPROMISOS SI-NO DERECHOS DE LAS VICTIMAS SI-NO DICTAMEN MEDICO LEGAL AL CONDUCTOR NO LESIONADO SI-NO HISTORIA CLÍNICA SI-NO SOLICITUD DE EXPERTICIO TÉCNICO A VEHÍCULOS SI-NO COPIA DE CADENAS DE CUSTODIA SI-NO COPIA DOCUMENTOS VEHÍCULOS Y CONDUCTORES SI-NO

12. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
Fabio Hernandez la verde.		3110141	PONAL
Cargo	**Teléfono / Celular**	**Correo electrónico**	**Firma**
INTEGRANTE UNIDAD DE TRANSITO	3206423217	@CORREO.POLICIA	

El servidor de policía judicial, está obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley.

Powered by CamScanner

0150

NOVOA PERILLA ROSA MARIA

XXX

24.119.594 SOMONDOCO

CENTRO

SOMONDOCO

MATRICULA GUATEQUE

X X

21 12 95

DUG-05 SUZUKI AX-100

MOTOCICLETA AZUL

PARTICULAR CROSS

E103-811922 NO

BETIA-SC8148 NO 02

XXX 100/1010531

X

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 88231127

RUBEN DARIO CARRILLO ARIZA

FECHA DE NACIMIENTO 25-09

FECHA DE EXPEDICIÓN 23-09-2022

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH

SIRVA ESTA PARA DAR

BANGRE-RH O-

CATEGORIAS AUTORIZADAS			
CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	23-09-2033	PARTICULAR

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03005962774

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUIP 88.231.127

CARRILLO ARIZA

APELLIDOS

RUBEN DARIO

NOMBRES

FECHA DE NACIMIENTO 25-SEP-1977

BARRANQUILLA

(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 O- M

ESTATURA G.S. RH SEXO

02-JUL-1996 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

ALEXANDER VEGA ROCHA

A-1500150-01290575-M-0088231127-2022041 0078790544A 1 8504282733

Powered by CamScanner

USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL

Nº CASO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10008566052

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
SVM169	INTERNATIONAL	7600	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.831	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16850

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
35285150	N	587398

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
******	N	587398	N

PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES / IDENTIFICACION

TRANSPORTES AGUDELO LOPEZ SAS — NIT 900507853

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
9	******	0

DECLARACION DE IMPORTACION	NE	FECHA IMPORT	PUERTAS
482011000204320	I	14/06/2011	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
23/07/2011	06/12/2014	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUND/VILLETA

LT01005277530

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 80275845

NAVAS PARAMO

SANGRE RH

A+

CATEGORIAS AUTORIZADAS			
CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B3	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA, BUS Y ARTICULADO	18-08-2029	PARTICULAR
C3	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA, BUS Y ARTICULADO	18-08-2024	PUBLICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.275.845

NAVAS PARAMO

APELLIDOS

ALFREDO

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-AGO-1962

QUEBRADANEGRA

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

ESTATURA

08-OCT-1981 VILLETA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

A-1520800-39110252-M-0080275845-20070917 0265707260M02

Powered by CamScanner

JUDICIAL.

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B3	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA, BUS Y ARTICULADO	18-08-2029	PARTICULAR
C3	AUTOMOVIL, MOTOCARRO CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA, BUS Y ARTICULADO	18-08-2024	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC02004756684

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 80275845
NOMBRE
ALFREDO NAVAS PARAMO
FECHA DE NACIMIENTO
18-08-1963
GRUPO SANGUINEO Y RH
A+
FECHA DE EXPEDICION
18-05-2021
RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
STRIA DE TTOYTTE PASO-CESAR

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE
POTENCIA HP
0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
48201100020432O
VE
FECHA IMPORT.
14/06/2011
PUERTAS
2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
FECHA MATRICULA
23/07/2011
FECHA EXP. LIC. TTO.
06/12/2014
FECHA VENCIMIENTO
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUND/VILLETA

LT01005277530

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No, 10008566052

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
SVM169	INTERNATIONAL	7600	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.831	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16850

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
35285150	N	587398

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
	N	587398	N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES
TRANSPORTES AGUDELO LOPEZ SAS
IDENTIFICACIÓN
NIT 900507853

[redacted]@hotmail.com la cual actua durante la

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 167276190

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CARMOTOS MIX

NIT: 901448044

No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-091

Fecha de expedición: 2023/07/20

Fecha de vencimiento: 2024/07/20

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SVM169

CLASE: VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 2012

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10831

NRO. MOTOR: 35285150

NRO. CHASIS: 587398

VIN: 587398

LÍNEA: 7600

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORTES AGUDELO LOPEZ SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

JHOAN FABIAN HEREDIA VALDERRAMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 167276190

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CARMOTOS MIX

NIT:	901448044	**No. de Certificado de Acreditación:**	21-CDA-091
Fecha de expedición:	2023/07/20	**Fecha de vencimiento:**	2024/07/20

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SVM169	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	INTERNATIONAL	**MODELO:**	2012
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	10831	**NRO. MOTOR:**	35285150
NRO. CHASIS:	587398	**VIN:**	587398
LÍNEA:	7600		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORTES AGUDELO LOPEZ SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

JHOAN FABIAN HEREDIA VALDERRAMA

Powered by CamScanner

USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL

Nº CASO

Indicado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 80.275.845
NAVAS PARAMO
APELLIDOS
ALFREDO
NOMBRES
FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 18-AGO-1963
QUEBRADANEGRA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
08-OCT-1981 VILLETA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

A-1523800-39149252-M-0080275845-20070917 02657 07260N 02 158240073

...com la cual actúa durante la

Powered by CamScanner

USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL

Nº CASO

ACTA DE COMPROMISO

Departamento: CUNDINAMARCA **Municipio: BOGOTA**

Día _____ **Mes** _____ **Año** 20__ **Hora:** _____

A la hora y fecha dejo constancia que quedo plenamente enterado por parte de los señores policiales que debo presentarme ante la fiscalía, o autoridad, que me solicite y las veces que sea necesario por ser indiciado y/o victima en el proceso que se me adelanta por LESIONES EN ACCIDENTE DE TRANSITO y que mis datos son tomados de la siguiente forma:

NOMBRES Y APELLIDOS Alfredo Navas Paramo

CEDULA CIUDADANIA 80275845 **De** Villeta

LUGAR DE NACIMIENTO Cundinamarca Quebradanegras

FECHA DE NACIMIENTO 18 Agosto 1963 **Años** 60

ESTADO CIVIL Union libre.

GRADO DE INSTRUCCIÓN 3º Bachiller.

OCUPACION Conductor

DOMICILIO Carrera 4 # 22A -80 manzana 1 casa 34 Bozcania - Cesar

BARRIÓ Matias Velez. **LOCALIDAD** Cesar.

TELOFONOS 3142483571

EMAIL _____

DIRECCION LABORAL _____ **LOCALIDAD** _____

TELEFONO LABORAL _____

NOMBRE DEL PADRE _____

NOMBRE DE LA MADRE Blanca Helena Paramo

FIRMA DE CONFORMIDAD:

Alfredo Navas Paramo
CC 80275845

INDICE DERECHO

...la cual actua durante la

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
UNIDAD BÁSICA UPJ PUENTE ARANDA

DIRECCIÓN: Carrera 40 No. 10 A - 08. BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.
TELEFONO: 57 6014069977 Ext.1905-1910

INFORME PERICIAL DE CLÍNICA FORENSE
Número único de informe: UBBOGUP-DRBO-40562-2023

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ D.C.. 17 de noviembre de 2023
OFICIO PETITORIO:	No. 9477 - 2023-11-17. Ref: -
AUTORIDAD SOLICITANTE:	FABIO HERNÁNDEZ LAVERDE ESTACIÓN METROPOLITANA DE TRÁNSITO POLICIA NACIONAL
AUTORIDAD DESTINATARIA:	FABIO HERNÁNDEZ LAVERDE ESTACIÓN METROPOLITANA DE TRÁNSITO POLICIA NACIONAL Carrera 36 No. 11- 62 BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.
NOMBRE EXAMINADO:	**ALFREDO NAVAS PÁRAMO**
IDENTIFICACIÓN:	CC 80275845
EDAD REFERIDA:	60 años
ASUNTO:	Embriaguez

Metodología:

• Aplicación del método científico en el desarrollo de la valoración clínica y posterior toma de pruebas paraclínicas cuando sea necesario, que deberán ser utilizadas y analizadas en el contexto específico de cada caso, como se establece en la guía para la determinación clínica forense del estado de embriaguez aguda Código: DG-M-GUÍA-27 Versión: 02 de 2 de diciembre de 2015.

Examinado hoy viernes 17 de noviembre de 2023 a las 11:34 horas en Reconocimiento Médico Legal. Previa explicación de los procedimientos a realizar en la valoración, la importancia de los mismos para el proceso judicial o administrativo, se diligencia el consentimiento informado, se toma firma y huella dactilar del índice derecho del examinado en el consentimiento informado

INFORMACIÓN ADICIONAL AL COMENZAR EL ABORDAJE FORENSE: Aporta OFICIO PETITORIO.

Hecho que se investiga: Accidente de Tránsito - Conductor
Fecha y hora en que la autoridad conoció el hecho: 2023-11-17 08:08
Fecha y hora de los hechos: 2023-11-17 07:50

RELATO DE LOS HECHOS:

El examinado refiere que " Iba en una volqueta y en la avenida Cali cogi el carril izquierdo y me adelantaron varias motos y senti que algo quedo por debajo, era un motociclista, fue hoy como a las 7:45 de la mañana.".

ANTECEDENTES: Médico legales: no refiere . Patológicos: no refiere . Quirúrgicos: Reducción de fractura de clavicula izquierda . Traumáticos: fractura de clavicula izquierda 2019. Hospitalarios: no refiere . Psiquiátricos: no refiere . Toxicológicos: no refiere .

REVISIÓN POR SISTEMAS

LIZ CATHERINE ABELLA TORRES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO FORENSE

Powered by CamScanner

Refiere no haber consumido sustancias alcoholicas en las ultimas 24 horas. Niega consumo de otras sustancias psicoactivas. No tabaquismo. No refiere antecedentes farmacológicos.
EXAMEN DE EMBRIAGUEZ:
- Presentación, porte, actitud, conducta motriz: Adecuada presentación personal, tranquilo, colaborador.
- Olores asociados: Aliento Alcohólico Negativo.
- Sensorio: Estado de conciencia alerta.
- Orientación: orientado en las tres esferas mentales.
- Atención normal (euprosexia).
- Memoria: conservada.
- Afecto: apropiado.
- Lenguaje: Flujo de lenguaje normal. Disartria negativa.
- Alteraciones del pensamiento, sensopercepción inteligencia, juicio y raciocinio, introspección: sin alteraciones.
- Piel y mucosas: sin alteraciones, mucosa oral húmeda.
- Ojos: Pupilas de diámetro normal. Reflejo fotomotor normal. Convergencia ocular normal.
*Coordinación Motora, Equilibrio y Marcha:
- Pruebas de movimiento punto a punto (dedo-nariz; dedo-dedo): Normales.
- Test de movimientos rápidos alternos: Normal.
- Prueba de Romberg: Normal.
- Prueba de marcha en Tandem (punta-talón): Normal.
- Prueba de marcha en las puntas de los pies y en los talones: Normal.
* Evaluación de Nistagmus:
- Nistagmus Espontáneo: Ausente,
- Prueba de nistagmus a mirada extrema: Ausente
- Prueba de nistagmus post rotacional: Ausente.

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES
Los anteriores hallazgos son compatibles con embriaguez clínica aguda negativa, y son lo suficientemente evidentes para el diagnóstico y hace innecesaria la toma de muestras para laboratorio.

Se entrega original del informe pericial realizado como lo solicita en su oficio petitorio, para que sea entregado en su despacho, una copia reposa en nuestros archivos

Atentamente,

LIZ CATHERINE ABELLA TORRES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO FORENSE

Aportamos a la justicia en favor de la vida

NOTA: Este informe pericial fue elaborado a solicitud de autoridad competente con destino al proceso penal indicado en el oficio de remisión, no reemplaza ni homologa a la incapacidad laboral.

Powered by CamScanner

USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL

Nº CASO 110016000000

Entidad

Radicado

Número Único de Noticia Criminal

Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo
11	001	6	000	2023	038013

SOLICITUD ANÁLISIS DE EMP Y EF - FPJ – 12

Este formato será diligenciado por Policía Judicial

Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	BOGOTA	Fecha	2023	11	17	Hora				

1. DESTINO DE LA SOLICITUD

UNIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL SETRA MEBOG

2. EMP Y EF OBJETO DE EXAMEN (descripción conforme a lo registrado en el formato de Rótulo y Registro de Cadena de Custodia).

PLACA:	SVM169
CHASIS/SERIE/MARCO:	587398
MOTOR:	3328150
MARCA:	International
MODELO:	2012
CLASE:	Volqueta
SERVICIO:	Publico
COLOR:	Blanco

Alfredo David 80275845

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

3. EXAMEN SOLICITADO

EXPERTICIO TÉCNICO

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

4. AUTORIDAD A QUIÉN SE LE REMITEN LOS RESULTADOS

Fiscalía/Entidad	URI DE Seccional de vida Fiscalia 33
Dirección	Paloquemao
Delito/Conducta	LESIONES CULPOSAS ART. 120 C.P.

5. OBSERVACIONES (relacionar información útil del caso)

EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA BAJO CUSTODIA EN EL PARQUEADERO ÚNICO DE LA FISCALÍA

TURNO:

HORA:

FECHA:

PATIOS ÁLAMOS CALLE 63# 94-93 ANTES DE LAS 07:00 HORAS. NO TIENE COSTO NI LOS PATIOS NI LA GRUA.

6. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
Fabio Hernando Valencia		3110141	PONAL SETR-MEBOG
Cargo	Dirección	Teléfono / Celular	Correo electrónico
Móvil 8-9 Alma	CARRERA 36 # 11- 62	3648130	
Firma			

7. PERSONA QUE RECIBE LA SOLICITUD

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
Cargo	Dirección	Teléfono / Celular	Firma
Fecha Recibido	Hora recibido		
AAAA-MM-DD			

El servidor de policía judicial, está obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley

Powered by CamScanner

USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL

Nº CASO 1 1 0 0 1 6 0 0 0 2 0 2 3 0 6 0 3

Entidad | Radicado interno | Número Único de Noticia Criminal: 1 1 0 0 1 6 0 0 0 2 0 2 3 0 6 0 3 (Dpto | Municipio | Entidad | Unidad Receptora | Año | Consecutivo)

SOLICITUD ANÁLISIS DE EMP Y EF - FPJ – 12

Este formato será diligenciado por Policía Judicial

Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	BOGOTÁ	Fecha	23 11 17	Hora	

1. DESTINO DE LA SOLICITUD

UNIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL SETRA MEBOG

2. EMP Y EF OBJETO DE EXAMEN (descripción conforme a lo registrado en el formato de Rótulo y Registro de Cadena de Custodia).

PLACA:	DQG05
CHASIS/SERIE/MARCO:	BE11A-SC8148
MOTOR:	E103-811922
MARCA:	SUZUKI
MODELO:	1995
CLASE:	Motocicleta
SERVICIO:	Particular
COLOR:	AZUL

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

3. EXAMEN SOLICITADO

EXPERTICIO TÉCNICO

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

4. AUTORIDAD A QUIÉN SE LE REMITEN LOS RESULTADOS

Fiscalía/Entidad	URI DE Seccional de vida Fiscalía 33
Dirección	Paloquemao
Delito/Conducta	LESIONES CULPOSAS ART. 120 C.P.

5. OBSERVACIONES (relacionar información útil del caso)

EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA BAJO CUSTODIA EN EL PARQUEADERO ÚNICO DE LA FISCALÍA

TURNO:

HORA:

FECHA:

PATIOS ÁLAMOS CALLE 63# 94-93 ANTES DE LAS 07:00 HORAS. NO TIENE COSTO NI LOS PATIOS NI LA GRÚA.

6. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
Fabio Hernandez la verde		3110141.	PONAL SETR-MEBOG
Cargo	Dirección	Teléfono / Celular	Correo electrónico
Móvil Alma B-9.	CARRERA 36 # 11- 62	3648130	
Firma			

7. PERSONA QUE RECIBE LA SOLICITUD

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
Cargo	Dirección	Teléfono / Celular	Firma
Fecha Recibido AAAA-MM-DD	Hora recibido		

El servidor de policía judicial, está obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley.

Powered by CamScanner

USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL

Nº CASO 110016000028202303803

REGISTRO CADENA DE CUSTODIA - FPJ - 8

2. No. ID: A001605019

1. NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

11	001	60000	28	2023	038	03
DPTO.	MUNICIPIO	ENTIDAD	UNIDAD	AÑO	CONSECUTIVO	

3. No de HISTORIA CLÍNICA (*)

4. DOCUMENTACIÓN ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA

H	R	E	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA DE CIUDADANÍA	ENTIDAD	FIRMA
X	X		SI. Fabio Hernandez Laverde.	3110141	PONAL	202 -11- 17
						AA -MM-DD
						AA -MM-DD

5. DESCRIPCIÓN ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA

01 Motocicleta color azul, marca suzuki para DQGOS servicio particular

Convenciones

(*) Para ser diligenciado por la entidad Prestadora de Salud que recolecte el Elemento(s) Material(es) Probatorio(s) y Evidencia Física

H,R,E= Marque con una X si corresponde a quien Halló, Recolectó Embaló el EMP y EF, respectivamente. Se puede marcar una o varias opciones para un mismo nombre según sea el caso.

Los formatos de RÓTULO ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA / REGISTRO CADENA DE CUSTODIA / FORMATO ADICIONAL REGISTRO CADENA DE CUSTODIA tienen FPJ - 7 y FPJ - 8 por codificación para control de documentos. Los formatos FPJ - 7y FPJ - 8 NO son exclusivos para la Función de Policía Judicial.

...la cual actua durante la ...

Hoja No. ___ de ___

Versión 09/06/05

Powered by CamScanner

6. REGISTRO DE CONTINUIDAD ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA

FECHA (AAAAMMDD)	HORA	NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE EL EMP y EF	CÉDULA DE CIUDADANÍA	ENTIDAD	CALIDAD EN LA QUE ACTÚA		PROPÓSITO DEL TRASLADO (Almacenamiento, Análisis; Presentación audiencia, Consulta, Disposición final)	ESTADO EN QUE SE RECIBE EL EMBALAJE O CONTENEDOR DEL EMP Y EF	FIRMA
					C (custodio)	P (perito)			
20231117		Jhony ARIZA.	1073853320	GVP	x		TRASLADO	MALO	

7. PARA SER DILIGENCIADO POR EL TÉCNICO EN PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR HOMOLOGADA "PIPH"

¿PRACTICÓ PRUEBA PRELIMINAR?

SI ___ NO ___

CANTIDAD DE MUESTRAS TOMADAS

Número del Rótulo(s)

8. OBSERVACIONES(*)

RADA: FUZ 416 MOVIL: 196

Nota:
1) Nunca interrumpa el Registro de Cadena de Custodia
2) El Registro de Cadena de Custodia siempre debe acompañar a los Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física
3) Si esta hoja no alcanza para diligenciar el REGISTRO DE CONTINUIDAD ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA, utilizar FORMATO ADICIONAL REGISTRO CADENA DE CUSTODIA - FPJ - 8
4) (*) Cuando se registran observaciones se debe escribir el nombre de quien la realiza y la fecha

Versión: 04
Aprobación: 2018-04-18 CNPJ
Publicación: 2018-12-27

Powered by CamScanner

Entidad	Radicado	Dpto	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo
		11	001	6000	02	2023	03803

SOLICITUD ANÁLISIS DE EMP Y EF - FPJ – 12

Este formato será diligenciado por Policía Judicial

Departamento	Cundinamarca	Municipio	Bogotá	Fecha	2023	11	17	Hora	1948

1. DESTINO DE LA SOLICITUD

Señores
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Departamento de Patología
Ciudad Bogotá D.C

2. EMP Y EF OBJETO DE EXAMEN (descripción conforme a lo registrado en el formato de Rótulo y Registro de Cadena de Custodia).

UN CUERPO SIN VIDA DE SEXO MASCULINO

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada

3. EXAMEN SOLICITADO

Necropsia médico legal.
Determinación de causas de la muerte
Exámenes toxicológicos - psicofármacos, alcohol
Determinación de otras lesiones no apreciables a simple vista
Necrodactilia, identificación plena y los demás estudios que determine el INML y CF.

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

4. AUTORIDAD A QUIÉN SE LE REMITEN LOS RESULTADOS.

Fiscalía/Entidad	Fiscalía 33 Unidad de Vida
Dirección	Carrera 28ª # 18ª - 67
Delito/Conducta	Homicidio en accidente de tránsito

5. OBSERVACIONES (relacionar información útil del caso)

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada

6. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
IT. JOHAN JAIR CARO HERRERA		CC 80.858.069	Policía Nacional
Cargo	Dirección	Teléfono / Celular	Firma
COORDINADOR OMEGA 3	Carrera 36 # 11-62 Puente Aranda	3648130 EXT 5220	

7. PERSONA QUE RECIBE LA SOLICITUD

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
Edgar Ovalle		3238139	
Cargo	Dirección	Teléfono / Celular	Firma
Asesuh	CL 7 A 17 61	4006912	
Fecha Recibido	Hora recibido		
2023-11-18	02:20		

El servidor de policía judicial, está obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley.

Versión: 03
Aprobación: 2018-09-06 CPJ
Publicación: 2018-12-27

en calidad de defensor de confianza

apto 303 teléfono 3138904245 e-mail mauricioprieto100@hotmail.com la cual actua durante

Versión 09/06/05

Hoja No. ___ de ___

Powered by CamScanner

REGISTRO CADENA DE CUSTODIA - FPJ - 8

2. No. ID

A	0	0	1	6	0	5	0	1	9

1. NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	2	3	0	3	8	0	3
DPTO.		MUNICIPIO		ENTIDAD		UNIDAD						AÑO				CONSECUTIVO				

3. No de HISTORIA CLÍNICA (*)

4. DOCUMENTACIÓN ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA

H	R	E	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA DE CIUDADANÍA	ENTIDAD	FIRMA
X	X		SI. fabio Hernandez lacerda	3110141	PONAL	2023 - 11 - 17 AA -MM-DD
						AA -MM-DD

5. DESCRIPCIÓN ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA

01 Volqueta de placas: SUM169, de marca: Internacional, de color Blanco modelo: 2012 de Servicio: Publico

Convenciones

(*) Para ser diligenciado por la entidad Prestadora de Salud que recolecte el Elemento(s) Material(es) Probatorio(s) y Evidencia Física

H,R,E= Marque con una X si corresponde a quien Halló, Recolectó Embaló el EMP y EF, respectivamente. Se puede marcar una o varias opciones para un mismo nombre según sea el caso.

Los formatos de RÓTULO ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA / REGISTRO CADENA DE CUSTODIA / FORMATO ADICIONAL REGISTRO CADENA DE CUSTODIA tienen FPJ-7 y FPJ-8 por codificación para control de documentos. Los formatos FPJ-7 y FPJ-8 NO son exclusivos para la Función de Policía Judicial.

apto 303 teléfono 3138904245 e-mail mauricioprieto100@hot

Powered by CamScanner

6. R

6. REGISTRO DE CONTINUIDAD ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA

FECHA								HORA	NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE EL EMP y EF	CÉDULA DE CIUDADANÍA	ENTIDAD	CALIDAD EN LA QUE ACTÚA		PROPÓSITO DEL TRASLADO (Almacenamiento, Análisis; Presentación audiencia, Consulta, Disposición final)	ESTADO EN QUE SE RECIBE EL EMBALAJE O CONTENEDOR DEL EMP Y EF	FIRMA
A	A	A	A	M	M	D	D					C (custodio)	P (perito)			
2	0	2	3	1	1	1	7		JHONY ARIZA	1023853370	GYP	X		TRASLADO	REGULAR	JHONY A.

7. PARA SER DILIGENCIADO POR EL TÉCNICO EN PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR HOMOLOGADA "PIPH"

¿PRACTICÓ PRUEBA PRELIMINAR?

SI | | NO | |

CANTIDAD DE MUESTRAS TOMADAS

Número del Rótulo(s)

8. OBSERVACIONES(*)

PLACA FUZ 416 MÓVIL : 196

Nota:
1) Nunca interrumpa el Registro de Cadena de Custodia
2) El Registro de Cadena de Custodia siempre debe acompañar a los Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física
3) Si esta hoja no alcanza para diligenciar el REGISTRO DE CONTINUIDAD ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA, utilizar FORMATO ADICIONAL REGISTRO CADENA DE CUSTODIA - FPJ - 8
4) (*) Cuando se registren observaciones se debe escribir el nombre de quien la realiza y la fecha

Versión: 04
Aprobación: 2018-04-16 CNPJ
Publicación: 2018-12-27

Powered by CamScanner

G Y P BOGOTÁ S.A.S.	CÓDIGO	GO - F - 11	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de Movilidad
INVENTARIO DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO	VERSIÓN	2	
	FECHA	18 - 04 - 2022	

PLACA GRÚA | No. DE MÓVIL | HORA INMOVILIZACIÓN | FECHA (DÍA / MES / AÑO)

CONSECUTIVO DE SELLO
INICIAL
FINAL

No.F 82887

DIRECCIÓN INICIAL _____ DIRECCIÓN FINAL _____ PATIO TRANSITORIO ☐ OTRO ☐

DATOS VEHÍCULO — PLACA | MARCA | COLOR (AMARILLO, ROJO, NEGRO, GRIS, BLANCO, AZUL, OTRO, CUÁL?)

TIPO DE VEHÍCULO: LIVIANO ☐ MEDIANO ☐ PESADO ☐
TIPO DE SERVICIO: PARTICULAR ☐ PÚBLICO ☐ OFICIAL ☐ OTRO ☐
CLASE DE VEHÍCULO: _____ SEGÚN RESOLUCIÓN 062 DE 2018

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

PARTE DELANTERA			ESTADO							
No.	ELEMENTO	CANT.	B	M	R	D	C	I	RT
01	BÓMPER								
02	CAPOT								
03	FAROLAS								
04	DIRECCIONALES								
05	PARABRISAS								
06	EMBLEMAS								

PARTE IZQUIERDA			ESTADO							
No.	ELEMENTO	CANT.	B	M	R	D	C	I	RT
07	LLANTAS								
08	PUERTAS								
09	ESPEJO								
10	VIDRIOS								
11	CHAPA								
12	GUARDABARROS								

PARTE TRASERA			ESTADO							
No.	ELEMENTO	CANT.	B	M	R	D	C	I	RT
13	BÓMPER								
14	PARABRISAS								
15	PUERTA BAUL								
16	STOPS								
17	DIRECCIONALES								
18	EMBLEMA								
19	TAPA GASOLINA								

PARTE DERECHA			ESTADO							
No.	ELEMENTO	CANT.	B	M	R	D	C	I	RT
20	LLANTAS								
21	PUERTAS								
22	ESPEJO								
23	ANTENA								
24	VIDRIOS								
25	CHAPA								
26	GUARDABARROS								

MOTOCICLETA Y / O SIMILARES			ESTADO							
No.	ELEMENTO	CANT.	B	M	R	D	C	I	RT
01	TANQUE GASOLINA								
02	SILLÍN								
03	EXOSTO								
04	ESPEJOS								
05	CARENAJE								
06	TACÓMETRO								
07	LLANTAS								
08	LUCES								
09	STOPS								
10	MANUBRIO								
11	TENEDOR								
12	CASCOS								
13	CAMBIOS								
14	MARCO No.								

ESTADO: Bueno [B] Malo [M] Regular [R] Dañado [D] Completo [C] Incompleto [I] Roto [RT]

EL VEHÍCULO SE ENCONTRÓ: Abierto ☐ Cerrado ☐ Estrellado ☐
EL VEHÍCULO PRESENTA: Abolladuras ☐ Rayones ☐ Faltan partes ☐ Otro ☐

ELEMENTOS OBSERVADOS DENTRO DEL VEHÍCULO: _____

NOMBRE DEL AGENTE DE TRÁNSITO _____ PLACA AGENTE ☐☐☐☐☐☐☐

FIRMAS _____ AGENTE DE TRÁNSITO _____ NOMBRE DEL CONDUCTOR GRÚA

OBSERVACIONES: _____

FIRMA _____ FIRMA _____

NOMBRE Y CÉDULA OPERARIO DE GRUA QUE ENTREGA

NOMBRE Y CÉDULA PERSONA QUE RECIBE

NOTA: EN CASO DE ENMENDADURAS Y/O TACHONES ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO

ATENCIÓN AL USUARIO Transversal 93 No. 53 - 51 Alamos - Bogotá D.C. / Celular : 312 4985077 / CONTRATO DE CONCESION No. 2018 - 114

...la cual actúa durante la ...

Tercera Copia: Gnia

Powered by CamScanner

G Y P BOGOTÁ S.A.S.	CÓDIGO	GO - F - 11	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de Movilidad
INVENTARIO DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO	VERSIÓN	2	
	FECHA	18 - 04 - 2022	

PLACA GRÚA	No. DE MÓVIL	HORA INMOVILIZACIÓN	FECHA DÍA	MES	AÑO

CONSECUTIVO DE SELLO

INICIAL

FINAL

No.F 82886

DIRECCIÓN INICIAL _____ DIRECCIÓN FINAL _____ PATIO TRANSITORIO ☐ OTRO ☐

DATOS VEHÍCULO — PLACA: S V M [illegible] — MARCA: [illegible]

COLOR: AMARILLO ☐ ROJO ☐ NEGRO ☐ GRIS ☐ BLANCO ☐ AZUL ☐ OTRO ☐ CUÁL? _____

TIPO DE VEHÍCULO: LIVIANO ☐ MEDIANO ☐ PESADO ☑

TIPO DE SERVICIO: PARTICULAR ☐ PÚBLICO ☑ OFICIAL ☐ OTRO ☐

CLASE DE VEHÍCULO: _____ SEGÚN RESOLUCIÓN 062 DE 2018

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

PARTE DELANTERA			ESTADO						
No.	ELEMENTO	CANT.	B	M	R	D	C	I	RT
01	BÓMPER	1			—				
02	CAPOT	1			—				
03	FAROLAS	2			—				
04	DIRECCIONALES	2			—				
05	PARABRISAS	1			—				
06	EMBLEMAS	1			—				

PARTE DERECHA			ESTADO						
No.	ELEMENTO	CANT.	B	M	R	D	C	I	RT
20	LLANTAS								
21	PUERTAS	1			—				
22	ESPEJO	1			—				
23	ANTENA								
24	VIDRIOS	1			—				
25	CHAPA	1			—				
26	GUARDABARROS								

PARTE IZQUIERDA			ESTADO						
No.	ELEMENTO	CANT.	B	M	R	D	C	I	RT
07	LLANTAS	5			—				
08	PUERTAS	1			—				
09	ESPEJO	1			—				
10	VIDRIOS	1			—				
11	CHAPA	1			—				
12	GUARDABARROS	2			—				

MOTOCICLETA Y / O SIMILARES			ESTADO						
No.	ELEMENTO	CANT.	B	M	R	D	C	I	RT
01	TANQUE GASOLINA								
02	SILLÍN								
03	EXOSTO								
04	ESPEJOS								
05	CARENAJE								
06	TACÓMETRO								
07	LLANTAS								
08	LUCES								
09	STOPS								
10	MANUBRIO								
11	TENEDOR								
12	CASCOS								
13	CAMBIOS								
14	MARCO No.								

PARTE TRASERA			ESTADO						
No.	ELEMENTO	CANT.	B	M	R	D	C	I	RT
13	BÓMPER	1			—				
14	PARABRISAS	1			—				
15	PUERTA BAÚL	1			—				
16	STOPS	2			—				
17	DIRECCIONALES	2			—				
18	EMBLEMA	1			—				
19	TAPA GASOLINA	1			—				

ESTADO: Bueno B | Malo M | Regular R | Dañado D | Completo C | Incompleto I | Roto RT

EL VEHÍCULO SE ENCONTRÓ: Abierto ☐ Cerrado ☐ Estrellado ☐

EL VEHÍCULO PRESENTA: Abolladuras ☐ Rayones ☑ Faltan partes ☐ Otro ☐

ELEMENTOS OBSERVADOS DENTRO DEL VEHÍCULO: _____

NOMBRE DEL AGENTE DE TRÁNSITO _____ PLACA AGENTE ☐☐☐☐☐☐

FIRMAS _____ AGENTE DE TRÁNSITO

MIGUEL [illegible] NOMBRE DEL CONDUCTOR GRÚA

OBSERVACIONES: _____

FIRMA _____ FIRMA _____

NOMBRE Y CÉDULA OPERARIO DE GRÚA QUE ENTREGA

NOMBRE Y CÉDULA PERSONA QUE RECIBE

NOTA: EN CASO DE ENMENDADURAS Y/O TACHONES ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO.

Tercera Copia: Grúa

[illegible] la cual actúa durante la

Hoja No. ___ de ___

Powered by CamScanner

No. Expediente CAD	USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL Nº CASO					
	1 1 0 0 1 6 0 0 0 0 2 8 2 0 2 3 0 3 8 0 3					
	Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo

INTERROGATORIO DE INDICIADO –FPJ-27-

Este formato será utilizado por Policía Judicial

Fecha D 1 7 M 1 1 A 2 0 2 3 Hora 1 2 0 8 Lugar: Carrera 36 No 11 - 62, Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá.

Previamente a la diligencia, conforme a lo establecido el C.P.P., se da a conocer al interrogado el artículo 282: "... que tiene derecho a guardar silencio y que no está obligado a declarar contra si mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad...".

Se le pregunta al Indiciado si entiende su Derecho y renuncia a él SI [ ] NO [XXX]

Nota aclaratoria

Si no renuncia a su derecho, no procede la diligencia, en caso contrario se realiza el Interrogatorio en presencia de su abogado.

Hay presencia de Ministerio Público SI [ ] NO [XXX]

I. DATOS DEL INTERROGADO:

Primer Nombre ALFREDO Segundo Nombre

Primer Apellido NAVAS Segundo Apellido PARAMO

Documento de Identidad C.C [X] otra No. 80.275.845 de QUEBRADANEGRA

Alias

Edad: 6 0 Años. Género: M X F Fecha de nacimiento: D 1 8 M 0 8 A 1 9 6 3

Lugar de nacimiento País COLOMBIA Departamento CUNDINAMARCA Municipio BOGOTA

Profesión Oficio CONDUCTOR

Estado civil UNION LIBRE Nivel educativo BACHILLERATO

Dirección residencia: CARRERA 4 N° 22ª-80 BOSCONIA CESAR Teléfono 3142483571- 3126499854

Dirección sitio de trabajo: Teléfono

Dirección notificación CARRERA 4 N° 22ª-80 BOSCONIA CESAR Teléfono 3142483571- 3126499854

País COLOMBIA Departamento CUNDINAMARCA Municipio BOGOTA

Relación con la victima NINGUNA

E- MAIL: Agudelo633@gmail.com

Usa anteojos: SI [ ] NO [XXX] Usa audifonos SI [ ] NO [XXX]

II. RELATO

Siendo las 12:13 horas se da inicio a la presente diligencia de interrogatorio a indiciado en presencia del señor Abogado MAURICIO PRIETO ORTEGA identificado con cedula de ciudadanía número 80.512.691 de Bogotá con tarjeta profesional número 335135 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de defensor de confianza, con dirección de notificación Carrera 90 bis n° 73ª-57 torre 7 apto 303 teléfono 3138904245 e-mail mauricioprieto100@hotmail.com la cual actúa durante la

Powered by CamScanner

diligencia, en este entendido se pone de presente al señor ALFREDO NAVAS PARAMO su derecho de guardar silencio y se le explica en qué consiste. PREGUNTADO: Entiende usted su derecho. CONTESTADO: Si lo entiendo y me acojo al derecho a guardar silencio, No siendo más el motivo de la presente diligencia se da por terminada el día de hoy 17 de noviembre de 2023 a las 12:15 horas, se lee y firma por quien en ella intervinieron.

Firmas:

SI [X] NO [ ] Cuál? PC

Alfredo Navas Paramo
Firma interrogado
80275845 Villeta

Índice Derecho interrogado

Jessica Melo R
Nombre de Policía Judicial y cargo:

Firma Policía Judicial
POLICIA NACIONAL SETRA - MEBOG

Mauricio Prieto Ortego.
Nombre de Abogado

Firma Abogado

80512691 BIC
Cédula de Abogado

335135
Tarjeta Profesional de Abogado

NO ESTUVO PRESENTE
Nombre de Ministerio Público si estuvo presente

Firma de Ministerio Público

Entidad:

NO ESTUVO PRESENTE
Nombre de Fiscal si estuvo presente

Firma de Fiscal

Despacho No

Powered by CamScanner

| Entidad | Radicado Interno | Número Único de Noticia Criminal | | |

Resguardo Indígena/ Asentamiento	Consejo comunitario[3]	Kumpania[4]	Asentamiento de reincorporación[5]

Ciudad	Cesar · Bosconia	Barrio	Matias ·	Teléfonos	3142483571.
Redes sociales					
Calidad	Indiciado X	Imputado ___	Otro __	¿Cuál?	

2. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE
Urbanizacion matias Bulevar · casa 34. Manzana 1.

3. DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A)	
Nombres y Apellidos	Luz marina Arias ·
Identificación	57. 421. 243.
Edad	60 años
Lugar de Residencia	Aracataca magdalena
Tel. Fijo y Celular	3126499854
Lugar de Trabajo	Hogar
E.P.S.	Suramericana.
Correo electrónico y redes sociales	Luzm. aarias6307 @gmail.com ·

4. HIJOS (Solo mayores de edad. Si son varios ampliar la tabla cuantas veces sea necesario)	
Nombres y Apellidos	Cesar Augusto Novoa Vera.
Identificación	CC. 1077966966.
Edad	36 años.
Lugar de Residencia	Carrera 14 Nº 3-20 Villeta cundinarca.
Tel. Fijo y Celular	3204908230.
Correo electrónico y redes sociales	cesarnova_2010 @hotmail.com.
Lugar de Trabajo	Conductor.
E.P.S.	Salud. total.
Plantel educativo	— o — o —

[3] Territorios colectivos de comunidades negras y/o afrodescendientes
[4] Territorios de la comunidad Rrom
[5] Territorios identificados por los excombatientes: Puntos Transitorios de Normalización de excombatientes de FARC (PTN); Zona Veredal Transitoria de Normalización de excombatientes de FARC (ZVTN); Espacio Territorial de Capacitación y reincorporación de excombatientes de FARC (ETCR); Áreas de Reincorporación Grupal (ARG)

Powered by CamScanner

9. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL			
Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
Jessica Melo Ramirez.		085141	Ponal.
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	Firma
Inv. criminal	6348130	Jessica.melo5028	

El servidor de policía judicial, está obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley.

Powered by CamScanner

1.010.002.779

15 FEB 2000

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)

21 MAYO 2018, BOGOTA D.C.

06 JUN 2033

023065532

1.010.002.530

CARRILLO LUNA

BRAYAN DARIO

FECHA DE NACIMIENTO 16-SEP-1933

CUCUTA

(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

12-OCT-2016 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

Entidad	Radicado Interno	Número Único de Noticia Criminal																			
		1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	2	3	0	3	8	0	3
		Dpto.		Municipio		Entidad		Unidad Receptora				Año					Consecutivo					

SOLICITUD ANÁLISIS DE EMP Y EF - FPJ – 12

Este formato será diligenciado por Policía Judicial

Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	BOGOTA D.C	Fecha	2023	11	27	Hora	0	7	3	0

1. DESTINO DE LA SOLICITUD

ANALISTA DE DAÑOS SETRA MEBOG / SUBINTENDENTE VICTOR GAMARRA

2. EMP Y EF OBJETO DE EXAMEN (descripción conforme a lo registrado en el formato de Rótulo y Registro de Cadena de Custodia).

PLACA:	**DQG-05**
CHASIS/SERIE/VIN/MARCO	
MOTOR:	
MARCA	**SUZUKI**
MODELO:	**1995**
CLASE:	**MOTOCICLETA**
SERVICIO:	**PARTICULAR**
COLOR:	**AZUL**

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

3. EXAMEN SOLICITADO

Descripción de daños, Identificación de guarismos, análisis de seguridad activa y pasiva.

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

4. AUTORIDAD A QUIÉN SE LE REMITEN LOS RESULTADOS

Fiscalía/Entidad	FISCALIA 33 SECCIONAL UNIDAD PRIMERA DE VIDA
Dirección	CARRERA 28 A No 18ª – 67 BLOQUE A PISO 3
Delito/Conducta	HOMICIDIO CULPOSO EN ACCIDENTE DE TRANSITO

5. OBSERVACIONES (relacionar información útil del caso)

El vehículo se encuentra bajo custodia en el parqueadero patio único de accidentes de tránsito de la Secretaria Distrital de Movilidad

TURNO:

HORA: 06:10

FECHA: 2023 - 11 - 29

Requisitos para solicitar peritaje en el patio de Álamos: -Asistir a las 6:30 am para la asignación de turno

-Número de expediente y Fiscalía que inicialmente le correspondió el caso – Informe Policial de Accidente de Transito

El servicio de grúa y parqueadero **OFICIAL** ubicado en la Avenida mutis y/o calle 63 número 94-93 es totalmente gratuito en sentencias t-1000 de 2001 de la Corte Institucional y STP-11138 de 2005 de la Corte Suprema de Justicia. El dia del peritaje debe presentarse a la hora indicada en el mismo patio oficial con cedula de cedula de ciudadania y licencia de transito original y copia, llaves del automotor, copia del informe de tránsito. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos hace necesaria la solicitud de nueva cita.

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

6. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
OSCAR EDUARDO SOTELO URBANO		089989	PONAL
Cargo	Dirección	Teléfono / Celular	Correo electrónico
INVESTIGADOR CRIMINAL	SETRA MEBOG	3123696505	oscar.sotelo@correo.policia.gov.co
Firma			

7. PERSONA QUE RECIBE LA SOLICITUD

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
Esteffany Yorgelis Carrillo Longa		1010002799	PONAL
Cargo	Dirección	Teléfono / Celular	Firma
Aux. ARCHIVO	CARRERA 36 No 11-62	3648130 EXT. 5220	Esteffany Carrillo
Fecha Recibido	Hora recibido		
27-11-2023	03:11 P.M.		

Powered by CamScanner

Entidad	Radicado Interno	Número Unico de Noticia Criminal																			
		1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	2	3	0	3	8	0	3
		Departamento		Municipio		Entidad	Unidad							Año				Consecutivo				

INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO – FPJ - 11

Este informe será rendido por la Policía Judicial

Departamento	Cundinamarca	Municipio	Bogotá	Fecha	2023	11	17	Hora	1	3	0	0

1. DESTINO DEL INFORME

FISCALIA SECCIONAL **43** UNIDAD DE VIDA

Conforme a lo establecido en la normatividad vigente que aplique, me permito rendir el siguiente informe.

2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA

Realizar fijación fotográfica de la inspección a lugar de los hechos, inspección técnica a cadáver y los demás EMP y EF hallados en la escena de lo general a lo particular.

3. DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA ACTUACIÓN

Zona: Urbana XXX Rural _____	Nombre o número de comuna / localidad: KENNEDY
Barrio / Vereda: ANDALUCIA	Otros:
Dirección: AVENIDA CIUDAD DE CALI CON 15A	
Características del lugar: VIA PUBLICA.	

4. ACTUACIONES REALIZADAS

Fijación fotográfica al lugar de los hechos, fijación fotográfica de la inspección técnica a cadáver realizada a un cuerpo sin vida de sexo Masculino C.N.I y/o **RUBEN DARIO CARRILLO ARIZA** con **Cédula de Ciudadanía número 88.231.127** de 46 años de edad.

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

5. TOMA DE MUESTRAS

No. de EMP y	Sitio de recolección	Descripció
N/A	N/A	
N/A	N/A	

En el evento de existir más registros se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario.

6. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA FORMA TÉCNICA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Mediante Fotografía digital se fijan los EMP Y EF, realizando imágenes desde diferentes puntos de vista en planos fotográficos como: panorámicas, plano general, plano medio y primer plano con el fin de documentar las características del lugar, entorno, condiciones y fijación de EMP y/o EF hallados en el lugar. Condiciones ambientales del lugar: Vía Pública iluminación natural día buena. Cámara Fotográfica digital marca canon EOS80D de objetivo intercambiable canon zoom EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM, batería recargable canon 7.2V-1865mAh(Li-ion) 14Wh, tarjeta de almacenamiento SDHC de 32 G.

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

7. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA (descripción clara y precisa de los resultados)

Se fijan SETENTA Y CUATRO (64) tomas fotográficas digitales, las cuales se realizaron consecutivamente desde el número IMG_0041 AL IMG_0104. El soporte digital de las imágenes originales, reposaran en su totalidad en el gabinete de imágenes del grupo de la unidad basica Investigación criminal de la seccional de transito de la metropolitana de Bogotá.

En este punto Indique el destino de los EMP y EF si los hubiere.

8. ANEXOS

NINGUNO

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

9. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
CLAUDIA LORENA GUIO REYES		1.013.635.028	PONAL
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	Firma
FOTOGRAFO	3104859730	Claudia.guior@correo.policia.gov.co	

El servidor de policía judicial, está obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley

Powered by CamScanner



IMAGEN 01 IMG 0041 CLAQUETA: Se observa claqueta FPJ- 32 utilizada para realizar la inspección a lugar de los hechos e inspección técnica a cadáver con fecha de inicio de diligencia 2023-11-17 a las 08:42 horas.



IMAGEN 02 IMG 0042 PANORÁMICA: Toma fotográfica tomada sentido occidente a oriente sobre AVENIDA CIUDAD DE CALI CON 15A, se observa un acordonamiento con cinta color amarillo motocicletas de la policía nacional, vehículos y personal de policía nacional, inhabilitando el flujo vehicular, se procede a realizar la ampliación del acordonamiento ya que el mismo se encuentra muy reducido, esto con el fin de fijar mejor las características de la vía y señalización existente. Como características del lugar; El área es urbana, sector comercial, con buena visibilidad, las condiciones climáticas normal día, el diseño es un tramo de vía, **las características de la Av. Ciudad de Cali esta altura son**: Es una vía recta, plana, con aceras a sus costados, utilización doble sentido vía vehicular, presenta dos calzadas una por cada sentido, de tres carriles, en material de construcción asfalto en buen estado de conservación, divididas por separador en zona verde y concreto, la calzada involucrada es con sentido vehicular occidente a oriente, esta presenta tres carriles, en material de construcción asfalto en buen estado de conservación, seca al momento de la diligencia, no se observan señales verticales, como señales horizontales se observó, línea de borde blanca, como reguladores del tránsito "semáforo" vehicular y peatonal funcionando al momento de la diligencia.

Powered by CamScanner



IMAGEN 03 IMG 0043 PLANO GENERAL: Toma fotográfica tomada sentido occidente a oriente sobre la AVENIDA CIUDAD DE CALI CON 15A, **las características de la Av. Ciudad de Cali esta altura son**: Es una vía recta, plana, con aceras a sus costados, utilización doble sentido vía vehicular, presenta dos calzadas una por cada sentido, de tres carriles, en material de construcción asfalto en buen estado de conservación, divididas por separador en zona verde y concreto, la calzada involucrada es con sentido vehicular occidente a oriente, esta presenta tres carriles, en material de construcción asfalto en buen estado de conservación, seca al momento de la diligencia, se observan señales verticales señal de transito reglamentaria SR-30, ubicada sobre la acera costado sur de la vía, como señales horizontales se observó, línea de borde blanca, como reguladores del tránsito "semáforo" vehicular y peatonal funcionando al momento de la diligencia.



IMAGEN 04 IMG 0044 PANORAMICA: Toma fotográfica tomada sentido oriente a occidente sobre la AVENIDA CIUDAD DE CALI CON 15A, se observa un acordonamiento con cinta color amarillo y motocicletas de la policía nacional, vehículos y personal de policía nacional, inhabilitando el flujo vehicular, se procede a realizar la ampliación del acordonamiento ya que el mismo se encuentra muy reducido, esto con el fin de fijar mejor las características de la vía y señalización existente. Como características del lugar; El área es urbana, sector comercial, con buena visibilidad, las condiciones climáticas normal día, el diseño es un tramo de vía, **las características de la Av. Ciudad de Cali esta altura son**: Es una vía recta, plana, con aceras a sus costados, utilización doble sentido vía vehicular, presenta dos calzadas una por cada sentido, de tres carriles, en material de construcción asfalto en buen estado de conservación, divididas por separador en zona verde y concreto, la calzada involucrada es con sentido vehicular occidente a oriente, esta presenta tres carriles, en material de construcción asfalto en buen estado de conservación, seca al momento de la diligencia, no se observan señales verticales, como señales horizontales se observó, línea de borde blanca, como reguladores del tránsito "semáforo" vehicular y peatonal funcionando al momento de la diligencia.

Powered by CamScanner



IMAGEN 05 IMG 0045 PLANO GENERAL: Toma fotográfica tomada sentido occidente a oriente sobre la AVENIDA CIUDAD DE CALI CON 15A, donde se observa la relación de las evidencias halladas en el lugar de los hechos.



IMAGEN 06 IMG 0046 PLANO MEDIO: Toma fotográfica tomada sentido occidente a oriente sobre la AVENIDA CIUDAD DE CALI CON 15A, donde se observa EMP y/o EF# 1, la cual corresponde a una huella de arrastre metálico, la cual se encuentra ubicada en el carril izquierdo de la avenida ciudad de Cali, proyectada de sur a norte a la altura de la calle 154ª.



IMAGEN 07 IMG 0047 PLANO MEDIO: Toma fotográfica donde se observa trayectoria de EMP y/o EF# 1, la cual corresponde a una huella de arrastre metálico, la cual se encuentra ubicada en el carril izquierdo de la avenida ciudad de Cali, proyectada de sur a norte a la altura de la calle 154ª.

Powered by CamScanner



IMAGEN 08 IMG 0048 PLANO MEDIO: Toma fotográfica donde se observa trayectoria de EMP y/o EF# 1, la cual corresponde a una huella de arrastre metálico, la cual se encuentra ubicada en el carril izquierdo de la avenida ciudad de Cali, proyectada de sur a norte a la altura de la calle 154ª.



IMAGEN 09 IMG 0049 PLANO MEDIO: Toma fotográfica donde se observa trayectoria de EMP y/o EF# 1, la cual corresponde a una huella de arrastre metálico, la cual se encuentra ubicada en el carril izquierdo de la avenida ciudad de Cali, proyectada de sur a norte a la altura de la calle 154ª.



IMAGEN 10 IMG 0050 PLANO GENERAL: Toma fotográfica tomada sentido occidente a oriente sobre la AVENIDA CIUDAD DE CALI CON 15A, donde se observa EMP y/o EF# 1 con relación a EMP y/o EF#2, esta última corresponde a una huella de frenado doble la cual marca sobre la carpeta asfáltica y termina en la posición del conjunto de llantas traseras del vehículo volqueta de placas SVM169.

Powered by CamScanner



IMAGEN 11 IMG 0051 PLANO MEDIO: Toma fotográfica tomada sentido occidente a oriente sobre la AVENIDA CIUDAD DE CALI CON 15A, donde se observa EMP y/o EF#2, la cual corresponde a una huella de frenado doble la cual marca sobre la carpeta asfáltica y termina en la posición del conjunto de llantas traseras del vehículo volqueta de placas SVM169.



IMAGEN 12 IMG 0052 PLANO MEDIO: Toma fotográfica donde se observa trayectoria EMP y/o EF#2, la cual corresponde a una huella de frenado doble la cual marca sobre la carpeta asfáltica y termina en la posición del conjunto de llantas traseras del vehículo volqueta de placas SVM169.



IMAGEN 13 IMG 0053 PLANO MEDIO: Toma fotográfica donde se observa trayectoria EMP y/o EF#2, la cual corresponde a una huella de frenado doble la cual marca sobre la carpeta asfáltica y termina en la posición del conjunto de llantas traseras del vehículo volqueta de placas SVM169.

Powered by CamScanner



IMAGEN 14 IMG 0054 PLANO GENERAL: Toma fotográfica tomada sentido occidente a oriente sobre la AVENIDA CIUDAD DE CALI CON 15A, donde se observa EMP y/o EF# 2 con relación a EMP y/o EF#3, esta última corresponde a una zona de fragmentos de pasta color negro y rojo, pertenecientes a la motocicleta de placas DQG05, ubicadas sobre el carril izquierdo de la avenida ciudad de Cali.

IMAGEN 15 IMG 0055 PLANO MEDIO: Toma fotográfica tomada sentido occidente a oriente sobre la AVENIDA CIUDAD DE CALI CON 15A, donde se observa EMP y/o EF#3, la cual corresponde a una zona de fragmentos de pasta color negro y rojo, pertenecientes a la motocicleta de placas DQG05, ubicadas sobre el carril izquierdo de la avenida ciudad de Cali.



IMAGEN 16 IMG 0056 PLANO MEDIO: Toma fotográfica donde se observa EMP y/o EF#3, la cual corresponde a una zona de fragmentos de pasta color negro y rojo, pertenecientes a la motocicleta de placas DQG05, ubicadas sobre el carril izquierdo de la avenida ciudad de Cali.

Powered by CamScanner

IMAGEN 17 IMG 0057 PLANO MEDIO: Toma fotográfica donde se observa EMP y/o EF#3, la cual corresponde a una zona de fragmentos de pasta color negro y rojo, pertenecientes a la motocicleta de placas DQG05, ubicadas sobre el carril izquierdo de la avenida ciudad de Cali.

IMAGEN 18 IMG 0058 PLANO MEDIO: Toma fotográfica donde se observa EMP y/o EF#3, la cual corresponde a una zona de fragmentos de pasta color negro y rojo, pertenecientes a la motocicleta de placas DQG05, ubicadas sobre el carril izquierdo de la avenida ciudad de Cali.



IMAGEN 19 IMG 0059 PLANO GENERAL: Toma fotográfica tomada sentido occidente a oriente sobre la AVENIDA CIUDAD DE CALI CON 15A, donde se observa EMP y/o EF# 3 con relación a EMP y/o EF#4, esta última corresponde a un vehículo, clase volqueta, de placas SVM169, orientando su parte anterior hacia el norte, hallada sobre el carril izquierdo la Av. Ciudad de Cali a la altura de la calle 15 A.

Publicación: 2018-12-27

Powered by CamScanner



IMAGEN 20 IMG 0060 PLANO GENERAL: Toma fotográfica tomada sentido occidente a oriente sobre la AVENIDA CIUDAD DE CALI CON 15A, donde se observa EMP y/o EF#4, la cual corresponde a un vehículo, clase volqueta, de placas SVM169, orientando su parte anterior hacia el norte, hallada sobre el carril izquierdo la Av. Ciudad de Cali a la altura de la calle 15 A.

IMAGEN 21 IMG 0061 PLANO GENERAL: Toma fotográfica tomada sentido sur a norte sobre la AVENIDA CIUDAD DE CALI CON 15A, donde se observa EMP y/o EF#4, la cual corresponde a un vehículo, clase volqueta, de placas SVM169, orientando su parte anterior hacia el norte, hallada sobre el carril izquierdo la Av. Ciudad de Cali a la altura de la calle 15 A.

IMAGEN 22 IMG 0062 PLANO GENERAL: Toma fotográfica tomada sentido oriente a occidente sobre la AVENIDA CIUDAD DE CALI CON 15A, donde se observa EMP y/o EF#4, la cual corresponde a un vehículo, clase volqueta, de placas SVM169, orientando su parte anterior hacia el norte, hallada sobre el carril izquierdo la Av. Ciudad de Cali a la altura de la calle 15 A.

Powered by CamScanner

IMAGEN 23 IMG 0063 PLANO MEDIO: Toma fotográfica donde se observa parte anterior de EMP y/o EF#4, la cual como daños presento: parachoques anterior costado lateral izquierdo doblado.

IMAGEN 24 IMG 0064 PLANO GENERAL: Toma fotográfica tomada sentido norte a sur sobre la AVENIDA CIUDAD DE CALI CON 15A, donde se observa EMP y/o EF#4, la cual corresponde a un vehículo, clase volqueta, de placas SVM169, orientando su parte anterior hacia el norte, hallada sobre el carril izquierdo la Av. Ciudad de Cali a la altura de la calle 15 A.

IMAGEN 25 IMG 0065 PLANO MEDIO: Toma fotográfica donde se observa costado lateral izquierdo de EMP y/o EF#4, la cual como daños presento: llanta anterior costado lateral izquierdo, presenta adherencia de fluido biológicos en la banda de rodadura.

Powered by CamScanner



IMAGEN 26 IMG 0066 PLANO MEDIO: Toma fotográfica donde se observa llanta anterior costado lateral izquierdo, presenta adherencia de fluido biológicos en la banda de rodadura.



IMAGEN 27 IMG 0067 PRIMER PLANO: Toma fotográfica donde se observa llanta anterior costado lateral izquierdo, presenta adherencia de fluido biológicos en la banda de rodadura.

IMAGEN 28 IMG 0068 PLANO MEDIO: Toma fotográfica donde se observa conjunto de llantas posterior izquierdo presenta adherencia de fluido biológicos en la banda de rodadura.

Powered by CamScanner



IMAGEN 29 IMG 0069 PLANO MEDIO: Toma fotográfica donde se observa conjunto de llantas posterior izquierdo presenta adherencia de fluido biológicos en la banda de rodadura.



IMAGEN 30 IMG 0070 PRIMER PLANO: Toma fotográfica donde se observa conjunto de llantas posterior izquierdo presenta adherencia de fluido biológicos en la banda de rodadura.



IMAGEN 31 IMG 0071 PLANO GENERAL: Toma fotográfica tomada sentido occidente a oriente sobre la AVENIDA CIUDAD DE CALI CON 15A, donde se observa EMP y/o EF#4 con relación a EMP y/o EF#5, esta última corresponde a un vehículo clase motocicleta, de placas DQG05, ubicada en el carril izquierdo de la avenida ciudad de Cali, a la altura de la calle 15 A, en posición de volcamiento lateral izquierdo.

Powered by CamScanner



IMAGEN 32 IMG 0072 PLANO MEDIO: Toma fotográfica tomada sentido occidente a oriente sobre la AVENIDA CIUDAD DE CALI CON 15A, donde se observa EMP y/o EF#5, la cual corresponde a un vehículo clase motocicleta, de placas DQG05, ubicada en el carril izquierdo de la avenida ciudad de Cali, a la altura de la calle 15 A, en posición de volcamiento lateral izquierdo.



IMAGEN 33 IMG 0073 PLANO MEDIO: Toma fotográfica tomada sentido norte a sur sobre la AVENIDA CIUDAD DE CALI CON 15A, donde se observa EMP y/o EF#5, la cual corresponde a un vehículo clase motocicleta, de placas DQG05, ubicada en el carril izquierdo de la avenida ciudad de Cali, a la altura de la calle 15 A, en posición de volcamiento lateral izquierdo.



IMAGEN 34 IMG 0074 PLANO MEDIO: Toma fotográfica tomada sentido oriente a occidente sobre la AVENIDA CIUDAD DE CALI CON 15A, donde se observa EMP y/o EF#5, la cual corresponde a un vehículo clase motocicleta, de placas DQG05, ubicada en el carril izquierdo de la avenida ciudad de Cali, a la altura de la calle 15 A, en posición de volcamiento lateral izquierdo.

Powered by CamScanner



IMAGEN 35 IMG 0075 PLANO GENERAL: Toma fotográfica tomada sentido occidente a oriente sobre la AVENIDA CIUDAD DE CALI CON 15A, donde se observa EMP y/o EF#5 con relación a EMP y/o EF#6, esta última corresponde a un cuerpo sin vida de sexo masculino cubierto con lienzo color azul, cuerpo ubicado sobre el carril izquierdo de la avenida ciudad de Cali, a la altura de la calle 15 A, en posición de cubito dorsal.



IMAGEN 36 IMG 0076 PLANO MEDIO: Toma fotográfica tomada sentido norte a sur sobre la AVENIDA CIUDAD DE CALI CON 15A, donde se observa EMP y/o EF#6, la cual corresponde a un cuerpo sin vida de sexo masculino, cuerpo ubicado sobre el carril izquierdo de la avenida ciudad de Cali, a la altura de la calle 15 A, en posición de cubito dorsal.



IMAGEN 37 IMG 0077 PLANO MEDIO: Toma fotográfica tomada sentido norte a sur sobre la AVENIDA CIUDAD DE CALI CON 15A, donde se observa EMP y/o EF#6, la cual corresponde a un cuerpo sin vida de sexo masculino, cuerpo ubicado sobre el carril izquierdo de la avenida ciudad de Cali, a la altura de la calle 15 A, en posición de cubito dorsal.

Powered by CamScanner



IMAGEN 38 IMG 0078 PLANO MEDIO: Toma fotográfica tomada sentido oriente a occidente sobre la AVENIDA CIUDAD DE CALI CON 15A, donde se observa EMP y/o EF#6, la cual corresponde a un cuerpo sin vida de sexo masculino, cuerpo ubicado sobre el carril izquierdo de la avenida ciudad de Cali, a la altura de la calle 15 A, en posición de cubito dorsal.

IMAGEN 39 IMG 0079 PLANO MEDIO: Toma fotográfica tomada sentido sur a norte sobre la AVENIDA CIUDAD DE CALI CON 15A, donde se observa EMP y/o EF#6, la cual corresponde a un cuerpo sin vida de sexo masculino, cuerpo ubicado sobre el carril izquierdo de la avenida ciudad de Cali, a la altura de la calle 15 A, en posición de cubito dorsal.

IMAGEN 40 IMG 0080 PLANO GENERAL: Toma fotográfica donde se observa EMP y/o EF# 6, la cual corresponde a un cuerpo sin vida de sexo masculino en posición artificial, quien vestía: jean de color azul, camiseta de color azul, chaqueta de color azul, casco de motocicleta color negro, calcetines de color blanco y negro.

Powered by CamScanner

IMAGEN 41 IMG 0081 PLANO MEDIO: Toma fotográfica donde se observa que el occiso porta casco para motociclista color negro.



IMAGEN 42 IMG 0082 MORFO-FACIAL: Toma fotográfica donde se observan las características morfológicas y cromáticas del occiso, no se observan lesiones a simple vista.

IMAGEN 43 IMG 0083 MORFO-FACIAL PERFIL IZQUIERDO: Toma fotográfica donde se observan las características morfológicas y cromáticas del hoy occiso en su perfil izquierdo. no se observan lesiones a simple vista.

Powered by CamScanner

IMAGEN 44 IMG 0084 MORFO-FACIAL PERFIL DERECHO: Toma fotográfica donde se observan las características morfológicas y cromáticas del hoy occiso en su perfil derecho. no se observan lesiones a simple vista.

IMAGEN 45 IMG 0085 PLANO MEDIO: Toma fotográfica donde se observa exposición de órganos abdominales, aplastamiento de pelvis y cadera.

IMAGEN 46 IMG 0086 PLANO MEDIO: Toma fotográfica donde se observa deformación de derecha e izquierda.

Powered by CamScanner



IMAGEN 47 IMG 0087 SABANA DE PERTENENCIAS: Toma fotográfica donde se observan las pertenencias halladas al momento de realizar la inspección técnica a cadáver.

IMAGEN 48 IMG 0088 SABANA DE PERTENENCIAS: Toma fotográfica donde se observan las pertenencias halladas al momento de realizar la inspección técnica a cadáver.



IMAGEN 49 IMG 0089 SABANA DE PERTENENCIAS: Toma fotográfica donde se observan las pertenencias halladas al momento de realizar la inspección técnica a cadáver.

Powered by CamScanner

IMAGEN 50 IMG 0090 SABANA DE PERTENENCIAS: Toma fotográfica donde se observan las pertenencias halladas al momento de realizar la inspección técnica a cadáver.



IMAGEN 51 IMG 0091 SABANA DE PERTENENCIAS: Toma fotográfica donde se observan las pertenencias halladas al momento de realizar la inspección técnica a cadáver.



IMAGEN 52 IMG 0092 PLANO GENERAL: Toma fotográfica donde se observa cuerpo sin vida rtulado y embalado sobre la via.

Powered by CamScanner

IMAGEN 53 IMG 0093 PLANO GENERAL: Toma fotográfica donde se observa parte posterior de EMP y/o EF#5 la cual presento como daños: desalojo parcial de sillín, parilla, ausencia de guardafangos posterior.



IMAGEN 54 IMG 0094 PLANO MEDIO: Toma fotográfica donde se observa desalojo parcial de sillín, parilla, ausencia de guardafangos posterior.



IMAGEN 55 IMG 0095 PLANO GENERAL: Toma fotográfica donde se observa costado lateral derecho de EMP y/o EF#5 la cual presento como daños: abolladura de tanque, luz direccional derecha rota.

Powered by CamScanner



IMAGEN 56 IMG 0096 PLANO MEDIO: Toma fotográfica donde se observa abolladura de tanque.

IMAGEN 57 IMG 0097 PLANO GENERAL: Toma fotográfica donde se observa parte anterior de EMP y/o EF#5 la cual presento como daños: destrucción de farola, ausencia total de luces direccionales anteriores, ausencia de espejos retrovisores.



IMAGEN 58 IMG 0098 PLANO MEDIO: Toma fotográfica donde se observa destrucción de farola, ausencia total de luces direccionales anteriores, ausencia de espejos retrovisores.

Powered by CamScanner



IMAGEN 59 IMG 0099 PLANO GENERAL: Toma fotográfica donde se observa costado lateral izqueirdo de EMP y/o EF#5 la cual presento como daños: ruptura y desalojo parcial de carenaje posterior costado lateral izquierdo.



IMAGEN 60 IMG 0100 PLANO MEDIO: Toma fotográfica donde se observa ruptura y desalojo parcial de carenaje posterior costado lateral izquierdo, desalojo parcial de sillín y parilla.



IMAGEN 61 IMG 0101 PLANO MEDIO: Toma fotográfica donde se observa desalojo total de luz direccional izquierda, destruccion de farola.

Powered by CamScanner

IMAGEN 62 IMG 0102 PLANO GENERAL: Toma fotográfica tmada sentido norte a sur sobre la Avenida ciudad de cali con 15ª, donde se observa establecimiento comercial tomado como referenciacion en el lugar de los hechos.

IMAGEN 63 IMG 0103 PRIMER PLANO: Toma fotográfica complemento de la fotografia anterior donde se observa nomenclatura de establecimiento comercial (av.ciudad de cali / 15ª – 28), tomada como referenciacion en el lugar de los hechos.



IMAGEN 64 IMG 0104 CLAQUETA: Se observa claqueta FPJ- 32 utilizada para realizar la inspección a lugar de los hechos e inspección técnica a cadáver con fecha final de diligencia 2023-11-17 a las 09:42 horas.

Publicación: 2018-12-27

Powered by CamScanner

Número único de Noticia Criminal

1 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTA
SECCIONAL BOGOTA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad
Radicado No
Recibido por
Fecha Hora

No. GS-2023- 603652-MEBOG **/ SETRA – UBIC – 26.2**

Bogotá D.C. 19 de noviembre de 2023

Mayor
Carlos Andrés Sosa León
Jefe Centro Automático de Despacho CAD
Calle 20 N° 68 A – 06
Ciudad.

Asunto: Solicitud de registro fílmico en actos urgentes NUC: 110016000028202303803

En atención a la comunicación oficial S-2020- 357361 - MEBOG de fecha 14 de octubre de 2020 "solicitud de viabilidad para la entrega oportuna de registros fílmicos solicitados por la UBIC SETRA MEBOG" y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el proyecto ***MIHOS- Mejoramiento de la Investigación en Homicidios Culposos".*** De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel, tenga a bien designar a quien corresponda, se verifiquen las cámaras de video de la Policía Nacional (Centro Automático de Despacho), ubicada en la siguiente dirección:

- **AVENIDA CIUDAD DE CALI CON CALLE 15ª, BARRIO ANDALUCIA, LOCALIDAD KENNEDY.**

para el día 17 de noviembre de 2023, entre las 07:00 am horas hasta las 08:20 am horas, a fin de verificar y establecer circunstancias de tiempo, modo y lugar de un Accidente de Tránsito.

Lo anterior se requiere con el fin de que obre en las diligencias que se adelanta por el Delito de Homicidio en Accidente de Tránsito bajo la coordinación de la señora FISCAL ***33*** de la unidad de delitos culposos Doctora ***Andrea Del Pilar,*** quien adelanta la investigación según proceso en mención.

Atentamente,

Subintendente: **OSCAR EDUARDO SOTELO URBANO**
Investigador Judicial Fiscalía 43 Unidad de Vida
Unidad Básica de Investigación Criminal

Carrera 3611-62 Bogotá
Teléfonos 364 8130Ext. 5222
oscar.sotelo@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co
3123696505

Humana

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
UNIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL SETRA MEBOG

Bogotá D.C. 19 de noviembre de 2023

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Grupo de Señalización
Calle 13 número 37 – 35
Bogotá D.C

NUC: 110016000028202303803

Asunto: Solicitud de Registro fílmico.

De manera atenta y respetuosa me dirijo a ustedes con el fin de solicitar ordenen a quien corresponda se verifique la existencia de cámaras en la **AVENIDA CIUDAD DE CALI CON CALLE 15ª, BARRIO ANDALUCIA, LOCALIDAD DE KENNEDY.** con el fin de esclarecer un homicidio en accidente de tránsito, ocurrido el día 17 de noviembre del 2023, en caso afirmativo que exista registro fílmico se debe suministrar en un horario comprendido entre 07:00 am hasta las 08:15 am.

Es de resaltar que en el lugar de los hechos se evidencia una cámara de secretaria de movilidad en sentido sur a norte.

Lo anterior se requiere de carácter URGENTE, con el fin de que obre en las diligencias que se adelanta por homicidio culposo en accidente de tránsito y dar cumplimiento a orden de trabajo suscrita por el señor(a) ***fiscal 33 ANDREA DEL PILAR***, quien adelanta la investigación según proceso en mención

Subintendente **OSCAR EDUARDO SOTELO URBANO**
Investigador Criminal

Carrera 36 número 11-62, Bogotá
Teléfonos 364 80 05 Ext. 5220
oscar.sotelo@correo.policia.gov.co
3123696505

Humana

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
UNIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL SETRA MEBOG

Bogotá D.C. 19 de noviembre de 2023

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Grupo de Señalización
Calle 13 número 37 – 35
Bogotá D.C

NUC: 110016000028202303803

Asunto: Solicitud Estudio Vial

De manera atenta y respetuosa me dirijo a ustedes con el fin de solicitar ordenen a quien corresponda sea realizado y suministrado estudio vial en donde contenga la información correspondiente a la señalización existente tanto horizontal como vertical, velocidades máximas y mínimas permitidas, pasos peatonales, características, diseño y tipo de vías, pasos elevados, tipo de zona, al igual que si alguno de estos requerimientos han sido modificados esto se debe realizar 300 metros antes y después en la **AVENIDA CIUDAD DE CALI CON CALLE 15ª, BARRIO ANDALUCIA,LOCALIDAD DE KENNEDY**. en ambos sentidos por lo cual se investiga el delito de Homicidio culposo en accidente de tránsito.

Lo anterior se requiere de carácter URGENTE, con el fin de que obre en las diligencias que se adelanta por homicidio culposo en accidente de tránsito y dar cumplimiento a orden de trabajo suscrita por el señor(a) ***fiscal 33 ANDREA DEL PILAR***, quien adelanta la investigación según proceso en mención

Subintendente **OSCAR EDUARDO SOTELO URBANO**
Investigador Criminal

Carrera 36 número 11-62, Bogotá
Teléfonos 364 80 05 Ext. 5220
oscar.sotelo@correo.policia.gov.co
3123696505

Humana

Powered by CamScanner

Radicado Interno

Número único de Noticia Criminal

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	2	3	0	3	8	0	3
Departamento		Municipio		Entidad		Unidad Receptora						Año				Consecutivo				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE MEBOG
UNIDAD BASICA DE INVESTIGACION CRIMINAL

Bogotá D.C. 17 de noviembre del 2023

Doctora
ADA LUZ SANDOVAL ERAZO
Jefe oficina C4
Calle 20 No 68 A – 06 Bogotá
Tel: 3387000 - 3820660
Ciudad.

Asunto: Solicitud Información registro de llamadas.

NUNC: 110016000028202303803

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted, con el fin de que se ordene a quien corresponda sea entregado el registro de la grabación de las llamadas telefónicas, números de origen y la bitácora de la emergencia; con el fin de esclarecer un homicidio en accidente de tránsito, donde resulta involucrado: **un vehículo motocicleta de placa DQG-05 y un vehículo volqueta de placas SVM-169, posteriormente fallece la victima en vía publica, hechos ocurridos el día 17 de noviembre del 2023, se debe suministrar las grabaciones entre en un horario comprendido entre 07:20 am hasta las 23:55 pm del día 17 de noviembre del 2023.**

Lo anterior se requiere con el fin de que obre en las diligencias que se adelanta por el delito de homicidio en accidente de tránsito por la señora fiscal 33 de la unidad de delitos contra la vida Doctora **ANDREA DEL PILAR.**

Atentamente,

Subintendente **OSCAR EDUARDO SOTELO URBANO**
Investigador Criminal

Carrera 36 número 11-62, Bogotá
Teléfonos 364 80 05 Ext. 5220
oscar.sotelo@correo.policia.gov.co
3123696505

Powered by CamScanner

Número único de Noticia Criminal

1 1 0 0 1 6 0 0 0 0 2 8 2 0 2 3 0 3 8 0 3

Unidad Receptora | Año | Consecutivo

Página 1 de 1	CONFRONTACIÓN DACTILOSCÓPICA	POLICÍA NACIONAL
Código: 2DC-FR-0017		
Fecha: 09-03-2015	TARJETA DECADACTILAR	
Versión: 0		

DIJIN

APELLIDOS: Novas Paramo NOMBRES: Alfredo

C.C. [X] T.I [ ] C.E. No.: [ ] 80.275845 EXPEDIDA EN: Quebradanegra ESTATURA: 1.65

ALIAS: GRADO DE INSTRUCCIÓN: Bachiller. PROFESIÓN: Conductor.

NATURAL DE: Villeta FECHA DE NACIMIENTO: 18/08/63 CÓNYUGUE Y/O COMPAÑERO (A): Luz Arias.

HIJO DE: Alfredo Novas (F) Y DE: Blanca Elena Paramo

ESTADO CIVIL: CASADO [ ] UNIÓN LIBRE [X] SOLTERO [ ] GÉNERO: MASCULINO [X] FEMENINO [ ]

DOMICILIO ACTUAL: Carrera 4 N 22A-80 CIUDAD: Cesar. TEL: 3142483571.
Bosconia Cesar

CONTEXTURA		PIEL		CANTIDAD		CABELLO LONGITUD		COLOR		CALVICIE		FRENTE	
OBESO		BLANCA		ABUNDANTE		LARGO		CANO		FRONTO CORONARIA		AMPLIA	
FORNIDO	/	TRIGUEÑA		MEDIANO		MEDIANO		ENTRECANO	/	FRONTAL		MEDIANA	
ATLÉTICO		NEGRA		ESCASO	/	CORTO	/	RUBIO		CORONARIA		ANGOSTA	/
DELGADO		ALBINA		OTROS		RAPADO		NEGRO		LATERAL	/	ALTA	
MEDIANA		MORENA						CASTAÑO		BILATERAL		MEDIA	
								TINTURADO		TOTAL		BAJA	

OJOS				CEJAS				OREJAS				NARIZ			
TAMAÑO		COLOR		NATURALEZA		CANTIDAD		TAMAÑO		LÓBULOS		DORSO		BASE	
GRANDES		CASTAÑOS		ARQUEADAS		ESCASAS	/	GRANDES		ADHERIDOS	/	RECTO		ALTA	
MEDIANOS	/	AZULES		RECTILÍNEAS	/	MEDIANAS		MEDIANAS	/	SEPARADOS		ALOMADO		MEDIA	
PEQUEÑOS		VERDES	/	ASIMÉTRICAS		POBLADAS		PEQUEÑAS		OTROS		CÓNCAVO	/	BAJA	
PROTRUIDOS		CAFÉS		UNIDAS		OTRAS		OTRAS				CONVEXO			
CERRADOS				SEPARADAS								DESVIADO			
				OTRAS								OTROS			

BOCA		LABIOS		MENTÓN				BIGOTE O BARBA				CUELLO	
GRANDE		GRUESOS		REDONDO		CON HOYUELO		POBLADO (A)	/	IMBERBE	/	LARGO	
MEDIANA		MEDIANOS		CUADRADO	/	DIVIDIDO		MEDIANO (A)		RASURADO (A)		MEDIO	/
PEQUEÑA	/	DELGADOS	/	AGUDO		FUGITIVO		ESCASO(A)		NACIENTE		CORTO	

SEÑALES PARTICULARES: Exp: 110016000028202303803

DELITO: Homicidio c/p000 en A/T

LUGAR Y FECHA: Bogotá 17/11/2023 RESEÑADO POR: PT Jessica Melo R. AUTORIDAD:

FIRMA Y POSTFIRMA DEL RESEÑADO: Alfredo Novas R. + Alfredo Novas R.

Powered by CamScanner

Entidad	Radicado Interno	Número único de Noticia Criminal					
		110016000028	2023	03803			
		Departamento	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo

INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO – FPJ - 11

Este informe será rendido por la Policía Judicial

Departamento	Cundinamarca	Municipio	Bogotá	Fecha	20-11-2023	Hora	09:00

1. DESTINO DEL INFORME

Fiscal 33 Unidad de Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, Carrera 29 No 18 – 45, tercer piso Bloque A, Bogotá D.C.

Conforme a lo establecido en la normatividad vigente que aplique, me permito rendir el siguiente informe.

2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA

Realizar actividades tendientes a esclarecer homicidio en accidente de tránsito. (actos urgentes)

3. DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA ACTUACIÓN

Zona: Urbana ____X__ Rural _____	Nombre o número de comuna / localidad: KENNEDY
Barrio / Vereda: ANDA LUCIA	Otros:
Dirección: AV. CIUDAD DE CALI CON 15A	
Características del lugar: VIA PUBLICA	

4. ACTUACIONES REALIZADAS

Me permito informa al señor Fiscal que siendo las 08:30 del 17 noviembre de 2023, la Central de Radio de la Estación de Policía de Tránsito informa del fallecimiento de una persona de sexo **MASCULINO** en la dirección relacionada anteriormente quien en vida respondía al nombre de Rubén Darío Carrillo Ariza de cédula 88.231.127, edad 46 años.

ACTUACIÓN DE PRIMER RESPONSABLE: Subintendente Fabio Hernández Laverde de cedula 3.110.141, adscrito a la policía nacional.

AUTORIDAD DE TRANSITO: Realizada por Subintendente Fabio Hernández Laverde de cedula 3.110.141 adscrito a la seccional de tránsito y transporte, quien diligencia informe policía de Accidente de Tránsito número A001605019, clase de accidente: Choque con vehículo.

Primer vehículo: Volqueta de placa SVM169 conducido por Navas Paramo Alfredo de Cédula número 80.275.845.

Segundo vehículo: Motocicleta de placas DQG05, conducido por Carrillo Ariza Rubén Darío por de cédula 88231127, edad 46 años. Quien fallece en el lugar de los hechos por causas que aún se investigan.

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

5. TOMA DE MUESTRAS

No. de EMP y EF	Sitio de recolección	Descripción de EMP y EF

En el evento de existir más registros se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario.

6. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA FORMA TÉCNICA E INSTRUMENTOS

- Computador HP LE1851w
- Formatos de Policía Judicial.

7. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA (descripción clara y precisa de los

Se anexan las diligencias realizadas por la Unidad Móvil de Criminalística OMEGA 2 con el fin de establecer circunstancias de tiempo modo y lugar sobre la ocurrencia de este accidente de tránsito.

Powered by CamScanner

Se anexan diligencias realizadas por la Unidad Móvil OMEGA 2. Informe Ejecutivo FPJ 3, Acta de Inspección a Cadáver FPJ 10, Informe Policial de Accidente de Tránsito N° A001605019, Informe Ejecutivo entregado por el funcionario de Transito, fotocopia de la cedula de ciudadanía del señor Rubén Darío Carrillo Ariza, fotocopia de la licencia de conducción N° 88231127 a nombre del señor Rubén Darío Carrillo Ariza, fotocopia de licencia de Transito N° 1007101053137-7 de la motocicleta de placas DQG-05, fotocopia licencia de conducción N° 80275845 perteneciente al señor Alfredo navas Paramo, fotocopia de licencia de Transito N° 10008566052 de automotor tipo Volqueta de placas SVM169, copia de la revisión Técnico Mecánica del automotor tipo Volqueta de placas SVM169, Copia de cedula de ciudadanía del señor Navas Paramo Alfredo, Acta de compromiso, Informe Pericial de Clínica Forense prueba de embriaguez, (03) Solicitudes de Análisis de EMP y EF FPJ -12, registro cadena de custodia FPJ- 8 donde relaciona 01 motocicleta de placas DQG05, registro cadena de custodia FPJ- 8 donde relaciona 01 Volqueta de placas SVM169, inventario de vehículos inmovilizados por accidente de Tránsito N° 82886, inventario de vehículos inmovilizados por accidente de Tránsito N° 82887, Interrogatorio de Indiciado FPJ 27, Arraigo FPJ-34, tarjeta decadatilar, álbum fotográfico de la inspección a cadáver, solicitud de registros fílmicos CAD, secretaria distrital de movilidad registros fílmicos y estudio vial.

1. ANEXOS

2. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
OSCAR EDUARDO SOTELO URBANO		089989	PONAL
Cargo	**Teléfono / Celular**	**Correo electrónico**	**Firma**
INVESTIGADOR	3123696505	oscar.sotelo@correo.policia.gov.co	

De igual manera se transfiere la reserva legal de la información teniendo en cuenta que es responsabilidad del funcionario solicitante garantizar, que la información que origina y procesa la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, mantenga el principio de segmentación a partir de la necesidad de saber y conocer estrictamente lo necesario para el desempeño de la función legal que le es propia, de igual manera el acceso, uso y disposición final de la misma, lo anterior teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Ley 1581/2012 y Ley 1712/2014 que refieren a garantizar los derechos fundamentales, constitucionales y legales de las personas que son objeto de tratamiento y son almacenadas en bases de datos, enmarcadas en las actividades que realizan los funcionarios adscritos a la DIJIN en liderar la investigación criminal y apoyar la administración de la justicia"

----------**FIN DEL INFORME**----------

INFORMACION PÚBLICA RESERVADA

Powered by CamScanner

periodo de pago	**15/06/23**
comprobante Nº	**2311**
Nombre	**Rubén Darío Carrillo**
cedula	**88.231.127**
cargo	**Mecánico**
salario básico	**$ 5.287.000**

INGRESOS			**DEDUCCIONES**		
concepto	**cantidad**	**valor**	**concepto**	**cantidad**	**valor**
sueldo	14	$ 5.287.000	fondo salud	0	$ 40.000
Aux. transporte	0	$ 0	fondo pensión	0	$ 40.000
vacaciones	0	$0			
total ingresos		**$ 5.287.000**	**total deducciones**		**$ 80.000**
			NETO A PAGAR		**$ 5.207.000**

periodo de pago	**30/06/23**
comprobante Nº	**2312**
Nombre	**Rubén Darío Carrillo**
cedula	**88.231.127**
cargo	**Mecánico**
salario básico	**$ 3.411.000**

INGRESOS			**DEDUCCIONES**		
concepto	**cantidad**	**valor**	**concepto**	**cantidad**	**valor**
sueldo	14	$ 3.491.000	fondo salud	0	$ 40.000
Aux. transporte	0	$ 0	fondo pensión	0	$ 40.000
vacaciones	0	$0			
total ingresos		**$ 3.491.000**	**total deducciones**		**$ 80.000**
			NETO A PAGAR		**$ 3.411.000**

periodo de pago	**15/07/23**
comprobante Nº	**2313**
Nombre	**Rubén Darío Carrillo**
Cedula	**88.231.127**
Cargo	**Mecánico**
salario básico	**$ 5.797.000**

INGRESOS			**DEDUCCIONES**		
concepto	**cantidad**	**valor**	**concepto**	**cantidad**	**valor**
sueldo	14	$ 5.877.000	fondo salud	0	$ 40.000
Aux. transporte	0	$ 0	fondo pensión	0	$ 40.000
vacaciones	0	$0			
total ingresos		**$ 5.877.000**	**total deducciones**		**$ 80.000**
			NETO A PAGAR		**$ 5.797.000**

periodo de pago	**31/07/23**
comprobante Nº	**2314**
Nombre	**Rubén Darío Carrillo**
Cedula	**88.231.127**
Cargo	**Mecánico**
salario básico	**$ 6.198.000**

INGRESOS			**DEDUCCIONES**		
concepto	**cantidad**	**valor**	**concepto**	**cantidad**	**valor**
sueldo	14	$ 6.278.000	fondo salud	0	$ 40.000
Aux. transporte	0	$ 0	fondo pensión	0	$ 40.000
vacaciones	0	$0			
total ingresos		**$ 6.278.000**	**total deducciones**		**$ 80.000**
			NETO A PAGAR		**$ 6.198.000**

periodo de pago	**15/08/23**
comprobante Nº	**2315**
Nombre	**Rubén Darío Carrillo**
Cedula	**88.231.127**
Cargo	**Mecánico**
salario básico	**$ 2.915.000**

INGRESOS			**DEDUCCIONES**		
concepto	**cantidad**	**valor**	**concepto**	**cantidad**	**valor**
sueldo	14	$ 2.995.000	fondo salud	0	$ 40.000
Aux. transporte	0	$ 0	fondo pensión	0	$ 40.000
vacaciones	0	$0			
total ingresos		**$ 2.995.000**	**total deducciones**		**$ 80.000**
			NETO A PAGAR		**$ 2.915.000**

periodo de pago	**31/08/23**
comprobante Nº	**2316**
Nombre	**Rubén Darío Carrillo**
Cedula	**88.231.127**
Cargo	**Mecánico**
salario básico	**$ 4.597.000**

INGRESOS			**DEDUCCIONES**		
concepto	**cantidad**	**valor**	**concepto**	**cantidad**	**valor**
sueldo	14	$ 4.677.000	fondo salud	0	$ 40.000
Aux. transporte	0	$ 0	fondo pensión	0	$ 40.000
vacaciones	0	$0			
total ingresos		**$ 4.677.000**	**total deducciones**		**$ 80.000**
			NETO A PAGAR		**$ 4.597.000**

periodo de pago	**15/09/23**
comprobante Nº	**2317**
Nombre	**Rubén Darío Carrillo**
Cedula	**88.231.127**
Cargo	**Mecánico**
salario básico	**$ 2.883.000**

INGRESOS			**DEDUCCIONES**		
concepto	**cantidad**	**valor**	**concepto**	**cantidad**	**valor**
sueldo	14	$ 2.963.000	fondo salud	0	$ 40.000
Aux. transporte	0	$ 0	fondo pensión	0	$ 40.000
vacaciones	0	$0			
total ingresos		**$ 2.963.000**	**total deducciones**		**$ 80.000**
			NETO A PAGAR		**$ 2.883.000**

periodo de pago	**30/09/23**
comprobante Nº	**2318**
Nombre	**Rubén Darío Carrillo**
Cedula	**88.231.127**
Cargo	**Mecánico**
salario básico	**$ 3.016.000**

INGRESOS			**DEDUCCIONES**		
concepto	**cantidad**	**valor**	**concepto**	**cantidad**	**valor**
sueldo	14	$ 3.096.000	fondo salud	0	$ 40.000
Aux. transporte	0	$ 0	fondo pensión	0	$ 40.000
vacaciones	0	$0			
total ingresos		**$ 3.096.000**	**total deducciones**		**$ 80.000**
			NETO A PAGAR		**$ 3.016.000**

periodo de pago	**15/10/23**
comprobante Nº	**2319**
Nombre	**Rubén Darío Carrillo**
Cedula	**88.231.127**
Cargo	**Mecánico**
salario básico	**$ 3.431.000**

INGRESOS			**DEDUCCIONES**		
concepto	**cantidad**	**valor**	**concepto**	**cantidad**	**valor**
sueldo	14	$ 3.511.000	fondo salud	0	$ 40.000
Aux. transporte	0	$ 0	fondo pensión	0	$ 40.000
vacaciones	0	$0			
total ingresos		**$ 3.511.000**	**total deducciones**		**$ 80.000**
			NETO A PAGAR		**$ 3.431.000**

periodo de pago	**31/10/23**
comprobante Nº	**2320**
Nombre	**Rubén Darío Carrillo**
Cedula	**88.231.127**
Cargo	**Mecánico**
salario básico	**$ 2.559.000**

INGRESOS			**DEDUCCIONES**		
concepto	**cantidad**	**valor**	**concepto**	**cantidad**	**valor**
sueldo	14	$ 2.639.000	fondo salud	0	$ 40.000
Aux. transporte	0	$ 0	fondo pensión	0	$ 40.000
vacaciones	0	$0	Préstamo		$ 1.000.000
total ingresos		**$ 2.639.000**	**total deducciones**		**$ 1.080.000**
			NETO A PAGAR		**$ 1.559.000**