

**EL SUSCRITO DIRECTOR DE OPERACIONES
DE LA COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P.**

CERTIFICA QUE

Luego de realizar una búsqueda en el sistema de información de interrupciones de CEO, se encontró una interrupción del servicio para el circuito Santander Cuatro el día 06 de enero de 2018 a las 9:47AM, con restablecimiento exitoso del circuito a las 9:58 AM, evento identificado y atendido con el sistema SCADA del centro de control.

De igual manera, se confirma que no se atendieron interrupciones no programadas entre el 01 y 06 de enero de 2018.

Se suscribe a los once días del mes de marzo de 2024

JUAN DAVID CASTAÑO GUEVARA
Director de Operaciones