

AUDATEX

Número de Reclamo: 106946444_2

Versión: V COB0000626

Resumen

Reporte Completo

Impreso: 19/08/2022

Expediente			
Núm. Secuencial Interno:	COB0000626CO372513@COB0000626.co20220817-1649092		
Estado de la Valuación:	Por Aprobar		
Causa del Accidente:	Colisión	Fecha del Accidente:	15/10/2021
Proveedor de Trabajo:	ALLIANZ	Hora del Accidente:	08:00 p. m.
Número de Expediente:	106946444_2	Reparaciones Autorizadas:	Desconocido
Número de Poliza:	22309537	Fecha Inicio de Reparación:	
Número de Caso:		Fecha Reserv Reparación:	
Versión:	V COB0000626	Fecha Promesa de Entrega:	
Tipo de Expediente:	PET - Pérdida Total	Creado por:	al0mBackOffice@AL0M
Fecha de Inspección:	17/08/2022	Centro de Valoración:	
Porcentaje vs Pérdida Total:	207,35 %		

Detalles del Vehículo

Vehículo		Opciones del Modelo
Fabricante:	ISUZU	2 PUERTAS
Modelo:	KB	DESDE MODELO '99
Código AX:	3758 01	
No. Motor:		
Tipo de Motor:	Gasolina	
Transmisión:	Manual	
No. Placa:	QAG009	
No. VIN Poliza:		
No. VIN Visual:	KS6169220000000000	
Odómetro:	Desconocido	
Tipo de Kilometraje:		
Color Vehículo:	Blanco	
Cubicaje:	CC	
Número de Puertas:		
Número de Asientos:		
Año de Fabricación:	1986	
Valor Mercado:	\$ 4.200.000	
Monto Asegurado:	\$ 4.200.000	
Condiciones del Vehículo:		
Estilo o Tipo de Vehículo:	Livianos	

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Admin 1
Admin 2
Admin 3
Admin 4

Condiciones del Vehículo

Estado del Vehículo		Estado del Vehículo en la Inspección:	Completo y Devuelto
Areas de Daño:		Dirección del Impacto:	Desde : Frontal Izquierdo Hacia: Trasero Derecho

Direcciones

Asegurado	Propietario
Nombre : JHON ALEXIS	Nombre :
Apellido : MIRANDA MARTINEZ	Apellido :
Dirección :	Dirección :
Distrito :	Distrito :
Cantón :	Cantón :
Provincia :	Provincia :
Código Postal :	Código Postal :
Tel Celular : 573137247781	
Dirección Email : pechis09am@hotmail.com	
Taller Mecánico	Tercero
Nombre : Juan David	Nombre : VH 3RO

Apellido : Jaramillo Escobar
Dirección : Cra. 44 No. 29-75
Distrito : MEDELLIN
Cantón :
Provincia : Medellín
Código Postal : 050015
Tel Negocio : 3 105035759
Dirección Email : gerencia@colisionexpress.com
Dirección Email2 :
Cédula Jurídica : 90090379252

Apellido :
Dirección :
Distrito :
Cantón :
Provincia :
Código Postal :
Dirección Email2 :
Cédula Jurídica :

Informe del Cálculo

PIEZAS SUSTITUIDAS

					Fecha Tarifa: 09/04/2022
Pos. B.D.	Descripción	Número de Pieza	DCTO.	Referencia	Precio
285	REJILLA PARAGOLP.DL.	8971103140		00002208190000	\$ 474.225
286	PARAGOLPES DL.CEN.	8971755781		00002208190000	\$ 1.614.187
291	SECC.I.PARAG.DL.	8971115591		00002208190000	\$ 437.465
292	SECC.D.PARAG.DL.	8971115561		00002208190000	\$ 293.879
410	PERSIANA	8971801431		00002208190000	\$ 0
435	EMBLEMA PERSIANA	8972034750		00002208190000	\$ 0
471	CAPO	93601074		00002208190000	\$ 0
475	BISAGRA I.CAPO	8944508490		00002208190000	\$ 0
476	BISAGRA D.CAPO	8944508470		00002208190000	\$ 0
571	FAROLA I.	1LE91392901		00002208190000	\$ 0
572	FAROLA D.	1LE91392901		00002208190000	\$ 0
695	LUZ DIRECCION.DL.I.	93600537		00002208190000	\$ 0
696	LUZ DIRECCION.DL.D.	93600538		00002208190000	\$ 0
741	GUARDAFANGO DEL.I.	8973266780		00002208190000	\$ 0
841	GUARDAP.PLAST.DL.I.	8973021730		00002208190000	\$ 155.810
842	GUARDAP.PLAST.DL.D.	8973021720		00002208190000	\$ 213.871
897	SALPICADERA DEL.I.	93598429		00002208190000	\$ 0
898	SALPICADERA DEL.D.	93598430		00002208190000	\$ 0
1009	MARCO FRONTAL CPL.	93601987		00002208190000	\$ 0
7761	RADIADOR	93599087		00002208190000	\$ 0
7764	REJILLA PROTEC.DEL.	93588750		00002208190000	\$ 0
7787	DEPOSITO EXPANSION	8971011911		00002208190000	\$ 890.233
8621	SOP.I.MOTOR	8944494733		00002208190000	\$ 151.161
8622	SOP.D.MOTOR	8944494743		00002208190000	\$ 199.490
8631	SOP.I.MOTOR	8944228682		00002208190000	\$ 331.162
8632	SOPORTE MOTOR D.	8944228672		00002208190000	\$ 420.543
8781	LAMINA PROTEC.MOTOR	8943893590		00002208190000	\$ 389.587
8911	SOP.TRA.CAJA CAMBIOS	8944342081		00002208190000	\$ 215.547
1000	REFRIGERANTE	220819122333226		00002208190000	\$ 0

Ahorro
Sub Total

\$ 0
\$ 5.787.160

Total Piezas

\$ 5.787.160

Este expediente contiene piezas sin precio

* = Posición dada por el usuario

Mano de Obra Hojal/Mecánica.#

NR Operación/Pos. B.D.		Trabajo	T.Base 10 UT = 1 HR. Precio = \$ 43.000/HR	
			UT	Precio
N026100)		AMBAS CARCASAS FAROS :SUST.	4,0	\$ 17.200
B004800)		PARAGOLPES DEL. CEN.:SUST.	3,0	\$ 12.900
		(PARAGOLPES DESMONT.)	0,0	\$ 0
		INCLUYE:REJIL.VENTIL.Y	0,0	\$ 0
		PUNTAS PARAGOLPES :D+M	0,0	\$ 0
SIN NUMERO		CAPO :D+M	2,0	\$ 8.600
S015000)		CAPO:SUST.	2,0	\$ 8.600
		(CAPO DESMONT.)	0,0	\$ 0

	INCLUYE:COMPONENT.:ACONDIC.O	0,0	\$ 0
	SUST.	0,0	\$ 0
B171000)	BISAGRA I.CAPO:D+M	1,0	\$ 4.300
N170000)	BISAGRA D.CAPO:D+M	1,0	\$ 4.300
SIN NUMERO	AMBAS GUARDAF.DEL.:D+M	17,0	\$ 73.100
	INCLUYE:PARAGOLPES ,REJILLA DL.	0,0	\$ 0
	Y AMBAS FAROS :D+M	0,0	\$ 0
S028100)	GUARD.DL.I.:SUST.	1,0	\$ 4.300
SIN NUMERO	MARCO FRONTAL CPL.:SUST.	35,0	\$ 150.500
	(AMBOS GUARDABARROS DL.DESMONT.)	0,0	\$ 0
	INCLUYE:PROTEC.RADIADOR Y	0,0	\$ 0
	ALTAVOZ CLAXON:D+M	0,0	\$ 0
SIN NUMERO	SALPICADERA DL.I.:D+M	1,0	\$ 4.300
SIN NUMERO	SALPICADERA DL.D.:D+M	1,0	\$ 4.300
SIN NUMERO	SALPICADERA DL.I.:D+M	1,0	\$ 4.300
SIN NUMERO	SALPICADERA DL.D.:D+M	1,0	\$ 4.300
C250000	PANEL INSTRUM.CPL.:D+M	17,0	\$ 73.100
	INCLUYE:CUADRO INSTRUM.,	0,0	\$ 0
	GUARNECIDO INSTRUM.,GUANTERA Y	0,0	\$ 0
	CONSOLA CEN.:D+M	0,0	\$ 0
J326000	DEPOS.EXPANSION:D+M	2,0	\$ 8.600
J308000	RADIADOR:D+M	10,0	\$ 43.000
	INCLUYE:CANAL AIRE Y TUBO	0,0	\$ 0
	RADIADOR:D+M SIST.REFRIG.:	0,0	\$ 0
	VAC-LLENAR	0,0	\$ 0
J150100	SOP.I.MOTOR:D+M	1,0	\$ 4.300
J150000	SOP.D.MOTOR:D+M	1,0	\$ 4.300
J150700	SOP.MOTOR:D+M TRAB.ADIC.	3,0	\$ 12.900
K228300	SOP.TR.CAJA CAMBIOS:D+M	4,0	\$ 17.200
2239	PARAL A I. REPARAR	20,0	\$ 86.000
	*		
2240	PARAL A D. REPARAR	15,0	\$ 64.500
	*		
2293	PARAL TRA.I. REPARAR	30,0	\$ 129.000
	*		
2294	PARAL TRA.D. REPARAR	30,0	\$ 129.000
	*		
0742	GUARDAFANGO DEL.D. CESVI-IM1 REPARAR	20,8	\$ 89.440
	C		
1481	PUERTA DEL.I. CESVI-IF1 REPARAR	49,2	\$ 211.560
	C		
1482	PUERTA DEL.D. CESVI-IF1 REPARAR	32,9	\$ 141.470
	C		
0000	TIEMPO PREP.CESVIMAP SIST.DE REPARACION	0,0	\$ 0
	C		
1000	TIEMPO PREP REPARACI CESVIMAP	1,5	\$ 6.450
	*		
1000	INS ELEC MAR FRONTAL 220818232309946	15,0	\$ 64.500
	*		
1000	220819122333208 ESTIRAJE	30,0	\$ 129.000
	*		
1000	220819122333217 ALINEACION	15,0	\$ 64.500
	*		

Total Unidades de Trabajo

Total M.O. Hojal/Mecánica

367,4

\$ 1.579.820

PINTURA DE CARROCERIA CESVI MAP Pintura Disolvente

NR Operación/Pos. B.D.	Descripción	T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO = \$ 43.000/HR	UT	Precio
286	PARAGOLPES DL.CEN. PINT.SUST IMPRIMADO		1,9	\$ 8.170
471	CAPO PINTURA SUSTITUCION		37,6	\$ 161.680
741	GUARDAFANGO DEL.I. PINTURA SUSTITUCION		9,1	\$ 39.130
1009	MARCO FRONTAL CPL. PINTURA SUSTITUCION		10,4	\$ 44.720
285	REJILLA PARAGOLP.DL. PINT.SUST NO IMPRIM		3,3	\$ 14.190
291	SECC.I.PARAG.DL. PINT.SUST NO IMPRIM		1,1	\$ 4.730
292	SECC.D.PARAG.DL. PINT.SUST NO IMPRIM		1,1	\$ 4.730
410	PERSIANA PINT.SUST NO IMPRIM		1,7	\$ 7.310
742	GUARDAFANGO DEL.D. PINTURA DANO MEDIO		12,8	\$ 55.040
1481	PUERTA DEL.I. PINTURA DANO MEDIO		26,1	\$ 112.230
1482	PUERTA DEL.D. PINTURA DANO MEDIO		26,1	\$ 112.230
2239	PARAL A I. PINTURA DANO MEDIO		5,3	\$ 22.790
2240	PARAL A D. PINTURA DANO MEDIO		5,3	\$ 22.790
2293	PARAL TRA.I. PINTURA DANO MEDIO		7,4	\$ 31.820
2294	PARAL TRA.D. PINTURA DANO MEDIO		7,4	\$ 31.820

RESUMEN M.O PINTURA T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO \$ 43.000/HR

	UT	Precio
TIEMPO M.O	156,6	\$ 673.380
TIEMPO PREPARACION	16,9	\$ 72.679
IMPORTE FIJO	0,0	\$ 0
TOTAL M.O. PINTURA	173,5	\$ 746.050

RESUMEN MATERIALES PINTURA

	Precio
MATERIALES POR SUPERFICIE	\$ 582.296
CONSTANTE MATERIAL	\$ 13.379
TOTAL MATERIALES	\$ 595.675

CANTIDAD DE PINTURA

MODELO:	ISUZU KB
No. PLACA:	QAG009
GRAMOS IMPRIMACIÓN + APAREJO	1.550
GRAMOS COLOR CESVIMAP	1.550
GRAMOS BARNIZ CESVIMAP	0
GRAMOS COLOR 2 CESVIMAP	0

Información de las cantidades necesarias de producto base a preparar (sin catalizar ni diluir), para la realización de los trabajos de pintura seleccionados.

Notas del Taller

Notas de la Aseguradora

Historial Descripción de la Causa del Accidente

Fecha/Hora:	
Autor:	J Rojas Val
Encabezado:	
Descripción:	asegurada sufre micro sueño y pierde el control del vh invadiendo carril contrario de 3ro y colisiona contra este y dejando lesionados cabg:si

Códigos Opcionales Activos

Código Opcional	Descripción	Valor	Tipo
	6Tabulador de Pintura STC		3
* Códigos opcionales inactivos			

RESUMEN FINAL

PIEZAS SUSTITUIDAS	\$ 5.787.160
--------------------	--------------

TOTAL PIEZAS	\$ 5.787.160
--------------	--------------

M.O. HOJAL/MECÁNICA	T.BASE 10 UT = 1 HR	
TOTAL 322,4 UT X \$ 43.000/HR		\$ 1.386.320
Alineación 45 UT		\$ 193.500
TOTAL M.O. HOJAL MECÁNICA		\$ 1.579.820

PINTURA	T.BASE 10 UT = 1 HR	
TOTAL M.O. PINTURA		\$ 746.050
TOTAL MATERIALES		\$ 595.675
TOTAL PINTURA		\$ 1.341.725

DR Descuento por pronto pago (0 %)	\$ 0
PA Pago anticipado (0 %)	\$ 0

SUMA TOTAL SIN IVA	\$ 8.708.705
--------------------	--------------

Deducciones Antes de Impuestos

FA Deducible Fijo antes de Impuestos (\$)	\$ 0
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 0

SUBTOTAL	\$ 8.708.705
IVA @ 19 %	\$ 1.654.654

SUMA TOTAL CON IVA	\$ 10.363.359
--------------------	---------------

Deducciones Despues de Impuestos

FF Deducible Fijo después de Impuestos(\$)	\$ 0
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 0

GRAN TOTAL	\$ 10.363.359
------------	---------------

OBSERVACIONES/COMENTARIOS

Pos. B.D.

Imágenes



Fecha Creación:
Anexada Por:
Comentarios:

18/08/2022
Juan David Jaramillo Escobar



Fecha Creación: 18/08/2022
Anexada Por: Juan David Jaramillo Escobar
Comentarios:



Fecha Creación: 18/08/2022
Anexada Por: Juan David Jaramillo Escobar
Comentarios:

NO AUT



Fecha Creación:
Anexada Por:
Comentarios:

18/08/2022
Juan David Jaramillo Escobar



Fecha Creación:

18/08/2022

Anexada Por:
Comentarios:

Juan David Jaramillo Escobar



Fecha Creación:
Anexada Por:
Comentarios:

18/08/2022
Juan David Jaramillo Escobar

NO AUTO



Fecha Creación:
Anexada Por:
Comentarios:

18/08/2022
Juan David Jaramillo Escobar



Fecha Creación:

18/08/2022

Anexada Por:
Comentarios:

Juan David Jaramillo Escobar



Fecha Creación:
Anexada Por:
Comentarios:

18/08/2022
Juan David Jaramillo Escobar

NO AUTO



Fecha Creación:
Anexada Por:
Comentarios:

18/08/2022
Juan David Jaramillo Escobar



Fecha Creación:

18/08/2022

Anexada Por:
Comentarios:

Juan David Jaramillo Escobar



Fecha Creación:
Anexada Por:
Comentarios:

18/08/2022
Juan David Jaramillo Escobar



Fecha Creación:
Anexada Por:
Comentarios:

18/08/2022
Juan David Jaramillo Escobar



Fecha Creación:

18/08/2022

Anexada Por:
Comentarios:

Juan David Jaramillo Escobar



Fecha Creación:
Anexada Por:
Comentarios:

18/08/2022
Juan David Jaramillo Escobar



Fecha Creación:
Anexada Por:
Comentarios:

18/08/2022
Juan David Jaramillo Escobar



Fecha Creación:

18/08/2022

**Anexada Por:
Comentarios:**

Juan David Jaramillo Escobar



**Fecha Creación:
Anexada Por:
Comentarios:**

18/08/2022
Juan David Jaramillo Escobar



Fecha Creación:
Anexada Por:
Comentarios:

18/08/2022
Juan David Jaramillo Escobar



Fecha Creación:

18/08/2022

Anexada Por:
Comentarios:

Juan David Jaramillo Escobar

NO AUTORIZADO