



COTIZACION



Cotizacion

No. -1031

Cliente VILLARREAL GAMBA LEONARDO
 CC/Nit 80804623
 Direccion CR.21N.145-16
 Telefono 3133332080
 Documento
 Vendedor FRANCISCO CAMARGO
 Hecho Por FRANCISCO CAMARGO

ACEITAR LTDA.
 Fecha 2022/11/04
 Hora 1005
 PVE ACEITAR 135
 Telefono 2170995-3202713639
 Direccion AV 19 No.134-65
 e-mail aceitar135@aceitar.com

Codigo	Descripcion	%IVA	%IMP	Vr-Unit	Cantidad	Vr-Total
1053	CAMBIO DE PARTES			400,000	1	400,000
1033	MECANICA EXTERNA			300,000	1	300,000
1061	SERVICIO PINTURA EXT			650,000	1	650,000
1CEE47080000	PROTECTOR MOFLE 58P4			218,000	1	218,000
1DNH25011000	SUITCHE ENCENDIDO YW125DX			378,000	1	378,000
24PF61420000	PROTECTOR MANILAR DER YW125			26,000	1	26,000
24PF62410100	MANILAR IZQ YW125/09			14,000	1	14,000
2DUH39630200	COMANDO IZQ YW125DX			194,000	1	194,000
46PF31000000	SUSPENSION COMPLETAYW125DX			1,248,000	1	1,248,000
4C6F34111000	CUNA DIRECCION YW125/09			55,000	1	55,000
4C6F34120000	CUNA DIRECCION YW125/09			35,000	1	35,000
4C6F34130000	CUNA DIRECCION YW125/09			37,000	1	37,000
4C6F34140000	CUNA DIRECCION YW125/09			35,000	1	35,000
4C6F341D0000	BALIN CUNA DIRECCION YW125/09			33,000	1	33,000
4C6F341E0000	BALIN CUNA DIRECCION YW125/09			34,000	1	34,000
58PF15110000	G/FANGO DEL YW125			53,000	1	53,000
58PF17210000	? TAPA LAT IZQ YW125			56,000	1	56,000
58PF47300300	? SILLIN ESCALA 58P4			242,000	1	242,000
58PH39220000	MANIGUETA FRENO DER YW125			21,000	1	21,000
58PXE5430000	CUBIERTA CARCAZA YW125			181,000	1	181,000
5FHF34420000	SOPORTE MANUBRIO YW125/09			109,000	1	109,000
5HKE44510000	FILTRO AIRE 58P4			34,000	1	34,000
5MLE56200000	JGO PEDAL CRANCK YW125/09			82,000	1	82,000
5S9F15520200	? COMPLEMENTO G/FANGO DEL YW125			253,000	1	253,000
5S9F51810000	? EJE RUEDA DEL YW125/09			27,000	1	27,000
5S9F582U0000	DISCO FRENO DEL YW125/09			260,000	1	260,000
5S9F61110000	MANUBRIO YW125/09			55,000	1	55,000
5S9F62800100	ESPEJO IZQ 4B41/51YW125			109,000	1	109,000
5S9F62900100	ESPEJO DER YW125			99,000	1	99,000
5S9F71110000	GATO CENTRAL YW125/09			83,000	1	83,000
5S9F73110000	GATO LATERAL YW125/09 MP			39,000	1	39,000
5S9F74810000	PISO SUPERIOR YW125/09			177,000	1	177,000
5S9F8311X000	? PANEL FRONTAL YW125 SIN PINTAR			178,000	1	178,000
5S9F83120000	? GUARDAPIERNA YW125/09			155,000	1	155,000
5S9H33103100	- DIRECCIONAL DEL IZQ YW125DX			54,000	1	54,000
90793AV40200	ACEITE 20W50 YAMALUBE 4T LITRO			31,000	1	31,000

→ Sincronización \$115.000
 → Mantenimiento Suspensión delantera \$92.000
 → Mano de obra cambio de curvas dirección \$92.000
 → Retenedoras suspensión x2 \$
 → Aceite suspensión "


VR-BRUTO 5,955,000.00
 VALOR IVA 0.00
 IMP CONSUMO 0.00
 TOTAL FACTURA 5,955,000.00

NETO A PAGAR 5,955,000

Son: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 M.Cte.

CONDICIONES COMERCIALES

Los precios de esta cotización pueden cambiar sin previo aviso
 Validez de la oferta ocho (8) días calendario
 El presente documento es de carácter informativo
 La aprobación de esta cotización deberá ser enviada por escrito a algún correo autorizado de ACEITAR



RECIBIDO POR (CLIENTE) CALLE 67 # 8-47. Tels: 2119418 - 320 876 4116 Email: ventas67@aceitar.com
 CALLE 116 # 60-13 Tels: 253 3795 - 534 1136 - 310 799 6008 Email: ventas116@aceitar.com
 Av. cra. 19 # 134-65 Tel: 2170995 - 320 271 3639 Email: ventas135@aceitar.com
 VIA CAJICA - CHIA FRENTE ENTRADA # 3 C.C CENTRO CHIA Tels: 8020876 - 3214442675 Email: aceitarchia@aceitar.com