

Expediente			
Núm. Secuencial Interno:	COB0000099CO371989@COB0000099.CO20210203-1736205		
Estado de la Valuación:	Por Aprobar		
Causa del Accidente:	Colisión	Fecha del Accidente:	12/12/2020
Proveedor de Trabajo:	ALLIANZ	Hora del Accidente:	09:00 a.m.
Número de Expediente:	96489701_1	Reparaciones Autorizadas:	Desconocido
Número de Poliza:	22703574	Fecha Inicio de Reparación:	
Número de Caso:		Fecha Reserv Reparación:	
Versión:	V COB0000099	Fecha Promesa de Entrega:	03/03/2021
Tipo de Expediente:	PET - Pérdida Total	Creado por:	al0mBackOffice@ALOM
Fecha de Inspección:	03/02/2021	Centro de Valoración:	
Porcentaje vs Pérdida Total:	95,30 %		

Detalles del Vehículo

Vehículo		Opciones del Modelo
Fabricante:	*CHEVROLET	DESDE 02.2014
Modelo:	*NKR	AIRE ACONDICIONADO
Sub Modelo:		2 RUEDAS TRA.
Fabricante Base:	ISUZU	PES.MAX.AUT.4,0-4,5T
Modelo Base:	Chevrolet Serie N I	5.2 LTR 147/148CP
Código AX:	3774 03	CAMBIO 6-VELOCIDADES
No. Motor:	1M6221	LLANTA 215/75 R17.5
Tipo de Motor:	Diesel	BOOSTER, FRENO
Transmisión:	Manual	BARRA ESTABILIZ.DEL.
No. Placa:	WFH269	CABINA SENCILLA
No. VIN Poliza:	9GDNMR85XFB027067	PIEZAS A PINTAR DESM
No. VIN Visual:	9GDNMR85XFB027067	PARAGOLPES PINT.
Odómetro:	Desconocido	BICAPA PERLADO
Tipo de Kilometraje:		
Color Vehículo:		
Cubicaje:	CC	
Número de Puertas:		
Número de Asientos:		
Año de Fabricación:	2015	
Valor Mercado:	\$ 63.700.000	
Monto Asegurado:	\$ 1.000.000	
Condiciones del Vehículo:		
Estilo o Tipo de Vehículo:	Camión	

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Admin 1
Admin 2
Admin 3
Admin 4

Condiciones del Vehículo

Estado del Vehículo		
Areas de Daño:	Estado del Vehículo en la Inspección:	Completo y Devuelto
	Dirección del Impacto:	Desde : Frontal Centro Hacia: Trasero Centro

Direcciones

Asegurado	Taller Mecánico
Nombre : NORTESANTANDEREANA DE GAS ESP .	Nombre : SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TA
Apellido :	Apellido : SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TA
Dirección :	Dirección : CRR 28A N 67-60
Distrito :	Distrito : BOGOTA DC
Cantón :	Cantón :
Provincia :	Provincia :
Código Postal :	Código Postal : 110111
	Tel Negocio : 000000
	Dirección Email : audatexcolombiasoporte@audatex.com
	Dirección Email2 :

Cédula Jurídica : 90047584102

Informe del Cálculo

PIEZAS SUSTITUIDAS

				Fecha Tarifa: 12/01/2021	
Pos. B.D.	Descripción	Número de Pieza	DCTO.	Referencia	Precio
281	PARAGOLPES DEL.			00002102030000	\$ 1.069.747
339	REF.I.PARAGOLPES			00002102030000	\$ 1.069.747
340	REF.D.PARAGOLPES			00002102030000	\$ 1.069.747
410	PERSIANA			00002102030000	\$ 1.069.747
431	EMBLEMA FABRIC.DEL.			00002102030000	\$ 1.069.747
432	EMBLEMA MODELO			00002102030000	\$ 1.069.747
561	FAROLA I.CPL.			00002102030000	\$ 1.069.747
605	BOC.INF.LUZ ANTIN.I			00002102030000	\$ 1.069.747
606	BOC.INF.LUZ ANTIN.D			00002102030000	\$ 1.069.747
717	FAROLA SUP.I.			00002102030000	\$ 1.069.747
842	GUARDAP.PLAST.DL.D.			00002102030000	\$ 1.069.747
933	SOP.FAROLA I.			00002102080000	\$ 1.069.747
1436	DEPOS.LIMPIADOR.CPL.			00002102080000	\$ 1.069.747
1547	CREMALLERA DEL.I.			00002102080000	\$ 1.069.747
2226	BARRA TORS.DL.I.SP.			00002102030000	\$ 1.069.747
2444	GUARDAP.PLAST.INT.D.			00002102030000	\$ 1.069.747
2775	REGULADOR TRA.I.			00002102030000	\$ 1.069.747
2776	REGULADOR TRA.D.			00002102030000	\$ 1.069.747
5100	BARRA ESTABILIZ.DEL.			00002102030000	\$ 1.069.747
5327	SOP.AMORTIG.DEL.I.			00002102030000	\$ 1.069.747
6009	BARRA TORSION DEL.			00002102030000	\$ 1.069.747
6011	SOP.CEN.DEL.I.CABINA			00002102030000	\$ 1.069.747
6012	SOP.CEN.DEL.D.CABINA			00002102030000	\$ 1.069.747
7039	TOPE GOMA DEL.I.			00002102030000	\$ 1.069.747
7040	TOPE GOMA DEL.D.			00002102030000	\$ 1.069.747
7087	AMORTIGUADOR DEL.I.			00002102030000	\$ 1.069.747
7088	AMORTIGUADOR DEL.D.			00002102030000	\$ 1.069.747
7115	RESORTE DEL.I.			00002102030000	\$ 1.069.747
7116	RESORTE DEL.D.			00002102030000	\$ 1.069.747
7119	ACOPL.RESORTE DEL.I.			00002102030000	\$ 1.069.747
7120	ACOPL.RESORTE DEL.D.			00002102030000	\$ 1.069.747
7121	ACOPL.RESORTE TRA.I.			00002102030000	\$ 1.069.747
7122	ACOPL.RESORTE TRA.D.			00002102030000	\$ 1.069.747
7300	CAJA DIRECCION			00002102030000	\$ 1.069.747
7308	BARRA DIRECCION			00002102030000	\$ 1.069.747
7311	ROTULA I.DIRECC.			00002102030000	\$ 1.069.747
7312	ROTULA D.DIRECC.			00002102030000	\$ 1.069.747
7320	BARRA DIRECCION			00002102030000	\$ 1.069.747
7400	VOLANTE			00002102030000	\$ 1.069.747
7485	BRAZO DIRECCION			00002102030000	\$ 1.069.747
7701	INTERCOOLER			00002102030000	\$ 1.069.747
7703	TUBO I.INTERCOOLER			00002102030000	\$ 1.069.747
7704	TUBO D.INTERCOOLER			00002102030000	\$ 1.069.747
7749	DEFLECTOR AIRE			00002102030000	\$ 1.069.747
7761	RADIADOR			00002102030000	\$ 1.069.747
7767	CANALIZADOR RADIADOR			00002102030000	\$ 1.069.747
7943	RECUBRIMI.MOTOR SUP.			00002102080000	\$ 1.069.747
8044	FILTRO DE ACEITE			00002102030000	\$ 1.069.747
8065	CARTER ACEITE MOTOR			00002102030000	\$ 1.069.747
8075	GOM.CARCAS.CIGUENAL			00002102030000	\$ 1.069.747
8391	FILTRO DE AIRE CPL.			00002102080000	\$ 1.069.747
8843	MOTOR FRENOS			00002102030000	\$ 1.069.747
9195	TUBO FRENO TRA.I.			00002102030000	\$ 1.069.747
9196	TUBO FRENO TRA.D.			00002102030000	\$ 1.069.747
1000	TUBO FRENO DELFRONT3	210203180740938		00002102030000	\$ 0
1000	CAJA FUSILERA	210203180740895		00002102030000	\$ 0
1000	SALPICADERA LH	210203180740904		00002102030000	\$ 0
1000	PIN PERSIANA X5	210203180740913		00002102030000	\$ 0
1000	SOP CABINA CHASIS LH	210203180740929		00002102030000	\$ 0
1000	LIQUIDO FRENOS X2	210203180740972		00002102030000	\$ 0
1000	SOP FUSILERA CHASIS	210203180740946		00002102030000	\$ 0
1000	GUAYA NEUTRA	210203180740963		00002102030000	\$ 0
1000	GUAYA SELECTORA	210203180740954		00002102030000	\$ 0
1000	REFRIGERANTEX3	210203180740980		00002102030000	\$ 0
1000	CABINA COMPLETA	210203180740885		00002102030000	\$ 0
1000	ACEITE MOTOR15W40 X1	210203180740921		00002102030000	\$ 0

Ahorro

Sub Total

\$ 0

\$ 57.766.338

Total Piezas

\$ 57.766.338

Este expediente contiene piezas sin precio

* = Posición dada por el usuario

Mano de Obra Hojal/Mecánica.#

T.Base 10

UT = 1 HR. Precio = \$ 33.203/HR

NR Operación/Pos. B.D.	Trabajo	UT	Precio
SN	CABINA:D+M	37,0	\$ 122.851
SN	SOP.FAROLA DL.I.:D+M	6,0	\$ 19.922
SN	PARAGOLPES DEL.:D+M	12,0	\$ 39.844
SN	PARAGOLPES DEL. :SUST.(DESMONT.)	10,0	\$ 33.203
SN	FAROLA I.PRINCIP.:D+M	1,0	\$ 3.320
	(REJILLA DL.DESMONT.)	0,0	\$ 0
SN	FAROLA P. I.:D+M	3,0	\$ 9.961
SN	DEPOS.SIST.LIMPIAVIDRIO:D+M	3,0	\$ 9.961
SN	PUERTA DL.:D+M	12,0	\$ 39.844
SN	MAQUIN.VIDRIOELEC.I.:D+M	4,0	\$ 13.281
	(GUARN.PUERTA DESMONT.)	0,0	\$ 0
SN	GUARN.PUERTA I.:D+M	3,0	\$ 9.961
SN	PUERTA D.:D+M	12,0	\$ 39.844
SN	GUARN.CAPOTA:D+M	25,0	\$ 83.008
SN	ESPALDAR D.:D+M	5,0	\$ 16.602
SN	ALFOMBRA PISO DL.:D+M	2,0	\$ 6.641
	(ASIENTOS DL.DESMONT.)	0,0	\$ 0
SN	ASIENTO D.:D+M	5,0	\$ 16.602
SN	ASIENTO I.:D+M	5,0	\$ 16.602
SN	GUARDAF.DEL. DL.D.:D+M	8,0	\$ 26.562
SN	GUARDAPOLVO I.:D+M	8,0	\$ 26.562
SN	GUARDAPOLVO D.:D+M	8,0	\$ 26.562
SN	PANEL INSTRUM.CPL.:D+M	70,0	\$ 232.421
	INCLUYE:CUADRO INSTRUM.:D+M	0,0	\$ 0
SN	MOTOR CPL.:D+M	80,0	\$ 265.624
	INCLUYE:RADIADOR,VENTILADOR,TUBO ESCAPE	0,0	\$ 0
	DL.,TRAVIESA TR.CABINA Y	0,0	\$ 0
	CAJA CAMBIOS:D+M	0,0	\$ 0
SN	CAJA CARGA BASCUL.CON CHASIS:D+M	82,0	\$ 272.265
SN	CAJA BASCUL.SOBRE BASE SOP.:COLOCAR	12,0	\$ 39.844
SN	AIRE ACONDIC.:VAC-LLENAR	5,0	\$ 16.602
SN	CONDENSADOR:D+M	10,0	\$ 33.203
SN	COMPRESOR AIRE ACONDIC.:D+M	16,0	\$ 53.125
SN	EMBRAGUE MAGNET.:D+M	3,0	\$ 9.961
SN	CAJA CAMBIOS:DESPIEZ-ENSAMBLAR(DESMONT.)	60,0	\$ 199.218
SN	MOTOR FRENOS:D+M	3,0	\$ 9.961
SN	TUBO ESC.DL.:D+M	3,0	\$ 9.961
SN	SILENCIADOR:D+M	4,0	\$ 13.281
SN	TUBO ESC.CEN.:D+M	3,0	\$ 9.961
SN	FECHA SERVICIO EN MONITOR:REVISAR	2,0	\$ 6.641
SN	FILTRO AIRE CPL.:D+M	6,0	\$ 19.922
SN	CAJA ADMIS.AIRE:D+M	4,0	\$ 13.281
SN	STOP I.CPL.:D+M	4,0	\$ 13.281
SN	STOP D.CPL.:D+M	4,0	\$ 13.281
SN	LLANTA REFAC.:D+M	4,0	\$ 13.281
SN	RUEDA REPUESTO:MONTAR(RUEDA DESMONT.)	3,0	\$ 9.961
SN	BATERIA:D+M	4,0	\$ 13.281
SN	CAJA CAMB.DIREC.ASIST.CPL.:D+M	19,0	\$ 63.086
	INLUYE:PALANCA COLUM.DIREC.:D+M,	0,0	\$ 0
	DIREC.ASIST.:PURGAR	0,0	\$ 0
SN	BARRA DIREC.:SUST.(DESMONT.)	6,0	\$ 19.922
SN	VOLANTE:D+M	3,0	\$ 9.961
SN	EJE DL.:D+M	28,0	\$ 92.968
	INCLUYE:RUEDAS Y AMORTIG.:D+M,	0,0	\$ 0
	SIST.FRENO DL.:PURGAR	0,0	\$ 0
	NO INCLUYE:CONVERG.DL.:AJUST.	0,0	\$ 0
SN	BALLESTA DL.I.:D+M	12,0	\$ 39.844
SN	BALLESTA DL.I.:DESPIEZ.ENSAMB.(DESMONT.)	5,0	\$ 16.602
SN	BALLESTA DL.D.:D+M	12,0	\$ 39.844
SN	BALLESTA DL.D.:DESPIEZ.ENSAMB.(DESMONT.)	5,0	\$ 16.602
SN	SOP.I.AMORTIG.	3,0	\$ 9.961

SN	BARRA ESTABILIZ.DL.:D+M	5,0	\$ 16.602
SN	BARRA TORS.DL.:D+M	3,0	\$ 9.961
SN	SOP.DL.I.CABINA:SUST.	3,0	\$ 9.961
SN	SOP.DL.D.CABINA:SUST.	3,0	\$ 9.961
SN	BARRA TORSION DEL.I.:SOLTAR-FIJAR	3,0	\$ 9.961
SN	EJE DL.:DESPIEZ-ENSAMB.	17,0	\$ 56.445
	(EJE DL.DESMONT.)	0,0	\$ 0
	INCLUYE:BUJES,CPL.,ANCLAJE FRENOS,Y	0,0	\$ 0
	PORTAMANGUETA SU. Y PUENTE :D+M	0,0	\$ 0
SN	CHAPA TR.I.:D+M	3,0	\$ 9.961
SN	CHAPA TR.D.:D+M	3,0	\$ 9.961
SN	TAMBOR FRENO DEL.I.:D+M	17,0	\$ 56.445
SN	TAMBOR FRENO DEL.D.:D+M	17,0	\$ 56.445
SN	SEMIEJE .:DESPIEZ.ENSAMB.(EJE DESMONT.)	65,0	\$ 215.820
SN	SPOILER:D+M	3,0	\$ 9.961
SN	GUARNECIDO MOTOR:D+M	2,0	\$ 6.641
SN	CARTER ACEITE MOTOR:D+M	15,0	\$ 49.805
SN	FILTRO ACEITE:D+M	6,0	\$ 19.922
SN	SEMIEJE ARTIC. CPL.:D+M	29,0	\$ 96.289
	INCLUYE:RUEDAS Y AMORTIG.:D+M,	0,0	\$ 0
	SIST.FRENOS TR.:PURGAR	0,0	\$ 0
SN	LLANTA TR.I.:D+M	4,0	\$ 13.281
SN	LLANTA TR.D.:D+M	4,0	\$ 13.281
SN	RUEDA TR.I.INT.:MONTAR(RUEDA DESMONT.)	2,0	\$ 6.641
SN	RUEDA TR.EXT.I.:MONTAR(RUEDA DESMONT.)	2,0	\$ 6.641
SN	RUEDA TR.INT.D.:MONTAR(RUEDA DESMONT.)	2,0	\$ 6.641
SN	RUEDA TR.EXT.D.:MONTAR (RUEDA DESMONT.)	2,0	\$ 6.641
SN	RUEDA TR.EXT.I.:EQUILIBRAR	4,0	\$ 13.281
SN	RUEDA TR.I.INT.:EQUILIBRAR	4,0	\$ 13.281
SN	RUEDA TR.EXT.D.:EQUILIBRAR	4,0	\$ 13.281
SN	RUEDA TR.INT.D.:EQUILIBRAR	4,0	\$ 13.281
SN	MEMORIA ERRORES:LEER Y BORRAR	6,0	\$ 19.922
0250	SN VEHICULO:TRASLADAR	20,0	\$ 66.406
		*	
2704	PORTAPLACA TRA. REPARAR	10,0	\$ 33.203
		*	
4250	TRAVIESA TRA.PISO REPARAR	25,0	\$ 83.008
		*	
5994	TRAVIESA 1 REPARAR	30,0	\$ 99.609
		*	
5995	TRAVIESA 2 REPARAR	18,0	\$ 59.765
		*	
5996	PUENTE DEL. REPARAR	3,0	\$ 9.961
		*	
5997	TRAVIESA 4 REPARAR	30,0	\$ 99.609
		*	
5998	TRAVIESA 5 REPARAR	19,0	\$ 63.086
		*	
5999	TRAVIESA 6 REPARAR	30,0	\$ 99.609
		*	
6000	TRAVIESA 7 REPARAR	30,0	\$ 99.609
		*	
8415	SOP.TRA.RUEDA REP. REPARAR	20,0	\$ 66.406
		*	
8419	SOP.I.RUEDA REP. REPARAR	10,0	\$ 33.203
		*	
8420	SOP.D.RUEDA REP. REPARAR	10,0	\$ 33.203
		*	
1000	PUENTE DEL TOT 210208091037138	0,0	\$ 0
1000	REP CARROCERIA 210203180740989	0,0	\$ 0
1000	REPACAIION CHASIS 210208091037128	100,0	\$ 332.030
		*	
7081	VERIFICAR PORTAMANGUETA DL.I.	10,0	\$ 33.203
		*	
7082	VERIFICAR PORTAMANGUETA DL.D.	10,0	\$ 33.203
		*	
9821	VERIFICAR EJE DELANTERO	40,0	\$ 132.812
		*	
9831	VERIFICAR MOTOR	40,0	\$ 132.812
		*	
9835	VERIFICAR CAJA DE CAMBIOS	30,0	\$ 99.609
		*	
9840	VERIFICAR EJE TRA.	60,0	\$ 199.218
		*	

Total Unidades de Trabajo
Total M.O. Hojal/Mecánica

1.421,0
\$ 4.718.146

PINTURA DE CARROCERIA CESVI MAP Pintura Disolvente

NR Operación/Pos. B.D.	Descripción	T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO = \$ 33.203/HR	
		UT	Precio
	- PIEZAS A PINTAR DESM		
	- PARAGOLPES PINT.		
	- BICAPA PERLADO		
933	SOP.FAROLA I. PINTURA SUSTITUCION	0,8	\$ 2.656
4250	TRAVIESA TRA.PISO PINTURA DANO MEDIO	3,4	\$ 11.289
281	PARAGOLPES DEL. PINTURA DANO FUERTE	13,0	\$ 43.164
339	REF.I.PARAGOLPES PINTURA DANO FUERTE	3,7	\$ 12.285
340	REF.D.PARAGOLPES PINTURA DANO FUERTE	3,7	\$ 12.285
410	PERSIANA PINTURA DANO FUERTE	5,5	\$ 18.262
887	REF.ANGULAR DEL.I. PINTURA DANO FUERTE	4,1	\$ 13.613
888	REF.ANGULAR DEL.D. PINTURA DANO FUERTE	4,1	\$ 13.613
901	MARCO FRONTAL PINTURA DANO FUERTE	15,2	\$ 50.469
2704	PORTAPLACA TRA. PINTURA DANO FUERTE	4,1	\$ 13.613
3703	SOP.INF.BATERIA PINTURA DANO FUERTE	2,4	\$ 7.969
5994	TRAVIESA 1 PINTURA DANO FUERTE	1,6	\$ 5.312
5995	TRAVIESA 2 PINTURA DANO FUERTE	1,2	\$ 3.984
5996	PUENTE DEL. PINTURA DANO FUERTE	1,2	\$ 3.984
5997	TRAVIESA 4 PINTURA DANO FUERTE	1,2	\$ 3.984
5998	TRAVIESA 5 PINTURA DANO FUERTE	1,2	\$ 3.984
5999	TRAVIESA 6 PINTURA DANO FUERTE	1,6	\$ 5.312
6000	TRAVIESA 7 PINTURA DANO FUERTE	1,6	\$ 5.312
8415	SOP.TRA.RUEDA REP. PINTURA DANO FUERTE	2,0	\$ 6.641
8419	SOP.I.RUEDA REP. PINTURA DANO FUERTE	2,0	\$ 6.641
8420	SOP.D.RUEDA REP. PINTURA DANO FUERTE	2,0	\$ 6.641
9695	RIN RUEDA REPUESTO PINTURA DANO FUERTE	2,7	\$ 8.965

RESUMEN M.O PINTURA T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO \$ 33.203/HR

	UT	Precio
TIEMPO M.O	78,3	\$ 259.979
TIEMPO PREPARACION	21,6	\$ 71.718
IMPORTE FIJO	0,0	\$ 0
TOTAL M.O. PINTURA	99,9	\$ 331.698

RESUMEN MATERIALES PINTURA

	Precio
MATERIALES POR SUPERFICIE	\$ 271.740
CONSTANTE MATERIAL	\$ 12.536
TOTAL MATERIALES	\$ 284.276

CANTIDAD DE PINTURA

MODELO:	*CHEVROLET *NKR
No. PLACA:	WFH269
GRAMOS IMPRIMACIÓN + APAREJO	0
GRAMOS COLOR CESVIMAP	0
GRAMOS BARNIZ CESVIMAP	0
GRAMOS COLOR 2 CESVIMAP	0

Información de las cantidades necesarias de producto base a preparar (sin catalizar ni diluir), para la realización de los trabajos de pintura seleccionados.

Notas del Taller

Notas de la Aseguradora

Historial Descripción de la Causa del Accidente

Fecha/Hora:	
Autor:	SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER
Encabezado:	
Descripción:	vhaz en movimiento invade carril del vh3ro1 lo que genera el choque por el impacto se ve involucrado un vh3ro2. abg si

NO AUTORIZADO

Códigos Opcionales Activos

Código Opcional	Descripción	Valor	Tipo
	6Tabulador de Pintura STC		3

* Códigos opcionales inactivos

RESUMEN FINAL

PIEZAS SUSTITUIDAS	\$ 57.766.338
--------------------	---------------

TOTAL PIEZAS	\$ 57.766.338
--------------	---------------

M.O. HOJAL/MECÁNICA	T.BASE 10 UT = 1 HR
TOTAL 1421 UT X \$ 33.203/HR	\$ 4.718.146
TOTAL M.O. HOJAL MECÁNICA	\$ 4.718.146

PINTURA	T.BASE 10 UT = 1 HR
TOTAL M.O. PINTURA	\$ 331.698
TOTAL MATERIALES	\$ 284.276
TOTAL PINTURA	\$ 615.974

DR Descuento por pronto pago (0 %)	\$ 0
PA Pago anticipado (0 %)	\$ 0

SUMA TOTAL SIN IVA	\$ 63.100.458
--------------------	---------------

Deducciones Antes de Impuestos

FA Deducible Fijo antes de Impuestos (\$)	(\$ 2.394.957)
TOTAL DE DEDUCCIONES	(\$ 2.394.957)

SUBTOTAL	\$ 60.705.501
IVA @ 19 %	\$ 11.534.045

SUMA TOTAL CON IVA	\$ 72.239.546
--------------------	---------------

Deducciones Despues de Impuestos

FF Deducible Fijo después de Impuestos(\$)	\$ 0
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 0

GRAN TOTAL	\$ 72.239.546
------------	---------------

OBSERVACIONES/COMENTARIOS

Pos. B.D.

Imágenes



Fecha Creación:

03/02/2021

Anexada Por:

SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER

Comentarios:



Fecha Creación: 03/02/2021
Anexada Por: SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER
Comentarios:



Fecha Creación: 03/02/2021
Anexada Por: SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER
Comentarios:



Fecha Creación: 03/02/2021
Anexada Por: SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER
Comentarios:



Fecha Creación: 03/02/2021
Anexada Por: SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER

Comentarios:



Fecha Creación: 03/02/2021
Anexada Por: SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER
Comentarios:



Fecha Creación:

Anexada Por:

Comentarios:

03/02/2021

SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER



Fecha Creación:

Anexada Por:

Comentarios:

03/02/2021

SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER

NO AUTO



Fecha Creación:
Anexada Por:
Comentarios:

03/02/2021
SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER



Fecha Creación:
Anexada Por:

03/02/2021
SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER

Comentarios:



Fecha Creación: 03/02/2021
Anexada Por: SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER
Comentarios:



Fecha Creación:
Anexada Por:
Comentarios:

03/02/2021
SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER



Fecha Creación:
Anexada Por:
Comentarios:

03/02/2021
SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER

NO AUTO



Fecha Creación: 03/02/2021
Anexada Por: SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER
Comentarios:



Fecha Creación: 03/02/2021
Anexada Por: SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER

Comentarios:



Fecha Creación: 03/02/2021
Anexada Por: SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER
Comentarios:



Fecha Creación:
Anexada Por:
Comentarios:

03/02/2021
SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER



Fecha Creación:
Anexada Por:
Comentarios:

03/02/2021
SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER



Fecha Creación:
Anexada Por:
Comentarios:

03/02/2021
SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER



Fecha Creación:
Anexada Por:

03/02/2021
SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER

Comentarios:



Fecha Creación:
Anexada Por:
Comentarios:

03/02/2021
SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER



Fecha Creación: 03/02/2021
Anexada Por: SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER
Comentarios:



Fecha Creación: 03/02/2021
Anexada Por: SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER
Comentarios:

NO AUTOC



Fecha Creación: 03/02/2021
Anexada Por: SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER
Comentarios:



Fecha Creación: 03/02/2021
Anexada Por: SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER

Comentarios:



Fecha Creación: 03/02/2021
Anexada Por: SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER
Comentarios:



Fecha Creación:

Anexada Por:

Comentarios:

03/02/2021

SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER



Fecha Creación:

Anexada Por:

Comentarios:

03/02/2021

SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER



Fecha Creación:
Anexada Por:
Comentarios:

03/02/2021
SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER



Fecha Creación:
Anexada Por:

03/02/2021
SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER

Comentarios:



Fecha Creación: 03/02/2021
Anexada Por: SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER
Comentarios:



Fecha Creación:
Anexada Por:
Comentarios:

03/02/2021
SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER



Fecha Creación:
Anexada Por:
Comentarios:

03/02/2021
SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER

NO AUTO



Fecha Creación: 03/02/2021
Anexada Por: SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER
Comentarios:



Fecha Creación: 03/02/2021
Anexada Por: SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER

Comentarios:



Fecha Creación: 03/02/2021
Anexada Por: SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER
Comentarios:



Fecha Creación: 03/02/2021
Anexada Por: SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER
Comentarios:



Fecha Creación: 03/02/2021
Anexada Por: SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER
Comentarios:

NO AUTOC




Fecha Creación: 03/02/2021
Anexada Por: SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER
Comentarios:



Fecha Creación: 03/02/2021
Anexada Por: SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER

Comentarios:



Fecha Creación: 03/02/2021
Anexada Por: SERVITRUCKS & INTERNATIONAL PARTS TT ALZ - TALLER
Comentarios: