



INDUMA S.A.S

890800450

Orden de Trabajo

Nº: OT-13020

Fecha: 2023-10-04

Calificación:

GENERÓ: MECANICOS MANTENIMIENTOPLANTA TESORITO

RESPONSABLE: LUIS ALBEIRO GONZALEZ OSPINA

DURACIÓN ESTIMADA: 00:10:00

NOTAS:

## ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: PRENSA TROQUELADORA DOBLE No.1 25T 3HP ABIER.NO INCLIN. { 3203021628 }

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // Planta Tesorito/ Troquelados/

CLASIFICACIÓN 1:

TIPO:

CLASIFICACIÓN 2:

PRIORIDAD:

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

## TAREA NO PLANIFICADA

DESCRIPCIÓN: Favor revisar cilindro neumático de las uñas de alimentación

FECHA PROGRAMADA: 2023-10-04

FECHA Y HORA DE INICIO: 2023-10-04 18:00

TIPO DE TRABAJO: CORRECTIVO

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2023-10-04 22:02

PRIORIDAD: Media

TIEMPO TOTAL DE TRABAJO: 04:02:23

ACTIVADOR: Tarea no Programada

TIEMPO FUERA DE SERVICIO: 04:02:23

CLASIFICACIÓN 1:

SOLICITADO POR: Nicolas Ríos Ruiz

CLASIFICACIÓN 2:

NÚMERO DE SOLICITUD: 7569

FECHA DEL EVENTO: 2023-10-04 15:41

NOTAS:

## INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número De Solicitud	Solicitado Por
7569	Nicolas Ríos Ruiz

## SUBTAREAS

Grupo/Parte	Procedimiento	Resultado
	Procedimiento	cambio de cilindro alimentador, y fabricacion de guarda para retirar estopas, pintura, se perfora y rosca para instalacion

TIPO DE FALLA: NEUMÁTICO

CAUSA DE FALLA: ALIMENTACIÓN

MÉTODO DE DETECCIÓN DE FALLA: ENTRO EN FALLO

SEVERIDAD DE LAS FALLAS:

TIEMPO DE INTERRUPCIÓN A OTROS ACTIVOS: 00:00:00

TIPO DE DAÑO CAUSADO:

RECURSOS A UTILIZAR					
Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
Técnico Experto B	4	N/A	4	Recursos Humanos	LUIS ALBEIRO GONZALEZ OSPINA



DAVID AUGUSTO CARVAJAL ALVAREZ

LUIS ALBEIRO GONZALEZ OSPINA

Acceptado PorValidado PorRealizado Por