

El suscrito, a petición verbal de parte interesada,

### CERTIFICO:

Que durante el mes de noviembre del año 2019, se descubrió una ruptura de los cables eléctricos que conducen la energía del medidor al interior del inmueble con nomenclatura urbana 4-45 de la carrera 18, barrio La Francia de Manizales.

Revisada la red eléctrica, se encontró que en la base del poste exterior que soporta dos medidores de energía eléctrica, había cercenamiento completo del tubo metálico de protección del cableado, como de los tres cables de acometida, unos centímetros abajo del nivel del piso, al parecer causado por elemento contundente y/o punzante (pala, pica, etc.)

Para la época de los hechos, se encontraban en el lugar haciendo excavaciones en el terreno donde sucedió el daño, varios trabajadores directos o indirectos de AGUAS DE MANIZALES, con el propósito de renovar las redes de acueducto. Ninguno de los trabajadores dio explicación del responsable de la obra, ni del daño mismo.

El señor JOSE FENIBAR MARIN QUICENO, como dueño del inmueble, procedió a contratar mis servicios de electricista, para determinar la causa del daño, y las reparaciones a que hubiere lugar (materiales y mano de obra), mismas que se hicieron satisfactoriamente por un valor global aproximado de \$1'000.000,00, habida cuenta de su necesidad y urgencia, y que me fueron pagadas a la culminación de la reparación, ocurrida a finales del mes de noviembre del año 2019.

Se anexa registro fotográfico del daño y sus reparaciones.

Para constancia se firma en Manizales, hoy día 13 de enero del 2020.

  
GONZALO LONDOÑO RAMIREZ  
C.C. 10'266.905

































Lourdes

librela

Colombia

CRA. 18 N° 4-48

*Colegio Filipense*

*Ntra. Sra. de Lourdes*







