



Consecutivo: 521.45.42.002470.2024.
Santiago de Cali, Diciembre 01 de 2024.

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Doctora. PAULA ANDREA SANTANA CRUZ – Secretaria.

Av. 6 A Nte No. 28N-23 Piso 4. Oficina 401. Email: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Asunto: **“REQUERIMIENTO”** Oficio No. 424.
Radicacion No. 76001-33-33-001-2019-00146-00
Medio de Control: **REPARACIÓN DIRECTA**
Demandante: AURA DALIA ESPAÑA y OTROS.
Demandado: Empresas Municipales de Cali – EMCALI. EICE. ESP

*En atención al asunto de la referencia, **Oficio No. 424**, se dispuso oficiar a EMCALI EICE ESP, para que dentro del término de diez (10) días .. Remita con destino a este Despacho lo siguiente,...” (Sic apartes del Texto Negrillas Nuestras.)*

Certificar si con anterioridad o en la misma fecha en ocurrió el daño la sociedad OFICIOS VARIOS JC SAS o en su lugar la sociedad AUTOMOTORES FARALLONES SAS solicitaron a la empresa de servicios públicos que se protegieran líneas de conducción de energía eléctrica que ocasionaron el daño a través del procedimiento conocido como “encauchado”.

Respuesta: Verificados los registros documentales de la Unidad de Mantenimiento de energía correspondientes a la fecha anterior a mayo 30 de 2017, **No se registran solicitudes de requerimiento de protección de redes** de conducción de energía eléctrica; adicionalmente se hace claridad que las redes eléctricas que sobre la Calle 26 con Carrera 2 obedecen a redes de Transmisión o Enlace: **Chipchape – Diésel 1 - Redes Media Tensión de 34,5 kV.**

- Certificar si con anterioridad al 30 de mayo del año 2017 EMCALI brindó capacitación o en su defecto brindó información a los usuarios del sector en el que se produjo el daño sobre el manejo, prevención o procedimientos que se debían seguir para el desarrollo de trabajos en cercanía de líneas eléctricas conforme a las dispuesto por las normas RETIE.

Respuesta: EMCALI, No ha brindado capacitación exclusiva a los usuarios del sector (*Carrera 2 # 26 - 34 de Cali*), sobre manejo, prevención y procedimientos para trabajos cerca a redes energizadas; lo anterior dado que la información a los usuarios del servicio de energía en estos aspectos, está contemplada en la Publicación de EMCALI, “Cartilla RETIE” Pagina WEB <https://www.emcali.com.co/es/web/energia/normas-tecnicas/>- Adicionalmente, se ha tenido Disponible en la página WEB, de MINMINAS y/o otras Varias del motor de búsqueda, la **Resolución N° 90708 del 30 de agosto de 2013** “Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”.

Consecutivo: 521.45.42.002470.2024.
Santiago de Cali, Diciembre 01 de 2024.

- Aportar copia íntegra y digitalizada de la totalidad de reportes e informes técnicos que fueron elaborados por EMCALI respecto de las circunstancias que rodearon la ocurrencia del daño.

Respuesta: Para la fecha agosto de 2017, se preparó información de reportes sobre los hechos acaecidos en fecha 30 de Mayo de 2.017, en la Calle 27 No. 2 – 70 de Cali (Afuera del Establecimiento de Comercio Auto Farallones.), en el cual fallece el señor FEDERICO ESPAÑA QUIÑONEZ (QEPD.) debido a una descarga eléctrica por contacto de estructura metálica con redes de 34.500 voltios.

Sobre los registros de eventos en el Canal Chipichape – Diésel 1.

Se efectúa verificación en el Centro de Control de Energía, sistema Scada y registros de bitácora del Sistema de Operación del SDL correspondiente a la fecha 30 de Mayo de 2.017, confirmando que existe un reporte y/o registro de un evento sobre persona accidentada en el sector (Calle 27 No. 2 – 70 de Cali).

Disparo enlace - Canal Chipichape – Diésel 1 a las 11:56:43 horas; se normaliza a las 13:03:23 horas. (Ver cuadro siguiente.)



Fecha y Hora	Remota	Instalación	Mensaje
30/05/2017 13:03:09,465	CHIPICHAPE	CH DIESEL I B	Comando discreto CERRADO - Realizado correctamente
30/05/2017 11:58:36,999	CHIPICHAPE	CH DIESEL I B	Cambio al estado ABIERTO no ordenado (estado anormal)
30/05/2017 11:58:35,999	CHIPICHAPE	CH DIESEL I B	Comando discreto CERRADO - Realizado correctamente
30/05/2017 11:56:42,999	CHIPICHAPE	CH DIESEL I B	Cambio al estado ABIERTO no ordenado (estado anormal)

Sobre Información y registros en el sistema Scada del Centro de Control de Energía.

Consta en los registros: Incidente No. 380469, del 30/05/2017, a las 11: 56: 43, Disparo Canal chipichape - Diésel 1; atiende Grupo 59: informan en la Calle 26 Kra 2 un concesionario de la Renault, un andamio cayo al primario, se accidenta el señor Federico España Quiñonez, cedula No. 1.004.611.250, con celular 317 697xxxx, informan que fue trasladado a la Clínica los Remedios; se retira el andamio y se normaliza el servicio del Canal Diesel 1 – Chipichape.



Consecutivo: 521.45.42.002470.2024.
Santiago de Cali, Diciembre 01 de 2024.

Registros del Sistema Scada del 30 de Mayo de 2017 – Canal Chipichape – Diesel 1

Incidentes ☒ Etiquetas y Tomas de Tierra ☐ Informes ☐

Incidentes con Fecha de Corte entre 30/05/2017 0:00:00 y 31/05/2017 23:59:59 | Consulta: Incidents by Date Range

Sin Filtro (99 Incidentes) | Vista: Sin Filtro

ID	Estado	Regin	Despachador	Crítico	Causa	Tiempo Atmosférico	Problema de la Llamada	Nº Clientes
380469	Cerrado	JORGE ISAACS	Carlos Alberto Mo	No	1006 Otros Objet	Desconocida	30/05/2017 11:56:45	30/05/2017 13:03:23

GRUPO 56 TRAFIO PP 13391-150 KVA NODO 2215802 SE REPONEN 3X10 AMP

GRUPO 59 C 26 K 2 UN CONSECIONARIO DE LA RENAULT UN ANDAMIO CAYO AL PRIMARIO SE ACCIDENTO EL SR FEDERICO ESPAÑA QUIÑÓNEZ CC # 1004611250 CON CELULAR 3176979952 INFORMAN QUE FUE TRANSLADADO A LA CLINICA LOS REMEDIOS SE RETIRA EL ANDAMIO Y SE NORMALIZA EL CANAL

Edit Incident 380469

Posición

Subestación: DIESEL 1 ID Alimentador: 80804-D I-CHI

Región: JORGE ISAACS CLO-0401 Nivel de Red: Unspecified

Despachador: Carlos Alberto Mosquera

Clientes

Total: 0

Crítico: 0

Prioridad: 0

Observaciones Despachador:

GRUPO 59 C 26 K 2 UN CONSECIONARIO DE LA RENAULT UN ANDAMIO CAYO AL PRIMARIO SE ACCIDENTO EL SR FEDERICO ESPAÑA QUIÑÓNEZ CC # 1004611250 CON CELULAR 3176979952 INFORMAN QUE FUE TRANSLADADO A LA CLINICA LOS REMEDIOS SE RETIRA EL ANDAMIO Y SE NORMALIZA EL CANAL

Información General

Estado: Cerrado

Confirmado: Confirmado

Causa: 1006 Otros Objetos

Meteorología: Desconocida

Problema de Llamada:

Tiempos

Fecha Creación: 30/05/2017 11:56:45

Fecha de Corte: 30/05/2017 11:56:43

Fecha Est. Restauración:

Fecha Restauración Actual: 30/05/2017 13:03:23

Duración: 1h 5m

Observaciones de Campo:

INFORMAN QUE FUE TRANSLADADO A LA CLINICA LOS REMEDIOS SE RETIRA EL ANDAMIO Y SE NORMALIZA EL CANAL

Evento

Clase Evento: 10 Objetos sobre la Red

Causa Evento: 1006 Otros Objetos

Mantenimiento

Nº Reparación: 314671

Elementos Eléctricos (2) | Peligros (0) | Historio de Puntos Afectados (0) | Clientes (0) | Llamadas (0) | Asignamientos de Brigadas (0) | Elementos de Posición (0) | Switching Orders (0)

Regin	Crítico	Contador d	Problema	Causa	ID de Instalación	Tipo	Cuenta de Client	Proble	Devolv	Calle
-------	---------	------------	----------	-------	-------------------	------	------------------	--------	--------	-------

(La anterior Información fue suministrada en Agosto de 2017 a la Doctora. SULENY CUERO ANGULO. Carrera 38 No. 5 E 51. Tel. 312 7172238 Correo: Claudiacalero@hotmail.com. En respuesta al Derecho de Petición Radicado. *100171392017 31/07/2017.)

Adicionalmente, fue reportada la información para elaboración de ficha técnica en el área Jurídica para conciliación prejudicial, el oficio Consecutivo: 5210531382019 del 14/07/2019 el cual contenía la siguiente información:

Consecutivo: 521.45.42.002470.2024.
Santiago de Cali, Diciembre 01 de 2024

Identificación de la infraestructura eléctrica: La infraestructura eléctrica de las redes del sistema de distribución local de energía SDL que pasan frente a la Carrera 2 # 26 - 34 de Cali, corresponden al servicio de energía, **Enlace Chipichape – Diésel 1 (34,5 kV.)** Infraestructura eléctrica propiedad de EMCALI. EICE. ESP, Nodo de referencia 5087597.


Conductores en cable desnudo Calibre 4/0 de Cobre; Infraestructura eléctrica que fue desarrollada cumpliendo los parámetros, normas y distancias de seguridad de acuerdo a los diseños y planos proyectados para distribución de energía en perímetro urbano, con postes y torres hincadas en la zona destinada para los servicios públicos.

Sobre los registros del evento en el sistema SCCADA.

Consta en los registros del sistema SCADA del centro de Control de Energía, para la fecha 30 de mayo de 2017, a las 11:57:00 disparo del Canal (Enlace.) CHIPCHAPE – DIESEL 1 identificándose como Falla transitoria, realizando re-cierre a las 11:58:00, y normalización del servicio a las 13:03:09 (*Ver copia Scan del registro en el sistema SCADA.*)

CANAL	APERTURA	DESCRIPCION	OBSERVACION
CHIPICHAPE - DIESEL 1	30/05/2017 11:56	OBJETOS SOBRE RED OTROS OBJETOS	GRUPO 59 C 26 K 2 UN CONSECCIONARIO DE LA RENAULT UN ANDAMIO CAYO AL PRIMARIO SE ACCIDENTO EL SR FEDERICO ESPAÑA QUIÑONEZ CC # 1004611250 CON CELULAR 3176979952 INFORMAN QUE FUE TRANSLADADO A LA CLINICA LOS REMEDIOS SE RETIRA EL ANDAMIO Y SE NORMALIZA EL CANAL La Llamada '249988' no está en un Localización de Cuenta. [Name:leydy Mosquera bomberos][Phone:3173132027][Loc:calle 26 # 2 - 71] llaman de bomberos Cali informa de líneas rota en moto valle hay una persona herida


El grupo 59, personal del Departamento de Mantenimiento de energía, debió hacer presencia en sitio para retirar un andamio que estaba en contacto con la red, y en el que se había accidentado el señor FEDERICO ESPAÑA. Quien fue trasladado a la Clínica Los Remedios.



Registro de bitácora 30/05/2017– Centro de Control de energía

Consecutivo: 521.45.42.002470.2024.
Santiago de Cali, Diciembre 01 de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO.



Atentamente,



WALTER ALFONSO ORTIZ GRANOBLES
Jefe Unidad de Mantenimiento - GUENE. (E.)
EMCALI. EICE. ESP.

Copias: Archivo - Consecutivo.

Aprobó: Ing. WALTER ALFONSO ORTIZ G. Jefe Unidad de Mantenimiento.
Digito: Ifvalencia.

Comité de Control de Calidad
Comité de Control de Calidad

COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD



COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD
COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD
COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD

EMCALI
EICE-ESP

