

ACTA DE ENTREGA

No. 90967

PLACA	GKV449	CONTRATO	333903	37969-110-12
FECHA ENTREGA	22-10-19	CUIDAD	KILOMETRO	90.000
	FUNZA		1347	

CLIENTE	KOBA COLOMBIA S A S	NIT	9002769621	TELEFONO	3167440983
---------	---------------------	-----	------------	----------	------------

DIRECCIÓN	0 0 Kilómetro 20 via Tocancipa Vereda Canavita Sopa Parque Industrial Logístico Norte				
VEHICULO	Camion Mediano-Mercedes Benz Atego 1726 Largo Euro V	MODELO	2.02D	COLOR	Bianco
# MOTOR	926991U1271224	# CHASIS	9BM958156LB135890	# SERIE	9BM958156LB135890

SERVICIOS Mantenimiento Preventivo, Seguro de Vehículo, Trámites Iniciales y Anuales, Impuesto de Rodamiento, SOAT, Administración Combustible, Mantenimiento Preventivo EE Furgon, Mantenimiento Preventivo EE Plataforma, Mantenimiento Preventivo EE Thermo

ACCESORIOS Alarma de Reversa, Seguros antirrobo accesorios, Chip combustible, Tapetes, Kit de carretera, Luz inteligente, Espejo retrovisor, Furgon europeo, Panel Term dependiente, Póliza de chatarrización, Plataforma hidráulica

ESTADO DEL VEHICULO

DESCRIPCION	ENTREGA		DESCRIPCION		ENTREGA		DESCRIPCION		ENTREGA	
	CANT	B M	CANT	B M	CANT	B M	CANT	B M		
Parasoles	3	✓	Dirreccionales delanteras	2	✓	Tapa de radiador	1	✓		
Luces e indicadores de tablero	06	✓	Dirreccionales laterales	4	✓	Tanque y tapa de limpia brisas	2	✓		
Encendedor	1	✓	Luces interiores de cabina	2	✓	Tanque y tapa de liquido hidraulico	1	✓		
Cenicero	1	✓	Estribos	4	✓	Luz de reversa	2	✓		
Estado de la cojineria y tapiceria	06	✓	Espesos laterales	5	✓	Stops	2	✓		
Cinturones de seguridad	3	✓	Luces laterales	2	✓	Tercer stop	1	✓		
Radio	1	✓	Luces delanteras	1	✓	Tapa de llenado de aceite	1	✓		
Aire acondicionado	1	✓	Rueda libre	1	✓	Tapa de combustible	2	✓		
Calificación	1	✓	Bandeja Trasera	1	✓	Llantas (Incluyendo repuestos)	2	✓		
Estado de los vidrios	3	✓	Antena de radio	1	✓	Estado de rmes y tapas	2	✓		
Equipo de carretera	1	✓	Pito	1	✓	Llaves	6	✓		
Llave de pernos	1	✓	Plumillas	2	✓	Estado de la pintura	06	✓		
Palanca	1	✓	Bateria	1	✓	Estado de latonera	06	✓		
	1	✓	Medidor de aceite	1	✓					
	1	✓	Tanque refrigerante motor	1	✓					

DOCUMENTOS ENTREGADOS	ENTREGA	RECIBO	DOCUMENTOS ENTREGADOS	ENTREGA	RECIBO
Manual del propietario	1	✓	Tarjeta de Propiedad	1	✓
Cartilla de garantia	1	✓	SOAT	1	✓
Manual de operaciones de Renting	1	✓	Placas Refractivas	2	✓

CALIDAD DEL SERVICIO Y ENTREGA

- Para nosotros es importante conocer su opinion, por favor responda a las siguientes preguntas marcando con una X
- ¿El vehículo se encontraba limpio? Si No X
 - ¿Los accesorios del vehículo estaban completos y funcionando correctamente? En caso que no indicar cual Si No
 - ¿El servicio prestado por la persona que entrega el vehículo fue el esperado? Si No X
 - ¿Se entregó a la fecha y hora programada? Si No X
 - ¿La explicación del funcionamiento del vehículo cumplió las expectativas? Si No X
 - ¿Estuvo satisfecho con la entrega? Si No X

OBSERVACIONES Recibo sin tapetes, luces estacionarias no funcionan, faldante de camion por parte de motorista.

PERSONA QUE RECIBE EL VEHICULO	
NOMBRE	Michael Pedrerny Mora
E-MAIL	Despachos_Sococha@koba.com
CC	10311699701
CEL	3162219338
CARGO	Jefe de despacho
ENTREGA DE VEHICULO AL CLIENTE, INICIO DE RENTING	
FORUNATO GARCIA E	
97612456	
Firma Cliente	
Firma Renting Colombia	