



1436

|  |   |
|--|---|
|  <b>CONTRALORÍA</b><br><small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small><br><i>Defender juntos los recursos públicos ¡Tiene Sentido!</i>                       | <b>CONTRALORÍA DELEGADA INTERSECTORIAL No.01</b><br>Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la<br>Responsabilidad Fiscal   |
|   | <b>FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>   |
|  | <b>AUTO No. 1376</b>  |
|  | <b>PÁGINA 1 DE 9</b>  |
| <b>"POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA UN INFORME TÉCNICO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. URFR-PRF- 044-2019"</b>  |   |
| <b>PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No</b>  | <b>URFR-PRF-044-2019</b>  |
| <b>CUN - SIREF</b>   | <b>AC-801113-2019-26971</b>   |
| <b>ENTIDAD AFECTADA</b>  | <b>MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN -PUTUMAYO NIT: 800.054.249-0</b>  |
| <b>PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES</b>   | <p><b>1.ÁLVARO DE JESÚS RODRÍGUEZ DÍAZ</b> C.C:18.102.155, En calidad de alcalde periodo enero 1 de 2012 – diciembre 31 de 2015.</p> <p><b>2.HENRY JAVIER FRANCO MELO</b> C.C:79.688.258, En su calidad de Secretario de Planeación y supervisor del contrato de obra No. 056 de 2011.</p> <p><b>3.VICTOR HUGO ROMO</b> C.C:18.103.812, Secretario de Planeación e Infraestructura y supervisor del contrato de obra No. 056 de 2011 a partir del acta de ejecución No.7.</p> <p><b>INTEGRANTES DE LA UNIÓN TEMPORAL LAS AMERICAS</b> NIT.:900.482.215. En su calidad de contratista del contrato de obra No. 056 de 2011.</p> <p><b>4.JUAN CARLOS GARCÍA BUSTOS</b> C.C: 79.943.532.</p> <p><b>5.NELSON DARIO ARTEAGA MELO</b> C.C: 79.788.325.</p> <p><b>6.JUAN CARLOS PATARROYO CÓRDOBA</b> C.C: 12.122.801.</p> <p><b>INTEGRANTES DEL CONSORCIO INTERCIVILES 2011.</b> NIT: 900.431.419, En su calidad de Interventor del contrato de obra No. 056 de 2011.</p> <p><b>7.EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA</b> C.C: 18.104.108.</p> <p><b>8.FERNANDO JIMÉNEZ ROA</b> C.C: 12.192.340.</p> |
| <b>TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A</b> NIT No. 890.903.407-9.</li> <li>• <b>SEGUROS DEL ESTADO</b> NIT No. 860.009.578-6.</li> <li>• <b>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA</b> NIT No. 860.524.658-6.</li> </ul>   |
| <div style="text-align: right;">1</div>  |   |
| Carrera 69 44-35 Piso 13 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000<br><a href="mailto:cgr@contraloria.gov.co">cgr@contraloria.gov.co</a> • <a href="http://www.contraloria.gov.co">www.contraloria.gov.co</a> • Bogotá, D. C., Colombia. |   |



Defender juntos los recursos públicos ¡Tiene Sentido!



CONTRALORÍA DELEGADA INTERSECTORIAL No.01  
Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la  
Responsabilidad Fiscal

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

AUTO No. 1376

PÁGINA 2 DE 9

**"POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA UN INFORME TÉCNICO DENTRO DEL  
PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. URFR-PRF- 044-2019"**

**CUANTÍA DEL DAÑO**

DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO  
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL  
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS SIN  
INDEXAR. (\$12.744'463.486).

**1. ASUNTO**

La suscrita Contralora Delegada Intersectorial N° 1 (E) del Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, procede a proferir el auto **"POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA UN INFORME TÉCNICO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. URFR-PRF- 044-2019"**

**2. COMPETENCIA**

La competencia para la presente actuación está señalada en las facultades desarrolladas en el artículo tercero de la Resolución Reglamentaria Ejecutiva N°REG-EJE-0120 del 02 de enero de 2023 y en ejercicio de sus competencias el suscrito Contralor Delegado Intersectorial N° 1 perteneciente al Grupo Interno de Trabajo para Responsabilidad Fiscal, en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 267 y el numeral 5 del artículo 268 modificados por los artículo 1 y 2 del Acto legislativo N° 04 de 2019 respectivamente, los parágrafos 1 y 2 del artículo 183 de la Ley 2056 de 2020, en concordancia con la Ley 610 del 2000, la ley 1474 de 2011, el Decreto 2651 del 30 de diciembre de 2022, "Por el cual se suprimen y crean unos empleos en la planta global de duración temporal de la Contraloría General de la República, para la vigilancia y el control fiscal de los recursos del sistema general de regalías", la Resolución Reglamentaria Organizacional No. OGZ 827 del 16 de marzo de 2023, "Por la cual se deroga la Resolución REG-ORG-0057 de 2023, y se toman otras disposiciones relacionadas con la creación de grupos internos de trabajo para la vigilancia y control fiscal de los recursos del sistema general de regalías y se dictan normas para reglamentar su ejercicio", la Resolución Organizacional No. OGZ- 831 del 28 de marzo de 2023, "Por la cual se deroga la Resolución REG-ORG-0058 de 2023, y se toman otras disposiciones relacionadas con la redistribución de unos empleos en la planta global de duración temporal de la Contraloría General de la República, para la vigilancia y control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías, creada mediante el Decreto ley 2651 de 2022", la Resolución Ordinaria No. ORD-81117-15115-2023 del 18 de septiembre de 2023 "Por la cual se realiza un encargo de funciones por vacancia definitiva de un empleo de libre nombramiento y remoción", el oficio con radicado No.2023IE0097627 del 20 de septiembre de 2023, a través de cual la Coordinadora (E) del Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, le asignó a la suscrita funcionaria de conocimiento, el encargo del Despacho de la Contraloría Delegada Intersectorial

2

1427



Defender juntos los recursos públicos ¡Tiene Sentido!



**CONTRALORÍA DELEGADA INTERSECTORIAL No.01**  
Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la  
Responsabilidad Fiscal

**FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2023**

**AUTO No. 1376**

**PÁGINA 3 DE 9**

**"POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA UN INFORME TÉCNICO DENTRO DEL  
PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. URFR-PRF- 044-2019"**

No. 01 Grupo Interno de Trabajo Coordinación para Responsabilidad Fiscal y el oficio de asignación de carga laboral No. 041 con radicado 2023IE0097681 del 20 de septiembre de 2023.

### 3. ANTECEDENTES

El presente proceso se origina en la Auditoría de Cumplimiento AT No. 198 de 2018, y el trámite de la denuncia ciudadana identificada con el código nacional No. 2018 – 139806-80864-D, referente a hechos relacionados con el contrato No. 056 de 2011 celebrado entre Alcaldía de Villagarzón – Putumayo y la UT Las Américas, para la Construcción del Macro acueducto veredal Villagarzón – La Joya del Municipio de Villagarzón en el Departamento de Putumayo, obra que presuntamente se encuentra abandonada, sin custodiar, en estado de deterioro y sin prestar beneficio alguno a la comunidad.

A través del Auto No. 0186 del 11 de marzo de 2019, el Despacho del Señor Contralor General de la República declaró como de impacto nacional los hechos relacionados con el Contrato de Obra Pública No. 056 de 2011 para la construcción del Macro acueducto veredal Villagarzón-La Joya del Municipio de Villa garzón en el Departamento del Putumayo.

El Auto No. 0516 del 24 de mayo de 2019, el despacho de la Contralora Intersectorial No 4 de la unidad de Responsabilidad Fiscal, ordenó el cierre de la Indagación Preliminar No. URFR-IP-019-2019 y apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. URFR-PRF-044-2019.

Por medio de Auto No. 1080 del 22 de septiembre de 2023, la suscrita Contralora Delegada Intersectorial No. 01 (E) del Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, avocó conocimiento del proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. URFR-PRF-044-2019.

### 4. CONSIDERACIONES

A través de Auto No. 0671 del 25 de julio de 2023, La Contraloría Delegada Intersectorial No. 01 del Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, decreto pruebas de oficio, dentro de ellas:

*"(...)2. Solicitar a la Personería del Municipio de Villagarzón - Putumayo, remitir dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la correspondiente comunicación que así lo requiera, los documentos e información que se relacionan a continuación:*

- *Certificación de la utilidad, funcionamiento y operación de las Obras objeto del contrato de Obra Pública No. 056 de 2011, Objeto: "La construcción de Macro acueducto veredal Villagarzón- La Joya del Municipio de Villagarzón en el Departamento del Putumayo" celebrado entre la alcaldía municipal de Villagarzón – Putumayo y la Unión Temporal Las Américas, precisando los siguientes aspectos de la obra:*

3

Carrera 69 44-35 Piso 13 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000  
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia.



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Defender juntos los recursos públicos ¡Tiene Sentido!



CONTRALORÍA DELEGADA INTERSECTORIAL No.01  
Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la  
Responsabilidad Fiscal

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

AUTO No. 1376

PÁGINA 4 DE 9

**"POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA UN INFORME TÉCNICO DENTRO DEL  
PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. URFR-PRF- 044-2019"**

- Estado actual de la obra.
- Si la obra, a la fecha actual, se encuentra culminada y si se encuentra en óptimo funcionamiento.
- Utilidad de las obras.
- Si la obra brinda el servicio a la comunidad para lo cual se contrató.

3. Solicitar al Alcalde del Municipio de Villagarzón - Putumayo, o quien haga sus veces remitir dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la correspondiente comunicación que así lo requiera, los documentos e información que se relacionan a continuación:

- Informe detallado sobre la operación y funcionamiento actual de las Obras materia del contrato de Obra Pública No. 056 de 2011, Objeto: "La construcción de Macro acueducto veredal Villagarzón-La Joya del Municipio de Villagarzón en el Departamento del Putumayo" celebrado entre la alcaldía municipal de Villagarzón – Putumayo y la Unión Temporal Las Américas.(...)"

A través de radicado 2023ER0160416, el doctor Gabriel Oswaldo Yepes, Personero Municipal de Villagarzón allegó documentación relacionada con lo requerido a través de Auto No. 671 del 25 de julio de 2023, de la que se resalta acta de visita ocular a la bocatoma sobre el Río Dorado que indico:

La Personería Municipal de Villagarzón, en cumplimiento a las funciones de garantía de los derechos fundamentales, como también, el acceso a los servicios públicos domiciliarios básicos especialmente el derecho al acceso a agua potable, conociendo la situación que atraviesa el corregimiento de puerto Umbria por la falta de agua de manera constante, y las diferentes acciones de dialogo, concertación y medidas de hecho, tomadas por la comunidad por la interrupción del liquido vital por más de 20 días y en diferentes momentos, la Personería en compañía del corregidor de Puerto Umbria y voceros de la comunidad, se procede a realizar una visita de verificación a la bocatoma del Macro acueducto que abastece de agua al corregimiento de puerto Umbria.

La bocatoma del macro acueducto se encuentra ubicada en la parte alta de la vereda Tebaida del Municipio de Mocoa, motivo por el cual se debe trasladar por un tiempo de 40 minutos en vehículo desde Villagarzón hasta el caserío de la tebaida una vez ahí, se debe trasladar a pie, por un tiempo de hora y media, por un camino improvisado.

Durante el recorrido se encontraron materiales de construcción a la intemperie, los mismos que serian utilizados para la adecuación y mejoramiento de la bocatoma.

De igual manera se avanzó hasta el tanque desarenador, el cual estaba con una capa grande de residuos de arena, no se había realizado la limpieza correspondiente, el nivel del agua era muy escaso, ya que la salida de agua era muy lenta, el nivel de agua en el vertedero de salida no alcanza a tapar el tubo de conducción hacia el tanque de almacenamiento, el caudal es muy escaso, se observa que para aumentar el caudal en la salid del tanque desarenador, realizaron fracturas del concreto, específicamente la pared divisoria entre la zona de sedimentación y la zona de salida.

Después de recorrer 1000 metros lineales encontramos la bocatoma al lado del rio dorado, se procedió a realizar una inspección ocular del tanque de captación de agua, el mismo que se encontraba con bastante

4



Defender juntos los recursos públicos ¡Tiene Sentido!



**CONTRALORÍA DELEGADA INTERSECTORIAL No.01**  
Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la  
Responsabilidad Fiscal

**FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2023**

**AUTO No. 1376**

**PÁGINA 5 DE 9**

**"POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA UN INFORME TÉCNICO DENTRO DEL  
PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. URFR-PRF- 044-2019"**

*arena que no permitía que la entrada del agua sea en mayor proporción hacia el tanque de almacenamiento y posterior conducción al tanque desarenador principal, el nivel de agua era muy bajo en el tanque de captación.*

*Las líneas de conducción es decir la tubería está en mal estado, se observó una fuga de agua en la tubería de conducción, un empate de tubería amarrado con plásticos y palos de madera, la tubería se encontraba sostenida en piedras, no tenía anclajes fijos en concreto o tubería, aumentando el riesgo de fracturas y desempate de la tubería.*

*Una vez realizada la verificación de la bocatoma y su tanque de captación, y el tanque desarenador ubicados en la parte alta del río el dorado, posteriormente se revisó la planta de tratamiento que se encuentra ubicada en la vereda la tebaída.*

*La planta de tratamiento de agua del macro acueducto, se encuentra en un total abandono, la infraestructura está llena de maleza, deterioro de la infraestructura, falta de pintura, no tiene seguridad, el ingreso a la planta es libremente y sin ninguna restricción a los particulares, exponiendo la infraestructura existente a diferentes delitos, tales como hurtos, actos vandálicos, desmantelamiento y daños generales a la infraestructura.*

*De la infraestructura existente de la planta de tratamiento se evidencian dos tanques desarenadores, que están con maleza en la parte interna, y sin funcionamiento, tubería desempatada.*

*El tanque de almacenamiento y distribución de agua tiene una medida de 8x8x5, es decir 8 metros de fondo y ancho y 5 metros de profundidad, al verificar el nivel de agua del tanque, se logró establecer que el máximo de agua era alrededor de 1 metro, una cantidad de agua muy mínima para el total de la capacidad del tanque, el tanque tenía una sola entra de agua sin ningún tratamiento, agua directa desde el río dorado, no existe proceso de potabilización, el agua se distribuye de manera cruda.*

*El tanque de almacenamiento y distribución cuenta con dos tubos que llenan el tanque, de los dos tubos, solo uno está en funcionamiento y no es suficiente para lograr aumentar el nivel de agua almacenada. La visita a la bocatoma se realizó por los continuos problemas de falta de agua que tiene la comunidad del Puerto Umbría, comunidad que ha sido la más perjudicada con la falta de funcionamiento del Macro acueducto, el cual no satisface las necesidades mínimas de agua que requieren las familias.*

**DECRETO DE INFORME TÉCNICO**

La Ley 610 de 2000, prevé que todas las decisiones que se adopten dentro del trámite del proceso de responsabilidad fiscal deben hacerse con sustento en las pruebas legalmente producidas y allegadas al proceso, desarrollando de esta forma el principio de la necesidad de la prueba:

*"Artículo 22. Necesidad de la prueba. Toda providencia dictada en el proceso de responsabilidad fiscal debe fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas o aportadas al proceso".*

*Artículo 23. Prueba para responsabilizar. El fallo con responsabilidad fiscal sólo procederá cuando obre prueba que conduzca a la certeza del daño patrimonial y de la responsabilidad del investigado.*



Defender juntos los recursos públicos ¡Tiene Sentido!



**CONTRALORÍA DELEGADA INTERSECTORIAL No.01**  
Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la  
Responsabilidad Fiscal

FECHA: **16 DE NOVIEMBRE DE 2023**

AUTO No. 1376

PÁGINA 6 DE 9

**"POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA UN INFORME TÉCNICO DENTRO DEL  
PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. URFR-PRF- 044-2019"**

*Artículo 25. Libertad de pruebas. El daño patrimonial al Estado y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos (...)"*

A su vez, el artículo 117 de la Ley 1474 de 2011 indica:

*"ARTÍCULO 117. INFORME TÉCNICO. Los órganos de vigilancia y control fiscal podrán comisionar a sus funcionarios para que rindan informes técnicos que se relacionen con su profesión o especialización. Así mismo, podrán requerir a entidades públicas o particulares, para que en forma gratuita rindan informes técnicos o especializados que se relacionen con su naturaleza y objeto. Estas pruebas estarán destinadas a demostrar o ilustrar hechos que interesen al proceso. El informe se pondrá a disposición de los sujetos procesales para que ejerzan su derecho de defensa y contradicción, por el término que sea establecido por el funcionario competente, de acuerdo con la complejidad del mismo.  
El incumplimiento de ese deber por parte de las entidades públicas o particulares de rendir informes, dará lugar a la imposición de las sanciones indicadas en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993. En lo que a los particulares se refiere, la sanción se tasarà entre cinco (5) y veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes."*

Según acta de inspección ocular allegada por radicado 2023ER0160416, el Despacho apreció que hay situaciones indicadas por la Personería Municipal de Villagarzón, pese a que no es un ente técnico, que ameritan y requieren la verificación por parte de un ingeniero civil de este órgano fiscal dentro de esta investigación, en esa medida resulta pertinente, conducente y necesario el decreto de un nuevo informe técnico para que se verifiquen las situaciones informadas al Despacho.


En esa medida a través de oficio con radicado 2023IE0114508 del 30 de octubre de 2023, se requirió a la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, para la asignación de un profesional en ingeniería civil con la finalidad de practicar prueba técnica.

En respuesta a la solicitud de apoyo técnico, a través de radicado 2023IE0114855 del 31 de octubre de 2023, se asignó al ingeniero civil Edward Leonardo Rojas, como apoyo técnico dentro de este proceso.

En consecuencia, se procede a decretar de oficio la práctica de prueba con informe técnico, designar y comisionar al ingeniero civil designado y fijar fecha para la entrega del informe técnico.

En ese sentido, la visita técnica se realizará los próximos 20, 21, 22, 23 y 24 de noviembre de 2023 a las obras objeto del Contrato No.056 del 19 de diciembre de 2011, celebrado entre el ente territorial y la UNIÓN TEMPORAL LAS AMÉRICAS, cuyo objeto era "CONSTRUCCIÓN MACRO ACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZON – LA JOYA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

1479

|   |   |
|---|---|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>GENERAL DE LA REPÚBLICA</p> <p><i>Defender juntos los recursos públicos ¡Tiene Sentido!</i></p>   | <p><b>CONTRALORÍA DELEGADA INTERSECTORIAL No.01</b><br/>Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal</p> <p><b>FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2023</b></p> <p>AUTO No. 1376</p> <p>PÁGINA 7 DE 9</p> |
| <p><b>"POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA UN INFORME TÉCNICO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. URFR-PRF- 044-2019"</b></p>  |   |
| <p>Dicha visita será realizada por el Ingeniero Civil EDWARD LEONARDO ROJAS, profesional universitario No. 01 del Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, quien se desplazará al Municipio de Villagarzón- Putumayo para realizar la visita de campo correspondiente en aras de establecer el estado actual de la obra objeto del Contrato No. 056 de 2011.</p>   |   |
| <p>Una vez realizada la correspondiente visita técnica, se le otorgará plazo hasta el 11 de diciembre de 2023, para que el ingeniero civil designado presente al Despacho, el informe técnico correspondiente.</p>  |   |
| <p>Bajo las anteriores precisiones y de conformidad a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 610 de 2000 y el artículo 117 de la Ley 1473 de 2011, la suscrita Delegada del Grupo Interno de Trabajo para la responsabilidad fiscal del Sistema General de Regalías, procede a decretar de oficio la siguiente prueba:</p>  |   |
| <p><b>INFORME TÉCNICO:</b> Designar y comisionar al Ingeniero Civil EDWARD LEONARDO ROJAS, profesional universitario No. 01 del Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, para prestar el apoyo técnico a este Despacho, para su pronunciamiento en relación con el Contrato No.056 del 19 de diciembre de 2011, específicamente sobre los siguientes aspectos:</p>   |   |
| <p>1.Verificación en visita de campo de las situaciones sobre el macro acueducto veredal informadas por la Personería Municipal de Villagarzón Putumayo a través de radicado 2023ER0160416 teniendo de presente lo informado en informe técnico con radicado 2021ER0182472 del 20 de diciembre de 2022 y su complementación con radicado 2023ER0012864 del 2 de febrero de 2022, y de conformidad a ello establecer:</p>  |   |
| <p>1.1. Revisión documental y técnica sobre lo contratado.<br/>1.2. Estado actual de obra teniendo en cuenta los factores de paso del tiempo, clima, calidad.<br/>1.3. Utilidad de obra.<br/>1.4. Si la obra brinda el servicio a la comunidad para lo cual se contrató.<br/>1.5. Especificaciones técnicas contratadas.<br/>1.6. En caso de considerar la existencia de un daño patrimonial al Estado, en caso afirmativo, determinar la existencia, causas, y estimación de la cuantía.</p> |   |
| <p>2. Las demás que resulten en desarrollo del informe técnico.</p>   |   |
| <p>Como se indicó precedentemente, la visita técnica se realizará los días 20, 21, 22, 23 y 24 de noviembre de 2023, de igual manera el informe técnico deberá ser rendido a más tardar el día 11 de diciembre de 2023.</p>   |   |
| <p style="text-align: right;">7</p> <p>Carrera 69 44-35 Piso 13 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000<br/>cqr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia.</p>  |   |



Defender juntos los recursos públicos ¡Tiene Sentido!



**CONTRALORÍA DELEGADA INTERSECTORIAL No.01**  
Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la  
Responsabilidad Fiscal

FECHA: **16 DE NOVIEMBRE DE 2023**

AUTO No. 1376

PÁGINA 8 DE 9

**"POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA UN INFORME TÉCNICO DENTRO DEL  
PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. URFR-PRF- 044-2019"**

A través del Despacho se oficiará al Municipio de Villagarzón – Putumayo, para informar sobre esta prueba decretada, para que la entidad territorial brinde el apoyo y acompañamiento pertinente al ingeniero civil comisionado para la eficaz evacuación de este encargo.

En mérito de lo expuesto, la suscrita Contralora Delegada Intersectorial No. 01 (E) del Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República,

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** **DECRETAR** de oficio y **PRACTICAR** la siguiente prueba dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal **URFR-PRF- 044-2019**:




**INFORME TÉCNICO:** Designar y comisionar al Ingeniero Civil EDWARD LEONARDO ROJAS, profesional universitario No. 01 del Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal, para prestar el apoyo técnico a este Despacho, para su pronunciamiento en relación con el Contrato No.056 del 19 de diciembre de 2011, específicamente sobre los siguientes aspectos:

1.Verificación en visita de campo de las situaciones sobre el macro acueducto veredal informadas por la Personería Municipal de Villagarzón Putumayo a través de radicado 2023ER0160416 teniendo de presente lo informado en informe técnico con radicado 2021ER0182472 del 20 de diciembre de 2022 y su complementación con radicado 2023ER0012864 del 2 de febrero de 2022, y de conformidad a ello establecer:

- 1.1. Revisión documental y técnica sobre lo contratado.
- 1.2. Estado actual de obra teniendo en cuenta los factores de paso del tiempo, clima, calidad.
- 1.3. Utilidad de obra.
- 1.4. Si la obra brinda el servicio a la comunidad para lo cual se contrató.
- 1.5. Especificaciones técnicas contratadas.



1480

|  |   |
|--|---|
|  <b>CONTRALORÍA</b><br>GENERAL DE LA REPÚBLICA<br><i>Defender juntos los recursos públicos ¡Tiene Sentido!</i><br> | <b>CONTRALORÍA DELEGADA INTERSECTORIAL No.01</b><br>Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la<br>Responsabilidad Fiscal |
|  | <b>FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>   |
|  | <b>AUTO No. 1376</b><br><br><b>PÁGINA 9 DE 9</b>  |
| <b>"POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA UN INFORME TÉCNICO DENTRO DEL<br/>PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. URFR-PRF- 044-2019"</b>  |   |
| <p>1.6. En caso de considerar la existencia de un daño patrimonial al Estado, en caso afirmativo, determinar la existencia, causas, y estimación de la cuantía.</p>  |   |
| <p>2. Las demás que resulten en desarrollo del informe técnico.</p>  |   |
| <p><b>PARÁGRAFO:</b> Se otorga como fecha limite para presentación del informe hasta el día 11 de diciembre de 2023.</p>   |   |
| <p><b>ARTÍCULO SEGUNDO:</b> <b>COMUNICAR</b> al Municipio de Villagarzón – Putumayo, sobre esta prueba decretada, para que la entidad territorial brinde el apoyo y acompañamiento pertinente al ingeniero civil comisionado para la eficaz evacuación de este encargo.</p>          |   |
| <p><b>ARTÍCULO TERCERO:</b> <b>NOTIFICAR</b> por estado el contenido de la presente providencia, de acuerdo con lo señalado en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, a través de la Secretaría Común de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción.</p>          |   |
| <p><b>ARTÍCULO CUARTO:</b> Contra la presente providencia, no procede recurso alguno.</p>  |   |
| <p><b>NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE</b></p>  |   |
| <p style="text-align: center;"><br/><b>DORA ESTELA MORENO MOLINA</b><br/>Contralora Delegada Intersectorial No. 1 (E)*<br/>Grupo Interno de Trabajo Coordinación para Responsabilidad Fiscal</p>  |   |
| <p><small>*Según lo dispuesto en Resolución Ordinaria No. ORD-81117-15115-2023<br/>Elaboró: JESC</small></p>   |   |
| <p style="text-align: right;">9</p>  |   |
| <p style="text-align: center;">Carrera 69 44-35 Piso 13 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000<br/>cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia.</p>   |   |