



Señor.
JUEZ 13 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI.
Ciudad.

Referencia: Proceso Verbal RCE
Demandante. HAYDE TRIVIÑO GOMEZ.
Demandados: INVERSIONES TRANSUR LTDA
Radicacion: 76001310301320230007900
Respuesta oficio No. 0152 del 19 marzo de 2024

CAROLINA LOZANO GARCÍA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.714.036, al señor juez con todo respeto acudo en Calidad de jefe de Gestión humana de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES AUTOMOTORES SANTA ROSA ROBLES S.A TRANSUR, para dar respuesta al oficio No. 0152 del 19 de marzo del presente año, adjunto:

- 1.- Constancia de Certificado de revisión técnico mecánica y emisión de gases contaminantes realizada en el CDA del Valle, al vehículo de placa SMA-926, con número de control 46444873 con fecha de expedición del 2020/06/13 y fecha de vencimiento de 2021/06/13.
- 2.- Constancia de velocidad, envió pdf del reporte de GPS, donde se evidencia la velocidad del vehículo de placa SMA926, para el día 16 de diciembre de 2020, donde a la hora indicada que ocurrió el accidente se desplazaba a una velocidad de 23KM/H.
- 3.- Envío copia del reporte de siniestro que se hizo a la aseguradora SBS SEGUROS COLOMBIA S.A por el accidente del día 16-12-2020, del vehículo de placa SMA926, CONDUCTIDO por el Señor HENRY ROJAS MEJÍA. Que se tiene como novedad del conductor.

Atentamente

CAROLINA LOZANO GARCÍA
Jefe Gestión Humana

Terminal de Transporte 2do. Piso –Oficina 318- P.B.X 6603535 – Cel.: 3174279738 Cali-
Colombia

www.transur.com.co



Libertad y Orden


CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE



Nº. DE CONTROL **46444873**

PLACA Nº	MARCA	LÍNEA
SMA926	HINO	FB4J
SERVICIO	COLOR	MODELO
PÚBLICO	VERDE BLANCO NARANJA	2007
CILINDRAJE	COMBUSTIBLE	VIN
5307	DIESEL	
CLASE	Nº DE MOTOR	IDENTIFICACIÓN PROPIETARIO
BUS	7XX11032CM	C 31446516
PROPIETARIO	Nº. CONSECUTIVO RUNT	
PAOLA A. MORALES P.	146890607	



Nº. DE CONTROL **46444873**

PLACA Nº	CHASIS
SMA926	JHDFB4JJT7XX11032
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR	NIT
CDA DEL VALLE	890311425
FECHA DE EXPEDICIÓN	
AÑO	MES
2020	06
DÍA	
13	
FECHA DE VENCIMIENTO	
AÑO	MES
2021	06
DÍA	
13	
FIRMA DEL RESPONSABLE	
Nº. CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	Nº. CONSECUTIVO RUNT
09-OIN-005-001	146890607

ORIGINAL

ID	Fecha	Direccion	Velocidad
TRS0048	2020-12-16 02:56:09	JAMUNDI, CL 2 - KR 11	0
TRS0048	2020-12-16 03:56:16	JAMUNDI, CL 1F - KR 11	0
TRS0048	2020-12-16 04:22:01	JAMUNDI, VIA SECUNDARIA JA	2
TRS0048	2020-12-16 04:23:02	JAMUNDI, CL 2 - KR 11	0
TRS0048	2020-12-16 04:23:59	JAMUNDI, CL 2 - KR 12	0
TRS0048	2020-12-16 04:25:41	JAMUNDI, CL 12 SUR - KR 11	0
TRS0048	2020-12-16 04:26:50	JAMUNDI, CL 12 SUR - KR 11	0
TRS0048	2020-12-16 04:28:36	JAMUNDI, CL 12 SUR - KR 11	0
TRS0048	2020-12-16 04:30:20	JAMUNDI, CL 18 SUR - KR 19 SI	2
TRS0048	2020-12-16 04:34:03	JAMUNDI, CL 1F - KR 11	3
TRS0048	2020-12-16 04:36:55	JAMUNDI, CL 4A - KR 3	0
TRS0048	2020-12-16 04:38:37	JAMUNDI, CL 7 SUR - KR 18 SU	0
TRS0048	2020-12-16 04:39:41	JAMUNDI, CL 2 - KR 11	0
TRS0048	2020-12-16 04:41:24	JAMUNDI, CL 10 SUR - KR 10E	0
TRS0048	2020-12-16 04:52:32	JAMUNDI, AV CIRCUNVALAR - I	14
TRS0048	2020-12-16 04:53:29	JAMUNDI, CL 10C - KR 3	20
TRS0048	2020-12-16 04:54:07	JAMUNDI, AV PANAMERICANA	0
TRS0048	2020-12-16 04:57:10	JAMUNDI, VIA JAMUNDI - Villa F	51
TRS0048	2020-12-16 04:57:54	JAMUNDI, VIA JAMUNDI - Villa F	6
TRS0048	2020-12-16 05:03:22	JAMUNDI, VIA JAMUNDI - Villa F	0
TRS0048	2020-12-16 05:05:33	JAMUNDI, VIA JAMUNDI - Villa F	19
TRS0048	2020-12-16 05:07:14	JAMUNDI, VIA JAMUNDI - Villa F	30
TRS0048	2020-12-16 05:08:23	JAMUNDI, VIA JAMUNDI - Villa F	7
TRS0048	2020-12-16 05:08:23	JAMUNDI, VIA JAMUNDI - Villa F	7
TRS0048	2020-12-16 05:55:27	JAMUNDI, VIA JAMUNDI - Villa F	35
TRS0048	2020-12-16 05:56:17	JAMUNDI, VIA JAMUNDI - Villa F	23
TRS0048	2020-12-16 05:56:51	JAMUNDI, VIA JAMUNDI - Villa F	31
TRS0048	2020-12-16 05:59:05	JAMUNDI, VIA JAMUNDI - Villa F	7
TRS0048	2020-12-16 06:00:50	JAMUNDI, VIA JAMUNDI - Villa F	0
TRS0048	2020-12-16 06:02:31	JAMUNDI, VIA JAMUNDI - Villa F	74
TRS0048	2020-12-16 06:03:38	JAMUNDI, CL 10D - KR 5D SUR	61
TRS0048	2020-12-16 06:05:20	JAMUNDI, CL 12 - KR 6	7
TRS0048	2020-12-16 06:06:27	JAMUNDI, CL 12 - KR 13	49
TRS0048	2020-12-16 06:08:08	JAMUNDI, AV CIRCUNVALAR - I	23
TRS0048	2020-12-16 06:09:15	JAMUNDI, CL 1 OESTE - KR 21	0
TRS0048	2020-12-16 06:09:59	JAMUNDI, CL 4 ESTE - KR 10	0
TRS0048	2020-12-16 06:11:07	JAMUNDI, CL 3 - KR 11	0
TRS0048	2020-12-16 06:11:41	JAMUNDI, CL 1A SUR - KR 19 S	0
TRS0048	2020-12-16 06:12:53	JAMUNDI, CL 2A - KR 22	0
TRS0048	2020-12-16 06:13:32	JAMUNDI, CL 12 SUR - KR 11	2
TRS0048	2020-12-16 07:57:03	JAMUNDI, CL 1 OESTE - KR 21	0
TRS0048	2020-12-16 08:38:56	JAMUNDI, CL 4 ESTE - KR 10	15
TRS0048	2020-12-16 08:40:49	JAMUNDI, CL 2A	2
TRS0048	2020-12-16 08:57:19	JAMUNDI, CL 4A - KR 3	0

TRS0048	2020-12-16 09:57:07	JAMUNDI, CL 12 - KR 10	0
TRS0048	2020-12-16 12:57:20	JAMUNDI, CL 2A - KR 13A	0

REPORTE DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Fecha de Emisión:
15/01/2009

Fecha de Actualización:
22/11/2018

Versión:
4

Código
F-DE-025

FECHA DEL REPORTE:

16

12

2020

NOMBRE DEL CONDUCTOR: HENRY ROJAS MEJIA

VEHICULO No. INTERNO: 48

NOMBRE PROPIETARIO: PAOLA ANDREA MORALES PELAEZ

FECHA DE ACCIDENTE: 16/12/2020

HORA: 06:00

LUGAR: TERRANOVA

ruta: JAMUNDI-CALI

REVE DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

CONDUCTOR MANIFIESTA QUE VA PASANDO POR LA GLORIETA DE TERRANOVA CUANDO PASA POR UNOS ESCOMBROS QUE SE ENCUENTRAN EN LA VIA, LOS HABIAN PUESTO PARA RELLENAR UN HUECO QUE HAY, AL PASAR POR ESOS ESCOMBROS UNA PASAJERA QUE ESTA UBICADA EN LA PARTE TRASERA DE LA BUSETA MANIFIESTA QUE SE CAYÓ CUANDO EL CARRO IBA PASANDO POR AHÍ. EL CONDUCTOR SE DIRIGE CON ELLA A HOSPITAL.

¿ HUBO INFORME DE TRANSITO

¿ HUBO LAMINA:

SI

NO

LESIONES:

SI

NO

¿ HUBO FUMIGACION:

SI

NO

¿ HUBO OTROS:

SI

¿ HUBO LESIONES:

¿ HUBO REPORTA A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS:

SI

NO

¿ HUBO LA TODO RIESGO

SI

NO

CUÁL

¿ HUBO RECOMENDACIONES:

DE LA PASAJERA: Sra. HAYDEE TRIVIÑO GOMEZ CC 52,019,915-TEL: 3007080007

¿ HUBO CAUSAS:

FALLA MECÁNICA:

IMPRUDENCIA DEL CONDUCTOR:

IMPRUDENCIA DE OTROS:

CONDICIONES AMBIENTALES O LOCATIVAS:

OTROS:

Cual?: NO SE LOGRA DETERMINAR POR FALTA DE INFORME DE TRANSITO

¿ HUBO FIRMA DE TATIANA PONCE VILLAMAR

FIRMA