

Foto allegada por la aseguradora del cual no se puede certificar la autenticidad.



Fotografía No.7: Compuesta por registros fotográficos del día de los hechos se observa el estado final del primer eje costado lateral derecho del semirremolque compatible con: ausencia del conjunto de ruedas.