



INFORME POLICIAL DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO No. C-

0074388J

82

1. ORGANISMO DE TRÁNSITO

2. GRAVEDAD

CON MUERTOS ☒ CON HERIDOS ☐ SOLO DAÑOS ☐MinTransporte
Ministerio de Transporte

3. LUGAR O COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Lat. 2° 43' 34"Long. 76° 32' 34"

3.1 LOCALIDAD O COMUNA

CÓDIGO DE RUTA

VÍA Y KILOMETRO O SITIO, DIRECCIÓN Y CIUDAD

4. FECHA Y HORA

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA

FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO

5. CLASE DE ACCIDENTE

CHOQUE ☒ CAÍDA OCUPANTE ☐ 4
ATROPELLO ☐ INCENDIO ☐ 5
VOLCAMIENTO ☐ OTRO ☐ 6

5.1. CHOQUE CON

VEHÍCULO ☒ 1
TREN ☐ 2
SEMOVIENTE ☐ 3
OBJETO FIJO ☐ 4

5.2. OBJETO FIJO

MURO ☐ 1 SEMÁFORO ☐ 5 TARIMA, CASETA ☐ 9
POSTE ☐ 2 INMUEBLE ☐ 6 VEHÍCULO ESTACIONADO ☐ 10
ÁRBOL ☐ 3 HIDRANTE ☐ 7 OTRO ☐ 11
BARANDA ☐ 4 VALLA, SEÑAL ☐ 8

6. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR

6.1. ÁREA	6.2. SECTOR	6.3. ZONA	6.4. DISEÑO	6.5. CONDICIÓN CLIMÁTICA
RURAL - NACIONAL <input type="checkbox"/> - DEPARTAMENTAL <input type="checkbox"/> - MUNICIPAL <input type="checkbox"/> - URBANA <input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> COMERCIAL <input type="checkbox"/>	ESCOLAR <input type="checkbox"/> DEPORTIVA <input type="checkbox"/> TURÍSTICA <input type="checkbox"/> PRIVADA <input type="checkbox"/> MILITAR <input type="checkbox"/> HOSPITALARIA <input type="checkbox"/>	GLORIETA <input type="checkbox"/> PASO A NIVEL <input type="checkbox"/> PASO ELEVADO <input type="checkbox"/> PUENTE <input type="checkbox"/> INTERSECCIÓN <input type="checkbox"/> PONTÓN <input type="checkbox"/> PASO INFERIOR <input type="checkbox"/> TRAMO DE VÍA <input checked="" type="checkbox"/> LOTE O PREDIO <input type="checkbox"/> CICLO RUTA <input type="checkbox"/> PEATONAL <input type="checkbox"/> TÚNEL <input type="checkbox"/>	GRANIZO <input type="checkbox"/> VIENTO <input type="checkbox"/> LLUVIA <input type="checkbox"/> NORMAL <input checked="" type="checkbox"/> NIEBLA <input type="checkbox"/>

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS


VÍA 1	2	VÍA 1	2	VÍA 1	2	VÍA 1	2	VÍA 1	2
7.1. GEOMÉTRICAS		7.5. SUPERFICIE DE RODADURA		7.8. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL		D. SEÑALES HORIZONTALES		F. DELINEADOR DE PISO	
A. RECTA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ASfalto <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SECA <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZONA PEATONAL <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TACHA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B. PLANO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ADOQUIN <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTRA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LÍNEA DE PARE <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ESTOPELOS <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C. BAHÍA DE EST. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EMPEDRADO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A. CON <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LÍNEA CENTRAL AMARILLA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TACHONES <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CON ANDEN <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CONCRETO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BUENA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CONTINUA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOYAS <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CON BERMA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TIERRA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MALA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEGMENTADA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BORDILLOS <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2. UTILIZACIÓN	<input type="checkbox"/>	OTRO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B. SIN <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LÍNEA DE CARRIL BLANCA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TUBULAR <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UN SENTIDO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.6. ESTADO	<input type="checkbox"/>	7.9. CONTROLES DE TRÁNSITO	<input type="checkbox"/>	CONTINUA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BARRERAS PLÁSTICAS <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DOBLE SENTIDO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BUENO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A. AGENTE DE TRÁNSITO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LÍNEA DE BORDE BLANCA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HITOS TUBULARES <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVERSIBLE <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CON HUECOS <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B. SEMÁFORO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LÍNEA DE BORDE AMARILLA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CONOS <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRAFUJO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DERRUMBES <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OPERANDO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LÍNEA ANTIBLOQUEO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTRO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CICLOVÍA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EN REPARACIÓN <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	INTERMITENTE <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FLECHAS <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.10. VISIBILIDAD	<input type="checkbox"/>
CALZADAS	<input type="checkbox"/>	HUNDIMIENTO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CON DAÑOS <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LEYENDAS <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A. NORMAL <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRES O MÁS VARIABLE <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	INUNDADA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	APAGADO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SÍMBOLOS <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B. DISMINUIDA POR	<input type="checkbox"/>
7.4. CARRILES	<input type="checkbox"/>	RIZADA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OCULTO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTRA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CASSETAS <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UN <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FISURADA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C. SEÑALES VERTICALES	<input type="checkbox"/>	E. REDUCTOR DE VELOCIDAD	<input type="checkbox"/>	CONSTRUCCIÓN <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DOS <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.7. CONDICIONES	<input type="checkbox"/>	PARE <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BANDAS SONORAS <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VALLAS <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRES O MÁS VARIABLE <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACEITE <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CEDA EL PASO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RESALTO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ÁRBOL/VEGETACIÓN <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	HÚMEDA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO GIRE <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MÓVIL <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO ESTACIONADO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	LLODO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SENTIDO VIAL <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FUJO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ENCANDILAMIENTO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	ALCANTARILLA DESTAPADA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO ADELANTAR <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SONORIZADOR <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POSTE <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	VELOCIDAD MÁXIMA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ESTOPELOS <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	OTRA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTRO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	NINGUNA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS

8.1 CONDUCTOR		DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO	SEXO	GRAVEDAD		
APELLIDOS Y NOMBRES					DÍA MES AÑO	M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	MUERTO <input type="checkbox"/> HERIDO <input type="checkbox"/>		
DIRECCIÓN DE DOMICILIO		CIUDAD	TELÉFONO	SE PRACTICÓ EXAMEN		SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
AUTORIZÓ		EMBRIAGUEZ	GRADO	S. PSICOACTIVAS		SÍ <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
POS		NEG							
PORTA LICENCIA	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.	CATEGORÍA	RESTRICCIÓN	EXP	VEN	CÓDIGO OF. TRÁNSITO	CHALECO	CASCO	CINTURÓN
SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	1085120848	02		DÍA MES AÑO		52583000	SÍ <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN		DESCRIPCIÓN DE LESIONES							

8.2 VEHÍCULO		PLACA	PLACA REMOLQUE/SEMI	NACIONALIDAD	MARCA	LÍNEA	COLOR	MODELO	CARROCERÍA	TON.	PASAJEROS	LICENCIA DE TRANS. No.
				COLOMBIANO <input checked="" type="checkbox"/>	EXTRANJERO <input type="checkbox"/>	Chevrolet	NPB	Buick	2010	Furgon	4.500	10012492437
EMPRESA		MATRICULADO EN:		INMOVILIZADO EN:		TARJETA DE REGISTRO No.						
NIT.		A DISPOSICIÓN DE:										
REV. TEC. MEC. <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> No. 33282432		CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE										
PORTA SOAT		PÓLIZA No.		ASEGURADORA		VENCIMIENTO						
SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		AT 150134952396		Equidad Seguros		DÍA MES AÑO		26 12 18				
PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL		VENCIMIENTO		PORTA SEG. RESP. EXTRA CONTRACTUAL		VENCIMIENTO						
SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		DÍA MES AÑO		SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		DÍA MES AÑO						

PROPIETARIO		APELLIDOS Y NOMBRES		DOC.	IDENTIFICACIÓN No.
MISMO CONDUCTOR		Cadena Eudoro			5'268.209
8.3. CLASE VEHÍCULO		8.4. CLASE SERVICIO		PASAJEROS	
AUTOMÓVIL <input type="checkbox"/>	M. AGRICOLA <input type="checkbox"/>	OFICIAL <input type="checkbox"/>	COLECTIVO <input type="checkbox"/>	INDIVIDUAL <input type="checkbox"/>	
BUS <input type="checkbox"/>	M. INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>	PÚBLICO <input checked="" type="checkbox"/>	MASIVO <input type="checkbox"/>	ESPECIAL TURISMO <input type="checkbox"/>	
BUSETA <input type="checkbox"/>	BICICLETA <input type="checkbox"/>	PARTICULAR <input type="checkbox"/>	ESPECIAL ESCOLAR <input type="checkbox"/>	ESPECIAL ASALARIADO <input type="checkbox"/>	
CAMIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	MOTOCARRO <input type="checkbox"/>	DIPLOMÁTICO <input type="checkbox"/>	ESPECIAL OCASIONAL <input type="checkbox"/>	NACIONAL <input checked="" type="checkbox"/>	
CAMIONETA <input type="checkbox"/>	MOTOTRICICLO <input type="checkbox"/>	8.5. MODALIDAD DE TRANS. <input type="checkbox"/>	MUNICIPAL <input type="checkbox"/>		
CAMPERO <input type="checkbox"/>	TRACCIÓN ANIMAL <input type="checkbox"/>	MIXTO <input type="checkbox"/>			
MICROBÚS <input type="checkbox"/>	MOTOCICLO <input type="checkbox"/>	CARGA <input checked="" type="checkbox"/>			
TRACTOCAMIÓN <input type="checkbox"/>	CUATRIMOTO <input type="checkbox"/>	EXTRADIMENSIONADA <input type="checkbox"/>			
VOLQUETA <input type="checkbox"/>	REMOLQUE <input type="checkbox"/>	EXTRAPESADA <input type="checkbox"/>			
MOTOCICLETA <input type="checkbox"/>	SEMI-REMOLQUE <input type="checkbox"/>	MERCANCÍA PELIGROSA <input type="checkbox"/>			
		CLASE DE MERCANCÍA			

8.7. FALLAS EN: FRENSOS ☐ DIRECCIÓN ☐ LUCES ☐ BOCINA ☐ LLANTAS ☐ SUSPENSIÓN ☐ OTRA ☐8.9. LUGAR DE IMPACTO: FRONTAL ☐ LATERAL ☒ POSTERIOR ☐ Otro ☐

FIRMA DE CONFORMIDAD CON EL INFORME, CONDUCTORES INVOLUCRADOS


FIRMA CONDUCTOR, VICTIMA O TESTIGO C.C.

FIRMA CONDUCTOR, VICTIMA O TESTIGO C.C.

TODA PERSONA RETENIDA SE NOTIFICA DE LOS DERECHOS CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
FIRMA DE CONFORMIDAD CON EL INFORME, CONDUCTORES INVOLUCRADOS										FIRMA CONDUCTOR, VICTIMA O TESTIGO C.C.										FIRMA CONDUCTOR, VICTIMA O TESTIGO C.C.										TODA PERSONA RETENIDA SE NOTIFICA DE LOS DERECHOS CONFORME AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL																																																																					

8. C	8.1 C	DIRE	PORTA	SI	HOSPI	8.2 V	PI	EMPE	NIT.	REV.	PORT	SI	PORT	No.	PROF	MISM	8.3. C	AUTON	BUS	BUSE	CAMIC	CAMIC	CAMIC	MICRO	TRACT	VOLO	MOTO	8.7. F	8.9. L	9. V	DIREC	HOSPI	DESCR	10. T	11. H	DEL	12. T	13.	14.	15.	GRA	16. C
------	-------	------	-------	----	-------	-------	----	------	------	------	------	----	------	-----	------	------	--------	-------	-----	------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	--------	--------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-------



VÍCTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTES O PEATONES



MinTransporte

83-84

FIRMA CONDUCTOR, VICTIMA S.C.

FIRMA CONDUCTOR, VICTIMA C.C.

FIRMA CONDUCTOR, VICINIA C.C.

PHILMA CONDUCTION, VICTORIA B.C.

FINNKA CONDUCTOR, WILKINA S.O.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

16. CORRESPONDIO		1 9 6 9 5 0 0 6 3 3 2 0 7 5 0 0 9 6 9														
NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN		Dto.	Mu/plo.	Ent.	U. receptora	Año	Consecutivo									

23. CORIA CONDUCTOR

- 3a. COPIA: CONDUCTOR -






000743880



MinTransporte



PUNTO DE REFERENCIA	P.R.	IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO
No.	X° 0' W"	Y° 0' B"
1	24.90	43.60
2	17.80	33.30
3	16.20	4.80
4	18.20	4.60
5	24.40	8.30
6	2.50	1.20
7	20.50	10.40
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

[illegible]

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE									
GRADO		APellidos y Nombres		DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	ENTIDAD	FIRMA	
		Dr. Rodríguez López, Juan		cc	10231011	18004152	Veracruz	<i>[Signature]</i>	
16. CORRESPONDÍO									
Día	Mes/Año	Ent.	El sector/a	Año	Consuntivo				
14	6	9	6006	73	2201805974				

	VÍA 1	VÍA 2
RADIO		
PERALTE	6.0"	
PENDIENTE	4.7°	



INVESTIGADORES CRIMINALISTICOS INVESTICAUCA S.A.S

No. Matricula.
00121549

Peritaje a vehículos para
reclamación ante la fiscalía
por accidentes de tránsito

Cel: 3207378792 / 300 859 6233

Cll. 8 No. 9-48 Ofic. 04
Frente a los Juzgados



www.accidentes.net.co

Nit. 0900445238_0

www.accidentestransito@hotmail.com

0.1-Conforme en lo establecido por el código de penal ley 906 de 2004, me permito rendir el siguiente **PROCEDIMIENTO PERITACIONAL TÉCNICA-VEHÍCULO SINIESTRADO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO BAJO RADICACIÓN N°:**

1	9	6	9	8	6	0	0	0	6	3	3	2	0	1	8	0	0	9	3	9
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año			Consecutivo					

POR EL DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO EN ACCIDENTE DE TRANSITO

INFORME PERITO DE CAMPO

Este informe es diligenciado por El Perito Criminalístico y se rendirá a la persona que haya solicitado el Procedimiento Técnico-Científico

EXPERTICIA TÉCNICA A VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA DE PLACAS YAQ 131

DESTINO DEL INFORME

FISCALÍA SECCIONAL DE SANTANDER DE QUILICHADO-CAUCA
Dirección

0.2 objetivo de la diligencia: realizar experticia tecno mecánica al vehículo tipo CAMIONETA de placas YAQ 131 a solicitud del interesado o como requisito de las Fiscalía Seccional de Santander de Quilichao Cauca dentro de la investigación que se adelanta bajo radicado ya referenciado

0.3 Descripción clara y precisa de los elementos materiales probatorios y evidencia física examinados: se trata de un automotor de las siguientes **CARACTERÍSTICAS:**

Solicitante: DOUMER ANTONIO BOTERO ORTIZ			
Nombre del propietario: DOUMER ANTONIO BOTERO ORTIZ			
Dirección:	Carrera # 0-50	Tel:	3155317516
Línea:	CARNV	Capacidad:	7 PSJ
Clase:	CAMIONETA	licencia de Transito	76892-0121887
Placas:	YAQ 131	Combustible:	DIESEL
Marca:	KIA	Importación:	NO
Motor:	J3376000	Color:	BLANCO
Chasis:	KNAUP751236388159	Carrocería:	STATION WAGO
Modelo:	2003	Empresa:	PUBLICO
Remolque:	NO APLICA	Fecha de Matricula:	06-10-2005
SOAT N°: 36964700-3			
Fecha y hora de expedición del informe: DIA: 20/ MES: ABRIL / AÑO: 2018 / HORA: 05:30 PM			

4 DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS EMPLEADOS:

A-OBSERVACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL AUTOMOTOR, DENTRO DEL CUAL SE IDENTIFICA EL ESTADO DE CONSERBVACION DE LOS SISTEMAS QUE LO COMPONEN.

B-UBICACIÓN Y ANÁLISIS DE SUPERFICIES DE IDENTIFICACIÓN, MOTOR Y CHASIS

0.5 INFORME SOBRE EL GRADO DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD TÉCNICO CIENTÍFICA, DE LOS PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS: GARANTIZA EL RESULTADO DEL

Nit. 0900445238 Matricula 00121549

Twitter: www.accidentes.net.co

Facebook: www.accidentestransito@hotmail.com

87



S.A.S
Peritaje a vehículos para
reclamación ante la fiscalía
por accidentes de tránsito

**INVESTIGADORES CRIMINALÍSTICOS
INVESTICAUCA S.A.S**

No. Matricula.
00121549

Cel: 3207378792 / 300 859 6233
Cll. 8 No. 9-48 Ofic. 04
Frente a los Juzgados

 www.accidentes.net.co  www.accidentestransito@hotmail.com

Nit. 0900445238_0

ESTUDIO TÉCNICO Y SON PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS JUDICIALES A NIVEL NACIONAL.

0.6 INSTRUMENTOS EMPLEADOS Y EL ESTADO DE ESTOS AL MOMENTO DEL EXAMEN:

Se realizó fijación fotográfica en la diligencia de Experticia Técnica a vehículo, dentro de la cual se realiza el análisis de los diferentes sistemas del vehículo, practicada en el parqueadero (DE TUNIA PIENDAMO CAUCA), para la fijación fotográfica se utilizó cámara marca canon, referencia Power Show A 470 tipos análoga, lente fijo con zoom digital, tarjeta de memoria compact flash marca silicón digital con capacidad de 8 GB de velocidad de almacenamiento, cámara tipo profesional, acetona, algodón, papel contad, papel carbón.

0.7 EXPLICACIÓN DEL PRINCIPIO O PRINCIPIOS TÉCNICOS -CIENTÍFICOS APLICADOS (INFORME SOBRE EL GRADO DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD CIENTÍFICA):

Método Técnico Aplicable, Utilizado Por Las Autoridades Judiciales Como También Por El Sector Automotriz (se realizó la observación del elemento material de estudio (teniendo en cuenta: especificaciones técnicas establecidas por cada uno de los antes encargados de su fabricación o ensamblaje, la marca, la clase, el tipo, el modelo, el color, identificando las características representativas de cada uno de ellos.)

0.8 DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SU ACTIVIDAD TÉCNICO-CIENTÍFICA:

- A-OBSERVACIÓN DEL CONTORNO DEL AUTOMOTOR.
- B-LIMPIEZA, CONTORNO Y CARACTERÍSTICAS DE SUPERFICIES
- C-OBSERVACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DEL AUTOMOTOR
- D-OBSERVACIÓN Y VERIFICACIÓN DE GUARISMOS DE IDENTIFICACIÓN.
- E-OBSERVACIÓN Y REVISIÓN DE LA PLACA DE MATRÍCULA.
- F-OBSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RODADO
- G-OBSERVACIÓN A LOS SISTEMAS DE FRENOS
- H-OBSERVACIÓN A LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS

OBSERVACIÓN Y REVISIÓN DE LA PLACA DE MATRÍCULA DEL AUTOMOTOR

9-Las placas de circulación y tránsito: YAQ 131 que corresponden a la diferenciación de los demás de su clase, se resalta que el aluminio y troquelado cumplen con la ficha 001 de tránsito de transporte la diferenciación de cada una de su clase.

ANÁLISIS MINUCIOSO DE LA ESTAMPACIÓN EN LAS NUMERACIONES ALFANUMÉRICAS, MOTOR y CHASIS

0-10 CONCLUSIÓN DE ORIGINALIDAD: GUARISMOS DE MOTOR y CHASIS. SE LIMPIA LA SUPERFICIE Y SE APORTA IMPRONTA.

0-10 los guarismos del motor **J3376000** buen estado de conservación pendiente determinar la originalidad con informe de la Sijin).

0-11. GUARISMOS DE CHASIS SE LIMPIA LA SUPERFICIE Y SE APORTA IMPRONTA

0-11. los guarismos del chasis **KNAUP751236388159** al igual que las superficie circundante y contentiva donde se encuentran estampados está en buen estado. Pendiente determinar la originalidad con informe de la Sijin).


Nit. 0900445238 Matricula 00121549
Twitter: www.accidentes.net.co
Facebook: www.accidentestransito@hotmail.com



INVESTIGADORES CRIMINALISTICOS
INVESTICAUCA S.A.S
No. Matricula.
00121549
Peritaje a vehículos para
reclamación ante la fiscalía
por accidentes de tránsito
Cel: 3207378792 / 300 859 6233
Cll. 8 No. 9-48 Ofic. 04
Frente a los Juzgados
 **www.accidentes.net.co** **Nit. 0900445238_0**
www.accidentestransito@hotmail.com



0-12 Una vez verificada la autenticidad de los logaritmos de identificación se procede a realizar una revisión minuciosa del estado del rodante, constatando el estado antes y después de siniestro, referenciando en cada cuadro su hallazgo así mismo como su estado de conservación, aportando su debido álbum de fotografías tomadas al momento del examen por su parte exterior, interior, superior, inferior del rodante, revisando cada sistema que lo componen: Aportando los siguientes resultados del presente examen tecno mecánico de condiciones del vehículo en referencia de daños causados por el accidente tipo **CAMIONETA**):

COMPONENTES ANTERIORES DEL VEHICULO				PLANIMETRIA	
COMPONENTES EXTERNOS		COMPONENTES INTERNOS			
PARABRISAS ANTERIOR	BUENO	PARABRISAS POSTERIOR	MALO	<p>-En el siguiente dibujo planimetrico se hace REFERENCIA al vehículo tipo CAMIONETA, en donde se resalta con flechas rojas la ubicación de los daños antes, despues del siniestro de transito.</p> <p>VISTA ANTERIOR</p> 	
RETROVISORES DERECHO	BUENO	RETROVISOR IZQUIERDO	MALO		
FAROLAS	BUENO	BANDAS MOTOR	BUENO		
INDICADORES ANTERIOR		BOMPER POSTERIOR	MALO		
LUZ ALTA					
LUZ BAJA					
EXPLORADORA					
BOMPER ANTERIOR	MALO		MALO		
CAPOT	BUENO	RADIADOR	BUENO		
		PROTECTOR			
		SOPORTES			
		VENTILADOR			
LIMPIA PARABRISAS	BUENO	FILTRO DE AIRE	BUENO		
GUARDABARROS ANTERIOR	1 MALO	GUARDABARRO POSTERIOR	1MALO		
PERSIANA	BUENO	DEPOSITO MIONAS	AGUA BUENO		
PLACA MATRICULA	DE BUENO	PORTA PLACA	BUENO		
MARCO CARROCERIA	MALO	SISTEMA ACONDICIONADO AIRE	BUENO		
DEPOSITO LIQUIDO FRENO	DE BUENO	CAJA DE CAMBIOS	BUENO		
		EMBRAGUE			
		ENACEOT			
DEPOSITO ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	BUENO	BATERIA	BUENO		
		MARCO BATERIA			



INVESTIGADORES CRIMINALÍSTICOS INVESTICAUCA S.A.S

No. Matricula.
00121549

Peritaje a vehículos para
reclamación ante la fiscalía
por accidentes de tránsito

Cel: 3207378792 / 300 859 6233

Cil. 8 No. 9-48 Ofic. 04
Frente a los Juzgados



www.accidentes.net.co

www.accidentestransito@hotmail.com

Nit. 0900445238_0

COMPONENTES LATERALES DEL VEHICULO

PLANIMETRIA

COMPONENTES EXTERNOS		COMPONENTES INTERNOS	
VENTANILLA LATERALES IZQUIERDOS	BUENO	COJINERIA APOYA CABEZAS	BUENO
VENTANILLA LATERALES DERECHOS	BUENO	ASIENTOS DERECHOS	BUENO
PUERTAS LATERALES DERECHAS	BUENO	ASIENTOS IZQUIERDOS	MALO
PUERTAS LATERALES IZQUIERDAS	MALO	PISO	MALO
RINES LATERALES DERECHOS	BUENO	TECHO	MALO
RINES LATERALES IZQUIERDOS	MALO	MANIQUESTAS PUERTAS	MALO
LLANTAS LATERALES DERECHAS PRESION DE AIRE LABRADO DE LLANTAS	BUENO	TABLERO INSTRUMENTOS DE MANDOS PALANCAS SALIDAS DE AIRE AIRBAG	MALO
LLANTAS LATERALES IZQUIERDAS PRESION DE AIRE LABRADO DE LLANTAS	BUENO	RADIO PANTALLA MANDOS LECTOR DVD	BUENO
TAPA TANQUE COMBUSTIBLE	BUENO	PARLANTES SUBWOOFER TWITERS	MALO
TRASMICION	BUENO	RETROVISOR INTERNO	MALO
LATAS LATERALES GUARDAFANGO DERECHAS GUARDABARRO GUARDA POLVOS	BUENO	PEDALES ACELERADOR EMBRAGUE FRENO	BUENO
LATAS LATERALES GUARDAFANGO IZQUIERDAS GUARDABARRO GUARDA POLVOS	MALO	TIMON AIRBAG MANDO PITO	NO
ESTRIBO LATERAL DERECHO	BUENO	CINTURONES SEGURIDAD DE	BUENO
CABLES DE BUJIAS	BUENO	DEPOSITO REFRIGERANTE	
ALTERNADOR	BUENO	SILENCIADOR	
ESTRIBO LATERAL IZQUIERDO	MALO	FRENO DE MANO	BUENO

En el siguiente dibujo planimetrico se hace REFERENCIA al vehículo tipo CAMIONETA, en donde se resalta con flechas rojas la ubicación de los daños antes, después del siniestro de tránsito.

VISTA LATERAL DERECHA



VISTA LATERAL IZQUIERDA



Nit. 0900445238 Matricula 00121549

Twitter: www.accidentes.net.co

Facebook: www.accidentestransito@hotmail.com



INVESTIGADORES CRIMINALISTICOS INVESTICAUCA S.A.S

No. Matricula.
00121549

Peritaje a vehículos para
reclamación ante la fiscalía
por accidentes de tránsito

Cel: 3207378792 / 300 859 6233

Cll. 8 No. 9-48 Ofic. 04
Frente a los Juzgados




www.accidentes.net.co

www.accidentestransito@hotmail.com

Nit. 0900445238_0

COMPONENTES INFERIORES, POSTERIORES DEL VEHICULO				PLANIMETRIA
COMPONENTES INFERIORES		COMPONENTES POSTERIORES		-En el siguiente dibujo planimetrico se hace REFERENCIA al vehiculo tipo CAMIONETA, en donde se resalta con flechas rojas la ubicación de los daños antes, después del siniestro de tránsito.
CONDUCTOS FRENOS	BUENO	PUERTA MALETERO	BUENO	
TIJERAS	BUENO	LUCES STOP INDICADORES DE REVERSA STOP DIRECCIONALES	BUENO	
BUJES	BUENO	BOMPER POSTERIOR	BUENO	VISTA POSTERIOR
BASES AMORTIGUADORES	BUENO	PARABRISAS POSTERIOR	BUENO	
LAGRIMAS SOPORTES	BUENO	LATAS LATERALES GUARDAFANGOS	BUENO	VISTA INFERIOR
TANQUE COMBUSTIBLE	BUENO	MARCO CORROCERIA	BUENO	
SISTEMA DE ESCAPE	BUENO	MALETERO POSTERIOR	BUENO	VISTA INFERIOR
BRAZOS DIRECCION	BUENO	ESCAPE	BUENO	
SOPORTES DIRECCION	BUENO	SPOILER	BUENO	VISTA INFERIOR
CARDAN	BUENO	MOTOR	BUENO	
DE FUERZA	BUENO	SOPORTES MOTOR	BUENO	VISTA INFERIOR
CARROCERIA INFERIOR	BUENO	AMORTIGUADORES DELANTEROS	BUENO	
CARTER	BUENO	DEPOSITO LIQUIDO RADIADOR	BUENO	VISTA INFERIOR
ESPIRALES	BUENO	POSTIGO DEL TECHO	BUENO	
TUBO COMBUSTIBLE	BUENO	CONDUCTOR LIQUIDO DE FRENOS	BUENO	VISTA INFERIOR
INYECTORES	BUENO	SENSOR DE FRENOS	BUENO	
SENSOR VELOCIDAD	BUENO	SENSOR TEMPERATURA	BUENO	VISTA INFERIOR
SOPORTE DIRECCION	BUENO	BRAZO ACOPLAMIENTO	BUENO	
CILINDRO DIRECCION	BUENO	RADIO	BUENO	VISTA INFERIOR
CALIPER MORDAZA	BUENO		BUENO	
MIRADOR REVERSA	BUENO		BUENO	VISTA INFERIOR



Nit. 0900445238 Matricula 00121549
Twitter: www.accidentes.net.co
Facebook: www.accidentestransito@hotmail.com



INVESTIGADORES CRIMINALISTICOS INVESTIGAUCA S.A.S

No. Matricula.
00121549

Peritaje a vehículos para
reclamación ante la fiscalía
por accidentes de tránsito

Cel: 3207378792 / 300 859 6233

Cll. 8 No. 9-48 Ofic. 04
Frente a los Juzgados



www.accidentes.net.co

www.accidentestransito@hotmail.com

Nit. 0900445238_0

0-13 Se evidencia hallazgos que concierne a los daños causados por el impacto del rodante, así mismo se revisan las condiciones mecánicas y sistema eléctrico, dando como resultado las siguientes: OBSERVACIONES.


0-14 vehículo tipo CAMIONETA de placas YAQ 131 en sus sistemas exterior se evidencia daños atribuibles al accidente de tránsito.

SISTEMA DE RODADO


0.15 Se realiza la inspección ocular al sistema de rodado, inicial mente realizando un ruteo en todos los componentes conductos-correctores.

Llantas delanteras dos se evidencia un buen estado de conservación y funcionamiento evidencia un labrado de 6mm de su viuda útil buen estado de conservación para transitar por las carreteras de Colombia

Llantas Traseras dos llantas de la CAMIONETA el cual se mide el labrado del troquelado de las llantas y evidencia un labrado de 6mm de su vida útil buen estado de conservación para transitar por las carreteras de Colombia.



MM		
0.0	0.9	MALO
0.9	1.9	
2	2.9	
3	3.9	REGULAR
4	4.9	
5	5.9	
6	6.9	BUENO
7	7.9	
8	8.9	
9	9.9	
10	10.9	
11	11.9	
12	12.9	
13	13.9	
14	14.9	
15	15.9	
16	16.9	
17	17.9	
18	18.9	
19	19.9	
20	20.9	
21	21.9	
22	22.9	
23	23.9	
24	24.9	
25	25	



Nit. 0900445238 Matricula 00121549

Twitter: www.accidentes.net.co

Facebook: www.accidentestransito@hotmail.com



**INVESTIGADORES CRIMINALISTICOS
INVESTIGAUCA S.A.S**

No. Matricula.
00121549

SAS
Peritaje a vehículos para
reclamación ante la fiscalía
por accidentes de tránsito

Cel: 3207378792 / 300 859 6233
Cll. 8 No. 9-48 Ofic. 04
Frente a los Juzgados

 www.accidentes.net.co Nit. 0900445238_0
www.accidentestransito@hotmail.com



SISTEMA DE FRENOS

0-16 Sistema de frenos no se aprecia ruptura de mangueras o fuga de líquidos atribuibles al accidente, se resalta que la **CAMIONETA** presentaba un BUEN estado de los frenos delanteros, de mordaza y disco, traseros de tambor y bandas, frenos Hidráulicos, y contaba con las condiciones necesarias para ser utilizados en todas las carreteras de Colombia, de la misma forma se anexa álbum fotográfico evidenciando en labrado de las llantas evidenciando su profundidad de labrado adecuada de acuerdo con la norma técnica colombiana 1304 y 3989 para vehículos.

DANOS CON ANTERIORIDAD AL ACCIDENTE DE TRANSITO

0-17 En la revisión del rodante tipo **CAMIONETA** NO se evidenciaron daños atribuibles con anterioridad al accidente de tránsito.

DANOS CAUSADOS POR EL ACCIDENTE DE TRANSITO

0-18 En la revisión del tipo **CAMIONETA** de placas **YAQ 131** Se evidenciaron daños en: lata lateral guardafangos delantera izquierda, retrovisor izquierdo, tablero de instrumentos, sillas laterales izquierdas, puertas laterales izquierda, vidrios laterales izquierdos, bomper trasero, vidrio posterior trasero, chapas puertas izquierdas, carrocería, carteras puertas, stop traseros derecho, estribo izquierdo.

FUNCIONAMINETO DEL SISTEMA ELECTRICO

0-19 En la revisión del sistema eléctrico del vehículo tipo **CAMIONETA** Se mide la carga de la batería la cual se encuentra con una carga de 12.24 voltios haciéndola no Acta para el funcionamiento eléctrico y encendido del motor.

RESISTENCIA DE LAS LLANTAS (AIRE) (NITROGENO)

0-20 De la misma forma se mide la presión de aire de forma manual para llantas delanteras con una presión de 30.0 libras, de la misma forma se mide la presión de las llantas traseras y cuentan con presión de 30.0 y 30.00 libras, medidas adecuadas para este tipo de vehículo, puede ser transitado por todas las carreteras de Colombia.

TABLERO DE INSTRUMENTOS

0-21 De la misma forma se realiza un examen al interior del vehículo para revisar los tableros de los instrumentos y se encuentra que presenta daños atribuibles al accidente de tránsito mal estado de funcionamiento para la **CAMIONETA**.

ALBUM FOTOGRAFICO

0-22 PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS EMPLEADOS: una vez analizadas las condiciones de luz en el lugar, se procede a utilizar el sistema digital, estableciendo las funciones de la cámara en modo manual automático para las tomas N° (1) a la toma N° (8) En modo macro panorámicas, y de la N° (9) a la toma N° (12) en plano medio, y de la toma N° (10) a la toma N° (20) en primer plano.

0-23 INSTRUMENTOS UTILIZADOS: cámara fotográfica marca canon, referencia Power Shot A 470 tipos análoga, lente fijo con zoom digital, tarjeta de memoria compact flash marca silicón digital con capacidad de 2 GB de velocidad de almacenamiento.

Resultados Del Peritaje Se Realizados: 20 tomas se presentan las mismas.



INVESTIGADORES CRIMINALISTICOS INVESTICAUCA S.A.S

No. Matricula.
00121549

Peritaje a vehículos para
reclamación ante la fiscalía
por accidentes de tránsito

Cel: 3207378792 / 300 859 6233

Cll. 8 No. 9-48 Ofic. 04
Frente a los Juzgados



www.accidentes.net.co

Nit. 0900445238_0

www.accidentestransito@hotmail.com



Fotografía N° 01 panorámica evidencia parte
Anterior del vehículo no se evidencia daños



Fotografía N° 02 panorámica evidencia parte
lateral del vehículo no se evidencia daños



Fotografía N° 03 panorámica evidencia parte
lateral del vehículo se evidencia daños



Fotografía N° 04 panorámica evidencia parte
posterior del vehículo se evidencia daños



Fotografía N° 05 panorámica evidencia parte
posterior del vehículo se evidencia daños



Fotografía N° 06 panorámica evidencia parte
posterior del vehículo se evidencia daños

Nit. 0900445238 Matricula 00121549

Twitter: www.accidentes.net.co

Facebook: www.accidentestransito@hotmail.com



INVESTIGADORES CRIMINALISTICOS INVESTICAUCA S.A.S

No. Matricula.
00121549

Peritaje a vehículos para
reclamación ante la fiscalía
por accidentes de tránsito

Cel: 3207378792 / 300 859 6233


Cll. 8 No. 9-48 Ofic. 04
Frente a los Juzgados



www.accidentes.net.co

Nit. 0900445238_0

www.accidentestransito@hotmail.com




Fotografía N° 07 panorámica evidencia parte
Lateral se evidencia daños

Fotografía N° 08 panorámica evidencia parte
Lateral se evidencia daños



Fotografía N° 09 panorámica evidencia parte
Lateral se evidencia daños

Fotografía N° 10 panorámica evidencia parte
Lateral se evidencia daños



Fotografía N° 11 panorámica evidencia parte
Lateral del vehículo se evidencia daños

Fotografía N° 12 panorámica evidencia parte
lateral del vehículo se evidencia daños

Nit. 0900445238 Matricula 00121549

Twitter: www.accidentes.net.co

Facebook: www.accidentestransito@hotmail.com



INVERCAUCA S.A.S
S.A.S

INVESTIGADORES CRIMINALISTICOS
INVESTICAUCA S.A.S

No. Matricula.
00121549


Peritaje a vehículos para
reclamación ante la fiscalía
por accidentes de tránsito

Cel: 3207378792 / 300 859 6233
Cll. 8 No. 9-48 Ofic. 04
Frente a los Juzgados

www.accidentes.net.co
www.accidentestransito@hotmail.com




Nit. 0900445238_0



Fotografía N° 13 panorámica evidencia parte interior del vehículo se evidencia daños




Fotografía N° 14 panorámica evidencia parte interior del vehículo se evidencia daños




Fotografía N° 15 panorámica evidencia parte inferior no se evidencia daños



Fotografía N° 16 panorámica evidencia parte lateral del vehículo se evidencia daños



Fotografía N° 17 panorámica evidencia parte inferior labrado llanta 6mm buen estado



Fotografía N° 18 panorámica evidencia parte inferior labrado llanta 6mm buen estado

Nit. 0900445238 Matricula 00121549
Twitter: www.accidentes.net.co
Facebook: www.accidentestransito@hotmail.com



INVESTIGADORES CRIMINALÍSTICOS INVESTICAUCA S.A.S

No. Matricula.
00121549

Peritaje a vehículos para
reclamación ante la fiscalía
por accidentes de tránsito

Cel: 3207378792 / 300 859 6233

Cll. 8 No. 9-48 Ofic. 04
Frente a los Juzgados




www.accidentes.net.co

Nit. 0900445238_0

www.accidentestransito@hotmail.com



Fotografía N° 19 panorámica evidencia parte inferior labrado llanta 6mm buen estado



Fotografía N° 20 panorámica evidencia parte inferior labrado llanta 6mm buen estado

0-24OBSERVACIONES

En la realización del peritaje se pudo realizar un análisis de los conductos de frenos y demás componentes de la CAMIONETA de placas YAQ 131.

FRENOS DELANTEROS	Delanteros: se realiza un ruteo y su conducto presentan daños, se aprecia fugas de líquidos en su depósito, compresor, cámaras, depósito presentan daños, frenos que son hidráulicos, de mordaza y disco
FRENOS TRASEROS	Delanteros: se realiza un ruteo y su conducto no presentan daños, no se aprecia fugas de líquidos en su depósito, compresor, cámaras, depósito buen estado para los frenos que son hidráulicos, de tambor y bandas
FRENO DE MANO	Presenta un buen estado de la guaya de las bandas y buen estado de los resortes que ejercen presión en los componentes de campana
DIRECCIÓN	Buen estado de conservación se evidencia daños atribuibles al accidente
CAJA	Mecánica en buen estado de conservación, se determina un buen estado de funcionamiento para el momento que se realiza el peritaje de las condiciones mecánicas
EMBRAGUE	prensa-disco, horquilla, conectores y demás componentes en buen estado de conservación y de funcionamiento
MOTOR	Buen estado de conservación, se evidencia daños en sus componentes atribuibles al accidente de tránsito.
SISTEMA DE SUSPENSIÓN ANTERIOR	Mecánico de amortiguadores de resorte y aceite se evidencia un buen estado de conservación y se determina daños atribuibles al accidente de tránsito.
SISTEMA DE SUSPENSIÓN POSTERIOR	Mecánico de amortiguadores de resorte y aceite se evidencia un buen estado de conservación y de funcionamiento Freno de seguridad: se aprecia un buen funcionamiento y conservación
SISTEMA DE RODADO ANTERIOR	Llantas Delanteras: unidad neumática se mide el labrado de las llantas con el medidor de labrado de llantas y cuentan con un labrado de 6mm buen estado para transitar por las carreteras de Colombia

Nit. 0900445238 Matricula 00121549

Twitter: www.accidentes.net.co

Facebook: www.accidentestransito@hotmail.com



INVESTIGADORES CRIMINALISTICOS INVESTICAUCA S.A.S

No. Matricula.
00121549

Peritaje a vehículos para
reclamación ante la fiscalía
por accidentes de tránsito

Cel: 3207378792 / 300 859 6233

Cll. 8 No. 9-48 Ofic. 04
Frente a los Juzgados



www.accidentes.net.co

Nit. 0900445238_0

www.accidentestransito@hotmail.com

	se plasma digital mente las condiciones en las que se hallan las llantas para la cual cuentan con las condiciones de labrado necesario para transitar por todas las carreteras de Colombia
SISTEMA DE RODADO POSTERIOR	Llantas Traseras. Unidad neumática se mide el labrado de las llantas con el medidor de labrado de llantas y se encuentran con un labrado de 6mm de vida útil, condiciones buenas para transitar por todas las carreteras de Colombia de la misma forma se plasma digital mente las condiciones en las que se hallan las llantas para la cual cuentan con las condiciones de labrado necesario para transitar por todas las carreteras de Colombia
LLANTA DE REPUESTO	Buen estado de conservación y buen estado en el labrado de la llanta

CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL

EN LA REVISIÓN DEL RODANTE AUTOMOTOR ANTES MENCIONADO NO SE EVIDENCIARON EVIDENCIAS QUE INDIQUEN DAÑOS O FALLAS PRESENTADAS EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DEL VEHÍCULO ATRIBUIBLES ANTES DEL ACCIDENTE DE TRANSITO DE ACUERDO A LO OBSERVADO EXTERIORMENTE A LAS PARTES DE ESTE RODANTE QUE PRESENTAN DAÑOS SE DEBE AL IMPACTO SUFRIDO ENTRE DOS MASAS EN MOVIMIENTO EN ESTE CASO AL ACCIDENTE DE TRANSITO.

0-25 De conformidad con lo estipulado en los artículos 210, 255, 257, 261, 275, y 406 del CPP me permito rendir el siguiente informe, bajo la gravedad de juramento

DESTINO DEL INFORME

FISCALIA SECCIONAL DE SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA

HOMICIDIO CULPOSO EN ACCIDENTE DE TRANSITO

RADICACION N°196986000633201800939

LUGAR DE LA EXPERTICIA

Departamento	CAUCA	Municipio	PIENDAMO	Fecha	19-04-2018	Hora:	0	5	3	0 PM
--------------	-------	-----------	----------	-------	------------	-------	---	---	---	------

0-26 DILIGENCIA POR PARTE DEL PERITO IDENTIFICACIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA) ATREVES DE SUS IMPRONTAS DE MOTOR, CHASIS.

CARACTERISTICAS	VEHICULO	CARACTERISTICAS	VEHICULO
Línea:	CARNV	Capacidad:	7 PSJ
Clase:	CAMIONETA	licencia de Transito	76892-0121887
Placas:	YAQ 131	Combustible:	DIESEL
Marca:	KIA	Importación:	NO
Motor:	J3376000	Color:	BLANCO
Chasis:	KNAUP751236388159	Carrocería:	STATION WAGO
Modelo:	2003	Empresa:	PUBLICO

Nit. 0900445238 Matricula 00121549

Twitter: www.accidentes.net.co

Facebook: www.accidentestransito@hotmail.com



INVESTIGADORES CRIMINALÍSTICOS INVESTICAUCA S.A.S

No. Matricula.
00121549

Peritaje a vehículos para
reclamación ante la fiscalía
por accidentes de tránsito

Cel: 3207378792 / 300 859 6233

Cll. 8 No. 9-48 Ofic. 04
Frente a los Juzgados



www.accidentes.net.co

Nit. 0900445238_0

www.accidentestransito@hotmail.com

DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA EXAMINADOS

A. Observación y verificación de las características

De las improntas del automotor.

C. Ubicación de los sistemas de identificación.

F. Limpiezas de superficies

G. Observación y verificación de los guarismos en motor y chasis

J. aplicación residual por fricción de tintas korés

Nº Motor

B. Observación y análisis de la placa de matriculo

D. Observación del contorno del vehículo

E. Ubicación sistemas de identificación

H. Observación y revisión de la placa de matrícula

I. Conclusiones de originalidad

D. obtención de improntas.



Nº Chasis

KNAUP751236388159


Los procedimientos técnicos empleados en el presente análisis corresponden al protocolo aplicado por los peritos en identificación e investigación de vehículos automotores, siendo de amplia aceptación por la comunidad técnico científica. Concluyendo: examinado el bloque del motor se observa la serie antes relacionada se limpia la Morfología y superficie se aporta impronta, examinado el número de chasis se observa la serie antes relacionada se limpia su morfología y superficie se aporta impronta, los elementos antes aportados se relacionas de forma natural y original y que corresponden al rodante antes descrito objeto del análisis pericial.


027- Con el fin de garantizar el estudio del automotor se anexa los folios de diplomado del técnico que realizo la diligencia lo anterior para demostrar la acreditación y la idoneidad del que realiza la diligencia de revisión al rodante en accidente de tránsito garantizando idoneidad y transparencia a la hora de rendir el dictamen pericial.

Diligencia: INSPECCIÓN TÉCNICO MECÁNICA A VEHICULO EN ACCIDENTE DE TRANSITO.

Lugar de la diligencia: PARQUEADERO DE TUNIA PIENDAMO CAUCA

Fecha: día 19 mes 04 año 2018 hora 05:30


ISRAEL PINO LLANTEN
PERITO
cc 1.061.701.005


GERENTE ADMINISTRATIVO
Investigadores Criminalísticos
INVESTICAUCA SAS


SE ANEXAN CINCO FOLIOS DE ACREDITACIÓN DEL PERITO QUE REALIZA LA MISMA
Y PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN LA CALLE 8 # 9-48 OFICINA 02 POPAYÁN
CAUCA TEL 3207378792

Nit. 0900445238 Matricula 00121549

Twitter: www.accidentes.net.co

Facebook: www.accidentestransito@hotmail.com

La República de Colombia



Ministerio de Educación Nacional
y en su nombre

El Instituto Técnico Superior I. T. S.

Autorizado por la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Municipio Certificado de Popayán, Programa de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y Aprobado por Licencia de Funcionamiento 00322 de Abril 5 de 2005 y Registros de Competencia Nos. 01820, 01822, 01823, 01824, 02351, 02352 (Acuerdo No 171 de Mayo 21 de 2009 del Ministerio de la Protección Social)

Confiere a:

Israel Pino Llanten

Identificado(a) con C.C. 1061701005 ☐ Expedida en: POPAYÁN - CAUCA

**Técnico Laboral por Competencias en
Investigación Judicial**


Por razón de haber cursado y aprobado los estudios correspondientes a los Planes y programas vigentes de la Institución, según Decretos Nacionales No. 2888 del 31 de Julio de 2007, 3616 del 10 de Octubre de 2005 y 3870 del 2 de Noviembre de 2006 con Referente Internacional del Marco Común Europeo

Jairo Vladimir Onofre Jirado
Rector



Giselle Cecilia Muñoz
Secretaria General

Anotado al Folio 82 Libro de Registro 1
Bado en Popayán a los 18 días del mes de Diciembre de 2010
No. 1585



Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

ISRAEL PINO LLANTEN

Con Cedula de Ciudadanía No. 1.061.701.005

Cursó y aprobó la acción de Formación

DIAGNOSTICO DE EMISIONES CONTAMINANTES DEL MOTOR DIESEL

con una duración de 40 horas


En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Popayán, a los veintitres (23) días del mes de abril de dos mil trece (2013)

Firmado Digitalmente por
CESAR ALVEIRO TRUJILLO SOLARTE
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

CESAR ALVEIRO TRUJILLO SOLARTE
SUBDIRECTOR
CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
REGIONAL CAUCA

12261503 - 23/04/2013
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web <http://certificados.sena.edu.co>, bajo el número 922100494216CC1061701005C.



Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

ISRAEL PINO LLANTEN

Con Cedula de Ciudadanía No. 1.061.701.005

Cursó y aprobó la acción de Formación

MECANICA BASICA AUTOMOTRIZ

con una duración de 50 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Popayán, a los seis (6) días del mes de noviembre de dos mil trece (2013)


Firmado Digitalmente por
CESAR ALVEIRO TRUJILLO SOLARTE
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

CESAR ALVEIRO TRUJILLO SOLARTE

SUBDIRECTOR
CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
REGIONAL CAUCA

11696050 - 08/11/2013
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web <http://certificados.sena.edu.co>, bajo el número 922100471423CC1061701005C.



LIBERTAD Y ORDEN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

ISRAEL PINO LLANTEN

Con Cédula de Ciudadanía No. 1.061.701.005

Cursó y aprobó la acción de Formación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN MOTORES DIESEL

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Popayán, a los seis (6) días del mes de septiembre de dos mil trece (2013)

Firmado Digitalmente por
CESAR ALVEIRO TRUJILLO SOLARTE
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

CESAR ALVEIRO TRUJILLO SOLARTE
SUBDIRECTOR
CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
REGIONAL CAUCA

12619365 - 06/09/2013
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web <http://certificados.sena.edu.co>, bajo el número 922100502157CC1061701005C.



EL CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

CERTIFICA

Que ISRAEL PINO LLANTEN identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No 1.061.701.005 de Popayán, realizó y aprobó el curso de MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE MOTOCICLETAS con una intensidad horaria de Sesenta (60) y obtuvo una evaluación Aplo (A) con una equivalencia de (4.5).

Equivalencia de Evaluaciones:

D: Reprobó

A: Aprobó


Se expide en Popayán, a los treinta y un (31) días del mes de julio de dos mil catorce (2014)

Firmado Digitalmente por
CESAR ALVEIRO TRUJILLO SOLARTE
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

CESAR ALVEIRO TRUJILLO SOLARTE
SUBDIRECTOR CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
REGIONAL CAUCA

SENA: Una Organización con Conocimiento

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web <http://certificados.sena.edu.co>, bajo el número 922100776716CC1061701003E.



EL CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

CERTIFICA

Que ISRAEL PINO LLANTEN identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No 1.061.701.005 de Popayán, realizó y aprobó el curso de MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE MOTOCICLETAS con una intensidad horaria de Sesenta (60) y obtuvo una evaluación Aplo (A) con una equivalencia de (4.5).

Equivalencia de Evaluaciones:

D: Reprobó
A: Aprobó

Se expide en Popayán, a los treinta y un (31) días del mes de julio de dos mil catorce (2014)

Firmado Digitalmente por
CESAR ALVEIRO TRUJILLO SOLARTE
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

CESAR ALVEIRO TRUJILLO SOLARTE
SUBDIRECTOR CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
REGIONAL CAUCA

SENA: Una Organización con Conocimiento

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web <http://certificados.sena.edu.co>, bajo el número 922100776716CC1061701005E.



LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Y EN SU NOMBRE LA
*FUNDACIÓN PROGRAMAS
TÉCNICOS DEL CAUCA*
"FUNPROTEC"


Personería Jurídica; Resolución 05929 de Julio de 2010 y Licencia de Funcionamiento
No. 0-2195 del 16 de Julio de 2010 emanada por la Secretaría de Educación de Popayán

CERTIFICA A:

ISARRAEL PINO LLANTEN

Cedula de Ciudadanía No. 1.061.701.005 de Popayán©

QUE ASISTIÓ AL SEMINARIO DE:
DACTILOSCOPIA Y AUTOMOTORES
con una duración de sesenta (60) horas



Vilma Yovani Fernández M.

Vilma Yovani Fernández M.

C.C. No. 76.331.654 de Popayán©

T.P. No. 202.295 CSJ

Rector

Dado en Popayán © a los 13 días del mes de Abril del año 2013

Informe No.

19 - 120733

30 ABR 2018

USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL

Nº CASO

No. Expediente CAD

1 9 6 9 8 6 0 0 0 6 3 3 2 0 1 8 0 0 9 3 9
Dpto. Mpio Ent U. Receptora Año Consecutivo



INFORME INVESTIGADOR DE LABORATORIO –FPJ-13-

Este formato será diligenciado por Policía Judicial cuando se haya solicitado procedimientos técnico – científicos

Departamento CAUCA Municipio POPAYAN Fecha 2018-04-27 Hora: 1 9 3 0

De conformidad con lo estipulado en los artículos 210, 255, 257, 261, 275 y 406 del C.P.P me permito rendir el siguiente informe, bajo la gravedad del juramento.

1. DESTINO DEL INFORME:

Seccional : Subdirección Seccional de Fiscalías Cauca.
Unidad : Fiscalía Seccional 01 Piendamó Cauca.
Despacho : Kra 5 N° 9-43 B// Fatima14-11- tel-8250456-Piendamo Cauca.
Funcionario : Dr. Arturo Jose Bolaños Londoño y/o Quien corresponda.
O.T. N° : 451701 Asignada 2017-04-27
Solicitud N° : S I N de fecha 2018-04-27.

Nota: Si la solicitud no indica el Fiscal de conocimiento o lugar de remisión del resultado, este se puede encontrar con el Número de Noticia Criminal a través del SPOA o enviar a la Unidad de Fiscalías correspondiente.

2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA:

Realizar Estudio Técnico de sistemas de identificación del siguiente automotor 2.- Vehiculo Station Wagon de color Blanco, Marca Kia de Placas YAQ-131. -vehículo queda inmovilizado en el parqueadero de Walter Solarte de Piendamó.

3. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIO Y EVIDENCIA FÍSICA EXAMINADOS:

CLASE	CAMIONETA	PLACA	YAQ-131
MARCA	KIA	O. DE TRANSITO	YUMBO VALLE
TIPO	STATION WAGON	SERVICIO	PUBLICO
LÍNEA	CARNIVAL	SERIE DE CHASIS	KNAUP751236388159
COLOR	BLANCO	Nº PLAQ. DE SERIE	KNAUP751236388159
AÑO MODELO	2003A.	Nº MOTOR	J3376000
PROCEDENCIA	N.A.	UBICACION	PARQUEADERO DE TUNIA PIENDAMO- CAUCA

4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS EMPLEADOS:

Procedimiento Técnico descriptivo y analítico.
Consistente en la observación física y la descripción de las características externas e internas que conllevan a la identificación inequívoca del vehículo de la presente marca.

5. INFORME SOBRE EL GRADO DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD TÉCNICO CIENTÍFICA, DE LOS PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS:

Los procedimientos que se aplican en el presente informe, están descritos en documentos debidamente aprobados y estandarizados, se basan en teorías aceptadas por la policía judicial a nivel nacional e internacional y son aceptados por la comunidad de peritos en identificación de vehículos del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía general de la nación.

6. INSTRUMENTOS EMPLEADOS Y ESTADO DE ÉSTOS AL MOMENTO EXAMEN:

SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE POLICIA JUDICIAL C.T.I. CAUCA
SECCIÓN CRIMINALISTICA- AREA AUTOMOTORES
CALLE 4N No.10B-66 B/ MODELO, POPAYAN
CONUTADOR (092) 8234444 - 8228122 - FAX 8235454
www.fiscalia.gov.co david.guerrero@fiscalia.gov.co

Informe No.

Linterna luz blanca

Lupa manual

Espejo de inspección

Herramienta mecánica básica

Insumos para limpieza y trasplante

Cámara fotográfica

Instrumentos en buen estado de conservación y funcionamiento al momento de ser utilizados en el correspondiente estudio técnico.

7. EXPLICACIÓN DEL PRINCIPIO O PRINCIPIOS TÉCNICOS – CIENTÍFICOS APLICADOS: (INFORME SOBRE EL GRADO DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD CIENTÍFICA)

7.1 Principio de Identidad: Conjunto de características físicas que individualizan o identifican a una persona o cosa y todo cuanto de ella proceda, haciéndola igual a sí misma y diferente a los demás de su misma especie.

7.2 En el mundo, los vehículos automotores terrestres de carretera cuentan con un número único de identificación establecido por el fabricante con fines de individualización y registro.

8. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS DURANTE SU ACTIVIDAD TÉCNICO-CIENTÍFICA:

8.1 Se verifico la ubicación y morfología de los caracteres de identificación de la Serie de Chasis, lo anterior con el ánimo de establecer si corresponden con las características de clase (marca, tipo, año modelo y procedencia) establecidas por el fabricante.

8.2 Se realizo verificación de características de autenticidad de la placa de identificación vehicular.

9. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:

De lo expuesto anteriormente se colige que el vehículo automotor elemento de estudio, al momento de la diligencia (2018-04-27), queda Identificado Técnicamente con la Serie de Chasis Y Serie de Motor que posee.

9.1 OBSERVACIONES.

Se informa que el Rango numérico de la placa YAQ-131 pertenece a la ciudad de Yumbo Valle, en cuanto a las características de elaboración que presenta, están acordes a las exigidas por el Ministerio de Transporte, igualmente en el sistema oficial RUNT ratifican las características técnicas en caso de requerir mayor información solicitar el certificado de tradición al tránsito donde se encuentra matriculado.


El estado de mantenimiento y conservación se ilustra en las imágenes aportadas.

Se adhieren calcos (Improntas) de las series obtenidas.

9.2 IMPRONTAS

SERIE DE CHASIS

KNAUP751236388159.....




MOTOR

J3376000.....



SERIE DE CHASIS

KNAUP751236388159.....



SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE POLICIA JUDICIAL C.T.I. CAUCA
SECCIÓN CRIMINALISTICA- AREA AUTOMOTORES
CALLE 4N No.10B-66 B/ MODELO, POPAYAN
CONMUTADOR (092) 8234444 - 8228122 - FAX 8235454
www.fiscalia.gov.co david.guerrero@fiscalia.gov.co

Informe No.
Sigue complemento fotográfico.



IMAGEN No. 01

En el parqueadero custodiado por el sr Walter Solarte Tunia Piendamó Cauca se ilustra el vehículo de placa YAQ-131, la forma como se encontró.



IMAGEN No. 02

Vehículo de Placa YAQ-131, Marca Kia, Serie de Chasis KNAUP751236388159, Motor J3376000.



IMAGEN No. 03

Complemento de la anterior imagen, vista desde otro ángulo.



IMAGEN No. 04

Complemento de la anterior imagen, vista desde otro ángulo.



IMAGEN No. 05

Se aprecia la placa YAQ-131, que posee el vehículo inspeccionado.

KNAUP751236388159




IMAGEN No. 06

Se ilustra la Serie de cabina (Chasis) y Plaqueta Serial KNAUP751236388159 que posee el vehículo inspeccionado.

SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE POLICIA JUDICIAL C.T.I. CAUCA
SECCIÓN CRIMINALISTICA- AREA AUTOMOTORES
CALLE 4N No.108-66 B/ MODELO, POPAYAN
CONMUTADOR (092) 8234444 - 8228122 - FAX 8235454
www.fiscalia.gov.co david.guerrero@fiscalia.gov.co

Informe No.



IMAGEN No. 07

Se aprecian algunos daños en la parte lateral izquierda y compromete la mayor parte del vehículo del vehículo inspeccionado.



IMAGEN No. 08

Complemento de la anterior imagen, vista desde otro ángulo.

Nota: En este punto además, indique el destino de los EMP y EF. Se deja a disposición de la autoridad solicitante previo diligenciamiento de la cadena de custodia.

10. ANEXOS:

- Copia Consulta Runt de la placa YAQ-131, un folio.

Nota: En este punto además, indique el destino de los EMP y EF.

11. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL:

Entidad	Código	Grupo de PJ	Servidor	Identificación
CTI	3999	CRIMINALISTICA-AUTOMOTORES	DAVID JOSE GUERRERO	76'306.623

Firma,

DAVID JOSE GUERRERO

Perito identificación e investigación de automotores
Técnico investigador II.

Nota: En caso de requerir más espacio para diligenciar alguna de estas casillas, utilice hoja en blanco anexa, relacionado el número de Noticia criminal.

FIN DEL INFORME

SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE POLICIA JUDICIAL C.T.I. CAUCA
SECCIÓN CRIMINALISTICA- AREA AUTOMOTORES
CALLE 4N No.10B-66 B/ MODELO, POPAYAN
CONMUTADOR (092) 8234444 - 8228122 - FAX 8235454
www.fiscalia.gov.co david.guerrero@fiscalia.gov.co

**RUNT**

Registro Único Nacional de Tránsito

Consultar Automotor

Consulta Información

Consulta de automotores
por propietarioConsulta de vehículos por
números de identificación

Consultar Automotor

Consultar Existencia de
Placa

Consultar persona jurídica

Consultar Persona Natural

Generar Reportes

RNC

Consulta de licencias
por número de
identificación de
conductor

Consulta Ubicabilidad

Consulta Ubicabilidad

Mi Usuario

Enrolar Usuario

Modificar Mi Perfil

Cerrar Sesión

Cerrar Sesión

1. Datos vehículo

1.1 Datos básicos

Organismo de Tránsito:	STRIA TTOYTTE YUMBO	Placa:	YAQ131
Fecha matrícula inicial:	22/07/2003	Estado del vehículo:	ACTIVO
Nro. licencia de tránsito vigente:	YAQ131	Fecha de expedición licencia de tránsito:	27/07/2010
¿Acta de importación o de remate o adjudicación?:		Declaración de importación simplificada	
¿Reposición?:	NO	Origen de registro:	Importación

1.2 Información vehículo

Clase:	CAMIONETA	Marca:	KIA
Línea:	CARNIVAL CNV	Modelo:	2003
Color:	BLANCO CLARO	Tipo carrocería:	STATION WAGON
Tipo de servicio:	Público	Modalidad:	PASAJEROS
Nivel de servicio:		Capacidad pasajeros sentados:	8
Cilindraje:	2900 C.C	Nro. serie:	KNAUP751236388159
Nro. motor:	J3376000	Nro. chasis:	KNAUP751236388159
VIN:	No aplica	Regrabación serie:	NO
Regrabación de motor:	NO	Regrabación de chasis:	NO
Combustibles:	GASOLINA	Nro. puertas:	5
Peso bruto del vehículo:		Nro. ejes:	2
Nro(s) ficha(s) técnica(s) de homologación:		¿Repotenciado?:	NO
¿Blindado?:	NO	Antiguo:	NO
Clásico:	NO	Potencia:	0
Tipo de motor:	Sin definir	Año de fabricación:	2003
¿Migrado?:	SI		

2. SOAT

10 Resultados encontrados

Nro. SOAT	Empresa aseguradora	Estado SOAT	Fecha expedición	Fecha vencimiento
36964700	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VIGENTE	14/07/2017	21/07/2018
8581404	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	NO VIGENTE	14/07/2016	21/07/2017
7866234	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	NO VIGENTE	23/07/2015	21/07/2016

3. Revisión técnico-mecánica 1 Resultados encontrados

Fecha de revisión	Resultado última revisión	consultarAutomotor.tipoRevisión	Centro de diagnóstico automotor
06/07/2017	APROBADA	RTM y de Emisiones Contaminantes	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA

Certificaciones

0 Resultados encontrados

Fecha de revisión	Resultado última certificación	Tipo de certificación	Centro de diagnóstico automotor
-------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------------------

4. Gravámenes a la propiedad 0 Resultados encontrados


5. Limitaciones a la propiedad 0 Resultados encontrados

6. Propietarios

1 Resultados encontrados

Tipo documento	Nro. documento	Nombre/Razón Social	Fecha	Estado	Tipo propiedad	Propietario solidario	Detalle
C.C.	10.565.503	DOUMER ANTONIO BOTERO ORTIZ	22/07/2003	ACTIVO	PROPIO	NO	Ver detalle

Cancelar Generar Historial



FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

SUBPROCESO DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES

ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL
DE UN AUTOMOTOR

Código:
FGN-61500-F-19

Versión: 01

Página 1 de 1

1. Código único de la investigación:

1	9	6	9	8	6	0	0	0	6	3	3	2	0	1	8	0	0	9	3	9
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año			Consecutivo					


2. Delito:

Delito	Artículo
1. HOMICIDIO CULPOSO EN ACCIDENTE DE TRANSITO	109 C.P..



Por este intermedio conforme a lo ordenado por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con funciones de control de Garantías de esta localidad, doctor JOSÉ OVIDIO BONILLA LÓPEZ, en audiencia preliminar realizada el día de hoy, dentro de la noticia criminal de la referencia, donde se dispuso la entrega Provisional y en depósito del vehículo Camioneta al señor DOUMER ANTONIO BOTERO ORTIZ , identificada con la cédula de ciudadanía No. 10.565.503 DE La Sierra (Cauca)

CLASE	CAMIONETA
MARCA	KIA
LINEA	CARNIVAL
TIPO	PARTICULAR
COLOR	BLANCO
MODELO	2003
PLACAS	YAQ- 131
MOTOR	J3376000
CHASIS/SERIE	KNAUP751236388159

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ORDENADO POR EL SEÑOR JUEZ PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL DE PIENDAMÓ (CAUCA), EN AUDIENCIA DE ENTREGA DE VEHÍCULO REALIZADA EL DÍA DE HOY 12 DE JUNIO DE 2018, SE LE HACE SABER QUE LA ENTREGA ES PROVISIONAL Y QUE NO PUEDE VENDER NI ENAJENAR , SOPENA DE HACERSE ACREEDOR A LAS INVESTIGACIONES PENALES RESPECTIVAS.

Quien entrega,



DIEGO FERNANDO RAMIREZ BETANCOURTH.

Quien recibe a satisfacción,


DOUMER A. BOTERO ORTIZ.

10.565503

112

 FISCALIA <small>GENERAL DE LA NACION</small>	PROCESO PENAL	Código: FGN-50000-F-05
	OFICIO	Versión: 01 Página 1 de 307

FGN.SECC.PIEND 0237
Piendamó-Cauca, 12 DE Junio de 2018

Señor
WALTER SOLARTE
PARQUEADERO PIENDAMO
CIUDAD.


Cordial saludo:-

Por medio del presente, en cumplimiento a decisión de Juez 1º. De Garantías de la fecha me permito solicitar a usted, se sirva hacer entrega material y efectiva del vehículo de las siguientes características:

CLASE	CAMIONETA
MARCA	KIA
LINEA	CARNIVAL
TIPO	PARTICULAR
COLOR	BLANCO
MODELO	2003
PLACAS	YAQ- 131
MOTOR	J3376000
CHASIS/SERIE	KNAUP751236388159

Al señor DOUMER ANTONIO BOTERO ORTIZ , identificado con la C. de c. NÚMERO 10.565.503 DE LA SIERRA CAUCA

Atentamente,



DIEGO FERNANDO RAMIREZ BETANCOURTH
ASISTENTE DE FISCAL
FISCALIA SECCIONAL PIENDAMO CAUCA

12-06-2018
wALTER SOLARTE V
cc 10751658

QUIEN RECIBE,

DOUMER ANTONIO BOTERO ORTIZ.

113

**FISCALÍA COORDINADORA SECCIONAL DELEGADA ANTE
JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO DE POPAYAN CAUCA CON
SEDE EN PIENDAMO CAUCA
RESOLUCIÓN NÚMERO 016 de 26 de Marzo del 2019**

Por medio de la cual se destaca un Fiscal para que asista a unas audiencias.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 33 del Decreto 16 de 09 de enero de 2014 faculta a los Subdirectores Seccionales de Fiscalías y Seguridad Ciudadana Cauca para coordinar, controlar y evaluar directamente o a través de sus fiscales delegados, el desarrollo de la función investigativa y acusatoria y las audiencias que se adelanten en los casos y situaciones que le sean asignados, según los lineamientos de priorización y la construcción de contextos, cuando haya lugar y que mediante resolución N° 0334 de 29 de Noviembre del 2017 y el Director Seccional de Fiscalías del Cauca, en uso de sus atribuciones legales y con Fundamento en el Artículo 31 Numeral 1 del Decreto 16 de Enero de 2014 que Faculta al Director Seccional para Coordinar, Controlar y evaluar Directamente o a través de sus Fiscales Delegados, al desarrollo de la función Investigativa, Acusatoria y las Audiencias que se adelanten en los casos y situaciones que le sean asignados.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 de la Constitución Nacional y el artículo 49 del Decreto 016 del 09 de enero de 2014, los Fiscales Delegados tienen competencia en todo el territorio Nacional y actúan siempre en representación de la Fiscalía General de la Nación siguiendo las Políticas y directrices formuladas por el Fiscal General de la Nación en desarrollo de los principios de unidad de gestión y jerarquía.

El artículo 04 de la Resolución N°029 del 18 de Julio de 2014, el Director Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana dispuso que, con el fin de adelantar las misión Institucional, el Director Seccional del Cauca, tiene la Facultad para formar grupos o destacar el personal necesario que permita cumplir con el desarrollo de los temas a su cargo.

Que la Subdirección Seccional de Fiscalías y Seguridad Ciudadana Cauca a su vez ha delegado funciones en el suscrito Fiscal Coordinador para los eventos en que ameriten la designación de un Fiscal de Apoyo cuando las necesidades del servicio así lo exijan , con respecto a los Fiscales Locales de Piendamó y demás Fiscales en la cuales ejerzo la Coordinación.


Fiscalía Seccional de Piendamó
Carrera 5 N° 9-43 Barrio Fatima
Cel: 316-443-1535

Que con el fin de atender los requerimientos judiciales con celeridad y eficiencia, se hace necesario destacar a un Fiscal que represente al Fiscal Seccional de Piendamó en audiencia ante Juez Segundo de Garantías de Piendamó. Por cuanto el Suscrito Fiscal Seccional de Piendamó se encuentra en la Ciudad de Popayan en Audiencias de: **ACUSACION**, Ante el Juzgado Segundo Penal de Circuito de Popayan, Delito: Trafico, Fabricación O Porte de armas o Municiones, Indiciado: Camilo Andres escobar, Hora: 09:00 pm, NC 195486000630201800321; **PREPARATORIA**, Ante el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Popayan, Delito: Contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, Indiciado: Jose Ariel Roda Ilega, Hora: 10:00, NC 190016000703201500290; **ACUSACION**, Ante el juzgado Quinto Penal del Circuito de Popayan, Delito: Trafico, Fabricación O Porte de Estupefacientes, Indiciado: Tatiana Rivera Tunubala, Hora: 15:00, NC 195486000630201800327; **PRECLUSION**, Ante El Juzgado Primero Penal del Circuito de Popayan, Delito: Homicidio Culposos, Indiciado: Robinson David Sabogal Aranda, Hora: 16:00 NC 195486107371201280016.


RESUELVE:

ARTICULO 1º. DESTACAR a la doctora **ADRIANA MARIA VERGARA MARTINEZ**, Fiscal Local 001 Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Piendamó (Cauca), para que asista a la **AUDIENCIA DE ENTREGA DEFINITIVA DE VEHICULO**, Delito: Homicidio Culposos, Nc 196986000633201800939, a llevarse a cabo el día de hoy 26 de Marzo del 2019 ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Piendamó (Cauca), a partir de la 11:00 am.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.



ARTURO JOSE BOLAÑOS LONDOÑO
FISCAL COORDINADOR SECCIONAL DELEGADO ANTE
LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO DE POPAYÁN
CON SEDE EN PIENDAMÓ CAUCA.



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

RESOLUCIÓN N° 0334
(29 de noviembre de 2017)

"Por medio de la cual se designan los Coordinadores de Unidad de la Seccional Cauca"

EL DIRECTOR SECCIONAL CAUCA en uso de sus atribuciones legales y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 25 del Decreto 898 del 29 de mayo de 2017 modificó el artículo segundo del Decreto Ley 016 del 09 de enero de 2014, respecto a la Estructura Orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación, conforme a las facultades otorgadas al señor Fiscal General de la Nación,

Que el artículo 229 de la Constitución Nacional garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia.

Que el artículo 3° del Decreto 016 del 09 de enero de 2014 La dirección de la Fiscalía General de la Nación estará a cargo del Fiscal General de la Nación, quien la ejercerá con el apoyo del Vicefiscal General de la Nación y los demás servidores del nivel directivo.


Que el artículo 31, numeral 1° del Decreto 16 del 09 de enero de 2014 faculta a los Directores Seccionales, para coordinar, controlar y evaluar, directamente o a través de sus Fiscales Delegados, el desarrollo de la función investigativa y acusatoria y las audiencias que se adelanten en los casos y situaciones que le sean asignados, según los lineamientos de priorización y la construcción de contextos, cuando haya lugar.

Que el artículo 31 del Decreto 016 del 09 de enero de 2014, numeral 17, dispone que el Director Seccional Cauca puede proponer e implementar estrategias dirigidas a fortalecer las investigaciones que se adelanten contra los delitos que afecten la seguridad ciudadana, para lo cual podrá conformar grupos internos de trabajo, bajo las directrices del Fiscal General de la Nación y del Delegado para la Seguridad Ciudadana.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 de la Constitución Nacional y el artículo 49 del Decreto 016 del 09 de enero de 2014, los Fiscales Delegados tienen competencia en todo el territorio nacional y actúan siempre en representación de la Fiscalía General de la Nación siguiendo las políticas y directrices formuladas por el Fiscal General de la Nación en desarrollo de los principios de unidad de gestión y jerarquía.

El Artículo cuarto de la Resolución No. 029 del 18 de julio de 2014, el Director Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana dispuso que, con el fin de adelantar la misión institucional, el Director Seccional Cauca, tiene la facultad para conformar grupos o destacar el personal necesario que permita cumplir con el desarrollo de los temas a su cargo.

Que se hace necesario destacar funcionarios que coadyuven en las funciones específicamente para destacar Fiscales de Apoyo en eventos en los cuales el Fiscal del Caso no pueda asistir a una audiencia determinada, previa justificación.



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Dirección Seccional Cauca,

RESUELVE:

ARTICULO 1°. Asignar funciones de Coordinador de Unidad a los siguientes funcionarios a partir de la fecha:

Cédula	Nombre del Fiscal	Cargo actual	Coordinador Unidad
10529377	Giovanni Bolaños Martinez	Fiscal 001 Del. Ante Tribunal	Delegada ante Tribunal Superior
29110896	Maria de los Angeles Lasso Moreno	Fiscal 008 Especializada	Fiscalías Especializadas
76332381	Alejandro Valencia Rodriguez	Fiscal 001 Seccional (E)	Fiscalías Seccionales de Vida
34558616	Ingrid Denir Realpe Cerón	Fiscal 004 Seccional	Fiscalías de Administración Pública
79261487	Diego Felipe Figueroa Chavez	Fiscal 002 Seccional	Fiscalías de Seguridad Pública
34532731	Lemny María Navia Díaz	Fiscal 001 Seccional	Fiscalías Patrimonio Económico
48570748,	Martha Lucia Ruiz Hurtado	Fiscal 004 Local	Fiscalías de CAIVAS
25286377	Yira Joanna Bolaño Ocampo	Fiscal 004 Especializada	Fiscalías Derechos Humanos
34560080	Bibiana Piedad Vidal Barragán	Fiscal 001 Seccional	Fiscalías de SRPA
10293385,	Oscar Eduardo Castrillón Orozco	Fiscal 002 Seccional EDA	Fiscalías de EDA
10540530	Saúl Alberto Guerrero Rodriguez	Fiscal 001 Seccional URI	Fiscalías de URI
10547859	Jesús Hernando Paz Constaín	Fiscal 001 Local de Cavif	Fiscalías de CAVIF
34550668	Lucia Janette Montilla Sandoval	Fiscal 001 Local	Unidad Intervención Temprana
4627968	Hugo Efraín Zuñiga Guzman	Fiscal 002 Local	Fiscalías Locales de Popayán
26527537	Ana Isabel Santana Paez	Fiscal 001 Seccional	Fiscalías de Balboa
34593810	Ana Milena Mejia Echeverri	Fiscal 001 Seccional	Fiscalías de Caloto
79299175	John Edgar Yepes López	Fiscal 001 Seccional	Fiscalías de Corinto

10549650	Fabian Fernando Rendon	Fiscal Seccional 001	Fiscalías de El Bordo
34566335	Esmeralda León Ojeda	Fiscal Seccional 001	Fiscalías de El Tambo
10591046	Elder Afranio Tello Figueroa	Fiscal Seccional (E)	Fiscalías de Mercaderes
16281217	Hugo Fabián García Córdoba	Fiscal Seccional 001	Fiscalías de Miranda
4742964	Arturo José Bolaños Londoño	Fiscal Seccional 001	Fiscalías de Piendamó
34510268	María Claudia Hidalgo Poveda	Fiscal Seccional 003	Fiscalías de Puerto Tejada
25363875	Elba Fanny Valencia Valderrama	Fiscal 002 Local	Fiscalías Locales de Puerto Tejada
16831825	Sigifredo Semanate Jurado	Fiscal Seccional 001	Fiscalías Seccionales de Santander Quilichao
10480902	Luis Hernán Caicedo Santacruz	Fiscal 003 Local	Fiscalías Locales Santander Quilichao

ARTICULO 2° Delegar en los Coordinadores de Unidad la función de destacar Fiscales de Apoyo para la realización de audiencias, donde la ausencia del titular esté debidamente justificada.

ARTICULO 3° Los Fiscales Coordinadores tendrán la facultad de negar la petición de apoyo en casos en los cuales no se justifique ni sea pertinente tal apoyo.

ARTICULO 4° Algunos funcionarios ya fungen con anterioridad como Coordinadores de Unidad, a lo cual se confirman a partir de la fecha.


ARTICULO 5° Entréguese copia de la presente Resolución a los mencionados funcionarios, a la Oficina de Asignaciones, al encargado de Ventanilla Única de correspondencia, al responsable punto de registro del sistema SIAN, Oficina de Talento Humano de la Sección Apoyo a la Gestión para los efectos pertinentes.

ARTICULO 5° La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Popayán, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de 2017


LEONARDO FABIO VERGARA BAHAMON
Director Seccional Cauca

Proyectó	MARIA DEL SOCORRO GARZON, Asistente de fiscal II	
Aprobó	LEONARDO FABIO VERGARA BAHAMON, Director Seccional	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad los presentamos para la firma.		



Señores:

CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE POPAYÁN
PIENDAMO-CAUCA

E. S. D.

REFERENCIA: Solicitud de audiencia para entrega de vehículo de placas vehículo **XFA-817** ante Juez con función de Control de Garantías.

NOTICIA CRIMINAL: 196986000633201800939

FABIÁN ANDRÉS MARTÍNEZ PAZ, mayor de edad y con domicilio en la ciudad de Popayán, identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.061.726.573 de Popayán, abogado titulado y en ejercicio portador de la tarjeta profesional N° 242.516 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi condición de apoderado del señor **EUDORO CADENA**, mayor de edad identificado con la N° 5.268.209 de Ipiales, quien a su vez actúa como propietario del vehículo camión de placas **XFA-817**; por medio del presente escrito y de la manera más respetuosa posible me permito solicitar se sirva asignarme fecha y hora para la celebración de audiencia preliminar ante Juez de Control de Garantías para la entrega provisional del vehículo de placas **XFA-817**, el cual se encuentra inmovilizado.

Vehículo que cuenta con las siguientes características:

PLACA:	XFA-817
MARCA:	CHEVROLET
CLASE:	CAMION
CARROCERIA:	FURGON
SERVICIO:	PUBLICO
LINEA:	NPR
COLOR:	BLANCO ARCO BICAPA
MOTOR:	764439
CHASIS:	9GDNPR716AB203627
MODELO:	2010

ANEXOS:

1. Poder debidamente autenticado para la solicitud de esta diligencia
2. Certificado de libertad y tradición del vehículo de placas **XFA-817**

Carlos García
27-09-18
10:42

Bernal Martínez & Abogados Consultores Group Sas.

Nit. 901054727-6

Calle 5 A # 1-15 Barrio Loma de Cartagena. Popayán - Cauca.

Teléfono: (092) 8367345; Celular: 301-7849351 - 316-8242562.

Email: abogados.bernalmartinez@gmail.com



3. Copia de tarjeta de propiedad del vehículo de placas **XFA-817**
4. Copia del SOAT del vehículo de placas **XFA-817**
5. Copia cedula de ciudadanía del propietario del vehículo de placas **XFA-817**
6. Copia de la licencia de conducción del conductor del vehiculo de placas **XFA-817**
7. Póliza
8. Copia del informe de laboratorio por parte de la SIJIN de automotores
9. Copia del procedimiento pericial técnica del vehiculo siniestrado.

LUGARES PARA NOTIFICACIÓN:

➤ Recibiré notificaciones en la Calle 5A # 1-15 barrio loma de Cartagena de la ciudad de Popayán – Cauca, Teléfono; 316-824-2562 / 305-7540729- 314-653-4035, Email. Veritas.iuris@gmail.com

Agradezco de antemano la atención prestada.

Atentamente,

FABIÁN ANDRÉS MARTÍNEZ PAZ

C.C 1.061.726.573 de Popayán.

MP N° 242.516 del C.S de La J.

Bernal Martínez & Abogados Consultores Group Sas.

Nit. 901054727-6

Calle 5 A # 1-15 Barrio Loma de Cartagena. Popayán – Cauca.

Teléfono: (092) 8367345; Celular: 301-7849351 – 316-8242562.

Email: abogados.bernalmartinez@gmail.com



Señores:

CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE POPAYÁN

Popayán - Cauca.


E. _____ S. _____ D. _____

REFERENCIA: PODER SOLICITUD DE AUDIENCIA PARA ENTREGA DE VEHICULO DE PLACAS **XFA-817**.

EUDORO CADENA, mayor de edad y con domicilio en la ciudad de Cali; identificado con la Cedula de ciudadanía N° 5.268.209 de Ipiales; actuando en mi calidad propietaria del vehículo automóvil de placas **XFA-817**; mediante el presente escrito manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente a los abogados **ANDRÉS ALFREDO BERNAL MUÑOZ** identificado con cedula de ciudadanía 1.061.709.248 de Popayán y tarjeta profesional 220.977 del Consejo Superior de la Judicatura, y al abogado **FABIÁN ANDRÉS MARTÍNEZ PAZ**, mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.061.726.573 de Popayán, y tarjeta profesional N° 242.516 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderado titular y suplente respectivamente para que en mi nombre y representación solicite, tramite y me represente en la audiencia de solicitud de entrega provisional del vehículo en mención, el cual cuenta con las siguientes características:

PLACA:	XFA-817
MARCA:	CHEVROLET
CLASE:	CAMION
CARROCERIA:	FURGON
SERVICIO:	PUBLICO
LINEA:	NPR
COLOR:	BLANCO ARCO BICAPA
MOTOR:	764439
CHASIS:	9GDNPR716AB203627
MODELO:	2010

Mis apoderados **BERNAL MUÑOZ** Y **MARTÍNEZ PAZ** quedan facultados en los términos del Artículo 77 del C. G. del Proceso, y de manera especial queda expresamente autorizado para actuar en la audiencia de entrega



Señores:

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN


Popayán - Cauca.

REFERENCIA: PODER PARA FIRMAR ACTA DE ENTREGA Y RECIBIR EL TRACTOCAMION PLACA **XFA-817**.

EUDORO CADENA, mayor de edad y con domicilio en la ciudad de Pasto; identificado con la Cedula de 5.268,209 de Ipiales; actuando en mi calidad de propietario del vehiculo camión de placas **XFA-817**, por medio del presente escrito confiero poder especial amplio y suficiente al señor **JOHN FREDY CADENA REALPE**, mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.085.920.848 , para que en mi nombre y representación firme el acta de entrega de vehículo y todos los demás documentos que sean necesarios para realizar dicho procedimiento, para el Tracto camión de las siguientes características:

PLACA:	XFA-817
MARCA:	CHEVROLET
CLASE:	CAMION
CARROCERIA:	FURGON
SERVICIO:	PUBLICO
LINEA:	NPR
COLOR:	BLANCO ARCO BICAPA
MOTOR:	764439
CHASIS:	9GDNPR716AB203627
MODELO:	2010

El señor **JOHN FREDY CADENA REALPE**, queda facultado para RECIBIR el camión Y RETIRARLO DEL PARQUEADERO DONDE SE ENCUENTRA BAJO CUSTODIA, toda vez que el abogado una vez realizada la audiencia no puede adquirir las obligaciones que en el acta de entrega se mencionan ya que son del propietario del vehículo, por lo



de vehículo provisional o definitiva, conciliar, recibir, transigir, desistir, sustituir, firmar cualquier documento y en todas las diligencias que se adelantan en mi contra.

Del señor Juez, atentamente

Eudoro Cadena

EUDORO CADENA

C.C. N° 5.268.209 de Ipiales

Acepto.

Andrés Bernal Muñoz

ANDRÉS BERNAL MUÑOZ

C.C. 1.061.709.248 de Popayán

T.P. 220.977 del C.S. de la J.

Fabian Andrés Martínez Paz

FABIÁN ANDRÉS MARTÍNEZ PAZ.

C.C 1.061.735.259 De Popayán.

T.P. 242.516 Del C.S de la J.



tanto el señor **CADENA REALPE** tiene plenas facultades para firmar el acta de entrega para asumir tales obligaciones.

Del señor fiscal atentamente


Eudoro Cadena

EUDORO CADENA

C.C. N° 5.268.209 de Ipiales

Acepto.

John Cadena 1085910848
JOHN FREDY CADENA REALPE
C.C. N° 1.085.920.848





123

GUATEQUE

891801068-9

FECHA TRAMITE: 2018-04-25

FECHA CONSIGNACION: 2018-04-25

PLACA: XFA817

OFICINA EXPEDIDORA : 15322 - GUATEQUE

ULTIMO PROPIETARIO	
NOMBRE	CADENA . EUDORO
No. DOCUMENTO	5268209
DIRECCION	VDA LA VICTORIA
CIUDAD	IPIALES-NARIÑO
TELEFONO	3184447761

TRAMITE	CONCEPTO	VALOR
CERTIFICADO	CERTIFICADO DE TRADICION (PUBLICO)	36,700
CODIGO TRAMITE:19	VALOR TOTAL	36,700

Instituto de Tránsito de Boyacá
PAT/6 Gualaque

FAT/6 GUALEQUE

14.2

11/1/89

[Handwritten signature]

~~Aux. Administrativo~~
FIRMA Y SELLO CAJERO



041577096878362 18020001521200024 305 3000 035700 58630180476

Generó:

MARTHA ALFONSO



INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA "ITBOY"

Guateque

Calle 10 Cra 3 A

Teléfono: 7540369 - Fax: 098 754036

"!!CREEMOS CULTURA VIAL....."

CERTIFICADO

NUMERO: 15322-2955

FECHA: Abril 25 de 2018

PLACA: XFA817

CLASE: CAMION

SERIAL: 9GDNPR716AB203627

MOTOR: 764439

CHASIS: 9GDNPR716AB203627

MODELO: 2010

MARCA: CHEVROLET

LINEA: NPR

TIPO: FURGON

PUERTAS: 2

COLOR: BLANCO ARCO BICAPA

COMBUSTIBLE: ACPM

CAPACIDAD: 4.50/0 (Ton/Pas)

SERVICIO: PUBLICO

MANIFIESTO: 08035110472293

PUERTO: SANTA FE DE BOGOTA

EJES: 2

CILINDRAJE: 4600

ALERTA: SI

**EMPRESA: LEASING
CORFICOLOMBIANA S.A. CF**

TRAMITE	DETALLE	DESCRIPCION	FECHA
TRASPASO	5268209-C	--	2016-09-09
INSCRIPCION ALERTA	XFA817	P.S.T. A FINESA S.A.	2016-09-09
TRASPASO	830103943-N	--	2015-05-15
DUPLICADO LIC	XFA817	--	2011-06-16
MATRICULA INICIAL	MATRICULA INICIAL	--	2009-12-14

PROPIETARIOS	No. DOCUMENTO	FECHA
CADENA . EUDORO	5268209	2016-09-09



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10012492437

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
XPAB17	CHEVROLET	NPR	2010
CATEGORÍA DE	COLOR	SERVICIO	
4.000	BLANCO ARCO BICAPA	PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD PASAJEROS
CAMION	FURGON	DIESEL	4500
FECHA DE EXPIRACIÓN	REG	VEN	
7/04/19	N	000000	
FECHA DE EMISIÓN	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
00/00/00	N	900NPR718AB030627	N
PREPAREDA POR: APELLIDOS Y NOMBRES		IDENTIFICACIÓN	
CADENA ELIDORO		C.C. 90000000	

REGISTRACIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

09035110472293

VE FECHA IMPORT.
1 18/11/2009

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - FINESA S.A.

FECHA MATRÍCULA

08/01/2010


FECHA EXP. LIC. TTO.

09/09/2016


FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO

ITBOY - DIST TTO NO. 6/GUATEQUE



LT02003799718

 equidad			
2017 12 26		2017 12 27	2018 01 28
CADERNA REAL PE JHON FREDY		718390575	
CC 106502340	7926	900830750146	IPALES
LA VICTORIA		IPALES	
AT-1501		3495239 6	
CARGA O MIXTO		SERVICIO PUBLICO	CLASIFICACION 1800
MODELO 2010	PLAZA No XFA817	MARCA CHEVROLET	KEY REMOTO NPR
784439		9GDNPR716AB203627	
PASAJEROS 3		TAMPA 4 50 310	
366300	183150	1800	551250
			
3495239 6			

ORIGINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.268.209

CADENA


APELLIDOS

EUDORO

NOMBRES

Eudoro Cadena

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-SEP-1987**

IPIALES
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.68
ESTATURA

O+
G.S RH

M
SEXO

30-NOV-1988 IPIALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JOSÉ CARLOS GARCÍA VILLAS



A-2308700-00814021-M-0005288208-20160413

0046337351A 1

7053576476

13

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.085.920.848

CADENA REALPE

APELLIDOS

JOHN FREDY

NOMBRES

John Fredy Cadenalpe
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-NOV-1990**

IPIALES
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64

O+

M

ESTATURA


G.S. RH

SEXO

26-NOV-2008 IPIALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



A-2306700-00888105-M-1085920848-20161125

0052308943A 1

7064179974



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1085920848

NOMBRE

JOHN FREDY CADENA REALPE

FECHA DE NACIMIENTO

04-11-1990

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

16-01-2018

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR




ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SUBSTRIA TTOYTTE DPTAL NARIÑO/PUPIALES

CATEGORIAS AUTORIZADAS			
CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	15-01-2020	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	15-01-2021	PUBLICO



Ministerio de Transportes y Obras Públicas



ESTA LICENCIA ES VÁLIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC01008148814

33287935

CHEVROLET **NPR**

BLANCO ANCO BICAPA **2010**

DIESEL

CAMION **754439** **C 826-108**

EUDORO CADENA **33287935**

33287935

COA PANAMERICANO

3817 **75** **74**

3018 **75** **74**

BO-OM-139-002 **33287935**

000743882



INFORME POLICIAL DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO No. C-

1. ORGANISMO DE TRÁNSITO		2. GRAVEDAD	
<input type="checkbox"/> CON MUERTOS <input checked="" type="checkbox"/> CON HERIDOS <input type="checkbox"/> SOLO DAÑOS		<input type="checkbox"/> CON MUERTOS <input checked="" type="checkbox"/> CON HERIDOS <input type="checkbox"/> SOLO DAÑOS	
3. LUGAR O COORDENADAS GEOGRÁFICAS			
CÓDIGO DE RUTA		VIA Y KILOMETRO O SITIO, DIRECCIÓN Y CIUDAD	
25048		VIA 2 43 34	
VIA Y KILOMETRO O SITIO, DIRECCIÓN Y CIUDAD		Long 96 32 34	

4. FECHA Y HORA		5. CLASE DE ACCIDENTE		6. CIRCUNSTANCIAS DEL ACCIDENTE	
160420182310		CHOQUE X CAÍDA OCUPANTE 4		VEHICULO X MURO 1 SEMAFORO 8	
FECHA Y HORA DE OCURRENCIA		ATROPELLA 2 INCENDIO 5		TREN 2 POSTE 2 INMUEBLE 6	
160420182330		VOLCAMIENTO 3 OTRO 6		SEMOVIENTE 3 ANIMAL 3 INMUEBLE 7	
FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO				OBJETO FIJO 4 BARRANDA 4 VALLA SEÑAL 8	

7. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR	
A. TIPO DE LUGAR	
NACIONAL <input checked="" type="checkbox"/> DEPARTAMENTAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL <input type="checkbox"/> URBANA <input type="checkbox"/>	
B. TIPO DE VÍA	
RESIDENCIAL <input checked="" type="checkbox"/> ESCOLAR <input type="checkbox"/> DEPORTIVA <input type="checkbox"/> INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> TURISTICA <input type="checkbox"/> PRIVADA <input type="checkbox"/> INTERSECCIÓN <input type="checkbox"/> PONTÓN <input type="checkbox"/> PASO A NIVEL <input type="checkbox"/> PASO ELEVADO <input type="checkbox"/> PUENTE <input type="checkbox"/> PASO INFERIOR <input type="checkbox"/> TRAMO DE VÍA <input checked="" type="checkbox"/> LLUVIA <input type="checkbox"/> NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS	
A. VÍA 1 2	
RECTA <input checked="" type="checkbox"/> CURVA <input type="checkbox"/> PLANO <input checked="" type="checkbox"/> PENDIENTE <input type="checkbox"/> BAHIA DE EST. CON ANCHO <input type="checkbox"/> CON BERMIA <input type="checkbox"/> UN SENTIDO <input checked="" type="checkbox"/> DOBLE SENTIDO <input type="checkbox"/> REVERSIBLE <input type="checkbox"/> CONTRAFLUJO <input type="checkbox"/> CICLOVIA <input type="checkbox"/> TRES O MAS VARIABLE <input type="checkbox"/> UN <input type="checkbox"/> DOS <input checked="" type="checkbox"/> TRES O MAS VARIABLE <input type="checkbox"/>	
B. VÍA 1 2	
ASfalto <input checked="" type="checkbox"/> PAVIMENTO <input type="checkbox"/> ADOSADO <input type="checkbox"/> EMPEDRAO <input type="checkbox"/> CONCRETO <input type="checkbox"/> TIERRA <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>	
C. VÍA 1 2	
BUENO <input checked="" type="checkbox"/> CON HUECOS <input type="checkbox"/> DERRUMBES <input type="checkbox"/> EN REPARACIÓN <input type="checkbox"/> HUMEDADO <input type="checkbox"/> INUNDADA <input type="checkbox"/> FACHADA <input type="checkbox"/> RESURADA <input type="checkbox"/> AGRIETE <input type="checkbox"/> HUMEDA <input type="checkbox"/> LODO <input type="checkbox"/> ALCANTARILLA DESTAPADA <input type="checkbox"/>	
D. VÍA 1 2	
MATERIAL ORGANICO <input type="checkbox"/> MATERIAL SUELO <input type="checkbox"/> SECA <input type="checkbox"/> OTRA <input type="checkbox"/>	
E. VÍA 1 2	
A. CON BUENA MALA <input type="checkbox"/> B. SIN <input type="checkbox"/>	
F. VÍA 1 2	
A. ASERTE DE TRÁNSITO <input type="checkbox"/> B. SEMAFORO <input type="checkbox"/> C. SEÑALES VERTICALES <input type="checkbox"/> D. SEÑALES HORIZONTALES <input type="checkbox"/> E. REDUCTOR DE VELOCIDAD <input type="checkbox"/> F. DELINEADOR DE PISO <input type="checkbox"/>	

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS	
APELLIDOS Y NOMBRES	
Cordero, Eudoro	
DOC. IDENTIFICACIÓN No.	
CC 5268204	
NACIONALIDAD	
Costa Rica	
FECHA DE NACIMIENTO	
DÍA MES AÑO	
20 11 1980	
SEXO	
Masculino	
GRAVEDAD	
Muerto <input type="checkbox"/> Herido <input type="checkbox"/>	
DIRECCIÓN DE DOMICILIO	
Ciudad	
Teléfono	
SE PRACTICÓ EXAMEN	
SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
AUTORIZADO	
SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
EMERGENCIA	
SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
GRADO	
SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
PSICOMOTIVIDAD	
SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
PORTA LICENCIA	
LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.	
CATEGORIA	
B	
RESTRICCIÓN	
EX <input type="checkbox"/> VEN <input checked="" type="checkbox"/>	
CÓDIGO DE TRÁNSITO	
DÍA MES AÑO	
16 04 2018	
CHALECO	
CASCO	
CINTURÓN	
HOSPITAL CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN	
DESCRIPCIÓN DE LESIONES	

9. VEHÍCULO	
PLACA	
KFA213	
PLACA REMOLQUE/REM	
NACIONALIDAD	
Costa Rica	
MARCA	
Ford	
LÍNEA	
Ford	
COLOR	
Negro	
MODELO	
Ford	
CAPACIDAD	
TOM. PASAJEROS	
LICENCIA DE TRÁNSITO	
MATRICULADO EN	
INNOVIZADO EN	
A DISPOSICIÓN DE	
CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE	
VEHICULO	
DÍA MES AÑO	
20 11 18	
PORTA REG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	
SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
VEHICULO	
DÍA MES AÑO	
20 11 18	
PORTA REG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	
SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
VEHICULO	
DÍA MES AÑO	
20 11 18	

10. CONDUCTOR	
APELLIDOS Y NOMBRES	
Cordero, Eudoro	
DOC. IDENTIFICACIÓN No.	
CC 5268204	
NACIONALIDAD	
Costa Rica	
MARCA	
Ford	
LÍNEA	
Ford	
COLOR	
Negro	
MODELO	
Ford	
CAPACIDAD	
TOM. PASAJEROS	
LICENCIA DE TRÁNSITO	
MATRICULADO EN	
INNOVIZADO EN	
A DISPOSICIÓN DE	
CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE	
VEHICULO	
DÍA MES AÑO	
20 11 18	
PORTA REG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	
SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
VEHICULO	
DÍA MES AÑO	
20 11 18	
PORTA REG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	
SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
VEHICULO	
DÍA MES AÑO	
20 11 18	

4a. COPIA REGISTRO Y CONTROL

AVIGILADO

[illegible]

00074388U

17. CROQUIS (BOSQUEJO TOPOGRÁFICO)
INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO No. C

FIRMA CONDUCTOR, VÍCTIMA O TESTIGO C.C.


TABLA DE MEDIDAS		FIRMA CONDUCTOR, VÍCTIMA O TESTIGO C.C.	
No.	"X" o "Y"	"X" o "Y"	IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO
1	2.4 m	43.61	Nor. 1.61 Del. V. 1.61
2	13.80	73.10	Nor. 1.61 Del. V. 1.61
3	16.20	4.80	Nor. 1.61 Del. V. 1.61
4	18.70	4.80	Nor. 1.61 Del. V. 1.61
5	24.40	8.70	Nor. 1.61 Del. V. 1.61
6	25.50	7.10	Nor. 1.61 Del. V. 1.61
7	30.50	7.10	Nor. 1.61 Del. V. 1.61
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

FIRMA CONDUCTOR, VÍCTIMA O TESTIGO C.C.

LONG. HUELLAS	
No.	CM
1	12.00
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

VIA 1 VIA 2

RADIO PERALTE



Longitud: 36' 32" 38' 40"

Latitud: 42' 43' 44' 45"

ESCALA: 1 cm = 1 m

PLANO: 11.11.11

VISTA: N

18. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC. IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	ENTIDAD	FIRMA
A					


19. CORRESPONDÓ

Grado	Apellido y Nombre	Doc. Identificación No.	Placa	Entidad	Firma
A					

20. CORRESPONDÓ

Grado	Apellido y Nombre	Doc. Identificación No.	Placa	Entidad	Firma
A					

138

 FISCALIA GENERAL DE LA NACION	PROCESO PENAL	Código: FGN-50000-F-05
	OFICIO	Versión: 01 Página 1 de 307

FGN.SECC.PIEND 0238
Piendamó-Cauca, 12 DE Junio de 2018

Señor
WALTER SOLARTE
PARQUEADERO PIENDAMO
CIUDAD.


Cordial saludo:-

Por medio del presente, en cumplimiento a decisión de Juez 1º. De Garantías de la fecha me permito solicitar a usted, se sirva hacer entrega material y efectiva del vehículo de las siguientes características:


CLASE	CAMION
MARCA	CHEVROLET
LINEA	NPR
TIPO	PUBLICO
COLOR	BLANCO
MODELO	2010
PLACAS	XFA-817
MOTOR	764439
CHASIS/SERIE	9GDPR716AB203627

Al señor Abogado **FABIAN ANDRES MARTINEZ PAZ** , identificado con la C. de c. **NÚMERO 1.061.726.573 DE Popayán CAUCA** , T.P. 242.516 DEL C. S. DE LA J.


Atentamente,


DIEGO FERNANDO RAMIREZ BETANCOURTH
ASISTENTE DE FISCAL
FISCALIA SECCIONAL PIENDAMO CAUCA

QUIEN RECIBE,


FABIAN ANDRES MARTINEZ PAZ

139

	PROCESO PENAL	Código: FGN-50000-F-05
	OFICIO	Versión: 01 Página 1 de 307

FGN.SECC.PIEND 0237
Piendamó-Cauca, 12 DE Junio de 2018

Señor
WALTER SOLARTE
PARQUEADERO PIENDAMO
CIUDAD.


Cordial saludo:-

Por medio del presente, en cumplimiento a decisión de Juez 1º. De Garantías de la fecha me permito solicitar a usted, se sirva hacer entrega material y efectiva del vehículo de las siguientes características:

CLASE	CAMIONETA
MARCA	KIA
LINEA	CARNIVAL
TIPO	PARTICULAR
COLOR	BLANCO
MODELO	2003
PLACAS	YAQ- 131
MOTOR	J3376000
CHASIS/SERIE	KNAUP751236388159


Al señor DOUMER ANTONIO BOTERO ORTIZ , identificado con la C. de c. NÚMERO 10.565.503 DE LA SIERRA CAUCA

Atentamente,




DIEGO FERNANDO RAMIREZ BETANCOURTH
ASISTENTE DE FISCAL
FISCALIA SECCIONAL PIENDAMO CAUCA

QUIEN RECIBE,



DOUMER ANTONIO BOTERO ORTIZ.

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	SUBPROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	Código: FGN-20-F-03
	ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL DE UN AUTOMOTOR	Versión: 02 Página 1 de 1

Departamento CAUCA Municipio PIENDAMÓ Fecha 2018/06/12 Hora: 11:00

1. Código único de la investigación y delito:

19	698	60	00633	2018	00939
Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo


Delito	Artículo
HOMICIDIO CULPOSO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO	109 CP

Por este intermedio, conforme a lo ordenado por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con funciones de control de Garantías de esta localidad, doctor JOSÉ OVIDIO BONILLA LÓPEZ, en audiencia preliminar realizada en fecha 12-06-2018, dentro de la noticia criminal de referencia, donde dispuso la entrega Provisional y en depósito del vehículo tipo camión, que a continuación se relacionara, al señor FABIAN ANDRES MARTINEZ PAZ, identificado con cedula de ciudadanía 1061726573 de Popayán- Cauca.

CLASE	CAMION
MARCA	CHEVROLET
LÍNEA	NPR
TIPO	PÚBLICO
COLOR	BLANCO
MODELO	2010
PLACAS	XFA-817
MOTOR	764439
CHASIS/ SERIE	9GDPR716AB203627


Lo anterior de acuerdo a lo ordenado por el señor Juez Primero Promiscuo Municipal de Piendamó (Cauca), en audiencia de entrega de vehículo realizada el día 12-06-2018, se le hace saber que la entrega es provisional y que no puede vender, ni enajenar, so pena de hacerse acreedor a las investigaciones penales respectivas.

Quien entrega,



DIEGO FERNANDO RAMÍREZ BETNACOURTH
ASISTENTE DE FISCAL II

Quien recibe a satisfacción,



FABIAN ANDRES MARTINEZ PAZ
C.C 1061726573 de Popayán