

## AUDATEX

Número de Reclamo: 117386902\_1  
Versión: V ALOM0000/2

Reporte Completo  
Impreso: 04/01/2024

### Resumen

#### Expediente

Núm. Secuencial Interno:	COB0000627CO372514@COB0000627.co20 220824-1619351		
Estado de la Valuación:	Autorizado		
Causa del Accidente:	Colisión	Fecha del Accidente:	14/08/2022
Proveedor de Trabajo:	ALLIANZ	Hora del Accidente:	12:20 p. m.
Número de Expediente:	117386902_1	Reparaciones Autorizadas:	Desconocido
Número de Poliza:	22322761	Fecha Inicio de Reparación:	
Número de Caso:		Fecha Reserv Reparación:	
Versión:	V ALOM0000/2	Fecha Promesa de Entrega:	30/09/2022
Tipo de Expediente:	REI - Reparaciones Inmediatas	Creado por:	al0mBackOffice@ALOM
Fecha de Inspección:	22/08/2022	Centro de Valoración:	
Porcentaje vs Pérdida Total:	9,12 %		
Autorizado por:	HÉCTOR ANDRÉS RODRÍGUEZ PINILLA valuador / HÉCTOR ANDRÉS RODRÍGUEZ PINILLA		

### Detalles del Vehículo

Vehículo		Opciones del Modelo
Fabricante:	VW	DESDE 03.2018
Modelo:	Jetta/Vento	CLIMATIC
Código AX:	6JT 04	VIDRIO PROTEC.TERM.
No. Motor:	CZD688511	ANTENA DIVERSITY
Tipo de Motor:	Gasolina	SENSOR DE LLUVIA
Transmisión:		ESPEJO RETROVI.ELEC.
No. Placa:	ELP837	ESPEJO RETROV.C/LUZ
No. VIN Poliza:	3VWH66BU3KM007848	ASIENTOS CONFORT
No. VIN Visual:	3VWH66BU3KM007848	6 BOCINAS
Odómetro:	36759 Km	LUCES ANTINIEB.DEL.
Tipo de Kilometraje:	Lectura	LUZ ANTINIEBLA TRA.
Color Vehículo:	Otro	ACABADO EN POLIPIEL
Cubicaje:	CC	LUZ AMBIENTE
Número de Puertas:	4	VISERA ILUMINADA
Número de Asientos:	5	VOLAN.MULTIFUN.PIEL
Año de Fabricación:	2019	ALARMA ANTIRROBO
Valor Mercado:	\$ 73.600.000	PERI.PALAN.CAMB.PIEL
Monto Asegurado:	\$ 1.000.000	BOCELES INT.
Condiciones del Vehículo:	Bueno	1395CC 147CP/110KW
Estilo o Tipo de Vehículo:	Livianos	6-VEL-AUTOMATICO
		CAMARA MANEJO REVERS
		SUSPENSION ELEVADA
		REGULADOR VELOCIDAD
		LLANTA 205/55 R16..V
		RIN 6.5 J X 16
		AIRE ACOND.R134A
		REFUER.RADIADOR
		SUNROOF ELECTRICO
		BICAPA METALICO

#### INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Admin 1  
Admin 2  
Admin 3  
Admin 4

### Condiciones del Vehículo

#### Estado del Vehículo

Areas de Daño:	Estado del Vehículo en la Inspección:	Completo y Devuelto
	Dirección del Impacto:	Desde : Frontal Centro Hacia: Trasero Centro

### Direcciones

#### Asegurado

Nombre : CASTRO CORTES,FABIAN MAURICIO  
Apellido :  
Dirección :  
Distrito :  
Cantón :  
Provincia :  
Código Postal :  
Tel Celular : 573017692288

#### Propietario

Nombre :  
Apellido :  
Dirección :  
Distrito :  
Cantón :  
Provincia :  
Código Postal :

Dirección Email : fmcastror@unal.edu.co

### Taller Mecánico

Nombre : Manuel  
 Apellido : Ruiz  
 Dirección : CALLE 235 CON AUTOPISTA NORTE  
 Distrito : BOGOTA DC  
 Cantón :  
 Provincia : Bogotá  
 Código Postal : 111161  
 Tel Negocio : 3505459793  
 Dirección Email : Manuel.ruiz@automotor.co  
 Dirección Email2 :  
 Cédula Jurídica : 90096920009

## Informe del Cálculo

### PIEZAS SUSTITUIDAS

Pos. B.D.	Descripción	Número de Pieza	DCTO.	Fecha Tarifa: 24/11/2021	
				Referencia	Precio
296	SOP.CEN.MARCO FRONT.	17A 805 705 D		INPA2208250000	\$ 140.000i
341	REF.PARAGOLPES DEL.	17A 807 248 D		INPA2208250000	\$ 210.000i
410	PERSIANA	17A 853 651 R IDJ		INPA2208250000	\$ 1.240.000i
431	EMBLEMA VW DEL.	3G0 853 601 B DPJ		INPA2208250000	\$ 306.000i
471	CAPO	17A 823 031		INPA2208250000	\$ 2.182.000i
515	EMP.SUP.RADIADOR	5Q0 121 345 T		INPA2208250000	\$ 12.300i
930	MARCO FRONTAL	17A 805 588 D		INPA2208250000	\$ 505.000i
1035	REC.CANAL AIRE	5Q0 129 254 J		INPA2208250000	\$ 185.000i
1000	CALCOMANIACAPOTX2	220824153824542		INPA2208250000	\$ 100.000i
1000	REFRIGERANTE	220824154902736		INPA2208250000	\$ 100.000i
1000	BROCHEBOMPERX10	220824154902728		INPA2208250000	\$ 36.000i
<b>Ahorro</b>					\$ 0
<b>Sub Total</b>					\$ 5.016.300
<b>Total Piezas</b>					\$ 5.016.300

\* = Posición dada por el usuario

B = VW1

### Mano de Obra Hojal/Mecánica.#

T.Base 10  
 UT = 1 HR. Precio = \$ 50.000/HR

NR Operación/Pos. B.D.	Trabajo	UT	Precio
SIN NUMERO	PORTA PLACA DL.:D+M	1,0	\$ 5.000
51 01 03 00	CARROCERIA:MEDIR EN BANCO	11,0	\$ 55.000
	INCLUYE:CARROCERIA CON BANCO :	0,0	\$ 0
	PONES-QUITAR,BANCO :D+M	0,0	\$ 0
51 01 03 50	CARROCERIA:MEDIR,DAÑOS FRONTALES	2,0	\$ 10.000
44 95 03 ZAX	ZONA DEL.Y TRA.VEHICULO:MEDIR	9,0	\$ 45.000
	(ANTES DE REPARACION)	0,0	\$ 0
	INCLUYE:CAIDA Y CONVERG.:VERIF.,SOP.	0,0	\$ 0
	Y SENSOR MEDIC.:D+M	0,0	\$ 0
	SIN TRAB.AJUSTE	0,0	\$ 0
50 38 55 50)	MARCO FRONTAL:SUST.(DESMONT.)	4,0	\$ 20.000
	INCLUYE:COMPONENT.:ACONDIC.	0,0	\$ 0
50 38 19 50)	MARCO FRONTAL:D+M	7,0	\$ 35.000
	(PARAGOLPES DESMON.)	0,0	\$ 0
	SIN:FAROS :AJUST.	0,0	\$ 0
66 03 19 60	SPOILER PARAGOLPES DEL.:D+M	1,0	\$ 5.000
66 04 19 ZAX	REJ.VENTIL.DL.I.:D+M	4,0	\$ 20.000
66 04 19 ZAX	REJ.VENTIL.DL.D.:D+M	4,0	\$ 20.000
66 04 19 60	REJILLA VENTIL.CEN.:D+M	2,0	\$ 10.000
94 15 16 00	FAROS:AJUST.	3,0	\$ 15.000
55 22 19 00	CAPO :D+M	7,0	\$ 35.000
	INCLUYE:CAPO :AJUST.	0,0	\$ 0
55 22 55 53	CAPO :SUST.	5,0	\$ 25.000
	(CAPO DESMONT.)	0,0	\$ 0

	INCLUYE:TODAS LAS PIEZAS:D+M	0,0	\$ 0
94 64 20 00	AMBAS LUCES ANTINEBLA:D+M	4,0	\$ 20.000
	INCLUYE:REJILLA VENTILACION:D+M	0,0	\$ 0
	Y LUZ ANTINEBLA:AJUSTAR	0,0	\$ 0
91 75 19 50	SENSOR CEN.I.ESTACIONAM.ASIST.:D+M	1,0	\$ 5.000
24 45 19 ZAX	TUBO ADMIS.FILTRO AIRE:D+M	1,0	\$ 5.000
19 20 19 17)	CARCASA VENTIL.RADIADOR:D+M	2,0	\$ 10.000
87 50 19 50	CONDENSADOR:D+M	3,0	\$ 15.000
	(MARCO FRONTAL Y PARAGOLPES DESMON.)	0,0	\$ 0
87 03 17 00	AIRE ACONDIC.:VAC-LLENAR	5,0	\$ 25.000
44 95 03 00	VEHICULO DL.Y TR.:MEDIR	9,0	\$ 45.000
	INCLUYE:CAIDA Y CONVERG.:VERIF.	0,0	\$ 0
	INCLUYE:SOP.Y SENSOR MEDIDOR:D+M	0,0	\$ 0
44 89 15 50	CAIDA EJE DL.:AJUST.(TRAB.ADIC.)	3,0	\$ 15.000
	(VEHIC.DL.Y TR.:MEDIR)	0,0	\$ 0
	INCLUYE:CONJ.MECANIC.:SOLT-FIJ	0,0	\$ 0
44 88 15 50	CONVERG.RUEDAS DL.:AJUST.(TRAB.ADIC.)	2,0	\$ 10.000
	(VEHIC.DL.Y TR.:MEDIR)	0,0	\$ 0
0493	DES-/MONTAR CHAPA CAPO	10,0	\$ 50.000
	*		
0283	PARAGOLPES DEL. REPARAR	30,0	\$ 150.000
	*		
0340	SOP.PARAGOLPES DEL. REPARAR	20,0	\$ 100.000
	*		
0475	BISAGRA I.CAPO REPARAR	10,0	\$ 50.000
	*		
0476	BISAGRA D.CAPO REPARAR	10,0	\$ 50.000
	*		
1231	LARGUERO DL.I.ZP REPARAR	25,0	\$ 125.000
	*		
1232	LARGUERO DL.D.ZP REPARAR	25,0	\$ 125.000
	*		
0741	GUARDAFANGO DEL.I. CESVI-IM1 REPARAR	27,0	\$ 135.000
	C		
0742	GUARDAFANGO DEL.D. CESVI-IM1 REPARAR	27,0	\$ 135.000
	C		
0000	TIEMPO PREP.CESVIMAP SIST.DE REPARACION	0,0	\$ 0
	C		
1000	ESCANER 220824155208865	30,0	\$ 150.000
	*		
1000	CARGAIREACONDICIONA 220824155208883	30,0	\$ 150.000
	*		
1000	TIEMPO PREP REPARACI CESVIMAP	1,5	\$ 7.500
	*		

**Total Unidades de Trabajo**  
**Total M.O. Hojal/Mecánica**

**335,5**  
**\$ 1.677.500**

**PINTURA DE CARROCERIA CESVI MAP Pintura Base Agua**

**T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO = \$ 50.000/HR**

NR Operación/Pos. B.D.	Descripción	UT	Precio
	- BICAPA METALICO		
471	CAPO PINTURA SUSTITUCION	38,4	\$ 192.000
283	PARAGOLPES DEL. PINTURA NIVEL MEDIO	13,0	\$ 65.000
340	SOP.PARAGOLPES DEL. PINTURA DANO MEDIO	3,2	\$ 16.000
741	GUARDAFANGO DEL.I. PINTURA DANO MEDIO	10,8	\$ 54.000
742	GUARDAFANGO DEL.D. PINTURA DANO MEDIO	10,8	\$ 54.000
1231	LARGUERO DL.I.ZP PINTURA DANO MEDIO	2,7	\$ 13.500
1232	LARGUERO DL.D.ZP PINTURA DANO MEDIO	2,7	\$ 13.500

RESUMEN M.O PINTURA T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO \$ 50.000/HR

TIEMPO M.O	81,6	\$ 408.000
TIEMPO PREPARACION	24,8	\$ 124.000
IMPORTE FIJO	0,0	\$ 0
TOTAL M.O. PINTURA	106,4	\$ 532.000

RESUMEN MATERIALES PINTURA

MATERIALES POR SUPERFICIE	\$ 267.092
CONSTANTE MATERIAL	\$ 14.656

TOTAL MATERIALES \$ 281.748

CANTIDAD DE PINTURA

MODELO:	VW Jetta/Vento
No. PLACA:	ELP837
GRAMOS IMPRIMACIÓN + APAREJO	700
GRAMOS COLOR CESVIMAP	550
GRAMOS BARNIZ CESVIMAP	550
GRAMOS COLOR 2 CESVIMAP	200

**Información de las cantidades necesarias de producto base a preparar (sin catalizar ni diluir), para la realización de los trabajos de pintura seleccionados.**

### Notas del Taller

---

### Notas de la Aseguradora

---

### Historial Descripción de la Causa del Accidente

---

Fecha/Hora:  
Autor: HÉCTOR ANDRÉS RODRÍGUEZ PINILLA valuador  
Encabezado:  
Descripción: el asegurado no respeta desfinancia de seguridad. abg/si

AUTORIZADO

**Códigos Opcionales Activos**

Código Opcional	Descripción	Valor	Tipo
	6Tabulador de Pintura STC		3
* Códigos opcionales inactivos			

**RESUMEN FINAL**

**PIEZAS SUSTITUIDAS** \$ 5.016.300

**TOTAL PIEZAS** \$ 5.016.300

**M.O. HOJAL/MECÁNICA**

**T.BASE 10 UT = 1 HR**

TOTAL 64,5 UT X \$ 50.000/HR	\$ 322.500
TOTAL 61 UT X \$ 50.000/HR	\$ 305.000
TOTAL 187 UT X \$ 50.000/HR	\$ 935.000
Alineación 23 UT	\$ 115.000

**TOTAL M.O. HOJAL MECÁNICA** \$ 1.677.500

**PINTURA**

**T.BASE 10 UT = 1 HR**

TOTAL M.O. PINTURA	\$ 532.000
TOTAL MATERIALES	\$ 281.748

**TOTAL PINTURA** \$ 813.748

DR Descuento por pronto pago (0 %) \$ 0  
 PA Pago anticipado (0 %) \$ 0

**SUMA TOTAL SIN IVA** \$ 7.507.548

**Deducciones Antes de Impuestos**

FA Deducible Fijo antes de Impuestos (\$) -\$ 798.319  
**TOTAL DE DEDUCCIONES** -\$ 798.319

**SUBTOTAL** \$ 6.709.229  
**IVA @ 19 %** \$ 1.274.754

**SUMA TOTAL CON IVA** \$ 7.983.983

**Deducciones Despues de Impuestos**

FF Deducible Fijo después de Impuestos(\$) \$ 0  
**TOTAL DE DEDUCCIONES** \$ 0

**GRAN TOTAL** \$ 7.983.983

**OBSERVACIONES/COMENTARIOS**

Pos. B.D.

## Imágenes



**Fecha Creación:**  
**Anexada Por:**  
**Comentarios:**

24/08/2022  
Manuel Ruiz



**Fecha Creación:** 24/08/2022  
**Anexada Por:** Manuel Ruiz  
**Comentarios:**



**Fecha Creación:** 24/08/2022  
**Anexada Por:** Manuel Ruiz  
**Comentarios:**

AUTOI



**Fecha Creación:** 24/08/2022  
**Anexada Por:** Manuel Ruiz  
**Comentarios:**



**Fecha Creación:** 24/08/2022

**Anexada Por:**  
**Comentarios:**

Manuel Ruiz



**Fecha Creación:**  
**Anexada Por:**  
**Comentarios:**

24/08/2022  
Manuel Ruiz

AUTORIA



**Fecha Creación:** 24/08/2022  
**Anexada Por:** Manuel Ruiz  
**Comentarios:**



**Fecha Creación:** 24/08/2022

**Anexada Por:  
Comentarios:**

Manuel Ruiz



**Fecha Creación:  
Anexada Por:  
Comentarios:**

24/08/2022  
Manuel Ruiz

AUTORIA



**Fecha Creación:** 24/08/2022  
**Anexada Por:** Manuel Ruiz  
**Comentarios:**



**Fecha Creación:** 24/08/2022

**Anexada Por:**  
**Comentarios:**

Manuel Ruiz



**Fecha Creación:**  
**Anexada Por:**  
**Comentarios:**

24/08/2022  
Manuel Ruiz

AUTORIA



**Fecha Creación:** 24/08/2022  
**Anexada Por:** Manuel Ruiz  
**Comentarios:**



**Fecha Creación:** 24/08/2022

**Anexada Por:**  
**Comentarios:**

Manuel Ruiz



**Fecha Creación:**  
**Anexada Por:**  
**Comentarios:**

24/08/2022  
Manuel Ruiz



**Fecha Creación:** 24/08/2022  
**Anexada Por:** Manuel Ruiz  
**Comentarios:**



**Fecha Creación:** 24/08/2022

**Anexada Por:**  
**Comentarios:**

Manuel Ruiz



**Fecha Creación:**  
**Anexada Por:**  
**Comentarios:**

24/08/2022  
Manuel Ruiz

AUTORIA



**Fecha Creación:** 24/08/2022  
**Anexada Por:** Manuel Ruiz  
**Comentarios:**



**Fecha Creación:** 24/08/2022

**Anexada Por:  
Comentarios:**

Manuel Ruiz



**Fecha Creación:  
Anexada Por:  
Comentarios:**

24/08/2022  
Manuel Ruiz

AUTORIA



**Fecha Creación:** 24/08/2022  
**Anexada Por:** Manuel Ruiz  
**Comentarios:**



**Fecha Creación:** 24/08/2022

**Anexada Por:**  
**Comentarios:**

Manuel Ruiz



**Fecha Creación:**  
**Anexada Por:**  
**Comentarios:**

24/08/2022  
Manuel Ruiz

AUTORIA



**Fecha Creación:** 24/08/2022  
**Anexada Por:** Manuel Ruiz  
**Comentarios:**



**Fecha Creación:** 24/08/2022

**Anexada Por:**  
**Comentarios:**

Manuel Ruiz



**Fecha Creación:**  
**Anexada Por:**  
**Comentarios:**

24/08/2022  
Manuel Ruiz

AUTORIA



**Fecha Creación:** 24/08/2022  
**Anexada Por:** Manuel Ruiz  
**Comentarios:**



**Fecha Creación:** 24/08/2022

**Anexada Por:  
Comentarios:**

Manuel Ruiz

HYUNDAI Occurto AUTOKRETLIA SAS NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES.

PLACA: ELP 833 MARCA: KIA NOMBRE: JETTA

FECHA: 23/08/22 CATEGORIA DE SEGURO: Allianza

**LISTADO DE OPERACIONES**

NO.	DESCRIPCIÓN DE DAÑO	REPARACIÓN	OTRO						
1	Perisaje								
2	Emblema perisaje								
3	Capot								
4	Calcomanía capot XT								
5	Frontal								
6	Panel comando botica								
7	Abertura de impacto del								
8	Separte central del								
9	Empaque deflector sup radiador								
10	Deflector superior radiador								
11	Breche paragolpe XTC								
12	Refrigerante								
13	Quinto capot XT								
14	Paragolpe del								
15	Cuadro tempo izq								
16	" der								
17	Chapa capot								
18	Plata Chapa del der								
19	" " izq								
20	Parceca del								
21	Medición condrencia								
22	Estiraje "								
23	Carga A/A								
24	Reservador								
25	Condensador								
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

Nombre y firma funcionario que cotiza: Cristian Valdes HORA: \_\_\_\_\_

**Fecha Creación:  
Anexada Por:  
Comentarios:**

24/08/2022  
Manuel Ruiz

AUTORIZADO



**Fecha Creación:**  
**Anexada Por:**  
**Comentarios:**

07/10/2022  
Internal




**Fecha Creación:**

07/10/2022

**Anexada Por:  
Comentarios:**

Internal



**Fecha Creación:  
Anexada Por:  
Comentarios:**

18/10/2022  
Internal

AUTORIA



**Fecha Creación:**  
**Anexada Por:**  
**Comentarios:**

18/10/2022  
Internal




**Fecha Creación:**

18/10/2022

**Anexada Por:  
Comentarios:**

Internal



**Fecha Creación:  
Anexada Por:  
Comentarios:**

18/10/2022  
Internal

AUTORIA