

Medellín, marzo de 2024

Señores

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA SÉPTIMA DE ORALIDAD

M.P. CARLOS CRISTOPHER VIVEROS ECHEVERRI


E.S.D.

Demandante:	Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Demandados:	Gobernación de Antioquia y Otros
Radicado:	05001 23 33 000 2023 01104 00
Medio de Control:	Reparación directa

Asunto: Allega documentos

JOHN JAIRO VELÁSQUEZ AGUDELO, mayor y vecino de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía N° 8.407.365 de Bello, abogado en ejercicio con tarjeta profesional N° 78294 del Consejo Superior de la Judicatura en calidad de apoderado judicial del CONSORCIO V&P10635, me permito informar al despacho que revisados los documentos radicados el día de ayer 19 de marzo de 2024, se observó que por error humano faltó anexar al pdf denominado "RAD. 2023 1104 Contestación demanda" documento relacionado en el acápite de pruebas como "Actas de vecindad realizadas por el contratista de obra", por lo cual las remito adjuntas a este memorial.

Atentamente,



JOHN JAIRO VELÁSQUEZ AGUDELO
C.C 8.407.365 de Bello
T.P 78.294 del C.S.J

SECTOR LA MATA DE GUADUAS

**MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE
AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - CONTRATO DE OBRA No. 4600010660**

RELACION DE ACTAS DE VECINDAD - AMAGA

No.	NOMBRE Y APELLIDO	No. CEDULA	MUNICIPIO	SECTOR	ABCISAS
1	STEFANY ARCILA	1214718106	AMAGA	LA MATA GUADUAS	PR 4+350 al PR 5+000
2	VICENTE GIL	98477355	AMAGA	LA MATA GUADUAS	
3	MARTHA RAMIREZ	32420374	AMAGA	LA MATA GUADUAS	
4	GUSTAVO DE JESUS PARRA	8309038	AMAGA	LA MATA GUADUAS	
5	JOSE JESUS CARBAJAL	71582690	AMAGA	LA MATA GUADUAS	
6	CARMEN PALACIO MUÑOZ	21529173	AMAGA	LA MATA GUADUAS	
7	AURA LUZ RUIZ LONDOÑO	43050955	AMAGA	LA MATA GUADUAS	
8	TULIO ERNESTO CORREA	70413915	AMAGA	LA MATA GUADUAS	
9	TULIO ERNESTO CORREA	70413915	AMAGA	LA MATA GUADUAS	
10	NOHELIA MEZA LEON	21442789	AMAGA	LA MATA GUADUAS	
11	ORACIO ROLDAN	3599018	AMAGA	LA MATA GUADUAS	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA		Código: FO-M2-P2-035	
			Versión: 1	
			Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019	
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA			FECHA: 26-11-20	
CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660		CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.				
CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX		Plazo de Ejecución: 19 MESES	Fecha inicio: 07-09-2020	Fecha Terminación: 07-04-2022
TRAMO: 2		BARRIO O VEREDA: La mata guadua	MUNICIPIO: Amaga	
1. INFORMACIÓN GENERAL				
DIRECCIÓN: PR 4 + 480 MD		NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: Carmen Palacio Menoz CC: 21.529.173	TELÉFONO: 3117182055	USO: vivienda ☒ Agropecuario ☒ Comercial ☐ Industrial ☐ Institucional ☐
2, TIPO DE TENENCIA:	PROPIETARIO: ☒	ARRENDATARIO:	POSEEDOR:	OTRO: CUAL?
3, ESTADO DE LA VIVIENDA:	SIN EDIFICAR	EN OBRA GRIS:	EDIFICADO: ☒	OBSERVACIÓN
4, VIAS DE ACCESO:	SI ☒	NO	SERVICIOS PUBLICOS	Alcantarillado ☐ Acueducto ☒ Energía ☒ Tv Cable ☒ Internet ☒ Telefono ☐ Otro: cual? ☐
5. ESTRUCTURA	6. MUROS	7. CUBIERTA	8. PISOS	9. FACHADA
A. Mampostería en ladrillo ☒ B. Mampostería en bloque ☐ C. Pórticos ☐ D. Combinado ☐ E. Otros ☐	A. Ladrillo ☒ B. Bloque de concreto ☐ C. Tapia ☐ D. Prefabricado ☐ E. Otros ☐	A. Teja de barro ☒ B. Losa ☐ C. Eternit ☐ D. Zinc ☐ E. Otros ☐	A. Baldosa ☐ B. Concreto ☐ C. Tierra ☐ D. Madera ☐ E. Cerámica ☒ F. Otros ☒	A. Ladrillo ☐ B. Bloque ☐ C. Revocada ☒ D. Enchapada ☐ E. Otros ☐
10. OTROS	Pisos: ☐ Piso: 1 ☒ A. Muro de contención ☐ B. Filtros ☐ C. Drenajes ☐ D. Otros ☐			
11. GRIETAS Y FISURAS	12. HUMEDADES	13. HUNDIMIENTO DE PISOS	14. ESQUEMA (Planta)	
A. Muros ☒ B. Pisos ☒ C. Losa ☐ D. Columnas ☐ E. Otro ☐	A. Muros ☐ B. Pisos ☐ C. Losa ☐ D. Columnas ☐ E. Otro ☐	A. Si ☒ B. No ☐ 16. DESPLAZAMIENTOS A. Muros ☐ B. Columnas ☐	15. ESQUEMA (Fachada)	
17. OBSERVACIONES ADICIONALES:				
La vivienda esta ubicada en una esquina tiene via alterna para la vereda la mata de guadua. Casa: el andén esta en concreto con refajo de baldosa y granito con fisura y grieta, balcon en madera en buen estado, gradas en concreto buenas, enclavamiento en cerca viva. Continúa al reverso ☒				
VoBo CONTRATISTA C.C. Omar Castro		VoBo INTERVENTORIA C.C. 21529173		POR EL PROPIETARIO ☒ INQUILINO ☐ EMPLEADA O MAYORDOMO ☐ C.C. 21529173 de Belmira (Ant.)



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

Porte en madera y alambre, paredes de fachada con figura al rededor de los marcos de la puerta. Vidrio de Porton de fachada buenos. Enchape de cocina en buen estado piso de cocina bueno en ceramica. pisos en habitaciones buenos y algunos figura en las paredes de los cuartos, el enchape y piso de baño bueno y figura en el marco del lab. mano paredes de 2 habitaciones piso con figura y pared. Hay un pequeño Huidimiento en el costado del andén. pared del costado a la vez con pequeñas fisuras En pared de afuera tiene una grieta y esta en ladrillo pintado. El Acceso a la Avicología tiene dos ingresos, con rampa en concreto, porton en tubo metálico en buen estado y columnas en concreto.

18. ANEXOS:

A. VIDEO	☐					
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	☒				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA ☐
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

B. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA ☐
ARCHIVO FOTOGRÁFICO

DIGITAL ☐ No. ____ a ____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA

SI ☐ NO ☐



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

FECHA: 25-11-20

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2

BARRIO O VEREDA: La mata de guachay

MUNICIPIO: Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:

PR 4 + 500 MD

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:

Tulio Hernesto Correa
CC: 70413915

TELÉFONO:

312 209 3217

USO:

vivienda ☒
Agropecuaria ☐
Comercial ☐
Industrial ☐
Institucional ☐

2. TIPO DE TENENCIA:

PROPIETARIO: ☒

ARRENDATARIO: ☐

POSEEDOR: ☐

OTRO: CUAL?

Encargado

3. ESTADO DE LA VIVIENDA:

SIN EDIFICAR ☐

EN OBRA GRIS: ☒

EDIFICADO: ☐

OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO:

SI ☐

NO ☒

SERVICIOS PUBLICOS

Alcantarillado ☐
Acueducto ☐
Energía ☐

Tv Cable ☐
Internet ☐
Telefono ☐

Otro: cual?

5. ESTRUCTURA

A. Mampostería en ladrillo ☐
B. Mampostería en bloque ☐
C. Pórticos ☐
D. Combinado ☐
E. Otros ☐

6. MUROS

A. Ladrillo ☐
B. Bloque de concreto ☒
C. Tapia ☐
D. Prefabricado ☐
E. Otros ☐

7. CUBIERTA

A. Teja de barro ☐
B. Losa ☐
C. Eternit ☐
D. Zinc ☐
E. Otros ☐

8. PISOS

A. Baldosa ☐
B. Concreto ☐
C. Tierra ☒
D. Madera ☐
E. Cerámica ☐
F. Otros ☐

9. FACHADA

A. Ladrillo ☐
B. Bloque ☐
C. Revocada ☐
D. Enchapada ☐
E. Otros ☐

10. OTROS

A. Muro de contención ☐
B. Filtros ☐
C. Drenajes ☐
D. Otros ☐

Pisos:

Piso: 1

11. GRIETAS Y FISURAS

A. Muros ☒
B. Pisos ☐
C. Losa ☐
D. Columnas ☐
E. Otro ☐

12. HUMEDADES

A. Muros ☐
B. Pisos ☐
C. Losa ☐
D. Columnas ☐
E. Otro ☐

13. HUNDIMIENTO DE PISOS

A. Si ☒
B. No ☐

16. DESPLAZAMIENTOS

A. Muros ☒
B. Columnas ☐

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

El muro en bloque de concreto desplazado hacia la vía aprox. 10 mts. tiene malla estacionada con tubos metálicos y muro en bloques. La vivienda de la casa se encuentra lejos de la casa.

Continúa al reverso ☐

VoBo CONTRATISTA

C.C. 809902

VoBo INTERVENTORIA

C.C. 8041945

Tulio E. Correa

POR EL PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA O MAYORDOMO ☒

C.C. 70413915 C. Bolívar



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de
2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

18. ANEXOS:

A. VIDEO

☐

B. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA

☒

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA ☐
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

B. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

☐

DIGITAL

☐

No. _____ a _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA

SI

☐

NO

☐



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE ENTORNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-034

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22
de 2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) - YE AMAGA - LA CLARITA -
ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA.

Contrato de interventoría N° : 4600010762

Contrato de obra N°: 4600010660

Fecha Visita: D 25 M 11 A 20

Barrio y/o vereda: La mata de guadua

Sector:

Departamento: Antioquia Municipio: Amaga

Ubicación: Urbana

Rural: ☒

Localización: Km. 4 + 504 al Km. 4 + 508 Margen: Izquierda ☒ Derecha ☐

Actividades de construcción a realizar en el sector

Bodega la guai - Epm - Antigua Mina

2. DESCRIPCION DE LA ZONA

Tipo Zona: Residencial Rural ☒ Comercial ☐ Industrial ☐ Institucional ☐ Mixto ☐

Topografía Plana ☐ Ondulada ☒

Escarpada ☐

Tipo de vías Pavimento Grava ☒

Mixto ☐

Arenilla ☐

Adoquín ☐

Estado de las Vías Excelente ☐ Buena ☐

Regular ☒

Mala ☐

En reparación ☐

PRESENCIA DE

Corrientes de agua Si ☐ No ☒

Cual?

Hidrantes: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Obras de Arte Si ☐ No ☒

Alcantarillado : Excelente ☐

Cajas Inspección: Excelente ☐

Muros Contención: Excelente ☐

Cunetas: Excelente ☐

Servidumbre Si ☐ No ☒

Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

Amoblamiento Urbano:

Andenes:

Bancas: Madera:

Canecas Plásticas

Paraderos de Buses

Zonas Verdes/Jardines

Teléfonos Públicos

Parques Infantiles

Casetas

Pasavía Informativa

Señalización Vertical

Demarcación Vial

Mupis

Esquineros

Puentes Peatonales

Concreto ☐ Adoquín ☐

Concreto ☐ Estado

Aluminio ☐ Estado

No ☐ Estado

No ☐ Estado

No ☐ Estado

No ☐ Estado

No ☐ Estado

No ☐ Estado

No ☐ Estado

No ☐ Estado

No ☐ Estado

No ☐ Estado

No ☐ Estado

Granito ☐

Excelente ☐

Excelente ☐

Excelente ☐

Excelente ☐

Excelente ☐

Excelente ☐

Excelente ☐

Excelente ☐

Excelente ☐

Excelente ☐

Excelente ☐

Excelente ☐

Excelente ☐

Baldosa ☐ otro ☐

Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐




Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE ENTORNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Código: FO-M2-P2-034 Versión: 1 Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019
---	---	---

Alumbrado Público:													
Poste	Si	☐	No	☒	Estado: Bueno	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐
Lamparas	Si	☐	No	☒	Estado: Bueno	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐
Líneas Eléctricas	Si	☐	No	☒	Estado: Bueno	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DE LA ZONA ANTES DE INTERVENIR
 (vías, andenes, señalización vertical, demarcación vial, zonas verdes, casetas, parques.)

Antigua Mina, donde tiene un porton en tubo y malla en regular estado
 La Mina esta a cargo de la EPM. tiene un acceso a la mina en grave
 en regular estado.

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE FIRMA C.C. Tarjeta Profesional N°	 NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA DE OBRA  FIRMA C.C. 80424062 Tarjeta Profesional N°	 NOMBRES Y APELLIDOS INTERVENTORÍA  FIRMA C.C. 8641945 Tarjeta Profesional N°
---	--	---

ANEXOS: Registro Fotográfico ☒

No. Fotos

Registro Filmico ☐



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

FECHA: 25-11-20

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2

BARRIO O VEREDA: La mata de guadua

MUNICIPIO: Amagá

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:

PR 4 + 630 MD

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:

Oracio Roldan
CC: 3599-018

TELÉFONO:

3117346378

USO:

vivienda ☒
Agropecuario ☐
Comercial ☐
Industrial ☐
Institucional ☐

2, TIPO DE TENENCIA:

PROPIETARIO: X

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

OTRO: CUAL?

3, ESTADO DE LA VIVIENDA:

SIN EDIFICAR

EN OBRA GRIS:

EDIFICADO: X

OBSERVACIÓN

4, VIAS DE ACCESO:

SI

NO X

SERVICIOS PUBLICOS

Alcantarillado ☐
Acueducto ☒
Energia ☒

Tv Cable ☐
Internet ☒
Telefono ☐

Otro: cual?

5. ESTRUCTURA

A. Mampostería en ladrillo ☒
B. Mampostería en bloque ☐
C. Pórticos ☐
D. Combinado ☐
E. Otros ☐

6. MUROS

A. Ladrillo ☒
B. Bloque de concreto ☐
C. Tapia ☐
D. Prefabricado ☐
E. Otros ☐

7. CUBIERTA

A. Teja de barro ☒
B. Losa ☐
C. Eternit ☐
D. Zinc ☐
E. Otros ☐

8. PISOS

A. Baldosa ☐
B. Concreto ☒
C. Tierra ☐
D. Madera ☐
E. Cerámica ☒
F. Otros ☐

9. FACHADA

A. Ladrillo ☒
B. Bloque ☐
C. Revocada ☐
D. Enchapada ☐
E. Otros ☐

10. OTROS

A. Muro de contención ☐
B. Filtros ☐
C. Drenajes ☐
D. Otros ☐

Pisos:

Piso: 1

11. GRIETAS Y FISURAS

A. Muros ☐
B. Pisos ☒
C. Losa ☐
D. Columnas ☐
E. Otro ☐

12. HUMEDADES

A. Muros ☐
B. Pisos ☐
C. Losa ☐
D. Columnas ☐
E. Otro ☐

13. HUNDIMIENTO DE PISOS

A. Si ☐
B. No ☒

16. DESPLAZAMIENTOS

A. Muros ☐
B. Columnas ☐

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Finca Socorrento. El ingreso tiene un porton en hierro con columnas en concreto y forrada con desprendimiento en la parte superior. La rampa es concreto rustico. y un encerramiento en cerca viva. el porton tiene techo en kja de bano y cielo raso en madera

Continúa al reverso ☒

VoBo CONTRATISTA

C.C. 2029202

VoBo INTERVENTORIA

C.C. 8641945

POR EL PROPIETARIO

INQUILINO

EMPLEADA O MAYORDOMO

C.C. 3599018 de Sta Rosa de C.



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de
2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

El piso de la rampa cerca a la vivienda tiene algunas fisuras. Dilatación en columnas en ladrillos, en la pared diagonal a la vía se observa dilatación con las columnas. PISO diagonal a la vía tiene grieta por asentamiento al terreno, en concreto y retazo en cerámica. El revoco tiene ~~una~~ un desprendimiento. Al interior de la casa el piso tiene retazo de cerámica y granito pulido. Fuga en pared en zona de garaje leve. en pared de habitación con dilatación en revoco con losa. El baño enchapado en buen estado

18. ANEXOS:

A. VIDEO	☐				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	☒			

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA ☐
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO ☐
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA ☐ DIGITAL ☐ No. ____ a ____
ARCHIVO FOTOGRÁFICO _____
C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI ☐ NO ☐



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

FECHA: 25-11-20

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA			
CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660		CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762	
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) - YE AMAGA - LA CLARITA - ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.			
CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX		Plazo de Ejecución: 19 MESES	Fecha inicio: 07-09-2020
TRAMO: 2		BARRIO O VEREDA: La mata de guadua	Fecha Terminación: 07-04-2022
		MUNICIPIO: Amagá	

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN: PR 4 + 630 MD	NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: Oracio Roldan CC: 3599-018	TELÉFONO: 3117346378	USO: vivienda ☒ Agropecuario ☐ Comercial ☐ Industrial ☐ Institucional ☐
------------------------------------	---	--------------------------------	--

2. TIPO DE TENENCIA:	PROPIETARIO: ☒	ARRENDATARIO:	POSEEDOR:	OTRO: CUAL?
3. ESTADO DE LA VIVIENDA:	SIN EDIFICAR	EN OBRA GRIS:	EDIFICADO: ☒	OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO:	SI	NO ☒	SERVICIOS PUBLICOS	Alcantarillado ☐ Acueducto ☒ Energía ☒	Tv Cable ☐ Internet ☒ Telefono ☐	Otro: cual?
--------------------	----	--	--------------------	---	--	-------------

5. ESTRUCTURA	6. MUROS	7. CUBIERTA	8. PISOS	9. FACHADA	10. OTROS	Pisos:
A. Mampostería en ladrillo ☒ B. Mampostería en bloque ☐ C. Pórticos ☐ D. Combinado ☐ E. Otros ☐	A. Ladrillo ☒ B. Bloque de concreto ☐ C. Tapia ☐ D. Prefabricado ☐ E. Otros ☐	A. Teja de barro ☒ B. Losa ☐ C. Eternit ☐ D. Zinc ☐ E. Otros ☐	A. Baldosa ☐ B. Concreto ☒ C. Tierra ☐ D. Madera ☐ E. Cerámica ☒ F. Otros ☐	A. Ladrillo ☒ B. Bloque ☐ C. Revocada ☐ D. Enchapada ☐ E. Otros ☐	A. Muro de contención ☐ B. Filtros ☐ C. Drenajes ☐ D. Otros ☐	Piso: 1

11. GRIETAS Y FISURAS	12. HUMEDADES	13. HUNDIMIENTO DE PISOS	14. ESQUEMA (Planta)	15. ESQUEMA (Fachada)
A. Muros ☐ B. Pisos ☒ C. Losa ☐ D. Columnas ☐ E. Otro ☐	A. Muros ☐ B. Pisos ☐ C. Losa ☐ D. Columnas ☐ E. Otro ☐	A. Si ☐ B. No ☒ 16. DESPLAZAMIENTOS A. Muros ☐ B. Columnas ☐		

17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Finca Socorrento. El ingreso tiene un porton en hierro con columnas en concreto y forrada con desprendimiento en la parte superior. La rampa en concreto rustico. y un encerramiento en cerca viva. el porton tiene techo en kja de bano y cielo raso en madera

Continúa al reverso ☒

Omar Castro

VoBo CONTRATISTA
C.C. 202922

VoBo INTERVENTORIA
C.C. 8641945

POR EL PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA O MAYORDOMO ☐
C.C. 3599018 de Sta Rosa de C.



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de
2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

El piso de la rampa cerca a la vivienda tiene algunas fisuras. Dilatación en columnas en ladrillos, en la pared diagonal a la vía se observa dilatación con las columnas. Piso diagonal a la vía tiene grieta por asentamiento del terreno, en concreto y refajo en cerámica. El revoco tiene ~~una~~ dimensión. Al interior de la casa el piso tiene refajo de cerámica y granito pulido. Fuga en pared en zona de garaje leve. en pared de habitación con dilatación en revoco con losa. El baño enchapado en buen estado

18. ANEXOS:

A. VIDEO	☐				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	☒			

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA ☐
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO ☐
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA ☐ DIGITAL ☐ No. _____ a _____
ARCHIVO FOTOGRÁFICO

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA

SI ☐ NO ☐

Ayuga, 12 de Mayo de 2022

En el día de hoy se realiza visita al predio del Sr. Haracio Roldan Calle ubicado en el Km. 4+600 (Finca Savento) con el fin de realizar inspección del estado del Predio, luego de los eventos presentados de Asentamientos en la vía y terrenos vecinos.

El Sr. Roldan informa que en su predio se ha presentado lo siguiente:

- La vivienda no presenta fisuras, solo se han presentado asentamientos ^{en la parte} izquierda de cabecera en el piso donde la baldosa presenta unas grietas.
- En el Sector del Vaso y la piscina no hay afectaciones.
- En la zona verde al lado ^{de} derecho junto al lindero se presenta un asentamiento y grietas de ^{de} consideración la semana pasada. Se advierte que habían unas arde hace 4 meses aproximadamente pero no tan notables.

La interventoria realiza revisión y constata que se presentan grietas en el piso en la parte delantera Izquierda en un pequeño sector.

Y Efectivamente se han incrementado las grietas y asentamientos en el lado derecho Junto al Lindero.

Estas observaciones se les presentaran a los especialistas, para que les sirvan en los analisis y diseños que estan Adelantando.



TJSJ2331



3599018



LISTADO ASISTENCIA

Código: FO-M1-P7-001

Versión: 02

Fecha de aprobación: Febrero 7 del 2022

FECHA: 12 de Mayo de 2022	HORA: 8:30 AM.	LUGAR EVENTO: Alvarado
---------------------------	----------------	------------------------

ASUNTO: Reunión con Usuario KAT	RESPONSABLE EVENTO: Ing. José Fernando Peralta
---------------------------------	--

[illegible]

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos*. En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

	
Acceso a Finca Sorrento, Se debe mejorar el acceso	Piso corredor parte externa izquierda, Piso con Fisuras
	
Grietas y asentamientos en zona verde costado derecho	Grietas y asentamientos en zona verde costado derecho
	
Grietas y asentamientos en zona verde costado derecho	Grietas y asentamientos en zona verde costado derecho

Registro fotográfico reunión del 12 de mayo de 2022 en el predio Sorrento ubicado en el K 4+600



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

FECHA: 23-11-20

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha Inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2

BARRIO O VEREDA: La mata de guaduas

MUNICIPIO: Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:

PR 4 + 580 MD

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:

Tulio Ernesto Correa
ce: 70.413.915

TELÉFONO:

3122093217

USO:

vivienda ☒
Agropecuario ☐
Comercial ☐
Industrial ☐
Institucional ☐

2. TIPO DE TENENCIA:

PROPIETARIO: ☒

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

OTRO: CUAL?

3. ESTADO DE LA VIVIENDA:

SIN EDIFICAR

EN OBRA GRIS:

EDIFICADO: ☒

OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO:

SI

NO ☒

SERVICIOS PUBLICOS

Alcantarillado ☐
Acueducto ☒
Energía ☒

Tv Cable ☒
Internet ☐
Telefono ☐

Otro: cual?

5. ESTRUCTURA

A. Mampostería en ladrillo ☒
B. Mampostería en bloque ☐
C. Pórticos ☐
D. Combinado ☐
E. Otros ☐

6. MUROS

A. Ladrillo ☒
B. Bloque de concreto ☐
C. Tapia ☐
D. Prefabricado ☐
E. Otros ☐

7. CUBIERTA

A. Teja de barro ☒
B. Losa ☐
C. Eternit ☐
D. Zinc ☐
E. Otros ☐

8. PISOS

A. Baldosa ☐
B. Concreto ☒
C. Tierra ☐
D. Madera ☐
E. Cerámica ☒
F. Otros ☐

9. FACHADA

A. Ladrillo ☒
B. Bloque ☐
C. Revocada ☐
D. Enchapada ☒
E. Otros ☐

10. OTROS

A. Muro de contención ☒
B. Filtros ☐
C. Drenajes ☐
D. Otros ☐

Pisos:

Piso: 1

11. GRIETAS Y FISURAS

A. Muros ☒
B. Pisos ☒
C. Losa ☐
D. Columnas ☐
E. Otro ☐

12. HUMEDADES

A. Muros ☐
B. Pisos ☐
C. Losa ☐
D. Columnas ☐
E. Otro ☐

13. HUNDIMIENTO DE PISOS

A. Si ☒
B. No ☐


16. DESPLAZAMIENTOS

A. Muros ☐
B. Columnas ☐

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

El muro de Contención es en bloque y concreto. En el ingreso de la vivienda tiene una rampa y grada en concreto tiene encerramiento es en malla estrobada y tubos metálicos. el piso del del andén tiene fisuras y grietas. la fachada de la casa tiene grietas las paredes al interior

Continúa al reverso ☒

VoBo CONTRATISTA

C.C. Gonzales

VoBo INTERVENTORIA

C.C. 8641943

Tulio E Correa

POR EL PROPIETARIO ☒ INQUILINO ☐ EMPLEADA O MAYORDOMIL ☐

C.C. 70413915 de C BOLIVAR



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

de la casa presenta fisuras, el piso es en cerámica con fisura y grietas. Se evidencia que piso de la sala tiene levantamiento de la cerámica baño con fisura en pared y está enchapado. la cocina tiene 2 clases de cerámica y tiene 2 baldosas gueltas. El cierre rojo se encuentra en buen estado. los vidrios de ventanas

18. ANEXOS:

A. VIDEO		☐				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	☒				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA ☐
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENORÍA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

B. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA

ARCHIVO FOTOGRÁFICO



DIGITAL



No. _____ a _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA

SI



NO



Amagas- Minas

Junio 18 de 2022

LUCY MATILDE BERNAL LEON

Ingeniera


Directora de interventoria

ASUNTO: SOLICITUD URGENTE DE ENTREGA DE DOCUMENTACION

Por medio de la presente le solicito nos haga entrega de toda la documentación de las de actas de todas las visitas realizadas por ustedes al kilómetro 4 + 590 , ya que estamos en espera de los documentos que nos quedó de enviar hace 15 días y a la fecha no los hemos recibido.

Les agradezco de antemano, su pronto envío

Atentamente



MARTIN ALBERTO MARIN

CC.98.529.489

CEL.3153049152

Email. martinamarin@gmail.com

Recibido
Hefalup.
18-06/2022.

Enterado Jaime, Luis
Entrega la 2 actas
urgente
Jury

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA		ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA		Código: FO-M2-P2-035	
				Versión: 1	
				Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019	
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA				FECHA: 25-11-20	
CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660		CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX		Plazo de Ejecución: 19 MESES		Fecha inicio: 07-09-2020	
				Fecha Terminación: 07-04-2022	
TRAMO: 2		BARRIO O VEREDA: la mata de guaduas		MUNICIPIO: Amaga	

1. INFORMACIÓN GENERAL				USO: vivienda ☒ Agropecuaria ☐ Comercial ☐ Industrial ☐ Institucional ☐	
DIRECCIÓN: PR 4 + 600 MD		NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: Nohelá Meza Leon CC: 21442789		TELÉFONO: 312 2501337	
2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO: ☒		ARRENDATARIO:		POSEEDOR:	
3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR		EN OBRA GRIS:		EDIFICADO: ☒	
4. VIAS DE ACCESO: SI		NO ☒		SERVICIOS PUBLICOS	
				Alcantarillado ☐ Acueducto ☒ Energía ☒	
				Tv Cable ☒ Internet ☒ Telefono ☐	
				Otro: cual?	
5. ESTRUCTURA A. Mampostería en ladrillo ☒ B. Mampostería en bloque ☐ C. Pórticos ☐ D. Combinado ☐ E. Otros ☐		6. MUROS A. Ladrillo ☒ B. Bloque de concreto ☐ C. Tapia ☐ D. Prefabricado ☐ E. Otros ☐		7. CUBIERTA A. Teja de barro ☐ B. Losa ☒ C. Eternit ☒ D. Zinc ☐ E. Otros ☐	
				8. PISOS A. Baldosa ☐ B. Concreto ☒ C. Tierra ☐ D. Madera ☐ E. Cerámica ☐ F. Otros ☐	
				9. FACHADA A. Ladrillo ☐ B. Bloque ☐ C. Revocada ☒ D. Enchapada ☐ E. Otros ☐	
				10. OTROS A. Muro de contención ☒ B. Filtros ☐ C. Drenajes ☐ D. Otros ☐	
				Pisos: 2 Piso: 2	
11. GRIETAS Y FISURAS A. Muros ☐ B. Pisos ☒ C. Losa ☐ D. Columnas ☐ E. Otro ☐		12. HUMEDADES A. Muros ☐ B. Pisos ☐ C. Losa ☐ D. Columnas ☐ E. Otro ☐		13. HUNDIMIENTO DE PISOS A. Si ☐ B. No ☒	
				16. DESPLAZAMIENTOS A. Muros ☐ B. Columnas ☐	
17. OBSERVACIONES ADICIONALES: El Andén esta bablosa en buen estado y una parte en concreto con fisuras la fachada presenta una grieta los vidrios de las ventanas buenos. Al ingresar a la vivienda tiene una rampa en concreto y tierra, por lo en buen estado cerca en marra de buena. Piso al interior de la vivienda esta					
Continúa al reverso ☒					

14. ESQUEMA (Planta) 		15. ESQUEMA (Fachada) 	
---	--	--	--

VoBo CONTRATISTA: C.C. 809262		VoBo INTERVENTORIA: C.C. 8041945		POR EL PROPIETARIO: ☐ INQUILINO: ☐ EMPLEADA O MAYORDOM: ☐ C.C. 21442789	
---	--	--	--	--	--



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de
2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

en la habitación primera, corredor, sala, comedor. con greta y es en
concreto esmaltado. el piso de la cocina es en cerámica en buen estado
y tiene una pared enchapada, con una pared baldosa. pintada
las paredes en ladrillos a la vista pintada, con figuras leves. El baño tiene
cerámica en el piso y paredes revocadas. El muro de contención es en concreto
vacío. El segundo las gradas en cerámica en buen estado, piso en concreto
esmaltado con figuras en sala. Dilatación en pared de ingreso a la sala. Baño
enchapado el piso y una pared del baño en buen estado. El balcón y piso en madera.

18. ANEXOS:

A. VIDEO

☐

B. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA

☒

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO
c.c.No.

☐

INQUILINO

☐

EMPLEADA

☐

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

B. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA

☐

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

DIGITAL

☐

No. _____ a _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA

SI

☐

NO

☐

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Tipo de reunión: Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		Fecha de reunión: 12/05/2022
Organismo, Dependencia o Proceso: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARTAMENTAL Dirección de Desarrollo Físico.		Fecha de elaboración: 12/05/2022
Asistentes, Organismo: INTERVENCIONIA, CANTILLOJA, USUARIOS, PLANEACION	Ausentes, Organismo:	

Orden del Día:

1. Temas a tratar:

SE REUNEN EN PR Y TSO CASO
 PARA REVISION DE TRABAJOS CON PROBLEMATICAS TECNICAS Y ESTRUCTURALES.

2. Propositiones y varios

PARTICIPANTES: FUNDADOR EPAMA - LUIS AGUIA - RES. INTERVENIC
 SECRETARIO DE PLANEACION - LUIS EMILIO KATIRRE
 REPRESENTANTE DE LA VIGILANCIA - MARTIN MARTIN TORO
 DIRECCION INTERVENCIONIA - LUCY BERNAL
 INGENIERO VYP JOSE PENABAZ - OMAR CASTRO - PRESIDENTE.

Desarrollo de la Reunión:

REPRESENTACION PROPIETARIO - HORACIO ROLDAN GARCIA FICHA SAGUNTO.

OBJETO: VERIFICACION DE AFECTACIONES DE AGUAS RESIDUALES Y EL ENCAUSAMIENTO DE LAS MISMAS.

SE REALIZA RECORRIDO DE INSPECCION DE LAS AGUAS RESIDUALES POR LOS PREDIOS Y LA LOTA EN INTERVENCION, ENCONTRANDO QUE ESTAN: EN EL PREDIO SAGUNTO SE REvisa QUE HAY UNA CAJA QUE RECIBE AGUA NEGRAS Y A TRAVESAN EL PREDIO. POR DETRAS DE LA ENTRADA Y DESOLAN A TUBERIA COLGADA, PERMITIENDO

QUE LAS AGUAS FLUYAN LIBREMENTE DESAGUANDO A
ALCANTARILLA UBICADA EN PR Y 580.

NOTA: EL CONTRATISTA ENCAUSA LAS AGUAS DE MANERA
PROVISIONAL A LA ALCANTARILLA PARA EVITAR
MAYOR AFECTACIÓN.

• SE ACLARA QUE EL CONTRATISTA NO ES EL DE OBRA SINO EL DEL
MUNICIPIO.

• LA INTERVENCIÓN IMPLICA SOLICITAR POR ESCRITO DE
RETIRAR LAS AGUAS RESIDUALES QUE CORREN POR LA VÍA
Y DESCARGAN EN LA ALCANTARILLA, CONTRARIO A LO QUE
LA LEY EJEMPLAR, LO INDICA QUE TÉCNICAMENTE LA
TUBERÍA COLOCADA Y LAS AGUAS QUE FLUYAN
IMPIDEN LA REVISIÓN DE LOS DATOS OCASIONADOS POR
EL MOVIMIENTO DE LA TUBERÍA Y QUE ACTUALMENTE
SE FILTRAN POR LA PARTE BAJA DE LA ALCANTARILLA Y
LA PARTE LATERAL, INCREMENTANDO LA POSIBILIDAD DE
MOVIMIENTO.

• EL CONTRATISTA DE OBRA SOLICITA QUE SEA RETIRADA LA TUBERÍA DE
ACUERDO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA ALCANTARILLA EXISTENTE

• EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN ACLARA QUE LA TUBERÍA SE ENCUENTRA
EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y EN FUNCIONALIDAD, Y QUE LAS AGUAS
TRANSITABAN POR LA VÍA MUCHO ANTES DEL INICIO DEL PROYECTO.
SIN EMBARGO, SE DEJA EL COMPROMISO DE ENCAUSAR LAS
AGUAS RESIDUALES, Y SE SOLICITA DE PARTE DEL PROYECTO, SE
TOMEN TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA MINIMIZAR
LA PROBLEMÁTICA DEL SITIO.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
Versión: 02		
Fecha de aprobación: 25/06/2018		

3. Temas tratados

- El SECRETARIO MANIFIESTA QUE, ES IMPORTANTE ACLARAR QUE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES QUE SE ESTAN GENERANDO EN LA VÍA NO SON DE UN SISTEMA DE PROPIEDAD DE MUNICIPIO Y SERÍA RESPONSABILIDAD DE CADA UNO DE LOS USUARIOS DEL SECTOR.
- LA INTERVENTORIA SE COMPROMETE A QUE, UNA VEZ SE TENGAN LOS ESTUDIOS, HAGA UNA REUNIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA CONOCIMIENTO DE TODOS LOS REPRESENTANTES.

4

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

No.	Compromisos Anteriores	Responsable	Fecha de Logro	Estado del Compromiso

1. Compromisos pactados

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado

Firma de quien elabora
LUCY MATILDE BERNAL LEÓN
Directora de Interventoría – Consorcio V&P 10635

Nombre de quien elabora

Firma de quien revisa y aprueba

Nombre de quien revisa y aprueba

LISTADO ASISTENCIA

Código: FO-M1-P7-001

Versión: 02

Fecha de aprobación: Febrero 7 del 2022

FECHA: 12/05/2022

HORA: 9:30 AM.

LUGAR EVENTO: SECTOR PATA DE GUAJARA.

ASUNTO: REVISION TRATO PR 47580

RESPONSABLE EVENTO: INTERVENTORI A

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/ORGANISMO	MUNICIPIO SEDE TRABAJO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
Ormaez Castro Cornejo	8077762	Ing. Res. de obra	AMAGA	3115285427	residentechuamaga@gmail.com	Ormaez Castro
José T. Pavez Angel	7532331	Res. Inter.	Amaga		amaga10635.pavez@gmail.com	JT
LIANA AGUIRRE	1152683507	AUX SISO	AMAGA	3146041782		LIANA D
Luzeliana	98529489	usuario vivienda	Amaga	3153049152	luzeliana43@hotmail.com	Luzeliana
Hernando Galdames	3399018	USUARIO	Amaga	3117346328		Hernando
WIS ENRIQUE RIVERA T.	7114944	Plumero	Amaga	3103905444	plumero@amaga.gov	W. Rivera
ALI ALVAREZ		USUARIO	Amaga	3153950722		ALI ALVAREZ
JAIME RICARTE M.	98642518	PRO. SOCIAL	AMAGA	3177887320	profesionalSOCIAL4P@Gm	JAIME

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA		ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA		Código: FO-M2-P2-035 Versión: 1 Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019	
ENTIDAD CONTRATANTE: <u>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA</u>				FECHA: <u>12 MAYO 2022</u>	
CONTRATO DE OBRA No.: OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: <u>MEJORAMIENTO DE LA VIA DASOONEL (RUTAGO) - YEDAMAGA - LA OLADITA - ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS</u>		CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: <u>LUIS ALBERTO GONZALEZ C.</u>		Plazo de Ejecución: <u>27 meses y 80 días</u>		Fecha inicio: <u>7/9/2020</u> Fecha Terminación: <u>15/12/2022</u>	
TRAMO: <u>2</u>		BARRIO O VEREDA: <u>LA MATA DE GUADUAS</u>		MUNICIPIO: <u>AMAGA - ANTIOQUIA</u>	
1. INFORMACIÓN GENERAL				USO: vivienda ☒ Agropecuario ☐ Comercial ☐ Industrial ☐ Institucional ☐	
DIRECCIÓN: <u>PR 4+600 MD</u>		NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: <u>NOHELIA MEZA LEON</u> <u>CC 21442789</u>		TELÉFONO: <u>3122501337</u>	
2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO: ☒		ARRENDATARIO:		POSEEDOR:	
3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR		EN OBRA GRIS:		EDIFICADO: ☒	
4. VIAS DE ACCESO: SI		NO ☒		SERVICIOS PUBLICOS	
5. ESTRUCTURA A. Mampostería en ladrillo ☐ B. Mampostería en bloque ☒ C. Pórticos ☒ D. Combinado ☐ E. Otros ☐		6. MUROS A. Ladrillo ☒ B. Bloque de concreto ☐ C. Tapia ☐ D. Prefabricado ☐ E. Otros ☐		7. CUBIERTA A. Teja de barro ☒ B. Losa ☒ C. Eternit ☒ D. Zinc ☒ E. Otros ☐	
8. PISOS A. Baldosa ☐ B. Concreto ☒ C. Tierra ☐ D. Madera ☐ E. Cerámica ☐ F. Otros ☐		9. FACHADA A. Ladrillo ☐ B. Bloque ☐ C. Revocada ☒ D. Enchapada ☐ E. Otros ☐		10. OTROS A. Muro de contención ☒ B. Filtros ☐ C. Drenajes ☐ D. Otros ☐	
11. GRIETAS Y FISURAS A. Muros ☐ B. Pisos ☒ C. Losa ☐ D. Columnas ☐ E. Otro ☐		12. HUMEDADES A. Muros ☐ B. Pisos ☐ C. Losa ☐ D. Columnas ☐ E. Otro ☐		13. HUNDIMIENTO DE PISOS A. Si ☐ B. No ☒	
14. ESQUEMA (Planta)		15. ESQUEMA (Fachada)			
17. OBSERVACIONES ADICIONALES: <u>Muro de acceso en concreto con grietas</u> <u>se desconoce la cimentación, acceso a</u> <u>la vivienda en plantilla de cemento no</u> <u>se sabe el espesor, se encuentra desnive-</u> <u>lada, portón en hierro buen estado, so-</u> <u>bre el muro se encuentra malla en elar-</u> <u>bon en acero sin recubrimiento se en-</u> <u>cuentra oxidado, el muro se encuentra</u> <u>hoy migonado y material orgánico.</u>		 			
VOTO CONTRATISTA <u>Diana Castro</u> C.C. <u>80729262</u>		VOTO INTERVENTORIA <u>Noelia Meza</u> C.C. <u>21442789</u>		POR EL PROPIETARIO ☒ INQUILINO ☐ EMPLEADA O MAYORDOMO ☐	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE VECINDAD	Código Versión: Fecha de aprobación: 																
17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES *TERRAZA: Piso en planchilla de concreto presenta fisuras en varias partes, estado del concreto bueno. Entre planchilla y piso de la terraza se presenta desprendimiento de aproximadamente 1 cm, Piso de la terraza en baldosa de gres con juntas en cemento, Presentes fisuras, desprendimiento y desplazamiento de aproximadamente 4 cm contra el levante del muro frontal de la terraza, 2 baldosas de gres partidas por fisura. Muros en bloques de gres huecos sin pañete. *SALA: Presenta fisuras en paredes, piso en cemento pulido con fisuras y des-																		
18. ANEXOS: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">A. VIDEO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 20%;">C. FOTOS</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 10%;">DVA.</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>B. FOTOGRAFÍAS</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>IMPRESA</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			A. VIDEO	☐	C. FOTOS	☐	DVA.				B. FOTOGRAFÍAS	☐	IMPRESA	☐				
A. VIDEO	☐	C. FOTOS	☐	DVA.														
B. FOTOGRAFÍAS	☐	IMPRESA	☐															
19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD																		
CIERRE DE ACTA DE VECINDAD El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):																		
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"> PROPIETARIO c.c.No. </td> <td style="width: 33%;"> ☐ INQUILINO de </td> <td style="width: 33%;"> ☐ EMPLEADA de </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> ☐ REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA c.c. </td> <td> ☐ REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA c.c. </td> </tr> </table>			PROPIETARIO c.c.No.	☐ INQUILINO de	☐ EMPLEADA de	☐ REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA c.c.		☐ REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA c.c.										
PROPIETARIO c.c.No.	☐ INQUILINO de	☐ EMPLEADA de																
☐ REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA c.c.		☐ REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA c.c.																
19. ANEXOS: <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"> A. VIDEO B. FOTOGRAFÍAS </td> <td style="width: 33%;"> ☐ IMPRESA ☐ ARCHIVO FOTOGRÁFICO </td> <td style="width: 33%;"> ☐ DIGITAL No. ____ a ____ </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> C. HOJA ADICIONAL AL ACTA </td> <td> SI ☐ NO ☐ </td> </tr> </table>			A. VIDEO B. FOTOGRAFÍAS	☐ IMPRESA ☐ ARCHIVO FOTOGRÁFICO	☐ DIGITAL No. ____ a ____	C. HOJA ADICIONAL AL ACTA		SI ☐ NO ☐										
A. VIDEO B. FOTOGRAFÍAS	☐ IMPRESA ☐ ARCHIVO FOTOGRÁFICO	☐ DIGITAL No. ____ a ____																
C. HOJA ADICIONAL AL ACTA		SI ☐ NO ☐																




3/8

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE VECINDAD	Código Versión: Fecha de aprobación: 				
17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES						
prendimiento de la pared lateral, loza en buen estado con fisuras en blo- que de aligeramiento, puerta principal en lamina de hierro en buenas aser- do presenta problema en el cierre por desnivel del piso HABITACION 1: Paredes en ladrillo rojo sin pañete, presenta fisuras en dintel ventana y va- rias zonas, piso en cemento pulido con fisuras, loza presenta fisuras en vi- guetas, Ventana en buen estado Corredor de acceso entre sala y habitacion piso en cemento pulido con fisuras.						
18. ANEXOS:						
A. VIDEO	☐	C. FOTOS	☐	DVD.		
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	☐				
19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD						
CIERRE DE ACTA DE VECINDAD						
El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):						
PROPIETARIO c.c.No.	☐ INQUILINO de	☐ EMPLEADA de	☐ REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA c.c.	☐ REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA c.c.		
19. ANEXOS:						
A. VIDEO	☐					
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	☐	DIGITAL	☐	No. _____ a _____	
	ARCHIVO FOTOGRAFICO					
C. HOJA ADICIONAL AL ACTA	SI	☒	NO	☐		



 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE VECINDAD	Código: _____ Versión: _____ Fecha de aprobación: _____																		
17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES COMEDOR: Lora en buen estado, paredes con una fisura, piso comedor en cemento pulido en buen estado. COCINA: Piso en cerámica en buen estado con una (1) baldosa agrietada, paredes en bloque con pañete en tres de los lados y una con cerámica en buen estado, 1 cerámica fisurada. TERRAZA TRACEDA: Piso en concreto con pequeñas fisuras, paredes con una fisura, Techo en lamina de asbesto-cemento, estructura en madera, por debajo del techo hay laminas de Zinc y tejas de barro.																				
18. ANEXOS: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">A. VIDEO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 20%;">C. FOTOS</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 10%;">DVD.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>B. FOTOGRAFÍAS</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>IMPRESA</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			A. VIDEO	☐	C. FOTOS	☐	DVD.	☐	☐	B. FOTOGRAFÍAS	☐	IMPRESA	☐							
A. VIDEO	☐	C. FOTOS	☐	DVD.	☐	☐														
B. FOTOGRAFÍAS	☐	IMPRESA	☐																	
19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD																				
CIERRE DE ACTA DE VECINDAD El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">PROPIETARIO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 10%;">INQUILINO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 10%;">EMPLEADA</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 10%;">REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 10%;">REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA</td> </tr> <tr> <td>c.c.No.</td> <td></td> <td>de</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>c.c.</td> <td></td> <td>c.c.</td> </tr> </table>			PROPIETARIO	☐	INQUILINO	☐	EMPLEADA	☐	REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA	☐	REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA	c.c.No.		de				c.c.		c.c.
PROPIETARIO	☐	INQUILINO	☐	EMPLEADA	☐	REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA	☐	REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA												
c.c.No.		de				c.c.		c.c.												
19. ANEXOS: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">A. VIDEO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 10%;">IMPRESA</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 10%;">DIGITAL</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> <td style="width: 10%;">No. _____ a _____</td> </tr> <tr> <td>B. FOTOGRAFÍAS</td> <td></td> <td>ARCHIVO FOTOGRÁFICO</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			A. VIDEO	☐	IMPRESA	☐	DIGITAL	☐	No. _____ a _____	B. FOTOGRAFÍAS		ARCHIVO FOTOGRÁFICO	☐							
A. VIDEO	☐	IMPRESA	☐	DIGITAL	☐	No. _____ a _____														
B. FOTOGRAFÍAS		ARCHIVO FOTOGRÁFICO	☐																	
C. HOJA ADICIONAL AL ACTA <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> </tr> </table>			SI	☒	NO	☐														
SI	☒	NO	☐																	





GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código

Version:

Fecha de aprobaci3n:

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

HABITACION 2: Piso en cemento pulido con una fisura, pared con una fisura. Ventana en buen estado, loza en buen estado.

BANJO PRIMERA PLANTA: Piso en baldosa buen estado, loza en buen estado, paredes sin fisura con pañete y pintura en buen estado.

ESCALERAS: En concreto con piso en cerámica en buen estado sin fisuras, pisa manos en bloque con pared en buen estado.

SEGUNDO NIVEL:

Acceso al segundo nivel con puerta en lamina de hierro en buen estado pintada. Seta con plantilla en concreto y cemento pulido con

18. ANEXOS:

A. VIDEO

C. Fotos

 $\Delta U \Delta t$

B. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA



19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO

☐ INQUILINO☐ EMPLEADA

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

c.c.No.

de

C.C.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA

C.C.

19. ANEXOS:

A VIDEO

B. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA

DIGITAL

☐

No. a

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA

SI

NO

11



6/8

6

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE VECINDAD	Código Versión: Fecha de aprobación: 																		
17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES Varios fisuras, paredes en bloque sin panete, ventana en aluminio en buen estado, techo en lamina ondulada en buen estado con estructura en madera. COCINA: Paredes en buen estado, mezon con enchape en buen estado, lavadero dentro de cocina enchapado en buen estado, piso en concreto pulido en buen estado, ventana en buen estado. HABITACION PRINCIPAL: 2 ventanas en buen estado, piso en cemento pulido con fisuras, paredes en buen estado. HABITACION SECUNDARIA: piso en cemento pulido con fisuras, techo																				
18. ANEXOS: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">A. VIDEO</td> <td style="width: 20%;">☐</td> <td style="width: 20%;">C. Fotos</td> <td style="width: 20%;">☐</td> <td style="width: 20%;">Dvd.</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>B. FOTOGRAFÍAS</td> <td>☐</td> <td>IMPRESA</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			A. VIDEO	☐	C. Fotos	☐	Dvd.		B. FOTOGRAFÍAS	☐	IMPRESA	☐								
A. VIDEO	☐	C. Fotos	☐	Dvd.																
B. FOTOGRAFÍAS	☐	IMPRESA	☐																	
19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD CIERRE DE ACTA DE VECINDAD El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante): <table style="width: 100%; margin-top: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">PROPIETARIO c.c.No.</td> <td style="width: 10%;">☐</td> <td style="width: 10%;">INQUILINO</td> <td style="width: 10%;">☐</td> <td style="width: 10%;">EMPLEADA</td> <td style="width: 10%;">☐</td> <td style="width: 20%;">REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA c.c.</td> <td style="width: 15%;">REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA c.c.</td> </tr> </table>			PROPIETARIO c.c.No.	☐	INQUILINO	☐	EMPLEADA	☐	REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA c.c.	REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA c.c.										
PROPIETARIO c.c.No.	☐	INQUILINO	☐	EMPLEADA	☐	REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA c.c.	REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA c.c.													
19. ANEXOS: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">A. VIDEO</td> <td style="width: 20%;">☐</td> <td style="width: 20%;">IMPRESA</td> <td style="width: 20%;">☐</td> <td style="width: 20%;">DIGITAL</td> <td style="width: 20%;">☐</td> <td style="width: 20%;">No. ____ a ____</td> </tr> <tr> <td>B. FOTOGRAFÍAS</td> <td></td> <td>ARCHIVO FOTOGRÁFICO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> C. HOJA ADICIONAL AL ACTA <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 40%;">SI</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 20%;">NO</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">☐</td> </tr> </table>			A. VIDEO	☐	IMPRESA	☐	DIGITAL	☐	No. ____ a ____	B. FOTOGRAFÍAS		ARCHIVO FOTOGRÁFICO					SI	☒	NO	☐
A. VIDEO	☐	IMPRESA	☐	DIGITAL	☐	No. ____ a ____														
B. FOTOGRAFÍAS		ARCHIVO FOTOGRÁFICO																		
SI	☒	NO	☐																	



 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE VECINDAD		Código	
			Versión:	
			Fecha de aprobación:	
17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES en lamina ondulada y estructura en madera en buen estado, paredes sin fisuras, Ventana en buen estado BAÑO HABITACION: Piso en ceramica en buen estado, 1 pared con enchape en buen estado, las demas en panete con pintura. BALCON: En estructura de madera, pasamanos en madera en buenas condiciones, presenta inclinacion de los paralelos que sostienen el techo, puerta balcon en madera en buen estado, Paredes con panete y pintura, fisura al lado de la puerta. Techo en lamina ondulada y celorazo en machimbre.				
18. ANEXOS:				
A. VIDEO		☐ a. Fotos	Avd.	
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	☐		
19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD				
CIERRE DE ACTA DE VECINDAD				
El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):				
PROPIETARIO c.c.No.	☐ INQUILINO de	☐ EMPLEADA	☐ REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA c.c.	☐ REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA c.c.
19. ANEXOS:				
A. VIDEO		☐		
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	☐	DIGITAL	☐ No. ____ a ____
	ARCHIVO FOTOGRÁFICO			
C. HOJA ADICIONAL AL ACTA		SI	☒	NO ☐

[Handwritten signature]

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE VECINDAD		Código
			Versión:
			Fecha de aprobación:
17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES de madera, en buen estado. PISOS PERIMETRALES DE LA CASA: pisos laterales de la vivienda en en primera planta en concreto con múltiples fisuras. En el primera planta terraza hay inclinación de los para-les de madera que sostienen el balcón. La estructura de la edificación es del tipo aporricado de columnas y losa nervada con aligeramiento en bloques de arcilla. General en buen estado.			
18. ANEXOS:			
A. VIDEO	☐	e-toros	AVA
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	☐	
19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD			
CIERRE DE ACTA DE VECINDAD			
El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):			
PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA ☐ REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA c.c.No. de c.c. c.c.			
19. ANEXOS:			
A. VIDEO ☐			
B. FOTOGRAFÍAS			
IMPRESA ☐ DIGITAL ☐ No. ____ a ____			
ARCHIVO FOTOGRAFICO			
C. HOJA ADICIONAL AL ACTA			
SI ☒ NO ☐			



ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		
CONTRATO DE OBRA No.:	4600010660	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	4600010762
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) - YE AMAGA - LA CLARITA - ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
CONTRATISTA:	LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX		
TRAMO:	2	Plazo de Ejecución:	19 MESES
		BARRIO O VEREDA:	Minifly
		Fecha Inicio:	07-09-2020
		Fecha Terminación:	07-04-2022
		MUNICIPIO:	Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:	PR 6 + 020 MI		NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:	Jose de Jesus Lopez D. ce 3368517	TELÉFONO:		USO:	
							vivienda	☒
							Agropecuaria	☐
							Comercial	☐
							Industrial	☐
							Institucional	☐

2. TIPO DE TENENCIA:	PROPIETARIO:	ARRENDATARIO:	POSEEDOR:	OTRO: CUAL?
3. ESTADO DE LA VIVIENDA:	SIN EDIFICAR	EN OBRA GRIS:	EDIFICADO:	OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO:	SI	NO	SERVICIOS PUBLICOS	Alcantarillado	☐	Tv Cable	☒	Otro: cual?
				Acueducto	☒	Internet	☐	
				Energia	☒	Telefono	☐	

5. ESTRUCTURA	6. MUROS	7. CUBIERTA	8. PISOS	9. FACHADA	10. OTROS
A. Mampostería en ladrillo ☐	A. Ladrillo ☒	A. Teja de barro ☒	A. Baldosa ☐	A. Ladrillo ☒	A. Muro de contención ☒
B. Mampostería en bloque ☐	B. Bloque de concreto ☐	B. Losa ☐	B. Concreto ☐	B. Bloque ☐	B. Filtros ☐
C. Pórticos ☐	C. Tapia ☒	C. Eternit ☐	C. Tierra ☐	C. Revocada ☐	C. Drenajes ☐
D. Combinado ☐	D. Prefabricado ☐	D. Zinc ☐	D. Madera ☐	D. Enchapada ☐	D. Otros ☐
E. Otros ☒	E. Otros ☐	E. Otros ☐	E. Cerámica ☐	E. Otros ☒	

11. GRIETAS Y FISURAS	12. HUMEDADES	13. HUNDIMIENTO DE PISOS	14. ESQUEMA (Planta)	15. ESQUEMA (Fachada)
A. Muros ☒	A. Muros ☐	A. Si ☐		
B. Pisos ☒	B. Pisos ☐	B. No ☒		
C. Losa ☐	C. Losa ☒			
D. Columnas ☐	D. Columnas ☐			
E. Otro ☐	E. Otro ☐	16. DESPLAZAMIENTOS		
		A. Muros ☐		
		B. Columnas ☐		

17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Anden. en paso en concreto con desgaste con fisura y grietas. parte en tierra. muro de contención en ladrillo de concreto. con deterioro y dilatación. Fachada en ladrillo a la vista y barro (barro) tiene fisuras y humedad. Sala paredes en barro con deterioro piso en concreto con fisuras y grietas. Habitación 1 pared

Continúa al reverso ☒

VoBo CONTRATISTA
C.C. 729262

VoBo INTERVENTORIA
C.C. 8641945

Ruby Holguin
POR EL PROPIETARIO ☒ INQUILINO ☐ EMPLEADA O MAYORDOM ☐
C.C. 43596153 de



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

con deterioro, piso en concreto y esmaltado con deterioro por uso. Habitación 2, paredes en
barro y desgastado en el piso con deterioro. Paredes en regular estado. Piso en gruta y
ingreso a la habitación.

cocina, muros en cerámica y concreto una cerámica partida, pared en ladrillo con gruta, piso
inferior de la ventana. Zona humedecida. Pared que cubren en ladrillo, ladrillo en concreto
y ladrillo. Bano, piso y paredes son humedecidas, y fisuras en las paredes en barro y la
clausa patio, piso con grutas, extensas, pared divisoria y una con gruta sobre en
la parte superior de la pared. En la parte del frente de la casa tiene una
parte de la estructura en desarrollo.

18. ANEXOS:

A. VIDEO

☐

B. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA

☐

Digital

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C. N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA ☐
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

☐

B. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA

☐

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

DIGITAL

☐

No. _____ a _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA

SI

☐

NO



ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

FECHA: 12-10-2021

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

4600010762

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha inicio: 07-09-2020

Fecha terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2

BARRIO O VEREDA: Unitas

MUNICIPIO: Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:

PR 5+720 MD

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:

Javier Sierra
3-367-582

TELÉFONO:

USO:

vivienda ☒
Agropecuario ☐
Comercial ☐
Industrial ☐
Institucional ☐

2. TIPO DE TENENCIA:

PROPIETARIO: X

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

OTRO: CUAL?

3. ESTADO DE LA VIVIENDA:

SIN EDIFICAR

EN OBRA GRIS: X

EDIFICADO:

OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO:

SI

NO X

SERVICIOS PUBLICOS

Alcantarillado ☒

Acueducto ☒

Energía ☒

Tv Cable ☒

Internet ☒

Telefono ☒

Otro: cual?

5. ESTRUCTURA

A. Mampostería en ladrillo ☒

B. Mampostería en bloque ☐

C. Pórticos ☐

D. Combinado ☒

E. Otros ☐

Columnas

6. MUROS

A. Ladrillo ☒

B. Bloque de concreto ☐

C. Tapia ☐

D. Prefabricado ☐

E. Otros ☐

7. CUBIERTA

A. Teja de barro ☐

B. Losa ☒

C. Eternit ☐

D. Zinc ☐

E. Otros ☐

8. PISOS

A. Baldosa ☐

B. Concreto ☒

C. Tierra ☐

D. Madera ☐

E. Cerámica ☐

F. Otros ☐

9. FACHADA

A. Ladrillo ☐

B. Bloque ☐

C. Revocada ☒

D. Enchapada ☐

E. Otros ☐

10. OTROS

A. Muro de contención ☐

B. Filtros ☐

C. Drenajes ☐

D. Otros ☐

Pisos: 2

Piso: 2

11. GRIETAS Y FISURAS

A. Muros ☒

B. Pisos ☒

C. Losa ☐

D. Columnas ☒

E. Otro ☐

12. HUMEDADES

A. Muros ☒

B. Pisos ☐

C. Losa ☐

D. Columnas ☐

E. Otro ☐

13. HUNDIMIENTO DE PISOS

A. Si ☒

B. No ☐

16. DESPLAZAMIENTOS

A. Muros ☐

B. Columnas ☐

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

En la casa se observa separación de triplicado el restante en buen estado en el salon principal se evidencia desgaste y desprendimiento de enchape, humedades extensas en habitación principal con presencia de agrietamientos pronunciados en paredes y pisos. se observa agrietamiento leves en bandas y con humedades. En la

Continúa al reverso ☒

VoBo CONTRATISTA

C.C. 80.229.262

VoBo INTERVENTORIA

C.C.

8641945

VoBo PROPIETARIO ☐

C.C.

INQUILINO ☐

EMPLEADA O MAYORDOM ☐

Javier Sierra
de Amaga



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

Fachada y andén se observan agrietamiento en primera planta, 2 planta en construcción sin ventanas y sin puertas. Paredes en ladrillos a la vista y no se observa humedades en paredes y piso. presenta muchas grietas y fisuras extensas en todas las paredes y pisos.

El propietario manifiesta que el estado de la casa es por que, pasa una mina por debajo de la vivienda.

18. ANEXOS:

A. VIDEO

☐

B. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA

☐

Digital

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO
c.c.No.

☐ INQUILINO
de

☐ EMPLEADA

☐

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

☐

B. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA

☐

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

DIGITAL

☐

No. _____ a _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA

SI

☐

NO



 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA		ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA		Código: FO-M2-P2-035	
				Versión:1	
				Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019	
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA				FECHA: 25-11-20	
CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660		CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX		Plazo de Ejecución: 19 MESES		Fecha inicio: 07-09-2020	
				Fecha Terminación: 07-04-2022	
TRAMO: 2		BARRIO O VEREDA: la mata de guaduas		MUNICIPIO: Amaga	
1. INFORMACIÓN GENERAL					
DIRECCIÓN: PR 4 + 600 MD		NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: Nohelá Mleza Leon CC: 21442789		TELÉFONO: 312 2501337	
2, TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO: X		ARRENDATARIO:		POSEEDOR:	
3, ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR		EN OBRA GRIS:		EDIFICADO: X	
4, VIAS DE ACCESO: SI		NO X		SERVICIOS PUBLICOS	
				Alcantarillado ☐ Acueducto ☒ Energía ☒	
				Tv Cable ☒ Internet ☒ Telefono ☐	
5. ESTRUCTURA		6. MUROS		7. CUBIERTA	
A. Mampostería en ladrillo ☒ B. Mampostería en bloque ☐ C. Pórticos ☐ D. Combinado ☐ E. Otros ☐		A. Ladrillo ☒ B. Bloque de concreto ☐ C. Tapia ☐ D. Prefabricado ☐ E. Otros ☐		A. Teja de barro ☐ B. Losa ☒ C. Eternit ☒ D. Zinc ☒ E. Otros ☐	
				8. PISOS	
				A. Baldosa ☐ B. Concreto ☒ C. Tierra ☐ D. Madera ☐ E. Cerámica ☐ F. Otros ☐	
				9. FACHADA	
				A. Ladrillo ☐ B. Bloque ☐ C. Revocada ☒ D. Enchapada ☐ E. Otros ☐	
				10. OTROS	
				A. Muro de contención ☒ B. Filtros ☐ C. Drenajes ☐ D. Otros ☐	
				Pisos: 2 Piso: 2	
11. GRIETAS Y FISURAS		12. HUMEDADES		13. HUNDIMIENTO DE PISOS	
A. Muros ☐ B. Pisos ☒ C. Losa ☐ D. Columnas ☐ E. Otro ☐		A. Muros ☐ B. Pisos ☐ C. Losa ☐ D. Columnas ☐ E. Otro ☐		A. Si ☐ B. No ☒	
				16. DESPLAZAMIENTOS	
				A. Muros ☐ B. Columnas ☐	
14. ESQUEMA (Planta)					
					
15. ESQUEMA (Fachada)					
					
17. OBSERVACIONES ADICIONALES:					
El Andén esta baldosa en buen estado y una parte en concreto con fisuras. La fachada presenta una grieta. Los vidrios de las ventanas buenos. Al ingresar a la vivienda tiene una rampa en concreto y tierra, por lo en buen estado cerca en manada buena. Piso al interior de la vivienda esta					
Continúa al reverso ☒					
Omar Castro					
VoBo CONTRATISTA C.C. 809262		VoBo INTERVENTORIA C.C. 8041945		Por el Propietario ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA O MAYORDOM ☐ C.C. 21442789	



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

en la habitación primera, corredor, sala, comedor. con greseta y es en concreto esmaltado. el piso de la cocina es en cerámica en buen estado y tiene una pared enchapada, con una pared baldosa fisurada. Las paredes en ladrillos a la vista pintada, con fisuras leves. El baño tiene cerámica en el piso y paredes revocadas. El muro de contención es en concreto vaco. El segundo las gradas en cerámica en buen estado, piso en concreto esmaltado con fisuras, en sala, Dilatación en pared de ingreso a la sala. Baño enchapado el piso y una pared de la ducha en buen estado. El balcón y piso en madera,

18. ANEXOS:

A. VIDEO	☐					
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	☒				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA ☐
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

B. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA

ARCHIVO FOTOGRAFICO



DIGITAL



No. _____ a _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA

SI



NO



①

CONTINUACIÓN PQRSJ CASO 47832

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Tipo de reunión: Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		Fecha de reunión: 12/05/22
Organismo, Dependencia o Proceso: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPARTAMENTAL Dirección de Desarrollo Físico.		Fecha de elaboración: 12/05/22
Asistentes, Organismo: INTERVENCIONIA, CONTRATISTA Y USUARIO	Ausentes, Organismo:	

Orden del Día:

REVISION CASO PQRSJ PR 47832.

1. Temas a tratar:

PARTICIPANTES:

PROPIETARIO - JOSÉ OTAR OTALVARO.

PROPIETARIO - AURA LUZ RUIZ.

2. Propositiones y varios

RESIDENTE CONTRATISTA (JOSE PENABOS) OTAR CASTRO.

DIRECTOR INTERVENCIONIA - LUCY BERNAL

RESIDENTE INTERVENCIONIA - JOSE PENABOS

Desarrollo de la Reunión:

- LA INTERVENCIONIA SOLICITA EL LEVANTAMIENTO DEL MATERIAL QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL GARAJE PARA DESOBSTACULIZAR EL INGRESO.
- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A RETIRAR EL MATERIAL EL DIA DE HOY 12/05/2022.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

No.	Compromisos Anteriores	Responsable	Fecha de Logro	Estado del Compromiso

1. Compromisos pactados

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	RETIRAR MURALLA CONTRA FORTALECIMIENTO		12/05/22	Acceso vehicular en función

Firma de quien elabora
 LUCY MATILDE BERNAL LEÓN
 Directora de Interventoría – Consorcio V&P 10635

Nombre de quien elabora

Firma de quien revisa y aprueba

Nombre de quien revisa y aprueba

LISTADO ASISTENCIA

Código: FO-M1-P7-001
Versión: 02
Fecha de aprobación: Febrero 7 del 2022

FECHA: 12/05/2022	HORA: 10:00 AM.	LUGAR EVENTO: MATA DE GUAYAS
ASUNTO: REVISIÓN LEVANTAMIENTO PATRIAL.	RESPONSABLE EVENTO: INTERVENTORIA.	

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/ORGANISMO	MUNICIPIO SEDE TRABAJO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
Aura Luz Ruiz	4305095	OSUGRIA	Amago	3053295810		Aura Luz Ruiz
Ormar Otaño	3649450	OSUGRIA	Amago	302756034		Ormar Otaño
Ormar Castro	3115285447	Eng. ROS Obv.	Amago	3115285447	residente obra amago@gmail.com	Ormar Castro
Edo. Penagos	7552331	Ing. Pa Int.	Amago		amago10635-penagos@gmail.com	
Lucy M. Bernal	3177415	Directa	Amago	3104261555	director up. oim 10632@gmail.com	Lucy M. Bernal
Fanny Rivas	9864053	PRO. SURE	Amago	317887320	profesional500 al. ryp@6a	Fanny Rivas



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

FECHA: 23-11-20

ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		
CONTRATO DE OBRA No.:	4600010660	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	4600010762
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
CONTRATISTA:	LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX	Plazo de Ejecución:	19 MESES
		Fecha inicio:	07-09-2020
		Fecha Terminación:	07-04-2022
TRAMO:	2	BARRIO O VEREDA:	La mata de guaduas
		MUNICIPIO:	Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:	NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:	TELÉFONO:
PR 4 + 700 MD	Stefany Arcila cc 1214718106	313 519 0874

USO:

vivienda	☒
Agropecuario	☐
Comercial	☐
Industrial	☐
Institucional	☐

2, TIPO DE TENENCIA:	PROPIETARIO:	ARRENDATARIO: ☒	POSEEDOR:	OTRO: CUAL?
3, ESTADO DE LA VIVIENDA:	SIN EDIFICAR	EN OBRA GRIS:	EDIFICADO: ☒	OBSERVACIÓN

4, VIAS DE ACCESO:	SI	NO ☒	SERVICIOS PUBLICOS	Alcantarillado ☐ Acueducto ☒ Energia ☒	Tv Cable ☒ Internet ☒ Telefono ☐	Otro: cual?
--------------------	----	--	--------------------	---	---	-------------

5. ESTRUCTURA	6. MUROS	7. CUBIERTA	8. PISOS	9. FACHADA	10. OTROS
A. Mampostería en ladrillo ☒ B. Mampostería en bloque ☐ C. Pórticos ☐ D. Combinado ☐ E. Otros ☐	A. Ladrillo ☒ B. Bloque de concreto ☐ C. Tapia ☐ D. Prefabricado ☐ E. Otros ☐	A. Teja de barro ☒ B. Losa ☐ C. Eternit ☐ D. Zinc ☐ E. Otros ☐	A. Baldosa ☒ B. Concreto ☒ C. Tierra ☐ D. Madera ☐ E. Cerámica ☐ F. Otros ☒	A. Ladrillo ☒ B. Bloque ☐ C. Revocada ☒ D. Enchapada ☐ E. Otros ☐	A. Muro de contención ☐ B. Filtros ☐ C. Drenajes ☐ D. Otros ☐

11. GRIETAS Y FISURAS	12. HUMEDADES	13. HUNDIMIENTO DE PISOS	14. ESQUEMA (Planta)	15. ESQUEMA (Fachada)
A. Muros ☒ B. Pisos ☒ C. Losa ☐ D. Columnas ☐ E. Otro ☐	A. Muros ☐ B. Pisos ☐ C. Losa ☐ D. Columnas ☐ E. Otro ☒	A. Si ☒ B. No ☐ 16. DESPLAZAMIENTOS A. Muros ☐ B. Columnas ☐		

17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

El ingreso con rampa en concreto con
desgaste fisuras y grietas, encerramien-
to en malla enlazonada y postes en
madera y alambre de púa, portón en
tubo metálico en buen estado.
piso de andén de concreto rustico con grietas
y el piso q1 interior de la casa
esmaltado con fisuras y

Continúa al reverso ☒

VoBo CONTRATISTA

C.C. 200902

VoBo INTERVENTORIA

C.C. 8641945

Stefania Arcila Molina

POR EL PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☒ EMPLEADA O MAYORDOM ☐

C.C. 1214718106. de Medellín Antioquia.



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

grueta, piso en la cocina en baldosa bueno, mason de la cocina con enchape y le falta 4 baldosas. paredes con ladrillo a la vista pintado, con delatacion en las esquinas, los muros del corredor con fisuras. baño enchapado en buen estado. los vidrios de las ventanas en buen estado. Desprendimiento del revestimiento de la pared de fachada. En el ingreso de la vivienda hay un alcantarillo en funcionamiento.

18. ANEXOS:

A. VIDEO	☐				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	☒			

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA ☐
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO ☐
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA ☐ DIGITAL ☐ No. ____ a ____
ARCHIVO FOTOGRÁFICO

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA

SI ☐ NO ☐

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA		ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA		Código: FO-M2-P2-035	
				Versión: 1	
				Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019	
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA					
CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660		CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX		Plazo de Ejecución: 19 MESES		Fecha Inicio: 07-09-2020	
TRAMO: 2		BARRIO O VEREDA: La mata cuadrada		MUNICIPIO: Amaga	
1. INFORMACIÓN GENERAL					
DIRECCIÓN: PTZ 4 + 750 MD		NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: Vicente G. / ce: 98.477.355		TELÉFONO: 3123980165	
2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO: ☒		ARRENDATARIO:		POSEEDOR:	
3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR		EN OBRA GRIS:		EDIFICADO: ☒	
4. VIAS DE ACCESO: SI ☒		NO ☒		SERVICIOS PUBLICOS	
5. ESTRUCTURA		6. MUROS		7. CUBIERTA	
A. Mampostería en ladrillo ☒ B. Mampostería en bloque ☐ C. Pórticos ☐ D. Combinado ☐ E. Otros ☐		A. Ladrillo ☒ B. Bloque de concreto ☐ C. Tapia ☐ D. Prefabricado ☐ E. Otros ☐		A. Teja de barro ☒ B. Losa ☐ C. Eternit ☐ D. Zinc ☐ E. Otros ☐	
8. PISOS		9. FACHADA		10. OTROS	
A. Baldosa ☒ B. Concreto ☒ C. Tierra ☐ D. Madera ☐ E. Cerámica ☐ F. Otros ☐		A. Ladrillo ☐ B. Bloque ☐ C. Revocada ☒ D. Enchapada ☐ E. Otros ☐		A. Muro de contención ☐ B. Filtros ☐ C. Drenajes ☐ D. Otros ☐	
11. GRIETAS Y FISURAS		12. HUMEDADES		13. HUNDIMIENTO DE PISOS	
A. Muros ☒ B. Pisos ☒ C. Losa ☐ D. Columnas ☐ E. Otro ☐		A. Muros ☐ B. Pisos ☐ C. Losa ☐ D. Columnas ☐ E. Otro ☐		A. Si ☐ B. No ☒	
14. ESQUEMA (Planta)		15. ESQUEMA (Fachada)			
16. DESPLAZAMIENTOS		17. OBSERVACIONES ADICIONALES:			
A. Muros ☐ B. Columnas ☐		En el Andén se observan grietas y el piso está en buen estado esmaltado y el muro en ladrillo revocado y pintado. La fachada con grietas y dilatación en el muro del antejardín papel. Al interior de la casa el piso es en baldosa y en fieras. en la sala piso de coque esmaltado con fisuras y pisos de los			
Continúa al reverso ☒		   			
VoBo CONTRATISTA C.C. <i>congo</i>		VoBo INTERVENTORIA C.C. <i>8041945</i>		POR EL PROPIETARIO ☒ INQUILINO ☐ EMPLEADA O MAYORDOMO ☐ C.C. <i>98477355</i> de Amaga	



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

cuarto esmaltados con fierros y las paredes en ladrillo a la vista y la pared de la cocina revocada y mure en concreto y cerámica. El revoco de la pared al interior con fierros. El piso con gran. El patio con piso de adoquín con desagüe y fierros. Baño enchapado bueno y pared revocada. tiene una cerca en poste de madera y a la sombra del pua y lona

18. ANEXOS:

A. VIDEO

☐

B. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA

☒

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO
c.c.No.

☐

INQUILINO

☐

EMPLEADA

☐

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

☐

B. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA

☐

DIGITAL

☐

No. _____ a _____

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA

SI

☐

NO

☐

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

FECHA: 04-10-2021

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) - YE AMAGA - LA CLARITA - ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

TRAMO: 2

Plazo de Ejecución: 19 MESES

BARRIO O VEREDA: Minital

Fecha Inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

MUNICIPIO: Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN: PR 5 + 820 MD

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: Martha Lucia Montoya
C.C. 21-479-520

TELÉFONO: 3116673480

USO:
vivienda ☒
Agropecuario ☐
Comercial ☐
Industrial ☐
Institucional ☐

2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO: ☒

3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

OTRO: CUAL?

4. VIAS DE ACCESO: SI

NO ☒

EDIFICADO: ☒

OBSERVACIÓN

5. ESTRUCTURA
A. Mampostería en ladrillo ☒
B. Mampostería en bloque ☐
C. Pórticos ☐
D. Combinado ☐
E. Otros ☐

6. MUROS
A. Ladrillo ☒
B. Bloque de concreto ☐
C. Tapia ☐
D. Prefabricado ☐
E. Otros ☐

7. CUBIERTA
A. Teja de barro ☒
B. Losa ☐
C. Eternit ☐
D. Zinc ☐
E. Otros ☐

SERVICIOS PUBLICOS

Alcantarillado ☒
Acueducto ☒
Energía ☒

Tv Cable ☐
Internet ☒
Teléfono ☐

Otro: cual?

11. GRIETAS Y FISURAS
A. Muros ☒
B. Pisos ☐
C. Losa ☐
D. Columnas ☐
E. Otro ☐

12. HUMEDADES
A. Muros ☐
B. Pisos ☐
C. Losa ☐
D. Columnas ☐
E. Otro ☐

13. HUNDIMIENTO DE PISOS
A. Si ☐
B. No ☒

16. DESPLAZAMIENTOS
A. Muros ☐
B. Columnas ☐

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:
Anden: piso en concreto rustico, cerramiento en adobe en buen estado. Muro interno con faja superior. Fachada con guías en la parte superior. Escalera en concreto en cerámica en buen estado. Puerta y ventana en buen estado. Sala piso en concreto rustico. Pared lateral interna con desplazamiento en revoco en la inferior. Habitación 1

Continúa al reverso ☒

VOBO CONTRATISTA
C.C. 80729262

VOBO INTERVENTORIA
C.C. 18641945

Martha Lucia Montoya
POR EL PROPIETARIO ☒ INQUILINO ☐ EMPLEADA O MAYORDOMO ☐
C.C. 21479520 de



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

piso en concreto rústico a l'ingreso tiene una gruta exterior. Habitación 2 piso en concreto rústico y paredes blancas. Habitación 3. pared lateral con gruta en el exterior. Pasillo en piso en concreto rústico. Cocina, piso en cerámica, rejón en concreto enchapado. Zona húmeda. gruta en la pared en el exterior parte superior lateral en concreto en desprendimiento en el exterior. Baño en piso y pared en cerámica. En buen estado.

18. ANEXOS:

A. VIDEO	☐				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	☐			

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C. N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA ☐ REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
C.C. No. _____ de _____ C.C. _____

REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA
C.C. _____

19. ANEXOS:

A. VIDEO ☐
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA ☐ DIGITAL ☐ No. _____ a _____
ARCHIVO FOTOGRÁFICO _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI ☐ NO ☐



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		FECHA: 23-11-20	
CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660		CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762	
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.			
CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX	Plazo de Ejecución: 19 MESES	Fecha Inicio: 07-09-2020	Fecha Terminación: 07-04-2022
TRAMO: 2	BARRIO O VEREDA: La mata de guadua	MUNICIPIO: Amaga	

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN: PR 4 + 820 MD	NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: Aura Luz Ruiz Londono CC: 43 050 955	TELÉFONO: 305 329 5870	USO: vivienda ☒ Agropecuaria ☐ Comercial ☐ Industrial ☐ Institucional ☐
--------------------------	--	------------------------	--

2. TIPO DE TENENCIA:	PROPIETARIO: ☒	ARRENDATARIO:	POSEEDOR:	OTRO: CUAL?
----------------------	--	---------------	-----------	-------------

3. ESTADO DE LA VIVIENDA:	SIN EDIFICAR	EN OBRA GRIS:	EDIFICADO: ☒	OBSERVACIÓN
---------------------------	--------------	---------------	--	-------------

4. VIAS DE ACCESO:	SI	NO ☒	SERVICIOS PUBLICOS	Alcantarillado ☐ Acueducto ☒ Energía ☒	Tv Cable ☒ Internet ☒ Telefono ☒	Otro: cual?
--------------------	----	--	--------------------	---	--	-------------

5. ESTRUCTURA	6. MUROS	7. CUBIERTA	8. PISOS	9. FACHADA	10. OTROS	Pisos: 2 Piso: -
A. Mampostería en ladrillo ☒ B. Mampostería en bloque ☐ C. Pórticos ☐ D. Combinado ☐ E. Otros ☐	A. Ladrillo ☒ B. Bloque de concreto ☐ C. Tapia ☐ D. Prefabricado ☐ E. Otros ☐	A. Teja de barro ☐ B. Losa ☒ C. Eternit ☐ D. Zinc ☒ E. Otros ☐	A. Baldosa ☒ B. Concreto ☐ C. Tierra ☐ D. Madera ☐ E. Cerámica ☐ F. Otros ☐	A. Ladrillo ☐ B. Bloque ☐ C. Revocada ☐ D. Enchapada ☐ E. Otros ☒ granito	A. Muro de contención ☒ B. Filtros ☐ C. Drenajes ☐ D. Otros ☐	

11. GRIETAS Y FISURAS	12. HUMEDADES	13. HUNDIMIENTO DE PISOS	14. ESQUEMA (Planta)	15. ESQUEMA (Fachada)
A. Muros ☒ B. Pisos ☐ C. Losa ☐ D. Columnas ☐ E. Otro ☐	A. Muros ☒ B. Pisos ☐ C. Losa ☒ D. Columnas ☐ E. Otro ☐	A. Si ☐ B. No ☒ 16. DESPLAZAMIENTOS A. Muros ☐ B. Columnas ☐		

17. OBSERVACIONES ADICIONALES:
El andén con enrejado en aluminio piso en baldosa con grieta. La fachada en granito y baldosa, con dos ventanas en buen estado. La pared de fachada presenta una fisura a lo largo del confector y al ingresar a la vivienda tiene un portón en tubo, columna en concreto. Piso al interior de la
Continúa al reverso ☒

VoBo CONTRATISTA C.C. 8070002	VoBo INTERVENTORIA C.C. 8641945	Aura Luz Ruiz Londono POR EL PROPIETARIO ☒ INQUILINO ☐ EMPLEADA O MAYORDOMO ☐ C.C. 43050955 de Medellín
----------------------------------	------------------------------------	---



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

casa en baldosa en buen estado. los baños enchapado en buen estado. cocina en buen estado. El piso del patio en concreto con fisuras.
2 pisos: Enrejado en madera, grada en tablones buenos y andenes en concreto. rustico. piso al interior de la casa en ceramica buen estado. humedad en el cielo raso. Cuarto en obra gris con en concreto y aberturas en la pared fisura en el ladrillo del balcon. fisura en contraccion. Techo en zinc. Desprendimiento de roca en la pared x las gradas.

18. ANEXOS:

A. VIDEO		☐				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	☒				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA ☐
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENCIÓN
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

B. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA ☐
ARCHIVO FOTOGRÁFICO ☐

DIGITAL

☐ No. _____ a _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA

SI ☐ NO ☐



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE ENTORNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-034

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22
de 2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA –
ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA.

Contrato de Interventoría N° : 4600010762

Contrato de obra N°: 4600010660

Fecha Visita: D 26 M 11 A 20

Barrio y/o vereda: La Mata de Guadalupe

Departamento: Antioquia Municipio: Amaga

Localización: Km. 4 + 867 al Km. 4 + 881

Sector: _____

Ubicación: Urbana ☐

Rural: ☒

Margen: Izquierda ☒ Derecha ☐

Actividades de construcción a realizar en el sector

Acceso a finca Villa Diego

2. DESCRIPCION DE LA ZONA

Tipo Zona: Residencial ☐ Rural ☒ Comercial ☐ Industrial ☐ Institucional ☐ Mixto ☐
Topografía Plana ☒ Ondulada ☐ Escarpada ☐
Tipo de vías Pavimento Grava ☐ Mixto ☒ Arenilla ☐ Adoquín ☐
Estado de las Vías Excelente ☐ Buena ☒ Regular ☐ Mala ☐ En reparación ☐

PRESENCIA DE

Corrientes de agua Si ☐ No ☒

Cual? _____

Obras de Arte Si ☐ No ☒

Alcantarillado : Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

Cajas Inspección: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

Muros Contención: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

Cunetas: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

Hidrantes: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐

Amoblamiento Urbano:

Andenes:	Concreto	Adoquín	Granito	Baldosa	otro
Bancas: Madera:	☐	☐	☐	☐	☐
Canecas Plásticas	☐	☐	☐	☐	☐
Paraderos de Buses	☐	☐	☐	☐	☐
Zonas Verdes/Jardines	☐	☐	☐	☐	☐
Teléfonos Públicos	☐	☐	☐	☐	☐
Parques Infantiles	☐	☐	☐	☐	☐
Casetas	☐	☐	☐	☐	☐
Pasavía informativa	☐	☐	☐	☐	☐
Señalización Vertical	☐	☐	☐	☐	☐
Demarcación Vial	☐	☐	☐	☐	☐
Mupis	☐	☐	☐	☐	☐
Esquineros	☐	☐	☐	☐	☐
Puentes Peatonales	☐	☐	☐	☐	☐



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE ENTORNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-034

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22
de 2019

Alumbrado Público:

Poste	Si	☒	No	☐	Estado: Bueno	Excelente	☐	Bueno	☒	Regular	☐	Malo	☐
Lamparas	Si	☒	No	☐	Estado: Bueno	Excelente	☐	Bueno	☒	Regular	☐	Malo	☐
Lineas Eléctricas	Si	☐	No	☒	Estado: Bueno	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐

3. DESCRIPCION Y ESTADO DE LA ZONA ANTES DE INTERVENIR

(vías, andenes, señalización vertical, demarcación vial, zonas verdes, casetas, parques.)

El acceso a las fincas es rampa en concreto con desgaste, portones en tubos metálicos pintados en buen estado, columnas en concreto con figura rayado. Se evidencia muro en concreto partido y pla desplomado. Cerca viva buena, y un porton en rejas ferradas en polisonbra.

NOMBRES Y APELLIDOS
REPRESENTANTE

Juan Gabriel Lotes Noya

FIRMA

C.C.

15 459 469

Tarjeta Profesional N° 311 620 02 03

NOMBRES Y APELLIDOS
CONTRATISTA DE OBRA

Emar Castro

Emar Castro

FIRMA

C.C.

807 29262

Tarjeta Profesional N°

NOMBRES Y APELLIDOS
INTERVENTORIA

Luis Acuña P.

INTERVENTORIA

FIRMA

C.C.

8641945

Tarjeta Profesional N°

ANEXOS: Registro Fotográfico



No. Fotos

12

Registro Filmico





GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

FECHA: 26-11-20

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA			
CONTRATO DE OBRA No.:	4600010660	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	4600010762
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.			
CONTRATISTA:	LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX	Plazo de Ejecución:	19 MESES
TRAMO:	2	Fecha Inicio:	07-09-2020
		Fecha Terminación:	07-04-2022
	BARRIO O VEREDA:	La mata de guadua	MUNICIPIO:
		Amaga	

1. INFORMACIÓN GENERAL				USO:	
DIRECCIÓN:		NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:		TELÉFONO:	
PR u + 900 MD		Jose Jesus Carbajal Alvarez		3117587238	
		C 71-582690			
2. TIPO DE TENENCIA:	PROPIETARIO: ☒	ARRENDATARIO:	POSEEDOR:	OTRO: CUAL?	
3. ESTADO DE LA VIVIENDA:	SIN EDIFICAR	EN OBRA GRIS:	EDIFICADO: ☒	OBSERVACIÓN	
4. VIAS DE ACCESO:	SI	NO ☒	SERVICIOS PUBLICOS	Alcantarillado ☐	Acueducto ☒
				Energia ☒	Internet ☒
				Telefono ☒	Otro: cual? ☐
5. ESTRUCTURA	6. MUROS	7. CUBIERTA	8. PISOS	9. FACHADA	10. OTROS
A. Mampostería en ladrillo ☒	A. Ladrillo ☒	A. Teja de barro ☐	A. Baldosa ☐	A. Ladrillo ☒	A. Muro de contención ☒
B. Mampostería en bloque ☐	B. Bloque de concreto ☐	B. Losa ☐	B. Concreto ☒	B. Bloque ☐	B. Filtros ☐
C. Pórticos ☐	C. Tapia ☐	C. Eternit ☒	C. Tierra ☐	C. Revocada ☒	C. Drenajes ☐
D. Combinado ☐	D. Prefabricado ☐	D. Zinc ☐	D. Madera ☐	D. Enchapada ☐	D. Otros ☐
E. Otros ☐	E. Otros ☐	E. Otros ☒	E. Cerámica ☐	E. Otros ☐	
			F. Otros ☐		
11. GRIETAS Y FISURAS	12. HUMEDADES	13. HUNDIMIENTO DE PISOS	14. ESQUEMA (Planta)	15. ESQUEMA (Fachada)	
A. Muros ☒	A. Muros ☐	A. Si ☐			
B. Pisos ☒	B. Pisos ☐	B. No ☒			
C. Losa ☐	C. Losa ☐				
D. Columnas ☐	D. Columnas ☐				
E. Otro ☐	E. Otro ☐	16. DESPLAZAMIENTOS			
		A. Muros ☒			
		B. Columnas ☐			

17. OBSERVACIONES ADICIONALES:		
Muro de contención en piedra y concreto y tiene grietas, tiene cerca viva, poste en madera, ciembre en puer, tiene un porton en tubo metálico en regular estado, ocido al ingreso tiene un rampa en concreto partida y barro, regular estado, las grade de ingreso a la casa en concreto rustico y muro en ladrillo a la vista Continúa al reverso ☒		
VoBo CONTRATISTA C.C. 2020906 <i>Ómar Castro</i>	VoBo INTERVENTORIA C.C. 8641945 <i>JP</i>	POR EL PROPIETARIO ☒ INQUILINO ☐ EMPLEADA O MAYORDOMO ☐ C.C. 71-582690 de 71582690 <i>Justino</i>



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de
2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

Fachada revocada con ventanas sin vidrios, piso de andare en concreto y esmalado desgastado, con figuras. piso del interior de la casa en concreto rustico y una park esmalada con desgaste por uso. paredes en ladrillo y la asta pintado con una grieta y la habitación principal. El enchape de los 2 baños en buen estado el enchape de la cocina tiene 3 ceramieg partidas y 2 fisuras. El título de la vivienda es totalmente en madera. la zona humedal tiene buen enchape bueno y la alberga tiene buen figura. piso de cocina con grieta y fisura. grieta en pinal que esta diagonal a la

18. ANEXOS:

A. VIDEO

☐

B. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA

☒

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO

☐

INQUILINO

☐

EMPLEADA

☐

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

c.c.No.

de

c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA

c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

☐

B. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA

☐

DIGITAL

☐

No. _____ a _____

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA

SI

☐

NO

☐

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

FECHA: 07-10-2021

ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		
CONTRATO DE OBRA No.:	4600010660	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	4600010762
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) - YE AMAGA - LA CLARITA - ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
CONTRATISTA:	LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX	Plazo de Ejecución:	19 MESES
TRAMO:	2	Barrio o Vereda:	Unitas
		Fecha Inicio:	07-09-2020
		Fecha Terminación:	07-04-2022
		Municipio:	Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:		NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:		TELÉFONO:		USO:	
PR 51905 MD		Mari Ester Zuñiga CC: 22 795 818		3045591461		vivienda ☒ Agropecuario ☐ Comercial ☐ Industrial ☐ Institucional ☐	
2. TIPO DE TENENCIA:	PROPIETARIO:	ARRENDATARIO:	POSEEDOR:	OTRO: CUAL?			
3. ESTADO DE LA VIVIENDA:	SIN EDIFICAR	EN OBRA GRIS:	EDIFICADO:	OBSERVACIÓN			
4. VIAS DE ACCESO:	SI	NO	SERVICIOS PUBLICOS	Alcantarillado	Tv Cable	Internet	Otro: cual?
5. ESTRUCTURA	6. MUROS	7. CUBIERTA	8. PISOS	Acueducto	Telefono		
A. Mampostería en ladrillo ☒	A. Ladrillo ☒	A. Teja de barro ☒	A. Baldosa ☐	Energía			
B. Mampostería en bloque ☐	B. Bloque de concreto ☐	B. Losa ☐	B. Concreto ☐				
C. Pórticos ☐	C. Tapla ☐	C. Eternit ☐	C. Tierra ☒				
D. Combinado ☐	D. Prefabricado ☐	D. Zinc ☐	D. Madera ☐				
E. Otros ☐	E. Otros ☐	E. Otros ☐	E. Cerámica ☐				
9. FACHADA		10. OTROS					
A. Ladrillo ☐		A. Muro de contención ☐					
B. Bloque ☐		B. Filtros ☐					
C. Revocada ☒		C. Drenajes ☐					
D. Enchapada ☐		D. Otros ☐					
E. Otros ☐							
11. GRIETAS Y FISURAS		12. HUMEDADES					
A. Muros ☒	A. Muros ☒						
B. Pisos ☒	B. Pisos ☐						
C. Losa ☐	C. Losa ☐						
D. Columnas ☐	D. Columnas ☐						
E. Otro ☐	E. Otro ☐						
13. HUNDIMIENTO DE PISOS		14. ESQUEMA (Planta)					
A. SI ☐							
B. No ☒							
16. DESPLAZAMIENTOS		15. ESQUEMA (Fachada)					
A. Muros ☒							
B. Columnas ☐							

17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Fachada: Andén en piso en concreto
esmalitado con grietas y desplazamiento
y hundimiento. Tiene un acedero en canal
con grietas, poste en concreto y rejilla
metálica. Fachada: pared en concreto -
con con facha: muro de cerramiento con
dilatación en piso y grieta. Habitación 1
piso en concreto esmalitado con grieta y facha
y pared de chivier en pared

Continúa al reverso



VoBo CONTRATISTA
C.C. 80 729 262

VoBo INTERVENTORIA
C.C. 8641945

Mari Ester Zuñiga
POR EL PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☒ EMPLEADA O MAYORDOMO ☐
C.C. 22.795.818 de Venecuela



GOBIERNO DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

baño y habitación tiene humedad zona de patio, piso tiene grietas, hundimiento y en término general en mal estado. lavadero en concreto con fisuras y grietas. Habitación 2 piso con grieta y separación entre muro y piso y paredes con grietas. 3 habitación piso con grieta y desgaste por uso, Paredes con dilatación entre paredes y grietas externas. Sala piso con grieta y hundimiento. paredes divisoria entre cocina y sala fuera grieta superior en la parte superior. cocina, grieta externa en el piso. grieta en pared del fondo externa mejor en concreto y dicha pared. y habitación separación entre paredes lateral y fondo. grietas externas. piso con grieta y hundimiento.
Nota: Dagonal predio hay una grieta.

18. ANEXOS:

A. VIDEO

☐

3. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA

☐

Digital

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA ☐
C.C.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
C.C.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA
C.C.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

☐

B. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA

☐

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

DIGITAL

☐

No. _____ a _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA:

SI

☐

NO

☒

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA		ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA		Código: FO-M2-P2-035	
				Versión: 1	
				Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019	
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA					
CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660		CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX		Plazo de Ejecución: 19 MESES		Fecha Inicio: 07-09-2020	
TRAMO: 2.		BARRIO O VEREDA: Mata de guadua		MUNICIPIO: Amagá	
1. INFORMACIÓN GENERAL				USO: vivienda ☒ Agropecuario ☐ Comercial ☐ Industrial ☐ Institucional ☐	
DIRECCIÓN: PR 4 + 920 MD		NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: Martha Ramirez cc: 32.420.374		TELÉFONO: 313 540 1520	
2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO: ☒		ARRENDATARIO:		POSEEDOR:	
3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR		EN OBRA GRIS:		EDIFICADO: ☒	
4. VIAS DE ACCESO: SI ☒		NO		SERVICIOS PUBLICOS	
				Alcantarillado ☐ Acueducto ☒ Energía ☒	
				Tv Cable ☒ Internet ☒ Teléfono ☐	
5. ESTRUCTURA A. Mampostería en ladrillo ☒ B. Mampostería en bloque ☐ C. Pórticos ☐ D. Combinado ☐ E. Otros ☐		6. MUROS A. Ladrillo ☒ B. Bloque de concreto ☐ C. Tapia ☐ D. Prefabricado ☐ E. Otros ☐		7. CUBIERTA A. Teja de barro ☒ B. Losa ☒ C. Eternit ☒ D. Zinc ☐ E. Otros ☐	
				8. PISOS A. Baldosa ☒ B. Concreto ☐ C. Tierra ☐ D. Madera ☐ E. Cerámica ☒ F. Otros ☐	
				9. FACHADA A. Ladrillo ☐ B. Bloque ☐ C. Revocada ☒ D. Enchapada ☐ E. Otros ☐	
				10. OTROS A. Muro de contención ☐ B. Filtros ☐ C. Drenajes ☐ D. Otros ☐	
11. GRIETAS Y FISURAS A. Muros ☒ B. Pisos ☐ C. Losa ☐ D. Columnas ☐ E. Otro ☐		12. HUMEDADES A. Muros ☒ B. Pisos ☐ C. Losa ☐ D. Columnas ☐ E. Otro ☐		13. HUNDIMIENTO DE PISOS A. Si ☐ B. No ☒	
		16. DESPLAZAMIENTOS A. Muros ☐ B. Columnas ☐		14. ESQUEMA (Planta) 	
17. OBSERVACIONES ADICIONALES: El predio tiene una vía anterior a una vereda, tiene un muro de contención en bloque y concreto, con malla estacionada y tubo en buen estado un porton en hierro y ramba en concreto, tiene una parte del muro es piedra y concreto, conagrillo con gnela y fisura y desprendimiento en el revoque, los grades al ingresar a la finca		Continúa al reverso ☒		15. ESQUEMA (Fachada) 	
VoBo CONTRATISTA C.C. Omar Castro		VoBo INTERVENTORIA C.C. 8341945		POR EL PROPIETARIO ☒ INQUILINO ☐ EMPLEADA O MAYORDOM ☐ C.C. 32420374 de Medellín	



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

en concreto en regular estado. gradas en tablonas buenos y muro de gruta con gueta en revoque. Fisura en muro al final de la casa. gradas en concreto y piso de patio en adoquin bueno. piso interior de la vivienda en baldos bueno, zona de piscina con fisuras en

18. ANEXOS:

A. VIDEO	☐					
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	☒				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA ☐
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO ☐
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA ☐ DIGITAL ☐ No. ____ a ____
ARCHIVO FOTOGRÁFICO _____
C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI ☐ NO ☐

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

FECHA: 02-10-2022

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) - YE AMAGA - LA CLARITA - ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

TRAMO: 2 BARRIO O VEREDA: Rinita

Fecha Inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

MUNICIPIO: Amago

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:

PR 5 + 930 M1

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:

Nahelia Ruiz
cc 42.787.539

TELÉFONO:

310 295 0837

USO:

vivienda ☒
Agropecuaria ☐
Comercial ☐
Industrial ☐
Institucional ☐

2. TIPO DE TENENCIA:

PROPIETARIO: Y

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

OTRO: CUAL?

3. ESTADO DE LA VIVIENDA:

SIN EDIFICAR

EN OBRA GRIS:

EDIFICADO: X

OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO:

SI

NO

SERVICIOS PUBLICOS

Alcantarillado ☒
Acueducto ☒
Energía ☒

Tv Cable ☒
Internet ☒
Telefono ☒

Otro: cual?

5. ESTRUCTURA

A. Mampostería en ladrillo ☒
B. Mampostería en bloque ☐
C. Pórticos ☐
D. Combinado ☐
E. Otros ☐

6. MUROS

A. Ladrillo ☒
B. Bloque de concreto ☐
C. Tapia ☐
D. Prefabricado ☐
E. Otros ☐

7. CUBIERTA

A. Teja de barro ☒
B. Losa ☐
C. Eternit ☐
D. Zinc ☐
E. Otros ☐

8. PISOS

A. Baldosa ☐
B. Concreto ☒
C. Tierra ☐
D. Madera ☐
E. Cerámica ☐
F. Otros ☐

9. FACHADA

A. Ladrillo ☐
B. Bloque ☐
C. Revocada ☒
D. Enchapada ☐
E. Otros ☐

10. OTROS

A. Muro de contención ☐
B. Filtros ☐
C. Drenajes ☐
D. Otros ☐

Pisos:

Piso:

11. GRIETAS Y FISURAS

A. Muros ☐
B. Pisos ☒
C. Losa ☐
D. Columnas ☐
E. Otro ☐

12. HUMEDADES

A. Muros ☐
B. Pisos ☐
C. Losa ☐
D. Columnas ☐
E. Otro ☐

13. HUNDIMIENTO DE PISOS

A. SI ☐
B. No ☒

16. DESPLAZAMIENTOS

A. Muros ☐
B. Columnas ☐

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Acceso en rampa en concreto y piedra. Fachada del. Andén en piso en concreto con gruta parte posterior de la vivienda cerramiento en ladrillo revocado en buen estado. puerta y ventanas en vidrios en buen estado. piso de andén con fisura. Sala piso en concreto lustoso y paredes revocadas y pintadas en buen estado. cocina meson en concreto enchufados, ligeros en buen estado.

Continúa al reverso

VoBo CONTRATISTA

C.C. 80729262

VoBo INTERVENTORIA

C.C. 8441945

POR EL PROPIETARIO

INQUILINO ☐ EMPLEADA O MAYORDOMO ☐

C.C. 42787539 de Amago



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

7. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

Estado: paredes en buen estado. habitaciones y 2 con portales en buen estado, piso en concreto roto. Zona húmeda en la parte superior tiene una grieta. Los techos y paredes en buen estado. Piso en concreto. Escalera en concreto. Buena piso en concreto y paredes en buen estado. Mucha humedad en la zona en buen estado. Pared del ingreso al baño tiene fisura en el revoco

18. ANEXOS:

A. VIDEO

☐

3. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA

☐

Digital

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA ☐
C.C.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
C.C.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
C.C.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

☐

B. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA

☐

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

DIGITAL

☐

No. _____ a _____

C: HOJA ADICIONAL AL ACTA

SI

☐

NO

☒

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

FECHA: 07-10-2021

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

TRAMO: 2

BARRIO O VEREDA: Minity

Fecha Inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

MUNICIPIO: Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:

PR 5 + 930 MD

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:

Marianancy Ortiz Ocampo
CC 21 438 223

TELÉFONO:

3014258153

USO:

vivienda ☒
Agropecuario ☐
Comercial ☐
Industrial ☐
Institucional ☐

2. TIPO DE TENENCIA:

PROPIETARIO: ☒

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

3. ESTADO DE LA VIVIENDA:

SIN EDIFICAR

EN OBRA GRIS:

EDIFICADO:

OTRO: CUAL?

4. VIAS DE ACCESO:

SI

NO ☒

SERVICIOS PUBLICOS

OBSERVACIÓN

5. ESTRUCTURA

A. Mampostería en ladrillo ☒
B. Mampostería en bloque ☐
C. Pórticos ☐
D. Combinado ☐
E. Otros ☐

6. MUROS

A. Ladrillo ☒
B. Bloque de concreto ☐
C. Tapia ☐
D. Prefabricado ☐
E. Otros ☐

7. CUBIERTA

A. Teja de barro ☐
B. Losa ☐
C. Eternit ☒
D. Zinc ☐
E. Otros ☐

8. PISOS

A. Baldosa ☐
B. Concreto ☒
C. Tierra ☐
D. Madera ☐
E. Cerámica ☐
F. Otros ☐

9. FACHADA

A. Ladrillo ☐
B. Bloque ☐
C. Revocada ☐
D. Enchapada ☐
E. Otros ☐

10. OTROS

A. Muro de contención ☒
B. Filtros ☐
C. Drenajes ☐
D. Otros ☐

Pisos:

Piso:

11. GRIETAS Y FISURAS

A. Muros ☒
B. Pisos ☒
C. Losa ☐
D. Columnas ☐
E. Otro ☐

12. HUMEDADES

A. Muros ☐
B. Pisos ☐
C. Losa ☐
D. Columnas ☐
E. Otro ☐

13. HUNDIMIENTO DE PISOS

A. SI ☐
B. No ☒

16. DESPLAZAMIENTOS

A. Muros ☐
B. Columnas ☐

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Fachada: Acceso a la vivienda en concreto y parte con ladrillo con grietas, desgaste por uso. muro de contención en ladrillo y columna en concreto con fisuras y desnivelado. Andén en tierra y concreto con desgaste y alto riego por uso. toda grietas y desnivel. Fachada Paredes en ladrillo a la vista y una parte revocada con grietas y desprendimiento en el revogare puerta en

Continúa al reverso ☒

VoBo CONTRATISTA

C.C. 80729262

VoBo INTERVENTORIA

C.C. 8641945

POR EL PROPIETARIO ☒ INQUILINO ☐ EMPLEADA O MAYORDOM ☐

C.C. 2143823 de Maria-Wancy



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de
2019

7. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

21 maderas, Ventanas en Madera y 1 en vidrio y hierro. Seta piso en concreto con desgaste y grietas. 1 habitación paredes en gresal y caída del revoque. cocina meson en concreto rustico y una parrilla con cerámica. piso en concreto rustico en buen estado, 2 habitaciones. Piso en concreto esmaltado con fisuras, grietas y desgaste paredes en ladrillo a la vista. y desprendimiento en el revoque. 3 habitación piso en concreto esmaltado en buen estado y paredes en ladrillo a la vista buen. 4 habitación piso con hundimiento y fisura levantada las baldosas, paredes con gresal. y desprendimiento del revoque, piso con grietas Zona humedad lavadero en concreto. Baño parcel con gresal y chatacon entre pared entre baño y habitación 4.

8. ANEXOS:

A. VIDEO

☐

3. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA

☐

Digital

9. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante:

PROPIETARIO
C.C.No.

☐

INQUILINO
de

☐

EMPLEADA
de

☐

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
C.C.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
C.C.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

☐

B. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA

☐

DIGITAL

☐

No. _____ a _____

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA

SI

☐

NO

☒

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

FECHA: 07-10-2021

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) - YE AMAGA - LA CLARITA - ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

TRAMO: 2 BARRIO O VEREDA: Minetas

Fecha Inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

MUNICIPIO: Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:

PRS + 930 MD

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:

Marina Ortiz Ocampo
C.C. 21 436 088

TELÉFONO:

313 3041676

USO:

vivienda ☒
Agropecuaria ☐
Comercial ☐
Industrial ☐
Institucional ☐

2. TIPO DE TENENCIA:

PROPIETARIO: ☒

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

3. ESTADO DE LA VIVIENDA:

SIN EDIFICAR

EN OBRA GRIS:

EDIFICADO: ☒

OTRO: CUAL?

4. VIAS DE ACCESO:

SI

NO

SERVICIOS PUBLICOS

OBSERVACIÓN

Alcantarillado ☐
Acueducto ☒
Energía ☒

Tv Cable ☐
Internet ☐
Telefono ☐

Otro: cual?

5. ESTRUCTURA

A. Mampostería en ladrillo ☒
B. Mampostería en bloque ☐
C. Pórticos ☐
D. Combinado ☐
E. Otros ☐

6. MUROS

A. Ladrillo ☒
B. Bloque de concreto ☐
C. Tapia ☐
D. Prefabricado ☐
E. Otros ☐

7. CUBIERTA

A. Teja de barro ☐
B. Losa ☐
C. Eternit ☒
D. Zinc ☐
E. Otros ☐

8. PISOS

A. Baldosa ☒
B. Concreto ☐
C. Tierra ☐
D. Madera ☐
E. Cerámica ☐
F. Otros ☐

9. FACHADA

A. Ladrillo ☐
B. Bloque ☐
C. Revocada ☒
D. Enchapada ☐
E. Otros ☐

10. OTROS

A. Muro de contención ☐
B. Filtros ☐
C. Drenajes ☐
D. Otros ☐

Pisos:

Piso: 1

11. GRIETAS Y FISURAS

A. Muros ☒
B. Pisos ☒
C. Losa ☐
D. Columnas ☐
E. Otro ☐

12. HUMEDADES

A. Muros ☐
B. Pisos ☐
C. Losa ☐
D. Columnas ☐
E. Otro ☐

13. HUNDIMIENTO DE PISOS

A. Si ☐
B. No ☒

16. DESPLAZAMIENTOS

A. Muros ☐
B. Columnas ☐

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)

17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Anden: Acceso en rampa de concreto res-
fuerzo con grietas y deterioro por uso, quedan
posponer en concreto con desgaste, fisura y grietas.
Fachada, cerramiento en muro en ladrillo
con grietas en parte inferior, pared de fachada
de en grietas al rededor de las ventanillas
centro de paredes. Ventanas y puerta en buen
estado. piso en tablas en buen estado
columnas en ladrillo de

Continúa al reverso ☐

VObO CONTRATISTA

C.C. 80729262

VObO INTERVENTORIA

C.C.

8641945

Luis Marina Ortiz Ocampo

POR EL PROPIETARIO ☒

INQUILINO ☐

EMPLEADA O MAYORDOM ☐

C.C.

21 436 088

de



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035'

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

cerrojo, auto en buen estado. cerramiento en cerrojo viva en buen estado. Sala piso en
tableta en buen estado, pared posterior grates parte superior por el muro de la puerta
principal pared de sala habitaciones tiene grates. Habitaciones 1 piso con baldos y
quebradas y desmenuzadas deterioro por uso. Habitaciones 2. piso en cerrojo esquinado
con desgaste por uso. pared de fondo con desgastamiento de yeso por parte superior
Bano. con humedad en pared divisiones, piso en cerrojo en buen estado, ducha en cerámico blan-
co. Zona humedades piso con desgaste y fisuras lavadero en cerrojo. piso con grates y
fisura. cocina. piso en tableta con desgaste y fisuras, meson con enchape en baldos con desgaste
18. ANEXOS: y fisuras Pto. con desgaste y grates

A. VIDEO	☐				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA ☐	Digital ☒			

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C. No. _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA ☐ REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
C.C.No. _____ de _____ C.C. _____

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
C.C. _____

19. ANEXOS:

A. VIDEO ☐
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA ☐ DIGITAL ☐ No. _____ a _____
ARCHIVO FOTOGRÁFICO ☐

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI ☐ NO ☒

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

FECHA: 07-10-2021

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
CONTRATO DE OBRA No.: 4800010660
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX
Plazo de Ejecución: 19 MESES.
BARRIO O VEREDA: Minita
Fecha Inicio: 07-09-2020
Fecha Terminación: 07-04-2022
MUNICIPIO: Amagá

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN: PR 5 + 960 MD
NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: Claudia Arredondo
CE 43.708.661
TELÉFONO: 3228431391
USO:
vivienda ☒
Agropecuaria ☐
Comercial ☐
Industrial ☐
Institucional ☐


2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO: ☒
3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR
EN OBRA GRIS: ☒
POSEEDOR: ☐
EDIFICADO: ☐
OTRO: CUAL?

4. VIAS DE ACCESO: SI
NO ☒
SERVICIOS PUBLICOS
Alcantarillado ☐
Acueducto ☒
Energía ☒
Tv Cable ☐
Internet ☒
Telefono ☒
Otro: cual?

5. ESTRUCTURA
A. Mampostería en ladrillo ☒
B. Mampostería en bloque ☐
C. Pórticos ☐
D. Combinado ☐
E. Otros ☐
6. MUROS
A. Ladrillo ☒
B. Bloque de concreto ☐
C. Tapia ☐
D. Prefabricado ☐
E. Otros ☐
7. CUBIERTA
A. Teja de barro ☒
B. Losa ☐
C. Eternit ☐
D. Zinc ☐
E. Otros ☐
8. PISOS
A. Baldosa ☐
B. Concreto ☒
C. Tierra ☐
D. Madera ☐
E. Cerámica ☐
F. Otros ☐
9. FACHADA
A. Ladrillo ☒
B. Bloque ☐
C. Revocada ☒
D. Enchapada ☐
E. Otros ☐
10. OTROS
A. Muro de contención ☐
B. Filtros ☐
C. Drenajes ☐
D. Otros ☐
Pisos: ☐
Piso: 1

11. GRIETAS Y FISURAS
A. Muros ☐
B. Pisos ☒
C. Losa ☐
D. Columnas ☐
E. Otro ☐
12. HUMEDADES
A. Muros ☒
B. Pisos ☐
C. Losa ☐
D. Columnas ☐
E. Otro ☐
13. HUNDIMIENTO DE PISOS
A. SI ☐
B. No ☒
16. DESPLAZAMIENTOS
A. Muros ☐
B. Columnas ☐
14. ESQUEMA (Planta)
15. ESQUEMA (Fachada)

17. OBSERVACIONES ADICIONALES:
Andén en grava, fachada revocada y completa, puerta en portón metálico en buen estado. Cocina, un muro enchapado, muro divisorio entre cocina y comedor en chapa de piso en concreto rustico. Habitación 1. piso en concreto rustico, paredes revocadas en buen estado, comedor, piso y paredes en buen estado. Tercer dormitorio, pared de labadero parte superior
Continúa al reverso ☒



VOBO CONTRATISTA
C.C. 80729262
VOBO INTERVENTORIA
C.C. 8641945

POR EL PROPIETARIO ☒ INQUILINO ☐ EMPLEADA O MAYORDOMO ☐
C.C. 43.708.661 de Amagá (Antioq.)



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

con humedad, labacero en cemento. Bún piso en cerámica sin termino y paredes resacas, don en cerámica porcel y piso en buen estado. Vivienda en construcción. Se encuentra en buena condición y colinda con la vía.

18. ANEXOS:

A. VIDEO

☐

B. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA

☐

Digital

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C. N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA ☐
C.C.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
C.C.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
C.C.

19. ANEXOS:

A. VIDEO

☐

B. FOTOGRAFÍAS

IMPRESA

☐

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

DIGITAL

☐

No. _____ a _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA

SI

☐

NO

☒



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

FECHA: 26-11-20

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATO DE OBRA No.: 4600010660

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600010762

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA PASO NIVEL (RUTA 60) – YE AMAGA – LA CLARITA – ANGELOPOLIS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGA Y ANGELOPOLIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Plazo de Ejecución: 19 MESES

Fecha Inicio: 07-09-2020

Fecha Terminación: 07-04-2022

TRAMO: 2

BARRIO O VEREDA: la mata de guaduas

MUNICIPIO: Amaga

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:

PR 4 + 980 HD

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:

Gustavo de Jesus Pama
cc: 8309.038

TELÉFONO:

3218144290

USO:

vivienda

Agropecuaria

Comercial

Industrial

Institucional

2. TIPO DE TENENCIA:

PROPIETARIO:

ARRENDATARIO:

POSEEDOR:

OTRO: CUAL?

Encargado

3. ESTADO DE LA VIVIENDA:

SIN EDIFICAR

EN OBRA: GRIS: X

EDIFICADO:

OBSERVACIÓN

Encargado

4. VIAS DE ACCESO:

SI

NO

X

SERVICIOS PUBLICOS

Alcantarillado

Acueducto

Energía

Tv Cable

Internet

Telefono

Otro: cual?

5. ESTRUCTURA

A. Mampostería en ladrillo

B. Mampostería en bloque

C. Pórticos

D. Combinado

E. Otros

6. MUROS

A. Ladrillo

B. Bloque de concreto

C. Tapia

D. Prefabricado

E. Otros

7. CUBIERTA

A. Teja de barro

B. Losa

C. Eternit

D. Zinc

E. Otros

8. PISOS

A. Baldosa

B. Concreto

C. Tierra

D. Madera

E. Cerámica

F. Otros

9. FACHADA

A. Ladrillo

B. Bloque

C. Revocada

D. Enchapada

E. Otros

10. OTROS

A. Muro de contención

B. Filtros

C. Drenajes

D. Otros

Pisos:

Piso: 1

11. GRIETAS Y FISURAS

A. Muros

B. Pisos

C. Losa

D. Columnas

E. Otro

12. HUMEDADES

A. Muros

B. Pisos

C. Losa

D. Columnas

E. Otro

13. HUNDIMIENTO DE PISOS

A. Si

B. No

16. DESPLAZAMIENTOS

A. Muros

B. Columnas

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Predio La Leona. Muro en concreto, columna revocado como muro de contención. el muro tiene techo de teja de barro con figuras. Andén con guías y levantamiento de piso. Porton en varilla de hierro, con columnas en concreto y ladrillos. El ingreso tiene un rampa en concreto.

Continúa al reverso

VoBo CONTRATISTA

C.C. 802262

VoBo INTERVENTORIA

C.C. 8641945

POR EL PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA O MAYORDOMO ☒

C.C.

8-309038



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código: FO-M2-P2-035

Versión: 1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

El muro de contención tiene figura. Hay un poste de energía y una alcantarilla. En el interior de la casa el piso es concreto rustico en la rampa y el muro bloque y revocado con hormigón.

18. ANEXOS:

A. VIDEO	☐				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	☒			

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) _____ con C.C N° _____ de _____, propietario (o su representante):

PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA ☐
c.c.No. de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA
c.c.

19. ANEXOS:

A. VIDEO ☐
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA ☐ DIGITAL ☐ No. _____ a _____
ARCHIVO FOTOGRÁFICO

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA

SI ☐ NO ☐