

Medellín, octubre 05 de 2021

0458 - 20210130177461

Doctor
HERNANDO LÓPEZ GONZÁLEZ
Director Oficina Territorial Aburra Sur
CORANTIOQUIA
Carrera 65 N°44A -32
Ciudad

Asunto: Queja por afectaciones originadas en el manejo de aguas de escorrentía por la pavimentación de la vía Amagá – Minas. RPP434 – Expediente 3-96454.

Respetado doctor López González,

En el mes de septiembre del presente año, durante una visita realizada al área que comprende el RPP434 (en lo que corresponde a la jurisdicción del municipio de Amagá), con el propósito de realizar un muestreo puntual de gases confinados, se observó con preocupación que todas las aguas provenientes de la escorrentía de la vía Amagá - Minas que en la actualidad viene siendo pavimentada, son encausadas mediante la construcción de obras civiles al predio donde se localiza la mina La Gualí, propiedad de las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. – EPM, la cual hace parte del Reconocimiento de Propiedad Privada (RPP) mencionado. La evacuación de las aguas de la vía se está realizando aprovechando la existencia de vaguadas que pasan por el predio.

Estas vaguadas transportan escorrentías de manera intermitente, específicamente en época de lluvias, pero en la referida visita se observó una cantidad importante de agua que ahora discurre de manera permanente y se incrementa durante el invierno. Incluso, el caudal ya ha arrastrado material pétreo de la obra de pavimentación hacia el predio propiedad de EPM, y por topografía de este, las aguas pasan a terrenos ubicados en la parte inferior del predio La Gualí.

Además de la afectación ambiental que se registra por el arrastre de material y acumulación de aguas, y de los problemas de inestabilidad que causa el mal manejo de las aguas de escorrentía, el hecho que se pone en conocimiento de la Autoridad Ambiental afecta directamente las obras de cierre adelantadas en cumplimiento del Plan de Cierre Técnico ambiental ejecutado por la Empresa pudiendo ocasionar el deterioro de estas. Es de señalar que por las características de la zona y de la explotación que en el pasado se realizó a las minas que ahora hacen parte del RP434, el mal manejo de las aguas de escorrentía de la vía puede favorecer la activación del incendio en la zona y la emisión de gases, en cuya remediación ha trabajado arduamente EPM durante todos estos años tal como se puede evidenciar en el expediente ambiental.

estamos ahí.

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Carrera 58 N° 42-125
Conmutador: 3808080 - Fax: 3569111
Medellín-Colombia
www.epm.com.co

Cabe indicar adicionalmente que de acuerdo con el personal encargado de realizar la vigilancia del RPP434, ni el municipio ni el contratista de dicha obra informaron sobre las actividades que se realizarían, y aunque directamente las obras de la vía para evacuación de aguas no están en terrenos de La Gualí, la consecuencia de estas (toda la escorrentía de la vía) afectan directamente sus condiciones ambientales y el cumplimiento del Plan de Cierre Técnico Ambiental que fue aprobado por CORANTIOQUIA mediante la Resolución N°130AS 11106242 del 21 de octubre de 2011.

Acorde a lo expuesto, y en mi calidad de apoderado especial de EPM en el trámite ambiental que cursa en la Corporación para el cierre técnico de las minas que hacen parte del RPP434, solicito respetuosamente la realización de una visita técnica de verificación con el acompañamiento y apoyo que sea requerido, así como la adopción de las medidas pertinentes y conducentes acorde a la competencia de la Autoridad Ambiental, para lo cual podrán contactar a los profesionales de EPM Piedad Porras Zapata y Francisco Javier Restrepo Merino a los correos electrónicos piedad.porras@epm.com.co y francisco.restrepo.merino@epm.com.co respectivamente.

Cualquier información adicional relacionada con la presente queja así como las comunicaciones y notificaciones que se surtan con ocasión a la atención de la misma las recibiré en los correos electrónicos jaime.humberto.naranjo@epm.com.co y depautoridades@epm.com.co

Se anexa a esta comunicación un registro fotográfico que ilustra la situación que se pone en conocimiento de la Autoridad Ambiental Regional.

Atentamente,



JAIME HUMBERTO NARANJO GARCÍA

Apoderado especial

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Tarjeta Profesional 70.619 del C.S. de la J.

Anexo: Registro Fotográfico

estamos ahí.

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Carrera 58 N° 42-125
Conmutador: 3808080 - Fax: 3569111
Medellín-Colombia
www.epm.com.co

Anexo Fotográfico



fotografías 1 y 2

Fotografías 1 y 2: Obras para evacuación de aguas construidas por la pavimentación de la vía Amaga-Minas



fotografías 2, 3 y 4

Fotografías 2,3 y 4: Aguas de escorrentía de la vía Amaga-Venecia que están siendo evacuadas por terrenos de la mina La Gualí (RPP 434)

estamos ahí.

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Carrera 58 N° 42-125
Conmutador: 3808080 - Fax: 3569111
Medellín-Colombia
www.epm.com.co



estamos ahí.

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Carrera 58 N° 42-125
Conmutador: 3808080 - Fax: 3569111
Medellín-Colombia
www.epm.com.co