

AUDATEX

Número de Reclamo: 110460266_4
Versión: V ALOM0000/4

Reporte Completo
Impreso: 22/04/2022

Resumen

Expediente

Núm. Secuencial Interno:	COB0000424CO372312@COB0000424.co20220329-1701558		
Estado de la Valuación:	No Enviado		
Causa del Accidente:	Colisión	Fecha del Accidente:	26/01/2022
Proveedor de Trabajo:	ALLIANZ	Hora del Accidente:	05:15 p.m.
Número de Expediente:	110460266_4	Reparaciones Autorizadas:	Desconocido
Número de Poliza:	22955547	Fecha Inicio de Reparación:	
Número de Caso:		Fecha Reserv Reparación:	
Versión:	V ALOM0000/4	Fecha Promesa de Entrega:	30/04/2022
Tipo de Expediente:	\$AssessmentType	Creado por:	al0mBackOffice@ALOM
Fecha de Inspección:	29/03/2022	Centro de Valoración:	
Porcentaje vs Pérdida Total:	2,34 %		
Autorizado por:	D Forero Val / DIEGO FORERO		

Detalles del Vehículo

Vehículo		Opciones del Modelo
Fabricante:	VW	DESDE 08.2019
Modelo:	Delivery	AIRE ACONDICIONADO
Código AX:	6MJ 04	CREMALLERA ELECTRICA
No. Motor:	36622099	ESPEJO RETROV.DOBLE
Tipo de Motor:	Diesel	LUCES ANTINIEB.DEL.
Transmisión:	Manual	REGUL.ALTURA FAROLAS
No. Placa:	FUZ085	LUZ DIREC.LATER.LED
No. VIN Poliza:	9535V6TB6KR924783	ASIEN.PASAJ.DOBLE
No. VIN Visual:	9535V6TB6KR924783	DISTAN.EJES 3800MM
Odómetro:	Desconocido	ALTERNADOR 120A
Tipo de Kilometraje:		DEP.COMBUST 150 LTR
Color Vehículo:	Rojo	BATERIA 12V 180AH
Cubicaje:	CC	PARAGOLPES ZP.PINT.
Número de Puertas:		3800CC 165CP/123KW
Número de Asientos:		CAMBIO 6-VELOCIDADES
Año de Fabricación:	2019	TRACCION 4X2
Valor Mercado:	\$ 194.214.500	TAPA CAPOTA CARGA
Monto Asegurado:	\$ 194.214.500	
Condiciones del Vehículo:		
Estilo o Tipo de Vehículo:	Pesados	

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Condiciones del Vehículo

Estado del Vehículo

Areas de Daño:	Estado del Vehículo en la Inspección:	Completo y Devuelto
	Dirección del Impacto:	Desde : No Inicializado
		Hacia: No Inicializado

Direcciones

Asegurado

Nombre : GASEOSAS LUX S.A.S .
Apellido :
Dirección :
Distrito :
Cantón :
Provincia :
Código Postal :

Taller Mecánico

Nombre : CASA TORO PUENTE ARANDA - VOLKSWAGEN
Apellido : CASA TORO PUENTE ARANDA - VOLKSWAGEN
Dirección : AV. AMERICAS NO. 50-40
Distrito : BOGOTA DC
Cantón :
Provincia :
Código Postal : 111611
Tel Negocio : 123456789
Dirección Email : uriel.barrera@casatoro.com
Dirección Email2 :
Cédula Jurídica : 830004993818

Informe del Cálculo

PIEZAS SUSTITUIDAS

Pos. B.D.	Descripción	Número de Pieza	DCTO.	Referencia	Fecha Tarifa: 24/11/2021 Precio
258	PORTAPLACA DEL.	KNPL0		INPA2204040000	\$ 22.707i
281	PARAGOLPES DEL.	23B 807 071 A 9B9		INPA2204040000	\$ 2.791.974i
431	EMBLEMA VW DEL.	23B 853 601		INPA2204040000	\$ 119.833i
483	REJILLA VENTILAC.I.	23B 853 763		INPA2204040000	\$ 2.894.544i
485	BOC.I.REJIL.VENTIL.	23B 853 765		INPA2204040000	\$ 723.024i
493	EMBLEMA MODELO	23B 854 431		INPA2204040000	\$ 59.844i
561	FAROLA I.	23B 941 033 B		INPA2204220000	\$ 0i
2077	REC.I.PERSIANA	23B 853 117		INPA2204040000	\$ 358.860i
1000	SOP PANEL DEL	220422115107221		INPA2204220000	\$ 0i

Ahorro
Sub Total

\$ 0
\$ 6.970.786

Total Piezas

\$ 6.970.786

Este expediente contiene piezas sin precio

* = Posición dada por el usuario

B = VW1

Mano de Obra Hojal/Mecánica.#

NR Operación/Pos. B.D.	Trabajo	UT	Precio
SIN NUMERO	VEHIC.CPL.:MEDIR	8,0	\$ 26.562
SIN NUMERO	VEHIC.CPL.:MEDIR(CON AJUSTE DEL.)	10,0	\$ 33.203
SIN NUMERO	MOTOR LIMPIAVIDRIO:D+M	7,0	\$ 23.242
SIN NUMERO	EMBLEMA FABRICANTE:D+M	1,0	\$ 3.320
SIN NUMERO	PARAGOLPES DEL.:SUST.	14,0	\$ 46.484
	INCLUYE:COMPONENTES NECESARIOS:	0,0	\$ 0
	D+M	0,0	\$ 0
SIN NUMERO	BOCEL I.VI.PANOR.DEL.INF.:D+M	2,0	\$ 6.641
SIN NUMERO	EMBLEMA DL.:D+M	1,0	\$ 3.320
SIN NUMERO	SOP.REJILLA:D+M	12,0	\$ 39.844
SIN NUMERO	BRAZO LIMPIAPARAB.I.:D+M	2,0	\$ 6.641
SIN NUMERO	BRAZO LIMPIAPARAB.D.:D+M	2,0	\$ 6.641
SIN NUMERO	RECUB.SUP.PERCIANA:D+M	12,0	\$ 39.844
SIN NUMERO	RECUB.SUP.PERCIANA:D+M	12,0	\$ 39.844
SIN NUMERO	REJILLA VENTIL.DL.I.:D+M	2,0	\$ 6.641
SIN NUMERO	CAJA DIREC.:D+M	12,0	\$ 39.844
9854	LEER MEMORIA ERRORES	20,0	\$ 66.406
		*	
1000	220422115107230 CASO DELANTERO	15,0	\$ 49.805
		*	
0471	MARCO FRONT.SUP.EXT. REPARAR	20,0	\$ 66.406
		*	
1000	CAJA DIRECCION TOT 220329161424807	0,0	\$ 0

Total Unidades de Trabajo
Total M.O. Hojal/Mecánica

152,0
\$ 504.686

PINTURA DE CARROCERIA CESVI MAP Desconocido

NR Operación/Pos. B.D.	Descripción	UT	Precio
281	PARAGOLPES DEL. PINTURA SUSTITUCION	8,5	\$ 28.223
2077	REC.I.PERSIANA PINTURA SUSTITUCION	7,1	\$ 23.574
471	MARCO FRONT.SUP.EXT. PINTURA DANO FUERTE	31,7	\$ 105.254

RESUMEN M.O PINTURA T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO \$ 33.203/HR

TIEMPO M.O
TIEMPO PREPARACION
IMPORTE FIJO

UT
47,3
16,4
0,0
Precio
\$ 157.050
\$ 54.453
\$ 0

TOTAL M.O. PINTURA	63,7	\$ 211.503
--------------------	------	------------

RESUMEN MATERIALES PINTURA

	Precio
MATERIALES POR SUPERFICIE	\$ 81.032
CONSTANTE MATERIAL	\$ 10.574
TOTAL MATERIALES	\$ 91.606

CANTIDAD DE PINTURA

	VW Delivery
MODELO:	FUZ085
No. PLACA:	
GRAMOS IMPRIMACIÓN + APAREJO	0
GRAMOS COLOR CESVIMAP	0
GRAMOS BARNIZ CESVIMAP	0
GRAMOS COLOR 2 CESVIMAP	0

Información de las cantidades necesarias de producto base a preparar (sin catalizar ni diluir), para la realización de los trabajos de pintura seleccionados.

Notas del Taller

Fecha/Hora:	18/04/2022 09:44 p.m.
Autor:	CASA TORO PUENTE ARANDA - VOLKSWAGEN
Encabezado:	imprevisto
Nota:	buen día Ing.

por favor su apoyo con el siguiente imprevisto:

farola izquierda cambio

soporte panel frontal cambio

ajuste mano de obra latonería y pintura, es un camión y la extensión las piezas es mas grande, y latonería por los desarmes que hay que realizar desarmar todo el conjunto delantero

Notas de la Aseguradora

Fecha/Hora:	04/04/2022 11:45 a.m.
Autor:	D Forero Val
Encabezado:	AUTORIZADO
Nota:	OK

Fecha/Hora:	22/04/2022 04:54 p.m.
Autor:	D Forero Val
Encabezado:	IMPREVISTOS
Nota:	OK

Se ajusta conforme permite el sistema, tener en cuenta que el vh esta cargado bajo plataforma de pesado el cual el aplicativo asigna el tiempos conforme al tipo de vh.

Historial Descripción de la Causa del Accidente

Fecha/Hora:	
Autor:	D Forero Val
Encabezado:	
Descripción:	asegurado no guarda distancia de seguridad colisionando al tercero
	abg si

AUTORIZADO

Códigos Opcionales Activos

Código Opcional	Descripción	Valor	Tipo
6	Tabulador de Pintura STC	3	-
* Codigos Opcionales inactivos			

RESUMEN FINAL

PIEZAS SUSTITUIDAS	\$ 6.970.786
--------------------	--------------

TOTAL PIEZAS	\$ 6.970.786
--------------	--------------

M.O. HOJAL/MECÁNICA	T.BASE 10 UT = 1 HR	
TOTAL 55 UT X \$ 33.203/HR		\$ 182.617
TOTAL 79 UT X \$ 33.203/HR		\$ 262.304
Alineación 18 UT		\$ 59.765
TOTAL M.O. HOJAL MECÁNICA		\$ 504.686

PINTURA	T.BASE 10 UT = 1 HR	
TOTAL M.O. PINTURA		\$ 211.503
TOTAL MATERIALES		\$ 91.606
TOTAL PINTURA		\$ 303.109

DR Descuento por pronto pago (0 %)	\$ 0
PA Pago anticipado (0 %)	\$ 0

SUMA TOTAL SIN IVA	\$ 7.778.581
--------------------	--------------

Deducciones Antes de Impuestos	
FA Deducible Fijo antes de Impuestos (\$)	(\$ 3.235.294)
TOTAL DE DEDUCCIONES	(\$ 3.235.294)

SUBTOTAL	\$ 4.543.287
IVA @ 19 %	\$ 863.225

SUMA TOTAL CON IVA	\$ 5.406.511
--------------------	--------------

Deducciones Despues de Impuestos	
FF Deducible Fijo después de Impuestos(\$)	\$ 0
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 0

GRAN TOTAL	\$ 5.406.511
------------	--------------

OBSERVACIONES/COMENTARIOS

Pos. B.D.