

AUDATEX

Número de Reclamo: 110460266_4
Versión: V COB0000424

Reporte Completo
Impreso: 04/04/2022

Resumen

Expediente

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|
| Núm. Secuencial Interno: | COB0000424CO372312@COB0000424.co20220329-1701558 | | |
| Estado de la Valuación: | No Enviado | | |
| Causa del Accidente: | Colisión | Fecha del Accidente: | 26/01/2022 |
| Proveedor de Trabajo: | ALLIANZ | Hora del Accidente: | 05:15 p.m. |
| Número de Expediente: | 110460266_4 | Reparaciones Autorizadas: | Desconocido |
| Número de Poliza: | 22955547 | Fecha Inicio de Reparación: | |
| Número de Caso: | | Fecha Reserv Reparación: | |
| Versión: | V COB0000424 | Fecha Promesa de Entrega: | 30/04/2022 |
| Tipo de Expediente: | \$AssessmentType | Creado por: | al0mBackOffice@ALOM |
| Fecha de Inspección: | 29/03/2022 | Centro de Valoración: | |
| Porcentaje vs Pérdida Total: | 0,39 % | | |
| Autorizado por: | D Forero Val / DIEGO FORERO | | |

Detalles del Vehículo

| Vehículo | Opciones del Modelo |
|------------------------------------|----------------------|
| Fabricante: VW | DESDE 08.2019 |
| Modelo: Delivery | AIRE ACONDICIONADO |
| Código AX: 6MJ 04 | CREMALLERA ELECTRICA |
| No. Motor: 36622099 | ESPEJO RETROV.DOUBLE |
| Tipo de Motor: Diesel | LUCES ANTINIEB.DEL. |
| Transmisión: Manual | REGUL.ALtura FAROLAS |
| No. Placa: FUZ085 | LUZ DIREC.LATER.LED |
| No. VIN Poliza: 9535V6TB6KR924783 | ASIEN.PASAJ.DOUBLE |
| No. VIN Visual: 9535V6TB6KR924783 | DISTAN.EJES 3800MM |
| Odómetro: Desconocido | ALTERNADOR 120A |
| Tipo de Kilometraje: | DEP.COMBUST 150 LTR |
| Color Vehículo: Rojo | BATERIA 12V 180AH |
| Cubicaje: CC | PARAGOLPES ZP.PINT. |
| Número de Puertas: | 3800CC 165CP/123KW |
| Número de Asientos: | CAMBIO 6-VELOCIDADES |
| Año de Fabricación: 2019 | TRACCION 4X2 |
| Valor Mercado: \$ 194.214.500 | TAPA CAPOTA CARGA |
| Monto Asegurado: \$ 194.214.500 | |
| Condiciones del Vehículo: | |
| Estilo o Tipo de Vehículo: Pesados | |

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Condiciones del Vehículo

Estado del Vehículo

| | | |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Areas de Daño: | Estado del Vehículo en la Inspección: | Completo y Devuelto |
| | Dirección del Impacto: | Desde : No Inicializado |
| | | Hacia: No Inicializado |

Direcciones

Asegurado

Nombre : GASEOSAS LUX S.A.S .
Apellido :
Dirección :
Distrito :
Cantón :
Provincia :
Código Postal :

Taller Mecánico

Nombre : CASA TORO PUENTE ARANDA - VOLKSWAGEN
Apellido : CASA TORO PUENTE ARANDA - VOLKSWAGEN
Dirección : AV. AMERICAS NO. 50-40
Distrito : BOGOTA DC
Cantón :
Provincia :
Código Postal : 111611
Tel Negocio : 123456789
Dirección Email : uriel.barrera@casatoro.com
Dirección Email2 :
Cédula Jurídica : 830004993818

Informe del Cálculo

PIEZAS SUSTITUIDAS

| Pos. B.D. | Descripción | Número de Pieza | DCTO. | Fecha Tarifa: 24/11/2021 | |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | | | Referencia | Precio |
| 258 | PORTAPLACA DEL. | KNPL0 | | CONV2203290000 | \$ 0B |
| 281 | PARAGOLPES DEL. | 23B 807 071 A 9B9 | | CO062109100069 | \$ 2.589.658B |
| 431 | EMBLEMA VW DEL. | 23B 853 601 | | CO062109100069 | \$ 111.150B |
| 483 | REJILLA VENTILAC.I. | 23B 853 763 | | CO062109100069 | \$ 127.027B |
| 485 | BOC.I.REJIL.VENTIL. | 23B 853 765 | | CO062109100069 | \$ 131.431B |
| 493 | EMBLEMA MODELO | 23B 854 431 | | CO062109100069 | \$ 55.508B |
| 2077 | REC.I.PERSIANA | 23B 853 117 | | CO062109100069 | \$ 332.114B |
| Ahorro | | | | | \$ 0 |
| Sub Total | | | | | \$ 3.346.888 |
| Total Piezas | | | | | \$ 3.346.888 |

Este expediente contiene piezas sin precio

* = Posición dada por el usuario

B = VW

Mano de Obra Hojal/Mecánica.#

| NR Operación/Pos. B.D. | Trabajo | T.Base 10 | |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | UT = 1 HR. Precio = \$ 33.203/HR | Precio |
| SIN NUMERO | VEHIC.CPL.:MEDIR | 8,0 | \$ 26.562 |
| SIN NUMERO | VEHIC.CPL.:MEDIR(CON AJUSTE DEL.) | 10,0 | \$ 33.203 |
| SIN NUMERO | EMBLEMA FABRICANTE:D+M | 1,0 | \$ 3.320 |
| SIN NUMERO | PARAGOLPES DEL.:SUST. | 14,0 | \$ 46.484 |
| | INCLUYE:COMPONENTES NECESARIOS: | 0,0 | \$ 0 |
| | D+M | 0,0 | \$ 0 |
| SIN NUMERO | BOCEL I.VI.PANOR.DEL.INF.:D+M | 2,0 | \$ 6.641 |
| SIN NUMERO | EMBLEMA DL.:D+M | 1,0 | \$ 3.320 |
| SIN NUMERO | RECUB.SUP.PERCIANA:D+M | 12,0 | \$ 39.844 |
| SIN NUMERO | REJILLA VENTIL.DL.I.:D+M | 2,0 | \$ 6.641 |
| SIN NUMERO | CAJA DIREC.:D+M | 12,0 | \$ 39.844 |
| 9854 | LEER MEMORIA ERRORES | 20,0 | \$ 66.406 |
| | | * | |
| 0471 | MARCO FRONT.SUP.EXT. REPARAR | 20,0 | \$ 66.406 |
| | | * | |
| 1000 | CAJA DIRECCION TOT 220329161424807 | 0,0 | \$ 0 |
| Total Unidades de Trabajo | | 102,0 | |
| Total M.O. Hojal/Mecánica | | | \$ 338.670 |

PINTURA DE CARROCERIA CESVI MAP Desconocido

| NR Operación/Pos. B.D. | Descripción | T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO = \$ 33.203/HR | |
|------------------------|--|--|------------|
| | | UT | Precio |
| 281 | PARAGOLPES DEL. PINTURA SUSTITUCION | 8,5 | \$ 28.223 |
| 2077 | REC.I.PERSIANA PINTURA SUSTITUCION | 7,1 | \$ 23.574 |
| 471 | MARCO FRONT.SUP.EXT. PINTURA DANO FUERTE | 31,7 | \$ 105.254 |

RESUMEN M.O PINTURA T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO \$ 33.203/HR

| | UT | Precio |
|--------------------|------|------------|
| TIEMPO M.O | 47,3 | \$ 157.050 |
| TIEMPO PREPARACION | 16,4 | \$ 54.453 |
| IMPORTE FIJO | 0,0 | \$ 0 |
| TOTAL M.O. PINTURA | 63,7 | \$ 211.503 |

RESUMEN MATERIALES PINTURA

| | Precio |
|---------------------------|-----------|
| MATERIALES POR SUPERFICIE | \$ 81.032 |
| CONSTANTE MATERIAL | \$ 10.574 |

| | | |
|---------------------|------------------------------|-------------|
| TOTAL MATERIALES | | \$ 91.606 |
| CANTIDAD DE PINTURA | MODELO: | VW Delivery |
| | No. PLACA: | FUZ085 |
| | GRAMOS IMPRIMACIÓN + APAREJO | 0 |
| | GRAMOS COLOR CESVIMAP | 0 |
| | GRAMOS BARNIZ CESVIMAP | 0 |
| | GRAMOS COLOR 2 CESVIMAP | 0 |

Información de las cantidades necesarias de producto base a preparar (sin catalizar ni diluir), para la realización de los trabajos de pintura seleccionados.

Notas del Taller

Notas de la Aseguradora

Fecha/Hora: 04/04/2022 11:45 a.m.
Autor: D Forero Val
Encabezado: AUTORIZADO
Nota: OK

Historial Descripción de la Causa del Accidente

Fecha/Hora:
Autor: D Forero Val
Encabezado:
Descripción: asegurado no guarda distancia de seguridad colisionando al tercero

abg si

Códigos Opcionales Activos

| Código Opcional | Descripción | Valor | Tipo |
|--------------------------------|--------------------------|-------|------|
| 6 | Tabulador de Pintura STC | 3 | - |
| * Codigos Opcionales inactivos | | | |

RESUMEN FINAL

| | |
|--------------------|--------------|
| PIEZAS SUSTITUIDAS | \$ 3.346.888 |
|--------------------|--------------|

| | |
|--------------|--------------|
| TOTAL PIEZAS | \$ 3.346.888 |
|--------------|--------------|

| | | |
|----------------------------|---------------------|------------|
| M.O. HOJAL/MECÁNICA | T.BASE 10 UT = 1 HR | |
| TOTAL 40 UT X \$ 33.203/HR | | \$ 132.812 |
| TOTAL 44 UT X \$ 33.203/HR | | \$ 146.093 |
| Alineación 18 UT | | \$ 59.765 |
| TOTAL M.O. HOJAL MECÁNICA | | \$ 338.670 |

| | | |
|--------------------|---------------------|------------|
| PINTURA | T.BASE 10 UT = 1 HR | |
| TOTAL M.O. PINTURA | | \$ 211.503 |
| TOTAL MATERIALES | | \$ 91.606 |
| TOTAL PINTURA | | \$ 303.109 |

| | |
|------------------------------------|------|
| DR Descuento por pronto pago (0 %) | \$ 0 |
| PA Pago anticipado (0 %) | \$ 0 |

| | |
|--------------------|--------------|
| SUMA TOTAL SIN IVA | \$ 3.988.667 |
|--------------------|--------------|

| | |
|---|----------------|
| Deducciones Antes de Impuestos | |
| FA Deducible Fijo antes de Impuestos (\$) | (\$ 3.235.294) |
| TOTAL DE DEDUCCIONES | (\$ 3.235.294) |

| | |
|------------|------------|
| SUBTOTAL | \$ 753.373 |
| IVA @ 19 % | \$ 143.141 |

| | |
|--------------------|------------|
| SUMA TOTAL CON IVA | \$ 896.514 |
|--------------------|------------|

| | |
|--|------|
| Deducciones Despues de Impuestos | |
| FF Deducible Fijo después de Impuestos(\$) | \$ 0 |
| TOTAL DE DEDUCCIONES | \$ 0 |

| | |
|------------|------------|
| GRAN TOTAL | \$ 896.514 |
|------------|------------|

OBSERVACIONES/COMENTARIOS

Pos. B.D.