



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ  
SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE  
GRUPO TECNICO DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA  
DE TRANSITO  


Informe técnico de análisis y de investigación de accidente de tránsito  
763646000177202250359

Jamundi Valle del cauca, 19 de Julio del 2022

Doctora  
Alejandra Arias  
Fiscal Local 81  
Ciudad

Asunto. Entrega del informe técnico de estudio y análisis de  
investigación de accidente de tránsito.

Respetada doctora Alejandra Arias

Con el presente informe pongo a su disposición lo del asunto, dentro del trámite  
de la investigación con el número de SPOA anotado por el delito de lesiones  
culposas ART. 120 C.P INCISO 1 en accidente de tránsito.  
NUMERO DE NOTICIA CRIMINAL 763646000177202250359

Para los fines pertinentes

DANNY VANESSA CAMPO MAFLA  
Agente de Tránsito con funciones de Policía Judicial  
Investigador de policía Judicial fiscalías locales

Teléfono: 3177022530 Correo electrónico: dannyvanessa91@gmail.com  
Dirección: Calle 13 9-48 C.C Caña Dulce Local 207-210 Jamundi Valle del Cauca

1




REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ  
SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE  
GRUPO TECNICO DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA  
DE TRANSITO  
VIGILADO  
SUPERTRANSPORTE

Informe técnico de análisis y de investigación de accidente de tránsito  
763646000177202250359

PRESENTACION DEL INFORME TECNICO DE ESTUDIO Y ANALISIS DE  
INVESTIGACION DE ACCIDENTE DE TRANSITO.

NUMERO DE NOTICIA CRIMINAL	763646000177202250359
DELITO	LESIONES CULPOSAS ART 120 C.P INCISO 1.
FECHA DE LOS HECHOS	JAMUNDI VALLE DEL CAUCA 06/08/2021
LUGAR DE LOS HECHOS	VIA TIMBA VALLE- ROBLES ALTURA LA PORTADA
IMPLICADOS	MARIA YOLANDA MAVISOY ZAPATA CC 69.027.956 PEATON

FECHA DE ENTREGA DE LA INVESTIGACION 28 DE JULIO DEL 2022

  
DANNY VANESSA CAMPO MAFLA  
Agente de Tránsito con funciones de Policía Judicial  
Investigador de policía Judicial fiscalías locales

Teléfono: 3177022530 Correo electrónico: dannyvanessa91@gmail.com  
Dirección: Calle 13 9-48 C.C Caña Dulce Local 207-210 Jamundí Valle del Cauca

2



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ  
SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE  
GRUPO TECNICO DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA  
DE TRANSITO  
VIGILADO  
SUPERTRANSPORTE

Informe técnico de análisis y de investigación de accidente de tránsito  
763646000177202250359

CONTENIDO

1. DESTINO DEL INFORME
2. ASUNTO
3. OBJETIVO
4. DIRECCION DE LA ACTUACION
5. ELEMENTOS MATERIALES DE PRUEBA PARA ESTUDIO Y ANALISIS
  - 5.1 DESCRIPCION DE ELEMENTOS MATERIALES DE PRUEBA PARA ESTUDIO Y ANALISIS
- DESARROLLO DEL INFORME DE ANALISIS Y DE INVESTIGACION DE ACCIDENTE DE TRANSITO
6. TECNICAS Y METODOS UTILIZADOS
7. INSTRUMENTOS EMPLEADOS
8. EVIDENCIAS ANALIZADAS, ACTUACIONES REALIZADAS
  - 8.1 LABOR DE VECINDARIO Y DE CAMPO
  - 8.2 DESCRIPCION DEL LUGAR DE LOS HECHOS
  - 8.3 CARACTERISTICAS DE LA VIA
  - 8.4 TIPO DE COLISION
9. SECUENCIA DEL ACCIDENTE
10. CONCLUSIONES
11. BIBLIOGRAFIA.



Informe técnico de análisis y de investigación de accidente de tránsito  
763646000177202250359

#### 1. DESTINO DEL INFORME

El destino del presente informe se rinde para el cumplimiento del requerimiento solicitado mediante oficio número DS-06-21, por la fiscal 81 local la doctora Alejandra Arias Restrepo.

#### 2. ASUNTO

El objetivo de la presente diligencia es para realizar el estudio y análisis técnico de investigación del accidente de tránsito

#### 3. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA

Dar cumplimiento a lo solicitado por el despacho respecto al análisis del accidente de tránsito contenido en el oficio número DS-06-21 con fecha del 28/06/2022, determinar por medio del análisis de investigación la posible causa de la ocurrencia del accidente.

#### 4. DIRECCION DONDE SE REALIZA LA ACTUACION

Las actuaciones se realizan en la jurisdicción del municipio de Jamundí Valle del Cauca, el lugar de los hechos es en la VIA TIMBA VALLE- ROBLES, altura LA PORTADA.

#### 5. ELEMENTOS MATERIALES DE PRUEBA RECIBIDOS PARA EL ESTUDIO Y ANALISIS TECNICO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTE DE TRANSITO

- 5.1.1 análisis de la historia clínica aportados por el despacho con fecha del 06/08/2021 y demás que aporte la víctima.



Informe técnico de análisis y de investigación de accidente de tránsito  
763646000177202250359

DESARROLLO DEL INFORME TECNICO DE ANALISIS E INVESTIGACION DE  
ACCIDENTE DE TRANSITO.

## 6. TECNICAS O METODOS EMPLEADOS

Se realiza estudio de las evidencias entregadas por la fiscalía que consisten historia clínica, calificación de invalidez por la junta regional de Nariño, dictámenes medico legistas, en la cual se determina la posibilidad de emplear un modelo de análisis de investigación del accidente de tránsito, teniendo en cuenta lo anterior se establece la posibilidad y viabilidad de realizar y presentar un informe de la investigación analítica del accidente de tránsito.

## 7. INSTRUMENTOS EMPLEADOS

Para la elaboración del presente informe se empleó:

- Una estación de trabajo
- Cámara del celular marca REDMI NOTE 8 PRO con resolución de 64 megapíxeles, zoom fijo, memoria interna de 128GB.
- Vehículo tipo Motocicleta oficial para el desplazamiento.
- Tabla, flexómetro y papelería.

## 8. EVIDENCIAS ANALIZADAS, ACTUACIONES ADELANTADAS Y REALIZADAS

### 8.1 LABOR DE CAMPO Y VECINDARIO DEL LUGAR DE LOS HECHOS

Teniendo en cuenta que NO se dispone de un informe policial de accidente de tránsito, de bosquejo topográfico del lugar y de los restantes formatos de policía judicial, se realiza la identificación plena del lugar, desplazándonos con la víctima hacia el lugar donde ocurre el hecho el cual se identifica dentro de la jurisdicción del municipio de Jamundí Valle del Cauca, se realiza la labor de campo en la zona comprendida de la VIA TIMBA VALLE - ROBLES ALTURA LA PORTADA, sitio donde se presentó la colisión el día 06/08/2021 siendo aproximadamente las 16:00 horas.



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ  
SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE  
GRUPO TECNICO DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA  
DE TRANSITO  
VIGILADO  
SUPERTRANSPORTE

Informe técnico de análisis y de investigación de accidente de tránsito  
763646000177202250359



IMAGEN 1

Se indica en el círculo de color rojo el posicionamiento geográfico del lugar del accidente. Que corresponde a la VIA TIMBA VALLE- ROBLES, ALTURA LA PORTADA

Mapa de Jamundí tomado en el lugar de los hechos.

En la actualidad la estructura vial y de señalización no presenta ninguna modificación desde el día de los hechos respecto al día de elaboración del presente informe de investigación y en especial el trabajo de campo realizado en el mes de julio del 2022, se efectúa la labor de campo a la fecha en el lugar descrito, donde no se ubican cámaras de seguridad y No se ubican más testigos oculares y presenciales de los hechos. Se confirma lo descrito por la víctima y por el acompañante de la misma en la entrevista que se toma antes de efectuar la visita en el lugar, se describe el lugar de los hechos en la siguiente tabla:

CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE LOS HECHOS	VIA TIMBA VALLE- ROBLES
AREA	RURAL
BARRIO	LA PORTADA
CONDICIONES CLIMATICAS	NORMALES
DISEÑO DE LA VIA	TRAMO DE VIA
CALZADA	1
CARRILES	2
VISIBILIDAD	BUENA
ESTADO DE LA VIA	BUENO
OTROS EN LA VIA	SIN MAS ELEMENTOS
ESTADO DE LA VIA	SECA
ILUMINACION ARTIFICIAL	NORMAL POR HORARIO
BARMA	NO
ACERA O ANDEN	NO

Teléfono: 3177022530 Correo electrónico: dannyvanessa91@gmail.com  
Dirección: Calle 13 9-48 C.C Caña Dulce Local 207-210 Jamundí Valle del Cauca

6



Informe técnico de análisis y de investigación de accidente de tránsito  
763646000177202250359

## 8.2 DESCRIPCION DEL LUGAR DE LOS HECHOS

El accidente de tránsito ocurrió en la vía Timba Valle- Robles Altura la Portada, se trata de una vía rural del municipio de Jamundí Valle, el accidente de tránsito se presenta sobre un tramo de vía.



### IMAGEN 2

Se indica en el círculo rojo el posicionamiento del lugar de los hechos.  
Calzada del tramo de vía que conduce de Timba Valle a Robles.  
Mapa de Jamundí tomado de la aplicación del sistema de información abierta  
GOOGLE EARTH.



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ  
SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE  
GRUPO TECNICO DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA  
DE TRANSITO  
VIGILADO  
SUPERTRANSPORTE

Informe técnico de análisis y de investigación de accidente de tránsito  
763646000177202250359



IMAGEN 3

Se indica el posicionamiento del lugar de los hechos, incluyendo el sentido vehicular y peatonal involucrados así:

- P1** → Para el peatón identificada MARIA YOLANDA MAVISOY ZAPATA  
CC 69.027.956  
Para el peatón identificado como FREDY DAVID PAI CORTES
- P2** → CC 1.125.410.805

Mapa de Jamundí tomado de la aplicación del sistema de información abierta  
GOOGLE EARTH.



Informe técnico de análisis y de investigación de accidente de tránsito  
763646000177202250359

### 8.3 CARACTERISTICAS DE LA VIA

Teniendo en cuenta que el accidente se presenta sobre un tramo de vía este describe las siguientes características: se confirma lo descrito por la víctima y el esposo de la víctima y se describe las características del lugar de los hechos en la siguiente tabla:

CARACTERISTICAS DEL LUGAR DE LOS HECHOS	VIA TIMBA VALLE -ROBLES
AREA	RURAL
BARRIO	LA PORTADA
CONDICIONES CLIMATICAS	NORMALES
DISEÑO DE LA VIA	TRAMO DE VIA
CALZADA	1
CARRILES	2
VISIBILIDAD	BUENA
ESTADO DE LA VIA	BUENO
OTROS EN LA VIA	SIN MAS ELEMENTOS
ESTADO DE LA VIA	SECA
ILUMINACION ARTIFICIAL	NORMAL POR HORARIO
BARMA	NO
ACERA O ANDEN	NO

### 8.4 TIPO DE COLISION

Se evidencia según los documentos aportado que la clases de accidente para este caso es ATROPELLO, realizado el análisis fotográfico, determinando que si existió la colisión entre el vehículo en fuga y los peatones.

### 9. ANÁLISIS HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO INSCRITA EN EL INFORME POLICIAL DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Teniendo en cuenta el requerimiento y los documentos aportados por la fiscalía para realizar el presente informe cabe aclarar, que se realiza el mismo de acuerdo a las versiones tanto de la víctima la señora MARIA YOLANDA MAVISOY ZAPATA identificada con cedula de ciudadanía 69.027.956 como de su esposo el señor FREDY DAVID PAI CORTES identificado con cedula de ciudadanía 1125410805, quien es testigo ocular y presencial de los hechos acontecidos, junto con, los dictámenes medico legistas, el dictamen de la junta regional de invalidez de



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ  
SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE  
GRUPO TECNICO DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA  
DE TRANSITO  
VIGILADO  
SUPERTRANSPORTE

Informe técnico de análisis y de investigación de accidente de tránsito  
763646000177202250359

Nariño, la investigación de campo que se realizó en el lugar de los hechos (VIA TIMBA VALLE A ROBLES ALTURA LA PORTADA), dicha vía tiene un ancho de 6.87 mts, no tiene berma para el tránsito de peatones, ni anden, es una vía de una calzada compuesta con dos carriles, de donde ocurre el hecho aproximadamente a 85 mts antes hay una curva pronunciada y comienza el descenso de la pendiente, tal como se evidencia en la fotografía que se relaciona a continuación, la pendiente de dicha vía aproximadamente está en un ángulo de 45°, en descenso, conforme a lo expuesto anteriormente luego de analizar la información inscrita en los diferentes documentos que obran en la carpeta de la investigación se puede evidenciar que:



10.SECUENCIA DEL ACCIDENTE

Luego del análisis correspondiente a las lesiones presentadas a la señora MARIA YOLANDA MAVISOY ZAPATA por el vehículo interviniente en el accidente de tránsito en investigación ya que se da a la fuga, es posible establecer que la clase del accidente de tránsito fue un atropello que se generó en este caso, el impacto del vehículo tipo motocicleta según información aportada por el testigo es FRONTO- LATERAL DERECHO, atropellando por la parte posterior a la víctima, pues la zona de impacto se ubica en la parte posterior izquierdo de la víctima que según la epicrisis y demás documentos relacionados con las mismas presenta lesiones graves en la columna en la parte cervical, politraumatismos craneocenfalicos y demás que se describen en el mismo.



Informe técnico de análisis y de investigación de accidente de tránsito  
763646000177202250359

- RESPECTO A LA VÍA.

Teniendo en cuenta la información contenida dentro de los folios de la carpeta de la investigación, se establece que el accidente de tránsito tuvo ocurrencia en la vía Timba Valle a Robles altura la Portada, área rural jurisdicción del municipio de Jamundí Valle del cauca.

El sector en donde ocurre el evento de tránsito posee las siguientes características:

- Vía 1: VIA TIMBA VALLE A ROBLES SECTOR LA PORTADA

zona rural, tramo de vía, en pendiente, compuesto por una calzada, sin berma, elaborada en material asfáltico, dos carriles de circulación vehicular, doble sentido vial, con línea de borde blanca y línea central amarilla continua, en buen estado la zona asfáltica.

La vía mencionada a la altura de la portada no cuenta con pasos peatonales, puentes o cualquiera que se destine para el tránsito de los peatones en el sentido TIMBA VALLE A EL CORREGIMIENTO DE ROBLES.

- RESPECTO DE LOS PARTICIPANTES

Teniendo en cuenta el análisis de la información contenida en los folios de la carpeta de la investigación se establece: - La señora MARIA YOLANDA MAVISOY ZAPATA y el señor FREDY DAVID PAI CORTES se movilizaban en calidad de peatones sobre la vía Timba Valle – Robles sentido Sur - Norte, sin información concerniente a la motocicleta, ya que la misma se da a la fuga del lugar, y no se cuenta con información de testigos oculares de los hechos ya que es un lugar despoblado.

## 11. CONCLUSIONES

- Se produce un accidente de tránsito sobre la vía Timba Valle- Robles, la clase de accidente presentado para este caso investigado es un atropello, el vehículo involucrado en el mismo no se identifica ya que se da a la fuga del lugar de los hechos y los peatones se identifican como MARIA YOLANDA MAVISOY ZAPATA identificada con cedula de ciudadanía 69.027.956 y el



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ  
SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE  
GRUPO TECNICO DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA  
DE TRANSITO  
VIGILADO  
SUPERTRANSPORTE

Informe técnico de análisis y de investigación de accidente de tránsito  
763646000177202250359

señor FREDY DAVID PAI CORTES identificado con cedula de ciudadanía  
1.125.410.805.

Conforme a los anterior se puede establecer que: la señora MARIA YOLANDA MAVISOY ZAPATA en calidad de peatón identificada con cedula de ciudadanía 69.027.956, en su tránsito normal y en compañía de su esposo FREDY DAVID PAI CORTES identificado con cedula de ciudadanía 1.125.410.805, siendo aproximadamente las 16:00 horas del día 06/08/2021, trotaban sobre la vía que conduce del corregimiento de Timba Valle a Robles, uno enseguida del otro abarcando aproximadamente 2.50 mts de ancho del carril por donde hacían dicha actividad, la señora MARIA YOLANDA MAVISOY ZAPATA circulaba al lado izquierdo de su señor esposo el señor FREDY DAVID PAI CORTES, quien resultó ileso del hecho, a los 85mts aproximadamente de la curva pronunciada que hay en el sector de la misma sale una motocicleta que no se logra identificar ya que se da a la fuga cuando ocurre el hecho, y atropella a la señora MARIA YOLANDA, ocasionándole las lesiones ya descritas en los informes establecidos por los entes de salud, personal y entidades que esclarecen los mismos.

FACTORES DE POSIBLE INCIDENCIA EN EL ACCIDENTE DE TRANSITO INVESTIGADO: TODO ACCIDENTE DE TRÁNSITO SE DERIVA DE LA CONJUGACIÓN DE FACTORES RELACIONADOS AL SER HUMANO, YA SEA COMO OPERARIO, CONDUCTOR DE UN VEHÍCULO O EN CALIDAD DE PEATON; AL VEHÍCULO COMO OBJETO UTILIZADO EN LA MOVILIZACIÓN DE PERSONAS O COSAS, OPERADO O CONDUCTIDO POR EL SER HUMANO Y LA VÍA UTILIZADA POR EL SER HUMANO PARA MOVILIZARSE COMO PEATON, DE ACUERDO A LOS ELEMENTOS MATERIA DE PRUEBA RECOPIADOS Y CONTENIDOS DENTRO DE LA CARPETA DE LA INVESTIGACIÓN, UNA VEZ REALIZADO EL ANÁLISIS DEL SITIO DONDE ACAESIO EL ACCIDENTE DE TRANSITO, LAS LESIONES DE LA VICTIMA, SEÑALIZACION, CARACTERÍSTICAS, GEOMETRÍA Y DISEÑO DEL TRAMO VIAL DONDE OCURRIÓ EL HECHO, SE PUEDE INFERIR QUE LA OCURRENCIA DEL ACCIDENTE RESULTO DE FALLA HUMANA, DERIVADA DEL ABANDONO POR FALTA DE BERMA PARA EL TRANSITO DE PEATONES, POR FALTA DE PRECAUCIÓN AL REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN UNA CALZADA PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS Y POR PARTE DEL MOTOCICLISTA EN FUGA POR LA OMISION AL SOCORRO DE LAS VICTIMAS Y LA FALTA DE PERICIA EN EL MANEJO EN UNA CURVA CON DESCENSO DE PENDIENTE.

Teléfono: 3177022530 Correo electrónico: dannyvanessa91@gmail.com  
Dirección: Calle 13 9-48 C.C Caña Dulce Local 207-210 Jamundí Valle del Cauca

12



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ  
SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE  
GRUPO TECNICO DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA  
DE TRANSITO  
VIGILADO  
SUPERTRANSPORTE

Informe técnico de análisis y de investigación de accidente de tránsito  
763646000177202250359

BIBLIOGRAFIA.

- Manuales de policía judicial, criminalística, investigación, cadena de custodia de la Fiscalía General de la Nación.
- Ley 906 de 2004 de procedimiento penal
- Ley 769 de 2002 código nacional de tránsito
- Manual de señalización vial para Colombia. Resolución 1885 de 2015 expedida por el ministerio de transporte.

EL PRESENTE INFORME DE ANALISIS E INVESTIGACION DE ACCIDENTE DE TRANSITO SE ELABORA TENIENDO EN CUENTA LOS EMP- EF ENTREGADOS POR LA FISCALIA Y CONTENIDOS EN LA CARPETA Y DE LOS REPRESENTANTES OBTENIDOS DURANTE LA INVESTIGACION, EN CASO DE NUEVOS ELEMENTOS SERAN TENIDOS EN CUENTA PARA EL ANALISIS RESPECTIVO Y SI LO AMERITA LA ELABORACION DE INFORME DE ANALISIS.

Atentamente

DANNY VANESSA CAMPO MAFLA  
Agente de Tránsito con funciones de Policía Judicial  
Investigador de policía Judicial fiscalías locales

GERMAN CIFUENTES VILLOTA  
Secretario de Tránsito Municipal

Fin del informe de investigación y análisis de accidente de tránsito  
Numero de folios 13.