



INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO

1. ORGANISMO DE TRÁNSITO

B/mango

2. GRAVEDAD

CON MUERTOS ☐ CON HERIDOS ☒ SOLO DAÑOS ☐

1406542



3. LUGAR O COORDENADAS GEOGRÁFICAS

CÓDIGO DE RUTA

62.103W

Lat.

Long.

3.1 LOCALIDAD O COMUNA

Motiz

4. FECHA Y HORA

09/09/2022 11:20

09/09/2022 12:00

FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO

5. CLASE DE ACCIDENTE

CHOQUE (1) CAÍDA OCUPANTE (4)

ATROPELLO (5) INCENDIO (6)

VOLCAMENTO (3) OTRO (6)

5.1. CHOQUE CON

VEHÍCULO (1) MURO (1) SEMÁFORO (1)

TREN (2) POSTE (2) INMUEBLE (2)

SEMÓVIENTE (3) ÁRBOL (3) HIDRANTE (3)

OBJETO FIJO (4) BARRANDA (4) VALLA SERIAL (4)

5.2. OBJETO FIJO

6. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR

6.1. ÁREA

RURAL ☐ RESIDENCIAL ☒ ESCOLAR ☐ DEPORTIVA ☐

NACIONAL ☐ INDUSTRIAL ☐ TURÍSTICA ☐ PRIVADA ☐

DEFINITIVA ☐ MUNICIPAL ☐ COMERCIAL ☐ MILITAR ☐ HOSPITALARIA ☐

6.2. SECTOR

6.3. ZONA

6.4. DISEÑO

GLORIETA ☐ PASO ANIVEL ☐ PASO ELEVADO ☐ PUENTE ☐

INTERSECCIÓN ☐ PONTÓN ☐ PASO INFERIOR ☐ TRAMO DE VÍA ☒

LOTE O PREDIO ☐ CICLO RUTA ☐ PEATONAL ☐ TÚNEL ☐

6.5. CONDICIÓN CLIMÁTICA

GRANIZO ☐ VIENTO ☐

LLUVIA ☐ NORMAL ☒

NEBLA ☐

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS

7.1. GEOMÉTRICAS

A. RECTA ☒ CURVA ☐

B. PLANO ☒ PENDIENTE ☐

C. BAHÍA DE EST. ☐ CON ANDEN ☐ CON BERMIA ☐

7.2. UTILIZACIÓN

UN SENTIDO ☒ DOBLE SENTIDO ☐

REVERSIBLE ☐ CONTRAFUJO ☐

CICLO VÍA ☐

7.3. CALZADAS

UNA ☐ DOS ☐

TRES O MAS ☐ VARIABLE ☐

7.4. CARRELES

UN ☐ DOS ☐

TRES O MAS ☐ VARIABLE ☐

7.5. SUPERFICIE DE RODADURA

ASfalto ☒

ADQUIN ☐

EMPEDRADO ☐

CONCRETO ☐

TIERRA ☐

OTRO ☐

7.6. ESTADO

BUENO ☒

CON HUECOS ☐

DERRUMBES ☐

EN REPARACIÓN ☐

HUNDIMIENTO ☐

INUNDADA ☐

PARCHADA ☐

RIZADA ☐

FISURADA ☐

7.7. CONDICIONES

ACEITE ☐

HUMEDA ☐

LODO ☐

ALCANTARILLA DESTAPADA ☐

7.8. MATERIALES

MATERIAL SUELTO ☐

SECA ☐

7.9. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

A. CON BUENA ☒

MALA ☐

B. SIN ☐

7.10. CONTROLES DE TRÁNSITO

A. AGENTE DE TRÁNSITO ☐

B. SEMÁFORO ☐

OPERANDO ☐

INTERMITENTE ☐

CON DAÑOS ☐

APAGADO ☐

OCULTO ☐

C. SEÑALES VERTICALES

PARA CEDA EL PASO ☐

NO GIRE ☐

SENTIDO VIAL ☐

NO ADELANTAR ☐

VELOCIDAD MÁXIMA ☐

OTRA ☐

NINGUNA ☐

D. SEÑALES HORIZONTALES

ZONA PEATONAL ☐

LÍNEA DE PARE ☐

LÍNEA CENTRAL AMARILLA ☐

CONTINUA ☐

SEGMENTADA ☐

LÍNEA DE CARRIL BLANCA ☐

CONTINUA ☐

SEGMENTADA ☐

LÍNEA DE BORDE BLANCA ☐

LÍNEA DE BORDE AMARILLA ☐

LÍNEA ANTIBLOQUEO ☐

FLECHAS ☐

LEYENDAS ☐

SÍMBOLOS ☐

OTRA ☐

E. REDUCTOR DE VELOCIDAD

BANDAS SONORAS ☐

RESALTO ☐

MOVIL ☐

FLUJO ☐

SONORIZADOR ☐

ESTOPERO ☐

OTRO ☐

E. DELINEADOR DE PISO

TACHA ☐

ESTOPEROLES ☐

TACHONES ☐

BOYAS ☐

BORDILLOS ☐

TUBULAR ☐

BARREAS PLÁSTICAS ☐

BITOS TUBULARES ☐

CONOS ☐

OTRO ☐

7.11. VISIBILIDAD

A. NORMAL ☒

B. DISMINUIDA POR

CASETAS ☐

CONSTRUCCIÓN ☐

VALLAS ☐

ÁRBOL VEGETACIÓN ☐

VEHÍCULO ESTACIONADO ☐

ENCANALAMIENTO ☐

POSTE ☐

OTROS ☐

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS

VEHÍCULO (1)

8.1. CONDUCTOR

APELLIDOS Y NOMBRES

DIOS MANUEL JUEGA RUEDA

DIRECCIÓN DE DOMICILIO

CAD 23751-14 SOTOMAYOR

DOC

IDENTIFICACIÓN No.

91257824

CUID

TELÉFONO

3185337824

NACIONALIDAD

FECHA DE NACIMIENTO

11/12/67

SEXO

GRAVEDAD

MUERTO ☐

HERIDO ☐

SE PRACTICÓ EXAMEN

SI ☐ NO ☐

EMBRIGUEZ

GRADO

S. PSICOACTIVAS

SI ☐ NO ☐

PORTA LICENCIA

LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.

91257824

CATEGORÍA

RESTRICCIÓN

EXP ☐ VEN ☐

CÓDIGO DE TRÁNSITO

201122 FLOP B/C

CHALECO

CASCO

CINTURÓN

SI ☐ NO ☐

SI ☐ NO ☐

SI ☐ NO ☐

HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LESIONES

2.2. VEHÍCULO

PLACA

77004

EMPRESA

FAORO TAXIS LIBRES

NIT

REV. TEC. MEC

NO ☒

PORTA SOAT

POLIZA No.

4102398900

PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

SI ☐ NO ☐

No.

ASEGURADORA

DIAS

MES

AÑO

No.

ASEGURADORA

DIAS

MES

AÑO

PLACA

77004

EMPRESA

FAORO TAXIS LIBRES

NIT

REV. TEC. MEC

NO ☒

PORTA SOAT

POLIZA No.

4102398900

PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

SI ☐ NO ☐

No.

ASEGURADORA

DIAS

MES

AÑO

No.

ASEGURADORA

DIAS

MES

AÑO

PLACA

77004

EMPRESA

FAORO TAXIS LIBRES

NIT

REV. TEC. MEC

NO ☒

PORTA SOAT

POLIZA No.

4102398900

PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

SI ☐ NO ☐

No.

ASEGURADORA

DIAS

MES

AÑO

No.

ASEGURADORA

DIAS

MES

AÑO

PLACA

77004

EMPRESA

FAORO TAXIS LIBRES

NIT

REV. TEC. MEC

NO ☒

PORTA SOAT

POLIZA No.

4102398900

PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

SI ☐ NO ☐

No.

ASEGURADORA

DIAS

MES

AÑO

No.

ASEGURADORA

DIAS

MES

AÑO

PLACA

77004

EMPRESA

FAORO TAXIS LIBRES

NIT

REV. TEC. MEC

NO ☒

PORTA SOAT

POLIZA No.

4102398900

PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

SI ☐ NO ☐

No.

ASEGURADORA

DIAS

MES

AÑO

No.

ASEGURADORA

DIAS

MES

AÑO

PLACA

140 6542 2


VIGILADO
SUPERTRANSPORTE



17. CROQUIS (BOSQUEJO TOPOGRÁFICO)
INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRANSITO No.

PROQUIS (BUSQUEDA)
POLICIA DE ACCIDENTE DE TRANSITO NO.

Nota: Segun el mismo sobre del conductor
del auto. el mismo estaba al momento
de accidente



PUNTO DE REFERENCIA		Pir
TABLA DE MEDIDAS		
No	"X" ó "A"	"Y" ó "B"
IDENTIFICACION DEL PUNTO		

NO	T ° C	T ° F	IDENTIFICACION DEL PUNTO
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

LONG. HUELLAS		
No	METROS	Cm
		TIPO DE HUELLO

	VIA 1	VIA 2
RADIO	☐	☐
PERALTE	☐	☐
PENDIENTE	☐	☐

[illegible]

15. DATOS DE QUEM CONOCE EL ACCIDENTE		DOC	IDENTIFICACION No.	PLACA	ENTIDAD	REMA
GRADO	APELLIDO Y NOMBRE					
	ELIASSA HERRERA	CC	9126672 020	011		15
					140 6542.	

16. CORRESPONDIO					
NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACION					
Dpto.	Municipio	Ent.	U. receptora	Año	Consecutivo