

# ÁLBUM FOTOGRÁFICO

## SOLICITUD No. 33546

Fotografías para la Ilustración del accidente

### DATOS BÁSICOS DE LA SOLICITUD

| NÚMERO | TIPO               | SUBTIPO            | FECHA      | FECHA COMPROMISO |
|--------|--------------------|--------------------|------------|------------------|
| 33546  | ASISTENCIA FORENSE | ASISTENCIA FORENSE | 28/05/2023 | 02/06/2023       |

### DATOS DEL CLIENTE

| TIPO                | NIT       | NOMBRE              | E - MAIL                  | CARGO   | INTERMEDIARIO |
|---------------------|-----------|---------------------|---------------------------|---------|---------------|
| COMPAÑÍA DE SEGUROS | 860026182 | ALLIANZ SEGUROS S A | natalia.blanco@allianz.co | ABOGADO | NO APLICA     |

### PREVALIDACIÓN DEL ACCIDENTE

| DEPARTAMENTO | CIUDAD  | PLACA  | FECHA      | # SINIESTRO |
|--------------|---------|--------|------------|-------------|
| CUNDINAMARCA | LA MESA | UBN243 | 27/05/2023 | 44195565    |

### REGISTRO FOTOGRÁFICO

| IMAGEN   | DESCRIPCIÓN  |
|--|--|
|   | <b>Fotografía No. 1 Plano Panorámico:</b> en esta fotografía se observan las características generales de la vía donde ocurre el accidente de tránsito, morfología, estado, demarcación y señalización, en este sentido se desplazaba el vehículo asegurado. |
|  | <b>Fotografía No. 2 Plano Panorámico:</b> Complemento de la fotografía anterior, tomada sobre el tramo de la vía km 70 en sentido contrario de circulación, se observan características generales de la vía.   |

# ÁLBUM FOTOGRÁFICO

## SOLICITUD No. 33546

Fotografías para la Ilustración del accidente



**Fotografía No. 3 Plano Medio:** En esta fotografía se observan parcialmente las características del vehículo No. 2 motocicleta, involucrado en el accidente de tránsito.



**Fotografía No. 4 Plano Medio:** En esta fotografía se observan parcialmente las características del vehículo No. 3 motocicleta, involucrado en el accidente de tránsito.



**Imagen No. 1 Plano General:** En esta imagen se observa la posición final de los vehículos No. 1 camioneta y No. 3 motocicleta, involucrados en el accidente de tránsito.

# ÁLBUM FOTOGRÁFICO

## SOLICITUD No. 33546

Fotografías para la Ilustración del accidente



**Imagen no. 2 Plano General:** se observa la posición final de los vehículos No. 1 camioneta, No. 3 motocicleta y No. 4 automóvil.



**Imagen No. 3 Primer Plano:** En esta fotografía se observan los daños presentes en el vehículo No. 1 camioneta (abolladura del capot, deformación zona anterior izquierda, desalojo del bómper y guardabarros).



**Imagen No. 4 Plano Medio:** En esta fotografía se observa la posición final y daños presentes en el vehículo No. 4 automóvil (hundimiento tapa baúl).

### CONTROL Y SEGUIMIENTO

| DIRECTOR                   | COORDINADOR                | RECURSOS ASIGNADOS        | SOLICITUD CREADA POR |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| DIEGO MANUEL LÓPEZ MORALES | JEFERSON DAVID ROJAS LÓPEZ | FELIPE BERMÚDEZ GUTIÉRREZ | EBANI MICHEL PADILLA |

*Nota: La información (fotografías) contenida en este álbum es confidencial y de propiedad de IRSVIAL y la empresa contratante, está sujeta a cadena de custodia (art. 254 CPP) y hace parte de la evidencia de la defensa (art. 267 CPP), se prohíbe la utilización y/o divulgación por parte de terceros.*