

<b>Perito</b>	WALNER ESNEIDER HORTUA,1024484958 (Cédula de ciudadanía)		
<b>Siniestro</b>	76890555	<b>Numero Orden</b>	2
<b>Fecha de Peritación</b>	05/02/2019	<b>Solicitante</b>	CE54097

## DATOS DEL CONTRATO

<b>N Póliza</b>	22029934	<b>Aplic.</b>	3968
<b>Fecha Siniestro</b>	01/02/2019	<b>Ramo</b>	1252 Auto Colectivo
<b>Tomador</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A. .		
<b>Teléfono</b>	0002849148		
<b>Fecha Alta</b>	01/12/2018	<b>Fecha Efecto</b>	14/12/2018
<b>Fecha Vto.</b>	14/12/2019	<b>Fecha Anul.</b>	

## VEHICULO ASEGURADO

<b>Propietario/a</b>	AGUILERA BELTRAN LAUREANO .		
<b>Marca / Tipo</b>	RENAULT MASTER [3] 2.3L MT 2300CC		
<b>Placa</b>	WPT207	<b>1ª Matriculación</b>	<b>potencia</b> 130
<b>Color</b>		<b>Kms.Iniciales</b> 123	<b>Garaje</b>
<b>Valor vehículo</b>	124600000	<b>Accesorios</b> 0	<b>Radio</b> 0
<b>Deducible</b>	0,00	<b>Daños</b>	Delantera;Lateral Derecho;Delantera Derecha;

## DATOS CONDUCTOR

<b>Conductor/a</b>		<b>F. Nacimiento</b>	
<b>Teléfono</b>		<b>F.Carnet</b>	
<b>Permiso</b>		<b>Conductor Autorizado</b>	
<b>Sexo</b>			

## DESCRIPCIÓN

<b>Lugar Siniestro</b>	VARIANTE DE MADRID KM 12	<b>Lesionados</b>	0
<b>Descripción</b>	VH 3ro invade el carril del VH AZ genera la colisión y este golpe hace que el vh az salga del carril y colisiona con un Separador ABG No.		
	DATOS DEL CONDUCTOR INCOMPLETOS		

## DATOS CONTRARIO

<b>Nombre</b>	VH 3RO 1 SIN DATOS		
<b>Domicilio</b>	2 , 0		
<b>Ciudad</b>		<b>Código DANE</b>	
<b>Marca / Tipo</b>		<b>Placa</b>	
<b>Referencia</b>		<b>Color</b>	
<b>Aseguradora</b>			

## PERITAJE

<b>Marca / Tipo</b>	RENAULT MASTER [3] 2.3L MT 2300CC	<b>Placa</b>	WPT207
<b>Aseg/contr.</b>	Asegurado	<b>Daños</b>	Delantera;Lateral Derecho;Delantera Derecha;
<b>Garantía</b>	Perdida parc	<b>Compromiso</b>	No
<b>Convenio</b>			
<b>Observaciones Cia</b>			
<b>Observaciones Man.</b>	SFE: NR[WANCO27100311831 ] y FV[]		

## TALLER

<b>Taller</b>	CASA TORO AUTOMOTRIZ S A, 8300049938, Multicentro:0		
<b>Domicilio</b>	AV AMERICAS CL 50 N° 0		
<b>Ciudad</b>	BOGOTA	<b>Código DANE</b>	11000
<b>Nº Cuenta</b>	8888-8888-00-82610	<b>Teléfono</b>	4466000

## DATOS DEL SINIESTRO

<b>Número</b>	<b>Fecha</b>	<b>Pagos</b>	<b>Daños</b>	<b>Culpa</b>
1	01/02/2019	240000,00	0,00	Contrario

## DATOS PERITACIÓN

<b>Kilómetros</b>		<b>I.T.V.</b>	
<b>Fecha Entrada</b>		<b>Fecha entrega</b>	
<b>V.I.N.</b>		<b>1ª Matriculación</b>	
<b>Visto</b>		<b>Estado General</b>	
<b>Fecha inicio</b>		<b>Fecha Fin</b>	
<b>Reserva Daños</b>		<b>Paralización</b>	

Siniestro con IVS activado, ver reglas en Datos Resumen / Gestión IVS

<b>Perito</b>	WALNER ESNEIDER HORTUA,1024484958 (Cédula de ciudadanía)		
<b>Siniestro</b>	76890555	<b>Numero Orden</b>	2
<b>Fecha de Peritación</b>	05/02/2019	<b>Fecha Siniestro</b>	01/02/2019
<b>N Póliza</b>	22029934	<b>Sucursal/Agente</b>	0
<b>Ramo</b>	1252 Auto Colectivo		

## DATOS DEL SINIESTRO

<b>Vehículo a peritar</b>	Asegurado		
<b>Asegurado</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A. .		
<b>Vehículo asegurado</b>	RENAULT MASTER [3] 2.3L MT 2300CC		
<b>Contrario</b>	VH 3RO 1 SIN DATOS		
<b>Vehículo contrario</b>			
<b>Garantía</b>	Perdida parc	<b>Deducible</b>	0,00
<b>Accesorios</b>	0	<b>Compromiso pago</b>	No
<b>Fecha Entrada</b>	17/04/2019	<b>Fecha entrega</b>	18/04/2019
<b>Paralización</b>	0	<b>Num. Impactos</b>	1

## DATOS PERITACIÓN

<b>Placa</b>	WPT207	<b>1ª Matriculación</b>	
<b>Bastidor</b>	93YMAF4CEJJ951017	<b>Kms. Actuales</b>	123
<b>Visto</b>	Antes	<b>I.T.V.</b>	No
<b>Estado General</b>	Bueno		
<b>Observaciones Cia</b>			
<b>Observaciones Man.</b>	SFE: NR[WANCO27100311831 ] y FV[]		

## VALORACIÓN DE DAÑOS

<b>Materiales chapa</b>	22173069,00	<b>Descuento</b>	-3613445,00
<b>M.O. chapa</b>	1391206,00	<b>Descuento Adicional</b>	0,00
<b>Materiales pintura</b>	0,00	<b>Subtotal</b>	20670778,00
<b>Total Pintura</b>	719948,00	<b>I.V.A.</b>	3927447,82
<b>Trabajos Complementarios</b>	0,00	<b>Deducibles</b>	0,00
		<b>TOTAL DICTAMEN</b>	0,00

## TALLER

<b>Taller</b>	CASA TORO AUTOMOTRIZ S A, 8300049938, Multicentro:0		
<b>Domicilio</b>	AV AMERICAS CL 50 N° 0		
<b>Ciudad</b>	11000 BOGOTA		
<b>Nº Cuenta</b>	8888-8888-00-82610	<b>Teléfono</b>	4466000
<b>Correo electrónico</b>	cartera.aseguradoras@casatoro.com		

## CONFORMIDAD DEL ASEGURADO

Doy mi conformidad a las reparaciones efectuadas a mi vehículo con motivo del siniestro de referencia

Firma del asegurado

## CONFORMIDAD DEL TALLER

CASA TORO AUTOMOTRIZ S A

Sello y Firma

El perito,  
WALNER ESNEIDER HORTUA  
A fecha: 17/04/2019

<b>Perito</b>	WALNER ESNEIDER HORTUA ,1024484958 (Cédula de ciudadanía)		
<b>Placa</b>	WPT207		
<b>Siniestro</b>	76890555	<b>Numero Orden</b>	2
<b>Fecha de Peritación</b>	05/02/2019	<b>Fecha Siniestro</b>	01/02/2019
<b>N Póliza</b>	22029934	<b>Sucursal/Agente</b>	0
<b>Honorarios</b>	No		
<b>Ref. Perito</b>		<b>Hon.Fraude</b>	
<b>Num. Fotos</b>	0	<b>Verificación Contr.</b>	
<b>Kms</b>	0	<b>Desmontado</b>	