

00091819

8. CONDUCTORES, VEHICULOS Y PROPIETARIOS									
8.1. CONDUCTOR					VEHICULO 1				
GALVIS MARTINEZ MILADES			CC	2956214	Colombiano	16/08/1975	SEXO	M	ESTADO CIVIL
DIRECCION DE DOMICILIO			Ciudad	TELEFONO	SE PRACTICO EXAMEN				
Vereda Coramei Antioquia			Antioquia	3143580001	SE PRACTICO EXAMEN				
PORTA LICENCIA			LICENCIA DE CONDUCCION No.	CATEGORIA	RESTICCION	EXP	VEN	CODIGO DE TRANSITO	CHALECO
2956214			02	—	—	14/12/21	—	Bogota	SI
HOSPITAL CLINICA O SITIO DE ATENCION			DESCRIPCION DE LESIONES						
N/A									
8.2. VEHICULO									
PLACA	PLACA REVOLUCION	SEMI	NACIONALIDAD	MARCA	LINIA	COLOR	MODELO	CARROCERIA	TON
THU960	—	—	Colombiano	chevrolet	FRE	VERDE	2013	Estados	6
EMPRESA			MATR. OBLIGADO EN	ANOVILIZADO EN	TARJETA DE REGISTRO No.				
N/A			Fusagasuga	N/A	10009532593				
REV. TEC. MEC.			No. 375 10726	CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE					
PORTA SCAT			INDICIA No.	ASEGURADORA					
162390000220			Seguros del estado						
PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL			SE	VENCIMIENTO					
No.			ASEGURADORA	DIA MES AÑO					
No.			ASEGURADORA	DIA MES AÑO					
8.3. CLASE VEHICULO									
AUTOMOVIL			8.4. CLASE SERVICIO						
BUS			OFICIAL						
BUSETA			PUBLICO						
CAMION			PARTICULAR						
CAMIONETA			DIPLOMATICO						
CAMPERO			8.5. MODALIDAD DE TRANS.						
MICROBUS			MIXTO						
TRACTOCAMION			CARGA						
VOLQUETA			EXTRA DIMENSIONADA						
MOTOCICLETA			EXTRA PESADA						
			MERCANCIA PELIGROSA						
			CLASE DE MERCANCIA						
8.6. DESCRIPCION DAÑOS MATERIALES DEL VEHICULO									
Frasco de agua partido									
anterior del camion									
8.7. FALLAS EN: FRENSOS ☐ DIRECCION ☐ LUCES ☐ BOCINA ☐ LLANTAS ☐ SUSPENSION ☐ DITRA ☐									
8.8. LUGAR DE IMPACTO									
FRONTAL ☒ LATERAL ☐ POSTERIOR ☐									
9. VICTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTES O PEATONES									
No. 1 DEL VEHICULO No. 2									
APELLIDOS Y NOMBRES			DOC	IDENTIFICACION No.			NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO	SEXO
DIRECCION DE DOMICILIO			Ciudad	TELEFONO			9.1. DETALLES DE LA VICTIMA		
HOSPITAL CLINICA O SITIO DE ATENCION			SE PRACTICO EXAMEN			CONDICION			
DESCRIPCION DE LESIONES			AUTORIZADO			PEATON			
			GRADO			PASAJERO			
			POS. NEG.			ACOMPAÑANTE			
						GRANVEDAD			
						MUERTO			
						HERIDO			
10. TOTAL VICTIMAS: PEATON ☐ ACOMPAÑANTE ☐ PASAJERO ☐ CONDUCTOR ☐ TOTAL HERIDOS ☐ MUERTOS ☐									
11. HIPOTESIS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO									
Vehículo 2 1138									
DEL CONDUCTOR									
DEL VEHICULO DE LA VIA									
DEL PEATON DEL PASAJERO									
OTRA ☐ ESPECIFICAR ¿CUAL?									
12. TESTIGOS									
APELLIDOS Y NOMBRES			DOC.	IDENTIFICACION No.			DIRECCION Y CIUDAD		TELEFONO
APELLIDOS Y NOMBRES			DOC.	IDENTIFICACION No.			DIRECCION Y CIUDAD		TELEFONO
APELLIDOS Y NOMBRES			DOC.	IDENTIFICACION No.			DIRECCION Y CIUDAD		TELEFONO
13. OBSERVACIONES									
Los vehículos causaron daños a la infraestructura vial al árbol.									
14. ANEXOS									
ANEXO 1 (Conductores, Vehículos) ☐ ANEXO 2 (víctimas, peatones o pasajeros) ☐ OTROS ANEXOS (Fotos y videos) ☐									
15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE									
GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES			DOC.	IDENTIFICACION No.			PLACA	ENTIDAD
PI	Armando Quenon Andres			CC	106541111			093675	Seminario
PI	Orlando Maria Jhon			CC	1106948254			093675	Seminario
16. CORRESPONDIO									
NUMERO UNICO DE INVESTIGACION									
Dia	Mes	Ent.	U. receptora	Año	Consecutivo				

FIRMA DE CONDUCTOR CON EL IN DAÑE, CONDUCTORES INVOLUCRADOS

FIRMA CONDUCTOR VICTIMA O TESTIGO C.C.


FIRMA CONDUCTOR VICTIMA O TESTIGO C.C.

TODA PERSONA RETENIDA SE NOTIFICA DE LOS DERECHOS CONFORME AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.

85839



00091819

17. CROQUIS (BOSQUEJO TOPOGRÁFICO)
INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO No. C

PUNTO DE REFERENCIA (P.R.)			
TABLA DE MEDIDAS			
Nº	P.R.	Distancia	Observaciones
1	36,30	9,80	VA Microbus
2	4,20	6,10	VA Camion
3	1,20	8,30	VE Microbus
4	7,80	3,10	VE Camion
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

LONG. HUELLAS			
Nº	METROS	CM	TIPO DE HUELLA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	ENTIDAD	FIRMA
PI	Portillo Quintero Andres	CC	12052151	CC-1052	Santa Rosa	
PI	Quintero Nerya Shery	CC			Santa Rosa	

Long: 219.50 110
Lat: 4.20 110ESCALA:
PLANO: 1001
VISTA: Plan

	VIA 1	VIA 2
RADIO		
PERALTE		
PENDIENTE		

16. CORRESPONDIO

NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN

No. por OTAF S.A. PRE. 15-3319921, B. 10/04/04, para IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA.

ORIGINAL AUTORIDAD COMPETENTE

VIGILADO
SUPERTRAFORTE