



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE VALLE DEL CAUCA
CUADRANTE VIAL COROZAL



INFORME ALBUM FOTOGRAFICO

Zarzal Valle, 13 de abril 2021

No. ÚNICO DE INVESTIGACIÓN

7	6	8	9	5	6	0	0	0	1	9	2	2	0	2	1	0	0	0	7	5
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora				Año				Consecutivo					

DESTINO: FISCALIA URI ZARZAL VALLE DEL CAUCA.

Conforme a lo establecido en la Ley 906 de agosto de 2004, Artículo 209 Y 406 del Código de Procedimiento Penal, me permito rendir el siguiente informe.

DILIGENCIA: INFORME ALBUM FOTOGRAFICO INSPECCION A LUGAR DE LOS HECHOS.

LUGAR DE LA DILIGENCIA: TRAMO VIAL LA PAILA – ARMENIA KM 01+ 750 JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA.

FECHA: D 13 M 04 A 2021 **HORA:** 05:30

OBJETIVO DE LA DILIGENCIA: fijar documentar fotográficamente lugar de los hechos.

TECNOLOGIA: DIGITAL XXX ANÁLOGO ____

PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS EMPLEADOS: Una vez analizado el lugar y sus condiciones de luz se procedió a utilizar el sistema diurno, estableciendo funciones de la cámara fotográfica en AUTOMATICO.

INSTRUMENTOS UTILIZADOS:

1. cámara fotográfica digital, marca Canon EOS, referencia Rebel T2i, lente fijo con zoom óptico, insumos tarjeta de memoria micro sd con capacidad max de 2 gb, marca mv.

RESULTADOS: Se realizaron Quince (15) tomas fotográficas las cuales se ingresaron siete (07) en este informe de álbum fotográfico.

ANEXOS: álbum fotográfico de la diligencia que consta de 05 hojas con 07 imágenes con su respectivo pie de foto las cuales son las más representativas de la inspección.

1. SERVIDORES DE POLICÍA JUDICIAL:

Nombres y Apellidos			Identificación	Entidad
NAVIA MELO EDWIN FABIAN			1.083.899.652	SETRA DEVAL
Cargo	Teléfono / Celular		Correo electrónico	
Integrante de Ruta	3108366887		fabian.navia@correo.policia.gov.co	

En el evento de existir más registros se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario.

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE VALLE DEL CAUCA
CUADRANTE VIAL COROZAL



FOTOGRAFÍA N°.01 (Plano general)


Imagen captada en el momento que llegan las unidades de transito al lugar de los hechos sobre la Vía La Paila – Armenia, en sentido de avance del camión kilómetro 01+750, municipio de Zarzal, 04°20'27,55" longitud 76°03'20,46" se presentó accidente de tránsito tipo choque con vehículo entre un camión y un bus de servicio público de la empresa velotax.



FOTOGRAFÍA No. 02 (Plano general)


Imagen captada en el momento que llegan las unidades de transito al lugar de los hechos sobre la Vía La Paila – Armenia, en sentido de avance del bus kilómetro 01+750, municipio de Zarzal, 04°20'27,55" longitud 76°03'20,46" se presentó accidente de tránsito tipo choque con vehículo entre un camión y un bus de servicio público de la empresa velotax.

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE VALLE DEL CAUCA
CUADRANTE VIAL COROZAL



FOTOGRAFÍA No. 03 (Plano general)

se observa 01 vehículo camión y un bus de servicio público de la empresa velotax es de anotar que al llegar al lugar por la magnitud del evento se encuentra ambulancias usuarias de la vía auxiliando lesionados por tanto se da prioridad de la evacuación de los lesionados



FOTOGRAFÍA No. 04 (Plano general)

E.M.P. Y E.F. 01 Vehículo tipo camión, marca Hino, línea GH8JMTA, modelo 2016, placa TXA348, color blanco, servicio público, chasis No 9F3GHBJMTGXX10500, motor No J08EUB14623 el cual transitaba en sentido de avance Armenia – la Paila; este se encuentra en posición final de rodado sobre el carril de circulación Paila – Armenia

**POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE VALLE DEL CAUCA
CUADRANTE VIAL COROZAL**



FOTOGRAFÍA No. 05 (Plano general)

E.M.P. Y E.F. 02 Vehículo tipo bus, marca Chevrolet, línea LV152, modelo 2016, placa WLR900, color blanco lila, servicio Particular, empresa velotax nit 307001098 chasis No 9GCLV1527GB000236, motor No 6VVG1-422452, el cual transitaba en sentido de avance la Paila – Armenia.



FOTOGRAFÍA No. 06 (Plano general)

E.M.P. Y E.F.03 zona de impacto ubicado sobre el carril de circulación del bus donde se configura el impacto entre los vehículos se hizo necesario regar material para evitar fluidos que sean resbalosos y que propicien otro accidente de tránsito.

**POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE VALLE DEL CAUCA
CUADRANTE VIAL COROZAL**



FOTOGRAFÍA No. 07 (Plano general)

Se observa la posición final de los vehículos en horas del mañana así mismo se logra evidenciar el inmobiliario vial del entorno la liberación del conductor del bus para fue necesario uso equipos de extricación por parte del personal de bomberos, una vez se tiene controlada la escena y evacuados los lesionados y observando que no hay existencia de conflagración producto de los fluidos del motor de los vehículos se procede a dar inicio a los actos urgentes.

1. SERVIDORES DE POLICÍA JUDICIAL:

Nombres y Apellidos			Identificación	Entidad
NAVIA MELO EDWIN FABIAN			1.083.899.652	SETRA DEVAL
Cargo	Teléfono / Celular		Correo electrónico	
Integrante de Ruta	3108366887		fabian.navia@correo.policia.gov.co	

En el evento de existir más registros se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario.