



INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRANSITO

No. A00

01456860

1. ORGANISMO DE TRANSITO **50006000**
INSTRUMENTO TRANSITO TRANSPORT ACACIAS

2. GRAVEDAD		
CON MUERTOS	CON HERIDOS	SOLO DAÑOS
☐	☒	☐

MinTransporte
Ministerio de Transporte

3. LUGAR O COORDENADAS GEOGRÁFICAS

CÓDIGO DE RUTA **AVENIDA 23 con CALLE 29B**Lat. **00° 00' 00"**
Long. **00° 00' 00"**

3.1 LOCALIDAD O COMUNA

ASOCIACION de AMIGOS

4. FECHA Y HORA

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA **25/10/2022 09:00**FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO **25/10/2022 09:20**

5. CLASE DE ACCIDENTE

CHOQUE ☒ CAÍDA OCUPANTE ☐
ATROPELLO ☐ INCENDIO ☐
VOLCAMIENTO ☐ OTRO ☐

5.1 OBJETOS CON

VEHICULO ☒ MURO ☐ SEMÁFORO ☐
TREN ☐ POSTE ☐ INMUEBLE ☐
SEMOVIENTE ☐ ÁRBOL ☐ HIDRANTE ☐
OBJETO FIJO ☐ BARANDA ☐ VALLA, SEÑAL ☐

6. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR

6.1 ÁREA	6.2 SECTOR	6.3 ZONA	6.4 DISEÑO	6.5 CONDICIÓN CLIMÁTICA
RURAL ☐ NACIONAL ☐ DEPARTAMENTAL ☐ MUNICIPAL ☐ URBANA ☒	RESIDENCIAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMERCIAL ☒	ESCOLAR ☐ TURÍSTICA ☐ MILITAR ☐	DEPORTIVA ☐ PRIVADA ☐ HOSPITALARIA ☐	GLORIETA ☐ PASO A NIVEL ☐ PASO ELEVADO ☐ PUENTE ☐ GRANIZO ☐ VIENTO ☐ LLUVIA ☐ NORMAL ☒ NIEBLA ☐

7. CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA

VÍA 1 2	VÍA 1 2	VÍA 1 2	VÍA 1 2	VÍA 1 2
7.1 GEOMÉTRICAS A. RECTA ☒ CURVA ☐ B. PLANO ☐ PENDIENTE ☐ C. BAHÍA DE EST. ☐ CON ANDÉN ☐ CON BERMA ☐ 7.2 UTILIZACIÓN UN SENTIDO ☐ DOBLE SENTIDO ☐ REVERSIBLE ☐ CONTRAFUJO ☐ CICLO VÍA ☐ 7.3 CALZADAS UNA ☒ DOS ☐ TRES O MÁS ☐ VARIABLE ☐ 7.4 CARRETES UNA ☐ DOS ☒ TRES O MÁS ☐ VARIABLE ☐	7.5 SUPERFICIE DE RODADURA ASFALTO ☒ AFIRMADO ☐ ADOQUIN ☐ EMPEDRADO ☐ CONCRETO ☐ TIERRA ☐ OTRO ☐ 7.6 ESTADO BUENO ☒ CON HUECOS ☐ DERRUMBES ☐ EN REPARACIÓN ☐ HUNDIMIENTO ☐ INUNDADA ☐ PARCHADA ☐ RIZADA ☐ FISURADA ☐ 7.7 CONDICIONES ACEITE ☐ HÚMEDA ☐ LODO ☐ ALCANTARILLA DESTAPADA ☐	MATERIAL ORGÁNICO ☐ MATERIAL SUELTO ☐ SECA ☒ OTRA ☐ 7.8 ILUMINACIÓN ARTIFICIAL A. CON ☐ BUENA ☐ MALA ☐ B. SIN ☒ 7.9 CONTROLES DE TRANSITO A. AGENTE DE TRANSITO ☐ B. SEMÁFORO ☐ OPERANDO ☐ INTERMITENTE ☐ CON DAÑOS ☐ APAGADO ☐ OCULTO ☐ C. SEÑALES VERTICALES ☐ PARE ☐ CEDA EL PASO ☐ NO GIRE ☐ SENTIDO VIAL ☐ NO ADELANTAR ☐ VELOCIDAD MÁXIMA ☐ OTRA ☐ NINGUNA ☐	D. SEÑALES HORIZONTALES ☐ ZONA PEATONAL ☐ LÍNEA DE PARE ☐ LÍNEA CENTRAL AMARILLA ☐ CONTINUA ☒ SEGMENTADA ☐ LÍNEA DE CARRIL BLANCA ☐ CONTINUA ☐ SEGMENTADA ☐ LÍNEA DE BORDE BLANCA ☐ LÍNEA DE BORDE AMARILLA ☐ LÍNEA ANTIBLOQUEO ☐ FLECHAS ☐ LEYENDAS ☐ SÍMBOLOS ☐ OTRA ☐ E. REDUCTOR DE VELOCIDAD ☐ BANDAS SONORAS ☐ RESALTO ☐ MÓVIL ☐ FIJO ☐ SONORIZADOR ☐ ESTOPEROL ☐ OTRO ☐	F. DELINEADOR DE PISO ☐ TACHA ☐ ESTOPEROL ☐ TACHONES ☐ BOYAS ☐ BORDILLOS ☐ TUBULAR ☐ BARRERAS PLÁSTICAS ☐ HITOS TUBULARES ☐ CONOS ☐ OTRO ☐ 7.10 VISIBILIDAD A. NORMAL ☒ B. DISMINUIDA POR ☐ CASETAS ☐ CONSTRUCCIÓN ☐ VALLAS ☐ ÁRBOL / VEGETACIÓN ☐ VEHIC. ESTACIONADO ☐ ENCANDILAMIENTO ☐ POSTE ☐ OTRO ☐

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS

8.1 CONDUCTOR		8.2 VEHICULO	
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	NACIONALIDAD
RODRIGUEZ PINTO JAIR	CC 121416319	COLOMBIA	17/08/2011
DIRECCIÓN DE DOMICILIO	CUIDAD	TELÉFONO	SE PRACTICÓ EXAMEN
CALLE 15 N 48-11	ACACIAS	336033	☒ SÍ ☐ NO
PORTA LICENCIA	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.	CATEGORÍA	RESTRICCIÓN
SÍ	121416319	B1	22/11/2019
HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LESIONES		
HOSPITAL SAN JOSE ACACIAS.			

8.3 VEHICULO		8.4 CLASE DE SERVICIO		8.5 MODALIDAD DE TRANS.		8.6 DESCRIPCIÓN DE DAÑOS MATERIALES DEL VEHICULO	
PLACA	PLACA/REMOLQUE/SEM	NACIONALIDAD	MARCA	LÍNEA	COLOR	MODELO	CARROCERÍA
05274		COLOMBIANA	SUZUKI	GRAND	2022	05	10024959739
EMPRESA	MATRICULADO EN:	INMOVILIZADO EN:	TARJETA DE REGISTRO No.				
	ACACIAS.	ACACIAS.					
NIT.	REV. TEC. MEC. SÍ ☐ NO ☒ No. H/A	CANTIDAD DE ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE	0				

8.7 FALLAS EN		8.8 LUGAR DE IMPACTO	
FRENOS ☐	DIRECCIÓN ☐	FRONTAL ☐	LATERAL ☒
LUCES ☐	BOCINA ☐	POSTERIOR ☐	OTRO ☐
LLANTAS ☐	SUSPENSIÓN ☐		
OTRA ☐			

8.9 LUGAR DE IMPACTO		8.10 DESCRIPCIÓN DE DAÑOS MATERIALES DEL VEHICULO	
FRONTAL ☐	LATERAL ☒	ABOLLAURA COSTA=O (ATERN)	
POSTERIOR ☐	OTRO ☐	DEFECTO.	

8.11 FALLAS EN		8.12 LUGAR DE IMPACTO	
FRENOS ☐	DIRECCIÓN ☐	FRONTAL ☐	LATERAL ☒
LUCES ☐	BOCINA ☐	POSTERIOR ☐	OTRO ☐
LLANTAS ☐	SUSPENSIÓN ☐		
OTRA ☐			

VIGILADO
SuperTransporte



No. A00 01456860

MinTransporte
Ministerio de Transporte

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS

CONDUCTOR		VEHÍCULO		NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO	SEXO	GRAVEDAD
APELLIDOS Y NOMBRES		IDENTIFICACIÓN No.					MUERTO
DIRECCIÓN DE DOMICILIO		CIUDAD		TELÉFONO	SE PRACTICÓ EXAMEN		HERIDO
VILLA MANUELITA		ARACAY		233 11 11	SI ☒ NO ☐		NO ☐
PORTA LICENCIA		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.	CATEGORÍA	RESTRICCIÓN	EXP	VEN	CÓDIGO OFICINA TRÁNSITO
SI ☐ NO ☒		1020001830	12		DD	MM	AA
HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN		DESCRIPCIÓN DE LESIONES					
HOSPITAL SAN		HERIDA EN EL CERO FONTAL.					
JOSE ARACAY.							

PLACA	PLACA/REMOLQUE/SEM	NACIONALIDAD	MARCA	LÍNEA	COLOR	MODELO	CARROCERÍA	TON	PASAJEROS	LICENCIA DE TRÁNSITO No.
102 183		COLOMBIANO	2001	450	NEGRO	2000			02	1025001134
EMPRESA	MATRICULADO EN:		INMOVILIZADO EN:		TARJETA DE REGISTRO No.					
NIT.	SAN JES		Paises y zonas de tránsito		0					
REV. TEC. MEC. SI ☐ NO ☒		No. 101450011		CANTIDAD DE ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE						

PORTA SOAT	POLIZA No.	ASEGURADORA		VENCIMIENTO	
SI ☒ NO ☐	14813-500001220	Seres del Este		DD MM AA	
PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	SI ☐ NO ☒	VENCIMIENTO		PORTA SEG. RESP. EXTRA CONTRACTUAL	
No.	ASEGURADORA	DD MM AA		No.	

PROPIETARIO	APELLIDOS Y NOMBRES		DOC	IDENTIFICACIÓN No.
MISMO CONDUCTOR	APELLIDOS Y NOMBRES		DOC	IDENTIFICACIÓN No.
SI ☒ NO ☐	APELLIDOS Y NOMBRES		DOC	IDENTIFICACIÓN No.

8.3 CLASE VEHÍCULO		8.4 CLASE DE SERVIDO		PASAJEROS		8.5 DESCRIPCIÓN DE DAÑOS MATERIALES DEL VEHÍCULO			
AUTOMÓVIL ☒ BUS ☐ BUSETA ☐ CAMIÓN ☐ CAMIONETA ☐ CAMPERO ☐ MICROBUS ☐ TRACTOCAMIÓN ☐ VOLQUETA ☐ MOTOCICLETA ☐		M. AGRÍCOLA ☐ M. INDUSTRIAL ☐ BICICLETA ☐ MOTOCARRO ☐ MOTOTRÍGULO ☐ TRACCIÓN ANIMAL ☐ MOTOCICLO ☐ CUATRIMOTO ☐ REMOLQUE ☐ SEMI-REMOLQUE ☐		OFICIAL ☐ PÚBLICO ☐ PARTICULAR ☐ DIPLOMÁTICO ☐ 8.6 MODALIDAD DE TRÁNSITO ☐ MIXTO ☐ CARGA ☐ - EXTRADIMENSIONADA ☐ - EXTRA PESADA ☐ - MERCANCÍA PELIGROSA ☐ - CLASE DE MERCANCÍA ☐		COLECTIVO ☐ - INDIVIDUAL ☐ - MASIVO ☐ - ESPECIAL TURISMO ☐ - ESPECIAL ESCOLAR ☐ - ESPECIAL ASALARIADO ☐ - ESPECIAL OCASIONAL ☐ 8.7 MODALIDAD DE TRÁNSITO ☐ NACIONAL ☐ MUNICIPAL ☐		DAÑOS MATERIALES DEL VEHÍCULO COSTURA DE BARRAS EN CINTA DE LAZOS	

8.7 FALLAS EN	FRENOS ☐	DIRECCIÓN ☐	LUCES ☐	BOCINA ☐	LLANTAS ☐	SUSPENSIÓN ☐	OTRA ☐
---------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

8.8 LUGAR DE IMPACTO	FRONTAL ☐	LATERAL ☐	POSTERIOR ☐	OTRO ☐
----------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

9. VÍCTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTES O PEATONES No.		DEL VEHÍCULO		NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO	SEXO
APELLIDOS Y NOMBRES		IDENTIFICACIÓN No.				
DIRECCIÓN DE DOMICILIO		CIUDAD		TELÉFONO	SE PRACTICÓ EXAMEN	
HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN		AUTORIZO		EMBRIAGUEZ	GRADO	S. PSICOACTIVAS
DESCRIPCIÓN DE LESIONES		SI ☐ NO ☒		POS	NEG	SI ☐ NO ☒
		CASCO		CHALECO	CONDICIÓN	
		SI ☐ NO ☒		SI ☐ NO ☒	PEATÓN ☐	
		PASAJERO ☐		ACOMPAÑANTE ☐		GRAVEDAD
		MUERTO ☐		HERIDO ☐		

10. TOTAL VÍCTIMAS	PEATÓN	ACOMPAÑANTE	PASAJERO	CONDUCTOR	TOTAL HERIDOS	TOTAL MUERTOS
--------------------	--------	-------------	----------	-----------	---------------	---------------

11. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO					
DEL CONDUCTOR	DEL VEHÍCULO	DEL PEATÓN	DE LA VÍA	DE PASAJERO	
OTRA	153	ESPECIFICAR ¿CUAL? FALTA DE PRECAUCIÓN			

12. TESTIGOS		APELLIDOS Y NOMBRES		DOC	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO
		APELLIDOS Y NOMBRES		DOC	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO
		APELLIDOS Y NOMBRES		DOC	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO

13. OBSERVACIONES	
HERIDAS EN LA PARTE DEL VEHÍCULO H1	
Hacia la Plaza del Plan, la Dirección es sentido Sur-Norte.	
Cerca a la Intersección entre la calle 24B.	

14. ANEXOS	ANEXO 1 (Conductores, Vehículos)	ANEXO 2 (Víctimas, Peatones o Pasajeros)	OTROS ANEXOS (Fotos y Videos)
------------	----------------------------------	--	-------------------------------

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE		DOC	IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	ENTIDAD	FIRMA
APELLIDOS Y NOMBRES						
APELLIDOS Y NOMBRES						
APELLIDOS Y NOMBRES						

16. CORRESPONDIO		500066000511202200215					
NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN		DPTO	MUNICIPIO	ENT	U. RECEPTORA	AÑO	CONSECUTIVO

VIGILADO
SuperTransporte

1. ORGANISMO DE TRANSITO **60006000**
INSTITUTO TRANSITO TRANSPORTE ACACIAS

2. GRAVEDAD
CON MUERTOS ☐ CON HERIDOS ☒ SOLO DAÑOS ☐

MinTransporte
Ministerio de Transporte

3. LUGAR O COORDENADAS GEOGRAFICAS

CÓDIGO DE RUTA

VÍA Y KILOMETRO O SITIO, DIRECCIÓN Y CIUDAD

Lat.

Long.

3.1 LOCALIDAD O COMUNA

ASOCIACION
DE AMIGOS

4. FECHA Y HORA

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA

FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO

5. CLASE DE ACCIDENTE

CHOQUE ☒ CAIDA OCUPANTE ☐ 4
ATROPELLO ☐ INCENDIO ☐ 5
VOLCAMIENTO ☐ OTRO ☐ 6

6.1 CHOQUE CON

6.2 OBJETO FIJO

VEHICULO ☒ MURO ☐ 1 SEMAFORO ☐ 5 TARIMA CASETA ☐ 9
TREN ☐ 2 POSTE ☐ 2 INMUEBLE ☐ 6 VEHICULO ESTACIONADO ☐ 10
SEMOVIENTE ☐ 3 ARBOL ☐ 3 HIDRANTE ☐ 7 OTRO ☐ 11
OBJETO FIJO ☐ 4 BARRANDA ☐ 4 VALLA, SEÑAL ☐ 8

6. CARACTERISTICAS DEL LUGAR

6.1 AREA: RURAL ☐ NACIONAL ☐ DEPARTAMENTAL ☐ MUNICIPAL ☐ URBANA ☒
6.2 SECTOR: RESIDENCIAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMERCIAL ☒
6.3 ZONA: ESCOLAR ☐ DEPORTIVA ☐ TURISTICA ☐ PRIVADA ☐ MILITAR ☐ HOSPITALARIA ☐
6.4 DISEÑO: GLORIETA ☐ PASO A NIVEL ☐ PASO ELEVADO ☐ PUENTE ☐ INTERSECCION ☒ PONTON ☐ PASO INFERIOR ☐ TRAMO DE VIA ☐ LOTE O PREDIO ☐ CICLO RUTA ☐ PEATONAL ☐ TUNEL ☐
6.5 CONDICION CLIMATICA: GRANIZO ☐ VIENTO ☐ LLUVIA ☐ NORMAL ☒ NIEBLA ☐

7. CARACTERISTICAS DE LA VIA

7.1 GEOMETRICAS: VIA 1 2
A. RECTA ☒ CURVA ☐
B. PLANO ☐ PENDIENTE ☐
C. BAHIA DE EST. ☐ CON ANDEN ☐ CON BERMA ☐
7.2 UTILIZACION: UN SENTIDO ☐ DOBLE SENTIDO ☒ REVERSIBLE ☐ CONTRAFUJO ☐ CICLO VIA ☐
7.3 CALZADAS: UNA ☒ DOS ☐ TRES O MAS ☐ VARIABLE ☐
7.4 CARRILES: UNA ☐ DOS ☒ TRES O MAS ☐ VARIABLE ☐
7.5 SUPERFICIE DE RODADURA: VIA 1 2
A. ASFALTO ☒ AFIRMADO ☐ ADOQUIN ☐ EMPEDRADO ☐ CONCRETO ☐ TIERRA ☐ OTRO ☐
7.6 ESTADO: VIA 1 2
A. BUENO ☒ CON HUECOS ☐ DERRUMBES ☐ EN REPARACION ☐ HUNDIMIENTO ☐ INUNDADA ☐ PARCIDA ☐ RIZADA ☐ FISURADA ☐
7.7 CONDICIONES: ACEITE ☐ HUMEDA ☐ LODO ☐ AL CANTARILLA ☐ DESTAPADA ☐
7.8 MATERIALES: VIA 1 2
MATERIAL ORGANICO ☐ MATERIAL SUELTO ☐ SECA ☐ OTRA ☐
7.9 LIMITACION PARTIAL: A. CON ☐ BUENA ☐ MALA ☐ B. SIN ☒
7.10 CONTROLES DE TRANSITO: A. AGENTE DE TRANSITO ☐ B. SEMAFORO ☐ OPERANDO ☐ INTERMITENTE ☐ CON DAÑOS ☐ APAGADO ☐ OCULTO ☐ C. SEÑALES VERTICALES: PARE ☐ CEDA EL PASO ☐ NO GIRE ☐ SENTIDO VIAL ☐ NO ADELANTAR ☐ VELOCIDAD MAXIMA ☐ OTRA ☐ NINGUNA ☐
D. SEÑALES HORIZONTALES: VIA 1 2
ZONA PEATONAL ☐ LINEA DE PARE ☐ LINEA CENTRAL AMARILLA ☐ CONTINUA ☒ SEGMENTADA ☐ LINEA DE CARRIL BLANCA ☐ CONTINUA ☐ SEGMENTADA ☐ LINEA DE BORDE BLANCA ☐ LINEA DE BORDE AMARILLA ☐ LINEA ANTIBLOQUEO ☐ FLECHAS ☐ LEYENDAS ☐ SIMBOLOS ☐ OTRA ☐
E. REDUCTOR DE VELOCIDAD: BANDAS SONORAS ☐ RESALTO ☐ MOVIL ☐ FIJO ☐ SONORIZADOR ☐ ESTOPEROL ☐ OTRO ☐
F. DELINEADOR DE PISO: VIA 1 2
TACHA ☐ ESTOPEROL ☐ TACHONES ☐ BOYAS ☐ BORDILLOS ☐ TUBULAR ☐ BARRERAS PLASTICAS ☐ HITOS TUBULARES ☐ CONOS ☐ OTRO ☐
7.11 VISIBILIDAD: A. NORMAL ☒ B. DISMINUIDA POR: CASETAS ☐ CONSTRUCCION ☐ VALLAS ☐ ARBOL / VEGETACION ☐ VEHIC. ESTACIONADO ☐ ENCANDILAMIENTO ☐ POSTE ☐ OTRO ☐

8. CONDUCTORES, VEHICULOS Y PROPIETARIOS

VEHICULO 1

8.1 CONDUCTOR: APELLIDOS Y NOMBRES **RODRIGUEZ PINTO JAVIER HENAN** DOC **CC-121416319** NACIONALIDAD **COLOMBIA** FECHA DE NACIMIENTO **19080414** SEXO **M** GRAVEDAD **MUERTO**
DIRECCION DE DOMICILIO **CALLE 15 N 48-11** CIUDAD **ACACIAS** TELEFONO **33236033** AUTORIZO ☒ NO ☐ EMBRIAGUEZ ☐ POS ☐ NECK ☐ GRADO **S** PSICOACTIVAS ☐ SI ☐ NO ☐
PORTA LICENCIA ☐ NO ☒ LICENCIA DE CONDUCCION No. **121416319** CATEGORIA **B1** RESTRICCION ☐ EXP ☐ VEN ☐ CODIGO OFICINA TRANSITO **ACACIAS** CHALECO ☐ NO ☐ CASCO ☐ NO ☐ CINTURON ☐ NO ☐
HOSPITAL, CLINICA O SITIO DE ATENCION **HOSPITAL SAN JOSE ACACIAS.** DESCRIPCION DE LESIONES

8.2 VEHICULO: PLACA **06234** PLACA/REMOLQUE/SEM ☐ NACIONALIDAD **COLOMBIANO** MARCA **DAEWOO** LINEA **SEORIS PINTA** COLOR **GRAN AT** MODELO **2022** CARROCERIA **OS** TON **10024959739** PASAJEROS **05** LICENCIA DE TRANSITO No. **10024959739**
EMPRESA **ACACIAS** MATRICULADO EN: **ACACIAS** INMOVILIZADO EN: **ACACIAS** TARJETA DE REGISTRO No. **ACACIAS**
NIT. **ACACIAS** A DISPOSICION DE: **FISCALIA LOCAL**
REV. TEC. MEC. SI ☐ NO ☒ No. **H/A** CANTIDAD DE ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE **0**

PORTA SOAT ☒ NO ☐ POLIZA No. **1481350000230** ASEGURADORA **SEGUROS BOLIVAR** VENCIMIENTO **12/12/22**
PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SI ☐ NO ☒ VENCIMIENTO **DDMMAA** PORTA SEG. RESP. EXTRA CONTRACTUAL SI ☐ NO ☒ VENCIMIENTO **DDMMAA**

PROPIETARIO: MISMO CONDUCTOR ☒ NO ☐ APELLIDOS Y NOMBRES **ACACIAS** DOC **ACACIAS** IDENTIFICACION No. **ACACIAS**

8.3 CLASE VEHICULO: AUTOMOVIL ☐ BUS ☐ BUSETA ☐ CAMION ☐ CAMIONETA ☐ CAMPERO ☐ MICROBUS ☐ TRACTOCAMION ☐ VOLQUEIA ☐ MOTOCICLETA ☐
M. AGRICOLA ☐ M. INDUSTRIAL ☐ BICICLETA ☐ MOTOCARRO ☐ MOTOTRICICLO ☐ TRACCION ANIMAL ☐ MOTOCICLO ☐ CUATRIMOTO ☐ REMOLQUE ☐ SEMI-REMOLQUE ☐
8.4 CLASE DE SERVICIO: OFICIAL ☐ PUBLICO ☐ PARTICULAR ☒ DIPLOMATICO ☐
8.5 MODALIDAD DE TRANSITO: MIXTO ☐ CARGA ☐ EXTRADIMENSIONADA ☐ EXTRA PESADA ☐ MERCANCIA PELIGROSA ☐ CLASE DE MERCANCIA ☐
PASAJEROS: COLECTIVO ☐ INDIVIDUAL ☐ MASIVO ☐ ESPECIAL TURISMO ☐ ESPECIAL ESCOLAR ☐ ESPECIAL ASALARIADO ☐ ESPECIAL OCASIONAL ☐
8.6 DESCRIPCION DE DAÑOS MATERIALES DEL VEHICULO: **ABOLADURA COSTA DE LATERAL DERECHO.**

8.7 FALLAS EN: FRENSOS ☐ DIRECCION ☐ LUCES ☐ BOCINA ☐ LLANTAS ☐ SUSPENSION ☐ OTRA ☐

8.8 LUGAR DE IMPACTO: FRONTAL ☐ LATERAL ☒ POSTERIOR ☐ OTRO ☐
