

Perito	NINI JOHANA MARÍN BONILLA,42145863 (Cédula de ciudadanía)		
Siniestro	106946444	Numero Orden	1
Fecha de Peritación	19/10/2021	Solicitante	CE58811

DATOS DEL CONTRATO

N Póliza	22309537	Aplic.	8269
Fecha Siniestro	16/10/2021	Ramo - Modalidad	1251 Autos Clonico - 0
Tomador	FINESAS.A. .		
Teléfono	3208708483		
Fecha Alta	22/12/2020	Fecha Efecto	24/01/2021
Fecha Vto.	24/01/2022	Fecha Anul.	

VEHICULO ASEGURADO

Propietario/a	HENAO CASTRO ISABEL DEL SOCORRO .		
Marca / Tipo	RENAULT CLIO II CAMPUS MT 1200CC		
Placa	HKW391	1ª Matriculación	potencia 75
Color		Kms.Iniciales 1	Garaje
Valor vehículo	20300000	Accesorios 216513	Radio 0
Deducible	0,00	Daños	Delantera Izquierda;Delantera;Delantera Derecha;

DATOS CONDUCTOR

Conductor/a		F. Nacimiento	
Teléfono		F.Carnet	
Permiso		Conductor Autorizado	
Sexo			

DESCRIPCIÓN

Lugar Siniestro	via nacional kilometro 41	Lesionados	4
Descripción	Asegurada sufre micro sueño y pierde el control del vh invadiendo carril contrario de 3ro y colisiona contra este y dejando lesionados cabg:si		

DATOS CONTRARIO

Nombre	VH 3RO		
Domicilio	2 , 0		
Ciudad		Código DANE	
Marca / Tipo		Placa	KAG009
Referencia		Color	
Aseguradora			

PERITAJE

Marca / Tipo	RENAULT CLIO II CAMPUS MT 1200CC	Placa	HKW391
Aseg/contr.	Asegurado	Daños	Delantera Izquierda;Delantera;Delantera Derecha;
Garantía	Perdida parc	Compromiso	No
Convenio			
Observaciones Cia			
Observaciones Man.	SFE: NR[WANCO44100558584] y FV[03/11/2021]		

TALLER

Taller	TALLE DE EXCELENCIA ALLIANZ ENVIGADO, 8300789666, Multicentro:12		
Domicilio	Carrera 48 No. 44 Sur - 95 N° 0		
Ciudad	MEDELLIN	Código DANE	05000
Nº Cuenta	8888-8888- -73273	Teléfono	0

DATOS DEL SINIESTRO

Número	Fecha	Pagos	Daños	Culpa
1	16/10/2021	450000,00	0,00	Asegurado

DATOS PERITACIÓN

Kilómetros	I.T.V.
Fecha Entrada	Fecha entrega
V.I.N.	1ª Matriculación
Visto	Estado General
Fecha inicio	Fecha Fin
Reserva Daños	Paralización

Perito	NINI JOHANA MARÍN BONILLA,42145863 (Cédula de ciudadanía)		
Siniestro	106946444	Numero Orden	1
Fecha de Peritación	19/10/2021	Fecha Siniestro	16/10/2021
N Póliza	22309537	Sucursal/Agente	0
Ramo - Modalidad	1251 Autos Clonico - 0		

DATOS DEL SINIESTRO

Vehículo a peritar	Asegurado		
Asegurado	FINESAS.A. .		
Vehículo asegurado	RENAULT CLIO II CAMPUS MT 1200CC		
Contrario	VH 3RO		
Vehículo contrario			
Garantía	Perdida parc	Deducible	0,00
Accesorios	216513	Compromiso pago	No
Fecha Entrada	03/11/2021	Fecha entrega	04/11/2021
Paralización	0	Num. Impactos	1

DATOS PERITACIÓN

Placa	HKW391	1ª Matriculación	
Bastidor	9FBBB8305EM909027	Kms. Actuales	1
Visto	Antes	I.T.V.	Sí
Estado General	Malo		
Observaciones Cia			
Observaciones Man.	SFE: NR[WANCO44100558584] y FV[03/11/2021]		

VALORACIÓN DE DAÑOS

Materiales chapa	13166918,00	Descuento	798319,00
M.O. chapa	864552,00	Descuento Adicional	0,00
Materiales pintura	419073,00	Subtotal	16762026,00
Total Pintura	1027972,00	I.V.A.	3033104,20
Trabajos Complementarios	0,00	Deducibles	0,00
		TOTAL DICTAMEN	18996812,00

TALLER

Taller	TALLE DE EXCELENCIA ALLIANZ ENVIGADO, 8300789666, Multicentro:12		
Domicilio	Carrera 48 No. 44 Sur - 95 N° 0		
Ciudad	05000 MEDELLIN		
Nº Cuenta	8888-8888- -73273	Teléfono	0
Correo electrónico	lescobar@kia.com.co		

CONFORMIDAD DEL ASEGURADO

Doy mi conformidad a las reparaciones efectuadas a mi vehículo con motivo del siniestro de referencia

Firma del asegurado

CONFORMIDAD DEL TALLER

TALLE DE EXCELENCIA ALLIANZ ENVIGADO

Sello y Firma

El perito,

NINI JOHANA MARÍN BONILLA

A fecha: 03/11/2021

Perito	NINI JOHANA MARÍN BONILLA,42145863 (Cédula de ciudadanía)		
Siniestro	106946444	Numero Orden	1
Fecha de Peritación	19/10/2021	Fecha Siniestro	16/10/2021
N Póliza	22309537	Sucursal/Agente	0
Ramo - Modalidad	1251 Autos Clonico - 0		

DATOS DEL SINIESTRO

Vehículo a peritar	Asegurado		
Asegurado	FINESAS.A. .		
Vehículo asegurado	RENAULT CLIO II CAMPUS MT 1200CC		
Contrario	VH 3RO		
Vehículo contrario			
Garantía	Perdida parc 216513	Deducible	0,00

DATOS PERITACIÓN

Placa	HKW391		
Bastidor	9FBBB8305EM909027	Valor Comer. Asegurado	0,00
Kms. Actuales	1		
Valor Reparación	16762026,00		
Prop.Pericial Valor salvamento	0,00	Valor mercado	20300000,00

OBSERVACIONES

El perito,

Firma

A fecha: 03/11/2021

AUDATEX

Número de Reclamo: 106946444_1

Versión: V COB0000464

Reporte Completo

Impreso: 03/11/2021

Resumen

Expediente

Núm. Secuencial Interno:	COB0000464CO372350@COB0000464.co20211102-1415326		
Estado de la Valuación:	No Enviado		
Causa del Accidente:	Colisión	Fecha del Accidente:	16/10/2021
Proveedor de Trabajo:	ALLIANZ	Hora del Accidente:	05:00 a.m.
Número de Expediente:	106946444_1	Reparaciones Autorizadas:	Desconocido
Número de Poliza:	22309537	Fecha Inicio de Reparación:	
Número de Caso:		Fecha Reserv Reparación:	
Versión:	V COB0000464	Fecha Promesa de Entrega:	30/11/2021
Tipo de Expediente:	\$AssessmentType	Creado por:	al0mBackOffice@ALOM
Fecha de Inspección:	02/11/2021	Centro de Valoración:	
Porcentaje vs Pérdida Total:	78,64 %		
Autorizado por:	NJ Caicedo Val / Nini Johana Marin Bonilla		

Detalles del Vehículo

Vehículo		Opciones del Modelo
Fabricante:	RENAULT	DESDE 12.2013
Modelo:	Clio II	AIRE ACONDICIONADO
Código AX:	12E8 01	LUCES ANTINIEB,DEL.
No. Motor:	G728Q157377	1149CC 73CP/55KW
Tipo de Motor:	Gasolina	CAMBIO 5-VELOCIDADES
Transmisión:	Manual	5 PUERTAS
No. Placa:	HKW391	BICAPA METALICO
No. VIN Poliza:	9FBBB8305EM909027	
No. VIN Visual:	9FBBB8305EM909027	
Odómetro:	Desconocido	
Tipo de Kilometraje:		
Color Vehículo:	Otro	
Cubicaje:	CC	
Número de Puertas:		
Número de Asientos:		
Año de Fabricación:	2014	
Valor Mercado:	\$ 20.300.000	
Monto Asegurado:	\$ 20.300.000	
Condiciones del Vehículo:	Regular	
Estilo o Tipo de Vehículo:	Otro	

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Condiciones del Vehículo

Estado del Vehículo

Areas de Daño:	Estado del Vehículo en la Inspección:	Completo y Devuelto
	Dirección del Impacto:	Desde : Frontal Derecho Hacia: Trasero Izquiero

Direcciones

Asegurado

Nombre : ISABEL DEL SOCORRO
 Apellido : HENAO CASTRO
 Dirección :
 Distrito :
 Cantón :
 Provincia :
 Código Postal :
 Tel Celular : 573215064898
 Dirección Email : bullterrierboy@hotmail.com

Propietario

Nombre :
 Apellido :
 Dirección :
 Distrito :
 Cantón :
 Provincia :
 Código Postal :

Taller Mecánico

Nombre : TALLER DE EXCELENCIA ENVIGADO
 Apellido : TALLER DE EXCELENCIA ENVIGADO
 Dirección : CR 48 N 44 SUR 95
 Distrito : ANTIOQUIA
 Cantón :
 Provincia : Medellín

Código Postal : 100050
 Tel Negocio : 123456789
 Dirección Email : mtkstcalmed@kia.com.co
 Dirección Email2 :
 Cédula Jurídica : 830078966612

Informe del Cálculo

PIEZAS SUSTITUIDAS

				Fecha Tarifa: 08/10/2021	
Pos. B.D.	Descripción	Número de Pieza	DCTO.	Referencia	Precio
281	PARAGOLPES DEL.	62 02 251 94R		CO122105120065	\$ 250.000B
410	PERSIANA	62 31 081 16R		CO122108230066	\$ 468.329B
471	CAPO	65 10 050 45R		CO122108230066	\$ 970.310B
561	FAROLA I.	26 06 074 14R		CO122108230066	\$ 705.541B
741	GUARDAFANGO DEL.I.	63 10 126 11R		CO122105120065	\$ 287.000B
1009	MARCO FRONTAL CPL.	77 52 295 292		CO122108230066	\$ 1.450.595B
1119	GUARDAP.MET.DEL.I.	77 52 295 293		CO122105200061	\$ 454.218B
1401	PANORAMICO DEL.	72 71 291 12R		CO122108230066	\$ 366.963B
1481	PUERTA DEL.I.	80 10 176 77R		CO122105120065	\$ 1.653.000B
1489	JGO.BISAGR.PUER.DL.I	77 01 468 331		CO122108230066	\$ 239.621B
1505	LIMIT.APER.PUER.DL.I	77 00 842 857		CO122108230066	\$ 199.656B
1625	LAMEVIDRIO DL.I.EXT.	82 00 753 730		CO122108230066	\$ 158.679B
1681	BOCEL PUER.DEL.I.	77 00 410 278		CO122108230066	\$ 322.118B
2091	MARCO PUERTA I.SUP.	77 52 295 085		CO122105200061	\$ 1.929.811B
2101	ESTRIBO I.	76 41 305 90R		CO122108230066	\$ 1.156.737B
7033	SEMIEJE AR.DL.I.REC.	77 11 135 005		CONV211102000	\$ 0B
7047	TIJERA DEL.I.	82 00 942 407		CO122108230066	\$ 277.684B
7081	PORTAMANGUETA DL.I.	82 00 207 303		CO122108230066	\$ 632.526B
7087	AMORTIGUADOR DEL.I.	54 30 244 40R		CO122108230066	\$ 196.544B
7121	JGO.RODAMIENTO DL.I.	77 01 205 778		CO122108230066	\$ 339.856B
7261	BARRA ESTABILIZ.DEL.	82 00 056 289		CO122107080065	\$ 773.113B
7309	BARRA I.DIRECCION	77 11 372 852		CO122105200061	\$ 64.294B
7311	ROTULA I.DIRECC.	77 01 474 492		CO122108230066	\$ 270.323B

Ahorro
Sub Total

\$ 0
\$ 13.166.918

Total Piezas

\$ 13.166.918

Este expediente contiene piezas sin precio

* = Posición dada por el usuario

B = Renault

Mano de Obra Hojal/Mecánica.#

		T.Base 10	
		UT = 1 HR. Precio = \$ 53.040/HR	
NR Operación/Pos. B.D.	Trabajo	UT	Precio
4000 VA)	VEHICULO EN BANCO :COLOCAR-QUITAR	10,0	\$ 53.040
	(CON CONTROL EN EL AJUSTE)	0,0	\$ 0
5284 KA	PARAGOLPES DEL. :SUST.(DESMONT.)	5,0	\$ 26.520
8072 KA)	FAROS:AJUST.	1,0	\$ 5.304
A1AA KA)	DOS MICAS FAROS:D+M	1,0	\$ 5.304
A15T KA	CAPO :D+M	4,0	\$ 21.216
4192 VA	CAPO:SUST.(DESMONT.)	2,0	\$ 10.608
4195 KA)	GUARD.DL.I.:SUST.	3,0	\$ 15.912
4197 VA	GUARD.DL.I.:D+M	5,0	\$ 26.520
	(PARAGOLPES Y REJ.VENTIL. DESMONT.)	0,0	\$ 0
4197 VA	GUARD.DL.D.:D+M	5,0	\$ 26.520
	(PARAGOLPES Y REJ.VENTIL. DESMONT.)	0,0	\$ 0
4195 KA)	PANEL.LATER.DL.:D+M TRAB.ADIC.	4,0	\$ 21.216
	INCLUYE:PARA.DEL.Y REJ.VENTIL.VI.PANOR.:	0,0	\$ 0
4117 KA)	MARCO FRONTAL CPL.:D+M	11,0	\$ 58.344
	INCLUYE:TODOS COMPON.NECESARIOS:D+M	0,0	\$ 0
	NO INCLUYE:AMBOS GUARDABARR.,	0,0	\$ 0
	PARAGOLPES DEL.,AMBAS FAROS ,	0,0	\$ 0
	REJILLA DL.Y REJILLA MARCO VI.PANOR.:D+M	0,0	\$ 0
4117 KA)	MARCO FRONTAL CPL.:SUST.	39,0	\$ 206.856

4157 VA	SUST.GUARDAPOL.MET. DL.I.	32,0	\$ 169.728
5021 KA)	VIDR.PANOR.DEL.:D+M	13,0	\$ 68.952
	NO INCLUYE:REJILLA VI.PANOR.DEL.:D+M	0,0	\$ 0
4394 KA	PUERTA DL.I.:D+M	5,0	\$ 26.520
4392 VA	PUERTA DL.I.(DESMONT.):D+M	12,0	\$ 63.648
4059 VA	BOCINA PUERTA I.:D+M	1,0	\$ 5.304
4389 VA	BISAGRAS PUERTA DL.I.:AJUST.	3,0	\$ 15.912
A0UP KA	PUERTA TR.I.:D+M	5,0	\$ 26.520
SIN NUMERO	GOMA PUERTA I.SP.:D+M	1,0	\$ 5.304
4350 VA	SUST.MARCO I.CPL.CAPOTA	69,0	\$ 365.976
4342 KA)	ESTRIBO I.CPL.:D+M	4,0	\$ 21.216
	INCLUYE:TODOS COMPON.NECESARIOS:D+M	0,0	\$ 0
	NO INCLUYE:PUERTAS I.,ASIENTO DL.I.,	0,0	\$ 0
	COJIN ASIENTO TR.Y GUARN.ESTRIBO	0,0	\$ 0
	Y PARAL CEN.I.:D+M	0,0	\$ 0
4342 KA)	ESTRIBO CPL.:SUST.	104,0	\$ 551.616
7085 KA)	GUARN.PARAL B I.:D+M	2,0	\$ 10.608
7083 KA	GUARN.SP.PARAL A I.:D+M	1,0	\$ 5.304
7083 KA	GUARN.SP.PARAL A D.:D+M	1,0	\$ 5.304
7086 KA)	GUARN.DL.ESTRIBO I.:D+M	3,0	\$ 15.912
SIN NUMERO	GUARN.INF.ESTRIBO I.:D+M	1,0	\$ 5.304
7016 KA	ASIENTO DL.I.:D+M	4,0	\$ 21.216
7089 KA	COJIN ASIENTO TR.:D+M	1,0	\$ 5.304
5215 KA)	PANEL INSTRUM.:D+M	16,0	\$ 84.864
SIN NUMERO	RADIADOR:SOLT/FIJ	2,0	\$ 10.608
SIN NUMERO	CAJA FUSIBLES:D+M	5,0	\$ 26.520
1309 KA	REGUL.SIST.INYEC.:D+M	6,0	\$ 31.824
SIN NUMERO	TUBO ESC.DL./CATALIZ.:SOLT-FIJAR	2,0	\$ 10.608
3206 VA)	BARRA CEN.DIR.I.:D+M	3,0	\$ 15.912
	INCLUYE:GUARDAPOLVO DIREC.I.:D+M	0,0	\$ 0
	NO INCLUYE:GUARDAPOLVO DIREC.I.:D+M	0,0	\$ 0
3405 VA	ROTULA BARRA CEN.DIR.I.:D+M	4,0	\$ 21.216
3116 KA	RIN DL.I.:D+M	1,0	\$ 5.304
3367 KA)	PORTAMANGUETA SU./TIJERA DL.I.:SOLT-FIJ	3,0	\$ 15.912
3367 KA)	PORTAMANGUETA SU. DL.I.:DESPIEZ-AJUST.	3,0	\$ 15.912
3512 KA)	AMORTIGUADOR/ES DL.:D+M TRAB.ADIC.	1,0	\$ 5.304
3364 KA)	AMORTIG./PORTAMANGUE.SU.DL.I.:SOLT-FIJ	2,0	\$ 10.608
3364 KA)	AMORTIG.DL.I./CARROCERIA:SOLT-FIJ	1,0	\$ 5.304
3494 KA)	AMORTIG.DL.I.:D+M	4,0	\$ 21.216
3390 KA)	TIJERA DL.I.:D+M	4,0	\$ 21.216
SIN NUMERO	UNION CHASIS/CARROCERIA I.:D+M	1,0	\$ 5.304
SIN NUMERO	UNION CHASIS/CARROCERIA D.:D+M	1,0	\$ 5.304
3479 KA)	BARRA ESTABIL./TIJERA DL.D.:SOLT-FIJ	1,0	\$ 5.304
3479 KA)	BARRA ESTABIL./MARCO SOP.DL.:SOLT-FIJ	7,0	\$ 37.128
2288 KA)	EJ.TC. MOTRIZ DL.I.:D+M	4,0	\$ 21.216
2288 KA)	EJ.TC. MOTRIZ DL.I.:D+M TRAB.ADIC.	4,0	\$ 21.216
8205 KA	BATERIA:D+M	2,0	\$ 10.608
1000	ALINEACION 211102134805576	15,0	\$ 79.560
	*		
1000	ESTIRAJE 211102134407355	20,0	\$ 106.080
	*		
1000	CARGA AIRE ACOND 211102134407409	20,0	\$ 106.080
	*		

Total Unidades de Trabajo
Total M.O. Hojal/Mecánica

484,0
\$ 2.567.136

PINTURA DE CARROCERIA CESVI MAP Desconocido

NR Operación/Pos. B.D.	Descripción	T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO = \$ 53.040/HR	
		UT	Precio
	- BICAPA METALICO		
471	CAPO PINTURA SUSTITUCION	31,9	\$ 169.198
1009	MARCO FRONTAL CPL. PINTURA SUSTITUCION	10,0	\$ 53.040
1119	GUARDAP.MET.DEL.I. PINTURA SUSTITUCION	8,0	\$ 42.432
1481	PUERTA DEL.I. PINTURA SUSTITUCION	22,5	\$ 119.340
2091	MARCO PUERTA I.SUP. PINTURA SUSTITUCION	4,5	\$ 23.868
2101	ESTRIBO I. PINTURA SUSTITUCION	8,1	\$ 42.962
281	PARAGOLPES DEL. PINT.SUST NO IMPRIM	5,3	\$ 28.111
741	GUARDAFANGO DEL.I. PINT.SUST NO IMPRIM	2,9	\$ 15.382

RESUMEN M.O PINTURA T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO \$ 53.040/HR

TIEMPO M.O	93,2	\$ 494.333
TIEMPO PREPARACION	21,6	\$ 114.566

IMPORTE FIJO	0,0	\$ 0
TOTAL M.O. PINTURA	114,8	\$ 608.899

RESUMEN MATERIALES PINTURA

MATERIALES POR SUPERFICIE	Precio
CONSTANTE MATERIAL	\$ 405.990
TOTAL MATERIALES	\$ 13.083
	\$ 419.073

CANTIDAD DE PINTURA

MODELO:	RENAULT Clio II
No. PLACA:	HKW391
GRAMOS IMPRIMACIÓN + APAREJO	1.000
GRAMOS COLOR CESVIMAP	1.050
GRAMOS BARNIZ CESVIMAP	1.050
GRAMOS COLOR 2 CESVIMAP	0

Información de las cantidades necesarias de producto base a preparar (sin catalizar ni diluir), para la realización de los trabajos de pintura seleccionados.

Notas del Taller

Notas de la Aseguradora

Historial Descripción de la Causa del Accidente

Fecha/Hora:	
Autor:	NJ Caicedo Val
Encabezado:	
Descripción:	asegurada sufre micro sueño y pierde el control del vh invadiendo carril contrario de 3ro y colisiona contra este y dejando lesionados cabg:si

Códigos Opcionales Activos

Código Opcional	Descripción	Valor	Tipo
6	Tabulador de Pintura STC	3	-
* Codigos Opcionales inactivos			

RESUMEN FINAL

PIEZAS SUSTITUIDAS	\$ 13.166.918
--------------------	---------------

TOTAL PIEZAS	\$ 13.166.918
--------------	---------------

M.O. HOJAL/MECÁNICA	T.BASE 10 UT = 1 HR	
TOTAL 163 UT X \$ 53.040/HR		\$ 864.552
TOTAL 273 UT X \$ 53.040/HR		\$ 1.447.992
TOTAL 48 UT X \$ 53.040/HR		\$ 254.592
TOTAL M.O. HOJAL MECÁNICA		\$ 2.567.136

PINTURA	T.BASE 10 UT = 1 HR	
TOTAL M.O. PINTURA		\$ 608.899
TOTAL MATERIALES		\$ 419.073
TOTAL PINTURA		\$ 1.027.972

DR Descuento por pronto pago (0 %)	\$ 0
PA Pago anticipado (0 %)	\$ 0

SUMA TOTAL SIN IVA	\$ 16.762.026
--------------------	---------------

Deducciones Antes de Impuestos	
FA Deducible Fijo antes de Impuestos (\$)	(\$ 798.319)
TOTAL DE DEDUCCIONES	(\$ 798.319)

SUBTOTAL	\$ 15.963.707
IVA @ 19 %	\$ 3.033.104

SUMA TOTAL CON IVA	\$ 18.996.811
--------------------	---------------

Deducciones Despues de Impuestos	
FF Deducible Fijo después de Impuestos(\$)	\$ 0
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 0

GRAN TOTAL	\$ 18.996.811
------------	---------------

OBSERVACIONES/COMENTARIOS

Pos. B.D.

Perito	NINI JOHANA MARÍN BONILLA ,42145863 (Cédula de ciudadanía)		
Placa	HKW391		
Siniestro	106946444	Numero Orden	1
Fecha de Peritación	19/10/2021	Fecha Siniestro	16/10/2021
N Póliza	22309537	Sucursal/Agente	0
Honorarios	No		
Ref. Perito		Hon.Fraude	
Num. Fotos	0	Verificación Contr.	
Kms	0	Desmontado	