



SIPO - CESVI COLOMBIA

|          |                           |                     |                        |                       |   |
|----------|---------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---|
| Usuario  | CCORTEGA                  | Consecutivo (Clave) | 557529                 | Nro. Cierres          |   |
| Nombre   | Cindy Cristina Ortega     | Fecha Siniestro     | 22/11/2016 -Fecha Reg. | 22/11/2016 9:36:23 AM |   |
| Empresa  | SMI AUTOMOTRIZ de POPAYAN | Nro. Siniestro      | 35165165498            | Nro. Modificaciones   | 7 |
| Ciudad   | POPAYAN                   | Cliente             | HEBERTH RODRIGO        |                       |   |
| Analista |                           |                     |                        |                       |   |

Vehículo Original

|         |                   |             |                   |
|---------|-------------------|-------------|-------------------|
| Marca   | Kia               | Acabado     | Bicapa Metalizado |
| Linea   | Picanto           | Color       | AMARILLO          |
| Version | EX Mec            | Placa       | SHT716            |
| VIN     | KNABE512AGT014406 | Servicio    | Particular        |
| Modelo  | 2016              | Kilometraje |                   |
|         |                   | Amparo      | DPV               |

Nombre del Taller: PARTICULARES Valor hora Carrocería 40,000 Valor hora Pintura 40,000

Observaciones Generales

I. SUSTITUCION - DESMONTAJE / MONTAJE (Carrocería y Mecánica)

| S/DM | Pieza / Accesorio                                     | Lado | Cant. | Cierre | S/DM | Pieza / Accesorio                                     | Lado | Cant. | Cierre |
|------|-------------------------------------------------------|------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------|------|-------|--------|
| S    | GUIA LATERAL DERECHA PARAGOLPES TRASERO               |      | 1     | Nuevo  | S    | PANEL TRASERO                                         |      | 1     | Nuevo  |
| S    | GUIA LATERAL IZQUIERDA PARAGOLPES TRASERO             |      | 1     | Nuevo  | S    | CANTONERA CIERRE COMPUERTA                            |      | 1     | Nuevo  |
| S    | GUIA CENTRAL DERECHA PARAGOLPES DELANTERO             |      | 1     | Nuevo  | S    | EMPAQUE ALOJAMIENTO COMPUERTA                         |      | 1     | Nuevo  |
| S    | GUIA CENTRAL IZQUIERDA PARAGOLPES DELANTERO           |      | 1     | Nuevo  | S    | GUARNECIDO PANEL TRASERO                              |      | 1     | Nuevo  |
| S    | GUIA CENTRAL IZQUIERDA PARAGOLPES DELANTERO           |      | 1     | Nuevo  | S    | INSTALACION ELECTRICA PANEL TRASERO                   |      | 1     | Nuevo  |
| S    | REMACHE CARROCERIA - remaches                         |      | 35    | Nuevo  | S    | PARAGOLPES DELANTERO                                  |      | 1     | Nuevo  |
| S    | PLUMILLA DERECHA VIDRIO PANORAMICO DELANTERO          |      | 1     | Nuevo  | S    | PERSIANA                                              |      | 1     | Nuevo  |
| S    | EMBLEMA PARAGOLPES DELANTERO                          |      | 1     | Nuevo  | S    | BOCEL PLASTICO INFERIOR PARAGOLPES DELANTERO          |      | 1     | Nuevo  |
| S    | ABSORBEDOR DE IMPACTOS IZQUIERDO PARAGOLPES DELANTERO |      | 1     | Nuevo  | S    | ABSORBEDOR DE IMPACTOS PARAGOLPES DELANTERO           |      | 1     | Nuevo  |
| S    | ABSORBEDOR DE IMPACTOS DERECHO PARAGOLPES DELANTERO   |      | 1     | Nuevo  | S    | PARAGOLPES TRASERO                                    |      | 1     | Nuevo  |
| S    | TRAVIESA INFERIOR FRONTAL                             |      | 1     | Nuevo  | S    | STOP DERECHO                                          |      | 1     | Nuevo  |
| S    | DEPOSITO AGUA LAVAVIDRIO PANORAMICO DELANTERO         |      | 1     | Nuevo  | S    | STOP IZQUIERDO                                        |      | 1     | Nuevo  |
| S    | EMPAQUE DELANTERO DEL CAPO                            |      | 1     | Nuevo  | S    | VIDRIO PANORAMICO DELANTERO                           |      | 1     | Nuevo  |
| S    | VARILLA DE APOYO CAPO                                 |      | 1     | Nuevo  | S    | REJILLA PANEL PARALLAMAS                              |      | 1     | Nuevo  |
| S    | CAPO                                                  |      | 1     | Nuevo  | S    | VIDRIO PANORAMICO TRASERO                             |      | 1     | Nuevo  |
| S    | COMPUERTA                                             |      | 1     | Nuevo  | S    | TAPIZADO COMPUERTA                                    |      | 1     | Nuevo  |
| S    | EMBLEMA LOGO MARCA COMPUERTA                          |      | 1     | Nuevo  | S    | BOCEL LUZ PLACA                                       |      | 1     | Nuevo  |
| S    | GUARNECIDO COSTADO IZQUIERDO                          |      | 1     | Nuevo  | D    | PLUMILLA IZQUIERDA VIDRIO PANORAMICO DELANTERO        |      | 1     | Nuevo  |
| S    | PISA ALFOMBRA DELANTERO IZQUIERDO                     |      | 1     | Nuevo  | D    | GRIFO LAVAVIDRIO PANORAMICO TRASERO                   |      | 1     | Nuevo  |
| S    | COSTADO IZQUIERDO                                     |      | 1     | Nuevo  | D    | CONDENSADOR                                           |      | 0     | Nuevo  |
| S    | FAROLA DERECHA                                        |      | 1     | Nuevo  | D    | RADIADOR                                              |      | 0     | Nuevo  |
| S    | FAROLA IZQUIERDA                                      |      | 1     | Nuevo  | D    | ASIENTO SILLA TRASERA                                 |      | 1     | Nuevo  |
| S    | GUAYA APERTURA CAPO                                   |      | 1     | Nuevo  | D    | GOLLETE DEPOSITO TANQUE COMBUSTIBLE COSTADO IZQUIERDO |      | 0     | Nuevo  |
| S    | TOPES GRADUACION ALTURA CAPO                          |      | 1     | Nuevo  | D    | INSTALACION ELECTRICA MARCO FRONTAL                   |      | 1     | Nuevo  |
| S    | CHAPA CAPO                                            |      | 1     | Nuevo  | D    | BANDEJA PORTAOBJETOS                                  |      | 1     | Nuevo  |
| S    | DUCTO AIRE ACONDICIONADO                              |      | 1     | Nuevo  | D    | LLANTA REPUESTO                                       |      | 1     | Nuevo  |
| S    | MARCO FRONTAL                                         |      | 1     | Nuevo  | D    | GUARDAPOLVO PLASTICO TRASERO IZQUIERDO                |      | 1     | Nuevo  |
|      |                                                       |      |       |        | D    | GUARDAPOLVO PLASTICO TRASERO DERECHO                  |      | 1     | Nuevo  |

Observaciones

II. REPARACIÓN CARROCERÍA

| Pieza / Conjunto        | Lado | Daño | T.Bar. | T.Ajust. | Cierre | Pieza / Conjunto                       | Lado | Daño | T.Bar. | T.Ajust. | Cierre |
|-------------------------|------|------|--------|----------|--------|----------------------------------------|------|------|--------|----------|--------|
| BANCADA SECCIÓN TRASERA |      | F2   | 15.56  | 16.06    | Nuevo  | GUARDAPOLVO METÁLICO TRASERO DERECHO   |      | F1   | 4.30   | 4.80     | Nuevo  |
| COSTADO DERECHO         |      | F1   | 4.51   | 5.01     | Nuevo  | GUARDAPOLVO METÁLICO TRASERO IZQUIERDO |      | F1   | 4.30   | 4.80     | Nuevo  |
|                         |      |      |        |          |        | PISO BAUL                              |      | F1   | 4.87   | 5.37     | Nuevo  |

Observaciones

III. PINTURA

| Tipo | Nombre de la pieza                  | Nivel daño  | % P | Pint. Par. | Cierre |
|------|-------------------------------------|-------------|-----|------------|--------|
| I    | Guardapolvo Trasero Derecho         | Fuerte      |     |            | Nuevo  |
| I    | Guardapolvo Trasero Izquierdo       | Fuerte      |     |            | Nuevo  |
| I    | Piso Baul                           | Fuerte      |     |            | Nuevo  |
| M    | Capó                                | Pieza Nueva | 100 |            | Nuevo  |
| M    | Compuerta                           | Pieza Nueva | 100 |            | Nuevo  |
| M    | Costado Derecho Cinco (5) Puertas   | Daño Fuerte | 100 |            | Nuevo  |
| M    | Costado Izquierdo Cinco (5) Puertas | Daño Fuerte | 100 |            | Nuevo  |
| M    | Marco Frontal                       | Pieza Nueva | 100 |            | Nuevo  |
| M    | Panel Trasero                       | Pieza Nueva | 100 |            | Nuevo  |