

1. ORGANISMO DE TRÁNSITO 00076890
NOTOCO2. GRAVEDAD
CON MUERTOS ☐ CON HERIDOS ☒ SOLO DAÑOS ☐

La movilidad de todos el transporte

3. LUGAR O CORDENADAS GEOGRAFICAS

40-01 00076890 - Km 103+890
CÓDIGO DE RUTA VÍA Y KILOMETRO O SITIO, DIRECCIÓN Y CIUDADLat. 03° 53' 07" S
Long. 76° 25' 13" W3.1 LOCALIDAD O COMUNA
Descanso del
Ciudad

4. FECHA Y HORA

31/05/2023 17:30
FECHA Y HORA DE OCURRENCIA
31/05/2023 18:30
FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO

5. CLASE DE ACCIDENTE

CHOQUE ☒ CAIDA OCUPANTE ☐
ATROPELLO ☐ INCENDIO ☐
VOLCAMIENTO ☐ OTRO ☐

5.1. CHOQUE CON

VEHICULO ☒
TREN ☐
SEMIOVIENTE ☐
OBJETO FIJO ☐

5.2. OBJETO FIJO

MURO ☐ SEMÁFORO ☐ TARIMA CASETA ☐
POSTE ☐ INMUEBLE ☐ VEHICULO ESTACIONADO ☐
ÁRBOL ☐ HIDRANTE ☐ OTRO ☐
BARANDA ☐ VALLA, SEÑAL ☐

6. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR

6.1. ÁREA: RURAL ☐ NACIONAL ☒ DEPARTAMENTAL ☐ MUNICIPAL ☐ URBANA ☐
6.2. SECTOR: RESIDENCIAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMERCIAL ☒
6.3. ZONA: ESCOLAR ☐ DEPORTIVA ☐ TURÍSTICA ☒ PRIVADA ☐ MILITAR ☐ HOSPITALARIA ☐
6.4. DISEÑO: GLORIETA ☐ PASO A NIVEL ☐ PASO ELEVADO ☐ PUENTE ☐
INTERSECCIÓN ☐ PONTÓN ☐ PASO INFERIOR ☐ TRAMO DE VÍA ☒
LOTE O PREDIO ☐ CICLO RUTA ☐ PEATONAL ☐ TÚNEL ☐
6.5. CONDICIÓN CLIMÁTICA: GRANIZO ☐ VIENTO ☐
LLUVIA ☐ NORMAL ☒ NIEBLA ☐

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS

7.1. GEOMÉTRICAS: A. RECTA ☐ CURVA ☒ B. PLANO ☒ PENDIENTE ☐ C. BAHÍA DE EST. CON ANDÉN ☐ CON BERMA ☒
7.2. UTILIZACIÓN: UN SENTIDO ☐ DOBLE SENTIDO ☒ REVERSIBLE ☐ CONTRAFLUJO ☐ CICLOVÍA ☐
7.3. CALZADAS: UNA ☐ DOS ☒ TRES O MÁS ☐ VARIABLE ☐
7.4. CARRILES: UN ☐ DOS ☒ TRES O MÁS ☐ VARIABLE ☐
7.5. SUPERFICIE DE RODADURA: ASFALTO ☒ AFIRMADO ☐ ADOQUIN ☐ EMPEDRAO ☐ CONCRETO ☐ TIERRA ☐ OTRO ☐
7.6. ESTADO: BUENO ☒ CON HUECOS ☐ DERRUMBES ☐ EN REPARACIÓN ☐ HUNDIMIENTO ☐ INUNDADA ☐ PARCHADA ☐ REZADA ☐ FISURADA ☐
7.7. CONDICIONES: ACEITE ☐ HUMEDA ☐ LODO ☐ ALCANTARILLA DESTAPADA ☐
7.8. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL: A. CON BUENA MALA ☐ B. SIN ☒
7.9. CONTROLES DE TRÁNSITO: A. AGENTE DE TRÁNSITO ☐ B. SEMÁFORO OPERANDO ☐ INTERMITENTE ☐ CON DAÑOS ☐ APAGADO ☐ OCULTO ☐
C. SEÑALES VERTICALES: CEDA EL PASO ☐ NO GIRE ☐ SENTIDO VIAL ☐ NO ADELANTAR ☐ VELOCIDAD MÁXIMA ☐ OTRO ☐ NINGUNA ☒
D. SEÑALES HORIZONTALES: ZONA PEATONAL ☐ LÍNEA DE PARE ☐ LÍNEA CENTRAL AMARILLA ☐ CONTINUA ☐ SEGMENTADA ☐ LÍNEA DE CARRIL BLANCA ☐ CONTINUA ☐ SEGMENTADA ☐ LÍNEA DE BORDE BLANCA ☐ LÍNEA DE BORDE AMARILLA ☐ LÍNEA ANTIBLOQUEO ☐ FLECHAS ☐ LEYENDAS ☐ SÍMBOLOS ☐ OTRO ☐
E. REDUCTOR DE VELOCIDAD: BANDAS SONORAS ☐ RESALTO ☐ MÓVIL ☐ FLO ☐ SONORIZADOR ☐ ESTOPEROL ☐ OTRO ☐
F. DELINEADOR DE PISO: TACHA ☐ ESTOPEROS ☐ TACHONES ☐ BOYAS ☐ BORDILLOS ☐ TUBULAR ☐ BARRERAS PLÁSTICAS ☐ HITOS TUBULARES ☐ CONOS ☐ OTRO ☐
7.10. VISIBILIDAD: A. NORMAL ☒ B. DISMINUIDA POR CASITAS ☐ CONSTRUCCIÓN ☐ VALLAS ☐ ÁRBOL/VEGETACIÓN ☐ VEHICULO ESTACIONADO ☐ ENCANTAMIENTO ☐ POSTE ☐ OTROS ☐

8. CONDUCTORES, VEHICULOS Y PROPIETARIOS

8.1. CONDUCTOR: APELLIDOS Y NOMBRES: JULIAN ANDRÉS LONDOÑO PEÑARANDA CC. DOC. 1143927172 NACIONALIDAD: Colombia FECHA DE NACIMIENTO: 24/01/89 SEXO: F GRAVEDAD: MUERTO ☐ HERIDO ☒
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: Calle 3117023941 Ciudad: Cali SE PRACTICÓ EXAMEN: SI ☒ NO ☐
AUTORIZÓ: POS ☐ NEG ☒ GRADO: S. PSICOACTIVAS: SI ☐ NO ☒
PORTA LICENCIA: SI ☒ NO ☐ LICENCIA DE CONDUCCIÓN No. 1143927172 CATEGORÍA: C3 RESTRICCIÓN: EXP. 21/10/23 VEN ☒ CÓDIGO OF. TRÁNSITO: 76001 - Cali CHALECO: SI ☐ NO ☒ CASCO: SI ☐ NO ☒ CINTURÓN: SI ☐ NO ☒

HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN

San José de Bogotá Politécnico de Bogotá y lesiones en diferentes partes del cuerpo, fractura de costilla izquierda con pérdida de conciencia, fractura del acróbulo izquierdo, fractura 1° costilla izquierda y huesos de costilla, según Historia Clínica.

8.2. VEHICULO

PLACA: ZAD818 PLACA REMOLQUE/SEMI: S-56495 NACIONALIDAD: COLOMBIANO ☒ EXTRANJERO ☐ MARCA: KENWORTH LÍNEA: T800B COLOR: BLANCO MODELO: 2011 CARROCERIA: SR5 TON. 6171 PASAJEROS: 02 LICENCIA DE TRANS. No. 10028164918
EMPRESA: JHL T800 LOGISTICS SCS MATRICULADO EN: INMOVILIZADO EN: PRIMERA MEDICINA TARJETA DE REGISTRO No. 81371
NIT: 900829941 DUEÑO: FIDELIS 45 Lora Bogotá CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE: 01
REV. TEC. MEC. ☒ NO ☐ No. 166119214 ASEGURADORA: HDPERE SEGUROS GENERALISTAS VENCIMIENTO: 17/02/24
PORTA SOAT: SI ☒ NO ☐ PÓLIZA No. 7431123000611 VENCIMIENTO: 17/02/24

PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

No. ASEGURADORA: VENCIMIENTO: PORTA SEG. RESP. EXTRA CONTRACTUAL: SI ☒ NO ☐ VENCIMIENTO:

PROPIETARIO

MISMO CONDUCTOR: SI ☒ NO ☐ APELLIDOS Y NOMBRES: JHL T800S LOGISTICS SCS DOC. 900829941 IDENTIFICACIÓN No. 900829941

8.3. CLASE VEHICULO

AUTOMÓVIL ☐ BUS ☐ BUSETA ☐ CAMIÓN ☐ CAMIONETA ☐ CAMPERO ☐ MICROBUS ☐ TRACTOCAMIÓN ☒ VOLQUETA ☐ MOTOCICLETA ☐
M. AGRICOLA ☐ M. INDUSTRIAL ☐ BICICLETA ☐ MOTOCARRO ☐ MOTOTRICICLO ☐ TRACCIÓN ANIMAL ☐ MOTOCICLO ☐ CUATRIMOTO ☐ REMOLQUE ☐ SEMI-REMOLQUE ☐

8.4. CLASE SERVICIO

OFICIAL ☐ PÚBLICO ☐ PARTICULAR ☐ DIPLOMÁTICO ☐ MIXTO ☐ CARGA ☐ EXTRADIMENSIONADA ☐ EXTRAPESADA ☐ MERCANCÍA PELIGROSA ☐ CLASE DE MERCANCÍA:

PASAJEROS

* COLECTIVO ☐ * INDIVIDUAL ☐ * MASIVO ☐ * ESPECIAL TURISMO ☐ * ESPECIAL ESCOLAR ☐ * ESPECIAL ASALARIADO ☐ * ESPECIAL OCASIONAL ☐ * RADIO DE ACCIÓN NACIONAL ☐ MUNICIPAL ☐

8.5. DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHICULO

Deformación en Cabina múltiples abolladuras, rupturas, desplazamientos de carrocería, daños en lentes y pinturas.

8.7. FALLAS EN:

FRENOS ☒ DIRECCIÓN ☐ LUCES ☐ BOCINA ☐ LLANTAS ☐ SUSPENSIÓN ☐ OTRO ☐


8.9. LUGAR DE IMPACTO

FRONTAL ☒ LATERAL ☐ POSTERIOR ☐ Otro:

C-01582192

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS									
8.1. CONDUCTOR									
APELLIDOS Y NOMBRES		DOC.	IDENTIFICACIÓN No.		NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO		SEXO	GRAVEDAD
Luis Hernán Cordero		CC	16448353		Colombia	16/02/1970		M	MUERTO ☐ HERIDO ☐
DIRECCIÓN DE DOMICILIO		CIUDAD		TELÉFONO	SE PRACTICÓ EXAMEN		SI ☒ NO ☐		
Carrera 128 #23-06 B/La Estancia Cal		310526973			AUTORIZO ☒ NO ☐		EMBRIGUEZ GRADO ☐ POS ☒ NEG ☐		
PORTA LICENCIA	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.	CATEGORÍA	RESTRICCIÓN	EXP ☐ VEN ☒	CÓDIGO OF. TRÁNSITO		CHALECO	CASCO	CINTURÓN
☒ NO	16448353	C3			76842- Yumbo		☒ SI ☐ NO	☒ SI ☐ NO	☒ SI ☐ NO
HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN		DESCRIPCIÓN DE LESIONES							
8.2. VEHÍCULO									
PLACA	PLACA REMOLQUE / SEMI	NACIONALIDAD	MARCA	LÍNEA	COLOR	MODELO	CARROTERÍA	TON	PASAJEROS
UPP785	R-23285	COLOMBIANO ☒ EXTRANJERO ☐	WIPAC	9900	GRUPO	2007	S/N	33	02
EMPRESA		MATRICULADO EN:		INMOVILIZADO EN:		TARJETA DE REGISTRO No.			
TOM TRANSPORTES SCS		La Galera		PRIMA MEDICINA		010211			
NIT		A DISPOSICIÓN DE:		CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE					
890 904 488		Fiscalia 45 local Puyo		01					
REV. TEC. MEC		PÓLIZA No.		ASEGURADORA		VENCIMIENTO			
☒ NO		165186852		MUPPDL DE SEGUROS		DÍA MES AÑO			
						214/11/213			
PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL		VENCIMIENTO		PORTA SEG. RESP. EXTRA CONTRACTUAL		VENCIMIENTO			
☒ SI ☐ NO		☒ SI ☐ NO		☒ SI ☐ NO		☒ SI ☐ NO			
No.		ASEGURADORA		DÍA MES AÑO		No.		ASEGURADORA	
PROPIETARIO									
MISMO CONDUCTOR		APELLIDOS Y NOMBRES		DOC.	IDENTIFICACIÓN No.				
☒ SI ☐ NO		OLGA SANCHEZ DUBOIS		CC	31167823				
8.3. CLASE VEHÍCULO									
AUTOMÓVIL ☐		M. AGRÍCOLA ☐		8.4. CLASE SERVICIO		PASAJEROS			
BUS ☐		M. INDUSTRIAL ☐		OFICIAL ☐		* COLECTIVO ☐			
BUSETA ☐		BICICLETA ☐		PÚBLICO ☐		* INDIVIDUAL ☐			
CAMIÓN ☐		MOTOCARRO ☐		PARTICULAR ☒		* MASIVO ☐			
CAMIONETA ☐		MOTOTRÍCULO ☐		DIPLOMÁTICO ☐		* ESPECIAL TURISMO ☐			
CAMPERO ☐		TRACCIÓN ANIMAL ☐		8.5. MODALIDAD DE TRANS.		* ESPECIAL ESCOLAR ☐			
MICROBUS ☐		MOTOCICLO ☐		MIXTO ☐		* ESPECIAL ASALARIADO ☐			
TRACTOCAMIÓN ☒		CUATRIMOTO ☐		CARGA ☐		* ESPECIAL OCASIONAL ☐			
VOLQUETA ☐		REMOQUE ☐		* EXTRADIMENSIONADA ☐		8.6. RADIO DE ACCIÓN			
MOTOCICLETA ☐		SEMI-REMOQUE ☐		* MERCANCIA PELIGROSA ☒		NACIONAL ☒			
						MUNICIPAL ☐			
8.7. FALLAS EN: FRENOS ☐ DIRECCIÓN ☐ LUCES ☐ BOCINA ☐ LLANTAS ☐ SUSPENSIÓN ☐ OTRA ☐									
8.8. LUGAR DE IMPACTO									
FRONTAL ☐		LATERAL ☐		POSTERIOR ☒		Otro			
9. VÍCTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTES O PEATONES									
APELLIDOS Y NOMBRES		DOC.	IDENTIFICACIÓN No.		NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO		SEXO	
						DÍA MES AÑO		M ☐ F ☐	
DIRECCIÓN DE DOMICILIO		CIUDAD		TELÉFONO	CINTURÓN		8.9. DETALLES DE LA VÍCTIMA		
					☒ SI ☐ NO		CONDICIÓN		
HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN		SE PRACTICÓ EXAMEN		AUTORIZO		EMBRIGUEZ		PEATÓN ☐	
		☒ SI ☐ NO		☒ SI ☐ NO		☒ SI ☐ NO		PASAJERO ☐	
DESCRIPCIÓN DE LESIONES		POS ☐ NEG ☐		GRADO		S. PSICOACTIVAS		ACOMPAÑANTE ☐	
						☒ SI ☐ NO		GRAVEDAD	
								MUERTO ☐	
								HERIDO ☐	
10. TOTAL VÍCTIMAS: PEATÓN ☐ ACOMPAÑANTE ☐ PASAJERO ☐ CONDUCTOR ☒ TOTAL HERIDOS ☒ MUERTOS ☐									
11. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO									
DEL CONDUCTOR		DEL VEHÍCULO		DEL PEATÓN		DEL PASAJERO			
#1 1157		207							
OTRA		ESPECIFICAR ¿CUAL?:							
12. TESTIGOS									
APELLIDOS Y NOMBRES		DOC.	IDENTIFICACIÓN No.		DIRECCIÓN Y CIUDAD		TELÉFONO		
APELLIDOS Y NOMBRES		DOC.	IDENTIFICACIÓN No.		DIRECCIÓN Y CIUDAD		TELÉFONO		
APELLIDOS Y NOMBRES		DOC.	IDENTIFICACIÓN No.		DIRECCIÓN Y CIUDAD		TELÉFONO		
13. OBSERVACIONES: Higotes, atribuible al vehículo #1 Código 157 OTRO " Pérdida del control al momento de tomar la curva y 207 FALLA EN FRENO posible causa probable									
14. ANEXOS									
ANEXO 1 (Conductores, Vehículos)		ANEXO 2 (víctimas, peatones o pasajeros)		OTROS ANEXOS (Fotos y videos)					
☐		☐		☐					
15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE									
GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES		DOC.	IDENTIFICACIÓN No.		PLACA	ENTIDAD	FIRMA	
53	Jorge MORALES RIVERA		CC	14693311		097449	ROMA S-780		
16. CORRESPONDIO									
NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN		Dto.	Mu/pio.	Ent.	U. receptora	Año	Consecutivo		
961116000165202300514								FISCALIA 45 LOCAL PUYO	

- ORIGINAL: AUTORIDAD COMPETENTE -






17. CROQUIS (BOSQUEJO TOPOGRÁFICO)
INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO No. C- 01582192



La movilidad es de todos
Mintransporte



PUNTO DE REFERENCIA [PR]			
TABLA DE MEDIDAS			
No	"X" o "A"	"Y" o "B"	IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO
1	11	33.7	VADV1
2	12	30.4	VADV1
3	20	23.9	VADV1
4	20.9	23.6	VADV2
5	26.3	24.2	VADV2
6	32	15.33	VADV2
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

LONG. HUELLAS			
No.	METROS	CM	TIPO DE HUELLA

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE					
GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	ENTIDAD
SI	JUAN MANUEL RIVERA	CC	1469531	007449	POBIA-SC-100
FIRMA					
16. CORRESPONDIO					
NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN	Día	Mes	Ent.	U. receptora	Año
7611160001657073005114					
FISICAMENTE US LOPEZ PUGO					

Long.	76°27'13.00"
Lat.	03°52'07.10"
ESCALA	1:500
PLANO	701206100160
VISITA	EN PLANTO

VIA 1	VIA 2
RADIO	97.33
PERALTE	0.3%
PENDIENTE	-4%

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **31.162.823**

SANCHEZ AMPUDIA

APELLIDOS

OLGA MARINA

NOMBRES

Olga Marina Sanchez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-FEB-1962**
PALMIRA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64

A+

F

ESTATURA


G.S. RH

SEXO

10-JUN-1981 PALMIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3107900-00027121-F-0031162823-20080720

0001233849A 1

2960011102

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE *****	POTENCIA HP 0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 23851012031061	I/E 1	FECHA IMPORT. 21/11/2006
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD *****	PUERTAS 2	
FECHA MATRÍCULA 26/12/2006	FECHA EXP. LIC. TTO. 28/03/2012	FECHA VENCIMIENTO *****
ORGANISMO DE TRÁNSITO STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/LA CALERA		
 LT01002678222		

 Libertad y Orden		REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE		
LICENCIA DE TRÁNSITO No.		10003369929		
PLACA UPP785	MARCA INTERNATIONAL	LÍNEA 9900	MODELO 2007	
CILINDRADA CC 14.950	COLOR AZUL	SERVICIO PÚBLICO		
CLASE DE VEHÍCULO TRACTOCAMION	TIPO CARROCERÍA SIN CARROCERIA	COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ 0	
NÚMERO DE MOTOR 79199016	REG N	VIN *****		
NÚMERO DE SERIE 3HSCHAPT87N486352	REG N	NÚMERO DE CHASIS 3HSCHAPT87N486352	REG N	
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) SANCHEZ AMPUDIA OLGA MARINA			IDENTIFICACIÓN C.C. 31162823	







