



INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO

No. A001522414

1. ORGANISMO DE TRÁNSITO 76001000

SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI

2. GRAVEDAD
CON MUERTOS
CON HERIDOS
SOLO DAÑOS



3. LUGAR O COORDENADAS GEOGRÁFICAS
Calle 13 con Cra 15
Lat. Long. LOCALIDAD O COMUNA 3

4. FECHA Y HORA
05/09/2022 07:45
FECHA Y HORA DE OCURRENCIA
05/09/2022 07:30
FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO

5. CLASE DE ACCIDENTE
CHOQUE CAÍDA OCUPANTE
ATROPELLO INCENDIO
VOLCAMIENTO OTRO

5.1 CHOQUE CON
VEHICULO MURO TREN SEMOVIENTE OBJETO FIJO
5.2 OBJETO FIJO
SEMAFORO INMUEBLE ARBDL BARANDA VALLA SEÑAL
TARIMA CASETA VEHICULO ESTACIONADO OTRO

6. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR
6.1 AREA
6.2 SECTOR
6.3 ZONA
6.4 DISEÑO
6.5 CONDICIÓN CLIMÁTICA

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS
7.1 GEOMÉTRICAS
7.2 UTILIZACIÓN
7.3 CALZADAS
7.4 CARRILES
7.5 SUPERFICIE DE RODADURA
7.6 ESTADO
7.7 CONDICIONES
7.8 CONTROL DE TRÁNSITO
7.9 SEÑALES HORIZONTALES
7.10 VISIBILIDAD

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS
8.1 CONDUCTOR
Moquera Zape Bertullo
8.2 VEHICULO
WMY177 Chevrolet Chevy. Renault 17 Hatch

8.3 CLASE VEHICULO
AUTOMÓVIL
8.4 CLASE SERVICIO
PASAJEROS
8.8 DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHICULO
Espeso Refridor por lazo 129

8.7 FALLAS EN
8.9 LUGAR DE IMPACTO
FRONTAL LATERAL POSTERIOR

8.6 PROPIETARIO
MISMO CONDUCTOR
Purillo Gutierrez Clide Stella

8.5 MODALIDAD DE TRANSPORTE
MIXTO
CARGA
EXTRADIMENSIONAADA
EXTRAPESADA
MERCANCIA PELIGROSA
CLASE DE MERCANCIA

8.6 PROPIETARIO
MISMO CONDUCTOR
Purillo Gutierrez Clide Stella

8.5 MODALIDAD DE TRANSPORTE
MIXTO
CARGA
EXTRADIMENSIONAADA
EXTRAPESADA
MERCANCIA PELIGROSA
CLASE DE MERCANCIA

8.6 PROPIETARIO
MISMO CONDUCTOR
Purillo Gutierrez Clide Stella

8.5 MODALIDAD DE TRANSPORTE
MIXTO
CARGA
EXTRADIMENSIONAADA
EXTRAPESADA
MERCANCIA PELIGROSA
CLASE DE MERCANCIA

FORMA DE CONFORMACION CON EL ORIGINAL CONDUCTORES INVOLUCRADOS
FORMA DE CONFORMACION CON EL ORIGINAL CONDUCTORES INVOLUCRADOS
FORMA DE CONFORMACION CON EL ORIGINAL CONDUCTORES INVOLUCRADOS

27

Moquera Zape Bertullo

Moquera Zape Bertullo



