



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

**CONTRATO** : CO1.PCCNTR.5305904  
**CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL** : Jaime Garzon sede Raizal  
**DIRECCIÓN** : Corregimiento Betania vereda El Raizal  
**LOCALIDAD** : Sumapaz  
**FECHA DE ENTREGA** : 2 de septiembre de 2024

**I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA**

**POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.** – JORGE ALBERTO MORENO ALDANA en su calidad de supervisor designado para el contrato de interventoría y SONIA RODRIGUEZ APARICIO en su calidad de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría.

**POR LA INTERVENTORIA.** – ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES, en su calidad de director de interventoría del contrato No. CO1.PCCNTR.5313332 en calidad de Interventor CB Ingenieros.

**POR EL CONTRATISTA.** JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA en su calidad de director de obra del contrato No. CO1.PCCNTR.5305904 Consorcio Claridad.

**II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA**

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física del colegio Jaime Garzon sede Raizal, ubicado en la localidad veinte (20) de Sumapaz de la ciudad de Bogotá D.C. en el Corregimiento Betania vereda El Raizal que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Bloque principal	Aulas, cocina, baños y habitación docente	367 m2 aproximadamente	Desmante de estructura metálica y cubierta. Instalación de estructura metálica Instalación de cubierta tipo sándwich. Instalación de canal y bajantes. Reinstalación de paneles LED. Pintura de muros internos. Pintura de fachada. Instalación de tablero eléctrico. Instalación de cielo raso. Reinstalación de cielo raso. Instalación de piso mipolam en aula. Mantenimiento de puertas.

27/09/2024 11:22



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
			Construcción de cajas de inspección.

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI  NO

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI  NO

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI  NO

4.- Descripción de los equipos entregados.

No se instaló ningún equipo.

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI  NO

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI  NO

Nota: las llaves de los espacios estuvieron siempre en custodia de la institución.

IV. OBSERVACIONES GENERALES

Se ejecutan las obras de acuerdo con el alcance de la sede. Se realiza la entrega de las actividades relacionadas al Colegio.

27/09/2024 11:22




ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS


**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

**V. DECLARACIONES**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los dos (2) días de septiembre del año veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

  
\_\_\_\_\_  
Contratista de obra  
Consortio Claridad  
Director de obra Jairo  
Ernesto Jiménez Pineda

  
\_\_\_\_\_  
Interventoría  
CB Ingenieros  
Director de interventoría  
Andrés Felipe Mackenzie Fuentes

  
\_\_\_\_\_  
Secretaría de Educación Distrital  
Supervisor designado para el contrato de  
interventoría  
Jorge Alberto Moreno Aldana

  
\_\_\_\_\_  
Secretaría de Educación Distrital  
Apoyo a la supervisión del contrato de  
interventoría  
Sonia Rodríguez Aparicio

27/09/2024 11:22



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

**CONTRATO** : CO1.PCCNTR.5305904  
**CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL** : DLE Sumpaz  
**DIRECCIÓN** : Kilometro 35 vía San Juan de Sumapaz, vereda Santa Rosa de Bodegas, corregimiento de Nazareth.  
**LOCALIDAD** : Sumapaz  
**FECHA DE ENTREGA** : 2 de septiembre de 2024

**I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA**

**POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.** – JORGE ALBERTO MORENO ALDANA en su calidad de supervisor designado para el contrato de interventoría y SONIA RODRIGUEZ APARICIO en su calidad de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría.

**POR LA INTERVENTORIA.** – ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES, en su calidad de director de interventoría del contrato No. CO1.PCCNTR.5313332 en calidad de Interventor CB Ingenieros.

**POR EL CONTRATISTA.** JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA en su calidad de director de obra del contrato No. CO1.PCCNTR.5305904 Consorcio Claridad.

**II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA**

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de la Dirección Local de Educación de Sumapaz, ubicado en el kilómetro 35 vía San Juan de Sumapaz, vereda Santa Rosa de Bodegas, corregimiento de Nazareth, localidad veinte (20) de Sumapaz de la ciudad de Bogotá D.C., que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Entrada	Puerta principal	1 unidad	Mantenimiento de puerta de ingreso
Exterior	Pozo séptico y cajas de inspección	6	Mantenimiento del pozo séptico y de las cajas de inspección ubicadas en el exterior de la edificación
Interior	Ingreso y atención al usuario	19,57 metros aproximadamente	Instalación de piso podotáctil
Entrada	Entrada principal	20,32 metros aproximadamente	Instalación de dos rampas metálicas, una para el ingreso a la edificación y la otra para el ingreso al baño de personas con movilidad reducida, incluyen láminas de alfajor y barandas



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

**III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -**

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI  NO

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI  NO  N/A

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI  NO

4.- Descripción de los equipos entregados.

No se instaló ningún equipo.

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI  NO

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI  NO  N/A:

Nota: las llaves de los espacios estuvieron siempre en manos de la institución.

**IV. OBSERVACIONES GENERALES**

Se ejecutan las obras de acuerdo con el alcance de la sede. Se realiza la entrega de las actividades relacionadas al DLE.




**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**


**V. DECLARACIONES**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los dos (2) días de septiembre del año veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

  
\_\_\_\_\_  
**Contratista de obra  
Consorcio Claridad  
Director de obra Jairo  
Ernesto Jiménez Pineda**

  
\_\_\_\_\_  
**Interventoría  
CB Ingenieros  
Director de Interventoría  
Andrés Felipe Mackenzie Fuentes**

  
\_\_\_\_\_  
**Secretaría de Educación Distrital  
Supervisor designado para el contrato de  
interventoría  
Jorge Alberto Moreno Aldana**

  
\_\_\_\_\_  
**Secretaría de Educación Distrital  
Apoyo a la supervisión del contrato de  
interventoría  
Sonia Rodríguez Aparicio**



**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**  
**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

**CONTRATO** : CO1.PCCNTR.5305904  
**CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL** : Diego Montaña Cuellar sede A  
**DIRECCIÓN** : Transversal 6b # 100c 55 sur  
**LOCALIDAD** : Usme  
**FECHA DE ENTREGA** : 2 de septiembre de 2024

**I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA**

**POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.** – JORGE ALBERTO MORENO ALDANA en su calidad de supervisor designado para el contrato de interventoría, y SONIA RODRIGUEZ APARICIO en su calidad de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría.

**POR LA INTERVENTORIA.** – ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES, en su calidad de director de interventoría del contrato No. CO1.PCCNTR.5313332 en calidad de Interventor CB Ingenieros.

**POR EL CONTRATISTA.** JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA en su calidad de director de obra del contrato No. CO1.PCCNTR.5305904 Consorcio Claridad.

**II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA**

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física del colegio Diego Montaña Cuellar sede A, ubicado en la localidad quinta (5) de Usme de la ciudad de Bogotá D.C. en la transversal 6b # 100c 55 sur que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Bloque preescolar	Salón de preescolar A y B	95 m2 aproximadamente	Desmante de acabado de piso. Instalación de piso acabado de piso. Instalación de guardaescoba. Instalación de puertas de ingreso a las aulas.
	Terrazas de salón de preescolar A y B	86,39 m2 aproximadamente	Demolición de placa de contrapiso. Demolición de cajas de inspección. Fundida de placa de contrapiso. Instalación de baldosa. Pintura en marcos de ingreso a los espacios. Instalación de gárgolas. Construcción de mesón en terraza A.
	Patio	30 m2 aproximadamente	Desmante de cubierta existente. Instalación de estructura metálica y cubierta.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

			Adecuación de sanitarios infantiles. Instalación de puertas en los baños. Instalación de puertas de aulas.
--	--	--	--

**III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -**

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI  NO

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI  NO  N/A

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI  NO

4.- Descripción de los equipos entregados.

No se instaló ningún equipo.

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI  NO

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI  NO

Nota: las llaves de las puertas nuevas instaladas en las aulas y baños fueron debidamente entregadas.

**IV. OBSERVACIONES GENERALES**




ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS


**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

Se ejecutan las obras de acuerdo con el alcance de la sede. Se realiza la entrega de las actividades relacionadas al Colegio.

**V. DECLARACIONES**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los dos (2) días de septiembre del año veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

  
Contratista de obra  
Consorcio Claridad  
Director de obra Jairo  
Ernesto Jiménez Pineda

  
Interventoría  
CB Ingenieros  
Director de interventoría  
Andrés Felipe Mackenzie Fuentes

  
Secretaría de Educación Distrital  
Supervisor designado para el contrato de  
interventoría  
Jorge Alberto Moreno Aldana

  
Secretaría de Educación Distrital  
Apoyo a la supervisión del contrato de  
interventoría  
Sonia Rodríguez Aparicio



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  
**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

**CONTRATO** : CO1.PCCNTR.5305904  
**CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL** : Jaime Garzon sede Auras  
**DIRECCIÓN** : Km 6 carretera a Nazareth, vereda Las Auras, corregimiento de Nazareth  
**LOCALIDAD** : Sumapaz  
**FECHA DE ENTREGA** : 2 de septiembre de 2024

**I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA**

**POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.** – JORGE ALBERTO MORENO ALDANA en su calidad de supervisor designado para el contrato de interventoría y SONIA RODRIGUEZ APARICIO en su calidad de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría.

**POR LA INTERVENTORIA.** – ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES, en su calidad de director de interventoría del contrato No. CO1.PCCNTR.5313332 en calidad de Interventor CB Ingenieros.

**POR EL CONTRATISTA.** JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA en su calidad de director de obra del contrato No. CO1.PCCNTR.5305904 Consorcio Claridad.

**II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA**

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física del colegio Jaime Garzon sede Auras, ubicado en la localidad veinte (20) de Sumapaz de la ciudad de Bogotá D.C., ubicado en la Km 6 carretera a Nazareth, vereda Las Auras, corregimiento de Nazareth que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Bloque biblioteca, bloque aulas, laboratorio, informática, cárnicos y bloque administrativo	Biblioteca, aulas, laboratorio, informática, cárnicos y administración	625 m2 aproximadamente	Desmante de estructura metálica y cubierta. Instalación de estructura metálica Instalación de cubierta tipo sándwich. Cambio de red eléctrica. Instalación de paneles LED. Pintura de muros internos. Pintura de fachada. Instalación de tablero eléctrico. Pintura de ventanas en biblioteca.
Manejo de aguas lluvias	Anden	10 m2 aproximadamente	Demolición de anden Construcción de cajas de inspección.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
			Fundida de andén.

**III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -**

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI  NO

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI  NO

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI  NO

4.- Descripción de los equipos entregados.

No se instaló ningún equipo.

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI  NO

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI  NO

Nota: las llaves de los espacios estuvieron siempre en custodia de la institución.

**IV. OBSERVACIONES GENERALES**

Se ejecutan las obras de acuerdo con el alcance de la sede. Se realiza la entrega de las actividades relacionadas al colegio




ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS


**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**


**V. DECLARACIONES**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los dos (2) días de septiembre del año veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

  
Contratista de obra  
Consortio Claridad  
Director de obra Jairo  
Ernesto Jiménez Pineda

  
Interventoría  
CB Ingenieros  
Director de interventoría  
Andrés Felipe Mackenzie Fuentes

  
Secretaría de Educación Distrital  
Supervisor designado para el contrato de  
interventoría  
Jorge Alberto Moreno Aldana

  
Secretaría de Educación Distrital  
Apoyo a la supervisión del contrato de  
interventoría  
Sonia Rodríguez Aparicio



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  
**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

CONTRATO : CO1.PCCNTR.5305904  
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL : Usminia sede B  
DIRECCIÓN : Calle 102 A Sur No. 5 – 06  
LOCALIDAD : Usme  
FECHA DE ENTREGA : 12 de septiembre de 2024

**I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA**

**POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.** – JORGE ALBERTO MORENO ALDANA en su calidad de supervisor designado para el contrato de interventoría y SONIA RODRIGUEZ APARICIO en su calidad de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría.

**POR LA INTERVENTORIA.** – ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES, en su calidad de director de interventoría del contrato No. CO1.PCCNTR.5313332 en calidad de Interventor CB Ingenieros.

**POR EL CONTRATISTA.** JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA en su calidad de director de obra del contrato No. CO1.PCCNTR.5305904 Consorcio Claridad.

**II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA**

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física del colegio Usminia sede B, ubicado en la localidad quinta (5) de Usme de la ciudad de Bogotá D.C., en la calle 102 A Sur No. 5 – 06 que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES REALIZADAS
Bloque salones	Salones 2° piso	85,69 m <sup>2</sup> aproximadamente	Desmante de estructura metálica y cubierta existente Instalación estructura metálica y cubierta tipo sándwich. Instalación de puertas en aulas. Resane y pintura de muros externos. Pintura de muros internos. Demolición de acabado existente. Instalación de enchape de piso y guardaescoba. Cambio de red eléctrica e instalación de luminarias. Pintura de marcos de las ventanas internas.
Bloque salones	Salones 1° piso	85,69 m <sup>2</sup> aproximadamente	Instalación de puertas en aulas. Resane y pintura de muros externos. Pintura de muros internos. Demolición de acabado existente. Instalación de enchape de piso y guardaescoba. Cambio de red eléctrica e instalación de luminarias. Pintura de marcos de las ventanas internas Resane y pintura bajo placa de entrepiso.
Bloque	Bodega	4,5 m <sup>2</sup>	Instalación de puerta.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  
**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES REALIZADAS
salones	segundo piso	aproximadamente	Resane y pintura bajo placa de cubierta. Demolición de acabado de piso. Instalación de enchape de piso. Cambio de red eléctrica e instalación de luminarias.
Bloque salones	Pasillos primer (incluye bodega debajo de escalera) y segundo piso	33,29 m <sup>2</sup> aproximadamente	Demolición de enchape de piso. Instalación de enchape de piso y guardaescoba. Cambio de red eléctrica e instalación de lámparas herméticas.
Bloque salones	Fachada	33,29 m <sup>2</sup> aproximadamente	Limpieza e hidrofugo en toda la fachada. Todos los elementos estructurales como vigas y columnas y algunos muros fueron pintados. Instalación de canal y bajantes.
Bloque baños	Baño de niñas y niños.	29,90 m <sup>2</sup> aproximadamente	Demolición de acabado de piso. Desmante de estructura metálica y cubierta. Demolición de placa de contrapiso. Demolición de muros. Desmante de aparatos sanitarios. Fundida de placa de contrapiso. Instalación, destronque y pulida de baldosa en granito pulido. Instalación de mesón en policuarzo. Instalación de espejos. Instalación de aparatos sanitarios. Instalación de orinales. Instalación de divisiones en acero inoxidable. Instalación de puertas. Instalación de persianas con vidrio. Construcción de poceta. Instalación de estructura metálica y cubierta tipo sándwich. Instalación de canal y bajante. Cambio de red eléctrica e instalación de lámparas herméticas. Cambio de red hidrosanitaria. Instalación de un nuevo tanque de agua. Pañete y pintura de muros internos. Enchape de muros. Construcción de mediacaña en todo el perímetro interno de cada baño.
Bloque	Baño de	4,00 m <sup>2</sup>	Demolición de acabado de piso.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES REALIZADAS
baños	movilidad reducida.	aproximadamente	Desmante de estructura metálica y cubierta. Demolición de placa de contrapiso. Desmante de aparato sanitario. Fundida de placa de contrapiso. Instalación, destronque y pulida de baldosa en granito pulido. Instalación de espejo. Instalación de aparato sanitario. Instalación de puertas. Instalación de persianas con vidrio. Instalación de estructura metálica y cubierta tipo sándwich. Cambio de red eléctrica e instalación de lámparas herméticas. Cambio de red hidrosanitaria. Enchape de muros. Construcción de mediacaña en todo el perímetro interno de cada baño. Instalación de barras para personas con movilidad reducida. Instalación de rampa metálica de acceso para este baño.
Patio	Placa de patio y entrada	9,59 m aproximadamente	Construcción de cajas de inspección. Cambio de red de tubería sanitaria.
Cafetería	Fachada	4,64 m <sup>2</sup> aproximadamente	Resane y pintura de la fachada de color blanco y rojo.

**III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -**

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI  NO

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI  NO

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI  NO



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

4.- Descripción de los equipos entregados.

No se instaló ningún equipo.

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI

NO

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI

NO

Nota: las llaves de las puertas nuevas instaladas fueron debidamente entregadas.

**IV. OBSERVACIONES GENERALES**

Se ejecutan las obras de acuerdo con el alcance de la sede. Se realiza la entrega de las actividades relacionadas al Colegio.

**V. DECLARACIONES**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los doce (12) días del septiembre del año veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

  
\_\_\_\_\_  
Contratista de obra  
Consorcio Claridad  
Director de obra Jairo  
Ernesto Jiménez Pineda

  
\_\_\_\_\_  
Interventoría  
CB Ingenieros  
Director de interventoría  
Andrés Felipe Mackenzie Fuentes

  
\_\_\_\_\_  
Secretaría de Educación Distrital  
Supervisor designado para el contrato de  
interventoría  
Jorge Alberto Moreno Aldana

  
\_\_\_\_\_  
Secretaría de Educación Distrital  
Apoyo a la supervisión del contrato de  
Interventoría  
Sonia Rodríguez Aparicio



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

CONTRATO : CO1.PCCNTR.5305904  
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL : Diego Montaña Cuellar sede C  
DIRECCIÓN : Diagonal 95b sur No.9-20  
LOCALIDAD : Usme  
FECHA DE ENTREGA : 12 de septiembre de 2024

**I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA**

**POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.** – JORGE ALBERTO MORENO ALDANA en su calidad de supervisor designado para el contrato de interventoría y SONIA RODRIGUEZ APARICIO en su calidad de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría.

**POR LA INTERVENTORIA.** – ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES, en su calidad de director de interventoría del contrato No. CO1.PCCNTR.5313332 en calidad de Interventor CB Ingenieros.

**POR EL CONTRATISTA.** JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA en su calidad de director de obra del contrato No. CO1.PCCNTR.5305904 Consorcio Claridad.

**II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA**

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física del colegio Diego Montaña Cuellar sede C, ubicado en la localidad quinta (5) de Usme de la ciudad de Bogotá D.C., ubicado en la Diagonal 95b sur No.9-20 que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Bloque de aulas (fachada café)	Aulas	185 m2 aproximadamente	Demolición de acabado de piso. Instalación de mortero de nivelación. Instalación de baldosa en granito pulido en aulas y pasillo. Instalación de guardaescoba en aulas y pasillo. Pintura de muros y cuchillas internas. Instalación de puertas.
Bloque de aulas (fachada blanca)	Aulas	8 m2 aproximadamente	Instalación de puertas. Pintura de fachada.
General	Patio, cuarto de celadores y cafetería de celadores	155 m2 aproximadamente	Desmante de parque infantil. Demolición de placa existente. Demolición de caseta. Demolición de escalera en concreto. Fundida de placa. Pintura de patio.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
			Instalación de parque infantil. Instalación de cárcamo. Construcción de caseta. Instalación de lavaplatos en caseta. Demolición de acabado al ingreso del colegio. Instalación de baldosa en granito pulido. Instalación de guardaescoba. Instalación de escalera metálica. Demolición de enchape de mesón. Enchape de mesón. Enchape de piso de baño de profesores
Baños	Baños de niñas y niños	23 m2 aproximadamente	Desmante de aparatos sanitarios. Demolición de divisiones en mampostería. Demolición de mesón de lavamanos. Demolición de enchape de muro y piso. Desmante de tuberías hidrosanitarias. Desmante de puertas. Instalación de tubería hidrosanitaria. Fundida de placa de contrapiso. Instalación de baldosa en granito pulido. Conformación de mediacaña piso – pared. Enchape de muros. Instalación de divisiones de baño Instalación de puertas. Construcción de mesón con lavamanos incrustado. Instalación de espejos. Instalación de aparatos sanitarios. Pintura de muros internos.

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI  NO

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI  NO

Nota: cabe mencionar que no no fue intervenida la parte eléctrica.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI  NO

4.- Descripción de los equipos entregados.

No se instaló ningún equipo.

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI  NO

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI  NO

Nota: las llaves de las puertas nuevas instaladas fueron debidamente entregadas.

**IV. OBSERVACIONES GENERALES**

Se ejecutan las obras de acuerdo con el alcance de la sede. Se realiza la entrega de las actividades relacionadas al Colegio.

**V. DECLARACIONES**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en la Ciudad de Bogotá D.C. a los doce (12) días de septiembre del año veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

  
Contratista de obra  
Consortio Claridad  
Director de obra Jairo  
Ernesto Jiménez Pineda

  
Secretaría de Educación Distrital  
Supervisor designado para el contrato de  
interventoría  
Jorge Alberto Moreno Aldana

  
Interventoría  
CB Ingenieros  
Director de interventoría  
Andrés Felipe Mackenzie Fuentes

  
Secretaría de Educación Distrital  
Apoyo a la supervisión del contrato de  
Interventoría  
Sonia Rodríguez Aparicio



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

**CONTRATO** : CO1.PCCNTR.5305904  
**CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL** : Diego Montaña Cuellar sede B  
**DIRECCIÓN** : Carrera 14 No. 95A – 20 sur  
**LOCALIDAD** : Usme  
**FECHA DE ENTREGA** : 12 de septiembre de 2024

**I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA**

**POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.** – JORGE ALBERTO MORENO ALDANA en su calidad de supervisor designado para el contrato de interventoría y SONIA RODRIGUEZ APARICIO en su calidad de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría.

**POR LA INTERVENTORIA.** – ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES, en su calidad de director de interventoría del contrato No. CO1.PCCNTR.5313332 en calidad de Interventor CB Ingenieros.

**POR EL CONTRATISTA.** JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA en su calidad de director de obra del contrato No. CO1.PCCNTR.5305904 Consorcio Claridad.

**II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA**

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física del colegio Diego Montaña Cuellar sede B, ubicado en la localidad quinta (5) de Usme de la ciudad de Bogotá D.C., ubicado en la carrera 14 No. 95A – 20 sur que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
<b>Bloque de salones sur</b>	Salones 6, 7, 8 y 9.	160 m <sup>2</sup> aproximadamente	Pintura en los muros internos y pintura bajo placa de la cubierta. Cambió de red eléctrica de cada uno de los salones e instalación de nuevos paneles LED.
	Fachada.	32 m aproximadamente	Pintura de barandas y elementos estructurales como vigas y columnas. Lavado de fachada en ladrillo.
	Escalera costado sur.	16 m aproximadamente	Pintura de muros internos. Instalación de cuchilla en eterboard. Instalación de flanche para evitar el posicionamiento de palomas.
	Cubierta.	278 m <sup>2</sup> aproximadamente	Desmonte de cubierta y estructura metálica existente. Instalación de estructura metálica y cubierta tipo sándwich. Instalación y pintura de canal y bajantes. Instalación de bandeja portacables.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
<b>Bloque administrativo</b>	Sala de profesores y salones de informática	80 m aproximadamente	Pintura en muros internos. Lavado de ladrillo expuesto. Cambió de red eléctrica de cada uno de los espacios e instalación de nuevos paneles LED.
	Fachada.	20 m aproximadamente	Pintura de barandas y elementos estructurales como vigas y columnas. Lavado de fachada en ladrillo. Instalación de persiana con vidrio.
	Baños.	5 m <sup>2</sup> aproximadamente	Demolición de enchape existente. Instalación de enchape de piso y muro. Instalación de cielo raso. Instalación de lámparas circulares. Instalación de puertas. Instalación de aparatos sanitarios. Instalación de lavamanos. Instalación de espejos.
	Oficinas de administración y coordinación	40 m <sup>2</sup> aproximadamente	Pintura interna de muros. Cambio de red eléctrica. Instalación de paneles. Instalación de divisiones en superboard. Instalación de puertas de aluminio. Instalación de tablero eléctrico.
	Cubierta.	278 m <sup>2</sup> aproximadamente	Desmonte de cubierta y estructura metálica existente. Instalación de estructura metálica y cubierta tipo sándwich. Instalación y pintura de canal y bajantes. Instalación de malla en aras de evitar el posicionamiento de las palomas. Instalación de bandeja portacables.
<b>Baños de primer piso</b>	Baños de primer piso	70 m <sup>2</sup> aproximadamente	Desmonte de cubierta y estructura metálica existente. Instalación de estructura metálica y cubierta, incluye caballete. Instalación y pintura de canal y bajantes. Instalación de tablero eléctrico. Cambió de red eléctrica e instalación de paneles LED.
<b>Bloque aulas 4</b>	Aulas (4)	170 m <sup>2</sup> aproximadamente	Desmonte de cubierta. Cambio de red eléctrica e instalación de paneles. Pintura de muros internos.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
			Demolición de acabado y placa de contrapiso. Fundida de placa de contrapiso. Instalación de ventanas, Instalación de puertas, Instalación de canal y bajantes. Instalación de persiana con vidrio. Pintura de fachada externa.
Bodega deportiva	Bodega deportiva	20 m2 aproximadamente	Desmante de cubierta. Demolición de muros. Demolición de mesón. Desmante de puertas. Desmante de ventanas. Pintura de muros. Fundida de anden.

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI  NO

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI  NO

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI  NO

4.- Descripción de los equipos entregados.

No se instaló ningún equipo.

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI  NO

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI  NO



**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**




Nota: las llaves de los espacios de los bloques de salones sur, administrativo y baños estuvieron siempre en custodia de la institución. Las llaves de las puertas nuevas instaladas en el bloque aulas (4) fueron debidamente entregadas.

**IV. OBSERVACIONES GENERALES**

Se ejecutan las obras de acuerdo con el alcance de la sede. Se realiza la entrega de las actividades relacionadas al Colegio.

**V. DECLARACIONES**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los doce (12) días del septiembre del año veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

 _____ <b>Contratista de obra Consorcio Claridad Director de obra Jairo Ernesto Jiménez Pineda</b>	 _____ <b>Interventoría CB Ingenieros Director de interventoría Andrés Felipe Mackenzie Fuentes</b>
 _____ <b>Secretaría de Educación Distrital Supervisor designado para el contrato de interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana</b>	 _____ <b>Secretaría de Educación Distrital Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría Sonia Rodríguez Aparicio</b>



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  
**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

CONTRATO : CO1.PCCNTR.5305904  
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL : Chuniza  
DIRECCIÓN : Carrera 1G este #84A-42 sur  
LOCALIDAD : Usme  
FECHA DE ENTREGA : 12 de septiembre de 2024

**I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA**

**POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.** – JORGE ALBERTO MORENO ALDANA en su calidad de supervisor designado para el contrato de interventoría y SONIA RODRIGUEZ APARICIO en su calidad de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría.

**POR LA INTERVENTORIA.** – ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES, en su calidad de director de interventoría del contrato No. CO1.PCCNTR.5313332 en calidad de Interventor CB Ingenieros.

**POR EL CONTRATISTA.** JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA en su calidad de director de obra del contrato No. CO1.PCCNTR.5305904 Consorcio Claridad.

**II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA**

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física del colegio Chuniza, ubicado en la localidad quinta (5) de Usme de la ciudad de Bogotá D.C., ubicado en la carrera 1G este #84A-42 sur que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Zona recreativa	Cancha múltiple y andenes	290 m2 aproximadamente	Desmonte de baldosas existentes. Construcción de placa para cancha múltiple y andenes. Estampado y pintura de andenes. Marcos para canchas de microfútbol, voleibol y baloncesto. Cerramiento contra impacto altura 5 metros. Mantenimiento de cajas de inspección. Instalación de bordillos y cárcamos. Pintura de cancha múltiple.
	Mini cancha y andenes	385 m2 aproximadamente	Desmonte de baldosas existentes. Construcción de placa para mini cancha y andenes. Estampado y pintura de andenes. Mantenimiento y construcción de cajas de inspección. Mantenimiento de marcos de cancha de baloncesto existentes. Instalación de bancas existentes.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

			Instalación de bordillos y cárcamos. Pintura de mini cancha. Mantenimiento de puerta de acceso norte.
	Media cancha, gimnasio y andenes	78 m2 aproximadamente	Desmonte de baldosas existentes. Desmonte de cerramiento de gimnasio. Construcción de placa para media cancha y andenes. Mantenimiento de marcos de cancha de baloncesto existentes. Instalación de bordillos y cárcamos. Mantenimiento y construcción de cajas de inspección. Instalación de cerramiento de gimnasio. Reinstalación de gimnasio. Pintura de media cancha.

**III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -**

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI  NO

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI  NO  N.A

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI  NO

4.- Descripción de los equipos entregados.

No se instaló ningún equipo.

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI  NO

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI  NO  N/A

Nota: la intervención realizada no incluyo puertas.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS


**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**


**IV. OBSERVACIONES GENERALES**


Se ejecutan las obras de acuerdo con el alcance de la sede. Se realiza la entrega de las actividades relacionadas al Colegio.


**V. DECLARACIONES**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en la Ciudad de Bogotá D.C. a los doce (12) días del septiembre del año veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron:

  
Contratista de obra  
Consortio Claridad  
Director de obra Jairo  
Ernesto Jiménez Pineda

  
Interventoría  
CB Ingenieros  
Director de interventoría  
Andrés Felipe Mackenzie Fuentes

  
Secretaría de Educación Distrital  
Supervisor designado para el contrato de  
interventoría  
Jorge Alberto Moreno Aldana

  
Secretaría de Educación Distrital  
Apoyo a la supervisión del contrato de  
interventoría  
Sonia Rodríguez Aparicio



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

CONTRATO : CO1.PCCNTR.5305904  
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL : Fernando González Ochoa  
DIRECCIÓN : Carrera. 4d este No.89 sur 77  
LOCALIDAD : Usme  
FECHA DE ENTREGA : 12 de septiembre de 2024

**I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA**

**POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.** – JORGE ALBERTO MORENO ALDANA en su calidad de supervisor designado para el contrato de interventoría y SONIA RODRIGUEZ APARICIO en su calidad de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría.

**POR LA INTERVENTORIA.** – ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES, en su calidad de director de interventoría del contrato No. CO1.PCCNTR.5313332 en calidad de Interventor CB Ingenieros.

**POR EL CONTRATISTA.** JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA en su calidad de director de obra del contrato No. CO1.PCCNTR.5305904 Consorcio Claridad.

**II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA**

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física del colegio Fernando González Ochoa, ubicado en la localidad quinta (5) de Usme de la ciudad de Bogotá D.C. en la carrera. 4d este No.89 sur 77 que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Cancha múltiple	Cancha múltiple	232,1 m2	Demolición de placa existente. Construcción de placa para cancha múltiple. Pintura para cancha múltiple. Reinstalación de marcos de baloncesto y microfútbol. Mantenimiento de cárcamo. Mantenimiento de cerramiento contra impacto
Ludoteca	Ludoteca	90 m2	Desmante de piso existente. Instalación de neopreno. Instalación de piso mipolam. Instalación de guardaescoba
Preescolar	Patio de preescolar y terraza de ludoteca	116 m2	Desmante de piso existente. Instalación de piso grano caucho. Instalación de estructura metálica y teja translúcida para cubierta Ajuste de puertas. Instalación de gárgolas.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

Danzas	Piso	90,67 m2	Demonte de piso de madera existente Instalación de piso y guardaescoba en madera
Sistema de agua potable	Sistema de agua potable y aguas lluvias	Global	Desmorte de 4 bombas existentes. Instalación de 4 bombas. Cambio de red eléctrica. Mantenimiento a bomba eyectora.
Cubierta de comedor	Reparación	148 m2 aproximadamente	Mantenimiento y reparación de gotera presentada en la cubierta.

**III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -**

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI  NO

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI  NO

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI  NO

Nota: cabe mencionar que la intervención fue en la cancha múltiple, ludoteca, terraza de ludoteca y patio de preescolar, por lo cual, los diseños y los colores fueron socializados y aprobados por las directivas del colegio.

4.- Descripción de los equipos entregados.

Instalación de 4 electrobombas sumergibles de 3 hp referencia 4pwp60g 30c36p3 trifásica con un caudal de 90 galones por minuto a una altura de 64 metros.

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI  NO

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI  NO  N/A

Nota: las llaves estuvieron en custodia de colegio.

**IV. OBSERVACIONES GENERALES**





**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

Se ejecutan las obras de acuerdo con el alcance de la sede. Se realiza la entrega de las actividades relacionadas al Colegio.

**V. DECLARACIONES**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los doce (12) días del septiembre del año veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

 _____ <b>Contratista de obra Consortio Claridad Director de obra Jairo Ernesto Jiménez Pineda</b>	 _____ <b>Interventoría CB Ingenieros Director de interventoría Andrés Felipe Mackenzie Fuentes</b>
 _____ <b>Secretaría de Educación Distrital Supervisor designado para el contrato de interventoría Jorge Alberto Moreno Aldana</b>	 _____ <b>Secretaría de Educación Distrital Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría Sonia Rodríguez Aparicio</b>



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

**CONTRATO** : CO1.PCCNTR.5305904  
**CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL** : Juan de La Cruz Varela sede El Toldo  
**DIRECCIÓN** : Corregimiento San Juan de Sumapaz vereda El Toldo  
**LOCALIDAD** : Sumapaz  
**FECHA DE ENTREGA** : 16 de septiembre de 2024

**I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA**

**POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.** – JORGE ALBERTO MORENO ALDANA en su calidad de supervisor designado para el contrato de interventoría y SONIA RODRIGUEZ APARICIO en su calidad de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría.

**POR LA INTERVENTORIA.** – ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES, en su calidad de director de interventoría del contrato No. CO1.PCCNTR.5313332 en calidad de Interventor CB Ingenieros.

**POR EL CONTRATISTA.** JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA en su calidad de director de obra del contrato No. CO1.PCCNTR.5305904 Consorcio Claridad.

**II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA**

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física del colegio Juan de La Cruz Varela sede El Toldo, ubicado en la localidad veinte (20) de Sumapaz de la ciudad de Bogotá D.C. en el corregimiento San Juan de Sumapaz vereda El Toldo que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
--------	---------	----------	---------------------------



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

Vivienda docente No.01	Cubierta, habitaciones, cocina, baño y sala	100 m2 aproximadamente	Desmante de estructura metálica y cubierta. Instalación de estructura metálica Instalación de cubierta tipo sándwich. Instalación de canal y bajantes. Instalación de paneles LED. Instalación de cielo raso. Pintura de muros internos. Pintura de fachada. Demolición de acabado de piso. Enchape de piso y guardaescoba. Instalación de lavamanos. Enchape de mesones de cocina.
Vivienda docente No.02	Cocina, habitaciones y pasillo	80 m2 aproximadamente	Desmante cielo raso. Demolición de acabado de piso. Demolición de enchape de mesón de cocina. Pintura de muros internos. Pintura de fachada. Instalación de cielo raso. Instalación de lámparas. Enchape de piso y guardaescoba. Enchape de mesón de cocina.

**III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -**

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI  NO

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI  NO

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI  NO



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

4.- Descripción de los equipos entregados.

No se instaló ningún equipo.

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI  NO

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI  NO


Nota: las llaves de los espacios estuvieron siempre en custodia de la institución.


**IV. OBSERVACIONES GENERALES**

Se ejecutan las obras de acuerdo con el alcance de la sede. Se realiza la entrega de las actividades relacionadas al Colegio.

**V. DECLARACIONES**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días de septiembre del año veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

  
Contratista de obra  
Consortio Claridad  
Director de obra Jairo  
Ernesto Jiménez Pineda

  
Interventoría  
CB Ingenieros  
Director de Interventoría  
Andrés Felipe Mackenzie Fuentes

  
Secretaría de Educación Distrital  
Supervisor designado para el contrato de  
interventoría  
Jorge Alberto Moreno Aldana

  
Secretaría de Educación Distrital  
Apoyo a la supervisión del contrato de  
interventoría  
Sonia Rodríguez Aparicio



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

CONTRATO : CO1.PCCNTR.5305904  
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL : Campamento vivienda docente  
DIRECCIÓN : Kilómetro 30 vía Usme - San Juan de Sumapaz  
LOCALIDAD : Usme  
FECHA DE ENTREGA : 16 de septiembre de 2024

**I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA**

**POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.** – JORGE ALBERTO MORENO ALDANA en su calidad de supervisor designado para el contrato de interventoría y SONIA RODRIGUEZ APARICIO en su calidad de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría.

**POR LA INTERVENTORIA.** – ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES, en su calidad de director de interventoría del contrato No. CO1.PCCNTR.5313332 en calidad de Interventor CB Ingenieros.

**POR EL CONTRATISTA.** JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA en su calidad de director de obra del contrato No. CO1.PCCNTR.5305904 Consorcio Claridad.

**II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA**

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física del campamento vivienda docentes, ubicado en la localidad quinta (5) de Usme de la ciudad de Bogotá D.C., en el kilómetro 30 vía Usme - San Juan de Sumapaz que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES REALIZADAS
Bloque 1	Habitaciones, cocina, sala, baños, pasillo y zona de lavado	215 m2 aproximadamente	Desmante de cubierta existente. Desmante de red eléctrica. Demolición de lavadero. Demolición de andén. Fundida de placa de contrapiso. Instalación de estructura metálica. Instalación de cubierta tipo sándwich. Instalación de tubería eléctrica, cableado, instalación de aparatos, instalación de paneles, instalación de lámparas de emergencia, instalación de luminarias circulares e instalación de tablero. Instalación de tubería hidrosanitaria. Instalación de cielo raso en habitaciones y baños. Instalación de aparatos sanitarios. Instalación de lavamanos. Construcción de mesón en cocina. Enchape de muros en baños. Enchape de piso en habitaciones, cocina, baños y



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES REALIZADAS
			sala. Instalación de guardaescoba en habitaciones, cocina y sala. Pintura de muros internos. Pintura de fachada. Instalación de canal y bajantes. Instalación de pozo séptico. Fundida de andén. Fundida de cañuela. Construcción de cajas de inspección.
Bloque 2	Habitaciones, baño y pasillo	71 m2 aproximadamente	Desmante de cubierta existente. Desmante de red eléctrica. Demolición de andén. Instalación de estructura metálica. Instalación de cubierta tipo sándwich. Instalación de tubería eléctrica, cableado, instalación de aparatos e instalación de luminarias circulares. Instalación de cielo raso en habitaciones y baño. Instalación de aparato sanitario. Instalación de tubería hidrosanitaria. Instalación de lavamanos. Enchape de muro en baño. Enchape de piso en habitaciones y baño. Instalación de guardaescoba en habitaciones. Pintura de muros internos. Pintura de fachada. Instalación de canal y bajantes. Fundida de andén. Fundida de cañuela. Construcción de cajas de inspección. Instalación de tanque de agua potable.

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI

NO

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI

NO



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI  NO

4.- Descripción de los equipos entregados.

No se instaló ningún equipo.

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI  NO

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI  NO



Nota: las llaves de las puertas nuevas instaladas fueron debidamente entregadas.

**IV. OBSERVACIONES GENERALES**

Se ejecutan las obras de acuerdo con el alcance de la sede. Se realiza la entrega de las actividades relacionadas al Colegio.

**V. DECLARACIONES**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días de septiembre del año veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

 _____ Contratista de obra Consortio Claridad Director de obra Jairo Ernesto Jiménez Pineda	 _____ Interventoría CB Ingenieros Director de interventoría Andrés Felipe Mackenzie Fuentes
 _____ Secretaría de Educación Distrital Supervisor designado para el contrato de interventoría	 _____ Secretaría de Educación Distrital Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

**CONTRATO** : CO1.PCCNTR.5305904  
**CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL** : Colegio rural Las Mercedes  
**DIRECCIÓN** : Kilómetro 17 vía Usme - San Juan de Sumapaz  
**LOCALIDAD** : Usme  
**FECHA DE ENTREGA** : 16 de septiembre de 2024

**I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA**

**POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.** – JORGE ALBERTO MORENO ALDANA en su calidad de supervisor designado para el contrato de interventoría y SONIA RODRIGUEZ APARICIO en su calidad de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría.

**POR LA INTERVENTORIA.** – ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES, en su calidad de director de interventoría del contrato No. CO1.PCCNTR.5313332 en calidad de Interventor CB Ingenieros.

**POR EL CONTRATISTA.** JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA en su calidad de director de obra del contrato No. CO1.PCCNTR.5305904 Consorcio Claridad.

**II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA**

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física del colegio rural Las Mercedes, ubicado en la localidad quinta (5) de Usme de la ciudad de Bogotá D.C., en el kilómetro 17 vía Usme - San Juan de Sumapaz que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES REALIZADAS
Comedor	Comedor	85,69 m <sup>2</sup> aproximadamente	Demolición de placa. Fundida de placa de contrapiso. Instalación de porcelanato. Instalación de cárcamos. Fundida de anden. Desmante de barandas. Demolición de escalera. Fundida de escalera. Instalación de barandas. Pintura de muro. Construcción de rampa y escalera.
Cocina	Ampliación de cocina	85,69 m <sup>2</sup> aproximadamente	Demolición de muros. Desmante de puertas y ventanas. Demolición de acabado de piso. Fundida de vigas de cimentación Fundida de placa de contrapiso. Construcción de muros en mampostería. Fundida de columnetas.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES REALIZADAS
			<p>Desmante de cubierta. Desmante de cielo raso. Demolición de estufa de leña. Desmante de buitrón. Desmante de redes hidrosanitarias. Desmante de sanitario. Instalaciones eléctricas. Instalación de lámparas. Instalación de puertas. Instalación de baldosa en granito pulido. Destronque y pulida de baldosa en granito pulido. Cuchillas en mampostería. Pañete de muros. Enchape de muros. Enchape en fachada. Conformación de mediacaña pared-pared, pared-piso. Instalación de campana extractora. Instalación de mesones en acero inoxidable. Instalación de mesón con lavaplatos. Instalación de cielo raso. Instalación de ventana tipo guillotina. Pintura de muros internos. Pintura de fachada. Instalación de pérgola. Instalación de canal. Instalación de lavamanos de pedal. Construcción de estructura para tanque de agua potable. Instalación de agua potable. Construcción de nicho para cilindros.</p>
Vivienda docente	Baño, habitación y sala	33,29 m <sup>2</sup> aproximadamente	<p>Demolición de piso. Desmante de cubierta. Desmante de cielo raso. Fundida de placa de contrapiso. Enchape de piso. Demolición de muro. Pintura de muros internos. Instalación de puertas. Instalación de cielo raso. Instalación de tubería EMT, cableado e instalación de lámparas. Enchape de muros en baños. Instalación de sanitarios y lavamanos.</p>



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES REALIZADAS
			Construcción de vanos en mampostería. Fundida de andén.

**III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -**

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI  NO

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI  NO

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI  NO

4.- Descripción de los equipos entregados.

Fue instalada la campana extractora.

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI  NO

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI  NO

Nota: las llaves de las puertas nuevas instaladas fueron debidamente entregadas.

**IV. OBSERVACIONES GENERALES**


Se ejecutan las obras de acuerdo con el alcance de la sede. Se realiza la entrega de las actividades relacionadas al Colegio..





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  
**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**


**V. DECLARACIONES**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días de septiembre del año veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

  
Contratista de obra  
Consortio Claridad  
Director de obra Jairo  
Ernesto Jiménez Pineda

  
Interventoría  
CB Ingenieros  
Director de interventoría  
Andrés Felipe Mackenzie Fuentes

  
Secretaría de Educación Distrital  
Supervisor designado para el contrato de  
interventoría  
Jorge Alberto Moreno Aldana

  
Secretaría de Educación Distrital  
Apoyo a la supervisión del contrato de  
interventoría  
Sonia Rodríguez Aparicio



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

CONTRATO : CO1.PCCNTR.5305904  
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL : San José de Usme (Don Bosco II)  
DIRECCIÓN : Calle 97 sur # 14B – 05  
LOCALIDAD : Usme  
FECHA DE ENTREGA : 18 de septiembre de 2024

**I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA**

**POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.** – JORGE ALBERTO MORENO ALDANA en su calidad de supervisor designado para el contrato de interventoría y SONIA RODRIGUEZ APARICIO en su calidad de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría.

**POR LA INTERVENTORIA.** – ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES, en su calidad de director de interventoría del contrato No. CO1.PCCNTR.5313332 en calidad de Interventor CB Ingenieros.

**POR EL CONTRATISTA.** JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA en su calidad de director de obra del contrato No. CO1.PCCNTR.5305904 Consorcio Claridad.

**II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA**

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física del colegio San José de Usme (Don Bosco II), ubicado en la localidad quinta (5) de Usme de la ciudad de Bogotá D.C., ubicado en la Calle 97 sur # 14B – 05 que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Cocina	Cocina modular	115 m2 aproximadamente	Construcción de cimentación. Instalación de estructura metálica para modulo. Instalación de paneles de fachada. Instalación de cubierta. Instalación de pérgola. Instalación de canal en pérgola. Instalación de mesones en acero inoxidable. Instalación de campana extractora. Instalación de lavamanos de pedal Instalaciones de tubería hidrosanitaria. Instalación de tubería EMT, cableado, instalación de tablero, instalación de lámparas herméticas, instalación de aparatos y reflectores. Instalación de rampa y plataforma. Instalación de puertas.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
			Instalación de ventanas con persiana y angeo. Instalación de ventanas tipo guillotina. Instalación de piso vinílico. Instalación de malla debajo de la cocina.
Zona de menaje	Zona de menaje	10 m2 aproximadamente	Conformación de mediacaña pared-pared y piso-pared. Desmante de puertas. Instalación de puertas. Instalación de cielo raso. Instalación de tres tomacorrientes y lámparas

**III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -**

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI  NO

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI  NO

Nota: cabe mencionar que no no fue intervenida la parte eléctrica.

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI  NO

4.- Descripción de los equipos entregados.

No se instaló ningún equipo.

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI  NO

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI  NO

Nota: las llaves de las puertas nuevas instaladas fueron debidamente entregadas.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS


**ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA**


**IV. OBSERVACIONES GENERALES**

Se ejecutan las obras de acuerdo con el alcance de la sede. Se realiza la entrega de las actividades relacionadas al Colegio.


**V. DECLARACIONES**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días de septiembre del año veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

  
Contratista de obra  
Consortio Claridad  
Director de obra Jairo  
Ernesto Jiménez Pineda

  
Interventoría  
CB Ingenieros  
Director de interventoría  
Andrés Felipe Mackenzie Fuentes

  
Secretaría de Educación Distrital  
Supervisor designado para el contrato de  
interventoría  
Jorge Alberto Moreno Aldana

  
Secretaría de Educación Distrital  
Apoyo a la supervisión del contrato de  
interventoría  
Sonia Rodríguez Aparicio