



INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO

No. A 00195522 FOLIOS 26

1. ORGANISMO DE TRÁNSITO 41001

2. GRAVEDAD

CON MUERTOS ☐ CON HERIDOS ☒ SOLO DAÑOS ☐

4 moviles todos

NEIVA

3. LUGAR O COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Km 4 Via al sue colegio LA FENOSA

CÓDIGO DE RUTA

VIA Y KILOMETRO O SITIO, DIRECCIÓN Y CIUDAD

Lat.

Long.

3.1. LOCALIDAD O COMUNA

BARRIO (Vereda)

COMUNA

ZONA

INDUSTRIAL

4. FECHA Y HORA

26/03/2021 15:16

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA

26/03/2021 15:49

FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO

5. CLASE DE ACCIDENTE

CHOQUE ☐ CAÍDA OCUPANTE ☐
ATROPELLO ☒ INCENDIO ☐
VOLCAMIENTO ☐ OTRO ☐

5.1. CHOQUE CON 5.2. OBJETO FIJO

VEHICULO ☐ MURO ☐ SEMÁFORO ☐ TARIMA, CASETA ☐
TREN ☐ POSTE ☐ INMUEBLE ☐ VEHICULO ESTACIONADO ☐
SEMOMIENTE ☐ ÁRBOL ☐ HIDRANTE ☐ OTRO ☐
OBJETO FIJO ☐ BARANDA ☐ VALLA, SEÑAL ☐

6. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR

6.1. ÁREA

RURAL ☐
NACIONAL ☐
DEPARTAMENTAL ☐
MUNICIPAL ☐
URBANA ☒

6.2. SECTOR

RESIDENCIAL ☐
INDUSTRIAL ☐
COMERCIAL ☐

6.3. ZONA

ESCOLAR ☒
DEPORTIVA ☐
TURISTICA ☐
MILITAR ☐

6.4. DISEÑO

GLORIETA ☐
PASO A NIVEL ☐
INTERSECCIÓN ☐
LOTE O PREDIO ☒

6.5. CONDICIÓN CLIMÁTICA

GRANIZO ☐
LLUVIA ☐
NIEBLA ☐
VIENTO ☐
NORMAL ☒

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS

7.1. GEOMÉTRICAS

A. RECTA ☐
CURVA ☒
B. PLANO ☐
PENDIENTE ☐
C. BAHÍA DE EST. ☐
CON ANDÉN ☐
CON BERMA ☐
7.2. UTILIZACIÓN ☐
UN SENTIDO ☐
DOBLE SENTIDO ☐
REVERSIBLE ☐
CONTRAFLUJO ☐
CICLOVÍA ☐
7.3. CALZADAS ☐
UNA ☐
DOS ☐
TRES O MÁS ☐
VARIABLE ☐
7.4. CARRILES ☐
UNA ☐
DOS ☐
TRES O MÁS ☐
VARIABLE ☐

7.5. SUPERFICIE DE RODADURA

ASFALTO ☒
AFIRMADO ☐
ADOQUIN ☐
EMPEDRADO ☐
CONCRETO ☐
TIERRA ☐
OTRO ☐
7.6. ESTADO ☐
BUENO ☐
CON HUECOS ☐
DERRUMBES ☐
EN REPARACIÓN ☐
HUNDIMIENTO ☐
INUNDADA ☐
PARCHADA ☐
RIZADA ☐
FISURADA ☐
7.7. CONDICIONES ☐
ACEITE ☐
HUMEDA ☐
LODO ☐
ALCANTARILLA DESTAPADA ☐

7.8. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

A. CON BUENA MALA ☐
B. SIN ☐
7.9. CONTROLES DE TRÁNSITO ☐
A. AGENTE DE TRÁNSITO ☐
B. SEMÁFORO ☐
OPERANDO ☐
INTERMITENTE ☐
CON DAÑOS ☐
APAGADO ☐
OCULTO ☐
C. SEÑALES VERTICALES ☐
PARE ☐
CEDA EL PASO ☐
NO GIRE ☐
SENTIDO VIAL ☐
NO ADELANTAR ☐
VELOCIDAD MÁXIMA ☐
OTRA ☐
NINGUNA ☐

D. SEÑALES HORIZONTALES

ZONA PEATONAL ☐
LÍNEA DE PARE ☐
LÍNEA CENTRAL AMARILLA ☐
CONTINUA ☐
SEGMENTADA ☐
LÍNEA DE CARRIL BLANCA ☐
CONTINUA ☐
SEGMENTADA ☐
LÍNEA DE BORDE BLANCA ☐
LÍNEA DE BORDE AMARILLA ☐
LÍNEA ANTIBLOQUEO ☐
FLECHAS ☐
LEYENDAS ☐
SÍMBOLOS ☐
OTRA ☐
E. REDUCTOR DE VELOCIDAD ☐
BANDAS SONORAS ☐
RESALTO ☐
MÓVIL ☐
FLOJ ☐
SONORIZADOR ☐
ESTOPELO ☐
OTRO CONOS ☐

F. DELINEADOR DE PISO

TACHA ☐
ESTÓPEROS ☐
TACHONES ☐
BOYAS ☐
BORDILLOS ☐
TUBULAR ☐
BARRERAS PLÁSTICAS ☐
HITOS TUBULARES ☐
CONOS ☐
OTRO ☐
7.10. VISIBILIDAD ☐
A. NORMAL ☐
B. DISMINUIDA POR ☐
CASETAS ☐
CONSTRUCCIÓN ☐
VALLAS ☐
ÁRBOL/VEGETACIÓN ☐
VEHICULO ESTACIONADO ☐
ENCANDILAMIENTO ☐
POSTE ☐
OTROS ☐

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS

VEHICULO 1

8.1 CONDUCTOR APELLIDOS Y NOMBRES DOC IDENTIFICACIÓN No NACIONALIDAD FECHA DE NACIMIENTO SEXO GRAVEDAD
RIOS JASQUEZ BEATEZ EUGENIA cc 36.065.861 ebiana 23/09/78 M F MUERTO
DIRECCIÓN DE DOMICILIO CIUDAD TELÉFONO SE PRACTICÓ EXÁMEN SI NO
Carrera 48 N. 6-83 Casa 112 Antonia Nela 3175156280 SI NO
AUTORIZO EMBRIAGUEZ GRADO S. PSICOACTIVAS
SI NO POS NEG SI NO
PORTA LICENCIA LICENCIA DE CONDUCCIÓN No. CATEGORÍA RESTRICCIÓN EXP VEN CÓDIGO OF. TRÁNSITO CHALECO CASCO CINTURÓN
SI NO 36065861 B1 9/3/11/21 NO NEIVA SI NO SI NO SI NO
HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN DESCRIPCIÓN DE LESIONES

VENTANILLA ÚNICA DE CORRESPONDENCIA - HUILA

HUILA-MCGIT - No. 20210200049602
Fecha Radicado: 2021-03-29 11:21:43
Anexos: 26 EN TOTAL Y CD.

8.2. VEHICULO

PLACA PLACA RENOVACION SEMI NACIONALIDAD MARCA LINEA COLOR MODELO CARROCERIA TON PASAJEROS LICENCIA DE TRANS No.
CZF130 COLOMBIANO 8 H12DA GS3NAG R 2008 SEDAN 10003323807
EMPRESA MATRICULADO EN INMOVILIZADO EN: POTIOS EL TERNINSL TARJETA DE REGISTRO No.
NIT. BOBOTA A DISPOSICIÓN DE: FISCALIA
REV. TEC. MEC SI NO No. 47848710 CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE:
PORTA SOAT PÓLIZA No. ASEGURADORA VENCIMIENTO
SI NO 884566 SOLIDARIA 03/02/22
PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SI NO VENCIMIENTO PORTA SEG. RESP. EXTRA CONTRACTUAL SI NO VENCIMIENTO
No. ASEGURADORA DIA MES AÑO No. ASEGURADORA DIA MES AÑO

PROPIETARIO

MISMO CONDUCTOR APELLIDOS Y NOMBRES DOC IDENTIFICACIÓN No
SI NO CHAVEZ GONZALEZ FABIO cc 12135593

8.3. CLASE VEHICULO

AUTOMÓVIL ☒
BUS ☐
BUSETA ☐
CAMIÓN ☐
CAMIONETA ☐
CAMPERO ☐
MICROBUS ☐
TRACTOCAMIÓN ☐
VOLQUETA ☐
MOTOCICLETA ☐M. AGRÍCOLA ☐
M. INDUSTRIAL ☐
BICICLETA ☐
MOTOCARRO ☐
MOTOTRÍCULO ☐
TRACCIÓN ANIMAL ☐
MOTOCICLO ☐
CUATRIMOTO ☐
REMOLQUE ☐
SEMI-REMOLQUE ☐

8.4. CLASE SERVICIO

OFICIAL ☐
PÚBLICO ☐
PARTICULAR ☒
DIPLOMÁTICO ☐
8.5 MODALIDAD DE TRANS. ☐
MIXTO ☐
CARGA ☐
EXTRA DIMENSIONADA ☐
EXTRA PESADA ☐
MERCANCÍA PELIGROSA ☐

PASAJEROS

COLECTIVO ☐
INDIVIDUAL ☐
MASIVO ☐
ESPECIAL TURISMO ☐
ESPECIAL ESCOLAR ☐
ESPECIAL ASALARIADO ☐
ESPECIAL OCASIONAL ☐
NACIONAL ☐
MUNICIPAL ☐


8.8. DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHICULO

Bumper traseiro rayado
manchas de lodo en la llanta
trasero izquierdo.

8.7. FALLAS EN

FRENOS ☐ DIRECCIÓN ☐ LUCES ☐ BOCINA ☐ LLANTAS ☐ SUSPENSIÓN ☐ OTRA ☐

8.9. LUGAR DE IMPACTO

FRONTAL ☐ LATERAL ☐ POSTERIOR ☒

ST Super Transporte

FIRMA CONDUCTOR VICTIMA O TESTUNDO C.C.	FIRMA CONDUCTOR VICTIMA O TESTUNDO C.C.




17. CROQUIS (BOSQUEJO TOPOGRÁFICO)
INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO

00195522



ingreso
Colegio La Fragua

[illegible][illegible]

2000
1000
1000

2000
1000
1000

2000
1000
1000



2000
1000
1000

2000
1000
1000

2000
1000
1000

2000
1000
1000

										4 1 0 0 1 6 0 0 0										2 0 2 1																																																											
Entidad										Radicado Interno										Departamento										Municipio										Entidad										Unidad Receptora										Año										Consecutivo									

**REPORTE DE INICIACIÓN - FPJ - 1**

Este formato será diligenciado para actos urgentes

Departamento	HUILA	Municipio	NEIVA	Fecha	26/MARZO - 2021	Hora	1	5	5	0
--------------	-------	-----------	-------	-------	-----------------	------	---	---	---	---

1. SÍNTESIS DE LOS HECHOS

Fecha de los hechos	2021	MARZO	26	Hora	1	5	4	9
---------------------	------	-------	----	------	---	---	---	---

Escriba una síntesis cronológica y concreta.

Nos reporta la central de tránsito vía radio de comunicaciones, un accidente de tránsito con lesionados dentro de las instalaciones del colegio LA FRAGUA, se llega al lugar de los hechos encontrando en el parqueadero un automóvil de servicio particular involucrado, no hay presencia de policía nacional como primer responsable, el lesionado menor de edad había sido trasladado en ambulancia a clínica de fracturas.

Medio utilizado para el reporte de iniciación

RADIO DE COMUNICACIONES**2. AUTORIDAD QUE CONOCE DE LA INVESTIGACIÓN**

Fiscalía / Institución	S. A. U.
Dirección	CALLE 9 # 10 - 47
Delito / Conducta	LESIONES PERSONALES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO.

3. SERVIDOR DE POLICIA JUDICIAL QUE LIDERA EL CASO

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
JHON FREDY BARRIOS CABALLERO		C.C. 7.697.227	SECRETARIA MOVILIDAD NEIVA
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	
AGENTE DE TRANSITO	8702911	Jhon.barrios@alcaldianeiva.gov.co	

4. SERVIDORES DE POLICIA JUDICIAL QUE REALIZAN LABOR TÉCNICA

Nombre o Indicativo de la Unidad Móvil de Criminalística	JHON F. BARRIOS CABALLERO DONNY MAURICIO FIERRO M.	DELTA 012 DELTA 040
--	---	------------------------

5. SERVIDOR QUE REPORTA

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
JHON FREDY BARRIOS CABALLERO		DELTA 012	SECRETARIA MOVILIDAD NEIVA
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	
AGENTE DE TRANSITO	8702911	Jhon.barrios@alcaldianeiva.gov.co	

Firma,

--	--	--	--	--	--

No. Expediente CAD

4	1	0	0	1	6	0	0	0			2	0	2	1				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--

Dpto

Mpio

Ent

U. Receptora

Año

Consecutivo



ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL -FPJ-2-

Este formato será diligenciado por los servidores con funciones de Policía Judicial, en aquellos eventos en que la actuación no inició de manera oficiosa

Fecha:	D/	2	6	M/	0	3	A/	2	0	2	1	Hora:	1	6	2	8
--------	----	---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	-------	---	---	---	---

Departamento	HUILA
Municipio	NEIVA

I. TIPO DE NOTICIA

Marque con X, según corresponda:

Denuncia		El usuario es remitido por una entidad?	SI	NO	Fecha	D		M		A			
Querrella	X	Cuál?											
Petición Especial		Nombre de quien remite											
Reproducción de registros (Compulsa de copias)		Cargo											

II. DELITO

1. LESIONES PERSONALES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO
2.
3.
4.
5.

III. DATOS SOBRE LOS HECHOS

Se hace constar que el denunciante ha sido informado sobre: la obligación legal que tiene toda persona mayor de 18 años de denunciar cualquier hecho de que tenga conocimiento y que las autoridades deban investigar de oficio; de la exoneración del deber de denunciar contra sí mismo, contra su cónyuge o compañero permanente, parientes en 4o. grado de consanguinidad, de afinidad o civil, o hechos que haya conocido en el ejercicio de una actividad amparada por el secreto profesional; que la presente denuncia se realiza bajo la gravedad de juramento y acerca de las sanciones penales impuestas a quien incurra en falsa denuncia. (Artículos 67, 68, 69 del C.P.P. y 435 - 436 C.P.).

Fecha de comisión de los hechos D/ 2 6 M/ 0 3 A/ 2 1 Hora 1 5 1 6

(Para delitos de ejecución continuada diligencie el siguiente espacio:)

Fecha inicial de comisión de los hechos D/ 2 6 M/ 0 3 A/ 2 1 Hora 1 5 4 9

Diligencie únicamente si es posible determinar esta fecha:

Fecha final de comisión de los hechos D/ M/ A/ Hora

Lugar de comisión de los hechos:

Departamento	4	1	HUILA	Municipio	0	0	1	NEIVA
--------------	---	---	-------	-----------	---	---	---	-------

Localidad o Zona ZONA INDUSTRIAL Barrio _____

Dirección KM 4 VIA AL SUR COLEGIO LA FRAGUA

Sitio específico VIA PUBLICA

¿Uso de armas? No X Sí _____

De fuego ☐ Blanca ☐ Contundente ☐ No sabe ☐ Otra ☐ Cuál _____

¿Uso de sustancias tóxicas? No _____ Sí _____

Relato de los hechos (describir circunstancias de tiempo, modo y lugar de los acontecimientos):

Nos reporta la central de tránsito vía radio de comunicaciones, un accidente de tránsito con lesionados dentro de las instalaciones del colegio la fragua, se llega al lugar de los hechos encontrando involucrado un automóvil de servicio particular, no hay presencia de policía nacional como primer responsable, el lesionado había sido trasladado en ambulancia a clínica de fracturas, nos disponemos a realizar la inspección al lugar de los hechos en los formatos de policía judicial FPJ para ser enviada a la fiscalía general de la nación para su respectiva investigación. Los vehículos involucrados son dejados bajo cadena de custodia para la fiscalía general de la nación y es llevado hacia los patios oficiales de tránsito ubicados en la carrera 7 sur N° 3-71 frente al terminal de transporte donde es dejado finalmente.

El accidente ocurre en el parqueadero de los vehículos, con andén y zona verde, plano, una calzada, en asfalto estado bueno, seco, delimitado cada parqueadero con línea amarilla y el sector del frente del parqueadero con conos reflectivos.

(En caso de requerir más espacio, diligenciar hoja en blanco anexa relacionando el número de noticia criminal).

IV. DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE*(Cuando sea más de un denunciante diligencie el anexo 1)*

Primer nombre VICTOR Segundo nombre HUGO
Primer apellido VELASQUES Segundo apellido MURILLO
Documento de Identidad C.C. ☒ otra No. 91080699 de SAN GIL
Edad: 3 5 Años. Género: M ☒ F Fecha de nacimiento: D 2 9 M 0 5 A 1 9 8 5
Lugar de nacimiento País COLOMBIA Departamento SANTANDER Municipio SAN GIL
Profesión ING. MECANICO Oficio EMPLEADO
Estado civil CASADO Nivel educativo UNIVERSITARIO
Dirección residencia CALLE 56 B N. 17-71 APTO 702 T2 Barrio AMARANTO Teléfono 3114662309
País COLOMBIA Departamento HUILA Municipio NEIVA Teléfono oficina
Dirección notificación CLL 56B N. 17-71 APTO 702 Barrio AMARANTO Teléfono 3114662309
Relación con el Indiciado NINGUNA
Estimación de los daños y perjuicios (en delitos contra el patrimonio): \$

V. DATOS DE LA VÍCTIMA*(Cuando no es el mismo denunciante. Si hay más de una víctima diligencie el anexo 2)*

Se informa a la víctima el contenido de los artículos 11, 136 y 137 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a la información que debe conocer en su calidad de víctima y el derecho a intervenir en todas las fases de la actuación penal de conformidad con las reglas señaladas en la norma procesal penal.

Primer nombre JUAN Segundo nombre MANUEL
Primer apellido VELASQUES Segundo apellido ESPAÑA
Documento de Identidad C.C. ☐ otra TARJETA IDENTIDAD No. 1098707205 de NEIVA(H)
Edad 1 0 Años. Género: M ☒ F Fecha de nacimiento: D 2 6 M 0 6 A 2 0 0 9
Lugar de nacimiento País COLOMBIA Departamento SANTANDER Municipio BUCARAMANGA
Profesión Oficio ESTUDIANTE
Estado civil Nivel educativo 6 GRADO
Dirección residencia CLL 56B N. 17-71 APTO 702 Barrio AMARANTO Teléfono 3114662309
País COLOMBIA Departamento HUILA Municipio NEIVA Teléfono oficina

Dirección notificación CALLE 56B N. 17-71 Barrio AMARANTO Teléfono 3114662309

Relación con el denunciante HJO

Características morfo cromáticas _____

Datos relacionados con padres y familiares de la víctima

Nombres	Apellidos	Parentesco	Dirección	Teléfono

VI. DATOS DEL INDICIADO

(Cuando sea más de un Indicado diligencie el anexo 3)

En averiguación Sí _____ No _____

Primer Nombre BEATRIZ Segundo Nombre EUGENIA

Primer Apellido RIOS Segundo Apellido VASQUEZ

Documento de Identidad C.C. ☒ otra _____ No 36065861 de NEIVA(H)

Edad: 3 2 Años. Género: M ☐ F ☒ Fecha de nacimiento: D 2 3 M 0 9 A 1 9 7 8

Lugar de nacimiento País COLOMBIA Departamento HUILA Municipio NEIVA

Profesión ESP. DERECHO Oficio EMPLEADA Nivel Educativo: PROFESIONAL

Dirección residencia CARRERA 48 N. 6-83 Barrio SANTORINI II Teléfono 3175156286
CASA 112

País COLOMBIA Departamento HUILA Municipio NEIVA

Entidad donde labora _____ Cargo _____ Dirección _____ Teléfono _____

Dirección notificación CARRERA 48 N. 6-83 Barrio SANTORINI II Teléfono 3175156286
CASA 112

Relación con el denunciante NINGUNA

Alias _____

Estado civil CASADA Nombre del cónyuge o compañero permanente _____

Datos relacionados con padres y familiares

Nombres	Apellidos	Parentesco	Dirección	Teléfono

Características morfo cromáticas _____

VII. DATOS RELACIONADOS CON BIENES DEL INDICIADO

Tipo de bien	Identificación del bien	Dirección

Entidad Financiera	Tipo de Cuenta	Número de cuenta	Sede de la cuenta

VIII. DATOS DE LOS TESTIGOS

Primer nombre _____ Segundo nombre _____

Primer apellido _____ Segundo apellido _____

Documento de Identidad C.C. ☐ otra ☐ No. _____ de _____

Edad: 4 Años. Género: M ☐ F ☐ Fecha de nacimiento: D M A

Lugar de nacimiento País _____ Departamento _____ Municipio _____

Estado civil _____ Nivel educativo _____

Dirección residencia _____ Barrio _____ Teléfono _____

Dirección sitio de trabajo _____ Barrio _____ Teléfono _____

Dirección notificación _____ Barrio _____

Relación con el Indicado _____

IX. VEHÍCULOS

(Registre esta información, si el hecho involucra vehículos)

El vehículo fue hurtado

SI

No X

Marca MAZDA 6Placa CZF130Modelo 2008Clase AUTOMOVILServicio PARTICULARColor ROJONo. Motor L310297682No. Chasis 9FCGG863980004522

No. Serie

Asegurado
soat

SI X

NO

Compañía SOLIDARIANo. Póliza 884566Existen otros bienes involucrados No X Sí Detallarlos en el relato de los hechosLugar en donde se encuentra PATIOS EL TERMINAL CARRERA 7 sur N. 7-31**IX. VEHÍCULOS**

(Registre esta información, si el hecho involucra vehículos)

El vehículo fue hurtado

SI

No X

Marca Placa Modelo Clase Servicio Color No. Motor No. Chasis

No. Serie

Asegurado
soat

SI

No

Compañía No. Póliza Existen otros bienes involucrados No X Sí Detallarlos en el relato de los hechosLugar en donde se encuentra

Firmas

Denunciante C.C. No.
SECRETARIA DE MOVILIDAD DE NEIVAAutoridad receptora JHON F. BARRIOS CABALLER

Autoridad a la cual se remitirá esta denuncia: _____

Entidad		Especialidad		Código Fiscal			
Nombre y apellido del fiscal:							

X. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CENTRO DE CONCILIACIÓN O CONCILIADOR

(Únicamente para querellas)

Departamento	
Municipio	

Conciliador o Centro de conciliación: _____

Fecha de recibo D/ M/ A/ Hora

Fecha de envío D/ M/ A/ Hora

Dirección: _____

INFORME EJECUTIVO –FPJ-3-
 Este formato será diligenciado por servidores en ejercicio de funciones de Policía Judicial para reportar actos urgentes y otros actos posteriores de investigación relevantes

1. DESTINO DEL INFORME

2. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE INICIACIÓN

Ministerio Público enterado

3. DELITO

4. LUGAR DE LOS HECHOS

5. NARRACIÓN DE LOS HECHOS (En forma cronológica, y concreta)

ENCONTRANDO: En el parqueadero del colegio un automóvil de servicio particular, en el sitio hay personas curiosas, no hay presencia de policía nacional como primer responsable, el lesionado había sido trasladado en ambulancia a clínica de fracturas, en el sitio del accidente se encuentra una persona de sexo femenino quien informa ser el conductor del automóvil y un señor de nombre VICTOR HUGO VELASQUES quien argumenta ser el padre del lesionado, no es posible realizar el acordonamiento por motivos que la camioneta está en el taller nos trasladamos en la motocicleta y no tenemos medio para cargar conos y cinta reflectiva, procedemos a realizar búsqueda y marcación de evidencias mediante el método de franjas

encontrando como EF1 automóvil de servicio particular de placa CZF130, como EF2 zona verde la cual está en el andén donde impacta el vehículo, no se encontraron más evidencias sobre el sector, se procede a realizar fotografía judicial por parte del agente de tránsito Jhon Fredy Barrios Delta 012, bosquejo topográfico por parte del agente de tránsito Donny Mauricio Fierro M. Delta 040, inspección a vehículo, rotulo y cadena de custodia para ser dirigido en grúa hacia los patios la terminal carrera 7 sur N. 7-31.

La persona que se identifica como conductor del automóvil se le solicita datos personales y documentos del vehiculó también al señor padre del menor lesionado suministran datos personales del menor, es de aclarar que al momento del vehículo atropellar al menor lo hace encima del andén donde impacta con la zona verde, y el vehículo vuelven y lo bajan a su posición inicial donde se encontraba antes del suceso.

NOTA: se deja claridad que pruebas de alcoholimetrías no es posible realizar porque no se cuenta con el alcohosensor para tomarlas la secretaria de movilidad no ha suministrado alcohosensores, de lo cual se informa al señor padre del menor quien solicita la respectiva prueba, la familia del menor tratando de dar transparencia al procedimiento solicita que la señora quien conducía el vehículo en el momento del accidente la desplazáramos en ambulancia a una clínica de la ciudad a realizar la prueba para lo cual se les explica que las clínicas en el momento que pasamos de pandemia y COVID no permiten el ingreso de nosotros a la clínica tendría que ingresar como lesionada la señora y así se solicitaría el examen para lo cual eso no se realiza traslado a clínica como lesionada, es de aclarar que también al colegio llega e ingresa una ambulancia pero como la señora no está lesionada ellos se retiran y no realizan traslado, luego la familia solicita que la señora se desplace hasta el hospital universitario para realizarle la prueba para lo cual la señora quien conducía el automóvil accede, en ningún momento ella se niega al procedimiento, la señora se desplaza en un automóvil tipo taxi teniendo en cuenta que la familia del menor es quien utiliza al parecer un contacto dentro del hospital para que realice la prueba estando afuera de las instalaciones vuelve la familia del menor a llamar a quien les está ayudando dentro del hospital para realizar el procedimiento quienes nos informan que tampoco es posible realizar la prueba de alcoholimetría para lo cual desisten de dicho procedimiento, se deja claro que al ingerir alcohol este produce trastornos en el cuerpo y apariencia física pero la señora no se le observa ninguna conducta rara y tiene buena pronunciación.

También se deja claro que la central de transito tiene conocimiento del procedimiento a realizar y realiza las anotaciones respectivas en el libro, también el compañero delta 040 informa al señor coordinador de Criminalística James Trujillo y coordinador general Jhon Fredy Arciniegas.

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL INDICIADO/IMPUTADO (Cuando sea más de un indiciado diligencie anexo)

¿Capturado? ☐ SI ☐ NO Fecha D M A Hora:
Lugar de Reclusión:

Fecha en que es puesto a disposición del Fiscal D M A Hora:

Primer nombre: Segundo nombre:

Primer apellido: Segundo apellido:

Alias:

Documento de Identidad C.C. ☐ otra No. de

Edad: Años: Género: M ☐ F ☐ Fecha de nacimiento: D M A

Lugar de nacimiento País Departamento Municipio

Profesión u oficio Estado civil

Dirección Teléfono

Características morfocromáticas:

6. DATOS DE LA VÍCTIMA (Únicamente si no está contenido en otro formato)

Primer nombre Segundo nombre

Primer apellido Segundo apellido

Documento de Identidad C.C. ☐ otra No. de

Edad: Años. Género: M ☐ F ☐ Fecha de nacimiento: D M A

Lugar de nacimiento País Departamento Municipio

Profesión u oficio Estado civil

Dirección barrio: Teléfono

Relación con el Indiciado

7. DATOS DE LOS TESTIGOS

Nombres y apellidos	Identificación	Dirección y teléfono

8. DILIGENCIAS ADELANTADAS:

ACORDONAMIENTO NO- BUSQUEDA Y MARCACION DE EVIDENCIAS MEDIANTE EL METODO DE FRANJAS SI- RESALTO DE EVIDENCIA SI- FOTOGRAFIA JUDICIAL SI BOSQUEJO TOPOGRAFICO SI INSPECCION A VEHICULOS SI ROTULO Y CADENA DE CUSTODIA SI PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS NO DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DE POLICIA JUDICIAL SI.

9. DESCRIPCIÓN DE EMP y EF RECOLECTADOS: (Indique sitio de remisión bajo Cadena de Custodia

AUTOMOVIL CZF130 PATIOS TERMINAL CARRERA 7 sur N° 7-31

10. VEHÍCULOS (diligencie informe técnico sólo si es útil)

Marca	Clase	Color	Propietario	Placas
MAZDA 6	AUTOMOVIL	ROJO	FABIO CHAVARRO GONZALEZ	CZF130

11. DATOS RELACIONADOS CON BIENES DEL INDICIADO


Tipo de bien	Identificación del bien	Dirección

Entidad Financiera	Tipo de Cuenta	Número de cuenta	Sede de la cuenta

12. ANEXOS: FPJ1- FPJ2- FPJ3- FPJ9- FPJ11- FPJ22 - IPAT No 0195522 CD CON CADENA DE CUSTODIA DE LA IMÁGENES ORIGINALES DEL ACCIDENTE.**13. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL**

Entidad	Código	Grupo de PJ	Servidor
SMN	012	CRIMINALISTICA	JHON FREDY BARRIOS CABALLERO

Firma,



										Número único de Noticia Criminal									
										4 1 0 0 1 6 0 0 0 2 0 2 1									
Entidad										Departamento									
Radicado Interno										Municipio									
										Entidad									
										Unidad Receptora									
										Año									
										Consecutivo									



ACTA DE INSPECCIÓN A LUGARES – FPJ - 09

Este formato será diligenciado por Policía Judicial

En NEIVA siendo las 15:16 horas del día 26 del mes MARZO del año 2021 de conformidad con la normatividad vigente que aplique, los suscritos servidores de Policía Judicial: JHON FREDY BARRIOS CABALLERO DELTA 012 Y DONNY M. FIERRO M. DELTA 040 bajo la coordinación del servidor: DONNY M. FIERRO M. DELTA 040 cargo AGENTE DE TRANSITO identificados como aparece al pie de su firma, se trasladaron al lugar ubicado en: KM 4 VIA AL SUR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO LA FRAGUA con el fin de efectuar inspección técnica al lugar de los hechos.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Zona donde se realiza la inspección:		Nombre o número de comuna / localidad: ZONA INDUSTRIAL		
Barrio/ver		Dirección y/o georreferenciación: KM 4 VIA AL SUR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO LA FRAGUA		
Lugar de inspección:	Residencia	Sitio de Recreación	Vía Pública	Sitio de trabajo
Recinto Cerrado	Objeto Movable	Campo abierto X	Vehículo	Despoblado
Otros ¿Cuál?				

Se recibe protegido el lugar de inspección:		SI	NO X	Fecha:	Hora:
Formato:	SI	NO	No. Folios	Responsable	
Se recibe EMP y EF del primer responsable:		SI	NO	¿Cuántos?	

La diligencia fue atendida por:		Nombres y apellidos: JHON FREDY BARRIOS CABALLERO			
Cédula de ciudadanía número: 7.697.227		Calidad en que actúa: AGENTE DE TRANSITO			
Se recibe EMP y EF de quien atiende la diligencia:		SI	NO	¿Cuántos?:	

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE LA DILIGENCIA INCLUYENDO LOS HALLAZGOS Y PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

SE OBSERVA EN EL LUGAR:

LA VÍA DONDE SE ENCUENTRA ESTACIONADO EL AUTOMOVIL POSICION SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE, RECTA, PLANO, UNA CALZADA, EN ASFALTO BUENO, SECO, DELIMITADO CON LINEA AMARILLA CADA PARQUEADERO Y FRENTE AL VEHICULO AL OTRO LADO DE LA CALZADA CONO REFLECTIVOS.

Procedemos a realizar búsqueda y marcación de evidencias mediante el método de franjas encontrando como EF1 automóvil de servicio particular de placa CZF130, como EF2 zona verde donde impacta el vehículo, no se encontraron más evidencias sobre el sector, se procede a realizar fotografía judicial por parte del agente de tránsito Jhon Fredy Barrios Delta 012, bosquejo topográfico por parte del agente de tránsito Donny Mauricio Fierro M. Delta 040, inspección a vehículo, rotulo y cadena de custodia para ser dirigido en grúa hacia los patios la terminal carrera 7 sur N. 7-31.

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

Método de búsqueda EN FRANJAS

Condiciones medioambientales NORMALES

17

2. SE ENVIAN LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA A:

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses:	SI	NO	X	Cuáles:
Laboratorio Policía Judicial ¿Cuál?	SI	NO	X	Cuáles:
Otro laboratorio ¿Cuál?	SI	NO	X	Cuáles:
Almacén de evidencias:	SI	NO	X	Cuáles:

Nota: En el ítem "cuáles" se relaciona el número de hallazgo. Ejemplo: 2, 6 Y 7.

3. INFORMACIÓN DERECHOS DE LA VÍCTIMA:

Se dan a conocer los derechos y deberes en su calidad de víctima a:

Nombres y Apellidos:	Identificación:
Teléfono / Celular:	Correo electrónico:

Nota: Anexe el acta de derechos y deberes de las víctimas.

4. OBSERVACIONES:

Nota: Aquí se plasmarán las observaciones que realice la persona que atendió la diligencia o las que el funcionario de policía judicial considere necesarias.

5. SERVIDORES DE POLICÍA JUDICIAL:

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
JHON FREDY BARRIOS CABALLERO		C.C. 7.697.227	SECRETARIA MOVILIDAD NEIVA
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	
AGENTE DE TRANSITO	8702911	Jhon.barrios@alcaldiaNeiva.gov.co	

SERVIDORES DE POLICÍA JUDICIAL:

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
DONNY MAURICIO FIERRO MENDOZA		C.C. 79949893	SECRETARIA MOVILIDAD NEIVA
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	
AGENTE DE TRANSITO	8702911	Donny.fierro@alcaldiaNeiva.gov.co	

JHON F. BARRIOS
AGENTE DE TRANSITO 012

DONNY M. FIERRO MENDOZA
AGENTE DE TRANSITO 040

18

										Número Único de Noticia Criminal											
										4 1 0 0 1 6 0 0 0 2 0 2 1											
Entidad					Radicado Interno					Departamento		Municipio		Entidad		Unidad Receptora		Año		Consecutivo	

INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO – FPJ - 11

Este informe será rendido por la Policía Judicial

Departamento	HUILA	Municipio	NEIVA	Fecha	26/MARZO- 2021	Hora	1630
--------------	-------	-----------	-------	-------	----------------	------	------

1. DESTINO DEL INFORME

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Conforme a lo establecido en la normatividad vigente que aplique, me permito rendir el siguiente informe.

2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA

REALIZAR DOCUMENTACION FOTOGRAFICA DEL ACCIDENTE DE TRANSITO CON LESIONADOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO LA FRAGUA.

3. DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA ACTUACIÓN

Zona: Urbana ☒ Rural ☐	Nombre o número de comuna / localidad:
Barrio / Vereda:	Otros:
Dirección: KM 4 VIA AL SUR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO LA FRAGUA	
Características: VIA PUBLICA	

4. ACTUACIONES REALIZADAS

SE REALIZA REGISTRO FOTOGRAFICO EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y REGISTRADO EN CADENA DE CUSTODIA.

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

5. TOMA DE MUESTRAS

No. de EMP y EF	Sitio de recolección	Descripción de EMP y EF
EVIDENCIA 1	KM 4 VIA AL SUR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO LA FRAGUA	AUTOMOVIL CZF130
EVIDENCIA 2	KM 4 VIA AL SUR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO LA FRAGUA	ZONA VERDE PUNTO DE IMPACTO

6. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA FORMA TÉCNICA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS

SE REALIZÓ REGISTRO FOTOGRÁFICO CON IMAGENES PANORAMICA, PRIMER PLANO, PLANO MEDIO Y PLANO GENERAL.

PARA LA FIJACIÓN FOTOGRÁFICA SE SIGUIÓ LO ESTABLECIDO EN EL PROTOCOLO “FIJACION FOTOGRAFICA DEL LUGAR DE LA INSPECCION A LUGARES” FGN-42200-FV-PR-01, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA SONY
- 20.1 MEGA PÍXELES
- FORMATO DE IMAGEN
- FLASH AUTOMATICO.
- OBJETIVO, OPTICAL ZOOM 3.3-6.3/4.5-36
- TESTIGO MÉTRICO LINEAL.

7. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA (descripción clara y precisa de los resultados)
DURANTE LA DILIGENCIA SE TOMARON QUINCE (15) IMÁGENES DIGITALES, DE LAS CUALES QUINCE (15) FOTOGRAFÍAS DE LA SECCIÓN CRIMINALÍSTICA, LAS CUALES SE ENCUENTRAN SOPORTADAS CON CADENA DE CUSTODIA.

8. ANEXOS




IMAGEN 1
 Se observa el sitio del accidente al momento de llegar.



IMAGEN 2
 Se observa el sitio del accidente al momento de llegar.




IMAGEN 3
 Se observa el sitio del accidente al momento de llegar.






IMAGEN 4
 Se observa el sitio del accidente al momento de llegar.

**IMAGEN 5**

Se observa la EF1 automóvil.

**IMAGEN 6**

Se observa la EF1 automóvil.

**IMAGEN 7**


Se observa la EF1 automóvil.

**IMAGEN 8**


Se observa la EF1 automóvil.

**IMAGEN 9**


Se observa la identificación de la EF1 automóvil.

**IMAGEN 10**


Se observa daños de la EF1 automóvil.

**IMAGEN 11**

Se observa daños de la EF1 automóvil.

**IMAGEN 12**

Se observa la EF2 zona verde punto de impacto.

	
IMAGEN 13 Se observa la EF2 zona verde punto de impacto.	IMAGEN 14 Se observa la EF2 zona verde punto de impacto.
	EN BLANCO
IMAGEN 15 Se observa la vía, el sitio y anden donde ocurrió el accidente.	

LOS VEHÍCULOS FUERON ENVIADOS, EN GRUA BAJO CADENA DE CUSTODIA HACIA PATIOS DE TRANSITO EL TERMINAL CARRERA 7 SUR CALLE 3.

23

9. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL		
Nombres y Apellidos		Identificación
JHON FREDY BARRIOS CABALLERO		C.C. 7.697.227
		Entidad
		SECRETARIA MOVILIDAD NEIVA
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico
AGENTE DE TRANSITO	8702911	Jhon.barríos@alcaldianeiva.gov.co



				USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL											
				N° CASO											
				4	1	0	0	1	6	0	0	0	2	0	2
No. Expediente CAD				Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora				Año		Consecutivo		
INSPECCIÓN A VEHÍCULO -FPJ-22- Este formato será utilizado por Policía Judicial en aquellos casos en que la investigación lo amerite															
Departamento HUILA				Municipio NEIVA			Fecha 26/MAR/21				Hora: 1640				

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Clase: Automóvil ☒ Campero ☐ Camioneta ☐ Bus ☐
 Buseta ☐ Camión ☐ Microbús ☐ Grúa ☐
 Motocicleta ☐ Remolque ☐ Auto parte ☐ Otro, cuál? _____

Servicio: Particular ☒ Oficial ☐ Emergencias ☐ Diplomático ☐
 Público ☐ Escolar ☐Cuál? _____

Marca: MAZDA Línea: 6S3NA Color: ROJO

Modelo: **2008** No. Placas: CZF130 de: BOGOTA No de identificación de remolque (RO):

Observaciones:

Vehículo involucrado en accidente de tránsito con herido.

¿Conoce el lugar de remisión del vehículo? ¿No ☐ Si ☒Cuál? Carrera 7 sur # 3-71

2. RECONOCIMIENTO EXTERIOR

HALLAZGOS	ZONAS											
	ASI	AII	ASD	AID	MSD	MID	PSD	PID	PSI	PII	MSI	MII
Huellas latentes										X		
Sangre												
Semen												
Saliva												
Restos de tejidos												
Otros fluidos orgánicos												
Cabellos												
Fibras												
Agujeros / perforaciones												
Residuos de disparo												
Pintura de otro vehículo												
Roturas												
Abolladuras												
Zonas de limpieza										X		
Partes faltantes												
Fragmentos de vidrio												
Auto parte												
Otros										X		

OBSERVACIONES:

RECONOCIMIENTO INTERIOR

HALLAZGOS	ZONAS											
	1	2	3	4	BAUL	5						
Huellas latentes												
Sangre												
Semen												
Saliva												
Restos de tejidos												
Otros fluidos orgánicos.												
Cabellos												
Fibras												
Agujeros / perforaciones												
Residuos de disparo												
Roturas												
Abolladuras												
Zonas de limpieza												
Manchas												
Partes faltantes												
Auto partes												
Otros												

Observaciones:

Nombre
Entidad

JHON F. BARRIOS CABALLERO
SEMOV

Firma
Cargo



AGENTE DE TRANSITO



FORMATO DE INVENTARIO PARA MOTOS

PATIOS GRANANDINA

NIT: 40.766.576 régimen común

Carrera 7 No. 3-71 sur, frente al terminal de transportes

Nelva Huila

PLACA:

CZF 130

25

FECHA:

26-03-21

DATOS DEL VEHICULO

TIPO: *motocicla* GRANDE☐ PEQUEÑO☒

MARCA: MAZDA

COLOR: *rojo*

No. COMPARENDO:

ACCIDENTE.

slas

R: 3 CONDUCTOR:

nelson

AGENTE DE TTO:

12-40

CODIGO	NOMBRE PARTE	CANTIDAD	ESTADO	
001	ANTENA	1	✓	
002	AROS RINES	2	✓	
003	BATERIA	1	✓	
004	BOMPERES	2	✓	<i>regulados</i>
005	BOSELES	1	✓	
006	BRAZOS LIMPIADORES	2	✓	
007	CARPA	1	✓	
008	CENICEROS	1	✓	
009	COCUYOS	2	✓	
010	COJINERIA	1	✓	
011	COPAS	2	✓	
012	CORNETA	1	✓	
013	DESCANSABRAZOS	1	✓	
014	EMBLEMAS	3	✓	
015	ENCENDEDOR	1	✓	
016	ESPEJOS	2	✓	
017	EXPLORADORAS	2	✓	
018	FAROLAS	2	✓	
019	GUARDABARROS	1	✓	<i>regulados</i>
020	HERRAMIENTA *	1	✓	
021	LLANTAS	2	✓	
022	LLAVES SWITCH	1	✓	
023	LUCES DIRECCIONALES	2	✓	
024	MANIJAS	2	✓	
025	PARASOLES	1	✓	
026	PARLANTES	1	✓	
027	PARRILLA	1	✓	
028	PERA CAMBIOS	1	✓	
029	PERSIANA	1	✓	
030	PITO	1	✓	
031	PUERTAS	2	✓	<i>regulados</i>
032	RADIO COM	1	✓	
033	RADIO PASACINTA	1	✓	
034	STOP	2	✓	
035	TAPA ACEITE	1	✓	
036	TAPA GASOLINA	1	✓	
037	TAPETES PISO	1	✓	
038	VIDRIOS PARABRISAS	1	✓	
039	VIDRIOS PUERTAS	1	✓	
040	VIDRIOS TRASEROS	1	✓	
041	VIDRIOS VENTILACION	1	✓	

[illegible]

7. PARA SER DILIGENCIADO POR EL TECNICO EN PRUEBA DE IDENTIFICACION PRELIMINAR HOMOLOGADA "FPIH"						
¿ PRACTICÓ PRUEBA PRELIMINAR ?	SI			NO		
CANTIDAD DE MUESTRAS TOMADAS						
Número del Rótulo(s).						

[illegible]

Nota:

- 1) Nunca interrumpe el Registro de Cadena de Custodia
- 2) El Registro de Cadena de Custodia siempre debe acompañar a los Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física
- 3) Si este hoja no alcanza para diligenciar el REGISTRO DE CONTINUIDAD ELEMENTOS PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA
- 4) (*) Cuando se registren observaciones se debe escribir el nombre de quien la realiza y la fecha.