INFORME POLICIAL DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO No. C- 01583156

1. ORGANISMO DE TRÁNSITO: Subsecretaria de TTO y TTE Dpto Tangua

2. GRAVEDAD: CON MUERTOS [ ] · CON HERIDOS [X] · SOLO DAÑOS [ ]

3. LUGAR O CORDENADAS GEOGRAFICAS: Tramo via Pasto Mojarras Km 58
CÓDIGO DE RUTA · VÍA Y KILOMETRO O SITIO, DIRECCIÓN Y CIUDAD
Lat 1°31'47"
Long 77°19'31"

3.1 LOCALIDAD O COMUNA: loma larga

4. FECHA Y HORA
26/12/2023 10:00 — FECHA Y HORA DE OCURRENCIA
26/12/2023 10:44 — FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO

5. CLASE DE ACCIDENTE: CHOQUE [X] · CAIDA OCUPANTE [4] · ATROPELLO [2] · INCENDIO [5] · VOLCAMIENTO [3] · OTRO [6]

5.1. CHOQUE CON: VEHÍCULO [X] · TREN [2] · SEMOVIENTE [3] · OBJETO FIJO [4]

5.2. OBJETO FIJO: MURO [1] · POSTE [2] · ÁRBOL [3] · BARANDA [4] · SEMÁFORO [5] · INMUEBLE [6] · HIDRANTE [7] · VALLA, SEÑAL [8] · TARIMA CASETA [9] · VEHÍCULO ESTACIONADO [10] · OTRO [11]

6. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR

6.1. ÁREA	6.2. SECTOR	6.3. ZONA	6.4. DISEÑO	6.5. CONDICIÓN CLIMÁTICA
RURAL · NACIONAL [X] · DEPARTAMENTAL [ ] · MUNICIPAL [ ]	RESIDENCIAL [ ]	ESCOLAR [ ] DEPORTIVA [ ]	GLORIETA [ ] PASO A NIVEL [ ] PASO ELEVADO [ ] PUENTE [ ]	GRANIZO [ ] VIENTO [ ]
URBANA [ ]	INDUSTRIAL [ ]	TURÍSTICA [ ] PRIVADA [ ]	INTERSECCIÓN [ ] PONTÓN [ ] PASO INFERIOR [ ] TRAMO DE VÍA [X]	LLUVIA [ ] NORMAL [X]
	COMERCIAL [ ]	MILITAR [ ] HOSPITALARIA [ ]	LOTE O PREDIO [ ] CICLO RUTA [ ] PEATONAL [ ] TÚNEL [ ]	NIEBLA [ ]

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS (VÍA 1 / 2)

- **7.1. GEOMÉTRICAS:** A. RECTA [ ] / [ ] · CURVA [X] / [ ] · B. PLANO [ ] / [ ] · PENDIENTE [X] / [ ] · C. BAHIA DE EST. [ ] / [ ] · CON ANDÉN [ ] / [ ] · CON BERMA [X] / [ ]
- **7.2. UTILIZACIÓN:** UN SENTIDO [ ] / [ ] · DOBLE SENTIDO [X] / [ ] · REVERSIBLE [ ] / [ ] · CONTRAFLUJO [ ] / [ ] · CICLOVÍA [ ] / [ ]
- **7.3. CALZADAS:** UNA [X] / [ ] · DOS [ ] / [ ] · TRES O MÁS [ ] / [ ] · VARIABLE [ ] / [ ]
- **7.4. CARRILES:** UN [ ] / [ ] · DOS [X] / [ ] · TRES O MÁS [ ] / [ ] · VARIABLE [ ] / [ ]
- **7.5. SUPERFICIE DE RODADURA:** ASFALTO [X] / [ ] · AFIRMADO [ ] / [ ] · ADOQUÍN [ ] / [ ] · EMPEDRADO [ ] / [ ] · CONCRETO [ ] / [ ] · TIERRA [ ] / [ ] · OTRO [ ] / [ ]
- **7.6. ESTADO:** BUENO [X] / [ ] · CON HUECOS [ ] / [ ] · DERRUMBES [X] / [ ] · EN REPARACIÓN [ ] / [ ] · HUNDIMIENTO [ ] / [ ] · INUNDADA [ ] / [ ] · PARCHADA [ ] / [ ] · RIZADA [ ] / [ ] · FISURADA [ ] / [ ]
- **7.7. CONDICIONES:** ACEITE [ ] / [ ] · HUMEDA [ ] / [ ] · LODO [ ] / [ ] · ALCANTARILLA DESTAPADA [ ] / [ ]
- MATERIAL ORGÁNICO [ ] / [ ] · MATERIAL SUELTO [ ] / [ ] · SECA [X] / [ ] · OTRA [ ] / [ ]
- **7.8. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL:** A. CON [ ] / [ ] · BUENA [ ] / [ ] · MALA [ ] / [ ] · B. SIN [X] / [ ]
- **7.9. CONTROLES DE TRÁNSITO:** A. AGENTE DE TRÁNSITO [ ] / [ ] · B. SEMÁFORO [ ] / [ ] · OPERANDO [ ] / [ ] · INTERMITENTE [ ] / [ ] · CON DAÑOS [ ] / [ ] · APAGADO [ ] / [ ] · OCULTO [ ] / [ ] · C. SEÑALES VERTICALES [ ] / [ ] · PARE [ ] / [ ] · CEDA EL PASO [ ] / [ ] · NO GIRE [ ] / [ ] · SENTIDO VIAL [ ] / [ ] · NO ADELANTAR [ ] / [ ] · VELOCIDAD MÁXIMA [ ] / [ ] · OTRA [ ] / [ ] · NINGUNA [ ] / [ ]
- **D. SEÑALES HORINZONTALES:** ZONA PEATONAL [ ] / [ ] · LÍNEA DE PARE [ ] / [ ] · LÍNEA CENTRAL AMARILLA · CONTINUA [X] / [ ] · SEGMENTADA [ ] / [ ] · LÍNEA DE CARRIL BLANCA · CONTINUA [ ] / [ ] · SEGMENTADA [ ] / [ ] · LÍNEA DE BORDE BLANCA [X] / [ ] · LÍNEA DE BORDE AMARILLA [ ] / [ ] · LÍNEA ANTIBLOQUEO [ ] / [ ] · FLECHAS [ ] / [ ] · LEYENDAS [ ] / [ ] · SÍMBOLOS [ ] / [ ] · OTRA [ ] / [ ]
- **E. REDUCTOR DE VELOCIDAD:** BANDAS SONORAS [ ] / [ ] · RESALTO [ ] / [ ] · MÓVIL [ ] / [ ] · FIJO [ ] / [ ] · SONORIZADOR [ ] / [ ] · ESTOPEROL [ ] / [ ] · OTRO [ ] / [ ]
- **F. DELINEADOR DE PISO:** TACHA [ ] / [ ] · ESTOPEROLES [ ] / [ ] · TACHONES [ ] / [ ] · BOYAS [ ] / [ ] · BORDILLOS [ ] / [ ] · TUBULAR [ ] / [ ] · BARRERAS PLÁSTICAS [ ] / [ ] · HITOS TUBULARES [ ] / [ ] · CONOS [ ] / [ ] · OTRO [ ] / [ ]
- **7.10. VISIBILIDAD:** A. NORMAL [X] / [ ] · B. DISMINUIDA POR · CASETAS [ ] / [ ] · CONSTRUCCIÓN [ ] / [ ] · VALLAS [ ] / [ ] · ÁRBOL/VEGETACIÓN [ ] / [ ] · VEHICULO ESTACIONADO [ ] / [ ] · ENCANDILAMIENTO [ ] / [ ] · POSTE [ ] / [ ] · OTROS [ ] / [ ]

8. CONDUCTORES, VEHICULOS Y PROPIETARIOS — VEHÍCULO [1]

8.1. CONDUCTOR

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO (DÍA MES AÑO)	SEXO	GRAVEDAD
Bastidas Erazo Carlos Alberto	CC	1131085176	Colombiana	01 05 95	M [X] F [ ]	MUERTO [ ] HERIDO [X]

DIRECCIÓN DE DOMICILIO	CIUDAD	TELÉFONO	SE PRACTICÓ EXAMEN SI [X] NO [ ]			
			AUTORIZÓ	EMBRIAGUEZ	GRADO	S. PSICOACTIVAS
Barrio los Cristales	Chachagui	313526 4163	[X] NO [ ]	POS [ ] NEG [X]	0	SI [ ] NO [ ]

PORTA LICENCIA	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.	CATEGORÍA	RESTRICCIÓN	EXP [ ] VEN [X] (DÍA MES AÑO)	CÓDIGO OF. TRÁNSITO	CHALECO	CASCO	CINTURÓN
[X] NO [ ]	1131085176	A2		24 06 26	19532	SÍ [ ] NO [ ]	SÍ [ ] NO [ ]	SÍ [ ] NO [ ]

HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LESIONES
	Fractura de rodilla derecha, traumatismo mano derecha

8.2 VEHÍCULO

PLACA	PLACA REMOLQUE / SEMI	NACIONALIDAD	MARCA	LÍNEA	COLOR	MODELO	CARROCERIA	TON.	PASAJEROS	LICENCIA DE TRANS. No.
KBJ 98E		COLOMBIANO [X] EXTRANJERO [ ]	Suzuki	Gixxer	Azul	2018			2	10014196119

EMPRESA	MATRICULADO EN:	INMOVILIZADO EN: Par. Blanca Murcia	TARJETA DE REGISTRO No.
NIT	Guaitarilla	A DISPOSICIÓN DE: Fiscalia	
REV. TEC. MEC. [X] NO [ ] No. 170237433		CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE	

PORTA SOAT	PÓLIZA No.	ASEGURADORA	VENCIMIENTO (DÍA MES AÑO)
[X] NO [ ]	8901070350501000	Seguros Comerciales Bolivar	18 12 24

PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SI [ ] NO [ ]		VENCIMIENTO	PORTA SEG. RESP EXTRACONTRACTUAL SI [ ] NO [ ]		VENCIMIENTO
No.	ASEGURADORA	DÍA MES AÑO	No.	ASEGURADORA	DÍA MES AÑO

PROPIETARIO

MISMO CONDUCTOR	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACIÓN No.
[X]	Bastidas Erazo Carlos Alberto	CC	1131085176

8.3. CLASE VEHÍCULO: AUTOMÓVIL [ ] · BUS [ ] · BUSETA [ ] · CAMIÓN [ ] · CAMIONETA [ ] · CAMPERO [ ] · MICROBÚS [ ] · TRACTOCAMIÓN [ ] · VOLQUETA [ ] · MOTOCICLETA [X] · M. AGRICOLA [ ] · M. INDUSTRIAL [ ] · BICICLETA [ ] · MOTOCARRO [ ] · MOTOTRICICLO [ ] · TRACCIÓN ANIMAL [ ] · MOTOCICLO [ ] · CUATRIMOTO [ ] · REMOLQUE [ ] · SEMI-REMOLQUE [ ]

8.4. CLASE SERVICIO: OFICIAL [ ] · PÚBLICO [ ] · PARTICULAR [X] · DIPLOMÁTICO [ ]

8.5. MODALIDAD DE TRANS.: MIXTO [ ] · CARGA [ ] · * EXTRADIMENSIONADA [ ] · * EXTRAPESADA [ ] · * MERCANCÍA PELIGROSA [ ] · CLASE DE MERCANCÍA [ ]

PASAJEROS: * COLECTIVO [ ] · * INDIVIDUAL [ ] · * MASIVO [ ] · * ESPECIAL TURISMO [ ] · * ESPECIAL ESCOLAR [ ] · * ESPECIAL ASALARIADO [ ] · * ESPECIAL OCASIONAL [ ]

8.6. RADIO DE ACCIÓN: NACIONAL [ ] · MUNICIPAL [ ]

8.8. DESCRIPCION DAÑOS MATERIALES DEL VEHICULO: maniobra doblado, rayones costado derecho

8.7. FALLAS EN: FRENOS [ ] · DIRECCIÓN [ ] · LUCES [ ] · BOCINA [ ] · LLANTAS [ ] · SUSPENSIÓN [ ] · OTRA [ ]

8.9. LUGAR DE IMPACTO: FRONTAL [ ] · LATERAL [X] · POSTERIOR [ ]

Otro

- ORIGINAL: AUTORIDAD COMPETENTE -

FIRMA CONDUCTOR, VICTIMA O TESTIGO C.C.

FIRMA CONDUCTOR, VICTIMA O TESTIGO C.C.

TODA PERSONA RETENIDA SE NOTIFICA DE LOS DERECHOS CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

C- 01583156

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS — VEHÍCULO 2

8.1. CONDUCTOR

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO (DÍA MES AÑO)	SEXO	GRAVEDAD
Ortega Benavides Marlon Arley	CC	1004539189	Colombia	16 04 97	X M / F	MUERTO / HERIDO

DIRECCIÓN DE DOMICILIO	CIUDAD	TELÉFONO	SE PRACTICO EXAMEN SI X NO	AUTORIZO	EMBRIAGUEZ	GRADO	S. PSICOACTIVAS
Barrio Centro	Puprales	3106480954		X SI / NO	POS / NEG X	0	SI / NO

PORTA LICENCIA	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.	CATEGORIA	RESTRICCIÓN	EXP / VEN X	CÓDIGO OF. TRÁNSITO	CHALECO	CASCO	CINTURÓN
X SI / NO	1004539189	C3		DÍA 17 MES 07 AÑO 26	76 318	SI / NO	SI / NO	SI / NO

HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LESIONES

8.2. VEHÍCULO

PLACA	PLACA REMOLQUE / SEMI	NACIONALIDAD	MARCA	LÍNEA	COLOR	MODELO	CARROCERÍA	TON	PASAJEROS	LICENCIA DE TRANS. No.
SNT 101	R38343	COLOMBIANO X / EXTRANJERO	Kenworth	T800	Azul	2013	SRS			10016035347

EMPRESA	MATRICULADO EN	INMOVILIZADO EN	TARJETA DE REGISTRO No.
	Sabaneta	Par. Bdn. Marro	
NIT		A DISPOSICIÓN DE Fiscalia	

REV. TEC. MEC. X SI / NO No. 164018879

CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE

PORTA SOAT	PÓLIZA No.	ASEGURADORA	VENCIMIENTO (DÍA MES AÑO)
X SI / NO	1565150093171O	Seguros del estado	25 09 24

PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SI / NO	VENCIMIENTO	PORTA GEG. RESP. EXTRACONTRACTUAL SI / NO	VENCIMIENTO

No.	ASEGURADORA	DÍA MES AÑO	No	ASEGURADORA	DÍA MES AÑO

PROPIETARIO

MISMO CONDUCTOR	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.
SI / X NO	Chamorro Juan Pablo.	CC	87700477

8.3. CLASE VEHÍCULO

AUTOMÓVIL		M. AGRICOLA	
BUS		M. INDUSTRIAL	
BUSETA		BICICLETA	
CAMIÓN		MOTOCARRO	
CAMIONETA		MOTOTRICICLO	
CAMPERO		TRACCIÓN ANIMAL	
MICROBÚS		MOTOCICLO	
TRACTOCAMIÓN	X	CUATRIMOTO	
VOLQUETA		REMOLQUE	
MOTOCICLETA		SEMI-REMOLQUE	

8.4. CLASE SERVICIO

OFICIAL	
PÚBLICO	X
PARTICULAR	
DIPLOMÁTICO	

8.5. MODALIDAD DE TRANS.

MIXTO	
CARGA	X
* EXTRADIMENSIONADA	
* EXTRAPESADA	
* MERCANCIA PELÍGROSA	

- CLASE DE MERCANCÍA

PASAJEROS

* COLECTIVO	
* INDIVIDUAL	
* MASIVO	
* ESPECIAL TURISMO	
* ESPECIAL ESCOLAR	
* ESPECIAL ASALARIADO	
* ESPECIAL OCASIONAL	

8.6. RADIO DE ACCIÓN

NACIONAL	
MUNICIPAL	

8.8. DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHÍCULO

abolladura. guardabarro derecho, llanta doal, cisterna.

8.7. FALLAS EN: FRENOS / DIRECCIÓN / LUCES / BOCINA / LLANTAS / SUSPENCIÓN / OTRA

8.9. LUGAR DE IMPACTO FRONTAL / LATERAL X / POSTERIOR



Otro

9. VÍCTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTES O PEATONES — No. 1 — DEL VEHÍCULO No.

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO (DÍA MES AÑO)	SEXO (M / F)

DIRECCIÓN DE DOMICILIO	CIUDAD	TELÉFONO

HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN	SE PRACTICÓ EXAMEN SI / NO	AUTORIZÓ SI / NO	EMBRIAGUEZ POS / NEG	GRADO	S. PSICOACTIVAS SI / NO

DESCRIPCIÓN DE LECCIONES

CINTURÓN SI / NO — CASCO SI / NO — CHALECO SI / NO

9.1. DETALLES DE LA VICTIMA

CONDICIÓN: PEATÓN / PASAJERO / ACOMPAÑANTE

GRAVEDAD: MUERTO / HERIDO

10. TOTAL VÍCTIMAS: PEATÓN ___ ACOMPAÑANTE ___ PASAJERO ___ CONDUCTOR 1 TOTAL HERIDOS 1 MUERTOS ___

11. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO

DEL CONDUCTOR Vehiculo2 157

DEL VEHÍCULO DE LA VÍA 305

DEL PEATÓN DEL PASAJERO

OTRA ___ ESPECIFICAR ¿CÚAL?:

12. TESTIGOS

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO

13 OBSERVACIONES Vehiculo 2 hipotesis 157 (invasion de carril), hipotesis via 305 obstaculos en la via

14. ANEXOS ANEXO 1 (Conductores, Vehiculos) ☐ ANEXO 2 (victimas, peatones o pasajeros) ☐ OTROS ANEXOS (Fotos y videos) ☐ _____

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	ENTIDAD	FIRMA
PT	Ordoñez Chamorro Yessita	CC	1085320874	037817	Penal	

16. CORRESPONDIÓ NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN 52001600049120230290 1

(Dto | Mu/pio | Ent | U. receptora | Año | Consecutivo)

- ORIGINAL: AUTORIDAD COMPETENTE -

FIRMA DE CONFORMIDAD CON EL INFORME, CONDUCTORES INVOLUCRADOS

FIRMA CONDUCTOR, VICTIMA O TESTIGO C.C.

FIRMA CONDUCTOR, VICTIMA O TESTIGO C.C.

TODA PERSONA RETENIDA SE NOTIFICA DE LOS DERECHOS CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

Impreso por DITAR S.A. NIT: 830150021-8 Línea Nacional Especializada: 3315001

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO No. C-



A	B	DESCRIPCIO
1	3,3	22,8 VER ANT DER UND TRAC
2	5,3	15,6 VER POST DER UND TRAC
3	3	17,6 VER ANT DER REMOQUE CISTERNA
4	15,3	6,3 VER POST DER REMOQUE CISTERNA
5	26,7	11 P.J
6	28	11,8 EJE TRASERO
7	8,5	14 EJE DELANTERO

PUNTO DE REFERENCIA P R

TABLA DE MEDIDAS

No.	"X" o "A"	"Y" o "B"	IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

FIRMA CONDUCTOR, VÍCTIMA O TESTIGO C.C.

FIRMA CONDUCTOR, VÍCTIMA O TESTIGO C.C.

LONG. HUELLAS

No.	METROS	CM	TIPO DE HUELLA

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	ENTIDAD	FIRMA
PT	Ordoñez Chamorro Yessika	CC	1085320890	37887	Policía	

16. CORRESPONDIÓ NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN

Dto.	Mu/pio.	Ent.	U. receptora	Año	Consecutivo
52	00/160	00	49	2023	02901

Long. 77 ° 19 ' 31 " O

Lat. 1 ° 37 ' 44 " N

ESCALA:

PLANO:

VISITA:

	VÍA 1	VÍA 2
RADIO	56,5	
PERALTE		
PENDIENTE	1%	

Imp. por DITAR S.A. PBX: (605) 3319001, B/quilla - para IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

- ORIGINAL:AUTORIDAD COMPETENTE -

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner