

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

SOLICITUD No. 33394

Fotografías para la Ilustración del accidente

DATOS BÁSICOS DE LA SOLICITUD

NÚMERO	TIPO	SUBTIPO	FECHA	FECHA COMPROMISO
33394	ASISTENCIA FORENSE	ASISTENCIA FORENSE	16/04/2023	21/04/2023

DATOS DEL CLIENTE

TIPO	NIT	NOMBRE	E - MAIL	CARGO	INTERMEDIARIO
COMPAÑÍA DE SEGUROS	860026182	ALLIANZ SEGUROS S A	natalia.blanco@allianz.co	ABOGADO	NO APLICA

PREVALIDACIÓN DEL ACCIDENTE

DEPARTAMENTO	CIUDAD	PLACA	FECHA	# SINIESTRO
ANTIOQUÍA	COCORNA	KPS710	16/04/2023	43927579

REGISTRO FOTOGRÁFICO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN
	<p>Imagen No. 1 En esta imagen proporcionada por Google Maps, se observa el lugar donde ocurrió el accidente de tránsito en la vía entre Cocorná y Puerto Triunfo kilómetro 23 + 100. (Fuente Google Maps), coordenadas: 6.034870, -75.192010.</p>
	<p>Imagen No. 2 Plano Panorámico: En esta imagen, se observan las características generales de la vía entre Cocorná y Puerto Triunfo kilómetro 23 + 100 metros, municipio de Cocorná, sentido de circulación del Vehículo No. 1 Automóvil.</p>

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

SOLICITUD No. 33394

Fotografías para la Ilustración del accidente



Imagen No. 3 Plano Panorámico: En esta imagen se observan las características generales de la vía entre Cocorná y Puerto Triunfo kilómetro 23 + 100 metros, municipio de Cocorná, sentido de circulación del Vehículo No. 2 motocicleta.



Fotografía No. 1 Plano General: En esta fotografía se observa la posición final de los vehículos y occiso, involucrados en el accidente de tránsito.



Fotografía No. 2 Plano General: En esta fotografía que complementa la anterior, se observa la posición final de los vehículos y un occiso, involucrados en el accidente de tránsito.



Fotografía No. 3 Plano General: En esta fotografía se observan las características generales y daños (desalojo de unidad de luz farola, polifragmentación del vidrio panorámico, hundimiento de la zona lateral derecha) del vehículo No. 1 automóvil, involucrado en el accidente de tránsito.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

SOLICITUD No. 33394

Fotografías para la Ilustración del accidente



Fotografía No. 4 Primer Primerísimo Plano: En esta fotografía complemento de la anterior, se observa el daño de polifragmentación del vidrio panorámico presente en el vehículo No. 1 automóvil, involucrado en el accidente de tránsito.



Fotografía No. 5 Plano Medio: En esta fotografía complemento de la anterior, se observa el daño (hundimiento puerta acompañante, desalojo del retrovisor derecho) presentes en el vehículo No.1 automóvil, involucrado en el accidente de tránsito.



Fotografía No. 6 Plano Medio: En esta fotografía se observa las características zona posterior del vehículo No. 2 motocicleta, involucrada en el accidente de tránsito.



Fotografía No. 7 Plano Medio: En esta fotografía complemento de la anterior, se observa las características zona anterior del vehículo No. 2 motocicleta (vehículo que presenta daños dividido en dos partes).

CONTROL Y SEGUIMIENTO

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

SOLICITUD No. 33394

Fotografías para la Ilustración del accidente



DIRECTOR	COORDINADOR	RECURSOS ASIGNADOS	SOLICITUD CREADA POR
DIEGO MANUEL LÓPEZ MORALES	JEFERSON DAVID ROJAS LÓPEZ	MANUEL ALEJANDRO CARTAGENA JARAMILLO	EBANI MICHEL PADILLA

Nota: La información (fotografías) contenida en este álbum es confidencial y de propiedad de IRSVIAL y la empresa contratante, está sujeta a cadena de custodia (art. 254 CPP) y hace parte de la evidencia de la defensa (art. 267 CPP), se prohíbe la utilización y/o divulgación por parte de terceros.