



### Recibo de Conformidad


FECHA:	18/05/2024	
TALLER	CENTRYAUTO	
NOMBRE DEL ASEGURADO	DIEGO ALEJANDRO GUTIERREZ MONTOYA	
SINIESTRO No.	SP147011	
DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO	Chevrolet Onix LTZ 5P 1.4L A/T	
<b>MARCA</b> Chevrolet	<b>TIPO</b> A	<b>AÑO MODELO</b> 2017
<b>COLOR</b> GRIS	<b>PLACA</b> DST649	<b>SERVICIO</b> Particular
<b>MATRICULADO EN</b>	<b>MOTOR</b> GFL001658	<b>SERIAL</b> 9BGKT48T0HG221120

En la fecha sábado, 18 de mayo de 2024 hago (hacemos) constar por medio del presente que he (hemos) recibido a entera satisfacción el vehículo mencionado anteriormente y que se encuentra amparado bajo la póliza de seguro de automóviles No. AB000917, el cual fue reparado en el taller CENTRYAUTO, cuyo costo incluido mano de obra fue \$, como consecuencia del siniestro No. SP147011

Por lo anterior, declaramos a paz y salvo a LA EQUIDAD SEGUROS O.C., por las obligaciones contraídas en las cláusulas generales y particulares de la póliza mencionada, en todo lo que concierne en este siniestro y/o daño.

Se hace constar que el asegurado y/o damnificado cede a favor de la compañía, todos sus derechos y acciones contra terceros responsables por las pérdidas y/o daños indemnizados por este pago y ampliaría esta cesión en la forma como posteriormente lo solicite la aseguradora si fuere necesario.

Esta cesión es indispensable de la subrogación de que trata el artículo 1096 del Código de Comercio.

 Asegurado Firma y Sello Responsable	<b>Aceptamos la anterior cesión</b> Asegurador Firma y Sello Responsable
---	---



**equidad  
seguros**

CONTROL CALIDAD REPARACION VEHICULOS  
EQUIDAD SEGUROS

Una aseguradora cooperativa con sentido social



**CESVI COLOMBIA**  
Centro de Experimentación y Seguridad Vial Colombia

Siniestro	SP147011
Marca	Chevrolet
Fecha	18/05/2024
Placa	DST649

Observacion	Cumple	No Cumple
REVISION DE PIEZAS SUSTITUIDAS	/	
REVISION DE PIEZAS REPARADAS	/	
REVISION PIEZAS MECANICAS INTERVENIDAS	/	
REVISION DE NIVELES DE FLUIDOS INTERVENIDOS	/	
REVISION PINTURA (TONO Y CALIDAD)	/	
REVISION AJUSTE PIEZAS ARTICULADAS INTERVENIDAS	/	
REVISION CUADRE PIEZAS FIJAS INTERVENIDAS	/	
REVISION CUADRE PIEZAS ATORNILLADAS INTERVENIDAS	/	
REVISION FUNCIONAMIENTO DE GRUPOS OPTICOS INTERVENIDOS	/	
VERIFICACION REPORTE ALINEACION SI APLICA	/	
VERIFICACION LINEAS DE CARROCERIA EN PIEZAS INTERVENIDAS	/	
ESTADO DE ASEO DEL VEHICULO	/	

Observaciones:

**Sentryauto S.A.S**

Tel: 800 027 315 4

*Andrés C. Navarro*

Firma Taller

*[Handwritten signature]*

Firma Cliente

Firma Perito Cesvi

Firma anterior cesión