

## AUDATEX

Número de Reclamo: 79949497\_3

Versión: V AL0M0000/2

Reporte Completo

Impreso: 19/06/2019

## Resumen

## Expediente

Núm. Secuencial Interno:	COB0000093CO371983@COB0000093.CO20190612-1208477		
Estado de la Valuación:	No Enviado	Fecha del Accidente:	04/05/2019
Causa del Accidente:	Colisión	Hora del Accidente:	01:00 a.m.
Proveedor de Trabajo:	ALLIANZ	Reparaciones Autorizadas:	Desconocido
Número de Expediente:	79949497_3	Fecha Inicio de Reparación:	
Número de Poliza:	22404377	Fecha Reserv Reparación:	
Número de Caso:		Fecha Promesa de Entrega:	12/06/2019
Versión:	V AL0M0000/2	Creado por:	al0mBackOffice@AL0M
Tipo de Expediente:	\$AssessmentType	Centro de Valoración:	
Fecha de Inspección:	12/06/2019		
Porcentaje vs Pérdida Total:	Infinito		
Autorizado por:	IF Avila Val / Ivan Francisco Avila Almanza		

## Detalles del Vehículo

<b>Vehículo</b>	<b>Opciones del Modelo</b>
Fabricante:	DESDE 01.2008
Modelo:	CABINA HIDRAULICA
Sub Modelo:	2 RUEDAS TRA.
Fabricante Base:	PES.MAX.AUTOR.3-3.5T
Modelo Base:	2771CC 93CP/70KW
Código AX:	CAMBIO 6-VELOCIDADES
No. Motor:	BOOSTER FRENO
Tipo de Motor:	CABINA SENCILLA
Transmisión:	PIEZAS A PINTAR DESM
No. Placa:	PARAGOLPES PINT.
No. VIN Poliza:	BICAPA SOLIDO
No. VIN Visual:	
Odómetro:	
Tipo de Kilometraje:	
Color Vehículo:	
Cubicaje:	
Número de Puertas:	
Número de Asientos:	
Año de Fabricación:	
Valor Mercado:	
Monto Asegurado:	
Condiciones del Vehículo:	
Estilo o Tipo de Vehículo:	

## INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

## Condiciones del Vehículo

## Estado del Vehículo

Areas de Daño:	Estado del Vehículo en la Inspección:	Completo y Devuelto
	Dirección del Impacto:	Desde : Frontal Centro
		Hacia: Trasero Centro

## Direcciones

## Asegurado

Nombre : 3RO SIN DATOS  
 Apellido :  
 Dirección :  
 Distrito :  
 Cantón :  
 Provincia :  
 Código Postal :

## Taller Mecánico

Nombre : GRECCOMOTORS KIA - TERCEROS  
 Apellido :  
 Dirección : Avda. Gonzalez Valencia No. 51-40 0  
 Distrito :  
 Cantón : ANTIOQUIA  
 Provincia :  
 Código Postal : 68001-  
 Tel Negocio : 6808000  
 Dirección Email : s.gonzalez@gygseguros Ltda.com  
 Dirección Email2 :  
 Cédula Jurídica : 80401455923

**Informe del Cálculo****PIEZAS SUSTITUIDAS**

Pos. B.D.	Descripción	Número de Pieza	DCTO.	Fecha Tarifa: 24/05/2019	
				Referencia	Precio
1000	PARALES EN MADERA 4	190612140851711		INPA1906190000	\$ 0i
1000	JUEGOS EN GUARDAPOLV	190612140851727		INPA1906190000	\$ 0i
1000	LLANTAS 2	190612140851702		INPA1906190000	\$ 0i
1000	VARETAS 5 MADERA	190612140851719		INPA1906190000	\$ 0i

**Ahorro** \$ 0  
**Sub Total** \$ 0

**Total Piezas** \$ 0

**Este expediente contiene piezas sin precio**

\* = Posición dada por el usuario

**Mano de Obra Hojal/Mecánica.#**

NR Operación/Pos. B.D.	Trabajo	T.Base 10	
		UT	Precio
SN	VEHIC.EN BANCO :COLOCAR-QUITAR	15,0	\$ 49.805
SN	PREPARAR BANCADA	10,0	\$ 33.203
SN	DIAGNOSIS VEHICULO SIN BANCO	5,0	\$ 16.602

**Total Unidades de Trabajo** 30,0  
**Total M.O. Hojal/Mecánica** \$ 99.609

**PINTURA DE CARROCERIA CESVI MAP Desconocido**

NR Operación/Pos. B.D.	Descripción	T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO = \$ 33.203/HR	
		UT	Precio
	- PIEZAS A PINTAR DESM		
	- PARAGOLPES PINT.		
	- BICAPA SOLIDO		

RESUMEN M.O PINTURA T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO \$ 33.203/HR

	UT	Precio
TIEMPO M.O	0	\$ 0
TIEMPO PREPARACION	0,0	\$ 0
IMPORTE FIJO	0,0	\$ 0
TOTAL M.O. PINTURA	0,0	\$ 0

RESUMEN MATERIALES PINTURA

	Precio
MATERIALES POR SUPERFICIE	\$ 0
CONSTANTE MATERIAL	\$ 0
TOTAL MATERIALES	0

CANTIDAD DE PINTURA

MODELO:	*CHEVROLET *NPR
No. PLACA:	USB057
GRAMOS IMPRIMACIÓN + APAREJO	0
GRAMOS COLOR CESVIMAP	0
GRAMOS BARNIZ CESVIMAP	0
GRAMOS COLOR 2 CESVIMAP	0

**Información de las cantidades necesarias de producto base a preparar (sin catalizar ni diluir), para la realización de los trabajos de pintura seleccionados.**

## Notas del Taller

---

## Notas de la Aseguradora

---

## Historial Descripción de la Causa del Accidente

---

Fecha/Hora:	
Autor:	GRECCOMOTORS BUCARAMANGA TERCEROS - TALLER
Encabezado:	
Descripción:	VH AZ iba en marcha, en curva fue abierto se resbaló y colisiono al vh 3ro. ABG NO

AUTORIZADO

Códigos Opcionales Activos

Código Opcional	Descripción	Valor	Tipo
6	Tabulador de Pintura STC	3	-
* Codigos Opcionales inactivos			

RESUMEN FINAL

PIEZAS SUSTITUIDAS	\$ 0
--------------------	------

TOTAL PIEZAS	\$ 0
--------------	------

M.O. HOJAL/MECÁNICA	T.BASE 10 UT = 1 HR
TOTAL 30 UT X \$ 33.203/HR	\$ 99.609
TOTAL M.O. HOJAL MECÁNICA	\$ 99.609

PINTURA	T.BASE 10 UT = 1 HR
TOTAL M.O. PINTURA	\$ 0
TOTAL MATERIALES	0
TOTAL PINTURA	\$ 0

DR Descuento por pronto pago (0 %)	\$ 0
PA Pago anticipado (0 %)	\$ 0
SUMA TOTAL SIN IVA	\$ 99.609

Deducciones Antes de Impuestos	
FA Deducible Fijo antes de Impuestos (\$)	\$ 0
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 0
SUBTOTAL	\$ 99.609
IVA @ 19 %	\$ 18.926

SUMA TOTAL CON IVA	\$ 118.535
--------------------	------------

Deducciones Despues de Impuestos	
FF Deducible Fijo después de Impuestos(\$)	\$ 0
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 0

GRAN TOTAL	\$ 118.535
------------	------------

OBSERVACIONES/COMENTARIOS

Pos. B.D.