



LA EQUIDAD		SIPO - CESVI COLOMBIA			
Usuario	NRPACHECO	Consecutivo (Clave)	605400	Nro. Cierres	2
Nombre	NESTOR RICARDO PACHECO	Fecha Siniestro	28/01/2024	-Fecha Reg.	1/03/2024 10:28:07 a.m.
Empresa	LA EQUIDAD SEGUROS O.C.	Nro. Siniestro	10293629	Nro. Modificaciones	5
Ciudad	BOGOTA	Cliente	OLIVEROS ARTEAGA JORGE ALFONSO		
Analista	NESTOR RICARDO PACHECO				

Vehículo Original

Marca	Mazda	Acabado	Tricapa	Denuncia Adicional
Línea	CX-30	Color	GRIS	vr Estimado Pesado
Version	Grand Touring 2.0L	Placa	KQK043	
VIN	4X2 A/T		Particular	
Modelo	3MVDM2W7ANL115427	Servicio		Amparo
Tipo Pintura	2022	Kilometraje		RC
	Solvente			

Nombre del Taller: **SERAUTOVALLE S.A.S**Valor hora Carrocería **46.000**Valor hora Pintura **46.000****Observaciones Generales****I. SUSTITUCION - DESMONTAJE / MONTAJE (Carrocería y Mecánica)**

S/DM	Pieza / Accesorio	Lado	Cant.	Cierre	S/DM	Pieza / Accesorio	Lado	Cant.	Cierre
S	DIRECCIONAL ESPEJO DERECHO		1	2	S	ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR DERECHO ELÉCTRICO		1	0
S	LUNA ESPEJO DERECHO		1	2	D	FAROLA DERECHA		1	0
S	TAPA ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR DERECHO		1	2	D	BOCEL GUARDAFANGO DERECHO		1	0
					D	PARAGOLPES DELANTERO		1	0

Observaciones**II. REPARACIÓN CARROCERÍA**

Pieza / Conjunto	Lado	Daño	T.Bar.	T.Ajust.	Cierre	Pieza / Conjunto	Lado	Daño	T.Bar.	T.Ajust.	Cierre
EXTENSIÓN PLÁSTICA GUARDAFANGO DERECHO		R1	1,80	1,80	0	CAPÓ		M1	2,01	2,01	0
FAROLA DERECHA		CF1	1,91	1,91	0	PARAGOLPES DELANTERO		R3	3,90	3,90	0

Observaciones**III. PINTURA**

Tipo	Nombre de la pieza	Nivel daño	% P	Pint. Par.	Cierre
M	Capó	Daño Medio	100		0
P	Espejo retrovisor externo derecho	1 - Pieza Nueva No Imprimada		N	2
P	Extensión plástica guardafango derecho	3 - Daño Leve (< 21 x 30 cm)		N	0
P	Farola derecha	Carcasa fisurada (<=15 cm)		N	0
P	Paragolpes delantero	4 - Daño Medio (>21 x 30 cm)		N	0

Observaciones**IV. OTRAS OPERACIONES**

Descripcion	Horas	Vr. Horas	Costo	Vr. Total	T.O.T	Taller	Cant	Cierre
DIRECCIONAL ESPEJO DERECHO	0,00	0	0	0				2
LUNA ESPEJO DERECHO	0,00	0	0	0				2
TAPA ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR DERECHO	0,00	0	0	0				2

Observaciones**V. RESUMEN VALORACIÓN**

	<u>Sustitución Carrocería</u>	<u>Sustitución Mecánica</u>	<u>Reparación Carrocería</u>
Tiempo en horas	2,89	0,00	9,32
Valor en pesos	132.963		428.749

TOTAL SUSTITUCION CARROCERÍA Y MECÁNICA**561.712**

<u>Baremo de Pintura</u>	<u>Piezas Metálicas</u>	<u>Piezas Plásticas</u>	<u>Piezas Interiores</u>	<u>TOTAL BAREMO PINTURA</u>
Tiempo en horas	8,94	8,03	0,00	16,97
Tiempo en \$	411.130	369.380		780.510
Materiales	325.057	540.967		866.024
Valor	736.187	910.347		1.646.534

<u>Otras Operaciones</u>	<u>Carrocería</u>	<u>Electromecánica</u>	<u>Pintura</u>	<u>TOTAL OTRAS OPERAC.</u>
En el Taller				
T.O.T				
Insumos				
Total Otras Operaciones				

TOTAL VALORACIÓN (ANTES DE IVA)**2.208.246,00****REPUESTOS****0,00****IVA (19%)****419.567,00****ARREGLO DIRECTO****TOTAL VALORACION (DESPUES DE IVA)****2.627.812,00****TODO COSTO REPUESTOS****TODO COSTO MANO DE OBRA**

NUM. FACTURA
vrAUTORIZADO FACTURA

Firma del Perito

Firma Responsable Taller

Firma Cliente

Cierre Peritacion



Valor Aproximado de Repuestos

Guarda Vr Aprox

Todo Costo

Todo Costo

Otras Opciones

Cotizacion u Orden de Trabajo

Tipo peritación

Clasificacion de peritacion

Facturacion Mano Obra

Envía Correo Electrónico