

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

SOLICITUD No. 34246

Fotografías para la Ilustración del accidente

DATOS BÁSICOS DE LA SOLICITUD

NÚMERO	TIPO	SUBTIPO	FECHA	FECHA COMPROMISO
34246	ASISTENCIA FORENSE	ASISTENCIA FORENSE	17/11/2023	24/11/2023

DATOS DEL CLIENTE

TIPO	NIT	NOMBRE	E - MAIL	CARGO	INTERMEDIARIO
COMPAÑIA DE SEGUROS	860026182	ALLIANZ SEGUROS S A	natalia.blanco@allianz.co	ABOGADO	NO APLICA

PREVALIDACIÓN DEL ACCIDENTE

DEPARTAMENTO	CIUDAD	PLACA	FECHA	# SINIESTRO
BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SVM169	17/11/2023	45343408

REGISTRO FOTOGRÁFICO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN
	FOTOGRAFIA NO. 1 PLANO GENERAL: En esta fotografía se observan las características generales del lugar donde se presentó el accidente de tránsito y la posición final de los vehículos.
	FOTOGRAFIA NO. 2 PLANO GENERAL: En esta fotografía vista desde otro ángulo, se observan las características generales del lugar donde se presentó el accidente de tránsito, estado de la vía y la posición final de los vehículos.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

SOLICITUD No. 34246

Fotografías para la Ilustración del accidente



FOTOGRAFIA NO. 3 PLANO MEDIO: En esta fotografía se observa la posición final del vehículo No. 1 Camión, su morfología y vestigios en la calzada.



FOTOGRAFIA NO. 4 PLANO MEDIO: Esta fotografía vista desde otro ángulo, se observa la posición final del vehículo No. 1 camión.



FOTOGRAFIA NO. 5 PLANO MEDIO: En esta fotografía se observan las características y estado final del vehículo No. 2 motocicleta involucrada en el accidente de tránsito.



FOTOGRAFIA NO. 6 PLANO MEDIO: En esta fotografía vista desde otro ángulo, se observan las características, daños y estado final del vehículo No.2 motocicleta; paralelamente se identifica un vestigio tipo huella de neumático, al parecer de frenado de doble llanta.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

SOLICITUD No. 34246

Fotografías para la Ilustración del accidente



FOTOGRAFIA NO. 7 PLANO PANORAMICO AEREO:

En esta fotografía se observa la posición final de los vehículos, del occiso, el acordonamiento y vestigios.



FOTOGRAFIA NO. 8 PLANO PANORAMICO AEREO:

esta fotografía como complemento de la anterior se observa la escena y generalidades del lugar donde se presentó el accidente de tránsito




IMAGEN NO. 1 BOSQUEJO TOPOGRAFICO:

En esta imagen se observa el bosquejo topográfico realizado por la autoridad de tránsito, donde se referencia la posición final de las evidencias y generalidades del tramo vial.

CONTROL Y SEGUIMIENTO

DIRECTOR	COORDINADOR	RECURSOS ASIGNADOS	SOLICITUD CREADA POR
DIEGO MANUEL LÓPEZ MORALES	JEFERSON DAVID ROJAS LÓPEZ	ALEXANDER MONROY MONROY	EBANI MICHEL PADILLA

Nota: La información (fotografías) contenida en este álbum es confidencial y de propiedad de IRSVIAL y la empresa contratante, está sujeta a cadena de custodia (art. 254 CPP) y hace parte de la evidencia de la defensa (art. 267 CPP), se prohíbe la utilización y/o divulgación por parte de terceros.