

										Número Único de Noticia Criminal																				
8Entidad										6	8	6	5	5	6	0	0	0	2	2	5	2	0	2	3	0	0	9	1	0
Radicado Interno										Dpto.		Municipio		Entidad		Unidad Receptora				Año		Consecutivo								



INFORME EJECUTIVO – FPJ - 3

Este formato será diligenciado por servidores en ejercicio de funciones de Policía Judicial para reportar actos urgentes

Departamento	Santander	Municipio	Sabana de Torres	Fecha	2023	11	02	Hora:	18:50
--------------	-----------	-----------	------------------	-------	------	----	----	-------	-------

1. DESTINO DEL INFORME

FISCALÍA URI RIONEGRO SANTANDER

2. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE INICIACIÓN

Fecha D 0 2 M 1 1 A 2 0 2 3 Hora 1 1 5 7 Servidor contactado No

Ministerio Público enterado

3. PRESUNTA CONDUCTA PUNIBLE

1. LESIONES CULPOSAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO.

4. LUGAR DE LOS HECHOS

Dirección Vía Lizama (Santander) San Alberto (Cesar), Kilómetro 65+855 Jurisdicción del municipio de Rionegro Santander, sector 20 de julio

Barrio Zona

Localidad Vereda Peaje la Gómez

Características Tramo de vía, pública, asfaltada, en buen estado de conservación recta, plano, en composición asfalto, una calzada con doble sentido vial y dos carriles, señalización cada calzada, señales horizontales "línea de borde blanca, y línea central amarilla doble línea, tiempo nocturno, berma en el sentido derecho de la Lizama San Alberto tiempo seco, clima seco, sin iluminación artificial.

5. NARRACIÓN DE LOS HECHOS (En forma cronológica, y concreta)

EL DÍA 01/11/2023 APROXIMADAMENTE SIENDO LAS 23:10 HORAS CUANDO NOS ENCONTRÁBAMOS EN ÁREA DE PREVENCIÓN VIAL UBICADO EN EL KILÓMETRO 37+300 VÍA LA LIZAMA SAN ALBERTO PEAJE LA GÓMEZ, FUIMOS INFORMADOS POR LA CENTRAL DE RADIOS, SOBRE LA OCURRENCIA DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN EL KILOMETRO 65+855, SECTOR 20 DE JULIO VIA NACIONALIONAL DE LA VÍA QUE DE LA LIZAMA CONDUCE HACIA SAN ALBERTO, NOS INDICAN QUE HAY 02 VEHÍCULOS INVOLUCRADOS 01 TRACTOCAMION Y 01 CAMION CON PERSONA LESIOANDA. DE INMEDIATO NOS TRASLADAMOS AL SITIO INDICADO DEL SINIESTRO VIAL EN DONDE PODEMOS EVIDENCIAR QUE EFECTIVAMENTE EXISTE UN SINIESTRO VIAL TIPO CHOQUE CON 01 PERSONA LESIONADA ACOMPAÑANTE DEL VEHICULO TIPO CAMION , SE OBSERVA QUE ESTOS ELEMENTOS ESTÁN SOBRE LA VÍA EXACTAMENTE EN EL KILÓMETRO 65 + 855 DE LA RUTA LA LIZAMA – SAN ALBERTO, AL LLEGAR AL LUGAR DEL SINIESTRO, NOS INFORMAN QUE LA PERSONA LESIONADA, FUE TRASLADA EN AMBULANCIA PARA EL HOSPITAL LAZARO ALFONSO HERNANDEZ LARA DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO (CESAR) LUEGO REALIZAMOS EL BOSQUEJO TOPOGRAFICO Y FOTOGRAFICO DE LOS HECHOS ENCONTRANDO LOS SIGUIENTES EMP Y EF ASI:

VEHÍCULO N.º 1: TIPO TRACTOCAMION DE PLACAS **SZV-295** MARCA INTERNATIONAL LINEA PROSTAR MODELO 2012 COLOR BALNCO SERVICIO PUBLICO NUMERO DE MOTOR 79491441 NUMERO DE CHASIS CN598191 LICENCIA DE TRANSITO No. 10014268741 ORGANISMO TRANSITO FACATATIVA PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE LA ESTRELLA S.A.S NIT 800013029 SIN MAS DATOS, UN REMOLQUE CON NUMERO DE PLACA **R56065**, CON TARJETA DE REGISTRO 46965 CONDUCCION POR EL SEÑOR **YOSIMAR DE JESUS PADILLA MOGOLLON** IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA N.º 1084736586 DE ARACATACA (MAGDALENA) FECHA DE NACIMIENTO 25-06-1990 NATURAL DE ARACATACA EDAD 33 AÑOS ESTADO CIVIL UNION LIBRE PROFESION CONDUCTOR ESTUDIOS BACHILLER RESIDENTE EN LA CALLE 1 CON CARRERA 2 BARRIO JARDIN, DE TUCURINCA TELEFONO 3044388509 LICENCIA DE CONDUCCION 1084736586 CAT- C3 VIGENCIA 08-05-2024 SIN MAS DATOS QUIEN NO PRESENTA LESIONES.

VEHÍCULO N.º 2: TIPO CAMION DE PLACAS **ZDA-679** MARCA CHEVROLET LINEA FTR MODELO 2017 COLOR BLANCO SERVICIO PUBLICO NUMERO DE MOTOR 6HK1-688115 NUMERO DE CHASIS 9GDFTR341HB025992 LICENCIA DE TRANSITO No. 10025570386 ORGANISMO TRANSITO ANDALUCIA VALLE PROPIEDAD DEL SEÑOR JOSE MANUEL ROLDAN LOPEZ C.C. 1039460755 SIN MAS DATOS CONDUCCION POR EL SEÑOR **GILBERTO QUINTERO CAMPO** IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA N.º 16363731 DE TULUA VALLE FECHA DE NACIMIENTO 12-10-1966 NATURAL DE TULUA VALLE EDAD 57 AÑOS ESTADO CIVIL SOLTERO PROFESION CONDUCTOR ESTUDIOS OCTAVO BACHILLER RESIDENTE EN LA DIAGONAL 2 NO 24-34 BARRIO PORTALES DEL RIO DE TULUA TELEFONO 3122156367 LICENCIA DE CONDUCCION 16363731 CAT. C-2 VIGENCIA 28-06-2025 SIN MAS DATOS QUIEN NO PRESENTE LESIONES. ACOMPAÑANTE PERSONA LESIONADA EL SEÑOR HECTOR FABIO GARCIA GONZALEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 16647612 DE CALI VALLE DEL CAUCA, FECHA DE NACIMIENTO 18-07-1960 NATURAL DE CALI, ESTADO CIVIL, CASADO, TELEFONO 3217621124, OCUPACION COMERCIANTE. QUIEN PRESENTA TRAUMA EN TORAX Y FRACTURA DE COSTILLAS ANTERIORES, REMITIDO AL HOSPITAL DE HOSPITAL LAZARO ALFONSO HERNANDEZ LARA DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO CESAR.

una vez identificado los elementos en el accidente de tránsito, se realiza el respectivo bosquejo topográfico levantado así el informe de accidente de tránsito, en donde el vehículo No 1, se encontraba estacionado sobre una de las dos calzadas sentido la Lizama San Alberto, al parecer presentaba fallas mecánicas y no había señalización de seguridad que informara que el vehículo se encontraba varado y el Vehículo No. 2 conduciendo por la misma calzada intenta frenar, pero alcanza a colisionar con el tráiler del tracto camión, en el vehículo No 2. Conducido por el señor José Manuel Roldan López quien no sufrió ningún tipo de lesión, pero su acompañante el señor Héctor Fabio García González, sufrió politraumatismos, con trauma de tórax, trauma abdominal y fractura de costillas anteriores. Ciudadano que fue trasladado en ambulancia para el Hospital del Municipio de San Alberto. Vehículo No1 sufrió daño en la parte posterior del vehículo y el Vehículo No 2. Sufrió daños en la parte Anterior o delantera del vehículo. Luego de terminada las diligencias en el lugar del siniestro se traslada a los señores conductores al hospital integrado sabana de torres a fin de realizar las pruebas de alcoholemia, arrojando un resultado negativo para los dos conductores, es de mencionar que estos vehículos se encontraban cargados por mercancía, por lo que se le permite al conductor o responsable de la mercancía que transportan hacer el trasbordo, ya que estos vehículos serán inmovilizados y son dejados temporalmente en el parqueadero Madecol La 13, ubicado en el municipio de Sabana de Torres. En cuanto al vehículo No 1. Que presenta fallas mecánicas no es posible realizar su traslado hasta el parqueadero toda vez que para transportarlo en grúa requiere ser reparado, dicho vehículo se encuentra estacionado en el parqueadero de la Estación de Servicio la Japón ubicada en el kilómetro 70 vía la Lizama San Alberto, jurisdicción de La Esperanza Norte de Santander en custodia del señor Edgar Alexander Valdés Castro identificado con cedula de ciudadano No. 1052732470, teléfono 3104194985 quien firma acta de custodia del vehículo.

Se obtiene copia de los Documentos de Identificación, Copia de las licencias de conducción de los conductores y copia de las licencias de transito de los vehículos involucrados en el siniestro vial, que se anexan al presente informe.

Se hace firmar por parte de los responsables del cuidado de los vehículos, acta de compromiso de custodia, la cual se anexa al presente informe.

Se deja constancia que para el día 03 de noviembre de 2023 siendo las 09:15 se informó mediante llamada telefónica a la Doctora Lorena Rio, Fiscal de Turno del Municipio de Rionegro Santander, dado que el lugar de ocurrencia del siniestro vial, se presentó en el sector conocido como (20 de julio). Jurisdicción del municipio de Rionegro Santander

Por lo anterior me permito informar las actuaciones realizadas frente al siniestro vial, para su conocimiento y demás fines que estime pertinentes.

En el evento de requerir más espacio se puede ampliar el número de filas cuantas veces sea necesario

6. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL INDICIADO

¿Capturado?

SI	NO
	X

 Fecha D

--	--

 M

--	--

 A

--	--	--	--

 Hora:

--	--	--	--

Lugar de Reclusión: _____

Fecha en que es puesto a disposición del Fiscal D

--	--

 M

--	--

 A

--	--	--	--

 Hora:

--	--	--	--

Primer nombre: _____ Segundo nombre: _____

Primer apellido: _____ Segundo apellido: _____

Alias, seudónimo o apodo: _____

Documento de Identidad C.C. ☐ Otra _____ No. _____ de _____

Edad:

--	--

 años: Género: M ☐ F ☐ Fecha de nacimiento: D

--	--

 M

--	--

 A

--	--	--	--

Lugar de nacimiento: _____ Grado Escolaridad _____

Profesión u oficio _____ Estado civil _____

Dirección _____ Teléfono _____

Lugar de trabajo _____

Dirección lugar de trabajo _____ Teléfono _____

Señales particulares: _____

Correo electrónico y redes sociales _____

En el evento de existir más indiciados/imputados se puede reproducir la tabla cuantas veces sea necesario

7. DATOS DE LA VÍCTIMA (Únicamente si no está contenido en otro formato)

Primer nombre _____ Segundo nombre _____

Primer apellido _____ Segundo apellido _____

Documento de Identidad C.C. ☐ Otra _____ No. _____ De _____

Edad:

--	--

 años. Género: M ☐ F ☐ Fecha de nacimiento: D

--	--

 M

--	--

 A

--	--	--	--

Lugar de nacimiento País _____ Departamento _____ Municipio _____

Profesión u oficio _____ Estado civil _____

Dirección _____ Teléfono _____

Versión: 02

Aprobación: 2018-09-06 CPJ

Publicación: 2018-12-27

Página 3 de 5

Correo electrónico y redes sociales

Relación con el indiciado

En el evento de existir más víctimas se puede reproducir la tabla cuantas veces sea necesario

8. DATOS DE LOS TESTIGOS

Primer nombre

Segundo nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Documento de Identidad

C.C. ☐ Otra

No.

De

Edad: años.

Género:

M

F

Fecha de nacimiento:

D

M

A

Lugar de nacimiento

País

Departamento

Municipio

Profesión u oficio

Estado civil

Dirección

Teléfono

Correo electrónico y redes sociales

En el evento de existir más testigos se puede reproducir la tabla cuantas veces sea necesario

9. DILIGENCIAS ADELANTADAS

Informe ejecutivo.

Informe de investigador de campo (álbum fotográfico)

Solicitud de experticia técnica

02 inventario a vehículos

02 acta de compromiso de custodia

02 prueba de embriaguez a los conductores

01 epicrisis personas lesionada

Informe de accidente de tránsito, 001582935

02 cadenas de custodia

En el evento de requerir más espacio se puede ampliar el número de filas cuantas veces sea necesario

10. DESCRIPCIÓN DE LOS EMP Y EF RECOLECTADOS (Indique sitio de remisión bajo Cadena de Custodia)

VEHÍCULO N.º1: vehículo clase tracto camión de placa SXV295, marca international, línea prostar, modelo 2012, servicio publico, color blanco, tipo carrocería srs, numero de motor 79491441 número de chasis CN598191, propietario transporte la estrella SAS, NIT 800013029 No de placa del semirremolque R56065, marca Maria Estella Quintero Es, modelo 2010 propietario Orozco Quintero Carlos de Jesús cc 73109511.

VEHÍCULO N.º2: vehículo clase camión de placa ZDA679, marca Chevrolet línea FTR, modelo 2017, color blanco, servicio público, tipo carrocería estacas, numero de motor 6HK1-688115 número de chasis 9GDFTR341HBO2599Z, propietario Roldan López José Manuel cc 1039460755.

En el evento de requerir más espacio se puede ampliar el número de filas cuantas veces sea necesario

11. DATOS GENERALES RELACIONADOS CON BIENES DEL PRESUNTO INDICIADO

Versión: 02

Aprobación: 2018-09-06 CPJ

Publicación: 2018-12-27

Página 4 de 5

Tipo de bien	Identificación del bien	Dirección		
Entidad Financiera	Tipo de Cuenta	Número de cuenta	Sede de la cuenta	
Vehículo-Marca	Clase	Color	Propietario	Placas

12. ANEXOS

Informe ejecutivo.
 Informe de investigador de campo (álbum fotográfico)
 02 inventario a vehículos
 02 acta de compromiso de custodia
 02 prueba de embriaguez a los conductores
 01 epicrisis personas lesionada
 Informe de accidente de tránsito, 001582935
 02 cadena custodia

13. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
PT. ROSA BEATRIZ ARENALES GONZALEZ		1096953972	Policia Nacional
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	Firma
Integrante Cuadrante vial 8	3175769137	ditra.desan-cv8@correo.policia.gov.co	

El servidor de policía judicial, está obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley.

8. CONDUCTORES, VEHICULOS Y PROPIETARIOS

8.1. CONDUCTOR

8.1.1. CONDUCTOR

8.1.1.1. APELLIDOS Y NOMBRES

Quintero Campo Gilberto

8.1.1.2. D.O.C.

cc 16363731

8.1.1.3. NACIONALIDAD

Colombiana

8.1.1.4. FECHA DE NACIMIENTO

12/10/66

8.1.1.5. SEXO

M

8.1.1.6. GRAVEDAD

MUERTO

8.1.1.7. HERIDO

HERIDO

8.1.2. CIUDAD

Tuluá

8.1.3. TELEFONO

312156367

8.1.4. SE PRACTICO EXAMEN

SI

8.1.5. AUTORIZADO

SI

8.1.6. EMBRIAGUEZ

NO

8.1.7. GRADO

0

8.1.8. PSICOACTIVA

SI

8.1.9. PORTA LICENCIA

SI

8.1.10. LICENCIA DE CONDUCCION No.

16363731

8.1.11. CATEGORIA

C2

8.1.12. RESTRICCION

N/A

8.1.13. EXP.

28/08/25

8.1.14. VEN.

SI

8.1.15. CODIGO OF. TRANSITO

76834000

8.1.16. CHALECO

SI

8.1.17. CASCO

SI

8.1.18. CINTURON

SI

8.1.19. HOSPITAL, CLINICA O SITIO DE ATENCION

San Alberto

8.1.20. DESCRIPCION DE LESIONES

examen de embriaguez. No presenta lesiones.

8.2. VEHICULO

8.2.1. PLACA

20A679

8.2.2. PLACA REMOLQUE

N/A

8.2.3. SEM.

EXTRANJERO

8.2.4. NACIONALIDAD

Colombiana

8.2.5. MARCA

Chevrolet

8.2.6. LINEA

TP

8.2.7. COLOR

Blanco

8.2.8. MODELO

2017 Ecotec

8.2.9. CARROCERIA

9

8.2.10. TON.

01

8.2.11. PASAJEROS

10025570386

8.2.12. LICENCIA DE TRANS. No.

10025570386

8.2.13. EMPRESA

Andalucía

8.2.14. MATRICULADO EN

Madecol la 13

8.2.15. INMOVILIZADO EN

Fiscalia

8.2.16. TARJETA DE REGISTRO No.

164378929

8.2.17. REV. TEC. MED.

SI

8.2.18. CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE

01

8.2.19. PORTA SOAT

SI

8.2.20. POLIZA No.

85179949-606794919

8.2.21. ASEGURADORA

seguros Mundial

8.2.22. VENCIMIENTO

22/02/24

8.2.23. PORTA REG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

SI

8.2.24. VENCIMIENTO

SI

8.2.25. PORTA REG. RESP. EXTRA CONTRACTUAL

SI

8.2.26. VENCIMIENTO

SI

8.2.27. No.

DIAS

8.2.28. ASEGURADORA

DIAS

8.2.29. No.

DIAS

8.2.30. ASEGURADORA

DIAS

8.2.31. No.

DIAS

8.2.32. ASEGURADORA

DIAS

8.3. PROPIETARIO

8.3.1. MISMO CONDUCTOR

SI

8.3.2. APELLIDOS Y NOMBRES

Roldan Lopez Jose Manuel

8.3.3. D.O.C.

cc 1039460755

8.3.4. CLASE VEHICULO

8.3.4.1. AUTOMOVIL

8.3.4.2. BUS

8.3.4.3. BICICLETA

8.3.4.4. CAMION

8.3.4.5. CAMIONETA

8.3.4.6. CAMPERO

8.3.4.7. MICROBUS

8.3.4.8. TRICICLO

8.3.4.9. QUATRICICLO

8.3.4.10. REMOLQUE

8.3.4.11. SEMI-REMOLQUE

8.3.5. CLASE SERVICIO

8.3.5.1. OFICIAL

8.3.5.2. PUBLICO

8.3.5.3. PARTICULAR

8.3.5.4. DIPLOMATICO

8.3.6. MODALIDAD DE TRANS.

8.3.6.1. MIXTO

8.3.6.2. CARGA

8.3.6.3. EXTRADIMENSIONADA

8.3.6.4. EXTRAPESADA

8.3.6.5. MERCANCIA PELIGROSA

8.3.7. RADIO DE ACCION

8.3.8. NACIONAL

8.3.9. MUNICIPAL

8.3.10. PASAJEROS

8.3.10.1. COLECTIVO

8.3.10.2. INDIVIDUAL

8.3.10.3. MASIVO

8.3.10.4. ESPECIAL TURISMO

8.3.10.5. ESPECIAL ESCOLAR

8.3.10.6. ESPECIAL ASALARIADO

8.3.10.7. ESPECIAL OCASIONAL

8.3.11. DESCRIPCION DAÑOS MATERIALES DEL VEHICULO

Daño en el tercio anterior del vehículo.

8.4. FALLAS EN:

8.4.1. FRENSO

8.4.2. DIRECCION

8.4.3. LUCES

8.4.4. BOCINA

8.4.5. LLANTAS

8.4.6. SUSPENSION

8.4.7. OTRA

8.5. LUGAR DE IMPACTO

8.5.1. FRONTAL

8.5.2. LATERAL

8.5.3. POSTERIOR

8.5.4. DIBUJO DEL VEHICULO

8.5.5. DIBUJO DEL IMPACTO

9. VICTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTES O PEATONES

9.1. APELLIDOS Y NOMBRES

García González Hector Fabio

9.2. D.O.C.

cc 16647612

9.3. NACIONALIDAD

Colombiana

9.4. FECHA DE NACIMIENTO

18/03/60

9.5. SEXO

M

9.6. CIUDAD

Tuluá

9.7. TELEFONO

3127621124

9.8. SE PRACTICO EXAMEN

SI

9.9. AUTORIZADO

SI

9.10. EMBRIAGUEZ

NO

9.11. GRADO

0

9.12. PSICOACTIVAS

SI

9.13. CHALECO

SI

9.14. CASCO

SI

9.15. CINTURON

SI

9.16. CONDICION

CONDICION

9.17. PEATON

SI

9.18. PASAJERO

SI

9.19. ACOMPAÑANTE

SI

9.20. GRAVEDAD

GRAVEDAD

9.21. MUERTO

SI

9.22. HERIDO

SI

10. TOTAL VICTIMAS:

10.1. PEATON

10.2. ACOMPAÑANTE

10.3. PASAJERO

10.4. CONDUCTOR

10.5. TOTAL HERIDOS

10.6. MUERTOS

11. HIPOTESIS DEL ACCIDENTE DE TRANSITO

11.1. V1

11.2. DEL CONDUCTOR

11.3. DEL VEHICULO DE LA VIA

11.4. DEL PEATON

11.5. DEL PASAJERO

12. TESTIGOS

12.1. APELLIDOS Y NOMBRES

12.2. D.O.C.

12.3. IDENTIFICACION No.

12.4. DIRECCION Y CIUDAD

12.5. TELEFONO

13. OBSERVACIONES

14. ANEXOS

14.1. ANEXO 1 (Conductores, Vehículos)

14.2. ANEXO 2 (víctimas, peatones o pasajeros)

14.3. OTROS ANEXOS (Fotos y videos)

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

15.1. GRADO

15.2. APELLIDOS Y NOMBRES

15.3. D.O.C.

15.4. IDENTIFICACION No.

15.5. PLACA

15.6. ENTIDAD

15.7. FIRMA

16. CORRESPONDIO

16.1. NUMERO UNICO DE INVESTIGACION

16.2. Dto.

16.3. Municipio.

16.4. Ent.

16.5. U. receptora

16.6. Año

16.7. Consecutivo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA



DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE
SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE SANTANDER



	FIJACION FOTOGRAFICA																			
N° ÚNICO DE INVESTIGACIÓN																				
6	8	6	5	5	6	0	0	0	2	2	5	2	0	2	3	0	0	9	1	0
Dpto.		Opio		Entidad		U. Receptora					Año			Consecutivo						

SABANA DE TORRES, 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023

DESTINO : FISCALIA URI RIONEGRO SANTANDER

ASUNTO : FIJACION FOTOGRAFICA

DELITO : LESIONES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE TTO

INDICIADO : N/A

VICTIMA : HECTOR FABIA GARCIA GONZALEZ

IMÁGENES : 04 IMAGENES

FOLIOS : 03 FOLIOS

ANEXOS : NINGUNO

FICHA TÉCNICA DE LA DILIGENCIA

LUGAR DE LA DILIGENCIA:
VIA LA LIZAMA SAN ALBERTO- KILOMETRO 65+855 METROS SECTOR 20
DE JULIO DE RIONEGRO SANTANDER.

FECHA Y HORA: 01 DE ABRIL DE 2023 23:30 HORAS

PROCEDIMIENTO TÉCNICO EMPLEADO:


FIJACIÓN FOTOGRÁFICA, SE DOCUMENTO MEDIANTE LA FOTOGRAFÍA.

INSTRUMENTOS UTILIZADOS:
CAMARA CELULAR IPHONE 14 PRO MAX

RESULTADOS: SE TOMARON 04 IMÁGENES DIGITALES LAS CUALES SE PRESENTAN A CONTINUACION.



ALBUM FOTOGRAFICO: CORRESPONDIENTE A LA DILIGENCIA DE FIJACION FOTOGRAFICA QUE HACE PARTE DEL RADICADO DE REFERENCIA.



FOTOGRAFIA N° 01. PANORAMICA: SE OBSERVA EL LUGAR DE LOS HECHOS, UNA VIA PUBLICA ASFALTA, UNA CALZADA DOS CARRILES, UN SENTIDO VEHICULAR CON SEÑALIZACION HORIZONTAL, TALES COMO LINEA BLANCA DE BORDE Y SEÑALIZACION VERTICAL DE PROHIBIDO ADELANTAR.




FOTOGRAFIA N° 02. PANORAMICA: SE OBSERVA UNA VIA CON DOBLE CALZADA UN SOLO SENTIDO Y EL LUGAR DONDE SE PRESENTO EL SINIESTRO, KILOMETRO 65+855 METROS VIA LA LIZAMA-SAN ALBERTO SECTOR 20 DE JULIO DE RIONEGRO SANTANDER.



3

FOTOGRAFIA N° 03. PANORAMICA: EN ESTA IMAGEN, SE OBSERVA LA HUELLA DE FRENADO QUE REALIZO EL VEHICULO TIPO CAMION DE PLACAS ZDA679, DE APROXIMADAMENTE (4 METROS).




FOTOGRAFIA N° 04. PANORAMICA: EN ESTA IMAGEN SE TOMA EN SENTIDO SAN ALBERTO LA LIZAMA Y SE OBSERVA LA PARTE ANTERIOR DEL VEHICULO INVOLUCRADO EN EL SINIESTRO, TRACTO CAMION, MARCA INTERNATIONAL, DE PLACAS SXV295, EL CUAL SE ENCONTRABA DETENIDO POR SUFRIR FALLAS MECANICAS.



FOTOGRAFIA N° 03. PANORAMICA: EN ESTA IMAGEN, SE LOGRA OBSERVA A LOS DOS VEHICULOS INVOLUCRADOS EN EL SINIESTRO VIAL, EL VEHICULO NO1 TRACTO CAMION, MARCA INTERNATIONAL, DE PLACAS SXV295 Y EL VEHICULO NO2. CAMION MARCA CHEVROLET DE PLACAS ZDA679.

Atentamente,


Patrullero ROSA ARENALES GONZALEZ
INTEGRANTE CUADRANTE VIAL #8 SABANA DE TORRES

ESTACION DE POLICIA SABANA DE TORRES
BARRIO CARVAJAL
TELEFONO 3175769137
ditra.desan-cv8@policia.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10014268741

PLACA: **EXV296** MARCA: **INTERNATIONAL** LÍNEA: **PROSTAR** MODELO: **2012**

COLOR: **BLANCO** SERVIDO: **PÚBLICO**

CLASE DE VEHÍCULO: **TRACTOCAMION** TIPO CARROCERIA: **SRS** CONSULTABLE: **DIESEL** CAPACIDAD KGM:

NÚMERO DE MOTOR: **79491441** REG. N: **3HSDJAPT7CN598191** REG. N: **3HSDJAPT7CN598191**

NÚMERO DE SERIE: REG. N:

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: **TRANSPORTE LA ESTRELLA SAS** IDENTIFICACIÓN: **NIT 800013029**

RESTRICCIÓN MOVILIDAD BLINDAJE: **0** POTENCIA HP:

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: **482011000298510** FECHA IMPORT: **19/08/2011** PUERTAS: **2**

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD:

FECHA MATRÍCULA: **16/11/2011** FECHA EXP. LIC. TTO: **11/07/2017** FECHA VENCIMIENTO:

ORGANISMO DE TRÁNSITO: **STRIA TTO MCPAL FACATATIVA**

LT01007229011

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE REMOLQUE O SEMPREMOLQUE No. 48845

NÚM. DE PLACA: **P56095** MARCA: **MARSA ESTELLA QUINTERO ES** AÑO MODELO: **2010**

LÍNEA: **SIN REFERENCIA** CLASE: **SEMPREMOLQUE** TIPO CARROCERIA: **PLATEFORMA**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: NÚM. DE SERIE: **3** NÚM. DE LLAVES: **12**

ALTO TOTAL: **4000 mm** ANCHO TOTAL: **2800 mm** LARGO TOTAL: **12500** PESO MÁXIMO POR EJE:

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: **ORGZCO QUINTERO CARLOS DE JESUS** IDENTIFICACIÓN: **C.C. 73.108.511**

LOCALIDAD: APELLIDOS Y NOMBRES: IDENTIFICACIÓN

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD:

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDICIÓN: **DPTO ADTVO TTOYTE DIST CARTAGENA**

FECHA REGISTRO: **07/06/2011** FECHA EXPEDICIÓN: **04/10/2018** FECHA VENCIMIENTO:

ORIGEN: DEC. REPORTACIÓN: FECHA DE LEVANTE:

TR03000038069

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN No. 1084736588

NOMBRE: **YOSMAR DE JESUS PADILLA MOGOLLON**

FECHA DE NACIMIENTO: **25-06-1990** SEXO: **M**

FECHA DE EXPEDICIÓN: **22-07-2022**

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR:

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDICIÓN: **TRÁNSITO DPTAL DEL MAGDALENA/STIONUEVO**

CATEGORÍAS AUTORIZADAS

CATEGORÍA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
B3	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUS Y ARTICULADO	06-05-2001	PARTICULAR
C3	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUS Y ARTICULADO	06-05-2004	PÚBLICO

LC01008808103

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.084.736.586**

PADILLA MOGOLLON

APELLIDOS

YOSIMAR DE JESUS

NOMBRES

Yosimar Padilla

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
ARACATACA
(MAGDALENA)

25-JUN-1990

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

O+

M

ESTATURA


G.S. RH

SEXO

03-SEP-2008 ARACATACA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-2103100-00845295-M-1084736586-20160830

0050761510A 1

44977270



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10025570386

PLACA **ZDA678** MARCA **CHEVROLET** LINEA **FTR** MODELO **2017**
CILINDRADA CC **7.790** COLOR **BLANCO** SERVICIO **PÚBLICO**
CLASE DE VEHÍCULO **CAMION** TIPO CARROCERIA **ESTACAS** COMBUSTIBLE **DIESEL** CAPACIDAD Kg/PEJ **9029**
NÚMERO DE MOTOR **BHK1-686115** REG **N** VIN **9GDFTR341HB025992**
NÚMERO DE SERIE **9GDFTR341HB025992** REG **N** NÚMERO DE CHASIS **9GDFTR341HB025992** REG **N**
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) **ROLDAN LOPEZ JOSE MANUEL** IDENTIFICACIÓN **C.C. 1039468755**

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE **240**

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
032016001275853
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

VE. FECHA REPORT. PUERTAS
1 19/09/2016 2

FECHA MATRÍCULA **01/02/2018** FECHA EXP. LIC. TTD. **15/03/2022** FECHA VENCIMIENTO
ORGANISMO DE TRÁNSITO **STRIA TTOYTTE ANDALUCIA**



LT02006966484



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 16363731

NOMBRE **GILBERTO QUINTERO CAMPO**

FECHA DE NACIMIENTO **12-10-1966**

SANGRE-PH **O+**

FECHA DE EXPIRACIÓN **28-06-2022**

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EMISOR **STRIA TTO MCPAL TULUA**



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	12-06-2026	PARTICULAR
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	28-06-2022	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	28-06-2022	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC03004530923

Documento No. 0047.2-1-1022

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **16.363.731**

QUINTERO CAMPO

APELLIDOS

GILBERTO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-OCT-1966**
TULUA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

30-ENE-1985 TULUA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0108800-00214760-M-0016363731-20100215

0020898307A 1

33052784



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
SECCIONAL CAUCA

Ciudad y fecha: Sabana de Torres, 02 de noviembre de 2023

ASUNTO: Solicitud Examen De Beodez O Clínico De Embriaguez

AL Señor (a) Doctor(a)
JEFE SECCIÓN DE URGENCIAS
CLÍNICA Y/O HOSPITAL: Sabana de Torres
CIUDAD: Sabana de Torres

Comendidamente me permito solicitar al médico de turno del hospital en mención le sea practicado el examen de embriaguez a los señores.

1-Nombres Gilberto Quintero Campo Identificación Con Cedula 16363731
De Toluca, quien conducía el vehículo 3XV295 de placas Vehículo Tractocamión

2-Nombres Yasmar de Jesús Padilla H. Identificación Con Cedula 1084736586
De Arzobispo, quien conducía el vehículo 2DA679 de placas Vehículo Camión

3-Nombres _____ Identificación Con Cedula _____
De _____, quien conducía el vehículo _____ de placas _____

4-Nombres _____ Identificación Con Cedula _____
De _____, quien conducía el vehículo _____ de placas _____

Lo anterior para ser anexado al informe de accidente de tránsito o por conducir en estado aparente de embriaguez, del proceso que la autoridad competente investiga y en atenta solicitud los resultados sean entregados al solicitante en la mayor brevedad posible.

MARCO LEGAL DE LA PRESENTE SOLICITUD:

CODIGO NACIONAL DE TRANSITO ley 769 del 06 de agosto de 2002

- Artículo 3 Autoridades de tránsito: la Policía es un cuerpo especializado de tránsito urbano y de Policía de carreteras
- Artículo 150 actuaciones en caso de embriaguez: las autoridades de tránsito podrán solicitar a todo conductor de vehículo automotor la práctica de el examen de embriaguez que permite determinar si se encuentra bajo efectos producidos por alcohol o drogas alucinógenas e hipnóticas.

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ley 906 del 31 de agosto de 2004

- Artículo 202 Ejercen funciones permanentes de Policía Judicial de manera especial dentro de su competencia: las autoridades de tránsito.
- Artículo 205 Actividad de Policía Judicial en la indagación e investigación: Los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones de Policía Judicial, reciban denuncias, querellas o informes de otra clase, de los cuales se infiera la posible comisión de un delito, realizarán de inmediato todos los actos urgentes.

RESOLUCION 1067 MINISTERIO DE JUSTICIA mayo 14 de 1984

Los médicos rurales y los médicos oficiales serán obligados a practicar reconocimientos médico – legales en lesiones personales, embriaguez, delitos sexuales, cálculo de edad, evaluación física y dictamen de medicina laboral, en la sede en el cual se desarrollan sus actividades laborales ordinarias y de policía competente.

Atentamente;

Firma

Pos-firma

Placa policial

P. Rosa Beatriz Arendes González

128242

MACROPROCESO MISIONAL	E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES NIT 800.064.543-4	
PROCESO URGENCIAS	FORMATO DE DICTAMEN DE EMBRIAGUEZ	Código: M-U-FT-11
SUBPROCESO: DICTAMEN DE EMBRIAGUEZ		Versión: 2
PROCEDIMIENTOS MEDICOS		FEE: MARZO DE 2019
		RE-MEDICO

1. ...DATOS

CIUDAD	SABANA DE TORRES, SANTANDER	FECHA	02/11/2023	HORA	2:22 AM
NOMBRE IPS RAZÓN SOCIAL:	E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES				
NOMBRE COMPLETO PACIENTE	Yosimar de Jesus Pedilla M				
IDENTIFICACION	1084736586				
EDAD	33 años	ORDEN N° (N° CROQUIS)			

2. REGISTRO DE HORARIO

HORA EN QUE OCURRIÓ EL HECHO	22 : 00	HORA EN QUE LA AUTORIDAD ORDENA EL EXAMEN	1 : 55
------------------------------	---------	---	--------

3. MOTIVO DEL PERITAJE

Accidente de tránsito

4. EXAMEN CLINICO - VERIFICACION FISICO VISUAL

ESTADO DE CONCIENCIA	ALERTA ☒	SOMNOLIENTO ☐	CONFUSO ☐	COMA ☐
DISARTRIA	NO HAY ☒	DISCRETA ☐	EVIDENTE ☐	
AUMENTO POLIGONO DE SUSTENTACION	NO HAY ☒	DISCRETA ☐	EVIDENTE ☐	
ALIENTO ALCOHOLICO	NEGATIVO ☒	DISCRETO ☐	EVIDENTE ☐	DUDOSO ☐ OTRO ☐
RUBICUNDEZ FACIAL	NO HAY ☒	SI HAY ☐	DUDOSO ☐	
INCOORDINACION MOTORA	NO HAY ☒	LEVE ☐	MODERADA ☐	SEVERA ☐
NUGSTAMUS POSTURAL	NEGATIVO ☒	LEVE ☐	EVIDENTE ☐	
CONVERGENCIA OCULAR	NORMAL ☒	ALTERADA ☐		
PUPILAS	MIOSIS ☐	NORMAL ☐	MIDRIASIS ☒	
CONGESTION CONJUNTIVAL	NO HAY ☒	SI HAY ☐		
OTROS HALLAZGOS				

OBSERVACIONES

CONCLUSIONES

Paciente sin estar bajo los efectos del alcohol

Mónica Herrera Murillo
Médico S.S.O.
C.C. 1098804139



FIRMA Y SELLO

PROFESIONAL E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES

NOMBRE

REGISTRO

MACROPROCESO MISIONAL	E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES NIT 800.064.543-4	
PROCESO URGENCIAS	FORMATO DE DICTAMEN DE EMBRIAGUEZ	Código: M-U-FT-11
SUBPROCESO: DICTAMEN DE EMBRIAGUEZ		Versión: 2
PROCEDIMIENTOS MEDICOS		FEE: MARZO DE 2019 RE: MEDICO

1. ...DATOS

CIUDAD	SABANA DE TORRES, SANTANDER	FECHA	02 / 11 / 2023	HORA	2:10 AM
NOMBRE IPS RAZÓN SOCIAL:	E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES				
NOMBRE COMPLETO PACIENTE	Gilberto Quintero Cango				
IDENTIFICACION	16363731				
EDAD	57 años	ORDEN N° (N° CROQUIS)			

2. REGISTRO DE HORARIO

HORA EN QUE OCURRIO EL HECHO	22:00	HORA EN QUE LA AUTORIDAD ORDENA EL EXAMEN	1:55
------------------------------	-------	---	------

3. MOTIVO DEL PERITAJE

Accidente de tránsito

4. EXAMEN CLINICO - VERIFICACION FISICO VISUAL

ESTADO DE CONCIENCIA	ALERTA ☒	SOMNOLIENTO ☐	CONFUSO ☐	COMA ☐
DISARTRIA	NO HAY ☒	DISCRETA ☐	EVIDENTE ☐	
AUMENTO POLIGONO DE SUSTENTACION	NO HAY ☒	DISCRETA ☐	EVIDENTE ☐	
ALIENTO ALCOHOLICO	NEGATIVO ☐	DISCRETO ☐	EVIDENTE ☐	DUDOSO ☐ OTRO ☐
RUBICUNDEZ FACIAL	NO HAY ☒	SI HAY ☐	DUDOSO ☐	
INCOORDINACION MOTORA	NO HAY ☒	LEVE ☐	MODERADA ☐	SEVERA ☐
NUGSTAMUS POSTURAL	NEGATIVO ☒	LEVE ☐	EVIDENTE ☐	
CONVERGENCIA OCULAR	NORMAL ☒	ALTERADA ☐		
PUPILAS	MIOSIS ☐	NORMAL ☒	MIDRIASIS ☐	
CONGESTION CONJUNTIVAL	NO HAY ☒	SI HAY ☐		
OTROS HALLAZGOS				


OBSERVACIONES

Paciente sin aparente estado de embriaguez
--

CONCLUSIONES

Sin estar bajo los efectos del alcohol
--

Mónica Herrera Muñoz
Médico S.S.O.
C.C. 1098804139



FIRMA Y SELLO

PROFESIONAL E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES

NOMBRE
REGISTRO

USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL

Nº CASO

686556000225202300910

No. Expediente CAD

Dpto

Mpio

Est

II. Receptor

Año

Consecutivo

ACTA DE INCAUTACIÓN VEHICULO

Departamento Santander Municipio Pio Negro Fecha 02-11-2023 Hora: 0000

El Señor (a) Yosimar de Jesus Rudika Macollon, identificado(a) con cedula de ciudadanía numero 1084736586 expedida en Arauca, edad 33 años, estado civil Unión libre, residente en Calle 1 con carrera 2 Barrio Jardin teléfono, 3044388509.

En la ciudad de Pio Negro, a los 02 días del mes de noviembre de 2023, el suscrito funcionario del Grupo de SETRA DESAU CV#8 de la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), en compañía del señor Yosimar de Jesus Rudika Macollon identificado con C.C. No 1084736586 expedida en Arauca, propietario, tenedor o poseedor, se procedió a la incautación del vehículo que se describe e identifica a continuación con las siguientes características:

PLACA	5XV 295	MARCA	INTERNATIONAL
LINEA	PROSTAR	CILINDRAJE	14 945
MODELO	2012	CLASE DE VEHICULO	Tractocamión
COLOR(ES)	Blanco	SERVICIO	Publico
CARROCERIA TIPO	SP5	NÚMERO DE MOTOR	79491441
NÚMERO DE SERIE		NUMERO DE CHASIS	CN598191
CAP. TONWPSJS		LICENCIA DE TRÁNSITO No	10014268741
PROPIETARIO	Transporte la Estrella SA	IDENTIFICACIÓN:	800013029

MOTIVO DE LA INCAUTACIÓN: Inmersión en accidente de tránsito con persona lesionada

NOTA 1: SE DEJA CONSTANCIA DE QUE NO SE INCAUTAN ELEMENTOS DIFERENTES A LOS RELACIONADOS EN LA PRESENTE ACTA Y QUE EL POSEEDOR RECIBIÓ TRATO ADECUADO A SU CONDICIÓN DE CIUDADANO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE PRACTICARON LA DILIGENCIA.

NOTA 2: LA PRESENTE ACTA DE INCAUTACIÓN ES EL DOCUMENTO EN EL QUE SE DEJA CONSTANCIA QUE EL ELEMENTO INCAUTADO O EVIDENCIA FUE HALLADO EN PODER DE LA PERSONA EN CUYA PRESENCIA SE EXTIENDE LA MISMA A QUIEN SE INCAUTA Y EL HECHO DE QUE SEA SIGNADA O FIRMADA POR ÉSTA, NO IMPLICA EN NINGÚN MOMENTO UNA AUTOINCRIMINACIÓN O ACEPTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD.

OBSERVACIONES: Vehículo con semirremolque P5605, se deja constancia que el vehículo quedó inmovilizado preventivamente en la Estación de Servicio la Japon ubicada en el km 70 vía la Urama - San Alberto - Norte de Santander. A la espera de la orden por parte de la fiscalía para su traslado. Cuenta con custodia del Sr. Edgar Vides.

NO SIENDO OTRO EL OBJETO DE LA PRESENTE DILIGENCIA, SE DA POR TERMINADA Y SE FIRMA COMO APARECE UNA VEZ LEIDA Y APROBADA EN TODAS SUS PARTES POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

Roba Beatriz Arredondo González
FUNCIONARIO POLICIA JUDICIAL
109603472

Yosimar de Jesus Rudika Macollon
CC. NRO. INDIADO
1084736586

6	8	6	5	5	6	0	0	0	2	2	5	2	0	2	3	0	0	9	1	0
DTO	MUNICIPIO	ENTIDAD	UNIDAD RECEPTORA					AÑO					CONSECUTIVO							

		AUTORIZACIÓN CUSTODIA DE VEHÍCULO EN PARQUEADERO Y ACTA DE COMPROMISO DE INMOVILIZACIÓN																	
		Departamento		Municipio		Fecha		Hora:											

Yo, Yoimar de Jesus Padilla, identificado con cedula de ciudadanía No 1084736586 de Aracataca, calidad de Familiar (), tenedor (X), propietario () representante legal () del vehículo, quien de manera voluntaria, libre y consiente, autorizo a la Policía Nacional, dejar el vehículo más adelante relacionado, el cual se involucrado en el accidente de tránsito ocurrido el día 01 del mes de 11 del año 2023 en el km 65 de la vía La Urama - San Alberto, para que quede bajo custodia del parqueadero de razón social Bomba Japon ubicado en km 70 del municipio de La Esperanza, hasta que la autoridad competente disponga la entrega provisional o total de dicho automotor, haciéndome responsable de los costos por el servicio de traslado y parqueo, el cual tendrá un valor a pagar diario de \$10.000 pesos m/c y que no haya necesidad de trasladarlo a los parqueaderos de la Fiscalía General de la Nación ubicados en el municipio de Girón Santander. Así mismo me comprometo a que por nuestra parte no podrá ser movido, puesto en marcha, utilizado, cambiar partes, realizar reparaciones, vender, ceder, poner en prenda de pago, etc hasta tanto las autoridades otorguen los permisos respectivos.

Por parte del parqueadero se compromete a que el vehículo en su custodia no podrá ser movido, puesto en marcha, utilizado, cambiar partes, realizar reparaciones, vender, ceder, poner en prenda de pago, hasta tanto las autoridades otorguen los permisos respectivos y a entregarlo cuando sea ordenado en las mismas posibles condiciones del momento en que fue dejado en las instalaciones.

PLACA	8XV295
CLASE	Tractocamion
MARCA - LINEA	International
MODELO	2012
COLOR	Blanco
SERVICIO	Publico
No MOTOR	79491441
No CHASIS	CN598191
PROPIETARIO	Transporte la estrella SAO
IDENTIFICACION PROPIETARIO	NIT. 800013029
DIRECCION Y TELEFONO	
CONDUCTOR	Yoimar de Jesus Padilla Magallon
IDENTIFICACION	1084736586 de Aracataca
DIRECCION Y TELEFONO	Calle 1 con carrera 2 B. Jardín de Exonica 3044388509

Lo anterior se realiza teniendo en cuenta y acatando lo dispuesto en la sentencia de la sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia STP-11138 (81215) de agosto 20/15, Magistrado Ponente, Eyder Patio Cabrera y de lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia T.1000 de 2001, las cuales determinan aspectos frente a la inmovilización de vehículos y gastos de parqueaderos para aquellos rodantes involucrados en accidentes de tránsito. Una vez se presenta el suceso fatal y mientras la fiscalía entrega los oficios para traslado del Automotor en mención al parqueadero oficial, el camión queda de manera temporal en el referido parqueadero, dejando plena claridad a su propietario y tendedor que no podrá ser movido, puesto en marcha, utilizado, cambiar partes, realizar reparaciones, vender, ceder, poner en prenda de pago, etc., hasta que la Fiscalía General de la Nación o quien haga sus veces o por medio de una Audiencia, realice la entrega total

o parcial del mismo.

Una vez se cuente con los requisitos para el traslado del vehículo al sitio de custodia, este deberá ser llevados a los Patios de Autorizados de la Fiscalía los cuales son gratuitos, sin embargo, los gastos que se generen por el traslado deberá ser asumido por el tenedor y/o propietario, en caso contrario de que el tenedor y/o propietario no desee realizar dicho traslado y se encuentre conforme donde actualmente se halla el vehículo, deberá realizar una solicitud escrita al despacho de la fiscalía que asume la investigación expresando su deseo.

Como constancia se firma a los 3 días del mes de noviembre del año 2023.

Os. Mw. P. J. J. M. G. N.
NOMBRES Y APELLIDOS CONDUCTOR, TENDOR Y/O PROPIETARIO

CC. No 708422686 de Aracataca ca

Elym Alexander Vals Castro
NOMBRES Y APELLIDOS RESPONSABLE CUSTODIA DEL VEHICULO

CC. No 1.052.732.470 de Villanueva B PARQUEADERO Es Japon

Rosa Beatriz Arenales González
NOMBRES Y APELLIDOS FUNCIONARIO QUE INMOVILIZA

PLACA No 128242 CUADRANTE VIAL # 8 SECCIONAL DETRA-DESAN



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER

ACTA DE INVENTARIO INDIVIDUAL PARA VEHÍCULO

SE PROCEDE A EFECTUAR EL INVENTARIO DEL VEHÍCULO: CLASE Tranporte
MARCA International TIPO Camión COLOR Amarillo MODELO 2012
MOTOR 79491441 SERIE
CHASIS CN598191 PLACAS OXVZ95

CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS.....

ELEMENTOS	SI	NO	CATIDAD	B	R	M
ANTENA PARA RADIO						
ANTENA LIMITADORA						
BRAZOS LIMPIABRISAS	X		2		X	
BOMPER	X		1		X	
CARPA	X		3		X	
COCUYOS	X		25		X	
COPAS		X				
CORNETAS DE AIRE	X		2		X	
DEFENSA	X		1		X	
EMBLEMAS		X				
ESPEJOS EXTERNOS	X		5		X	
EXPLORADORAS	X		2		X	
ESPOILER		X				
FAROS INTERMITENTE						
GUARDAPOLVOS	X		6		X	
LAVAPRABRISAS	X		2		X	
LETREROS		X				
LUCES DIRECCIONALES	X		6		X	
LLANTAS	X		23		X	
PARRILLA		X				
PORTA BICICLETA		X				
PORTA REPUESTO	X		1		X	
PUERTAS	X		2		X	
RINES	X		23		X	
STOPS	X		25		X	
TANQUE AUX. GASOLIN	X		1		X	
TAPA TANQUE GASOLIN	X		1		X	
TRANSMISIÓN	X		2		X	
TRAYLER	X		1			X
VARILLAS CARPA		X				
VIDRIOS	X		5		X	
ALARMA	X		2		X	
ALTERNADOR	X		1		X	
BATERÍA	X		3		X	
BOSTER		X				
CAJA	X		1		X	
COMPRESOR AIRE	X		1		X	
CARBURADOR		X				

ELEMENTOS	SI	NO	CATID AD	B	R	M
TAPA DEL ACEITE	X		1		X	
TAPA DEL RADIADOR	X		1		X	
TAPA DEL HIDRAULICO	X		1		X	
VARILLA ACEITE	X		1		X	
AIRE ACONDICIONADO	X		1			X
SILLAS	X		2		X	
BAJO ELECTRICO						
CALEFACCIÓN	X		1			X
CENICEROS	X		1		X	
CINTURÓN DE SEGURID	X		2		X	
DESCANSA CABEZAS	X		2		X	
DESCANSA BRAZOS	X		2		X	
DIRECCIÓN HIDRAULIC	X		1		X	
ENCENDEDOR	X		1		X	
ESPEJOS INTERNOS		X				
FORROS		X				
GUANTERAS	X		1		X	
LAMPARA INTERIOR LUZ	X		2		X	
LLAVES SWICH		X				
MANIJAS	X		2		X	
PARASOLES		X				
PARLANTES	X		2		X	
PERILLA DE SEGURO	X		2		X	
PITOS O SIRENAS	X		1		X	
RADIO PASACINTAS	X		1		X	
RELOJ	X		1		X	
TAPETES	X		2		X	
VILLARET	X		1		X	
BOTIQUIN	X		1		X	
CABLES IGNICIÓN		X				
CAJA DE HERRAMIENTA	X				X	
DESTORNILLADORES	X		4		X	
EXTINTOR	X		1		X	
GATO HIDRAULICO	X		1		X	
LLAVES PARA RUEDAS	X		1		X	
MANUAL DE INSTRUCCI		X				
PINZAS O ALICATES	X		1		X	
SEÑALES TRANSITO	X		2		X	

MOTIVO DE INMOVILIZACIÓN: Accidente de tránsito con persona lesionada

OBSERVACIONES: El vehículo queda bajo custodia del señor Edgar Alexander Valdez Carillo identificado con número de cédula 1050.732470 en la Estación de Servicio Jipón Km 70 vía la Uzuam San Alberto.

FUNCIONARIO

TENEDOR O PROPIETARIO

RESPONSABLE PARQUEADERO

6	8	6	5	5	6	0	0	0	2	2	5	2	0	2	3	0	0	9	1	0
Dpto			Mpio			Ent			U. Receptora			Año			Consecutivo					

ACTA DE INCAUTACIÓN VEHÍCULO

Departamento Santander Municipio Sabana de Torres Fecha 02-11-2023 Hora: 00 00 00

El Señor (a) Gilberto Quintero Campo, identificado(a) con cedula de ciudadanía numero 76363731 expedida en Tuluá, edad 57 años, estado civil soltero, residente en Diagonal 2 #24-343. Arteses del Río (Tuluá) telefono, 312256367.

En la ciudad de Sabana de Torres, a los 02 días del mes de Noviembre de 2023, el suscrito funcionario del Grupo de SETRA DESAN (CUB), de la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), en compañía del señor Gilberto Quintero Campo identificado con C.C. No 76363731 expedida en Tuluá, propietario, tenedor o poseedor, se procedió a la incautación del vehículo que se describe e identifica a continuación con las siguientes características:

PLACA	<u>2DA679</u>	MARCA	<u>Chevrolet</u>
LINEA	<u>FTR</u>	CILINDRAJE	<u>7.790</u>
MODELO	<u>2017</u>	CLASE DE VEHÍCULO	<u>Camión</u>
COLOR(ES)	<u>Blanco</u>	SERVICIO	<u>Pública</u>
CARROCERÍA TIPO	<u>Estacas</u>	NÚMERO DE MOTOR	<u>6HK1-688715</u>
NÚMERO DE SERIE	<u>96DFTR341HB025992</u>	NÚMERO DE CHASIS	<u>96DFTR341HB025992</u>
CAP. TON/PSJS	<u>9029 kg</u>	LICENCIA DE TRÁNSITO No	<u>100255-70386</u>
PROPIETARIO	<u>Josemanuel Roldán</u>	IDENTIFICACIÓN: <u>CC</u>	<u>7039460755</u>

MOTIVO DE LA INCAUTACIÓN: Inmerso en accidente de tránsito con lesiones
lesiones personales múltiples

NOTA 1: SE DEJA CONSTANCIA DE QUE NO SE INCAUTAN ELEMENTOS DIFERENTES A LOS RELACIONADOS EN LA PRESENTE ACTA Y QUE EL POSEEDOR RECIBIÓ TRATO ADECUADO A SU CONDICIÓN DE CIUDADANO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE PRACTICARON LA DILIGENCIA.
NOTA 2: LA PRESENTE ACTA DE INCAUTACIÓN ES EL DOCUMENTO EN EL QUE SE DEJA CONSTANCIA QUE EL ELEMENTO INCAUTADO O EVIDENCIA FUE HALLADO EN PODER DE LA PERSONA EN CUYA PRESENCIA SE EXTIENDE LA MISMA A QUIEN SE INCAUTA Y EL HECHO DE QUE SEA SIGNADA O FIRMADA POR ÉSTA, NO IMPLICA EN NINGÚN MOMENTO UNA AUTOINCRIMINACIÓN O ACEPTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD.

OBSERVACIONES: El vehículo queda inmovilizado preventivamente en
en parquadero de orden social, ubicado en el
municipio de Sabana de Torres a la espera de la orden de la
Fiscalía para trasladarlo a un parquadero autorizado
NO SIENDO OTRO EL OBJETO DE LA PRESENTE DILIGENCIA, SE DA POR TERMINADA Y SE FIRMA COMO APARECE UNA VEZ LEÍDA Y APROBADA EN TODAS SUS PARTES POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

Rosa Beatriz Arredondo González
FUNCIONARIO POLICIA JUDICIAL

Gilberto Quintero Campo
CC. NRO. INDICIADO

16.363731



PARQUEADERO LA 13 MS

ACTA DE INVENTARIO DE CARROS.

DIA <u>03</u>	MARCA <u>Chevrolet</u>	PLACAS <u>2DA 679</u>
MES <u>Noviembre</u>	MOTOR <u>64K1-688115</u>	SERVICIO <u>Publico</u>
AÑO <u>2023</u>	CHASIS <u>96DTE341HB0242</u>	TIPO CARRO <u>Camion</u>
COLOR <u>Blanco</u>		

El presente automotor queda en calidad de depósito constituido a favor de PARQUEADERO LA 13, conforme al artículo 2260 del código civil, y su terminación será cuando se cancele la totalidad de los gastos que este ocasione, dichas tarifas están expuestas al público en las instalaciones de la oficina.

NOTA: no se responderá por ningún objeto que no se encuentre inventariado en el momento de la inmovilización.

ELEMENTO	CANT	ESTADO	ELEMENTO	CANT	ESTADO
AIRE ACONDICIONADO		No	STOPS	4	Regular
ENCENDEDOR CIGARRILLO		No	ESPEJOS	2	Regular
ALARMA		No	ANTENA	1	Regular
ENCENDIDO	1	Dañado	TAPA BAUL		No
CONSOLA	1	Dañado	LIMPIA VIDRIOS	2	Dañado
MANIJA INTERNA	2	Buena	TAPA GASOLINA	1	Regular
CENICERO		No	VIDRIO PANORAMICO	1	Dañado
TAPETES		No	VIDRIOS PUERTAS	2	1 Dañado
PITOS	1	Regular	VIDRIO TRASERO	1	Dañado
LUZ TECHO	1	Regular	PUERTAS	2	Dañado
COJINERIA	3	Regular	PARRILLA		No
RADIO PARLANTE	1	Regular	LLAVES	0	No
FORROS		No	PLACAS	2	Regular
CINTURON DE SEGURIDAD	3	Regular	TACOMETRO	1	Dañado
RADIADOR	1	Regular	RINES	7	Regular
BATERIA	2	Regular	EXPLORADORAS	2	Regular
TAPA ACEITE	1	Regular	LLANTAS	7	Regular
BOMPER	1	Dañado	GATO		No
FAROLAS	2	Regular	CRUCETA		No
BOCERIA		No	EMBLEMAS		No
PERSIANA	1	Dañado	TAXIMETRO		No
DIRECCIONALES	6	Regular	RADIO TELEFONO		No
FRONTAL	1	Dañado	COPAS		No
GUARDA BARRO	2	Dañado			
OBSERVACIONES:					

MOTIVO INMOVILIZACION: Accidente de tránsito con persona lesionada

PROPIETARIO	Nombre y Apellido	Cedula	Dirección	Celular	Firma
CONDUCTOR	Gilberto Quinten	16363731	Way 2#24-35	312256367	Gilberto Quinten

FIRMA DE QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN INMOVILIZA

CARRERA 9 CALLE 13 ESQUINA BARRIO CARVAJAL
TELEFONO 6293040
RESPONSABILIDAD Y HONRADEZ A SU SERVICIO

6	8	6	5	5	6	0	0	0	2	2	5	2	0	2	3	0	0	9	1	0
DTO			MUNICIPIO			ENTIDAD			UNIDAD RECEPTORA			AÑO			CONSECUTIVO					

		AUTORIZACIÓN CUSTODIA DE VEHÍCULO EN PARQUEADERO Y ACTA DE COMPROMISO DE INMOVILIZACIÓN																			
Departamento								Municipio								Fecha		Hora:			

Yo, Gilberto Quintero Campo, identificado con cedula de ciudadanía No 18363731 de Toluca (valle) calidad de Familiar (), tenedor (x), propietario () representante legal () del vehículo, quien de manera voluntaria, libre y consiente, autorizo a la Policía Nacional, dejar el vehículo más adelante relacionado, el cual se involucro en el accidente de tránsito ocurrido el día 01 del mes de 11 del año 2023 en el km 65+855 de la vía San Alberto para que quede bajo custodia del parqueadero de razón social 'madecol la B' ubicado en CR 10# 12-43 del municipio de Subana de Torres hasta que la autoridad competente disponga la entrega provisional o total de dicho automotor, haciéndome responsable de los costos por el servicio de traslado y parqueo, el cual tendrá un valor a pagar diario de 30.000 pesos m/c y que no haya necesidad de trasladarlo a los parqueaderos de la Fiscalía General de la Nación ubicados en el municipio de Girón Santander. Así mismo me comprometo a que por nuestra parte no podrá ser movido, puesto en marcha, utilizado, cambiar partes, realizar reparaciones, vender, ceder, poner en prenda de pago, etc hasta tanto las autoridades otorguen los permisos respectivos.

Por parte del parqueadero se compromete a que el vehículo en su custodia no podrá ser movido, puesto en marcha, utilizado, cambiar partes, realizar reparaciones, vender, ceder, poner en prenda de pago, hasta tanto las autoridades otorguen los permisos respectivos y a entregarlo cuando sea ordenado en las mismas posibles condiciones del momento en que fue dejado en las instalaciones.

PLACA	ZDA679
CLASE	Camión
MARCA - LINEA	CHEVROLET
MODELO	2017
COLOR	Blanco
SERVICIO	Publico
No MOTOR	6HK1-688115
No CHASIS	96DFTP341HB025992
PROPIETARIO	Roldan Lopez Jose Manuel
IDENTIFICACION PROPIETARIO	1039460755
DIRECCION Y TELEFONO	Calle B8 38d 155-Tulua - 0322241108
CONDUCTOR	Gilberto Quintero Campo
IDENTIFICACION	16363731 de Toluca (valle)
DIRECCION Y TELEFONO	Original 2#24-34 B. Portales del Rio-Tulua 312 2156367

Lo anterior se realiza teniendo en cuenta y acatando lo dispuesto en la sentencia de la sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia STP-11138 (81215) de agosto 20/15, Magistrado Ponente, Eyder Patio Cabrera y de lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia T.1000 de 2001, las cuales determinan aspectos frente a la inmovilización de vehículos y gastos de parqueaderos para aquellos rodantes involucrados en accidentes de tránsito. Una vez se presenta el suceso fatal y mientras la fiscalía entrega los oficios para traslado del Automotor en mención al parqueadero oficial, el camión queda de manera temporal en el referido parqueadero, dejando plena claridad a su propietario y tendedor que no podrá ser movido, puesto en marcha, utilizado, cambiar partes, realizar reparaciones, vender, ceder, poner en prenda de pago, etc., hasta que la Fiscalía General de la Nación o quien haga sus veces o por medio de una Audiencia, realice la entrega total

o parcial del mismo.

Una vez se cuente con los requisitos para el traslado del vehículo al sitio de custodia, este deberá ser llevado a los Patios de Autorizados de la Fiscalía los cuales son gratuitos, sin embargo, los gastos que se generen por el traslado deberá ser asumido por el tenedor y/o propietario, en caso contrario de que el tenedor y/o propietario no desee realizar dicho traslado y se encuentre conforme donde actualmente se halla el vehículo, deberá realizar una solicitud escrita al despacho de la fiscalía que asume la investigación expresando su deseo.

Como constancia se firma a los 03 días del mes de noviembre del año 2023.

Willito Celytero. Campo.

NOMBRES Y APELLIDOS CONDUCTOR, TENDOR Y/O PROPIETARIO

CC. No 16.363.731 de Tuluol.

Armando Aranda Aring

NOMBRES Y APELLIDOS RESPONSABLE CUSTODIA DEL VEHICULO

CC. No 13403015 de Bjma PARQUEADERO all 13 ms

Rosa Beatriz Arenales Gonzalez

NOMBRES Y APELLIDOS FUNCIONARIO QUE INMOVILIZA

PLACA No 128242 CUADRANTE VIAL # 8 Subseccional OETRA-DESAN



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER

USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL											
Nº CASO											
686556000225202300910											
NO. Expediente CAD				Dpto	Mplo	Ent	U. Receptora	Año			

Fecha: 2 de noviembre de 2023

Señor:

MEDICO LEGISTA

Cordial saludo.

De manera atenta me permito dejar a disposición de su despacho la HISTORIA CLINICA del (la) señor (a) que relaciono a continuación con el fin que se le dictamine el PRIMER RECONOCIMIENTO POR ANALOGIA, sobre las lesiones presente en su cuerpo, dictaminando consecuencias, secuelas, elementos causantes e incapacidad provisional o definitiva a causa del accidente de tránsito ocurrido el día 1 del mes 11 de 2023

Primer Nombre		Hector				Segundo Nombre		Fabio			
Primer Aellido		Garcia				Segundo Apellido		González			
Documento de Identidad		C. C	otra		No.	16647612		de	Cali.		
Edad:	63	Año s	Género:		M	Fecha de nacimiento:	D 18 07 1960				
Lugar de nacimiento		País	Colombia		Departamento	Valle		Municipio	Cali.		
Profesión u oficio		Vendedor de Mercancia				Estado civil	Casado				
Dirección						Teléfono	3217621124				

Por lo anterior solicito de manera atenta que los resultados me sean entregados de manera escrita, y en el menor tiempo posible ya que teniendo en cuenta que la información recolectada ira con destino a la autoridad judicial que conocerá del caso en primera instancia y como quiera que nos encontramos revestidos con funciones de POLICIA JUDICIAL, es necesario de dicho RECONOCIMIENTO MEDICO LEGAL para LOS ACTOS URGENTES de lesiones personales culposas en accidente de tránsito y otros procedimientos a seguir conforme a nuestro CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (LEY 906 DE 2004).

Cordialmente,

Funcionario: Dr. Rosa Beatriz Arredes G.

C.C.: 1.096953972 de Nalaga

SETRA-DESAN

Paciente: CC 16647612 GARCIA GONZALEZ HECTOR FABIO

Edad: 63 a 4 m 25 d

Estado Civil: UNION LIBRE

Ocupación: NINGUNA

Religión: NO APLICA

Acompañante: No registra Acompañante

Responsable: No registra Responsable

Parentesco: Otro

Parentesco: Otro

Fijo: 0000000

Celular: 0000000

Fijo: 0000000

Celular: 0000000

Epícrisis generada para: MUNDIAL DE SEGUROS

Información de Ingreso

Día Ing: 2/11/23 1:22 a.m.

Tp Adm: URGENCIAS

Triage: TRIAGE II

Día Sal: 2/11/23 3:56 p.m.

Dx Ingreso:

Departamento Atención:

Municipio Atención:

Información de Egreso

Estado Salida: VIVO

Causa Salida:

ALTA

Dx Egreso: S224 - FRACTURAS MÚLTIPLES DE COSTILLA

Tipo Egreso:

DEFINITIVO

Dx Muerte:

Dx Relaciona1:

Dx Relaciona2:

Dx Relaciona3:

Fecha Orden Egreso: 2/11/23 3:53 p.m.

Fecha Orden Egreso Adm: 2/11/23 3:56 p.m.

EPÍCRISIS EMPRESA Y PACIENTE

TRIAGE - Datos Generales

Motivo de Consulta - ACCIDENTE DE TRANSITO

TRIAGE - Signos Vitales

Tensión Arterial - -

Frecuencia Cardíaca - -

Frecuencia Respiratoria - -

Saturación de Oxígeno SPO2 - -

Estado de Conciencia - Alerta

TRIAGE - Tipo de Ingreso a Urgencias

Diagnóstico Descriptivo - DDD

[Firma]

Prof.: MORALES NARVAEZ ALBA ROSA - RM: 1143431805 Fecha: 02/11/2023 01:56:00a.m.

Especialidad: MEDICINA GENERAL

INFORMACION GENERAL - Datos Generales

Motivo de consulta - "ACCIDENTE DE TRANSITO"

Enfermedad actual - MASCULINO DE 63 AÑOS DE EDAD, SIN ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA QUIEN ACUDE AL SERVICIO DE URGENCIAS MANIFESTANDO CUADRO CLÍNICO CARACTERIZADO POR POLITRAUMATISMO, CON TRAUMA DE TORAX, Y TRAUMA ABDOMINAL, ASOCIADO A DOLOR SECUNDARIO A ACCIDENTE DE TRANSITO, MANIFIESTA IBA DE ACOMPAÑANTE EN LA TURBO Y HABIA UNA MULA ESTACIONADA SIN SEÑALIZACIÓN Y NOS ESTRELLAMOS, POR LO QUE CONSULTA

PATOLÓGICOS. NIEGA

ALERGICOS. NIEGA

TRAUMA. NIEGA ANTERIORES

TRANSFUSIONALES. NIEGA

TYRANSFUSIONALES. NIEGA

CX. NIEGA

FAMILIARES NIEGA

EXAMEN FÍSICO

CCC. NORMOCEFALO, PUPILAS ISOCÓRICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, ESCLERAS ANICTERICAS, MUCOSA ORAL HUMEDA, OROFARINGE NO ERITEMATOSA CONDUCTOS AUDITIVOS PERMEABLE, MEMBRANAS TIMPÁNICAS INTEGRAS, CUELLO MOVIL, SIN ADENOPATIAS, NO MASAS PALPABLES. SIN INHURGITACION YUGULAR.

TORAX. SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, NO TIRAJES, MURMULLO VESICULAR PRESENTE EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, SIN AGREGADOS.

RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS. DOLOR A LA PALPACION DE TERCIO SUPERIOR DE HEMITORAX IZQUIERDO, DOLOR A LA PALPACION

DE TERCIO DISTAL DE HEMITORAX DERECHO, SE EVIDENCIA DEPRESION EN TERCIO DISTAL DE HEMITORAX DERECHO.

ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE DOLOROSO A LA PALPACION HEMIABDOMEN DERECHO, SIN SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL. NO

VISCEROMEGALIAS, RUIDOS INTESTINALES PRESENTES. GU: PUÑO PERCUSION NEGATIVA.

EXT: EUTROFICAS, SIN EDEMAS, PULSOS PERIFÉRICOS PRESENTES SIN DEFORMIDADES OSEAS, SIN OTROS HALLAZGOS

Fecha y hora de impresión:

03/11/2023

08 05 05a.m.

rptEpícrisisHC.rpt

Página 1 de 4



ESE Hospital Lazaro Alfonso Hernandez Lara

Página 2 de 4

Id. Historia: 738883

Fecha Impresión: 3/11/2023

Sexo: Masculino

Paciente: CC 16647612 GARCIA GONZALEZ HECTOR FABIO

Edad: 63 a 4 m 25 d

SNC: SIN DEFICIT MOTOR NI SENSITIVO APARENTE, FUERZA ++++/++++ NORMOREFLECTIVO.

DATOS DE CONSULTA - PERSONALES

Alergia - 2779

Tipo de Alergias - 2997

Fuma - 2763

Alcohol - Nunca

Estimulantes - 2765

Tipo de Enfermedad - 3330

Inmunologicos - 3428

Farmacologicos - 3430

Perinatales - 3432

Quirurgicos - 3434

Traumas o Accidentes - 3424

Venereos - 3426

Hospitalizado - 3436

REVISION DE SINTOMAS POR SISTEMAS - Revision por Sistemas

Sistema Cardiovascular - 3320

Sistema Gastrointestinal - 3322

Sistema Nervioso - 3324

Sistema Osteomuscular - 3326

Sistema Genitourinario - 3328

Sistema Respiratorio - 3014

EXÁMEN FISICO - EXAMEN FISICO

Etnia - Mestiza

Complexión - Normal

Peso (Kg) - 85.00

Talla (cm) - 172.00

Presión Arterial - 115/68

Frecuencia Cardíaca - 89.00

Frecuencia Respiratoria - 19.00

Glasgow - 15

Temperatura - 36.00

Piel - Normal

Genitourinario - Normal

Neurologico - Normal

Cabeza y Cuello - Normal

Tórax - Normal

Abdomen - Normal

Extremidades - Normal

Motricidad - Normal

Organos de los Sentidos - Normal

TRATAMIENTO - TRATAMIENTO

Fecha y hora de impresión:

03/11/2023

08:05:05 a. m.

rptEcrisisHC rpt
Página 2 de 4

lente: CC 16647612 GARCIA GONZALEZ HECTOR FABIO

Edad: 63 a 4 m 25 d

- SE INICIA TRAMITE DE REMISION
 HIZACION DE CONSTANTES VITALES
 10 9% 500 CC + TRAMADOL 100 CC , PASAR MEZCLA A ARAZON DE 70 CC/HR
 .OFENACO AMPOLLA 75 MG EV , CADA 8HRS
 DADOS DE ENFERMERIA
 RX DE TORAX , RX ABDOMEN CON LECTURA
 YAC

DIAGNOSTICOS CIE

Idigo: S224	Nombre: FRACTURAS MULTIPLES DE COSTILLA		
o: CONFIRMADO NUEVO	Categoría: Diagnóstico Principal	Descripción:	
Idigo: S298	Nombre: OTROS TRAUMATISMOS DEL TORAX* ESPECIFICADOS		
o: CONFIRMADO NUEVO	Categoría: Diagnóstico Relacionado 1	Descripción:	
Idigo: S309	Nombre: TRAUMATISMO SUPERFICIAL DEL ABDOMEN* DE LA REGION LUMBOSACRA Y DE LA PELVIS*		
o: CONFIRMADO NUEVO	PARTE NO ESPECIFICADA Categoría: Diagnóstico Relacionado 3	Descripción:	

Información Complementaria

Finalidad de la Consulta	Causa externa	Finalidad del Procedimiento
NO APLICA	ACCIDENTE DE TRANSITO	

Prof.: MORALES NARVAEZ ALBA ROSA - RM: 1143431805 Fecha: 02/11/2023 01:58:00a.m.
 Especialidad: MEDICINA GENERAL

INFORMACION GENERAL - EVOLUCIONES

Presentación del Paciente - PACIENTE DE 63 AÑOS CON IDX:

1. FRACTURAS DE COSTILLAS TORAX ANTERIOR

S// DOLOR EN TORAX

Subjetivo - DOLOR QUE PERSISTE

Objetivo - TA: 130/70 MMHG FC: 78 LPM FR: 20 RPMA AFEBRIL

NORMOCEFALO CUELLO SIMETRICO SIN MASA SIN ADENOPATIAS MUCOSA ORAL HUMEDA RUIDOS CARDIACOS RITMICOS BIEN TIMBRADOS SIN
 SOPLOS SIN SOBREGREGADOS PULMONARES , TORAX DOLOR EN TODA REJA COSTAL ANTERIOR, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE , NO MASAS NO
 MEGALIAS PALPABLES EXTREMIDADES EUTROFICAS SIMERICAS SIN EDEMA BUEN LLENADO CAPILAR SIN DEFICIT NEUROLOGICO APARENTE GLAS
 GOW 15/15

Análisis - PACIENTE ES TRASLADADO A CLINICA DE ALTA COMPLEJIDAD , PARA VALORACION POR ORTOPEDIA POR FRACTURAS DE COSTILLAS
 ANTERIORES DADO A ACCIDENTE DE TRANSITO, PACIENTE SALE EN AMBULANCIA INSTITUCIONAL CON TRIPULACION BASICA , ESTABLE.
 OLERANDO VIA ORAL Y VIVO, ESTAMO ATENTOS
 Plan - TRASLADO A CLINICA DE ALTA COMPLEJIDAD

DIAGNOSTICOS CIE

Código: S224	Nombre: FRACTURAS MULTIPLES DE COSTILLA		
Tipo: CONFIRMADO NUEVO	Categoría: Diagnóstico Principal	Descripción:	

Prof.: PALOMINO FLORIAN ALEXANDER - RM: 73208909 Fecha: 02/11/2023 03:38:00p.m.
 Especialidad: MEDICINA GENERAL

Fecha y hora de impresión:

03/11/2023

08:06:07a.m.

Página 3 de 4