

ÁLBUM FOTOGRÁFICO
SOLICITUD No. 34550

Fotografías para la Ilustración del accidente

DATOS BÁSICOS DE LA SOLICITUD

NÚMERO	TIPO	SUBTIPO	FECHA	FECHA COMPROMISO
34550	ASISTENCIA FORENSE	ASISTENCIA FORENSE	29/02/2024	07/03/2024

DATOS DEL CLIENTE

TIPO	NIT	NOMBRE	E - MAIL	CARGO	INTERMEDIARIO
COMPAÑIA DE SEGUROS	860026182	ALLIANZ SEGUROS S A	natalia.blanco@allianz.co	ABOGADO	NO APLICA

PREVALIDACIÓN DEL ACCIDENTE

DEPARTAMENTO	CIUDAD	PLACA	FECHA	# SINIESTRO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA, D.C.	KXR424	29/02/2024	46097851


REGISTRO FOTOGRÁFICO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN
	IMAGEN N.1 SATELITAL: Imagen donde se referencia bajo coordenadas el lugar de los hechos
	FOTOGRAFIA N.1 PLANO PANORAMICO: Fotografía donde se observan las características generales de la vía donde ocurre el accidente de tránsito, sector urbano, ubicado en la carrera 24 con calle 5B sur, En este sentido se movilizaban los vehículos involucrados.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

SOLICITUD No. 34550


Fotografías para la Ilustración del accidente



FOTOGRAFIA N.2 PLANO PANORAMICO: Fotografía donde se observan las características de la vía donde ocurren los hechos, en sentido contrario de circulación.



FOTOGRAFIA N. 3 PLANO GENERAL: Fotografía donde se observa la posición final de los vehículos involucrados, y características generales de la zona.



FOTOGRAFIA N.4 PLANO GENERAL: Fotografía de complemento a la anterior donde se observa la posición final de los vehículos involucrados con relación a las características de la vía.



FOTOGRAFIA N.5 PLANO GENERAL: Fotografía donde se observa sobre el sardinel la posición final del vehículo No. 2 motocicleta y un cuerpo sin vida y sobre la calzada la posición final del vehículo No. 1 camioneta.


ÁLBUM FOTOGRÁFICO

SOLICITUD No. 34550

Fotografías para la Ilustración del accidente



FOTOGRAFIA N.6 PLANO MEDIO: Fotografía donde se observan las características generales del vehículo asegurado involucrado en el accidente de tránsito.



FOTOGRAFIA N. 7 PLANO GENERAL: fotografía donde se observan las características generales del vehículo, zona de impacto sobre el costado lateral derecho tercio medio-posterior.



FOTOGRAFIA N.8 PLANO GENERAL: Fotografía donde se observan características generales del vehículo No. 2 motocicleta.




FOTOGRAFIA N.9 PLANO MEDIO: fotografía donde se observa la zona posterior del vehículo tercero y su placa de identificación.


ÁLBUM FOTOGRÁFICO

SOLICITUD No. 34550


Fotografías para la Ilustración del accidente



FOTOGRAFIA N.10 PLANO COMPUESTO: fotografía donde se observan los daños en la zona lateral derecha del vehículo, presentando rayón, hundimiento en puertas y desprendimiento parcial de estribo.



FOTOGRAFIA N.11 PLANO COMPUESTO fotografía donde se evidencia huella de contacto y desprendimiento total de retrovisor derecho.



FOTOGRAFIA N.12 PLANO COMPUESTO: Fotografía donde se evidencian los daños del vehículo tercero, presentando hundimiento en tanque, rayón en carenaje lateral izquierdo, y rotura parcial de manubrio.



FOTOGRAFIA N.13 PLANO COMPUESTO: fotografía donde se evidencia rotura de carenaje en zona anterior del vehículo, rayón en farola. y rayón en guardabarros.

CONTROL Y SEGUIMIENTO

ÁLBUM FOTOGRÁFICO
SOLICITUD No. 34550

Fotografías para la Ilustración del accidente



DIRECTOR	COORDINADOR	RECURSOS ASIGNADOS	SOLICITUD CREADA POR
DIEGO MANUEL LÓPEZ MORALES	JEFERSON DAVID ROJAS LÓPEZ	FELIPE BERMÚDEZ GUTIÉRREZ	EBANI MICHEL PADILLA

Nota: La información (fotografías) contenida en este álbum es confidencial y de propiedad de IRSVIAL y la empresa contratante, está sujeta a cadena de custodia (art. 254 CPP) y hace parte de la evidencia de la defensa (art. 267 CPP), se prohíbe la utilización y/o divulgación por parte de terceros.