

**POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA  
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE**




**GRUPO UNIR 22-02 GIGANTE**

**INFORME FOTOGRAFICO PARA LA FISCALIA 23 LOCAL GIGANTE SOBRE ACCIDENTE DE TRANSITO  
OCURRIDO EN LA VIA GARZON NEIVA KM 42+680 VIA GARZÓN-NEIVA**


No. Caso																
4	1	3	0	6	6	1	0	5	0	6	9	2	0	1	3	8
Dto.		Mpio.		Ent.		Unidad Receptora					Año			Consecutivo		

Fecha: 13- 12 - 2013


Delito: LESIONES EN ACCIDENTE DE TRANSITO



**IMG PLANO GENERAL No. 1.** Se puede apreciar la escena O LUGAR DE LOS HECHOS DESDE UNA PERSPECTIVA AMPLIA. SENTIDO GARZON-NEIVA



**IMG PLANO GENERAL No. 2.** Se puede apreciar la escena O LUGAR DE LOS HECHOS DESDE UNA PERSPECTIVA AMPLIA. SENTIDO NEIVA - GARZON





**POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA  
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE**



**GRUPO UNIR 22-02 GIGANTE**

**INFORME FOTOGRAFICO PARA LA FISCALIA 23 LOCAL GIGANTE SOBRE ACCIDENTE DE TRANSITO  
OCURRIDO EN LA VIA GARZON NEIVA KM 42+680 VÍA GARZÓN-NEIVA**

No. Caso																				
4	1	3	0	6	6	1	0	5	0	6	9	2	0	1	3	8	0	0	7	0
Dto.		Mpio.			Ent.		Unidad Receptora					Año			Consecutivo					

**CONTINUACION:**

**IMG PLANO MEDIO No. 3,** Se puede apreciar la escena SENTIDO GARZON -NEIVA EN LA CUAL SE RESALTA SOBRE EL ASFALTO NUEVO LA MARCA DE LAS LLANTAS O MAS LLAMADO HUELLA DE FRENADO

**IMG PLANO MEDIO No. ,** Se puede apreciar la escena SENTIDO GARZON -NEIVA EN LA CUAL SE RESALTA SOBRE EL ASFALTO NUEVO LA MARCA DE LAS LLANTAS EN ESTE CASO OCACIONADO POR EL ARRASTRE MEANICO PROPORCIONADO POR LOS RINES DEL VEHICULO LUEGO DE VOLCAR.



**IMG PLANO MEDIO No. 5,**

Se puede apreciar la escena SENTIDO GARZON -NEIVA EN LA LA POSICION FINAL DE LOS VEHICULOS INVOLUCRADOS EN EL CHOQUE





POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA  
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE



GRUPO UNIR 22-02 GIGANTE

CONTINUACION

IMG PLANO MEDIO No. 1, Se puede apreciar la escena O LUGAR DE LOS HECHOS ENFOCANDECE MAS ESACATMENTE EN EL VEHICULO AUTOMOVIL AFECTADO DE FRENTE



IMGPRIMER PLANO No. 2, 1, Se puede apreciar la escena O LUGAR DE LOS HECHOS ENFOCANDECE MAS ESACATMENTE EN EL VEHICULO AUTOMOVIL AFECTADO DE COSTADO APRECIANDO SU DAÑO.



IMG PLANO MEDIO No. 1, Se puede apreciar la escena O LUGAR DE LOS HECHOS ENFOCANDECEY HACIENDO ENFASIS EN EL RECORIDO DE LA HUELLA DE ARRASTRE MECANICO

IMGPRIMER PLANO No. 2, 1, Se puede apreciar la escena O LUGAR DE LOS HECHOS ENFOCANDECE MAS ESACATMENTE EN EL VEHICULO TRACTOCAMION AFECTADO APRECIANDO SU DAÑO.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines que estime convenientes.

Atentamente,

Patruillero TRUJILLO GARCIA ROBER FABIAN  
Integrante grupo UNIR 22-02 Gigante

Carrera 5 No. 19-35 Sur Neiva (H)  
Telefax 8747788  
[ditra.setra-deuil@policia.gov.co](mailto:ditra.setra-deuil@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

PROSPERIDAD  
PARA TODOS

