

AUDATEX

Número de Reclamo: 91081450_1

Versión: V 0

Reporte Completo

Impreso: 23/04/2020

Resumen

Expediente

Núm. Secuencial Interno:	AL0Mb.narvaez@allianz.co20200423-1715582		
Estado de la Valuación:	No Enviado		
Causa del Accidente:	Colisión	Fecha del Accidente:	16/04/2020
Proveedor de Trabajo:	ALLIANZ	Hora del Accidente:	03:05 p.m.
Número de Expediente:	91081450_1	Reparaciones Autorizadas:	Desconocido
Número de Póliza:	22445431	Fecha Inicio de Reparación:	
Número de Caso:		Fecha Reserv Reparación:	
Versión:	V 0	Fecha Promesa de Entrega:	23/05/2020
Tipo de Expediente:	\$AssessmentType	Creado por:	al0mBackOffice@AL0M
Fecha de Inspección:	23/04/2020	Centro de Valoración:	
Porcentaje vs Pérdida Total:	8,06 %		
Autorizado por:	B Narvaez Perito / Bernardo Narvaez Troya		

Detalles del Vehículo

Vehículo	Opciones del Modelo
Fabricante: KENWORTH	SUSPENS.TR.AIR 100
Modelo: T800/T880/T600/T660	CABINA SENCILLA
Código AX: 6322 01	BICAPA SOLIDO
No. Motor: 79131051	
Tipo de Motor: Diesel	
Transmisión:	
No. Placa: SND922	
No. VIN Poliza: 133255	
No. VIN Visual: 133255000000000000	
Odómetro: Desconocido	
Tipo de Kilometraje:	
Color Vehículo: Azul	
Cubicaje: CC	
Número de Puertas:	
Número de Asientos:	
Año de Fabricación: 2006	
Valor Mercado: \$ 128.700.000	
Monto Asegurado: \$ 128.700.000	
Condiciones del Vehículo:	
Estilo o Tipo de Vehículo: Camión	

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Condiciones del Vehículo

Estado del Vehículo

Áreas de Daño:	Todo	Estado del Vehículo en la Inspección:	Completo y Devuelto
		Dirección del Impacto:	Desde : No Inicializado
			Hacia: No Inicializado

Direcciones

Asegurado

Nombre : VASQUEZ VARONA YEIMY YORGETD
 Apellido :
 Dirección :
 Distrito :
 Cantón :
 Provincia :
 Código Postal :

Taller Mecánico

Nombre : AUTOCENTRO LTDA
 Apellido :
 Dirección : CL 3 N 5-84 0
 Distrito :
 Cantón : ANTIOQUIA
 Provincia :
 Código Postal : 41001-
 Tel Negocio : 8720686
 Tel Celular : 8720686
 Dirección Email : info@autocentroltda.com.co
 Dirección Email2 :
 Cédula Jurídica : 81300849970

Informe del Cálculo

PIEZAS SUSTITUIDAS

Pos. B.D.	Descripción	Número de Pieza	DCTO.	Fecha Tarifa: 17/09/2018	
				Referencia	Precio
1519	VIDRIO PUERTA I.	K136-133		00002004230000	\$ 0
1520	VIDRIO PUERTA D.	K136-133		00002004230000	\$ 0
2452	GUARNE.MARCO VIDRIO	K167-319		00002004230000	\$ 249.497
2457	VISERA I.CON LUZ	K362-82-600		00002004230000	\$ 0
2458	VISERA D.CON LUZ	K362-82-600R		00002004230000	\$ 0
2461	GUARN.PARAL CAPOTA I	K167-460-200		00002004230000	\$ 0
2462	GUARN.PARAL CAPOTA D	K167-460-200R		00002004230000	\$ 0
2580	CONSOLA CAPOTA DEL.	K367-21		00002004230000	\$ 676.159
3391	ESTRIBO INF.I.	K229-1169-2		00002004230000	\$ 563.001
3392	ESTRIBO INF.D.	K229-1169-2		00002004230000	\$ 563.001
5323	AMORTIGUADOR DEL.I.	K374-26		00002004230000	\$ 175.685
5324	AMORTIGUADOR DEL.D.	K374-26		00002004230000	\$ 175.685
8045	AMORTIG.TRA.I.ANT.	K374-29		00002004230000	\$ 51.485
8046	AMORTIG.TRA.D.ANT.	K374-29		00002004230000	\$ 51.485
8645	AMORTIG.TRA.I.TRA.	K374-29		00002004230000	\$ 51.485
8646	AMORTIG.TRA.D.TRA.	K374-29		00002004230000	\$ 51.485
1000	JUEGO DE PASAMANOS	200423163505715		00002004230000	\$ 0
1000	ESPEJO COMPLETO RH	200423163505627		00002004230000	\$ 0
1000	PARRILA EXOSTO RH	200423163505675		00002004230000	\$ 0
1000	ESCAPE RH COMPLETO	200423163505643		00002004230000	\$ 0
1000	ESCAPE LH COMPLETO	200423163505651		00002004230000	\$ 0
1000	QUINTA RUEDA	200423163505731		00002004230000	\$ 0
1000	PUENTE CHASIS X 2	200423174209047		00002004230000	\$ 0
1000	LLANTA TRACCION X 1	200423163505659		00002004230000	\$ 0
1000	PANORALICO DELANTERO	200423163505723		00002004230000	\$ 0
1000	ESPEJO COMPLETO LH	200423163505707		00002004230000	\$ 0
1000	CABINA COMPLETA	200423163505619		00002004230000	\$ 0
1000	ALERONES CABINA X2	200423163505699		00002004230000	\$ 0
1000	PARRILA EXOSTO LH	200423163505683		00002004230000	\$ 0
1000	RIN HIERRO X 1	200423163505667		00002004230000	\$ 0
1000	PERSIANA	200423163505691		00002004230000	\$ 0
1000	ACEITE MOTOR	200423175422271		00002004230000	\$ 0
1000	ACEITE CAJA	200423175422279		00002004230000	\$ 0
1000	ACEITE TRASMICION	200423175422287		00002004230000	\$ 0
1000	FILTRO ACEITE	200423175422295		00002004230000	\$ 0
1000	FILTRO AIRE	200423175422303		00002004230000	\$ 0
1000	ALERON CAPOTA	200423175422311		00002004230000	\$ 0
1000	ALERON CAPO	200423175422319		00002004230000	\$ 0
1000	PITO CAPO RH	200423175422327		00002004230000	\$ 0
1000	JUEGO DE GRECAS	200423163505635		00002004230000	\$ 0
1000	PITO CAPO LH	200423175422335		00002004230000	\$ 0
1000	GUARNECIDO CAPOTA	200423175422343		00002004230000	\$ 0

**Ahorro
Sub Total**

\$ 0
\$ 2.608.968

Total Piezas

\$ 2.608.968

Este expediente contiene piezas sin precio

* = Posición dada por el usuario

Mano de Obra Hojal/Mecánica.#

NR Operación/Pos. B.D.	Trabajo	T.Base 10	
		UT = 1 HR. Precio = \$ 33.203/HR	Precio
SN (+)	JUEGO DE PASAMANOS DES+MON/SUSTITUIR	30,0 *	\$ 99.609
SN	ESPEJO COMPLETO RH DES+MON/SUSTITUIR	15,0 *	\$ 49.805
SN	PARRILA EXOSTO RH DES+MON/SUSTITUIR	20,0 *	\$ 66.406
SN	ESCAPE RH COMPLETO DES+MON/SUSTITUIR	30,0 *	\$ 99.609
SN	ESCAPE LH COMPLETO DES+MON/SUSTITUIR	30,0 *	\$ 99.609
SN	QUINTA RUEDA DES+MON/SUSTITUIR	80,0	\$ 265.624

SN	PANORALICO DELANTERO DES+MON/SUSTITUIR	40,0	\$ 132.812
SN	ESPEJO COMPLETO LH DES+MON/SUSTITUIR	15,0	\$ 49.805
SN	ALERONES CABINA X2 DES+MON/SUSTITUIR	20,0	\$ 66.406
SN	PARRILA EXOSTO LH DES+MON/SUSTITUIR	20,0	\$ 66.406
SN	RIN HIERRO X 1 DES+MON/SUSTITUIR	20,0	\$ 66.406
SN	PERSIANA DES+MON/SUSTITUIR	20,0	\$ 66.406
SN	JUEGO DE GRECAS DES+MON/SUSTITUIR	30,0	\$ 99.609
SIN NUMERO	PANEL INSTRUM.:D+M	79,0	\$ 262.304
SIN NUMERO	GUANTERA CPL.:D+M	3,0	\$ 9.961
15B-070)	CONLUMNA DIREC.SP.:D+M	3,0	\$ 9.961
02B-010	GUARN.PUERTA DL.I.:D+M	7,5	\$ 24.902
SIN NUMERO	GUARN.INT.PUERTA I.:D+M	2,0	\$ 6.641
02H-020)	VIDRIO PUERTA I. :D+M	6,5	\$ 21.582
SIN NUMERO	GOMA VID.PUE.DL.I.:D+M	2,0	\$ 6.641
02B-010	GUARN.PUERTA DL.D.:D+M	7,5	\$ 24.902
SIN NUMERO	GUARN.INT.PUERTA D.:D+M	2,0	\$ 6.641
02H-020)	VIDRIO PUERTA D. :D+M	6,5	\$ 21.582
SIN NUMERO	EMPAQ.VIDR. PUER. DL.D.:D+M	2,0	\$ 6.641
02B-055	MARCO VIDRIO CPL.:D+M	20,0	\$ 66.406
SIN NUMERO	GUARN.MARCO CAPOTA I.:D+M	2,0	\$ 6.641
SIN NUMERO	GUARN.MARCO CAPOTA D.:D+M	2,0	\$ 6.641
02B-048	CONSOLA CAPOTA DL.:D+M	15,0	\$ 49.805
SIN NUMERO	ESTRIBO I.:D+M	3,0	\$ 9.961
SIN NUMERO	ESTRIBO D.:D+M	3,0	\$ 9.961
16A-060	AMORTIG.DL.I.:D+M	3,0	\$ 9.961
16A-060	AMORTIG.DL.D.:D+M	3,0	\$ 9.961
16B-050	AMORTIG.TR.I./SEMIEJE AR.:D+M TRAB.ADIC.	4,0	\$ 13.281
16B-050	AMORTIG.TR.D./SEMIEJE AR.:D+M TRAB.ADIC.	4,0	\$ 13.281
16B-050	AMORTIG.TR.I./SEMIEJE AR.:D+M TRAB.ADIC.	4,0	\$ 13.281
16B-050	AMORTIG.TR.D./SEMIEJE AR.:D+M TRAB.ADIC.	4,0	\$ 13.281
1000	REPARACION CAPO 200423174209071	301,0	\$ 999.410
1000	CAMBIAR CABINA 200423174209063	602,0	\$ 1.998.821
1000	CHASIS REPARACION 200423174209055	602,0	\$ 1.998.821
1000	PUESTA A PUNTO MOTOR 200423175422351	200,0	\$ 664.060
Total Unidades de Trabajo		2.263,0	
Total M.O. Hojal/Mecánica			\$ 7.513.839

PINTURA DE CARROCERIA CESVI MAP Desconocido

NR Operación/Pos. B.D.	Descripción	T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO = \$ 33.203/HR	UT	Precio
	- BICAPA SOLIDO			
800	CAPO PINTURA DANO FUERTE	149,1		\$ 495.057
905	PANEL PARALLAM.CPL. PINTURA DANO FUERTE	16,2		\$ 53.789
907	REF.ANGUL.DEL.INF.I. PINTURA DANO FUERTE	7,6		\$ 25.234
908	REF.ANGUL.DEL.INF.D. PINTURA DANO FUERTE	7,6		\$ 25.234
909	PUNTA I.CABINA PINTURA DANO FUERTE	7,6		\$ 25.234
910	PUNTA D.CABINA PINTURA DANO FUERTE	7,6		\$ 25.234
955	REF.ANGULAR DEL.I. PINTURA DANO FUERTE	12,7		\$ 42.168
956	REF.ANGULAR DEL.D. PINTURA DANO FUERTE	12,7		\$ 42.168
960	REF.SUP.CABINA PINTURA DANO FUERTE	7,6		\$ 25.234
1437	SOP.I.DEPOSITO PINTURA DANO FUERTE	7,6		\$ 25.234
1438	SOP.D.DEPOSITO PINTURA DANO FUERTE	7,6		\$ 25.234
2051	PANEL TRA. PINTURA DANO FUERTE	48,8		\$ 162.031
2053	PARED TRA.I. PINTURA DANO FUERTE	24,4		\$ 81.015
2054	PARED TRA.D. PINTURA DANO FUERTE	24,4		\$ 81.015
2061	REF.I.PANEL TRA. PINTURA DANO FUERTE	7,6		\$ 25.234
2062	REF.D.PANEL TRA. PINTURA DANO FUERTE	7,6		\$ 25.234
2075	REF.SP.ESPALDA CABIN PINTURA DANO FUERTE	7,6		\$ 25.234
2076	REF.INF.ESPALDA CABI PINTURA DANO FUERTE	7,6		\$ 25.234
2152	CAPOTA CPL. PINTURA DANO FUERTE	88,1		\$ 292.518
2256	TRAVIESA PISO PINTURA DANO FUERTE	24,4		\$ 81.015
2257	PISO DEL. PINTURA DANO FUERTE	22,9		\$ 76.035
2258	PISO TRA. PINTURA DANO FUERTE	16,2		\$ 53.789

2260	LAMINA CIERRE PISO PINTURA DANO FUERTE	7,6	\$ 25.234
2269	TRAVIESA DEL.PISO PINTURA DANO FUERTE	12,7	\$ 42.168
2270	TRAVIESA TRA.PISO PINTURA DANO FUERTE	12,7	\$ 42.168

RESUMEN M.O PINTURA T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO \$ 33.203/HR

	UT	Precio
TIEMPO M.O	556,5	\$ 1.847.747
TIEMPO PREPARACION	21,8	\$ 72.383
IMPORTE FIJO	0,0	\$ 0
TOTAL M.O. PINTURA	578,3	\$ 1.920.129

RESUMEN MATERIALES PINTURA

	Precio
MATERIALES POR SUPERFICIE	\$ 1.422.754
CONSTANTE MATERIAL	\$ 12.536
TOTAL MATERIALES	\$ 1.435.290

CANTIDAD DE PINTURA

MODELO:	KENWORTH T800/T880/T600/T660
No. PLACA:	SND922
GRAMOS IMPRIMACIÓN + APAREJO	0
GRAMOS COLOR CESVIMAP	0
GRAMOS BARNIZ CESVIMAP	0
GRAMOS COLOR 2 CESVIMAP	0

Información de las cantidades necesarias de producto base a preparar (sin catalizar ni diluir), para la realización de los trabajos de pintura seleccionados.

Notas del Taller

Notas de la Aseguradora

Historial Descripción de la Causa del Accidente

Fecha/Hora:	
Autor:	B Narvaez Perito
Encabezado:	
Descripción:	vh az en marcha cunado el conductor escucha que suena algo en el motor lo que genera que este acelere y pierda el control en una curva por lo cual se volca
	ABG NO

Códigos Opcionales Activos

Código Opcional	Descripción	Valor	Tipo
6	Tabulador de Pintura STC	3	-
* Códigos Opcionales inactivos			

RESUMEN FINAL

PIEZAS SUSTITUIDAS	\$ 2.608.968
--------------------	--------------

TOTAL PIEZAS	\$ 2.608.968
--------------	--------------

M.O. HOJAL/MECÁNICA	T.BASE 10 UT = 1 HR	
TOTAL 2263 UT X \$ 33.203/HR		\$ 7.513.839
TOTAL M.O. HOJAL MECÁNICA		\$ 7.513.839

PINTURA	T.BASE 10 UT = 1 HR	
TOTAL M.O. PINTURA		\$ 1.920.129
TOTAL MATERIALES		\$ 1.435.290
TOTAL PINTURA		\$ 3.355.419

DR Descuento por pronto pago (0 %)	\$ 0
PA Pago anticipado (0 %)	\$ 0

SUMA TOTAL SIN IVA	\$ 13.478.226
--------------------	---------------

Deducciones Antes de Impuestos	
FA Deducible Fijo antes de Impuestos (\$)	(\$ 3.109.244)
TOTAL DE DEDUCCIONES	(\$ 3.109.244)

SUBTOTAL	\$ 10.368.982
IVA @ 19 %	\$ 1.970.107

SUMA TOTAL CON IVA	\$ 12.339.089
--------------------	---------------

Deducciones Despues de Impuestos	
FF Deducible Fijo después de Impuestos(\$)	\$ 0
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 0

GRAN TOTAL	\$ 12.339.089
------------	---------------

OBSERVACIONES/COMENTARIOS

Pos. B.D.