

2019/02/15

ESTUDIO DE PERDIDA TOTAL DAÑOS

SINIESTRO No.	9180000119130
PLACA	EDX799

ANÁLISIS DE PERDIDA TOTAL DAÑOS CON Vr. ASEGURADO IGUAL AL VALOR DE LA CARATULA DE LA PÓLIZA		VALORES
VALOR MANO DE OBRA		\$ 4,995,023
VALOR REPUESTOS		\$ 181,087,134
DESCUENTO REPUESTOS	0%	\$ 0
VALOR IMPREVISTOS M.O.	0%	\$ 0
VALOR IMPREVISTOS REPUESTOS		\$ 0
SUB - TOTAL REPARACIÓN		\$ 186,082,157
IVA 19%		\$ 35,355,610
TOTAL APROXIMADO REPARACIÓN		\$ 221,437,767
VALOR ASEGURADO (CARATULA PÓLIZA)		\$ 169,900,000
VALOR 75%		\$ 127,425,000
PORCENTAJE DE LA PERDIDA		130%

ANÁLISIS DE PERDIDA TOTAL DAÑOS CON VALOR FASECOLDA DE VEHÍCULO		VALORES
VALOR FASECOLDA	6408094	\$ 169,600,000
VALOR 75%		\$ 127,200,000
% DE LA PERDIDA		131%

¿SUGIERE CANCELACION O TRASPASO?	TRASPASO
---	-----------------

NOTA:

VEHICULO PTD, VR DE REPUESTOS: \$181087134 - VR MANO DE OBRA: \$4995023 - % DE IMPREVISTOS POSIBLES: 0% - VALOR DE IMPREVISTOS: \$0 - SUBTOTAL REPARACION: \$186082157 - IVA \$35355609.83 - TOTAL REPARACION: \$221437766.83 - VALOR ASEGURADO: \$169900000 - VALOR FASECOLDA CODIGO 6408094 \$169600000 - % DE PT CON VR FASECOLDA: 131% ***SE SUGIERE TRASPASO DEL VEHICULO***
ACCESORIOS: \$0

LISTA DE CHEQUEO PTD

Valor de Repuestos en STAR	ok
Fotos en Claim	ok
Declaración PT en STAR y CLAIM	ok
Email Declaración PT y Requisitos	ok
Se presto asistencia	SI
Hubo informe de transito	SI
Comentarios de la PT en CLAIM	ok

