



Pre-operacional Vehículo: 11190

COTRANSCOL

Vehículo: UZN337

RECHAZADO



Críticas 1 **Rechazado** 0% (0)
Aprobadas 53 **Total** 54

Datos de la Inspección

Fecha: 31/ago./2022 07:25 a.m. **Fecha Siguiete:** 01/sep./2022 07:25 a.m.
Odómetro: 1.356.011 **Odómetro Siguiete chequeo:** -
Horómetro: - **Horómetro Siguiete chequeo:** -
Conductor: -
Creado Por: Conductor Directo **Fecha Creación:** 31/ago./2022 07:25 a.m. **Fuente:** mobile-android
Fecha Inicio: 31/ago./2022 07:25 a.m. **Fecha Finalización:** 31/ago./2022 07:25 a.m. **Duración:** -
Centro de Costos: 171516 **Ciudad:** GIRON **Grupos:** -
Comentario: -

Datos del Vehículo

Vehículo: UZN337 **Marca:** KENWORTH **Línea** T800B
Medicion Actual: 1.371.182 Km [04/nov./2022] **Horómetro Actual:** -No Definido- **Tipo:** Motor: (Kenworth T800 400 1800)

Datos del Checklist Anterior

Número: 11155 **Fecha:** 30/ago./2022 07:20 a.m. **Estado:** RECHAZADO
Odómetro: 1.355.555 **Horómetro:** -

LISTA DE CHEQUEO

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Estado Quinta Rueda	(Revisar Candados, mordazas y seguro cada viaje)	CONFORME - Aprobado
Flexible Punto De Escape	(Revisar diariamente fugas)	CONFORME - Aprobado
Drenar Tanques De Aire	(Realizar Diariamente)	SI - Aprobado
Estado De Tornillos Apretados Del Chasis		CONFORME - Aprobado

FRENOS

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Manguera 7Vias Y Remolque	(Revisar diariamente el estado actual de la manguera)	CONFORME - Aprobado
Funcionamiento Del Sistema De Frenos	Retorno inadecuado del pedal, Desgaste - (Revisar altura de banda, rodajas, balancines y templetes) - Revisar fugas de aire - (Funcionamiento del ratche) Diariamente	CONFORME - Aprobado
Pernos Del Bocin Ruedas	(Revisar diariamente que estén completos los pernos con las tuercas en las ruedas)	CONFORME - Aprobado

SUSPENSION

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Muelles Y/O Amortiguadores Delanteros Y Traseros	(Revisar diariamente)	CONFORME - Aprobado
Mangueras De Aire	(Fugas de aire)	CONFORME - Aprobado
Hojas Muelles Y/O Bombonas Rotas	(Revisar diariamente)	CONFORME - Aprobado
Bujes Muelle Y Tensoras	(Revisar tensoras y templetes diariamente)	CONFORME - Aprobado

ELECTRICIDAD

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Revisión Luces En General	(Revisar ALTAS/BAJAS) (PARQUEO) (DIRECCIONALES)(REVERSA)(FRENO) Diariamente	CONFORME - Aprobado
Motor Mecanismo Limpiabrisas	(Revisar funcionamiento) Diariamente	CONFORME - Aprobado
Estado Pito Timón Y Corneta		CONFORME - Aprobado
Alarma De Retroceso		CONFORME - Aprobado
Funcionamiento Elevavidrios		CONFORME - Aprobado
Funcionamiento Freno Motor		BUENO - Aprobado
Aire Acondicionado	(Revisar si esta enfriando)	CONFORME - Aprobado

LLANTAS

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Estado De Llantas Y Rines	(Revisar profundidad no menor a 4mm) (Grietas en rines) Diariamente	BUENO - Aprobado

LUBRICACIÓN

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Nivel De Aceite Motor	(Revisar bayoneta nivel bajo, mitad o full) con el motor en frío	NORMAL - Aprobado
Nivel Aceite Hidraulico Direccion	full	NORMAL - Aprobado
Nivel De Refrigerante Motor	full	NORMAL - Aprobado

MOTOR

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Correa Del Motor		BUENO - Aprobado
Correa De Accesorios		BUENO - Aprobado
Drenar Agua Del Filtro Trampa De Combustible	(Realizar diariamente)	SI - Aprobado
Mangueras De Combustible	(Revisar si tienen fuga) Diariamente	CONFORME - Aprobado
Mangueras De Refrigerante	(Revisar si tienen fuga) Diariamente	CONFORME - Aprobado
Fugas Radiador	(Revisar Diariamente)	CONFORME - Aprobado
Inspección Turbo	(Revisar Diariamente - fugas)	CONFORME - Aprobado
Mangueras De Admisión	(Revisar si tienen fuga) Diariamente	CONFORME - Aprobado
Fugas De Fluidos De Motor	(Revisar si tienen fuga) Diariamente	CONFORME - Aprobado

CABINA

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Indicador Presion De Aire Cabezote	(100 psi ó 689 Kpa)	CONFORME - Aprobado
Indicador Aplicacion Freno De Aire	Se encuentre (20-30 psi) ó (137,8-206,7 Kpa)	CONFORME - Aprobado
Indicador De Voltaje	Se encuentre (12-14) voltios	CONFORME - Aprobado
Estado Plumillas		CONFORME - Aprobado
Temperatura Refrigerante Del Motor	Mínimo (150-200°F)-(66-93°C), Normal (201-224°F)-(94-106°C) ó Máximo Mayor a (225°F)-(107°C)	MAXIMO - Crítico
Indicador Presion Aceite Del Motor	Se encuentre (20-30 psi) ó (137,8-206,7 kpa)	CONFORME - Aprobado
Indicador Presion De Turbo	Se encuentre (0-20 psi) ó (0-137,8kpa)	CONFORME - Aprobado
Temperatura Diferencial Delantera	Mínimo (150-200°F)-(66-93°C), Normal (201-224°F)-(94-106°C) ó Máximo Mayor a (225°F)-(107°C)	NORMAL - Aprobado
Temperatura Diferencial Trasera	Mínimo (150-200°F)-(66-93°C), Normal (201-224°F)-(94-106°C) ó Máximo Mayor a (225°F)-(107°C)	NORMAL - Aprobado
Temperatura De Caja De Velocidades	Mínimo (150-200°F)-(66-93°C), Normal (201-224°F)-(94-106°C) ó Máximo Mayor a (225°F)-(107°C)	NORMAL - Aprobado
Indicador De Presion Filtro De Aire	Revisar restrictor entre (7-25)	CONFORME - Aprobado
Vidrio Panoramico	SIN GRIETAS	CONFORME - Aprobado
Espejo Retrovisor De Ambos Lados	Sin obstrucciones y fisurados	CONFORME -

Cinturones De Seguridad De Tres Puntos Activos Y Fijos		Aprobado
Sillas Ajustadas Y Estado De La Tapiceria		CONFORME - Aprobado
Extintor Multiproposito	(VIGENTE Y CARGADO)	BUENO - Aprobado
Botiquin De Primeros Auxilios	(VERIFICAR FECHAS) Revisar Diariamente	NORMAL - Aprobado
Equipo De Carretera		CONFORME - Aprobado

DOCUMENTACIÓN


Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Tarjeta De Emergencia		SI - Aprobado
Seguro Obligatorio Soat	Si vigente SOAT	SI - Aprobado
Tarjeta De Propiedad		SI - Aprobado
Revision Tecnico Mecanica	Si vigente RTM	SI - Aprobado
Poliza De Seguro Rcc	Si vigente RCC	SI - Aprobado

Documentos del Vehículo

Solo se muestran los documentos que tenían vencimiento al momento de hacer este Checklist

Documento	Número	Fecha Vencimiento	Estado
Poliza Responsabilidad Civil	23118123	14/jul./2023	Vigente
Quinta Rueda		21/ene./2023	Vigente
Revisión Tecnico-Mecanica		22/sep./2022	Vigente
Soat		11/sep./2022	Vigente

Imágenes



31/ago./2022 07:25 a.m.
Conductor Directo
F-GM-07 VERSIÓN:03