

AUDATEX

Número de Reclamo: 118055851_2

Versión: V AL0M0000/1

Reporte Completo
Impreso: 15/09/2022

Resumen

Expediente

Núm. Secuencial Interno:	AL0Mjulian.rojas.val@allianz.co20220913-1115550		
Estado de la Valuación:	No Enviado		
Causa del Accidente:	Colisión	Fecha del Accidente:	2/09/2022
Proveedor de Trabajo:	ALLIANZ	Hora del Accidente:	1:00 a. m.
Número de Expediente:	118055851_2	Reparaciones Autorizadas:	Desconocido
Número de Poliza:	23118123	Fecha Inicio de Reparación:	
Número de Caso:		Fecha Reserv Reparación:	
Versión:	V AL0M0000/1	Fecha Promesa de Entrega:	
Tipo de Expediente:	\$AssessmentType	Creado por:	al0mBackOffice@AL0M
Fecha de Inspección:	13/09/2022	Centro de Valoración:	
Porcentaje vs Pérdida Total:	11,73 %	Pérdida Total:	Si
		Autorizado por:	J Rojas Val / Julián Alberto Rojas Gaitá

Detalles del Vehículo

Vehículo

Fabricante:	CHEVROLET
Modelo:	SPARK (KSC)/(M300)
Código AX:	1432 17
No. Motor:	
Tipo de Motor:	Gasolina
Transmisión:	Manual
No. Placa:	HHL529
No. VIN Poliza:	
No. VIN Visual:	9GAMF48D0EB040096
Odómetro:	Desconocido
Tipo de Kilometraje:	
Color Vehículo:	Otro
Cubicaje:	CC
Número de Puertas:	
Número de Asientos:	
Año de Fabricación:	2014
Valor Mercado:	\$ 29.700.000
Monto Asegurado:	\$ 29.700.000
Condiciones del Vehículo:	
Estilo o Tipo de Vehículo:	Livianos

Opciones del Modelo

DESDE MODELO 2014
AIRE ACONDICIONADO
CIERRE CENTRALIZADO
CREMALL.DEL.ELECT.
NORMA ANTICONT.EEC09
6 ALTAVOCES
LUCES ANTINIEB.DEL.
ASIENTOS PIEL
RED PORTAEQUIPAJES
TAPI.ESTRIBO.CROMADA
COMPUTADORA A BORDO
ACABADO SPORT
SALPICADERA
BICAPA METALICO

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Condiciones del Vehículo

Estado del Vehículo

Areas de Daño:	Estado del Vehículo en la Inspección:
	Dirección del Impacto:

Direcciones

Taller Mecánico

Nombre : CASA TORO VILLAVICENCIO TERCEROS - TALLER
Apellido : CASA TORO VILLAVICENCIO TERCEROS - TALLER
Dirección : AV AMERICAS CL 50 - 40
Distrito : META
Cantón :
Provincia :
Código Postal : 500004
Tel Negocio : 0000
Dirección Email : audatexcolombiasoporte@audatex.com
Dirección Email2 :
Cédula Jurídica : 830004993814

Tercero

Nombre : VH 3RO
Apellido :
Dirección :
Distrito :
Cantón :
Provincia :
Código Postal :
Dirección Email2 :
Cédula Jurídica :

Informe del Cálculo

PIEZAS SUSTITUIDAS

Pos. B.D.	Descripción	Número de Pieza	DCTO.	Fecha Tarifa: 9/04/2022	
				Referencia	Precio
402	SOP.I.PARAG.TRA.	95996047		INPA2209140000	\$ 14.136i
1481	PUERTA DEL.I.	42349036		INPA2209130000	\$ 0i
1649	BOCEL PUERTA DEL.I.	95181807		INPA2209140000	\$ 25.700i
1657	BOCEL TRA.I.	95181809		INPA2209140000	\$ 27.551i
1781	PUERTA TRA.I.	42349044		INPA2209140000	\$ 790.000i
1787	BISAG.SUP.PUER.TR.I.	96689981		INPA2209140000	\$ 71.084i
1795	BISAG.INF.PUER.TR.I.	96689981		INPA2209140000	\$ 71.084i
1805	LIMIT.APER.PUER.TR.I	94572162		INPA2209140000	\$ 47.150i
1809	EMP.PUERTA TRA.I.	95158824		INPA2209140000	\$ 125.500i
1877	CHAPA PUERTA TRA.I.	95967088		INPA2209140000	\$ 227.978i
2583	PARAGOLPES TRA.	95986457		INPA2209140000	\$ 371.109i
2619	REF.I.PARAGOLPES TR.	96686881		INPA2209140000	\$ 12.950i
3481	COSTADO I.	95969596		INPA2209140000	\$ 1.830.000i
3683	SALPICADERA TRA.I.	96975435		INPA2209140000	\$ 7.020i
4199	PROL.GUARD.MET.TR.I.	95048306		INPA2209140000	\$ 5.717i
9565	LLANTA TRA.I.	155/80 R 13 .. S		INPA2209130000	\$ 0i
9569	VALVULA PRESION TR.I	94580051		INPA2209140000	\$ 20.508i
Ahorro					\$ 0
Sub Total					\$ 3.647.487
Total Piezas					\$ 3.647.487

Este expediente contiene piezas sin precio

* = Posición dada por el usuario

B = Daewoo1

Mano de Obra Hojal/Mecánica.#

NR Operación/Pos. B.D.	Trabajo	T.Base 10	
		UT	Precio
SIN NUMERO	SOP.I.PARAGOLPES TR.:D+M	1,0	\$ 3.320
96 102 00ZAX	PUERTA DL.I.:SUST.	16,0	\$ 53.125
	INCLUYE:PUERTA:D+M Y COMPONENT.:	0,0	\$ 0
	ACONDIC.	0,0	\$ 0
96 302 00	PUERTA TR.I.:SUST.	15,0	\$ 49.805
	INCLUYE:PUERTA:D+M Y COMPONENT.:	0,0	\$ 0
	ACONDIC.	0,0	\$ 0
SIN NUMERO	COSTADO I.:SUST.	85,0	\$ 282.226
SIN NUMERO	PARAGOLPES TRA.:D+M	4,0	\$ 13.281
	INCLUYE:AMBOS FAROS STOP TRA.:	0,0	\$ 0
	D+M	0,0	\$ 0
95 711 00)	PARAGOLPES TR.:SUST.(DESMONT.)	1,0	\$ 3.320
SIN NUMERO	TAPA BAUL :D+M	7,0	\$ 23.242
97 831 00	GOMA TAPA BAUL :D+M	2,0	\$ 6.641
93 903 00	ALFOMBRA PISO BAUL :D+M	1,0	\$ 3.320
97 107 00ZAX	COMPART.TR.EQUIP.:D+M	2,0	\$ 6.641
93 824 00	GUARN.PARAL C D.:D+M	3,0	\$ 9.961
93 826 00	GUARNECIDO GUARDAPOL.MET. TR.D.:D+M	3,0	\$ 9.961
94 205 00	COJIN ASIENTO TR.I.:D+M	1,0	\$ 3.320
94 203 00)	ESPAL.ASIENTO TR.I.:D+M	1,0	\$ 3.320
24 111 00)	RUEDA/S:D+M Y EQUILIBRAR	4,0	\$ 13.281
SIN NUMERO	RUEDA:D+M (TRAB.ADIC.)	1,0	\$ 3.320
24 111 00)	LLANTA TR.I.:D+M	2,0	\$ 6.641
24 111 00)	LLANTA TR.I.:ALINEAR(LLANTA DESMONT.)	2,0	\$ 6.641
4101	REF.COSTADO INT.I. REPARAR	35,0	\$ 116.211
		*	
1000	TOT RIN RUEDA TR I 220913101304931	30,0	\$ 99.609
		*	
1000	220913101304948 ALINEACION	16,0	\$ 53.125
		*	

Total Unidades de Trabajo
Total M.O. Hojal/Mecánica

232,0
\$ 770.310

PINTURA DE CARROCERIA CESVI MAP Desconocido

NR Operación/Pos. B.D.	Descripción	T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO = \$ 33.203/HR	
		UT	Precio
	- BICAPA METALICO		
1481	PUERTA DEL.I. PINTURA SUSTITUCION	21,2	\$ 70.390
1781	PUERTA TRA.I. PINTURA SUSTITUCION	18,6	\$ 61.758
3481	COSTADO I. PINTURA SUSTITUCION	10,5	\$ 34.863
2583	PARAGOLPES TRA. PINT.SUST NO IMPRIM.	6,2	\$ 20.586
4101	REF.COSTADO INT.I. PINTURA DANO MEDIO	4,9	\$ 16.269

RESUMEN M.O PINTURA T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO \$ 33.203/HR

	UT	Precio
TIEMPO M.O	61,4	\$ 203.866
TIEMPO PREPARACION	22,1	\$ 73.379
IMPORTE FIJO	0,0	\$ 0
TOTAL M.O. PINTURA	83,5	\$ 277.245

RESUMEN MATERIALES PINTURA

	Precio
MATERIALES POR SUPERFICIE	\$ 287.266
CONSTANTE MATERIAL	\$ 13.083
TOTAL MATERIALES	\$ 300.349

CANTIDAD DE PINTURA

MODELO:	CHEVROLET SPARK (KSC)/(M300)
No. PLACA:	HHL529
GRAMOS IMPRIMACIÓN + APAREJO	650
GRAMOS COLOR CESVIMAP	700
GRAMOS BARNIZ CESVIMAP	700
GRAMOS COLOR 2 CESVIMAP	0

Información de las cantidades necesarias de producto base a preparar (sin catalizar ni diluir), para la realización de los trabajos de pintura seleccionados.

Notas del Taller

Notas de la Aseguradora

Historial Descripción de la Causa del Accidente

Códigos Opcionales Activos

Código Opcional	Descripción	Valor	Tipo
6	Tabulador de Pintura STC	3	-
* Códigos Opcionales inactivos			

RESUMEN FINAL

PIEZAS SUSTITUIDAS	\$ 3.647.487
--------------------	--------------

TOTAL PIEZAS	\$ 3.647.487
--------------	--------------

M.O. HOJAL/MECÁNICA	T.BASE 10 UT = 1 HR	
TOTAL 216 UT X \$ 33.203/HR		\$ 717.185
Alineación 16 UT		\$ 53.125
TOTAL M.O. HOJAL MECÁNICA		\$ 770.310

PINTURA	T.BASE 10 UT = 1 HR	
TOTAL M.O. PINTURA		\$ 277.245
TOTAL MATERIALES		\$ 300.349
TOTAL PINTURA		\$ 577.594

DR Descuento por pronto pago (0 %)	\$ 0
PA Pago anticipado (0 %)	\$ 0
SUMA TOTAL SIN IVA	\$ 4.995.391

Deducciones Antes de Impuestos	
FA Deducible Fijo antes de Impuestos (\$)	-\$ 1.512.605
TOTAL DE DEDUCCIONES	-\$ 1.512.605

SUBTOTAL	\$ 3.482.786
IVA @ 19 %	\$ 661.729

SUMA TOTAL CON IVA	\$ 4.144.515
--------------------	--------------

Deducciones Despues de Impuestos	
FF Deducible Fijo después de Impuestos(\$)	\$ 0
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 0

GRAN TOTAL	\$ 4.144.515
------------	--------------

OBSERVACIONES/COMENTARIOS

Pos. B.D.