

## SIPO - CESVI COLOMBIA

Usuario	<b>CABONILLA</b>	Consecutivo (Clave)	<b>704184</b>	Nro. Cierres	<b>2</b>
Nombre	<b>CAMILO ANDRES BONILLA CORTES</b>	Fecha Siniestro	<b>30/07/2024</b>	-Fecha Reg.	<b>30/07/2024 1:44:25 p.m.</b>
Empresa	<b>CESVI COLOMBIA</b>	Nro. Siniestro	<b>1</b>		
Ciudad	<b>BOGOTA</b>	Cliente	<b>ALBERTO DE JESUS</b>	Nro. Modificaciones	<b>7</b>

Analista **ANALISTA****Vehículo Original**

Marca	<b>Renault</b>	Acabado	<b>Bicapa Metalizado</b>
Línea	<b>Sandero</b>	Color	<b>BLANCO</b>
Version	<b>1.6 Dynamique A.A. (2009 - )</b>	Placa	<b>HZL237</b>
VIN	<b>9FBBSRALAFM343627</b>	Servicio	<b>Particular</b>
Modelo	<b>2015</b>	Kilometraje	
Tipo Pintura	<b>Solvente</b>	Amparo	<b>DPV</b>

Nombre del Taller: **SEG LA EQUIDAD**Valor hora Carrocería **46.000**Valor hora Pintura **46.000****Observaciones Generales****I. SUSTITUCION - DESMONTAJE / MONTAJE (Carrocería y Mecánica)**

S/DM	Pieza / Accesorio	Lado	Cant.	Cierre	S/DM	Pieza / Accesorio	Lado	Cant.	Cierre
S	CALCOMANIA CAPO ACEITE		1	0	S	SELLANTE ULTRA		1	0
S	CALCOMANIA CAPO A/A		1	0	S	CONDENSADOR		1	1
S	DEFLECTOR PLASTICO RADIADOR		1	0	D	BOMBA DE LA DIRECCION HIDRAULICA		1	0
S	LIQUIDO REFRIGERANTE		1	0	D	COMPRESOR A/C		1	0
S	GUIA PLASTICA IZQUIERDA PARAGOLPES DELANTERO		1	0	D	ALTERNADOR		1	0
S	GUIA PLASTICA DERECHA PARAGOLPES DELANTERO		1	0	D	RADIADOR		1	0

**Observaciones****II. REPARACIÓN CARROCERÍA**

Pieza / Conjunto	Lado	Daño	T.Bar.	T.Ajust.	Cierre	Pieza / Conjunto	Lado	Daño	T.Bar.	T.Ajust.	Cierre
BANCADA SECCIÓN DELANTERA		L2	6,88	6,88	0	GUARDAPOLVO METÁLICO DELANTERO IZQUIERDO		L1	0,78	0,88	0
GUARDAFANGO DERECHO		M1	2,22	2,22	0	PUNTA CHASÍS DELANTERA DERECHA		F1	4,43	4,93	0
GUARDAPOLVO METÁLICO DELANTERO DERECHO		L1	0,78	0,88	0	PUNTA CHASÍS DELANTERA IZQUIERDA		L1	0,49	0,59	0

**Observaciones****III. PINTURA**

Tipo	Nombre de la pieza	Nivel daño	% P	Pint. Par.	Cierre
I	Guardapolvo Delantero Derecho	Fuerte			0
I	Guardapolvo Delantero Izquierdo	Fuerte			0
I	Punta Chasis Delantero Derecha	Fuerte			0
I	Punta Chasis Delantero Izquierda	Fuerte			0
M	Capó	Pieza Nueva	100		0
M	Guardafango Derecho	Daño Medio	100		0
M	Marco Frontal	Daño Medio	100		0
M	Soporte paragolpes delantero	Daño Medio	100		0
P	Paragolpes delantero	1 - Pieza Nueva No Imprimada		N	0

**Observaciones****IV. OTRAS OPERACIONES**

Descripcion	Horas	Vr. Horas	Costo	Vr. Total	T.O.T	Taller	Cant	Cierre
Ajuste Mano de Obra - CAMBIO DE GUARDAS Y CILINDRO TAPA DE GASOLINA - -	21,73	999.580	0	999.580			1	2
Descripcion	Horas	Vr. Horas	Costo	Vr. Total	T.O.T	Taller	Cierre	
ALTERNADOR	1,00	46.000	0	46.000			0	
BOMBA DE LA DIRECCION HIDRAULICA	2,00	92.000	0	92.000			0	
CALCOMANIA CAPO A/A	0,00	0	0	0			0	
CALCOMANIA CAPO ACEITE	0,00	0	0	0			0	
COMPRESOR A/C	2,00	92.000	0	92.000			0	
DEFLECTOR PLASTICO RADIADOR	0,00	0	0	0			0	
GUIA PLASTICA DERECHA PARAGOLPES DELANTERO	0,00	0	0	0			0	
GUIA PLASTICA IZQUIERDA PARAGOLPES DELANTERO	0,00	0	0	0			0	
LIQUIDO REFRIGERANTE	0,00	0	0	0			0	
SELLANTE ULTRA	0,00	0	0	0			0	

**Observaciones****V. RESUMEN VALORACIÓN**

Tiempo en horas	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>16,38</b>
Valor en pesos	<b>62.308</b>	<b>753.519</b>	
	<b>Sustitución Carrocería</b>	<b>Sustitución Mecánica</b>	<b>Reparación Carrocería</b>

**TOTAL SUSTITUCION CARROCERÍA Y MECÁNICA****815.827**

<u>Baremo de Pintura</u>	<u>Piezas Metálicas</u>	<u>Piezas Plásticas</u>	<u>Piezas Interiores</u>	<u>TOTAL BAREMO PINTURA</u>
Tiempo en horas	8,95	1,52	3,40	<b>13,87</b>
Tiempo en \$	411.700	69.920	156.400	<b>638.020</b>
Materiales	293.909	187.217	89.342	<b>570.468</b>
<b>Valor</b>	<b>705.609</b>	<b>257.137</b>	<b>245.742</b>	<b>1.208.488</b>

<u>Otras Operaciones</u>	<u>Carrocería</u>	<u>Electromecánica</u>	<u>Pintura</u>	<u>TOTAL OTRAS OPERAC.</u>
En el Taller	999.580	230.000		<b>1.229.580</b>
T.O.T				
Insumos				
<b>Total Otras Operaciones</b>	<b>999.580</b>	<b>230.000</b>		<b>1.229.580</b>

**TOTAL VALORACIÓN (ANTES DE IVA)****3.253.895,00****REPUESTOS****0,00****IVA (19%)****618.240,00****ARREGLO DIRECTO****TOTAL VALORACION (DESPUES DE IVA)****3.872.135,00****TODO COSTO REPUESTOS****TODO COSTO MANO DE OBRA****NUM. FACTURA**

vrAUTORIZADO FACTURA

---

**Firma del Perito**


---

**Firma Responsable Taller**


---

**Firma Cliente**

