



LA EQUIDAD		SIPO - CESVI COLOMBIA			
Usuario	CARLOSARIS	Consecutivo (Clave)	605932	Nro. Cierres	4
Nombre	CARLOS AUGUSTO ARISTIZABAL HERRERA	Fecha Siniestro	31/03/2024	-Fecha Reg.	2/04/2024 7:51:40 p.m.
Empresa	LA EQUIDAD SEGUROS O.C.	Nro. Siniestro	SP146855	Nro. Modificaciones	8
Ciudad	BOGOTA	Cliente	ALBERTO DE JESUS OCHOA ARAANGO		
Analista	CARLOS AUGUSTO ARISTIZABAL HERRERA				

Vehículo Original					
Marca	Renault	Acabado	Bicapa Metalizado	Denuncia Adicional	
Linea	Sandero	Color	BLANCO	vr Estimado Pesado	
Version	1.6 Expression A.A. (2009 -)	Placa	HZL237		
VIN	9FBBSRALAFM343627	Servicio	Particular		
Modelo	2015	Kilometraje	0	Amparo	PPD
Tipo Pintura	Base Agua				

Nombre del Taller: ANC AUTOS S.A.S

Valor hora Carrocería 46.000

Valor hora Pintura 46.000

Observaciones Generales

I. SUSTITUCION - DESMONTAJE / MONTAJE (Carrocería y Mecánica)

S/DM	Pieza / Accesorio	Lado	Cant.	Cierre	S/DM	Pieza / Accesorio	Lado	Cant.	Cierre
S	CALCOMANIA CAPO A/A		1	0	S	CONDENSADOR		1	0
S	CALCOMANIA CAPO ACEITE		1	0	S	RADIADOR		1	2
S	CALCOMANIA SUPERIOR - PERSIANA		1	0	S	FAROLA DERECHA		1	0
S	SOPORTE CENTRAL PARAGOLPES DELANTERO		1	0	S	PARAGOLPES DELANTERO		1	0
S	DEFLECTOR PLASTICO MARCO FRONTAL		1	0	S	FAROLA IZQUIERDA		1	0
S	LIQUIDO REFRIGERANTE		1	0	S	GUARDAPOLVO PLASTICO DELANTERO IZQUIERDO		1	2
S	SOPORTE INFERIOR RADIADOR		1	2	S	PERSIANA		1	0
S	ARO LUZ ANTINIEBLA IZQUIERDA PARAGOLPES DELANTERO - BOCEL CROMADO		1	2	S	BOCEL PERSIANA		1	0
S	CAPO		1	0	S	TRAVIESA SUPERIOR FRONTAL		1	0
					D	RADIADOR CONDENSADOR		0	0

Observaciones

II. REPARACIÓN CARROCERÍA

Pieza / Conjunto	Lado	Daño	T.Bar.	T.Ajust.	Cierre	Pieza / Conjunto	Lado	Daño	T.Bar.	T.Ajust.	Cierre
GUARDAFANGO DERECHO		M2	2,59	2,59	3	PUNTA CHASÍS DELANTERA DERECHA		M1	2,05	2,05	0
						PUNTA CHASÍS DELANTERA IZQUIERDA		F1	4,43	4,43	0

Observaciones

III. PINTURA

Tipo	Nombre de la pieza	Nivel daño	% P	Pint. Par.	Cierre
I	Punta Chasis Delantera Derecha	Fuerte			0
I	Punta Chasis Delantera Izquierda	Fuerte			0
M	Capó	Pieza Nueva	100		0
M	Guardafango Derecho	Daño Medio	100		4
M	Traviesa superior marco frontal	Pieza Nueva	100		0
P	Paragolpes delantero	1 - Pieza Nueva No Imprimada		N	0

Observaciones

IV. OTRAS OPERACIONES

Descripcion	Horas	Vr. Horas	Costo	Vr. Total	T.O.T	Taller	CantCierre
Carga aire acondicionado sencilla - -	2,70	124.200	0	124.200			0

Pintar - SOPORTE PARAGOLPES DELANTERO	1,50	69.000	0	69.000			0
Descripcion	Horas	Vr. Horas	Costo	Vr. Total	T.O.T	Taller	Cierre
ARO LUZ ANTINIEBLA IZQUIERDA PARAGOLPES DELANTERO - BOCEL CROMADO	0,00	0	0	0			2
CALCOMANIA CAPO A/A	0,00	0	0	0			0
CALCOMANIA CAPO ACEITE	0,00	0	0	0			0
CALCOMANIA SUPERIOR - PERSIANA	0,00	0	0	0			0
DEFLECTOR PLASTICO MARCO FRONTAL	0,00	0	0	0			0
LIQUIDO REFRIGERANTE	0,00	0	0	0			0
SOPORTE CENTRAL PARAGOLPES DELANTERO	1,50	69.000	0	69.000			0
SOPORTE INFERIOR RADIADOR	0,00	0	0	0			2

Observaciones

V. RESUMEN VALORACIÓN

	Sustitución Carrocería	Sustitución Mecánica	Reparación Carrocería
Tiempo en horas	5,66	1,45	9,00
Valor en pesos	260.547	66.686	413.853

TOTAL SUSTITUCION CARROCERÍA Y MECÁNICA 741.086

Baremo de Pintura	Piezas Metálicas	Piezas Plásticas	Piezas Interiores	TOTAL BAREMO PINTURA
Tiempo en horas	6,89	1,38	1,60	9,87
Tiempo en \$	316.940	63.480	73.600	454.020
Materiales	230.468	153.999	28.342	412.809
Valor	547.408	217.479	101.942	866.829

Otras Operaciones	Carrocería	Electromecánica	Pintura	TOTAL OTRAS OPERAC.
En el Taller	69.000	124.200	69.000	262.200
T.O.T				
Insumos				
Total Otras Operaciones	69.000	124.200	69.000	262.200

TOTAL VALORACIÓN (ANTES DE IVA)	1.870.115,00
REPUESTOS	7.199.367,00
IVA (19%)	1.723.202,00
ARREGLO DIRECTO	
TOTAL VALORACION (DESPUES DE IVA)	10.792.684,00
MENOS DEDUCIBLE	1.350.000
TOTAL TALLER	9.442.684
TODO COSTO REPUESTOS	
TODO COSTO MANO DE OBRA	

NUM. FACTURA
vrAUTORIZADO FACTURA

Firma del Perito

Firma Responsable Taller

Firma Cliente

