



LA EQUIDAD		SIPO - CESVI COLOMBIA			
Usuario	FDGOMEZ	Consecutivo (Clave)	605932	Nro. Cierres	4
Nombre	FREDY DANIEL GOMEZ MUNOZ	Fecha Siniestro	31/03/2024	-Fecha Reg.	2/04/2024 7:51:40 p.m.
Empresa	LA EQUIDAD SEGUROS O.C.	Nro. Siniestro	SP146855	Nro. Modificaciones	8
Ciudad	BOGOTA	Cliente	ALBERTO DE JESUS OCHOA ARAANGO		
Analista	CARLOS AUGUSTO ARISTIZABAL HERRERA				

Vehículo Original

Marca	Renault	Acabado	Bicapa Metalizado	Denuncia Adicional
Línea	Sandero	Color	BLANCO	vr Estimado Pesado
Version	1.6 Expression A.A. (2009 -)	Placa	HZL237	
VIN	9FBBSRALAFM343627	Servicio	Particular	
Modelo	2015	Kilometraje	0	Amparo PPD
Tipo Pintura	Base Agua			

Nombre del Taller: **ANC AUTOS S.A.S**Valor hora Carrocería **46.000**Valor hora Pintura **46.000****Observaciones Generales****I. SUSTITUCION - DESMONTAJE / MONTAJE (Carrocería y Mecánica)**

S/DM	Pieza / Accesorio	Lado	Cant.	Cierre	S/DM	Pieza / Accesorio	Lado	Cant.	Cierre
S	CALCOMANIA CAPO A/A		1	0	S	CONDENSADOR		1	0
S	CALCOMANIA CAPO ACEITE		1	0	S	RADIADOR		1	2
S	CALCOMANIA SUPERIOR - PERSIANA		1	0	S	FAROLA DERECHA		1	0
S	SOPORTE CENTRAL PARAGOLPES DELANTERO		1	0	S	PARAGOLPES DELANTERO		1	0
S	DEFLECTOR PLASTICO MARCO FRONTAL		1	0	S	FAROLA IZQUIERDA		1	0
S	LIQUIDO REFRIGERANTE		1	0	S	GUARDAPOLVO PLASTICO DELANTERO IZQUIERDO		1	2
S	SOPORTE INFERIOR RADIADOR		1	2	S	PERSIANA		1	0
S	ARO LUZ ANTINIEBLA IZQUIERDA PARAGOLPES DELANTERO - BOCEL CROMADO		1	2	S	BOCEL PERSIANA		1	0
S	CAPO		1	0	S	TRAVIESA SUPERIOR FRONTAL		1	0
					D	RADIADOR CONDENSADOR		0	0

Observaciones**II. REPARACIÓN CARROCERÍA**

Pieza / Conjunto	Lado	Daño	T.Bar.	T.Ajust.	Cierre	Pieza / Conjunto	Lado	Daño	T.Bar.	T.Ajust.	Cierre
GUARDAFANGO DERECHO		M2	2,59	2,59	3	PUNTA CHASÍS DELANTERA DERECHA		M1	2,05	2,05	0
						PUNTA CHASÍS DELANTERA IZQUIERDA		F1	4,43	4,43	0

Observaciones**III. PINTURA**

Tipo	Nombre de la pieza	Nivel daño	% P	Pint. Par.	Cierre
I	Punta Chasis Delantero Derecha	Fuerte			0
I	Punta Chasis Delantero Izquierda	Fuerte			0
M	Capó	Pieza Nueva	100		0
M	Guardafango Derecho	Daño Medio	100		4
M	Traviesa superior marco frontal	Pieza Nueva	100		0
P	Paragolpes delantero	1 - Pieza Nueva No Imprimada		N	0

Observaciones**IV. OTRAS OPERACIONES**

Descripcion	Horas	Vr. Horas	Costo	Vr. Total	T.O.T	Taller	Cant	Cierre
Carga aire acondicionado sencilla - -	2,70	124.200	0	124.200				0
Pintar - SOPORTE PARAGOLPES DELANTERO	1,50	69.000	0	69.000				0
Descripcion	Horas	Vr. Horas	Costo	Vr. Total	T.O.T	Taller	Cierre	
ARO LUZ ANTINIEBLA IZQUIERDA PARAGOLPES DELANTERO - BOCEL CROMADO	0,00	0	0	0			2	
CALCOMANIA CAPO A/A	0,00	0	0	0			0	
CALCOMANIA CAPO ACEITE	0,00	0	0	0			0	
CALCOMANIA SUPERIOR - PERSIANA	0,00	0	0	0			0	
DEFLECTOR PLASTICO MARCO FRONTAL	0,00	0	0	0			0	
LIQUIDO REFRIGERANTE	0,00	0	0	0			0	
SOPORTE CENTRAL PARAGOLPES DELANTERO	1,50	69.000	0	69.000			0	
SOPORTE INFERIOR RADIADOR	0,00	0	0	0			2	

Observaciones**V. RESUMEN VALORACIÓN**

	Sustitución Carrocería	Sustitución Mecánica	Reparación Carrocería
Tiempo en horas	5,66	1,45	9,00
Valor en pesos	260.547	66.686	413.853

TOTAL SUSTITUCION CARROCERÍA Y MECÁNICA**741.086**

<u>Baremo de Pintura</u>	<u>Piezas Metálicas</u>	<u>Piezas Plásticas</u>	<u>Piezas Interiores</u>	<u>TOTAL BAREMO PINTURA</u>
Tiempo en horas	6,89	1,38	1,60	9,87
Tiempo en \$	316.940	63.480	73.600	454.020
Materiales	230.468	153.999	28.342	412.809
Valor	547.408	217.479	101.942	866.829
<u>Otras Operaciones</u>	<u>Carrocería</u>	<u>Electromecánica</u>	<u>Pintura</u>	<u>TOTAL OTRAS OPERAC.</u>
En el Taller	69.000	124.200	69.000	262.200
T.O.T				
Insumos				
Total Otras Operaciones	69.000	124.200	69.000	262.200
TOTAL VALORACIÓN (ANTES DE IVA)				1.870.115,00
REPUESTOS				7.199.367,00
IVA (19%)				1.723.202,00
ARREGLO DIRECTO				
TOTAL VALORACION (DESPUES DE IVA)				10.792.684,00
MENOS DEDUCIBLE				1.350.000
TOTAL TALLER				9.442.684
TODO COSTO REPUESTOS				
TODO COSTO MANO DE OBRA				

NUM. FACTURA
vrAUTORIZADO FACTURA

Firma del Perito

Firma Responsable Taller

Firma Cliente

