

AUDATEX

Número de Reclamo: 112996180_1

Versión: V 0

Reporte Completo

Impreso: 04/10/2022

Resumen

Expediente

Núm. Secuencial Interno:	AL0Mjulian.rojas.val@allianz.co20221004-0922005		
Estado de la Valuación:	No enviado		
Causa del Accidente:	Colisión	Fecha del Accidente:	04/04/2022
Proveedor de Trabajo:	ALLIANZ	Hora del Accidente:	08:00 p. m.
Número de Expediente:	112996180_1	Reparaciones Autorizadas:	Desconocido
Número de Poliza:	22945566	Fecha Inicio de Reparación:	
Número de Caso:		Fecha Reserv Reparación:	
Versión:	V 0	Fecha Promesa de Entrega:	
Tipo de Expediente:	Presupuesto	Creado por:	al0mBackOffice@AL0M
Fecha de Inspección:	04/10/2022	Centro de Valoración:	
Porcentaje vs Pérdida Total:	51,02 %		

Detalles del Vehículo

Vehículo

Fabricante:	YAMAHA
Modelo:	XT 125/XT 660/XTZ
Código AX:	4697 30
No. Motor:	
Tipo de Motor:	Gasolina
Transmisión:	
No. Placa:	RJU47B
No. VIN Poliza:	
No. VIN Visual:	9C6KG022990002953
Odómetro:	Desconocido
Tipo de Kilometraje:	
Color Vehículo:	Otro
Cubicaje:	CC
Número de Puertas:	
Número de Asientos:	
Año de Fabricación:	2009
Valor Mercado:	\$ 7.000.000
Monto Asegurado:	\$ 7.000.000
Condiciones del Vehículo:	
Estilo o Tipo de Vehículo:	Motocicletas

Opciones del Modelo

DESDE MODELO 2009

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Admin 1
Admin 2
Admin 3
Admin 4

Condiciones del Vehículo

Estado del Vehículo

Areas de Daño:

Estado del Vehículo en la Inspección:

Dirección del Impacto:

Direcciones

Taller Mecánico

Nombre : MACRO INVERSIONES JD LIMITADA TERCEROS - TAL
Apellido : MACRO INVERSIONES JD LIMITADA TERCEROS - TAL
Dirección : CRA 29 B No 71 C 61 nomenclatura nueva (Referencia para llegar al taller, AV CHILE con Cra 30 al lado del puente vehicular);
Distrito : BOGOTA
Cantón :
Provincia : Bogotá
Código Postal : 111221
Tel Negocio : 00000000
Dirección Email : Juan.Guerrero@audatex.com
Dirección Email2 :
Cédula Jurídica : 83002748571

Tercero

Nombre : VH 3RO
Apellido :
Dirección :
Distrito :
Cantón :
Provincia :
Código Postal :
Dirección Email2 :
Cédula Jurídica :

Informe del Cálculo

PIEZAS SUSTITUIDAS

					Fecha Tarifa: 25/03/2019
Pos. B.D.	Descripción	Número de Pieza	DCTO.	Referencia	Precio
		Ahorro			\$ 0
		Sub Total			\$ 0
			Total Piezas		\$ 0

* = Posición dada por el usuario

Mano de Obra Hojal/Mecánica.#

NR Operación/Pos. B.D.	Trabajo	T.Base 10	
		UT	Precio
1000	G FANGO 221004081728237	0,0	\$ 113.025*
1000	VELOCIMETRO 221004081728264	0,0	\$ 1.754.621*
1000	BARRA SUSPENSION 221004081728219	0,0	\$ 920.153*
1000	ESPEJO IZQ 221004081728282	0,0	\$ 81.932*
1000	RETENEDOR SUSPENSION 221004081728246	0,0	\$ 44.957*
1000	FAROLA 221004081728210	0,0	\$ 394.768*
1000	ESPEJO DERE 221004081728273	0,0	\$ 81.932*
1000	CARENAJE 221004081728228	0,0	\$ 89.915*
1000	TOT RIN DELANTERO 221004081728255	0,0	\$ 90.000*
Total Unidades de Trabajo		0,0	
Total M.O. Hojal/Mecánica			\$ 3.571.303

PINTURA DE CARROCERIA CESVI MAP Pintura Disolvente

NR Operación/Pos. B.D.	Descripción	T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO = \$ 33.203/HR	
		UT	Precio
RESUMEN M.O PINTURA T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO \$ 33.203/HR			
		UT	Precio
	TIEMPO M.O	0	\$ 0
	TIEMPO PREPARACION	0,0	\$ 0
	IMPORTE FIJO	0,0	\$ 0
	TOTAL M.O. PINTURA	0,0	\$ 0

RESUMEN MATERIALES PINTURA

		Precio
MATERIALES POR SUPERFICIE		\$ 0
CONSTANTE MATERIAL		\$ 0
TOTAL MATERIALES		0

CANTIDAD DE PINTURA

MODELO:	YAMAHA XT 125/XT 660/XTZ
No. PLACA:	RJU47B
GRAMOS IMPRIMACIÓN + APAREJO	0
GRAMOS COLOR CESVIMAP	0
GRAMOS BARNIZ CESVIMAP	0
GRAMOS COLOR 2 CESVIMAP	0

Información de las cantidades necesarias de producto base a preparar (sin catalizar ni diluir), para la realización de los trabajos de pintura seleccionados.

Notas del Taller

Notas de la Aseguradora

Historial Descripción de la Causa del Accidente

Fecha/Hora:	
Autor:	J Rojas Val
Encabezado:	
Descripción:	vh az invade carril del tercero y lo colisiona
	abg. ai

NO AUTORIZADO

Códigos Opcionales Activos

Código Opcional	Descripción	Valor	Tipo
	6Tabulador de Pintura STC		3
* Códigos opcionales inactivos			

RESUMEN FINAL

PIEZAS SUSTITUIDAS	\$ 0
--------------------	------

TOTAL PIEZAS	\$ 0
--------------	------

M.O. HOJAL/MECÁNICA	T.BASE 10 UT = 1 HR
IMPORTE FIJO	\$ 3.571.303
TOTAL M.O. HOJAL MECÁNICA	\$ 3.571.303

PINTURA	T.BASE 10 UT = 1 HR
TOTAL M.O. PINTURA	\$ 0
TOTAL MATERIALES	0
TOTAL PINTURA	\$ 0

DR Descuento por pronto pago (0 %)	\$ 0
PA Pago anticipado (0 %)	\$ 0
SUMA TOTAL SIN IVA	\$ 3.571.303

Deducciones Antes de Impuestos	
FA Deducible Fijo antes de Impuestos (\$)	\$ 0
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 0

SUBTOTAL	\$ 3.571.303
IVA @ 19 %	\$ 678.548

SUMA TOTAL CON IVA	\$ 4.249.851
--------------------	--------------

Deducciones Despues de Impuestos	
FF Deducible Fijo después de Impuestos(\$)	\$ 0
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 0

GRAN TOTAL	\$ 4.249.851
------------	--------------

OBSERVACIONES/COMENTARIOS

Pos. B.D.

Imágenes



Fecha Creación:
Anexada Por:
Comentarios:

04/10/2022
J Rojas Val

FOR



Fecha Creación:

Anexada Por:

Comentarios:

04/10/2022

J Rojas Val



Fecha Creación:

Anexada Por:

Comentarios:

04/10/2022

J Rojas Val

NO AUTOC



Fecha Creación: 04/10/2022
Anexada Por: J Rojas Val
Comentarios:



Fecha Creación: 04/10/2022
Anexada Por: J Rojas Val

Comentarios:



Fecha Creación:
Anexada Por:
Comentarios:

04/10/2022
J Rojas Val

TOK



Fecha Creación:

Anexada Por:

Comentarios:

04/10/2022

J Rojas Val



Fecha Creación:

Anexada Por:

Comentarios:

04/10/2022

J Rojas Val

NO AUTOC



Fecha Creación: 04/10/2022
Anexada Por: J Rojas Val
Comentarios:

CRIC



Fecha Creación: 04/10/2022
Anexada Por: J Rojas Val

Comentarios:

NO AUTORIZADO