



INFORME POLICIAL DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO No. 000949255

1. ORGANISMO DE TRÁNSITO 76520000

2. GRAVEDAD

CON MUERTOS ☒ CON HERIDOS ☐ SOLO DAÑOS ☐

3. LUGAR O COORDENADAS GEOGRÁFICAS

CÓDIGO DE RUTA

palmira - el campo km 14+350
VIA Y KILOMETRO O SITIO, DIRECCIÓN Y CIUDAD

Lat.

76° 23' 50"
Long. 03° 37' 16"

3.1 LOCALIDAD O COMUNA

4. FECHA Y HORA

31/07/2019 05:30
FECHA Y HORA DE OCURRENCIA31/07/2019 05:45
FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO

5. CLASE DE ACCIDENTE

CHOQUE ☒ CAÍDA OCUPANTE ☐ 4
ATROPELLO ☐ INCENDIO ☐ 5
VOLCAMIENTO ☐ OTRO ☐ 6

5.1. CHOQUE CON

VEHÍCULO ☒ 1
TREN ☐ 2
SEMÓVIENTE ☐ 3
OBJETO FIJO ☐ 4

5.2. OBJETO FIJO

MURO ☐ 1 SEMÁFORO ☐ 5 TANQUE, CASETA ☐ 9
POSTE ☐ 2 INMUEBLE ☐ 6 VEHÍCULO ESTACIONADO ☐ 10
ÁRBOL ☐ 3 HIDRANTE ☐ 7 OTRO ☐ 11
BARANDA ☐ 4 VALLA, SEÑAL ☐ 8

6. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR

6.1. ÁREA	6.2. SECTOR	6.3. ZONA	6.4. DISEÑO	6.5. CONDICIÓN CLIMÁTICA
RURAL ☐ - NACIONAL ☒ - DEPARTAMENTAL ☐ - MUNICIPAL ☐ - URBANA ☐	RESIDENCIAL ☐ INDUSTRIAL ☐ COMERCIAL ☐	ESCOLAR ☐ DEPORTIVA ☐ TURÍSTICA ☐ PRIVADA ☐ MILITAR ☐ HOSPITALARIA ☐	GLORIETA ☐ PASO A NIVEL ☐ INTERSECCIÓN ☐ PONTÓN ☐ LOTE O PREDIO ☐ CICLO RUTA ☐ PEATONAL ☐ TÚNEL ☐	GRANIZO ☐ VIENTO ☐ LLUVIA ☐ NORMAL ☒ NIEBLA ☐

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS

VÍA 1		VÍA 2		VÍA 1		VÍA 2		VÍA 1		VÍA 2		VÍA 1		VÍA 2	
7.1. GEOMÉTRICAS		7.5. SUPERFICIE DE RODADURA		MATERIAL ORGÁNICO		MATERIAL SUELTO		D. SEÑALES HORIZONTALES		F. DELINEADOR DE PISO		7.10. VISIBILIDAD		7.9. CONTROLES DE TRÁNSITO	
A. RECTA ☐	CURVA ☒	ASFALTO ☒	AFIRMADO ☐	SECA ☐	OTRA ☐	7.6. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL	A. CON BUENA MALA B. SIN	LÍNEA DE PARE ☐	LÍNEA CENTRAL AMARILLA ☐	TACHA ☒	ESTOPELOS ☐	A. NORMAL ☒	B. DISMINUIDA POR CASSETAS CONSTRUCCIÓN VALLAS ARBOL/VEGETACIÓN VEHÍCULO ESTACIONADO ENCANDILAMIENTO POSTE OTROS	A. AGENTE DE TRÁNSITO	B. SEMÁFORO OPERANDO INTERMITENTE CON DAÑOS APAGADO OCULTO
B. PLANO PENDIENTE ☒	C. BAHÍA DE EST. CON ANDÉN CON DERIVA ☒	ADOQUIN ☐	EMPEDRADO ☐	CONCRETO ☐	TIERRA ☐	OTRO ☐	7.7. CONDICIONES	LÍNEA DE BORDE BLANCA ☐	LÍNEA DE BORDE AMARILLA ☐	BOYAS ☐	BORDILLOS ☐	CONOS ☐	OTRO ☐	C. SEÑALES VERTICALES	PARE CEDA EL PASO NO GIRE SENTIDO VIAL NO ADELANTAR VELOCIDAD MÁXIMA OTRA NINGUNA
7.2. UTILIZACIÓN UN SENTIDO DOBLE SENTIDO ☒	7.3. CALZADAS MISMO CO. ☒	7.4. CARRILES UN DOS TRES O MÁS VARIABLE ☐	7.6. ESTADO BUENO CON HUECOS DERRUMBES EN REPARACIÓN HUNDIMIENTO INUNDADA PARCHADA RIZADA FISURADA ACEITE HÚMEDA LODO ALCANTARILLA DESTAPADA	7.7. CONDICIONES	ACEITE HÚMEDA LODO ALCANTARILLA DESTAPADA	7.8. SEÑALES VERTICALES	PARE CEDA EL PASO NO GIRE SENTIDO VIAL NO ADELANTAR VELOCIDAD MÁXIMA OTRA NINGUNA	LÍNEA DE BORDE BLANCA ☒	LÍNEA DE BORDE AMARILLA ☒	FLECHAS ☐	LEYENDAS ☐	SÍMBOLOS ☐	OTRA ☐	E. REDUCTOR DE VELOCIDAD BANDAS SONORAS RESALTO MÓVIL FIJO SONORIZADOR ESTOPELOL OTRO	F. DELINEADOR DE PISO

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS

8.1 CONDUCTOR		APELLIDOS Y NOMBRES		DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO	SEXO	GRAVEDAD	
Brayan Alejandro Tovar		Cc		1233888390	Colombiano	04/01/97	M	F	MUERTO ☒ HERIDO ☐	
DIRECCIÓN DE DOMICILIO		CIUDAD		TELÉFONO	SE PRACTICÓ EXAMEN	SI ☐ NO ☒	AUTORIZÓ	EMBRIAGUEZ	GRADO	S. PSICOACTIVAS
Carra 3 #6-11 2 piso		Guirapán		312777386	SI ☒ NO ☐	POS ☐ NEG ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐
PORTA LICENCIA	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.	CATEGORÍA	RESTRICCIÓN	EXF ☐ VEN ☒	CÓDIGO DE TRÁNSITO	CHALECO	CASCO	CINTURÓN		
☒ NO	1233888390	A2	-	17/06/21	Bogotá D.C.	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐		
HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN		DESCRIPCIÓN DE LESIONES								
N/A		N/A								

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO										
PLACA	PLACA REMOLQUE/SEMI	NACIONALIDAD	MARCA	LÍNEA	COLOR	MODELO	CARROCERÍA	TON.	PASAJEROS	LICENCIA DE TRANS. No.
OCK 990		COLOMBIANO ☒ EXTRAJERO ☐	Bogotá	A2	2019	Sin	NA	2	10016796148	
EMPRESA	MATRICULADO EN:	INMOVILIZADO EN:	TARJETA DE REGISTRO No.							
Particular	Bogotá	Partes Oficiales Palmira								
HIT.	A DISPOSICIÓN DE:	Fiscalía Palmira								
REV. TEC. MEC.	NO ☒ No.	40052-F72	CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE ☐ 0							
PORTA SOAT	PÓLIZA No.	ASEGURADORA	VENCIMIENTO							
SI ☒ NO ☐			DÍA MES AÑO							
PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	SI ☐ NO ☒	VENCIMIENTO	PORTA SEG. RESP. EXTRA CONTRACTUAL	SI ☐ NO ☒	VENCIMIENTO					
No.	ASEGURADORA	DÍA MES AÑO	No.	ASEGURADORA	DÍA MES AÑO					

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO										
PLACA	PLACA REMOLQUE/SEMI	NACIONALIDAD	MARCA	LÍNEA	COLOR	MODELO	CARROCERÍA	TON.	PASAJEROS	LICENCIA DE TRANS. No.
OCK 990		COLOMBIANO ☒ EXTRAJERO ☐	Bogotá	A2	2019	Sin	NA	2	10016796148	
EMPRESA	MATRICULADO EN:	INMOVILIZADO EN:	TARJETA DE REGISTRO No.							
Particular	Bogotá	Partes Oficiales Palmira								
HIT.	A DISPOSICIÓN DE:	Fiscalía Palmira								

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO										
PLACA	PLACA REMOLQUE/SEMI	NACIONALIDAD	MARCA	LÍNEA	COLOR	MODELO	CARROCERÍA	TON.	PASAJEROS	LICENCIA DE TRANS. No.
OCK 990		COLOMBIANO ☒ EXTRAJERO ☐	Bogotá	A2	2019	Sin	NA	2	10016796148	
EMPRESA	MATRICULADO EN:	INMOVILIZADO EN:	TARJETA DE REGISTRO No.							
Particular	Bogotá	Partes Oficiales Palmira								
HIT.	A DISPOSICIÓN DE:	Fiscalía Palmira								

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO										
PLACA	PLACA REMOLQUE/SEMI	NACIONALIDAD	MARCA	LÍNEA	COLOR	MODELO	CARROCERÍA	TON.	PASAJEROS	LICENCIA DE TRANS. No.
OCK 990		COLOMBIANO ☒ EXTRAJERO ☐	Bogotá	A2	2019	Sin	NA	2	10016796148	
EMPRESA	MATRICULADO EN:	INMOVILIZADO EN:	TARJETA DE REGISTRO No.							
Particular	Bogotá	Partes Oficiales Palmira								
HIT.	A DISPOSICIÓN DE:	Fiscalía Palmira								

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO										
PLACA	PLACA REMOLQUE/SEMI	NACIONALIDAD	MARCA	LÍNEA	COLOR	MODELO	CARROCERÍA	TON.	PASAJEROS	LICENCIA DE TRANS. No.
OCK 990		COLOMBIANO ☒ EXTRAJERO ☐	Bogotá	A2	2019	Sin	NA	2	10016796148	
EMPRESA	MATRICULADO EN:	INMOVILIZADO EN:	TARJETA DE REGISTRO No.							
Particular	Bogotá	Partes Oficiales Palmira								
HIT.	A DISPOSICIÓN DE:	Fiscalía Palmira								

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO										
PLACA	PLACA REMOLQUE/SEMI	NACIONALIDAD	MARCA	LÍNEA	COLOR	MODELO	CARROCERÍA	TON.	PASAJEROS	LICENCIA DE TRANS. No.
OCK 990		COLOMBIANO ☒ EXTRAJERO ☐	Bogotá	A2	2019	Sin	NA	2	10016796148	
EMPRESA	MATRICULADO EN:	INMOVILIZADO EN:	TARJETA DE REGISTRO No.							
Particular	Bogotá	Partes Oficiales Palmira								
HIT.	A DISPOSICIÓN DE:	Fiscalía Palmira								

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO										
PLACA	PLACA REMOLQUE/SEMI	NACIONALIDAD	MARCA	LÍNEA	COLOR	MODELO	CARROCERÍA	TON.	PASAJEROS	LICENCIA DE TRANS. No.
OCK 990		COLOMBIANO ☒ EXTRAJERO ☐	Bogotá	A2	2019	Sin	NA	2	10016796148	
EMPRESA	MATRICULADO EN:	INMOVILIZADO EN:	TARJETA DE REGISTRO No.							
Particular	Bogotá	Partes Oficiales Palmira								
HIT.	A DISPOSICIÓN DE:	Fiscalía Palmira								

FIRMA DE CONFORMIDAD CON EL INFORME, CONDUCTORES INVOLUCRADOS

FIRMA CONDUCTOR, VICTIMA O TESTIGO C.C.

FIRMA CONDUCTOR, VICTIMA O TESTIGO C.C.

TODA PERSONA RETENIDA SE NOTIFICA DE LOS DERECHOS



17. CROQUIS (BOQUEJO TOPOGRÁFICO)


2

LINEA POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRANSITO NO.

000949255



4-11-2000



Arco de Via Láctea = 10,50

Metodo per detrazione
 Se tutti convergono ad
 qto. ghibbo de Ghibbo +
 Se tutti in Scitolo
 3 de 15 originali
 del 1609

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES
15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE:	

APPELLANTS' NAMES

ESTADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC. IDENTIFICACION	PLACA	ENTIDAD
PT	Chutari Quiceno Victor	11901335	5766	PT

DOC. IDENTIFICACIÓN No.	PLACA
a 11201335	05760

EDITED

1000

Long. 03 31 2607
Lat. 46 23 5076
CALA: Marie Alzade
ANO: 1/7

PLANO:

5

CONVULS

OPENLY

VIA 1 VIA 2

219