

Perito	JHON FREDY GARCIA,79780630 (Cédula de ciudadanía)		
Siniestro	107522146	Numero Orden	1
Fecha de Peritación	04/11/2021	Solicitante	CE58730

DATOS DEL CONTRATO

N Póliza	22842264	Aplic.	0
Fecha Siniestro	10/10/2021	Ramo - Modalidad	1243 Auto Ind - 0
Tomador	GALINDO MANCIPE,XIMENA		
Teléfono	3115552048		
Fecha Alta	15/02/2021	Fecha Efecto	15/02/2021
Fecha Vto.	15/02/2022	Fecha Anul.	10/10/2021

VEHICULO ASEGURADO

Propietario/a	GALINDO MANCIPE,XIMENA		
Marca / Tipo	CHEVROLET ONIX [2] RS MT 1000CC 5P		
Placa	JNY060	1ª Matriculación	potencia 115
Color		Kms.Iniciales	46652
Valor vehículo	56990000	Accesorios	0
Deducible	950000,00	Daños	Delantera Izquierda;Delantera;Delantera Derecha;

DATOS CONDUCTOR

Conductor/a		F. Nacimiento	
Teléfono		F.Carnet	
Permiso		Conductor Autorizado	
Sexo			

DESCRIPCIÓN

Lugar Siniestro	via aite afueras de neiva	Lesionados	4
Descripción	vh az iba por la via y vh 3 se le atraviesa y el vh az no alcanza a frenar y colisionan / ABG si		

DATOS CONTRARIO

Nombre	VH 3 SIN DATOS		
Domicilio	2 , 0		
Ciudad		Código DANE	
Marca / Tipo	T	Placa	RTQ641
Referencia		Color	
Aseguradora			

PERITAJE

Marca / Tipo	CHEVROLET ONIX [2] RS MT 1000CC 5P	Placa	JNY060
Aseg/contr.	Asegurado	Daños	Delantera Izquierda;Delantera;Delantera Derecha;
Garantía	Perdida parc	Compromiso	No
Convenio			
Observaciones Cia			
Observaciones Man.	SFE: NR[WANCO24100568741] y FV[01/12/2021]		

TALLER

Taller	AUTONIZA CLLE 170 BOGOTA - TALLER, 8600694974, Multicentro:2		
Domicilio	AV. Calle 170 No. 69 - 80 N° 0		
Ciudad	BOGOTA	Código DANE	11000
N° Cuenta	8888-8888- -74176	Teléfono	628999900

DATOS DEL SINIESTRO

Número	Fecha	Pagos	Daños	Culpa
1	10/10/2021	450000,00	2008111,00	

DATOS PERITACIÓN

Kilómetros	I.T.V.
Fecha Entrada	Fecha entrega
V.I.N.	1ª Matriculación
Visto	Estado General
Fecha inicio	Fecha Fin
Reserva Daños	Paralización

Perito	JHON FREDY GARCIA,79780630 (Cédula de ciudadanía)		
Siniestro	107522146	Numero Orden	1
Fecha de Peritación	04/11/2021	Fecha Siniestro	10/10/2021
N Póliza	22842264	Sucursal/Agente	0
Ramo - Modalidad	1243 Auto Ind - 0		

DATOS DEL SINIESTRO

Vehículo a peritar	Asegurado		
Asegurado	GALINDO MANCIPE,XIMENA		
Vehículo asegurado	CHEVROLET ONIX [2] RS MT 1000CC 5P		
Contrario	VH 3 SIN DATOS		
Vehículo contrario	T		
Garantía	Perdida parc	Deducible	950000,00
Accesorios	0	Compromiso pago	No
Fecha Entrada	01/12/2021	Fecha entrega	02/12/2021
Paralización	0	Num. Impactos	1

DATOS PERITACIÓN

Placa	JNY060	1ª Matriculación	
Bastidor	9BGED48K0MG148045	Kms. Actuales	46652
Visto	Antes	I.T.V.	Sí
Estado General	Regular		
Observaciones Cia			
Observaciones Man.	SFE: NR[WANCO24100568741] y FV[01/12/2021]		

VALORACIÓN DE DAÑOS

Materiales chapa	27333726,00	Descuento	798319,00
M.O. chapa	4434500,00	Descuento Adicional	0,00
Materiales pintura	859909,00	Subtotal	33448184,00
Total Pintura	1644959,00	I.V.A.	6203474,50
Trabajos Complementarios	0,00	Deducibles	0,00
		TOTAL DICTAMEN	38853340,00

TALLER

Taller	AUTONIZA CLLE 170 BOGOTA - TALLER, 8600694974, Multicentro:2		
Domicilio	AV. Calle 170 No. 69 - 80 N° 0		
Ciudad	11000 BOGOTA		
Nº Cuenta	8888-8888- -74176	Teléfono	628999900
Correo electrónico	cartera3@autoniza.com		

CONFORMIDAD DEL ASEGURADO

Doy mi conformidad a las reparaciones efectuadas a mi vehículo con motivo del siniestro de referencia

Firma del asegurado

CONFORMIDAD DEL TALLER

AUTONIZA CLLE 170 BOGOTA - TALLER

Sello y Firma

El perito,

JHON FREDY GARCIA

A fecha: 01/12/2021

Perito	JHON FREDY GARCIA, 79780630 (Cédula de ciudadanía)		
Siniestro	107522146	Numero Orden	1
Fecha de Peritación	04/11/2021	Fecha Siniestro	10/10/2021
N Póliza	22842264	Sucursal/Agente	0
Ramo - Modalidad	1243 Auto Ind - 0		

DATOS DEL SINIESTRO

Vehículo a peritar	Asegurado		
Asegurado	GALINDO MANCIPE, XIMENA		
Vehículo asegurado	CHEVROLET ONIX [2] RS MT 1000CC 5P		
Contrario	VH 3 SIN DATOS		
Vehículo contrario	T		
Garantía	Perdida parc 0	Deducible	950000,00

DATOS PERITACIÓN

Placa	JNY060		
Bastidor	9BGED48K0MG148045	Valor Comer. Asegurado	0,00
Kms. Actuales	46652		
Valor Reparación	33448184,00		
Prop.Pericial Valor salvamento	0,00	Valor mercado	57940000,00

OBSERVACIONES

El perito,

Firma

A fecha: 01/12/2021

AUDATEX

Número de Reclamo: 107522146_1

Versión: V MXB09590/1

Reporte Completo
Impreso: 01/12/2021

Resumen

Expediente

Núm. Secuencial Interno:	MXB09590080B05120211119-1014468		
Estado de la Valuación:	No Enviado		
Causa del Accidente:	Colisión	Fecha del Accidente:	10/10/2021
Proveedor de Trabajo:	ALLIANZ	Hora del Accidente:	06:15 p.m.
Número de Expediente:	107522146_1	Reparaciones Autorizadas:	Desconocido
Número de Poliza:	22842264	Fecha Inicio de Reparación:	
Número de Caso:		Fecha Reserv Reparación:	
Versión:	V MXB09590/1	Fecha Promesa de Entrega:	24/11/2021
Tipo de Expediente:	\$AssessmentType	Creado por:	al0mBackOffice@AL0M
Fecha de Inspección:	19/11/2021	Centro de Valoración:	
Porcentaje vs Pérdida Total:	57,38 %		
Autorizado por:	JHON FREDDY GARCIA / Jhon Freddy Garcia	Pérdida Total:	Si

Detalles del Vehículo

Vehículo	Opciones del Modelo
Fabricante:	DESDE INICIO PRODUC.
Modelo:	AIRE ACONDICIONADO
Código AX:	LUCES ANTINIEB,DEL.
No. Motor:	EQUIPO RS
Tipo de Motor:	998CC 76/80CP
Transmisión:	CAMBIO 6-VELOCIDADES
No. Placa:	RIN 6.5 J X 16
No. VIN Poliza:	5 PUERTAS
No. VIN Visual:	FABRICADO EN MEXICO
Odómetro:	BICAPA METALICO
Tipo de Kilometraje:	
Color Vehículo:	
Cubicaje:	
Número de Puertas:	
Número de Asientos:	
Año de Fabricación:	2020
Valor Mercado:	\$ 56.900.000
Monto Asegurado:	\$ 1.000.000
Condiciones del Vehículo:	
Estilo o Tipo de Vehículo:	Sedan

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Condiciones del Vehículo

Estado del Vehículo

Áreas de Daño:	Estado del Vehículo en la Inspección:	Completo y Devuelto
	Dirección del Impacto:	Desde : No Inicializado
		Hacia: No Inicializado

Direcciones

Asegurado

Nombre : XIMENA
 Apellido : GALINDO MANCIPE
 Dirección :
 Distrito :
 Cantón :
 Provincia :
 Código Postal :
 Tel Celular : 573115552048
 Dirección Email : jhon22222_2@hotmail.com

Propietario

Nombre :
 Apellido :
 Dirección :
 Distrito :
 Cantón :
 Provincia :
 Código Postal :

Taller Mecánico

Nombre : AUTONIZA CLLE 170 BOGOTA - TALLER
 Apellido : AUTONIZA CLLE 170 BOGOTA - TALLER
 Dirección : CRA 72 # 170-51
 Distrito : Bogota
 Cantón : Bogota
 Provincia : Bogota

Código Postal : 111156
 Tel Casa : + (57) 1 756 08 7
 Tel Negocio : + (57) 1 756 08 7
 Fax Tel : + (57) 1 756 08 7
 Otro Tel : + (57) 1 756 08 7
 Dirección Email : juan.guerrero@audatex.com
 Dirección Email2 :
 Cédula Jurídica : 86006949742

Informe del Cálculo

PIEZAS SUSTITUIDAS

Pos. B.D.	Descripción	Número de Pieza	DCTO.	Fecha Tarifa: 10/11/2021	
				Referencia	Precio
257	PLACA DEL.	KNPL3		CONV211119000 0	\$ 0B
258	PORTAPLACA DEL.	KNPL0		CONV211119000 0	\$ 0B
283	PARAGOLPES DEL.	26272810		CO382110130066	\$ 808.238B
287	TUERCA	11548579		CONV211119000 0	\$ 76.460B
288	CLIP SUJECION	11547341		CONV211119000 0	\$ 29.112B
297	BOCEL I.PARAGOLPES	26243058		CO382110130066	\$ 164.319B
298	BOCEL D.PARAGOLPES	26243059		CO382110070066	\$ 127.929B
340	SOP.PARAGOLPES DEL.	26249923		CO382110130066	\$ 295.081B
342	TORNILLO M8X1.25 X30	11561763		00002111190000	\$ 18.006
345	ABSORB.IMPACTO DEL.	26248153		CO382110130066	\$ 29.933B
391	DEFLECTOR AIRE DEL.	26232064		CO382110130066	\$ 25.063B
392	TORNILLO	11570498		CONV211119000 0	\$ 50.994B
394	PROT.INF.PARAG.DL.	26248152		CO382110130066	\$ 42.464B
395	TORNILLO	11547421		CONV211119000 0	\$ 113.328B
415	PERSIANA INF.	26290606		CONV211119000 0	\$ 0B
425	BOCEL INF.PERSIANA	26212168		CO382110130066	\$ 97.443B
431	EMBLEMA PERSIANA	26273310		CO382110130066	\$ 276.683B
434	EMBLEMA DEL.	26273309		CO382110130066	\$ 59.392B
471	CAPO	26223765		CO382110070066	\$ 606.335B
473	AISLANTE CAPO	26221409		CO382110130066	\$ 90.492B
474	TENSOR AISLAN.CAPOT	11571159		CONV211119000 0	\$ 263.808B
475	BISAGRA I.CAPO	26223757		CO382110130066	\$ 16.539B
476	BISAGRA D.CAPO	26223758		CO382110130066	\$ 16.559B
487	EMP.I.CAPO	26699856		CO382110130066	\$ 13.665B
488	EMP.D.CAPO	26269530		CO382110130066	\$ 13.665B
493	CHAPA CAPO	26280387		CO382110130066	\$ 66.503B
495	VARILLA CAPO	26223761		CONV211119000 0	\$ 0B
500	GUAYA APERT.CAPO	26246425		CO382110070066	\$ 206.010B
501	MANIJA APERT.CAPO	26248838		CONV211119000 0	\$ 0B
543	BOMB.FAR.CURV/DIST.I	13503425		CONV211119000 0	\$ 0B
544	BOMB.FAR.CURV/DIST.D	13503425		CONV211119000 0	\$ 0B
561	FAROLA I.	26309592		CO382110130066	\$ 931.412B
562	FAROLA D.	26309593		CO382110130066	\$ 931.412B
591	TUERCA 4.2 X 1.41	11569960		CO382110070066	\$ 7.877B
592	TUERCA 4.2 X 1.41	11569960		CO382110070066	\$ 7.877B
593	TAPA COB.I.	26253865		CONV211119000 0	\$ 0B
594	TAPA COB.D.	26253865		CONV211119000 0	\$ 0B
637	FAROLA ANTINIEBLA I.	26244940		CO382110130066	\$ 141.278B
638	FAROLA ANTINIEBLA D.	26244941		CO382110130066	\$ 120.320B
711	DIRECCIONAL LATER.I.	26244312		CO382110130066	\$ 27.900B
712	DIRECCIONAL LATER.D.	26244313		CO382110130066	\$ 28.443B
741	GUARDAFANGO DEL.I.	26223759		CO382110070066	\$ 160.588B
742	GUARDAFANGO DEL.D.	26223760		CO382110070066	\$ 160.588B
743	TORNILLO I.	11519382		CONV211119000 0	\$ 386.496B
744	TORNILLO D.	11519382		CONV211119000 0	\$ 386.496B
751	SOP.PARAGOLPES I.	26212145		CO382110130066	\$ 31.163B

752	SOP.D.PARAGOLPES	26212147	CO382110130066	\$ 31.636B
791	BOCEL GUARDAF.DEL.I.	26224656	CO382110130066	\$ 13.595B
792	BOCEL GUARDAF.DEL.D.	26224657	CO382110130066	\$ 11.191B
839	GUARDAP.PLAST.DL.I.	26212183	CO382110130066	\$ 98.892B
840	GUARDAP.PLAST.DL.D.	26212185	CO382110130066	\$ 121.129B
841	TORNILLO I.	11548270	CONV211119000	\$ 177.957B
			0	
842	TORNILLO D.	11548270	CONV211119000	\$ 177.957B
			0	
930	TRAVIESA DEL.SUP.	26280864	CO382110070066	\$ 2.312.625B
1001	TRAV.MARCO FRONTAL	26345651	CO382110130066	\$ 228.244B
1029	REC.SUP.RADIADOR	26218102	CONV211119000	\$ 0B
			0	
1030	GUARNE.INF.RADIADOR	26218103	CONV211119000	\$ 0B
			0	
1117	GUARDAP.MET.DEL.I.	26309789	CO382110130066	\$ 2.059.780B
1118	GUARDAP.MET.DEL.D.	26309790	CO382110130066	\$ 2.080.684B
1207	LARGUERO DEL.I.	26303198	CO382110070066	\$ 1.720.588B
1208	LARGUERO DEL.D.	26292005	CONV211119000	\$ 0B
			0	
1311	PANEL PARALLAMAS SP.	26296965	CONV211119000	\$ 0B
			0	
1321	PANEL PARALLAMAS	26311967	CO382110130066	\$ 467.484B
1322	AISLAN.PANEL PARALL.	26277705	CO382110070066	\$ 230.429B
1329	SOP.BATERIA	26221859	CONV211119000	\$ 0B
			0	
1333	SOP.SUP.BATERIA	26300277	CONV211119000	\$ 0B
			0	
1393	REJILLA AIRE	26313700	CO382110130066	\$ 127.369B
1395	PROLONG.I.	26224654	CO382111110065	\$ 3.817B
1396	PROLONG.D.	26224655	CO382110130066	\$ 4.441B
1401	PANORAMICO DEL.	26251318	CO382110070066	\$ 812.124B
1411	JGO.PEG.PANORAM.DEL.	92100981	CO382110130066	\$ 109.442B
1415	GOMA PANEL TORP.	26699857	CONV211119000	\$ 0B
			0	
1435	DEPOSITO LIMPIADORES	26318551	CO382110130066	\$ 31.872B
1437	BOMBA SIST.LIMPIA.	84409821	CO382110070066	\$ 30.420B
1438	TUBO LLENADO	26212551	CO382110130066	\$ 28.480B
1443	TAPA DEPOS.LIMPIAPAN	13227300	CO382110070066	\$ 49.323B
1453	BRAZO I.LIMPIAPAN.DL	26249759	CO382110130066	\$ 192.067B
1454	BRAZO D.LIMPIAPAN.DL	26249757	CO382110130066	\$ 208.493B
1457	PLUM.I.LIMPIAPAN.DL	26249760	CO382110130066	\$ 67.568B
1458	PLUM.D LIMPIAPAN.DL	26249758	CO382110130066	\$ 70.025B
1461	VARILLAJE LIMPIVIDR.	26249767	CO382110130066	\$ 102.794B
2082	MARCO CARROC.EXT.D.	26347607	CO382110130066	\$ 578.100B
2351	CAPOTA	26224765	CO382110130066	\$ 101.057B
2385	TRAVIESA DEL.CAPOTA	26318009	CO382110070066	\$ 0B
4323	AIRBAG PASAJERO	SUSTITUIR	CONV211119000	\$ 0B
			0	
4325	AIRBAG PASAJERO	26313508	CO382110130066	\$ 452.098
4331	MILLARE	26298630	CO382110070066	\$ 640.808
4455	COMPRESOR AIRE ACOND	26285277	CO382110070066	\$ 669.880B
4465	CONDENSADOR	26287379	CONV211119000	\$ 0B
			0	
4481	TUBO COMPRES./CONDEN	26307045	CONV211119000	\$ 0B
			0	
4484	TUBERIA COMPR/EVAPOR	26291271	CO382110130066	\$ 101.048B
4607	AIRBAG LATER.I.	26303860	CO382110130066	\$ 236.437
4608	AIRBAG LATER.D.	26303861	CO382111110065	\$ 246.617
4609	SIST.AIRBAG LATER.I.	SUSTITUIR	CONV211119000	\$ 0B
			0	
4610	SIST.AIRBAG LATER.D.	SUSTITUIR	CONV211119000	\$ 0B
			0	
4617	SIST.AIRBAG SUP.I.	SUSTITUIR	CONV211119000	\$ 0B
			0	
4618	SIST.AIRBAG SUP.D.	SUSTITUIR	CONV211119000	\$ 0B
			0	
4627	AIRBAG CABEZA I.	26290191	00002111230000	\$ 0
4628	AIRBAG CABEZA D.	26290192	00002111230000	\$ 0
4661	CINTUR.SEGUR.DEL.I.	26300326	CO382110130066	\$ 347.834
4662	CINTUR.SEGUR.DEL.D.	26300328	CO382110070066	\$ 342.694
4931	ESP.RETROVISOR INT.	13585947	CO382110070066	\$ 147.829B
4955	LUZ CAPOTA DEL.	26256966	CONV211119000	\$ 0B
			0	
4957	GUARNECIDO CAPOTA	26271041	CO382110070066	\$ 1.097.100B
5003	CONSOLA CAPOTA	26282521	CONV211119000	\$ 0B
			0	
7201	RIN RUEDA DL.I.	26214155	CO382110130066	\$ 490.671B
7202	RIN RUEDA DL.D.	26214155	CO382110130066	\$ 490.671B
7405	AIRBAG CONDUCTOR	SUSTITUIR	CONV211119000	\$ 0B

			0	
7440	MODULO REGUL.AIRBAG	26278563	CO382110070066	\$ 322.956B
7445	AIRBAG CONDUCTOR	26318496	CO382110130066	\$ 406.197
7760	DEPOSITO SECADOR	26287500	CONV211119000	\$ 0B
			0	
7761	RADIADOR	26287393	CO382110070066	\$ 339.317B
7762	PROTECTOR INF.	26287501	CONV211119000	\$ 0B
			0	
7767	CANALIZADOR	26287384	CONV211119000	\$ 0B
			0	
7771	SOP.EMP.SP.I.RADIAD.	26216304	CO382110130066	\$ 7.671B
7773	MANGUERA RADIAD.SUP.	26276353	CO382110130066	\$ 71.421B
7776	MANGUERA RADIAD.SUP.	26213973	CONV211119000	\$ 0B
			0	
7777	MANGUERA BOMBA AGUA	26276352	CO382110130066	\$ 132.709B
7778	AISLAN.SUP.RADIADOR	26287376	CONV211119000	\$ 0B
			0	
7779	AISLAN.INF.RADIADOR	26287377	CONV211119000	\$ 0B
			0	
7787	DEPOS.LIQUIDO REFRIG	13537035	CO382110130066	\$ 259.102B
7788	TUBO VENTILACION SUP	26306227	CONV211119000	\$ 0B
			0	
7790	TAPA DEPOS.EXPANS.	13502353	CO382110070066	\$ 42.756B
7791	SOP.EMP.INF.I.RADIAD	26294921	CO382110130066	\$ 18.954B
7792	SOP.EMP.INF.D.RADIAD	26294921	CO382110130066	\$ 18.954B
7793	MOTOR VENTILADOR	26287383	CONV211119000	\$ 0B
			0	
8395	FILTRO DE AIRE	26241944	CO382110070066	\$ 30.971B
8401	TAPA SUP.FILTRO AIRE	26241948	CO382110130066	\$ 45.490B
8402	TAPA INF.FILTRO AIRE	26241947	CO382110130066	\$ 50.369B
8404	RESONADOR FILTRO AIR	26693770	CONV211119000	\$ 0B
			0	
8406	TUBO ADMIS.AIRE	26244562	CONV211119000	\$ 0B
			0	
8488	SENSOR TEMPERATURA	13583411	CO382111110065	\$ 34.411B
8780	GUARN.INF.DEL.MOTOR	26235211	CO382110130066	\$ 27.288B
9629	BATERIA	26213053	CONV211119000	\$ 0B
			0	
9661	CAJA FUSIBLES	26293811	CONV211119000	\$ 0B
			0	
9663	TAPA INF.CAJA FUSIB.	26288547	CO382110130066	\$ 7.329B
9669	REGULADOR MOTOR	12693684	CO382110070066	\$ 1.174.690B
1000	CABLE EXPLO LH	211119111525982	00002111190000	\$ 0
1000	REJILLA TORPEDO	211119111525974	00002111190000	\$ 0
1000	MULTIPLE DE ADMISION	211119113243748	00002111190000	\$ 0
1000	SIST AIRBAG LATER I	211123160745322	00002111230000	\$ 0
1000	CABLE EXPLO RH	211119111525990	00002111190000	\$ 0
1000	BASE SOPO MOTOR RH	211119113243732	00002111190000	\$ 0
1000	SOPORTE MOTOR RH	211119113243724	00002111190000	\$ 0
1000	PEGANTE VIDRIO	211119111525950	00002111190000	\$ 0
1000	SIST AIRBAG LATER I	211123160745331	00002111230000	\$ 0
1000	SELL CARROCERIA	211119111525941	00002111190000	\$ 0
1000	AIRBAG PASAJERO	211123160745313	00002111230000	\$ 0
1000	SIST AIRBAG SUP I	211123160745349	00002111230000	\$ 0
1000	AIRBAG CONDUCTOR	211123160745304	00002111230000	\$ 0
1000	SIST AIRBAG SUP D	211123160745358	00002111230000	\$ 0
1000	MODULO REGUL AIRBAG	211123160745340	00002111230000	\$ 0

Ahorro \$ 0
Sub Total \$ 27.333.726

Total Piezas \$ 27.333.726

Este expediente contiene piezas sin precio

* = Posición dada por el usuario

B = Chevrolet

Mano de Obra Hojal/Mecánica.#

NR Operación/Pos. B.D.	Trabajo	T.Base 10	
		UT	Precio
SN (+)	FILTRO DE AIRE DES+MON/SUSTITUIR	5,0	\$ 17.500
		*	
SN (+)	CABLE EXPLO LH DES+MON/SUSTITUIR	1,0	\$ 3.500

SN	CABLE EXPLO RH DES+MON/SUSTITUIR	20,0	\$ 70.000
SN	SOPORTE MOTOR RH DES+MON/SUSTITUIR	31,0	\$ 108.500
SIN NUMERO	CONJ.MECANICO DEL.:D+M	120,0	\$ 420.000
	INCLUYE:MOTOR CON CAJA CAMB.,RADIADOR,	0,0	\$ 0
	SEMIEJE DEL., PUENTE DEL.	0,0	\$ 0
	Y COMPONENTES NECESARIOS:D+M	0,0	\$ 0
SIN NUMERO	FAROS:AJUST.	2,0	\$ 7.000
SIN NUMERO	MEDIR CARROCERIA CON SIST.MEDIC.	5,0	\$ 17.500
SIN NUMERO	VEHIC.EN BANCO :COLOCAR-QUITAR	15,0	\$ 52.500
SIN NUMERO	PREPARAR BANCADA	10,0	\$ 35.000
SIN NUMERO	VEHIC.DL.+TR.:MEDIR SIN AJUSTE	8,0	\$ 28.000
SIN NUMERO	CONVERG.DL.VEHIC.:AJUST.	2,0	\$ 7.000
SIN NUMERO	PARAGOLPES DEL.:SUST.	11,0	\$ 38.500
	INCLUYE:AMORTIG.Y COMPONENTES	0,0	\$ 0
	NECESARIOS:D+M	0,0	\$ 0
SIN NUMERO	SOP.PARAGOLPES DL.:D+M	2,0	\$ 7.000
SIN NUMERO	TRAVIESA DL.ZP.:SUST.	22,0	\$ 77.000
SIN NUMERO	TRAVIESA DL.INF.CPL.:D+M	10,0	\$ 35.000
SIN NUMERO	GUARDAFANGO I.:D+M	3,0	\$ 10.500
	(PARAGOLPES DESMONT.)	0,0	\$ 0
	INCLUYE:FAROLA I.Y COMPONENTES	0,0	\$ 0
	NECESARIOS:D+M	0,0	\$ 0
SIN NUMERO	GUARDAFANGO D.:D+M	3,0	\$ 10.500
	(PARAGOLPES DESMONT.)	0,0	\$ 0
	INCLUYE:FAROLA D.Y COMPONENTES	0,0	\$ 0
	NECESARIOS:D+M	0,0	\$ 0
SIN NUMERO	CAPO:SUST.	5,0	\$ 17.500
	INCLUYE:CAPO:D+M,	0,0	\$ 0
	COMPONENT.:ACONDIC.	0,0	\$ 0
SIN NUMERO	PANORAMICO DEL.:D+M	18,0	\$ 63.000
	INCLUYE:REJILLA VENTIL.,BRAZOS LIMPIA.Y	0,0	\$ 0
	COMPONENTES NECESARIOS:D+M	0,0	\$ 0
SIN NUMERO	GUARDAPOL.MET. DL.I.:SUST.	40,0	\$ 140.000
SIN NUMERO	GUARDAPOL.MET. DL.D.:SUST.	40,0	\$ 140.000
SIN NUMERO	SEC.RAD.I.CPL.:SUST.	38,0	\$ 133.000
SIN NUMERO	SEC.RAD.D.CPL.:SUST.	38,0	\$ 133.000
SIN NUMERO	PANEL PARALLAMAS CPL.:SUST.	50,0	\$ 175.000
SIN NUMERO	CARCASA TUBO AGUA:SUST.	35,0	\$ 122.500
SIN NUMERO	AISLANTE PANEL PARALLAMAS EXT.:D+M	5,0	\$ 17.500
SIN NUMERO	CAPOTA:SUST.	150,0	\$ 525.000
	INCLUYE:GUARNECIDOS EN ZONA REPAR.:	0,0	\$ 0
	Y COMPONENTES NECESARIOS:D+M	0,0	\$ 0
SIN NUMERO	TRAVIESA DL.CAPOTA:SUST.	12,0	\$ 42.000
SIN NUMERO	PUERTA DL.D.:D+M	4,0	\$ 14.000
SIN NUMERO	PUERTA TR.D.:D+M	4,0	\$ 14.000
SIN NUMERO	COSTADO CPL.D.:SUST.	250,0	\$ 875.000
	INCLUYE:ASIENTO DL.Y GUARN.EN	0,0	\$ 0
	ZONA DE REPARAC.:D+M	0,0	\$ 0
SIN NUMERO	PARAGOLPES TR.:D+M	5,0	\$ 17.500
	INCLUYE:RUEDAS Y GUARDAP.	0,0	\$ 0
	PLAST.:D+M	0,0	\$ 0
SIN NUMERO	PANORAMICO TR.:D+M	10,0	\$ 35.000
	INCLUYE:COMPONENTES NECESARIOS Y	0,0	\$ 0
	GUARNECIDOS:D+M	0,0	\$ 0
SIN NUMERO	ALFOMBRA PISO:D+M	5,0	\$ 17.500
SIN NUMERO	PANEL INSTRUM.:D+M	18,0	\$ 63.000
SIN NUMERO	SIST.REGUL.MOTOR:D+M	3,0	\$ 10.500
SIN NUMERO	ASIENTO DL.I.:D+M	3,0	\$ 10.500
SIN NUMERO	TUBO COMPRESOR - EVAPOR.:D+M	3,0	\$ 10.500
SIN NUMERO	AIRE ACONDIC.:VAC-LLENAR	6,0	\$ 21.000
SIN NUMERO	BOLSA AIRE CONDUCTOR:D+M	3,0	\$ 10.500
SIN NUMERO	REGUL.AIRBAG:D+M	3,0	\$ 10.500
SIN NUMERO	BOLSA AIRE CABEZA I.:D+M	5,0	\$ 17.500
SIN NUMERO	BOLSA AIRE CABEZA D.:D+M	5,0	\$ 17.500
SIN NUMERO	BOLSA AIRE LATER.I.:D+M	5,0	\$ 17.500
SIN NUMERO	BOLSA AIRE LATER.D.:D+M	5,0	\$ 17.500
SIN NUMERO	MOTOR:D+M (MOTOR DESMONT.)	90,0	\$ 315.000
SIN NUMERO	CONJ.MECANICO TRA.:D+M	50,0	\$ 175.000
	INCLUYE:EJE TR.,AMORTIG.TR.	0,0	\$ 0
	Y COMPONENTES NECESARIOS:D+M	0,0	\$ 0
	NO INCLUYE:TANQUE COMBUST.:	0,0	\$ 0
	D+M	0,0	\$ 0
SIN NUMERO	CAJA CAMBIOS:DESPIEZ-ENSAMBLAR(DESMONT.)	35,0	\$ 122.500
SIN NUMERO	MORDAZA FRENO DL.I.:SOLT-FIJ.	1,0	\$ 3.500
SIN NUMERO	MORDAZA FRENO DL.D.:SOLT-FIJ.	1,0	\$ 3.500
SIN NUMERO	SIST.FRENOS:PURGAR	5,0	\$ 17.500
SIN NUMERO	LLANTA DL.I.:D+M	2,0	\$ 7.000

SIN NUMERO	LLANTA DL.D.:D+M	2,0	\$ 7.000
SIN NUMERO	BOTELLA DESHIDRAT.AIRE ACONDIC.:D+M	3,0	\$ 10.500
1000	SCANER 211123160745367	50,0	\$ 175.000
		*	

Total Unidades de Trabajo
Total M.O. Hojal/Mecánica

1.277,0
\$ 4.469.500

PINTURA DE CARROCERIA CESVI MAP Desconocido

NR Operación/Pos. B.D.	Descripción	T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO = \$ 35.000/HR	
		UT	Precio
	- BICAPA METALICO		
340	SOP.PARAGOLPES DEL. PINTURA SUSTITUCION	2,4	\$ 8.400
471	CAPO PINTURA SUSTITUCION	32,0	\$ 112.000
741	GUARDAFANGO DEL.I. PINTURA SUSTITUCION	7,0	\$ 24.500
742	GUARDAFANGO DEL.D. PINTURA SUSTITUCION	7,0	\$ 24.500
930	TRAVIESA DEL.SUP. PINTURA SUSTITUCION	2,8	\$ 9.800
1001	TRAV.MARCO FRONTAL PINTURA SUSTITUCION	1,8	\$ 6.300
1117	GUARDAP.MET.DEL.I. PINTURA SUSTITUCION	3,9	\$ 13.650
1118	GUARDAP.MET.DEL.D. PINTURA SUSTITUCION	3,9	\$ 13.650
1207	LARGUERO DEL.I. PINTURA SUSTITUCION	5,5	\$ 19.250
1208	LARGUERO DEL.D. PINTURA SUSTITUCION	5,5	\$ 19.250
1311	PANEL PARALLAMAS SP. PINTURA SUSTITUCION	3,9	\$ 13.650
1321	PANEL PARALLAMAS PINTURA SUSTITUCION	14,2	\$ 49.700
1329	SOP.BATERIA PINTURA SUSTITUCION	1,3	\$ 4.550
2081	MARCO CARROC.EXT.I. PINTURA SUSTITUCION	31,2	\$ 109.200
2082	MARCO CARROC.EXT.D. PINTURA SUSTITUCION	31,2	\$ 109.200
2351	CAPOTA PINTURA SUSTITUCION	42,4	\$ 148.400
283	PARAGOLPES DEL. PINT.SUST NO IMPRIM	6,2	\$ 21.700

RESUMEN M.O PINTURA T. BASE. 10 UT = 1 HR. PRECIO \$ 35.000/HR

	UT	Precio
TIEMPO M.O	202,2	\$ 707.700
TIEMPO PREPARACION	22,1	\$ 77.350
IMPORTE FIJO	0,0	\$ 0
TOTAL M.O. PINTURA	224,3	\$ 785.050

RESUMEN MATERIALES PINTURA

	Precio
MATERIALES POR SUPERFICIE	\$ 846.826
CONSTANTE MATERIAL	\$ 13.083
TOTAL MATERIALES	\$ 859.909

CANTIDAD DE PINTURA

MODELO:	CHEVROLET Onix/Onix Plus
No. PLACA:	JNY060
GRAMOS IMPRIMACIÓN + APAREJO	2.150
GRAMOS COLOR CESVIMAP	2.100
GRAMOS BARNIZ CESVIMAP	2.050
GRAMOS COLOR 2 CESVIMAP	0

Información de las cantidades necesarias de producto base a preparar (sin catalizar ni diluir), para la realización de los trabajos de pintura seleccionados.

Notas del Taller

Notas de la Aseguradora

Historial Descripción de la Causa del Accidente

Fecha/Hora:

Autor:

JHON FREDDY GARCIA

Encabezado:

Descripción:

vh az iba por la via y vh 3 se le atraviesa y el vh az no alcanza a frenar y colisionan / abg si

AUTORIZADO

Códigos Opcionales Activos

Código Opcional	Descripción	Valor	Tipo
6	Tabulador de Pintura STC	3	-

* Códigos Opcionales inactivos

RESUMEN FINAL

PIEZAS SUSTITUIDAS \$ 27.333.726

TOTAL PIEZAS \$ 27.333.726

M.O. HOJAL/MECÁNICA T.BASE 10 UT = 1 HR

TOTAL 1267 UT X \$ 35.000/HR
Alineación 10 UT

\$ 4.434.500
\$ 35.000

TOTAL M.O. HOJAL MECÁNICA \$ 4.469.500

PINTURA T.BASE 10 UT = 1 HR

TOTAL M.O. PINTURA
TOTAL MATERIALES

\$ 785.050
\$ 859.909

TOTAL PINTURA \$ 1.644.959

DR Descuento por pronto pago (0 %)
PA Pago anticipado (0 %)

\$ 0
\$ 0

SUMA TOTAL SIN IVA \$ 33.448.185

Deducciones Antes de Impuestos

FA Deducible Fijo antes de Impuestos (\$)

(\$ 798.319)

TOTAL DE DEDUCCIONES

(\$ 798.319)

SUBTOTAL \$ 32.649.866

IVA @ 19 % \$ 6.203.475

SUMA TOTAL CON IVA **\$ 38.853.341**

Deducciones Despues de Impuestos

FF Deducible Fijo después de Impuestos(\$)

\$ 0

TOTAL DE DEDUCCIONES

\$ 0

GRAN TOTAL **\$ 38.853.341**

OBSERVACIONES/COMENTARIOS

Pos. B.D.

Perito	JHON FREDY GARCIA ,79780630 (Cédula de ciudadanía)		
Placa	JNY060		
Siniestro	107522146	Numero Orden	1
Fecha de Peritación	04/11/2021	Fecha Siniestro	10/10/2021
N Póliza	22842264	Sucursal/Agente	0
Honorarios	No		
Ref. Perito		Hon.Fraude	
Num. Fotos	0	Verificación Contr.	
Kms	0	Desmontado	